

The image shows a beautiful landscape with a wide fjord in the center. In the foreground, the corner of a white house with a dark, corrugated metal roof is visible. The house has a chimney and a window. A metal railing is in front of the house. The background features rolling green hills and mountains under a bright, slightly hazy sky. The sun is visible in the upper right, creating a lens flare effect. The overall scene is peaceful and scenic.

aktiv.

Saunes 42, 4200 SAUDA

Saunes - Enebolig med fantastisk panoramautsikt over fjorden - Fredlig beliggenhet i ende



Eiendomsmegler

Kurt Inge Nybru

Mobil 915 23 026

E-post kurt.nybru@aktiv.no

Aktiv Eiendomsmegling Rogaland avd. Sauda
Skulegata 13, 4200 Sauda. TLF. 51 74 55 00

Nøkkelinformasjon

Prisant.: Kr 2 250 000,-
Omkostn.: Kr 57 600,-
Total ink omk.: Kr 2 307 600,-
Selger: Asbjørn Viland

Salgsobjekt: Enebolig
Eierform: Eiet
Byggeår: 1930
BRA-i/BRA Total 102/102 kvm
Tomtstr.: 853 kvm
Soverom: 2
Antall rom: 3
Gnr./bnr. Gnr. 22, bnr. 30
Gnr. 22, bnr. 63
Oppdragsnr.: 1402250060

Saunes - Enebolig med fantastisk panoramautsikt over fjorden - Fredlig beliggenhet i ende

Enebolig med nydelig utsikt ut over Saudafjorden og omkringliggende fjell, samt utsikt inn mot sentrum. Eiendommen ligger på en høyde der en aldri vil få annen bebyggelse foran seg.

Boligen er oppført i tømmerkonstruksjon og ble totalrenovert i år 2000. Alt innvendig ble innredet nytt fra konstruksjon, med nytt elektrisk og røropplegg. Vegger ble lektet ut og isolert.

Ny pipe ble murt opp. Vedovn og varmepumpe i stue. Varmekabler i alle gulv i begge etasjer.

1. etg har vindfang, gang, kjøkken og stue. U.etg har gang, vaskerom, bad og to soverom.

Parkering inntil hus samt på flaten nedenfor.

Boligen passer ypperlig for fritidsbruk - 2km til sentrum, 6,5km til Svandalen/skisenter og turstier like ved som tar deg til bl.a. golfbane, dagsturhytte, Rødstjødna.

Kommunal vei til tomt.



Innhold

Nøkkelinformasjon	2
Om eiendommen	4
Nabolagsprofil	29
Tilstandsrapport	33
Egenerlærings skjema	54
Tinglyst bestemmelse om felles avløp/vedlikehold	62
Kommunale gebyrer	66
Bygningstegninger	68
Ferdigattest	69
Eiendomsrapport	70
Eiendomskart	72
Planopplysninger	74
Kommuneplankart	75
Reguleringsplankart	77
Vegstatuskart	79
Formuesverdi	80
Budskjema	85

Om eiendommen

Om boligen

Areal

BRA - i: 102 kvm

BRA totalt: 102 kvm

Bruksareal fordelt på etasje

Kjeller

BRA-i: 47 kvm Gang, Vaskerom, Bad, Soverom, Soverom 2

1. etasje

BRA-i: 55 kvm Vindfang, Gang, Stue, Kjøkken

Takstmannens kommentar til arealoppmåling

Det foreligger ikke tegninger

Tomtetype

Eiet

Tomtestørrelse

853 kvm

Tomtebeskrivelse

Eiertomt på ca. 853 kvm. Tomten består av to bruksnummer:

22/30 er ca. 176 kvm og 22/63 er ca. 677 kvm.

Eiendomskart angir eiendomsgrenser som er definert som lite nøyaktig.

Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

Beliggenhet

En sjelden anledning for unik eiendom. Eiendommen ligger på en høyde med panoramautsikt ut over fjord og fjell. Her er det ingen annen bolig som kan bli bebyggt i front som tar utsikten.

Beliggende i ende av vei (kun et hus som ligger nedenfor).

Eiendommen har vært i bruk for fritidsformål og flere av omkringliggende eiendommer er også for fritidsbruk. Her er en få minutter fra sentrum og 10-15 min til ulike dalføre med turterreng sommer og vinter.

Ca. 10min kjøring er en i Svandalen, Sauda skisenter med alpinbakke. I området/gangavstand har en golfbane og turstier som Rødstjødna med badeplass og opp til dagsturhytta. Nærmeste dalføre er Nordstøldalen - flott dal med oppkjørte skiløyper og bl.a. Hovlandsnuten som er populært turmål sommer og vinter.

Adkomst

Til eiendommen kan en kjøre opp Trosavika eller fra Saunes (motsatt side for båthavna). Se finn-kart for nærmere beskrivelse.

Bebyggelsen

Området består av eneboliger (flere benyttes for fritidsformål).

Bygningssakkyndig

Ivar Johannes Handeland

Type rapport

Tilstandsrapport

Byggemåte

Boligen er oppført i tømmerkonstruksjon med liggende trekledning. Byggeåret er usikkert siden eier forteller at bygget har blitt flyttet en gang.

For mer informasjon se vedlagte tilstandsrapport avholdt 10.06.2025 av Ivar Johannes Handeland for teknisk beskrivelse av eiendommen.

Sammendrag selgers egenerklæring

Boligen ble kjøpt i 1998.

2. Vet du om det er gjort arbeid på bad eller våtrom, enten av deg eller tidligere eiere?

Ja

Firmanavn: Ryfylke Elektro, Sauda Rørhandel, Endre Storli og VB Sauda Varme & Bad AS, 1999

Beskrivelse: Ryfylke Elektro har lagt opp alt elektrisk på badet også varmekabler i gulv på bad og i vaskerommet. Sentralstøvsugeren er montert på vaskerommet av dei samme. Det er også montert avsugs vifte på begge plasser, på badet kan den startes og slår seg av etter den tiden du stiller inn. Der er også avtrekks vifte på vaskerom. Endre Storli har fliselagt gulv og vegger på bad og fliser på gulv i vaskerom. Sauda Rørhandel har montert rør i rør og da med samle skap/avrenning skap på vaskerom. Dei har også montert alt nytt av rør og sluker på både badet og vaske rommet. I tillegg blei der oppdaget at rørene fra huset og ned til septiken var dårlige så dei blei også skiftet. I senere tid har jeg fått installert boblebad som er kjøpt av Sauda Rørhandel og

montert av dei. Her har Ryfylke Elektro gjort alt elektrisk. Etter en stund fant jeg ut at den gamle varmtvanns tanken blei for liten så jeg bestilte ny av VB Sauda Varme & Bad AS og da montert av dei. Her ordet også Ryfylke Elektro det elektriske.

3. Vet du om tettesjikt, membran eller sluk ble fornyet eller oppgradert?

Ja

Beskrivelse: Alt blei fjernet og nytt blei installert over alt.

5. Vet du om det er utført arbeid på tak, yttervegg, vindu, dører eller annen fasade, enten av deg eller tidligere eiere?

Ja

Firmanavn: Maldal TrelastSauda, Ryfylke Elektro, Sauda Rørhandel, Endre Storli, Svein Amdal Trappeverkstad og Sauda Blikk og Takservice A/S, 1999

Beskrivelse: Alt tømmer arbeid er utført av Maldal Trelast også da vinduer, vegger og gulv. Der er profilerte eike lister langs gulv både oppe og nede. Alt elektrisk er utført av Ryfylke Elektro, alt er nytt fra sikringsskap inne og alt da rundt i huset. Her er styring av dei forskjellige sonene fra en sentral på kjøkkenet. I senere tid blei en varmepumpe monter av en Hustoft, huske ikke om han jobbet for Ryfylke Elektro. Det gamle ildstedet blei fjernet og Endre Storli har muret ny pipe og forblendet den rundt ovnen og med nisje og hyller for lagring av ved på den ene siden. Ute i gangen er pipen også forblendet med skifer både opp og ned. I tillegg er der muret en mur fra kjeller og helt opp til topps på 1. etg., som har fått 3 stk.nisjer med lysarmaturer inne i og så er da resten forblendet med skifer. Det er montert en Scan ovn med kleberstein. Trappa mellom kjeller og 1. etg. er av heltre eik, både vanger, trinn og rekkverk. Denne er laget og montert av en mann fra Nedre Vats, tror kanskje det kan ha vært Svein Amdal Trappeverkstad Kjøkkenet er levert og montert av KGB på Karmøy. Fliser i yttergang er lagt av Endre Storli Der er montert terrasse markise på siden som vender rett mot sjøen og markiser over dei 2 andre vinduer som vender mot fyret. Disse er levert av Royal Markiser i Haugesund og er sol og vindstyrte. Terrasse markisen blei skiftet for ca. 7-8år siden og dei 2 andre litt seinere. Alt elektrisk er også her utført av Ryfylke Elektro Alle spottene i stue, gang og kjøkken kan dimmes. Det er rikelig med kontakter rundt omkring. Tror der skal være 1 dobbel kontakt på hver side av vinduene pluss rikelig i hjørnene. For en del år siden er takrenner og nedløp skiftet av Sauda Blikk og Takservice A/S, Gulvet som var i stue er i ferd med å bli skiftet ut til kork vinyl Cortex XL-END 2100 x 228 x 15 mm, da der var en vannlekkasje i januar, 2026.

15. Vet du om det er gjort arbeid på vann og avløp, enten av deg eller tidligere eiere?

Ja

Firmanavn: Sauda Rørhandel, 1999

Beskrivelse: Byttet hele ledningen fra huset og ned til septiktank. I senere å ca.2020, blei der skiftet vannledning inn til huset og ny stoppekran over på andre siden og rett inn på tomten til Asbjørn Lunde.

16. Vet du om eiendommen har privat vannforsyning, vannbrønn, septiktank,

pumpekum, avløpskvern eller lignende?

Ja

Beskrivelse: Har du opplevd at dette har vært ustabil? Nei, ikke som jeg kjenner til.

20. Vet du om det er gjort arbeid på ildsted eller pipe, enten av deg eller tidligere eiere?

Ja

Firmanavn: Endre Storli, Sauda Blikk og takservice A/S, 1999

Beskrivelse: Ved overtakelse blei det gamle ildstedet og pipen fjernet. Ny pipe blei murt opp av Endre Storli, med brannmurer kledd med skifer og forblendet med skifer. Lager nisjer for ved på ene siden av pipen. Ny Scan ovn med kleberstein montert. Fungerer helt fantastisk. Ved en seinere anledning muligens rundt 2013, blei der montert nytt blikk beslag og pipehatt av Einar Janson.

23. Vet du om det er gjort arbeid på det elektriske anlegget, enten av deg eller tidligere eiere?

Ja

Firmanavn: Ryfylke Elektro, 1999

Beskrivelse: Alt av elektrisk fra det gamle huset er revet og fjernet. Det er montert nytt sikring skap med automat sikringer. Alt av lys og stikkontakter er nytt. Det er stikkontakter ved inngangspartiet og på siden mot Sauda. Det er montert støpejernslampe fra Laud produkter ved innkjørselen som er styrt av fotocelle. Det er også en lampe fra Laud produkter under halvtaket. Det er brannalarm montert med sensorer plassert rundt i huset som går på nettstrøm. Er der strømbrydd overtar et batteri som blir ladet når strømmen kommer tilbake.

27. Vet du om kjelleren eller loftet er innredet etter opprinnelig byggeår, enten av deg eller tidligere eiere?

Ja

Beskrivelse: Kjelleren er nå plass for bad og vaskerom, i tillegg gang med flott trapp for oppgang til 1 etg. med en fantastisk mur fra kjeller gulv til topp 1.etg. som har fått montert inn 3 nisjer med lys og ellers er hele dette område forblendet med skifer. Der er i tillegg 2 stk. soverom, et master med 2 stk. skyvedørs garderober fra Elfa en med speil og en med kirsebær dører. Begge soverommene har fått lagt varmekabler med fliser. Alt elektrisk av Ryfylke elektro og murer arbeid og flise legging av Ender Storli. Ute i gangen er der også varmekabler og fliser. Det er utgangsdør rett ut fra dette nivået til en liten fliselagt inngangsparti.

33. Vet du om det finnes skaderapporter, tilstandsvurderinger, boligsalgsrapporter eller om det er utført målinger for boligen?

Ja

Beskrivelse: Det er fortatt en tilstandsrapport av Ivar Johannes Handeland i fjor vår. Nå 18 januar 2026, får jeg vite at der har vært en vannlekkasje under kjøkkenvasken. Frende forsikring blir varslet og jeg møter takstmann Odd Inge Sæther på Saunes 42, tirsdag 20 januar. Han lager en rapport om hva som har skjedd og konsekvensene av

det. Han gir meg senere uti januar beskjed om at han har et firma som heter KAPH og om det er greit at dei tar jobben. Noe som jeg sier ja til. Vedkommende holder ennå på og jeg har varslet Frende etter en inspeksjons tur på Påskeaften. Så vi få håpe at han snart er klar og at vi kan få ny nedvask av huset for salg. Og en ny takst av Ivar Johannes Handeland.

39. Vet du om det er, eller har vært, feil på tilbehør som følger med eiendommen?

Ja

Beskrivelse: Den ene platen på plate toppen virker ikke.

Innhold

1. Etasje: Vindfang, Gang, Stue, Kjøkken

Kjeller: Gang, Vaskerom, Bad, Soverom, Soverom 2

Standard

En bolig som ble totalrenovert innvendig i 2000.

Boligen er oppført i tømmerkonstruksjon med liggende trekledning. Byggeåret er usikkert siden eier forteller at bygget har blitt flyttet en gang.

Det er ikke nedgravd drens eller grunnmursplast rundt bygget. Kledningen er godt malt og alle vinduer ble skiftet mellom 2000-2010.

Taket er tekket med aluminiumsplater fra 80-tallet. Tilstanden virker å være bra. Men tid for utskiftning nærme seg.

Innvendig ble boligen totalrenovert i 2000. Da ble alt ribbet inn til konstruksjonen og det ble bla. lagt opp nytt elektrisk og sanitært røropplegg. Tømmervegger ble lektet ut og isolert, ca 5 cm og nytt skjult elektrisk anlegg ble montert med bla dag og nattsenk. I hele 1.etg. er det nytt gulv unntatt entrè som er flislagt. Fliser med varmekabler i kjeller. Helt ny pipe ble murt opp og forblendet med skifer. Det ble montert trapp i heltre eik og en hel vegg fra kjeller ble forblendet med skifer. Det er utført veldig mye pent skiferarbeid i boligen.

Nytt vaskerom , helfliset bad og kjøkken m.m. Dette er en bolig en kan flytte rett inn i. Gjenstående renovering er utvendig.

En vannskade på kjøkken vinteren 2026 resulterte i at hele gulvet i hele 1.etasje ble skiftet til vinyl-laminat. Samtidig ble hele gangen i kjeller tapetsert på nytt og nytt takpanel.

Sol og vindstyrte markiser på alle vinduene i stuen, med terrassemarkise på ene siden. Sentralstøvsuger med punkter nede og oppe.

Rikelig med stikkontakter i hele huset.

Registrerte tilstand anmerkninger har hovedsakelig årsak i bygningens alder og vedlikehold samt konstruksjon. Se for øvrig kommentarer og begrunnelse senere i rapporten.

Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgraden. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.

Forhold som har fått TG3, STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK:

Utvendig > Utvendige trapper

Vurdering av avvik: Det er ikke montert rekkverk. Det mangler rekkverk på betongtrapp i hagen.

Forhold som har fått TG IU, KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT:

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn

Bjelkelag er ikke vurdert når det ikke er medtatt i forskrift til avhendingslova(tryggere bolighandel) og NS 3600

Forhold som har fått TG2, AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK:

Utvendig > Nedløp og beslag

Vurdering av avvik: Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.

Utvendig > Veggkonstruksjon

Vurdering av avvik: Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er ingen musesperre i nedre kant av konstruksjon. Det ble avdekket litt råte i 2-3 bord.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger

Vurdering av avvik: Det er avvik: Det er ikke balkong utenfor terrassedør. Fare for fall ved å bruke skyvedøren ut, Balkongdør bør optimalt sett blendes før det blir bygd en balkong.

Innvendig > Rom Under Terreng

Vurdering av avvik: Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagt.

Tomteforhold > Fuktsikring og drenering

Vurdering av avvik: Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje.

Tomteforhold > Terrengforhold

Vurdering av avvik: Det er påvist andre avvik: Det ble avdekket noe rust på stolper og nettinggjerde.

Tomteforhold > Septiktank

Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank.

Kjøkken > Etasje > Kjøkken > Overflater og innredning

Vurdering av avvik: Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Benkeplaten er noe slitt og den bør renoveres.

Innbo og løsøre

Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

I utgangspunktet kan alt av møbler medfølge etter avtale med kjøper.

Hvitevarer

Hvitevarer medfølger. Den ene plata på platetoppen er defekt.

Parkering

Parkering på egen tomt inntil huset samt på flaten nedenfor.

Forsikringsselskap og Polisenummer

Frende, polisenummer

Diverse

Areal i salgsoppgaven er hentet fra tilstandsrapporten. Boligens areal oppgis i BRA (bruksareal), som deles i underkategoriene BRA-i (arealet innenfor boenheten), BRA-e (arealet utenfor boenheten(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel boder hvor adkomsten er utenfor boenheten), og BRA-b (arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten). TBA er arealet av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheten.

Foretaket samarbeider med følgende foretak som tilbyr produkter eller tjenester i forbindelse med oppdraget:

- Help forsikring
- Södeberg & Partners
- Banker i Eika-alliansen
- Leverandører knyttet til Aktiv pluss (for eksempel flyttehjelp)
- Leverandører knyttet til Visma Meglerfront (for eksempel strømleverandører)

Det ble en frostskaide i oppvaskmaskinen vinteren 2026. Ingenting ble skadet av kjøkkenskap. Gulvet ble skiftet. Alt arbeid utført av forsikringsselskap.

Energi

Oppvarming

Vedovn og varmepumpe i stue. Varmekabler i alle gulv begge etasjer. Muligheter å tidsstyre varmekablene.

Informasjon om energiklasse

Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Total prisantydning eksklusiv omkostninger

Kr 2 250 000

Omkostninger kjøper

2 250 000 (Prisantydning)

Omkostninger

56 250 (Dokumentavgift)

260 (Panteattest kjøper)

545 (Tinglysningsgebyr pantedokument)

545 (Tinglysningsgebyr skjøte)

16 900 (Boligkjøperforsikring - fem års varighet (valgfritt))

2 800 (Advokatforsikring for boligeiere - ett års varighet (valgfritt))

57 600 (Omkostninger totalt)

74 500 (med Boligkjøperforsikring - fem års varighet)

77 300 (med Boligkjøperforsikring inkludert ett år med Advokatforsikring for boligeiere)

2 307 600 (Totalpris. inkl. omkostninger)

2 324 500 (Totalpris. inkl. omkostninger (med Boligkjøperforsikring - fem års varighet))

2 327 300 (Totalpris. inkl. omkostninger (med Boligkjøperforsikring inkludert ett år med Advokatforsikring for boligeiere))

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Kommunale avgifter

Kr 13 736 for år 2025

Informasjon om kommunale avgifter

De kommunale avgiftene omfatter vanngebyr, eiendomsskatt, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

Privat/felles avløp/kum - kostnad vedlikehold deles på brukere.

Formuesverdi primærbolig

Kr 434 063 for år 2023

Formuesverdi sekundærbolig

Kr 1 736 253 for år 2023

Andre utgifter

Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter» påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

Tilbud om lånefinansiering

Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

Offentlige forhold

Eiendommens betegnelse

Gårdsnummer 22, bruksnummer 30 i Sauda kommune. Gårdsnummer 22, bruksnummer 63 i Sauda kommune.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

1135/22/30:

31.05.2000 - Dokumentnr: 2955 - Rettsbok

Bestemmelse om vann/kloakkledning

Bestemmelse om veg

Med flere bestemmelser

SAK 99-00460 A

Gjelder denne registerenheten med flere

18.03.1944 - Dokumentnr: 323 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:1135 Gnr:22 Bnr:12

29.05.1937 - Dokumentnr: 729 - Best. om vann/kloakkledn.
Vegvesenets betingelser vedtatt

31.05.2000 - Dokumentnr: 2955 - Rettsbok
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Bestemmelse om veg
Med flere bestemmelser
SAK 99-00460 A
Gjelder denne registerenheten med flere

04.07.1930 - Dokumentnr: 900102 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:1135 Gnr:22 Bnr:12

1135/22/63:
31.05.2000 - Dokumentnr: 2955 - Rettsbok
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Bestemmelse om veg
Med flere bestemmelser
SAK 99-00460 A
Gjelder denne registerenheten med flere

18.03.1944 - Dokumentnr: 323 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:1135 Gnr:22 Bnr:12

29.05.1937 - Dokumentnr: 729 - Best. om vann/kloakkledn.
Vegvesenets betingelser vedtatt

31.05.2000 - Dokumentnr: 2955 - Rettsbok
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Bestemmelse om veg
Med flere bestemmelser
SAK 99-00460 A
Gjelder denne registerenheten med flere

04.07.1930 - Dokumentnr: 900102 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:1135 Gnr:22 Bnr:12

Ferdigattest/brukstillatelse

I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke verken midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres. For boliger som er oppført på denne tiden vil det normalt ikke foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest.

Det er ikke mottatt byggetegninger. Megler har derfor ikke kunnet kontrollere hvorvidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold.

Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

Eiendommen har registrert areal i eiendomsrapport som samsvarer med faktisk areal.

Vei, vann og avløp

Offentlig/kommunal vei til tomt, offentlig vann. Privat avløp/septik. Septik/kum ligger på nedsiden av huset(parkeringsplassen) og er felles med naboer. Det går overløp/rør ned til fyrsvingen og ut i fjorden. Se vedlagte tinglyst bestemmelse om felles kloakk-avløpssystem og fordeling av vedlikehold som skal deles på alle brukere/naboer.

Regulerings- og arealplaner

Eiendommen er regulert til boligformål. Kommuneplanens bestemmelser gjelder. De arealdel kommuneplan hos Sauda.kommune.no.

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boplikt

Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

Konsesjon

Gjelder eiendom 22/30:

Tomten er ubebygget, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Kontraktsgrunnlag

Kjøpsbetingelser

Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da

begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Overtakelse

Overtakelse etter nærmere avtale med selger.

Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.

Budgivning

Budgivning i forbrukerforhold

Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.

Budgivning utenfor forbrukerforhold

Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

Betalingsbetingelser

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

Hvitvaskingsreglene

Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

Personopplysninger

Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring, med tillegg av fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Boligkjøperforsikring Pluss betales årlig. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at boligkjøperforsikring kun kan tegnes av forbruker. Meglerforetaket mottar kr 4 900/5 100/5 800 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av Boligkjøperforsikring Pluss.

Meglervederlag

Det er avtalt fastpris vederlag tilsvarende kr. 44.900 for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke:

- 3 750 Digital annonsering
- 6 000 Fotograf
- 3 190 Kommunale opplysninger
- 5 900 Oppgjørsvederlag
- 1 190 Søk eiendomsregister og elektronisk signering
- 14 900 Tilretteleggingsgebyr
- 545 Tinglysningsgebyr pantedokument med urådighet
- 260 Utlegg utskrift av heftelser/servitutter (avg. fritt) pr stk

Totalt kr: 79 830

Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav et rimelig vederlag stort kr 18.750 for utført arbeid og utlegg.

Ansvarlig megler


Kurt Inge Nybru
Eiendomsmegler
kurt.nybru@aktiv.no
Tlf: 915 23 026

Oppdragstaker

Aktiv Eiendomsmegling Rogaland, avd Sauda, organisasjonsnummer 987031204
Skulegata 13, 4200 Sauda

Salgsoppgavedato

21.05.2026























Nabolagsprofil

Saunes 42 - Nabolaget Fløgstad/Saunes - vurdert av 20 lokalkjente

Nabolaget spesielt anbefalt for

- Familier med barn
- Etablerere
- Godt voksne



Offentlig transport

Trosavika 6 min 0.5 km
Linje 150

Skoler

Risvoll skule (1-7 kl.) 17 min 1.5 km
82 elever, 5 klasser

Fløgstad skule (1-7 kl.) 6 min 2.9 km
151 elever, 10 klasser

Sauda ungdomsskule (8-10 kl.) 4 min 2.1 km
179 elever, 9 klasser

Sauda vidaregåande skule 6 min 3 km
374 elever



Opplevd trygghet

Veldig trygt 89/100



Kvalitet på skolene


Veldig bra 84/100



Naboskapet

Godt vennskap 74/100

Aldersfordeling



Område	Personer	Husholdninger
Fløgstad/Saunes	708	490
Sauda	3 470	1 932
Norge	5 425 412	2 654 586

Barnehager

Leabøen barnehage (1-5 år) 4 min 2.1 km
45 barn

Veslefrikk barnehage (1-5 år) 5 min 2.9 km
76 barn

Brakamoen barnehage (0-5 år) 6 min 4 km
52 barn

Dagligvare

Bunnpris Sauda 18 min 1.6 km
PostNord

Kiwi Sauda 23 min



Innholdet i nabolagsprofilen er hentet fra ulike datakilder, og feil eller mangler kan forekomme. Vurderinger og sitater er innhentet på web og gir uttrykk for hvordan naboene vurderer nabolaget. FINN.no AS kan ikke holdes ansvarlig for feil/mangler i profilen. Copyright © Finn.no AS 2025

Primære transportmidler



1. Egen bil



2. Gående



Turmulighetene

Nærhet til skog og mark 94/100



Støynivået

Lite støynivå 89/100




Trafikk

Lite trafikk 88/100

Sport

	Risvoll skole Aktivitetshall, ballspill	17 min	1.5 km
	Saudahallen - flerbrukshall Aktivitetshall	4 min	2.2 km
	Frisk & Rask Treningssenter	4 min	

Boligmasse




■ 89% enebolig
■ 11% annet

Varer/Tjenester

	Apotek 1 Sauda	4 min
	Sauda Vinmonopol	4 min

Aldersfordeling barn (0-18 år)



■ 25% i barnehagealder
■ 39% 6-12 år
■ 21% 13-15 år
■ 14% 16-18 år

Familiesammensetning

Par m. barn



Par u. barn



Enslig m. barn



Enslig u. barn



Flerfamilier





0%

55%

■ Fløgstad/Saunes
■ Sauda
■ Norge





Sivilstand

		Norge
Gift	35%	33%
Ikke gift	45%	54%
Separert	8%	9%
Enke/Enkemann	12%	4%



Vedlegg

Tilstandsrapport

 Enebolig
 Saunes 42, 4200 SAUDA
 SAUDA kommune
 # gnr. 22, bnr. 63

Sum areal alle bygg: BRA: 102 m² BRA-i: 102 m²



Befaringsdato: 11.05.2026

Rapportdato: 12.05.2026

Oppdragsnr.: 20159-1509

Eiendomsverdi ref nr: TZ4342

Autorisert foretak: Byggmester/Takstingeniør Handeland AS

Sertifisert Takstingeniør: Ivar Johannes Handeland

Vår ref: Asbjørn



Rapporten kan brukes i inntil ett år etter rapportdato, og kan ikke gjenbrukes ved flere boligsalg i denne perioden. Skjer det endringer, oppstår skader også videre på boligen, bør du som selger be om oppdatert rapport.

Norsk takst

Norsk takst er bransjeorganisasjonen for landets bygningssakkyndige og takstforetak, med om lag 1400 sertifiserte medlemmer fordelt på omtrent 1000 bedrifter. I boligomsetningen regnes takstrapportene som et helt avgjørende element i den informasjonen som gjøres tilgjengelig for kjøper. Årlig leverer medlemmene rundt 120.000 slike takster. Det gir unik oversikt over norske boliger, og bidrar til at alle oppdrag kan utføres med utgangspunkt i erfaringsbasert kvalitet.



Det stilles høye krav til utdanning, sertifisering og yrkesetikk. Norsk takst er opptatt av at boligomsetningen skal være trygg, og legger vekt på å opptre uavhengig av andre bransjeaktører. Bygningssakkyndige fakturerer sine tjenester uten hensyn til hvilken pris som oppnås, og skal heller ikke på annen måte ha noen egeninteresse knyttet til handelen.

Uavhengighet og god fagkunnskap har over tid bygget troverdighet og tillit. Både selger og kjøper skal kunne stole på bygningssakkyndiges vurderinger. For tilfeller der det likevel skulle oppstå misnøye med utført arbeid, har vi sammen med Forbrukerrådet etablert en klagenemnd.

Norsk takst har en sentral rolle i utviklingen av norske standarder, regler og profesjonsprinsipper, og representerer bransjen i alle relevante internasjonale fora. Dette sikrer at norske bygningssakkyndige tidlig kan tilpasse seg krav og bransjetrender fra utlandet, samtidig som takseringsfaget får en norsk stemme på verdensbasis. Organisasjonen bidrar i næringspolitisk sammenheng, og har vært en pådriver for å sikre at lover og regler gir trygghet for forbrukerne i boligomsetningen.

Byggmester/Takstingeniør Handeland



Rapportansvarlig

Ivar Johs. Handeland

Ivar Johannes Handeland
Uavhengig Takstingeniør
post@takstmann-handeland.no
479 06 276



Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten



Hva er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport beskriver synlige skader/avvik eller tegn på skader/avvik på boligen. Rapporten fremhever vanligvis ikke positive egenskaper ved boligen.



Hva vurderer en bygningsakkyndig?

Den bygningsakkyndige vurderer boligen ut fra hva man kan forvente av en bygning av samme alder og type. Vurderingen gjøres som regel mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da boligen ble oppført (søknadstidspunktet). Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som slitasje etter normal bruk regnes ikke som avvik.



Hva inneholder tilstandsrapporten?

Den bygningsakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av [Forskrift til avhendingsloven](#). Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningsakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktøk.

Når du kjøper en brukt bolig

Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg. Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler under er forbedret.

Vurdering mot bygge regler

Den bygningsakkyndige vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt på søknadstidspunktet. Den bygningsakkyndige ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av forskrift til avhendingslova.

Noen bygningsdeler og forhold vil den bygningsakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få avvik og/eller TG2 eller TG3 uten at det nødvendigvis er krav om at avviket utbedres. Dette kan gjelde sluk, tettesjikt og fall på bad og vaskerom, forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk, trapper osv.

Tilstandsrapporten beskriver ikke hele boligen

BYGNINGSSAKKYNDIGE SER FOR EKSEMPEL IKKE PÅ

- vanlig slitasje og normal vedlikeholdstilstand
- bagatellmessige forhold som ikke påvirker bygningens bruk eller verdi vesentlig
- etasjeskillere
- tilleggsbygg slik som garasje, bod, anneks, naust også videre
- utvendige trapper
- støttemurer
- skjulte installasjoner
- installasjoner utenfor bygningen
- full funksjonstesting av el- og VVS-installasjoner
- geologiske forhold og bygningens plassering på grunnen
- bygningens planløsning
- bygningens innredning
- løspore slik som hvitevarer
- utendørs svømmebasseng og pumpeanlegg
- bygningens estetikk og arkitektur
- bygningens lovlighet (bortsett fra bruksendringer, brannceller og forhold som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet)
- fellesarealer (med mindre boligeier har vedlikeholdsplikt for fellesarealer og dette er kjent for bygningsakkyndig, eller fellesarealet har en særlig tilknytning til boligen).

© iVerdi 2023 © Norsk takst 2023

Malen til denne rapporten, inkludert standardtekstene fra Norsk takst, er vernet etter åndsverkloven og kan kun benyttes av medlemsforetakene i Norsk takst og av takstingeniører som er sertifisert i slikt foretak, samt av kunder hos iVerdi og studenter hos NEAK. For andre aktører er eksemplarframstilling av malen og standardtekster, som utskrift og annen kopiering til bruk som grunnlag for tilsvarende rapporter, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Norsk Takst ([Forside](#)) eller iVerdi ([Hjem-iVerdi](#)).

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

Tilstanden vurderes med ulike tilstandsgrader

Tilstanden gir uttrykk for en gitt forventet tilstand, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Ved Tilstandsgrad 0 (TG0) og Tilstandsgrad 1 (TG1) gir den bygningsakkyndige normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad. Grunnen er at bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. Ved skjulte konstruksjoner kan alder alene avgjøre tilstandsgrad. Når bygningsakkyndige anbefaler tiltak, for eksempel utbedringer, må brukeren av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme.

Når den bygningsakkyndige velger tilstandsgrad, baseres vurderingen på faste kriterier som følger av gjeldende bransjestandard for Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig og Forskrift til avhendingslova.



TILSTANDSGRAD 0, TG0: INGEN AVVIK

Bygningsdelen skal være tilnærmet ny, ikke vise tegn på slitasje og det skal være lagt frem dokumentasjon på faglig god utførelse. Det er ingen merknader til delen.



TILSTANDSGRAD 1, TG1: MINDRE AVVIK

Bygningsdelen skal bare ha normal slitasje, og strakstiltak skal ikke anses som nødvendig. Graden kan også brukes når delen er ny, men der dokumentasjon på faglig god utførelse mangler.



TILSTANDSGRAD 2, TG2: VESENTLIGE AVVIK OG MINDRE AVVIK SOM ETTER NS 3600 GIR TG 2

Bygningsdelen skal enten ha feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Graden gis når bygningsdelen trenger vedlikehold eller tiltak i nær fremtid. Graden skal også brukes når delen er gammel og det er grunn til å varsle om faren for skader på grunn av alderen, eller når det er grunn til å overvåke delen spesielt på grunn av fare for større skader eller følgeskader.



TILSTANDSGRAD 3, TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Denne tilstandsgraden brukes ved kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Det er påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd.



IKKE UNDERSØKT/IKKE TILGJENGELIG FOR UNDERSØKELSE

Det kan være avvik/skader som ikke er avdekket.

Informasjon om utbedringskostnader

Utbedringskostnadene i rapporten er sjablongmessige anslag basert på observerte forhold som feil, skader eller uregelmessigheter, samt foreslåtte tiltak. Disse anslagene er veiledende, angis i fem intervaller, er basert på generelle erfaringstall, og må ikke forveksles med konkrete pristilbud fra håndverkere eller entreprenører. Faktiske kostnader kan variere betydelig, avhengig av individuelle valg, materialpriser og markedsforhold. For å få en nøyaktig vurdering av utbedringskostnadene anbefales ytterligere undersøkelser og innhenting av flere pristilbud fra kvalifiserte fagfolk. Slike anslag gis for TG3, der dette er mulig.



Tiltak under kr 20 000



Tiltak mellom kr 20 000 – 100 000



Tiltak mellom kr 100 000 – 200 000



Tiltak mellom kr 200 000 – 500 000



Tiltak over kr 500 000

Beskrivelse av eiendommen

En bolig som ble totalrenovert innvendig i 2000. Boligen er oppført i tømmerkonstruksjon med liggende trekledning. Byggeåret er usikkert siden eier forteller at bygget har blitt flyttet en gang. Det er ikke nedgravd drens eller grunnmursplast rundt bygget. Kledningen er godt malt og alle vinduer ble skiftet mellom 2000-2010. Taket er tekket med aluminiumsplater fra 80-tallet. Tilstanden virker å være bra. Men tid for utskiftning nærme seg. Innvendig ble boligen totalrenovert i 2000. Da ble alt ribbet inn til konstruksjonen og det ble bla. lagt opp nytt elektrisk og sanitært røropplegg. Tømmervegger ble lektet ut og isolert, ca 5 cm og nytt skjult elektrisk anlegg ble montert med bla dag og nattsenk. Helt ny pipe ble murt opp og forblendet med skifer. Det ble montert trapp i heltre eik og en hel vegg fra kjeller ble forblendet med skifer. Det er utført veldig mye pent skiferarbeid i boligen. Nytt vaskerom , helfliset bad og kjøkken m.m. En vannskade på kjøkken vinteren 2026 resulterte i at hele gulvet i hele 1.etasje ble skiftet til vinyl-laminat. Samtidig ble hele gangen i kjeller tapetsert på nytt og nytt takpanel. Hele arbeidet ble utført av forsikringsselskap. Dette er en bolig en kan flytte rett inn i. Gjenstående renovering er utvendig. Registrerte tilstand anmerkninger har hovedsakelig årsak i bygningens alder og vedlikehold samt konstruksjon. Se for øvrig kommentarer og begrunnelse senere i rapporten.

Enebolig - Byggeår: 1930

UTVENDIG

[Gå til side](#)

Siden taket (takkonstruksjon, takteking og skorstein) kun er observert fra takfot i stige, er vurderingen begrenset av dette. Det er ikke sikkerhetsmessig forsvarlig å bevege seg ut på taket. Selv om det ikke er avdekket skader under befaringen, betyr ikke dette at det ikke foreligger skader som en besiktigelse på taket kan avdekke. Vær oppmerksom på denne risikoen. En undersøkelse på taket kan utføres av en fagperson under tilstrekkelige sikkerhetsforhold.

Aluminiumsplater med A-profil fra 1980-tallet. Platene er spikret i bølgetoppene. Dette var normalt helt fram til slutten av 80-tallet, da begynte man å skru. Tilstanden utfra befaring på takfotstige ser bra, men det tas forbehold for resten av taket. Mønebeslag ser bra ut.

Det ble montert nye ståltakrenner og beslag i 2019. Det er ikke feietrinn og mangler også snøfangere. Det er en gammel tømmerkonstruksjon som er flyttet og satt opp på denne tomten. Byggeår/alder på konstruksjonen er derfor ukjent. Det var heller ikke mulig å undersøke selve tømmerkonstruksjonen da alt er innkledd. Kledningen utvendig er godt malt og vedlikeholdt. Det ble oppdaget litt råte i 2-3 bord og det var ikke mulig å se at museband var montert. Veggene er utforet og isolert med ca 5 cm på innsiden, Eier opplyste at han skrudde kanaljern i yttervegger hvor skillevegger har blitt fjernet. Det er valmet takkonstruksjon med taksperre og sutakbord. Det ble ikke avdekket spesielle fuktskjolder unntatt ett gammelt takvindu,

som var forblendet, hadde noen fuktskader i. Golvet er isolert i senere tid. Taket har dårlig lufting da det er tettet igjen rundt alle kanter, men det er kaldtakkonstruksjon der taket får lufting uansett. Alle vinduer i 1. etasje skiftet i 2000. De har vind og solstyrt markiser. I kjeller ble vinduene skiftet i 2010, karmen av plast. Inngangsdør i teak er fra 1980-tallet. Har normal elde og slitasje (TG2). Skyvedør til terrasse med 3-lags glass fra 1980. Normal elde og slitasje (TG2). Kjellerdør (ukjent alder). TG2. Betongplatt ut fra stue. Det er ikke balkong utenfor terrassedør. Fare for fall ved å bruke skyvedøren ut, Balkongdør bør optimalt sett blendes før det blir bygd en balkong. Betongtrapp i hagen som mangler rekkverk og trappetrinn. Betongtrapp ved inngang er såpass lav at den trenger ikke rekkverk.

INNENDIG

[Gå til side](#)

Alle overflater ble renoveret i 2000. Det ble bla. lagt skipsgulv-parkett i hele 1.etg. og fliser med varmekabler i hele kjeller. I 2026 var det frostskaide i oppvaskmaskinen. Hele skipsgulvet ble skiftet ut med vinyl-laminat. Det ble samtidig skiftet takpanel og tapet i gangen i kjeller. Hele jobben ble dekket og utført av forsikring. Det er også utført mye pent flisearbeid med bla .skiferforblending m.m. En skillevegg i stuen ble erstattet med en jernbjelke (HEB) Tømmervegger ble forsterket med kanaljern. Bjelkelag er ikke vurdert når det ikke er medtatt i forskrift til avhendingslova(tryggere bolighandel) og NS 3600 Det var ikke krav til radonsperre eller radonmålinger når boligen ble oppført. Det ble helt ny Leca pipe i år 2000, med feieluke i kjeller. Pent forblendet med skifer, Scan ovn. Montert heldekkende pipebeslag i 2015. Fliser med varmekabler i alle rom i kjeller. Veggene er tapetserte og det er trepanel i tak. Heltre eiketrapp. Heltre profilerte furudører fra 2000.

VÅTROM

[Gå til side](#)

Vaskerom i kjeller:
Fliser med sokkelflis på gulv, våtromstapet på vegg og trepanel i tak. Varmekabler i gulv. Ingen avvik. Det er litt fall mot sluk. Det mangler oppbrett mot dørterskel. Imidlertid er dørterskel 30 mm høyere enn sluk, Sluken var ikke tilgjengelig, da den er under en varmtvannstank og en vaskemaskin. Vaskemaskin, tørketrommel, varmtvannstank og et vaskekar. Sentralstøvsuger. Ingen avvik. Ingen unormale fuktmålinger.

Bad i kjeller:
Fliser på gulv og vegg og trepanel i tak. Innredete med boblekar, baderoms møblement, dusjhjørne og toalett. Ingen avvik. Gulvet er flatt. Det er lokalt fall i dusjhjørne.

Beskrivelse av eiendommen

Det er en sluk i dusjnise og en under badekaret. Sluk i dusjnise ble undersøkt, der var membran klemt under klemring
Sluk under boblekar var ikke mulig å inspisere,
Innredning fra 2000. Boblebadekar er fra 2015.
Ingen avvik.
Ingen unormale fuktmålinger.

KJØKKEN

[Gå til side](#)

Kjøkkeninnredning fra KGB med profilerte fronter i eik og heltre benkeplate. Kjøkken fra 2000.
Alle hvitevarer fra Miele. Koketopp med stekeovn under, kombi kjøll/frys, oppvaskmaskin.
Noe slitasje på benkeplate. En kokeplate virker ikke.
Det ble en frostskaide i oppvaskmaskinen vinteren 2026. Ingenting ble skadet av kjøkkenskap. Gulvet ble skiftet. Alt arbeid utført av forsikringsselskap.
Ingen avvik.

TEKNISKE INSTALLASJONER

[Gå til side](#)

Rørskap er montert i vaskerom.
Ventiler i vegg og vindu. Eier har kjerneboret hull i kjeller for å lage ventiler.
Varmepumpe er fra 2010
Varmtvannstanken er fra 2015. Ok tilkobling og sluk. Står på vaskerom.
Alt nytt elektrisk i 2000. Nobø sentralstyring dag-og-natt-senk
Det er installert jordfeilvarsler, ikke bryter.
Seriekobla røykvarslere både på strøm og batteri og nytt brannsløkkingsapparat fra 2025.

TOMTEFORHOLD

[Gå til side](#)

Fundamentert på antatt god byggegrunn. Grunnundersøkelser er ikke foretatt.
Det er ikke gravd ned drenering. Det er ikke drengplast eller drenering rundt boligen.
Det var på byggetidspunktet ikke vanlig og grunnmuren ble den gang innsatt med tjære og steinsatt. Over tid vil steinsettingen tiltettes og dreneringsfunksjonen reduseres. Ved mangel av grunnmursplast og drengsledninger rundt grunnmuren, kan dette føre til at vann renner nedover grunnmuren og legger seg på innsiden av grunnmuren og forårsaker fukt i nedre del av yttervegger i kjeller. Dette blir ofte omtalt som saltutslag. Vegger som er utforet med panel må sjekkes ved hulltaking og måling av fukt. Hvis kjeller skal brukes til boligformål, anbefales det at grunnmuren avdekkes utvendig, fuktbeskyttes og dreneres.
Betonggrunnmur som er pusset og malt.
Noe skrått terreng. Boligen står på en haug og det er svært bratt ned mot vei. Skrenten er sikret med netting-gjerde med støpte jernstolper i fjell. Høyden er 90-120 cm. Det ble avdekket noe overflaterust på gjerde og stolper. Dette bør sjekkes nærmere.
Nye avløpsledninger i 2000., samt nye vannledninger i 2021.
Felles septiktank ilag med hyttefolk.

FORHOLD SOM ÅPENBART KAN MEDFØRE FARE FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

[Gå til side](#)

Det bør utføres radonmålinger.

Arealer

[Gå til side](#)

Forutsetninger og vedlegg

[Gå til side](#)

Lovlighet


[Gå til side](#)

Enebolig

- Det foreligger ikke tegninger

Sammendrag av boligens tilstand

Fordeling av tilstandsgrader



Vil du vite mer om tilstandsgrader? Se side 4.

Spesielt for dette oppdraget/rapporten

Alle brukte boliger har slitasje, åpenbare og synlige feil og mangler og trenger ikke å være beskrevet.

-Referansenivå er forskrifter og byggeskikk som var gjeldene på byggetidspkt.

-Arealene er oppmålt innvendig /BRA)

-Det er ikke fremlagt dokumentasjon vedr. tetthet, lydålinger o.l. i bygget eller vedr. termografering av bygget

-Det er ikke foretatt kontroll om bygget er endret ift. byggesøknad

-Ved besiktelse er det ikke mulig å dokumentere om det ligger fuktspærre i betonggulv eller hvor mye isolasjon som er brukt i gulv, vegger og tak. dersom tykkelse er oppgitt er det pga byggeskikk på byggetidspunkt.

-Det tas forbehold om skjulte feil og mangler i alle konstruksjoner som er innkledd. (gulv, vegger og tak)

-Det tas forbehold om eventuelle fukt, råte og skadedyrstifeller i skjulte konstruksjoner (gulv, vegger og tak)

-Det tas forbehold i lecamurer vedr. smuldring, oppløsning av mur

-Bjelkelag er IKKE vurdert fordi det ikke står i instruksen til tryggere bolighandel

Oppsummering av avvik

Vil du vite mer? Se på rommet eller bygningsdelen senere i rapporten.

Enebolig

TG IU KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT

! Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn [Gå til side](#)

TG 2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

! Utvendig > Takteking [Gå til side](#)

! Utvendig > Nedløp og beslag [Gå til side](#)

! Utvendig > Veggkonstruksjon [Gå til side](#)

! Utvendig > Takkonstruksjon/Loft [Gå til side](#)

! Utvendig > Dører [Gå til side](#)

! Tekniske installasjoner > Varmesentral [Gå til side](#)

! Tomteforhold > Fuktsikring og drenering [Gå til side](#)

! Tomteforhold > Terrenghold [Gå til side](#)

! Tomteforhold > Septiktank [Gå til side](#)

Sammendrag av boligens tilstand

! Kjøkken > Etasje > Kjøkken > Overflater og innredning [Gå til side](#)

! Våtrom > Kjeller > Vaskerom > Sluk, membran og tettesjikt [Gå til side](#)

! Våtrom > Kjeller > Bad > Sluk, membran og tettesjikt [Gå til side](#)


HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Forhold som åpenbart kan medføre fare for helse, miljø og sikkerhet

! Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller [Gå til side](#) ikke utført med radonsperre.

Tilstandsrapport

ENEBOLIG



Byggeår
1930

Kommentar
Usikker på byggeår

Standard

Normal standard på bygget ut ifra alder/konstruksjon - jamfør beskrivelse under konstruksjoner.

Vedlikehold

Bygget er jevnlig og godt vedlikeholdt og ble innvendig totalrenovert i 2000.

UTVENDIG

Taktekking

Punktet må sees i sammenheng med Takkonstruksjon/Loft

Beskrivelse

Siden taket (takkonstruksjon, taktekking og skorstein) kun er observert fra takfot i stige, er vurderingen begrenset av dette. Det er ikke sikkerhetsmessig forsvarlig å bevege seg ut på taket. Selv om det ikke er avdekket skader under befaringen, betyr ikke dette at det ikke foreligger skader som en besiktigelse på taket kan avdekke. Vær oppmerksom på denne risikoen. En undersøkelse på taket kan utføres av en fagperson under tilstrekkelige sikkerhetsforhold.

Aluminiumplater med A-profil fra 1980-tallet. Platene er spikret i bølgetoppene. Dette var normalt helt fram til slutten av 80-tallet, da begynte man å skru. Tilstanden utfra befarings på takfotstige ser bra, men det tas forbehold for resten av taket. Mønebeslag ser bra ut.

Årstall: 1980

Vurdering av avvik:

- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak.

Konsekvens/tiltak

- Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg.
- Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
- Når taktekking og undertak begynner å bli gamle, øker risikoen for lekkasjer, noe som kan føre til omfattende og kostbare reparasjoner av underliggende konstruksjoner dersom en ikke foretar tiltak på konstruksjonene før dette oppstår.
- Tidspunkt for utskiftning av undertak nærmer seg.

Nedløp og beslag

Beskrivelse

Det ble montert nye ståltakrenner og beslag i 2019. Det er ikke feietrinn og mangler også snøfangere.

Årstall: 2019 **Kilde:** Eier

Vurdering av avvik:

- Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
- Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.

Konsekvens/tiltak

- Stigetrinn og plattform for feier må monteres.
- Andre tiltak:

Snøfangere er ett HMS-krav og fare for takras og bør monteres.

Veggkonstruksjon

Beskrivelse

Det er en gammel tømmerkonstruksjon som er flyttet og satt opp på denne tomten. Byggeår/alder på konstruksjonen er derfor ukjent. Det var heller ikke mulig å undersøke selve tømmerkonstruksjonen da alt er innkledd.

Kledningen utvendig er godt malt og vedlikeholdt. Det ble oppdaget litt råte i 2-3 bord og det var ikke mulig å se at museband var montert. Veggene er utforet og isolert med ca 5 cm på innsiden, Eier opplyste at han skrudde kanaljern i yttervegger hvor skillevegger har blitt fjernet.

Vurdering av avvik:

- Det er ingen musesperre i nedre kant av konstruksjon.

Det ble avdekket litt råte i 2-3 bord.

Konsekvens/tiltak

- Musesperre må etableres.

Takkonstruksjon/Loft

Punktet må sees i sammenheng med Taktekking

Beskrivelse

Det er valmet takkonstruksjon med taksperr og sutakbord.

Det ble avdekket fuktskjolder rundt ett gammelt takvindu, som var forblendet. I tillegg ble det avdekket at en hovedsperr (gratsperr) var helt svart i nede ved takfot. Men utført fuktmåling viste at den nå var helt tørr. Golvet er isolert i senere tid. Taket har dårlig lufting da det er tett igjen rundt alle kanter, men det er kaldtak-konstruksjon der taket får lufting uansett.


Vurdering av avvik:

- Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
- Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.

Konsekvens/tiltak

- Lokal utbedring bør utføres.
- Lufting/ventilering bør forbedres.

Tilstandsrapport



TG 1 Vinduer

Beskrivelse

Alle vinduer i 1. etasje skiftet i 2000. De har vind og solstyrt markiser. I kjeller ble vinduene skiftet i 2010, karmen av plast.

Årstall: 2000

TG 2 Dører

Beskrivelse

Inngangsdør i teak er fra 1980-tallet. Har normal elde og slitasje (TG2). Skyvedør til terrasse med 3-lags glass fra 1980. Normal elde og slitasje (TG2)
Kjellerdør (ukjent alder). TG2.

Årstall: 1980 Kilde: Eier

Vurdering av avvik:

- Det er påvist andre avvik:

Mer enn halvparten av levetiden oppbrukt. Men dørene har normal slitasje.

Konsekvens/tiltak

- Andre tiltak:

Ingen umiddelbare tiltak er nødvendig.

TG 1 Utvendige trapper

Beskrivelse

Betongtrapp i hagen som mangler rekkverk og trappetrinn. Betongtrapp ved inngang er såpass lav at den trenger ikke rekkverk.

INNSENDIG

TG 1 Overflater

Beskrivelse

Alle overflater ble renoveret i 2000. Det ble bla. lagt skipsgulv-parkett i hele 1.etg. og fliser med varmekabler i hele kjeller. Vegger er pent tapetsert. Det er også utført mye pent flisearbeid med bla. skiferforblending m.m.

En skillevegg i stuen ble erstattet med en jernbjelke (HEB)

Tømmervegger ble forsterket med kanaljern.

Vinteren 2026 var det vannlekkasje i oppvaskmaskinen og hele skipsgulvet ble byttet ut med vinyl-laminat. Det ble samtidig skiftet panel i taket i gangen i kjeller og ny tapet på vegger i gang. Hele skaden ble dekket og utført av forsikringsfirma.

Årstall: 2000 Kilde: Eier

TG IU Etasjeskille/gulv mot grunn

Beskrivelse

Bjelkelag er ikke vurdert når det ikke er medtatt i forskrift til avhendingslova(tryggere bolighandel) og NS 3600

TG 1 Pipe og ildsted

Beskrivelse

Det ble helt ny Leca pipe i år 2000, med feieluke i kjeller. Pent forblendet med skifer, Scan oven. Montert heldekkende pipebeslag i 2015.

Årstall: 2000 Kilde: Eier

TG 1 Rom Under Terreng

Punktet må sees i sammenheng med 'Drenering'

Beskrivelse

Fliser med varmekabler i alle rom i kjeller. Veggene er tapetserte og det er trepanel i tak.

Det er målt 12,5% fuktighet i utforet soverom ,noe som er helt normalt.

TG 1 Innvendige trapper

Beskrivelse

Heltre eiketrapp.

Årstall: 2000

TG 1 Innvendige dører

Beskrivelse

Heltre profilerte furudører fra 2000.

Årstall: 2000

VÅTROM

KJELLER > VASKEROM

Generell

Tilstandsrapport

Beskrivelse

Flier på gulv, våtromstapet på vegg og trepanel i tak. Varmekabler i gulv.

Årstall: 2000

KJELLER > VASKEROM

TG 1 Overflater vegger og himling

Beskrivelse

Ingen avvik.

Årstall: 2000

KJELLER > VASKEROM

TG 1 Overflater Gulv

Beskrivelse

Det er litt fall mot sluk. Det mangler oppbrett mot dørterskel. Imidlertid er dørterskel 30 mm høyere enn sluk,

Årstall: 2000

KJELLER > VASKEROM

TG 2 Sluk, membran og tettesjikt

Beskrivelse

Sluken var ikke tilgjengelig, da den er under en varmtvannstank og en vaskemaskin.

Årstall: 2000

Vurdering av avvik:

- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.

Konsekvens/tiltak

- Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
- Det er viktig å merke seg at levetiden til en membran varierer basert på kvalitet, installasjon og bruk. Eldre membraner kan bli sprø og sprekke opp, noe som fører til at de mister sin vanntettende funksjon. Dette kan resultere i vannlekkasjer gjennom vegger og gulv og fuktskader.

KJELLER > VASKEROM

TG 1 Sanitærutstyr og innredning

Beskrivelse

Vaskemaskin, tørketrommel, varmtvannstank og et vaskekar. Sentralstøvsuger.

Årstall: 2000

KJELLER > VASKEROM

TG 1 Ventilasjon

Beskrivelse

Ingen avvik.

Årstall: 2000

KJELLER > VASKEROM

TG 0 Tilliggende konstruksjoner våtrom

Beskrivelse

Ingen unormale målinger.

Årstall: 2000

KJELLER > BAD

Generell

Beskrivelse

Flier på gulv og vegg og trepanel i tak. Innredete med boblekar, baderomsmøblement, dusjhjørne og toalett.

Årstall: 2000

KJELLER > BAD

TG 1 Overflater vegger og himling

Beskrivelse

Ingen avvik.

Årstall: 2000

KJELLER > BAD

TG 1 Overflater Gulv

Beskrivelse

Det er flatt. Det er lokalt fall i dusjhjørne.

Årstall: 2000

KJELLER > BAD

TG 2 Sluk, membran og tettesjikt

Beskrivelse

Det er en sluk i dusjnise og en under badekaret. Sluk i dusjnise ble undersøkt, der var membran klemt under klemring. Sluk under boblekar var ikke mulig å inspisere,

Årstall: 2000

Vurdering av avvik:

- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.

KJELLER > BAD

TG 1 Sanitærutstyr og innredning

Beskrivelse

Innredning fra 2000.
Boblebadekar er fra 2015.

Årstall: 2000 Kilde: Eier

KJELLER > BAD

Tilstandsrapport

! TG 1 Ventilasjon

Beskrivelse

Ingen avvik.

Årstall: 2000

KJELLER > BAD

! TG 0 Tilliggende konstruksjoner våtrom

Beskrivelse

Ingen unormale målinger.

Årstall: 2000

KJØKKEN

ETASJE > KJØKKEN

! TG 2 Overflater og innredning

Beskrivelse

Kjøkkeninnredning fra KGB med profilerte fronter i eik og heltre benkeplate. Kjøkken fra 2000.
Alle hvitevarer fra Miele. Koketopp med stekeovn under, kombi kjølfrys, oppvaskmaskin.

Noe slitasje på benkeplate. En kokeplate virker ikke.
Det ble en frostskaide i oppvaskmaskinen vinteren 2026. Ingenting ble skadet av kjøkkenskap. Gulvet ble skiftet. Alt arbeid utført av forsikringselskap.

Årstall: 2000 Kilde: Eier

Vurdering av avvik:

- Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad.

Benkeplaten er noe slitt og den bør renoveres.

Konsekvens/tiltak

- Det må påregnes lokal utbedring/utskiftning.

ETASJE > KJØKKEN

! TG 1 Avtrekk

Beskrivelse

Ingen avvik.

Årstall: 2000 Kilde: Eier

TEKNISKE INSTALLASJONER

! TG 1 Vannledninger

Beskrivelse

Rørskap er montert i vaskerom.

Årstall: 2000

! TG 1 Avløpsrør

Beskrivelse

Ingen avvik.

Årstall: 2000

! TG 1 Ventilasjon

Beskrivelse

Ventiler i vegg og vindu. Eier har kjerneboret hull i kjeller for å lage ventiler.

Årstall: 2000

! TG 2 Varmesentral

Beskrivelse

Varmepumpe er fra 2010

Årstall: 2010 Kilde: Eier

Vurdering av avvik:

- Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt.

Konsekvens/tiltak

- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden varmesentralen fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

! TG 1 Varmtvannstank

Beskrivelse

Varmtvannstanken er fra 2015. Ok tilkobling og sluk. Står på vaskerom.

Årstall: 2000

Elektrisk anlegg

Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll.

Tilstanden er vurdert ut fra den forenklete og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet.

Beskrivelse

Alt nytt i 2000. Nobø sentralstyring dag-og-natt-senk
Det er installert jordfeilvarsler, ikke bryter.

1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?

Nei

Spørsmål til eier

2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist gang totalt rehabilitert (årstall)? Med totalt rehabilitert menes fullstendig utskiftet anlegg fra inntakssikring og videre.

Tilstandsrapport

2000

- Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet?
Ja
- Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999?
Ja
Eksisterer det samsvarserklæring?
Ja
- Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet – Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år?
Nei
- Forekommer det ofte at sikringene løses ut?
Nei
- Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg?
Nei

Generelt om anlegget

- Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekke samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereider, jamfør eget punkt under varmtvannstank
Nei
- Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet?
Nei

Inntak og sikringsskap

- Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger?
Nei
- Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer?
Ja
- Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll?
Nei

Generell kommentar

Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har ikke den nødvendige kompetansen.

TOMTEFORHOLD

Byggegrunn

Beskrivelse

Fundamentert på antatt god byggegrunn. Grunnundersøkelser er ikke foretatt.

TG 2 Fuksikring og drenering

Punktet må sees i sammenheng 'Rom under terreng'

Beskrivelse

Det er ikke gravd ned drenering. Det er ikke drengsplast eller drenering rundt boligen.

Det var på byggetidspunktet ikke vanlig og grunnmuren ble den gang innsatt med tjære og steinsatt. Over tid vil steinsetningen tiltettes og dreneringsfunksjonen reduseres. Ved mangel av grunnmursplast og drengsledninger rundt grunnmuren, kan dette føre til at vann renner nedover grunnmuren og legger seg på innsiden av grunnmuren og forårsaker fukt i nedre del av yttervegger i kjeller. Dette blir ofte omtalt som saltutslag. Vegger som er utført med panel må sjekkes ved hulltaking og måling av fukt. Hvis kjeller skal brukes til boligformål, anbefales det at grunnmuren avdekkes utvendig, fuktbeskyttes og dreneres.

Vurdering av avvik:

- Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuksikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje.

Konsekvens/tiltak

- Lokal utbedring må utføres.
- Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende.

TG 1 Grunnmur og fundamenter

Beskrivelse

Betonggrunnmur som er pusset og malt.

TG 2 Terrengforhold

Beskrivelse

Noe skrått terreng. Boligen står på en haug og det er svært bratt ned mot vei. Skrenten er sikret med netting-gjerde med støpte jernstolper i fjell. Høyden er 90-120 cm. Det ble avdekket noe overflaterust på gjerde og stolper. Dette bør sjekkes nærmere.

Vurdering av avvik:

- Det er påvist dårlig fall eller flatt terreng inn mot grunnmur og dermed muligheter for større vannansamlinger.

Det ble avdekket noe rust på stolper og nettinggjerde.

Konsekvens/tiltak

- Ytterligere undersøkelser anbefales.

Det har begynt å ruste på både stolper og gjerde. Utbedring må skje snarest mulig

TG 1 Utvendige vann- og avløpsledninger

Beskrivelse

Tilstandsrapport

Nye avløpsledninger i 2000., samt nye vannledninger i 2021.

TG 2 Septiktank

Beskrivelse

Gammel tank.

Vurdering av avvik:

- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank.

Konsekvens/tiltak

- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

FORHOLD SOM ÅPENBART KAN MEDFØRE FARE FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Dette punktet inneholder tydelige og lett synlige forhold ved boligen som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet, og som bygningssakkyndige har oppdaget. Terskelen for hva som anses som åpenbart er høy, og det utføres ikke undersøkelser med sikte på å avdekke slike forhold. Punktet omfatter ikke skjulte eller ikke-synlige forhold, tekniske vurderinger eller forhold som krever spesialundersøkelser. Forhold vurderes etter byggteknisk forskrift på befaringsstidpunktet. Røykvarslere og håndholdt brannslukningsutstyr vurderes etter gjeldende forskrift om brannforebygging.

Helse, miljø og sikkerhet

Beskrivelse

Det bør gjennomføres radonmålinger.

Vurdering av avvik:

- Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Konsekvens/tiltak

- Det bør gjennomføres radonmålinger.

Arealer, byggetegninger og brannceller

Standard gjeldende fra 01.01.2024

Arealmålinger og arealoppsett er basert på Norsk standard 3940:2023 Areal- og volum-beregninger av bygninger. Arealet gjelder for tidspunktet da boligen ble målt


Hva er måleverdig areal?

Arealet i rommet må ha minst 1,90 m fri høyde over gulvet og minst bredde på 0,60 m. Et loft med skråtak vil for eksempel bare få registrert målbart areal der høyden er minst 1,90 m og bredden minst 0,60 m. Rommet må ha en dør eller luke, og gangbart gulv.

Hva er bruksareal?

$$\text{BRA} = \text{BRA-i} + \text{BRA-e} + \text{BRA-b}$$

Bruksarealet for bygningen er bruttoarealet minus arealet som opptas av yttervegger.



Carport og/eller garasje plass i felles garasjeanlegg er ikke måleverdig areal

Internt bruksareal (BRA-i)	Arealet innenfor boenheten(e)
Eksternt bruksareal (BRA-e)	Arealet av alle rom utenfor boenheten(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel bod
Innglasset balkong mv (BRA-b)	Arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten(e)
Terrasse- og balkongareal (TBA)	Arealet av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheten(e)
Gulvareal (GUA)	Er sum av BRA (bruksareal) og ALH (areal med lav takhøyde). Areal med lav takhøyde (ALH) er ikke måleverdig areal, som skyldes skråtak og lav himlingshøyde. GUA kan opplyses i markedsføring der det er aktuelt for den konkrete boligen og kun sammen med BRA-i, for eksempel der gulvflaten har en verdi og har funksjon ved møblering og bruk av rommene. Ikke innredet areal som kaldloft, måles og oppgis normalt ikke.

Arealet kan ikke alltid fastsettes nøyaktig

Areal kan være komplisert eller umulig å måle opp nøyaktig fordi det er vanskelig å fastslå tykkelsen på innervegger, skjelheter i og utforming av bygningskonstruksjoner som karnapp, buer og vinkler som ikke er rette, åpne rom over flere etasjer og så videre.

Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en matematisk beregning basert på antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for å beregne eiendommens verdi.

Den bygningsakkyndige kan avdekke eventuelle bruksendringer og avvik i branncelleinndeling

Den bygningsakkyndige ser på byggetegninger hvis de er tilgjengelige og dette er en del av oppdraget, og vurderer bruken av boligen opp mot tegningene. Hvis den bygningsakkyndige avdekker at en bolig ikke ser ut til å være delt opp i brannceller etter kravene i byggeteknisk forskrift på befaringstidspunktet, skal det opplyses om dette.

Reglene om bruksendring og brannceller kan være kompliserte. Søk videre faglige råd om rapporten ikke gir deg svar. Den bygningsakkyndige kan ikke vurdere og svare på alle spørsmål, og kan heller ikke vite om kommunen kan gi unntak for kravene som gjelder. [Vil du vite mer?](#)

Om brannceller

En branncelle er hele eller avgrensede deler av en bygning hvor en brann fritt kan utvikle seg uten at den kan spre seg til andre bygninger eller andre deler av bygningen i løpet av en fastsatt tid.

Om bruksendring

Bruksendring er å endre bruken av et rom fra en tillatt bruk til en annen. Dette kan kreve søknad og tillatelse, for eksempel hvis du endrer et rom fra bod til soverom eller arbeidsrom, eller hvis du endrer en bolig til to separate boliger.

Rom for varig opphold har krav til takhøyde, romstørrelse, rømningsvei og lysforhold som må være oppfylt. Du kan søke kommunen om unntak for kravene, men kan ikke regne med å få unntak for krav som går på helse og sikkerhet, for eksempel krav til rømningsvei.

Bruksendring som krever godkjenning, og som ikke er søkt bruksendret, er ulovlig. Kommunen kan etter plan- og bygningsloven kapittel 32 forfølge overtredelser. Kommunen kan pålegge deg å avslutte den ulovlige bruken, eventuelt å rette eller tilbakeføre rommet til godkjent bruk.

Arealer

Enebolig

Etasje	Bruksareal BRA m ²			SUM	Terrasse- og balkongareal (TBA)
	Internt bruksareal (BRA-i)	Eksternt bruksareal (BRA-e)	Innglasset balkong (BRA-b)		
Etasje	55			55	
Kjeller	47			47	
SUM	102				
SUM BRA	102				

Romfordeling

Etasje	Internt bruksareal (BRA-i)	Eksternt bruksareal (BRA-e)	Innglasset balkong (BRA-b)
Etasje	Vindfang, gang, stue, kjøkken		
Kjeller	Gang, vaskerom, bad, soverom, soverom 2		

Lovlighet

Byggetegninger

Det foreligger ikke tegninger

Nyere håndverkstjenester

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år?

Ja Nei

Befarings - og eiendomsopplysninger

Befaring

Dato	Til stede	Rolle
11.5.2026	Ivar Johannes Handeland	Takstingeniør
	Asbjørn Viland	Kunde

Matrikkeldata

Kommune	gnr.	bnr.	fnr.	snr.	Areal	Kilde	Eieforhold
1135 SAUDA	22	63		0	677 m ²	BEREGNET AREAL (Ambita)	Eiet

Adresse

Saunes 42

Hjemmelshaver

Viland Asbjørn

Eiendomsopplysninger

Beliggenhet

Eiendommen ligger på toppen av Saunes

Adkomstvei

Kommunal veg

Tilknytning vann

Offentlig vann.

Tilknytning avløp

Felles septiktank med hyttefolk

Regulering

Område er regulert til bolig.

Om tomten

Tomten har en panoramautsikt.

Tinglyste/andre forhold

31.05.2000 Bestemmelse om vann/kloakkledning
Bestemmelse om veg
Med flere bestemmelser
SAK 99-00460 A
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
GRUNNDATA
1944/323-1/45 REGISTRERING AV GRUNN
18.03.1944 DENNE MATRIKKELENHET OPPRETTET FRA: KNR:1135 GNR:22
BNR:12

Siste hjemmelsovergang

Kjøpesum	År
0	2002

Kilder og vedlegg

Dokumenter

Beskrivelse	Dato	Kommentar	Status	Sider	Vedlagt
Egenerklæring			Ikke gjennomgått		Nei
Ordrebekreftelse			Fremvist		Nei

Revisjoner

Versjon	Ny versjon	Kommentar
1	12.05.2026	
2	15.05.2026	

For gyldighet på rapporten se forside

Tilstandsrapportens avgrensninger

STRUKTUR•REFERANSENIVÅ•TILSTANDSGRADER

- Rapporten er basert på innholdskrav i Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Formålet er å gi en tilstandsanalyse til bruk for den som bestiller og/eller i et salg til forbruker, og ikke for andre tredjeparter. Rapportens struktur, metode og begrepsbruk følger i hovedsak Norsk Standard NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig), samt Takstbransjens retningslinjer for arealmåling når det gjelder fordeling mellom P-areal og S-areal.
- Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for vurderingen, er ikke bygningssakkyndiges ansvar. Rapporten beskriver avvik, altså en tilstand som er dårligere enn referansenivået. Rapporten framhever normalt ikke positive sider ved boligen ut over det som fremgår av tilstandsgradene.
- Tilstanden angis i rapporten og gir uttrykk for en gitt forventet tilstand blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk slik:

i) **Tilstandsgrad 0, TG0:** Ingen avvik eller skader. I tillegg må bygningsdelen være tilnærmet ny, mindre enn 5 år, og det foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

ii) **Tilstandsgrad 1, TG1:** Mindre avvik. Normal slitasje. Strakstiltak ikke nødvendig. TG1 kan gis når bygningsdelen er tilnærmet ny og det ikke foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

iii) **Tilstandsgrad 2, TG2:** Vesentlige avvik, og mindre avvik som etter NS 3600 gir TG 2, men som ikke nødvendigvis krever umiddelbare tiltak. Konstruksjonen har normalt enten feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Vedlikehold eller tiltak trengs i nær fremtid, det er grunn til å varsle fare for skader på grunn av alder eller overvåke spesielt på grunn av fare for større skade eller følgeskade. For skjulte konstruksjoner vil alder i seg selv være et symptom som kan gi TG2. For synlige konstruksjoner kan alder sammen med andre symptomer og momenter gi TG2. Avvik under TG2 kan gis sjablongmessig anslag.

iv) **Tilstandsgrad 3, TG3:** Store eller alvorlige avvik. Kraftige symptomer på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd. Avvik under TG3 skal gis sjablongmessig anslag.

v) **Tilstandsgrad TGiu:** Ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for undersøkelse.

- Ved TG0 og TG1 gis det normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad, fordi bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. For anbefalte tiltak ved TG2 og TG3 må bruker av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme. Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler er et sjablongmessig anslag basert på registrert avvik og angitte tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og basert på erfaringstall i fem intervaller, og kan ikke forveksles med en konkret vurdering og tilbud fra en entreprenør eller håndverker. Det må eventuelt innhentes tilbud for en nærmere undersøkelse, og konkret og nøyaktig vurdering av utbedringskostnad. Kostnader til ikke oppdagede avvik/utbedringer/feil kan forekomme. Utbedringskostnad avhenger av personlige preferanser og markedspris på materialer og tjenesteyter.

PRESISERINGER

- Avvik vurderes ut fra tekniske forskrifter på godkjenningstidspunktet for bygget. Noen bygningsdeler vurderes etter gjeldende teknisk forskrift på befaringstidspunktet. Dette gjelder blant annet:

i) Bad, vaskerom (våtrom)

ii) Forhold rundt brann, rømming, sikkerhet, for eksempel rekkverkshøyder/åpninger, ulovlige bruksendringer, brannceller mv.

- For skjulte konstruksjoner slik som vann og avløp uten dokumentasjon, er kvalitet og alder vurdert.

• Fastmonterte installasjoner, for eksempel innfelt belysning (downlights), demonteres ikke for å sjekke dampsperran bak. Dette av hensyn til bygningssakkyndiges kompetanse og risikoen for skade.

• Kontroll av fukt i konstruksjonen ved hulltaking i bad og vaskerom (våtrom), rom under terreng (kjelleretasje, underetasje og sokkeletasje) eller andre bygningsdeler skjer etter eiers aksept. Hulltaking av våtrom og rom under terreng kan unntaksvis unnlates, se Forskrift til Avhendingsloven.

• Kontroll av romfunksjoner for P-ROM utføres kun når det ikke foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, eller når tegninger ikke stemmer med dagens bruk.

• Bygningssakkyndig gir en forenklet vurdering av branntekniske forhold og elektriske installasjoner i boligen dersom det er mer enn fem år siden sist boligen hadde el-tilsyn. Bygningssakkyndig kan anbefale å konsultere offentlige myndigheter eller kvalifisert elektrofaglig fagperson ved behov for grundigere undersøkelser.

TILLEGGSUERSØKELSER

Etter avtale kan tilstandsanalysen utvides til også å omfatte tilleggsundersøkelser utover minimumskravet i forskriften.

BEFARINGEN

Rapporten gir en vurdering av byggverk og bygningsdeler som bygningssakkyndig har observert, og som fremkommer av Forskrift til avhendingsloven. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler. NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig) har undersøkelsesnivå fra 1 til 3, der undersøkelsesnivå 1 er det laveste og baseres på visuell observasjon. Rapporten baseres på undersøkelsesnivå 1 med få unntak (våtrom og rom under terreng). I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger:

• Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f.eks. riving).

• Flater som er skjult av snø eller på annen måte ikke er tilgjengelig eller skjult, blir ikke kontrollert. Det foretas ikke funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. anlegg, osv.

• Det gis ingen vurdering av boligens tilbehør, hvite- og brunevarer og annet inventar. Dette gjelder også integrert tilbehør.

• Inspisering av yttertak er basert på det som er synlig, normalt på insiden fra loftet og utvendig fra stige/bakkenivå. Befaring av tak må være sikkerhetsmessig forsvarlig for å kunne gjennomføres.

Tilstandsrapportens avgrensninger

- Stikkprøvetakninger er utvalgt tilfeldig og kan innebære kontroll under overflaten med spiss redskap eller lignende.

UTTRYKK OG DEFINISJONER

- Tilstand: Byggverkets eller bygningsdelens tekniske, funksjonelle eller estetiske status på et gitt tidspunkt.
- Symptom: Observerbart forhold som gir indikasjon på hvilken tilstand et byggverk eller en bygningsdel befinner seg i. Benyttes ved beskrivelse av avvik.
- Skadegjørere: Zoologiske eller biologiske skadegjørere, i hovedsak råte, sopp og skadedyr.
- Fuktsøk: Overflatesøk med egnet søkeutstyr (fuktindikator) eller visuelle observasjoner.
- Fuktmåling: Måling av fuktinnhold i materiale eller i bakenforliggende konstruksjon ved bruk av egnet måleutstyr (blant annet hammerelektrode og pigger).
- Utvidet fuktsøk (hulltaking): Boring av hull for inspeksjon og fuktmåling i risikoutsatte konstruksjoner, primært i tilstøtende vegger til bad, utforede kjellervegger og eventuelt i oppforede kjellergulv.
- Normal slitasjegrad: Forventet nedsliting av materiale i overflaten som er basert på enkle visuelle observasjoner. Kan vurderes sammen med bygningsdelens alder.
- Forventet gjenværende brukstid: Anslått tid et byggverk eller en del av et byggverk fortsatt vil være tjenlig for sitt formål (NS3600, Termer og definisjoner punkt 3.9)

AREALBEREGNING FOR BOENHETER

- Areal fastsettes etter Forskrift til avhendingsloven og Norsk Standard 3940 Areal- og volum-beregninger av bygninger fra 2023.
- Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted.
- Bruksareal (BRA) er det måleverdige arealet som er innenfor omsluttete vegger målt i gulvhøyde (bruttoareal minus arealet som opptas av yttervegger). I tillegg til gulvhøyde gjelder regler om fri bredde for at arealet skal være måleverdig, med betydning for BRA av for eksempel loft med skråtak. BRA består av internt bruksareal (BRA-i), eksternt bruksareal (BRA-e) og innglasset balkong mv (BRA-b). Terrasse- og balkongareal (TBA) opplyses der tilstandsrapporten skal benyttes i boligomsetningen og der det er aktuelt. I tillegg kan gulvareal (GUA) og areal med lav takhøyde (ALH) opplyses sammen med BRA der det er aktuelt og en del av oppdraget. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv for å kunne regnes som BRA/måleverdig areal.
- Arealet måles og oppgis dersom arealet oppfyller krav til måleverdighet.

- Arealet måles og oppgis dersom arealet oppfyller krav til måleverdighet, slik som at arealet må ha minst en bredde på 0,6m og minst en høyde på 1,9 m osv. Et rom kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjenning hos kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette får betydning for om arealet måles og oppgis i tilstandsrapporten. Når arealet måles tas det ikke hensyn til om arealet er lovlig oppført eller om bruken er lovlig, bruksendringer, lysforhold eller andre sikkerhetsmangler.

- Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en ren matematisk beregning i forhold til antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for beregning av eiendommens verdi.

- Rom som ligger utenfor boenheten, men som eier har påvist og/eller opplyst at tilhører boenheten, er oppmålt og inkludert i BRA-e. Det er ikke fremvist dokumentasjon på at rommet tilhører boenheten, med mindre dette er angitt særskilt. Rom utenfor boenheten kan omdisponeres av borettslaget/sameiet og dette kan påvirke boligens BRA. Vær oppmerksom på at NS 3940:2023 og eierseksjonsloven har ulik definisjon av fellesareal. Ved arealmåling gjelder NS 3940:2023 som definerer fellesareal slik: "Delen av bygning som brukes av to eller flere bruksenheter eller til bygningens forvaltning, drift eller vedlikehold."

- Se øvrig informasjon om areal i rapporten, Norsk Standard 3940 (2012 og 2023) og veiledningen til disse.

PERSONVERN

iVerdi AS, bygningssakkyndig og takstforetaket behandler personopplysninger som bygningssakkyndig trenger for å kunne utarbeide rapporten. Personvernerklæring med informasjon om bruk av personopplysninger og dine rettigheter finner du her [Personvernerklæring - iVerdi](https://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-takst/personvernerklaering/reservasjon/)

DELING AV PERSONOPPLYSNINGER FOR TRYGGERE BOLIGHANDEL OG MULIG RESERVASJON

Norsk takst og deres samarbeidspartnere benytter personopplysninger fra rapporten for analyse- og statistikkformål, samt utvikling og drift av produkter og tjenester for takstbransjen og andre aktører i boligomsetningen. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg på <https://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-takst/personvernerklaering/reservasjon/>

Vendu lager en boliganalyse basert på opplysninger fra rapporten. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg her: <https://samtykke.vendu.no/TZ4342>

KLAGEORDNING FOR FORBRUKERE

Er du som forbruker misfornøyd med bygningssakkyndiges arbeid eller

Tilstandsrapportens avgrensninger

opptreden ved taksering av bolig eller fritidshus, se
www.takstklagenemd.no for mer informasjon



Selgers egenerklæring

Egenerklæringen er boligselgers egen beskrivelse av tilstanden til boligen. Her kan du finne viktige opplysninger som du som kjøper bør vite om før du bestemmer deg for et eventuelt kjøp. Har du spørsmål til egenerklæringen kan du snakke med megleren som står for salget.

Selgere

Asbjørn Viland

Boligen

- ◆ Boligen ble kjøpt 1998
- ◆ Selger har ikke bodd i boligen de 12 siste månedene
- ◆ Boligselger har kjøpt boligselgerforsikring

Saunes 42

4200 Sauda

1135-22/30/0/0



Våtrom, tak og fasade

1. Vet du om det er, eller har vært, feil eller skader på bad/våtrom?

• **Nei, ikke som jeg kjenner til**

2. Vet du om det er gjort arbeid på bad eller våtrom, enten av deg eller tidligere eiere?

• **Ja**

Faglært arbeid:

1.

Hvilket år ble jobben fullført?: 1999

Firmanavn: Ryfylke Elektro, Sauda Rørhandel, Endre Storli og VB Sauda Varme & Bad AS

Beskrivelse av arbeidet: Ryfylke Elektro har lagt opp alt elektrisk på badet også varmekabler i gulv på bad og i vaskerommet Sentralstøvsugeren er montert på vaskerommet av dei samme. Det er også montert avsugs vifte på begge plasser, på badet kan den startes og slår seg av etter den tiden du stiller inn. Der er også avtrekks vifte på vaskerom. Endre Storli har fliselagt gulv og vegger på bad og fliser på gulv i vaskerom. Sauda Rørhandel har montert rør i rør og da med samle skap/avrenning skap på vaskerom. Dei har også montert alt nytt av rør og sluker på både badet og vaske rommet. I tillegg blei der oppdaget at rørene fra huset og ned til septiken var dårlige så dei blei også skiftet. I senere tid har jeg fått installert boblebad som er kjøpt av Sauda Rørhandel og montert av dei. Her har Ryfylke Elektro gjort alt elektrisk. Etter en stund fant jeg ut at den gamle varmtvanns tanken blei for liten så jeg bestilte ny av VB Sauda Varme & Bad AS og da montert av dei. Her ordet også Ryfylke Elektro det elektriske.

Vet du om tettesjikt, membran eller sluk ble fornyet eller oppgradert?

• **Ja**

Spesifiser hva som er gjort med henholdsvis membran, tettesjikt og sluk

Alt blei fjernet og nytt blei installert over alt.

3. Vet du om det finnes dokumentasjon på hvordan bad/våtrom er bygget opp?

• **Nei, ikke som jeg kjenner til**

4. Vet du om det er, eller har vært, vannlekkasje eller andre typer feil eller skader på tak, yttervegg, vinduer, dører, garasje, tilleggsbygninger eller lignende?

• **Nei, ikke som jeg kjenner til**

5. Vet du om det er utført arbeid på tak, yttervegg, vindu, dører eller annen fasade, enten av deg eller tidligere eiere?

• **Ja**

Faglært arbeid:



1.

Hvilket år ble jobben fullført?: 1999

Firmanavn: Maldal TrelastSauda , Ryfylke Elektro, Sauda Rørhandel, Endre Storli, Svein Amdal Trappeverkstad og Sauda Blikk og Takservice A/S

Beskrivelse av arbeidet: Alt tømmer arbeid er utført av Maldal Trelast også da vinduer, vegger og gulv. Der er profilerte eike lister langs gulv både oppe og nede. Alt elektrisk er utført av Ryfylke Elektro, alt er nytt fra sikringsskap inne og alt da rundt i huset. Her er styring av dei forskjellige sonene fra en sentral på kjøkkenet. I senere tid blei en varmpumpe monter av en Hustoft, huske ikke om han jobbet for Ryfylke Elektro. Det gamle ildstedet blei fjernet og Endre Storli har muret ny pipe og forblendet den rundt ovnen og med nisje og hyller for lagring av ved på den ene siden. Ute i gangen er pipen også forblendet med skifer både opp og ned. I tillegg er der muret en mur fra kjeller og helt opp til topps på 1.etg., som har fått 3 stk.nisjer med lysarmaturer inne i og så er da resten forblendet med skifer. Det er montert en Scan oven med kleberstein. Trappa mellom kjeller og 1. etg. er av heltre eik, både vanger, trinn og rekkverk. Denne er laget og montert av en mann fra Nedre Vats, tror kanskje det kan ha vært Svein Amdal Trappeverkstad Kjøkkenet er levert og montert av KGB på Karmøy. Fliser i yttergang er lagt av Endre Storli Der er montert terrasse markise på siden som vender rett mot sjøen og markiser over dei 2 andre vinduer som vender mot fyret. Disse er levert av Royal Markiser i Haugesund og er sol og vindstyrte. Terrasse markisen blei skiftet for ca. 7-8år siden og dei 2 andre litt seinere. Alt elektrisk er også her utført av Ryfylke Elektro Alle spottene i stue, gang og kjøkken kan dimmes. Det er rikelig med kontakter rundt omkring. Tror der skal være 1 dobbel kontakt på hver side av vinduene pluss rikelig i hjørnene. For en del år siden er takrenner og nedløp skiftet av Sauda Blikk og Takservice A/S, Gulvet som var i stue er i ferd med å bli skiftet ut til kork vinyl Cortex XL-END 2100 x 228 x 15 mm, da der var en vannlekkasje i januar, 2026

2.

Hvilket år ble jobben fullført?: 1999

Firmanavn: Asbjørn Viland

Beskrivelse av arbeidet: Jeg har fjernet en del av inndelingen i den gamle oppsettet når jeg kjøpte. Har på innsiden av veggen mot Sauda og den ut fjorden montert kanaljern tror det mist var 160mm og montert dette fra gulv til tak og skrud disse på plass med mange franske treskruer. Fra pipen og bort til veggen mot Sauda har jeg kuttet treverket slik at det følger formen på en H-bjelke. Så har jeg kuttet H-bjelken, tror det var H-240 i biter og tred disse på plass og sveiset dei sammen mellom sperrene. Når hele bjelken var ferdig sveiset sammen sørget jeg for å bygge under bjelke laget før jeg festet vinkel jern mot H-bjelken som jeg enten sveiset der eller skrudde og så festet jeg tre bjelkene med franske tre skruer etter at dei var bygget under.

6. Vet du om det er, eller har vært, feil eller skader på vinduene, som for eksempel kondens, fuktskader eller vanninntrengning? Eller er noen av vinduene i boligen punktert?

♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**

7. Vet du om det er utført arbeid på garasje eller øvrige tilleggsbygninger, av enten deg eller tidligere eiere?

♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**

8. Vet du om det er, eller har vært, skjevheter eller setningsskader i boligen, støttemur, terrasse eller lignende?

♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**

Drenering, fukt og lekkasje

9. Vet du om det er, eller har vært, feil eller skader med dreneringen?

♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**

10. Vet du om det er, eller har vært, fukt, råte eller vanninntrengning i underetasje, kjeller eller krypkjeller?

♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**

11. Vet du om det er gjort arbeid med drenering, enten av deg eller tidligere eiere?



♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**

12. Vet du om det er, eller har vært, fukt, sopp eller råteskader i boligen/sameiet/borettslaget?

♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**

13. Vet du om det er, eller har vært, skadedyr eller sjenerende insekter på eiendommen eller i boligen?

♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**

Tekniske installasjoner

14. Vet du om det er, eller har vært, feil på vann- eller avløpsanlegg?

♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**

15. Vet du om det er gjort arbeid på vann og avløp, enten av deg eller tidligere eiere?

♦ **Ja**

Faglært arbeid:

1.

Hvilket år ble jobben fullført?: 1999

Firmanavn: Sauda Rørhandel

Beskrivelse av arbeidet: Byttet hele ledningen fra huset og ned til septiktank. I senere å ca.2020, blei der skiftet vannledning inn til huset og ny stoppekran over på andre siden og rett inn på tomten til Asbjørn Lunde.

16. Vet du om eiendommen har privat vannforsyning, vannbrønn, septiktank, pumpekum, avløpskvern eller lignende?

♦ **Ja**

Har du opplevd at dette har vært ustabil?

♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**

17. Vet du om det er, eller har vært, feil eller skader knyttet til sentralfyr, radiator, ventilasjon, varmpumpe, kjøkkenvifte, baderomsvifte eller andre installasjoner?

♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**

18. Vet du om det er gjort arbeid på sentralfyr, radiator, ventilasjon, varmpumpe eller andre installasjoner, enten av deg eller tidligere eiere?

♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**

19. Vet du om det er, eller har vært, feil eller skader knyttet til ildsted eller pipe?

♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**

20. Vet du om det er gjort arbeid på ildsted eller pipe, enten av deg eller tidligere eiere?

♦ **Ja**

Faglært arbeid:



1.

Hvilket år ble jobben fullført?: 1999

Firmanavn: Endre Storli, Sauda Blikk og takservice A/S

Beskrivelse av arbeidet: Ved overtakelse blei det gamle ildstedet og pipen fjernet. Ny pipe blei murt opp av Endre Storli, med brannmurer kledd med skifer og forblendet med skifer. Lager nisjer for ved på ene siden av pipen. Ny Scan ovn med kleberstein montert. Fungerer helt fantastisk. Ved en seinere anledning muligens rundt 2013, blei der montert nytt blikk beslag og pipehatt av Einar Janson

21. Vet du om det finnes oljetank på eiendommen?

♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**

22. Vet du om det er, eller har vært, feil eller skader på det elektriske anlegget?

♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**

23. Vet du om det er gjort arbeid på det elektriske anlegget, enten av deg eller tidligere eiere?

♦ **Ja**

Faglært arbeid:

1.

Hvilket år ble jobben fullført?: 1999

Firmanavn: Ryfylke Elektro

Beskrivelse av arbeidet: Alt av elektrisk fra det gamle huset er revet og fjernet. Det er montert nytt sikring skap med automat sikringer. Alt av lys og stikkontakter er nytt. Det er stikkontakter ved inngangspartiet og på siden mot Sauda. Det er montert støpejernslampe fra Laud produkter ved innkjørselen som er styrt av fotocelle. Det er også en lampe fra Laud produkter under halvtaket. Det er brannalarm montert med sensorer plassert rundt i huset som går på nettstrøm. Er der strømbrydd overtar et batteri som blir ladet når strømmen kommer tilbake.

Eiendommen og omgivelsene

24. Vet du om bruken av eiendommen eller området rundt kan endres av foreslåtte eller vedtatte reguleringsplaner, nabovarsel, offentlige vedtak eller lignende?

♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**

25. Vet du om det finnes kommunale pålegg, heftelser eller krav knyttet til eiendommen eller boligen?

♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**

26. Vet du om boligen eller eiendommen har blitt endret eller bygget ut etter opprinnelig byggeår, enten av deg eller tidligere eiere?

♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**

27. Vet du om kjelleren eller loftet er innredet etter opprinnelig byggeår, enten av deg eller tidligere eiere?

♦ **Ja**

Kjelleren er nå plass for bad og vaskerom, i tillegg gang med flott trapp for oppgang til 1 etg. med en fantastisk mur fra kjeller guly til topp 1.etg. som har fått montert inn 3 nisjer med lys og ellers er hele dette område forblendet med skifer.

der er i tillegg 2 stk. soverom, et master med 2 stk. skyvedørs garderober fra Elfa en med speil og en med kirsebær dører. Begge soverommene har fått lagt varmekabler med fliser. Alt elektrisk av Ryfylke elektro og murer arbeid og flise legging av Ender Storli. Ute i gangen er der også varmekabler og fliser. Det er utgangsdør rett ut fra dette nivået til en liten fliselagt inngangsparti.



Er tiltaket godkjent av kommunen?

♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**

28. Vet du om det mangler midlertidige brukstillatelser eller ferdigattester fra kommunen?

♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**

29. Vet du om det har vært flom, ras, skred eller lignende på eiendommen, eller om den ligger i et fareområde?

♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**

30. Har eiendommen utleiedel, for eksempel en leilighet, hybel eller lignende?

♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**

31. Består boligen av flere, selvstendige boenheter?

♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**

32. Vet du om det er gjort radonmåling på eiendommen, enten av deg eller tidligere eiere?

♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**

33. Vet du om det finnes skaderapporter, tilstandsvurderinger, boligsalgsrapporter eller om det er utført målinger for boligen?

♦ **Ja**

Det er fortatt en tilstandsrapport av Ivar Johannes Handeland i fjor vår. Nå 18 januar 2026, får jeg vite at der har vært en vannlekkasje under kjøkkenvasken. Frende forsikring blir varslet og jeg møter takstmann Odd Inge Sæther på Saunes 42, tirsdag 20 januar. Han lager en rapport om hva som har skjedd og konsekvensene av det. Han gir meg senere uti januar beskjed om at han har et firma som heter KAPH og om det er greit at dei tar jobben. Noe som jeg sier ja til. Vedkommende holder ennå på og jeg har varslet Frende etter en inspeksjons tur på Påskeaften. Så vi få håpe at han snart er klar og at vi kan få ny nedvask av huset for salg. Og en ny takst av Ivar Johannes Handeland

34. Vet du om noe i nabolaget som kan være plagsomt eller ubehagelig for kjøperen?

♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**

35. Vet du om du selv eller sameiet/borettslaget/laget/selskapet er innblandet i uenigheter eller konflikter rundt eiendommen?

♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**

36. Vet du om det finnes planer, vedtak eller forslag som kan føre til økte utgifter, som festeavgift, fellesutgifter, fellesgjeld eller kommunale avgifter?

♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**

Generelt

37. Har boligen garasje eller øvrige tilleggsbygninger?

♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**

38. Vet du om det er gjort arbeid på eiendommen som ikke er nevnt i de andre spørsmålene?

♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**

39. Vet du om det er, eller har vært, feil på tilbehør som følger med eiendommen?



♦ **Ja**

Den ene platen på plate toppen virker ikke

Er det gjort tiltak, eller er feilen/skaden utbedret?

♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**

40. Er det bestilt Norgespris på strøm?

♦ **Nei**

41. Har du andre opplysninger om boligen eller eiendommen, utover det du har svart?

♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**



Bolig selges med boligselgerforsikring

Selger har kjøpt Fremtind boligselgerforsikring.

Boligselgerforsikringen dekker mangler som selger er ansvarlig for etter avhendingsloven, med de unntakene som følger av forsikringsvilkårene.

Hvis du oppdager noe du mener kan være en mangel, må du reklamere til Fremtind innen to måneder etter at du oppdaget, eller burde oppdaget, forholdet. Dette gjør du på fremtind.no.

Husk at du som kjøper ikke må begynne å utbedre forholdet før du har fått svar på reklamasjonen. Da kan du som kjøper miste retten til å reklamere over forholdet. Du har likevel en plikt til å begrense en eventuell skade - for eksempel ved å tørke opp vannsøl etter en vannlekkasje og sørge for at lekkasjen stopper.



Doknr: 2955 Tinglyst: 31.05.2000 Emb. 045
STATENS KARTVERK FAST EIENDOM

R E T T S B O K

for

RYFYLKE HERREDSRETT

HOVEDFORHANDLING I CIVIL SAK

Torsdag 25. mai 2000, kl 0900, ble rett holdt i Ryfylke herredsrett, kommunestyresalen, Sauda rådhus.

Dommer: Sorenskriver Christian Fr Wyller

Protokollfører: Dommeren

Sak nr 99-00460 A

Saksøker: 1. Helge Pettersen
2. Asbjørn Viland

Prosessfullmektig: Adv Halvor Urrang Simonsen

Saksøkt: 1. Kirsten Lund
2. Asbjørn Lund
3. Bergit Lund

Prosessfullmektig: Adv Sveinung Eliassen

Til stede: Helge Pettersen
Asbjørn Viland
Advokat Urrang Simonsen

Kirsten Lund
Asbjørn Lund
Bergit Lund
Advokat Eliassen

Dommeren redegjorde for reglene i dstl §§ 106-108. Det fremkom ingen innvendinger mot dommerens habilitet.

3

Bror til saksøker nr 1, ble gjort kjent med at han ikke var pliktig å forklare seg, og gav forklaring.

Fremstod 2. vitne: Anne Lise Pettersen
født 9. desember 1940
4200 SAUDA
pleieassistent

Ektefelle til saksøker nr 1, ble gjort kjent med at han ikke var pliktig å forklare seg, og gav forklaring.

Fremstod 3. vitne: Per Gunnar Pettersen
født 24. mai 1963
4200 SAUDA
fagoperatør

Sønn til saksøker nr 1, ble gjort kjent med at han ikke var pliktig å forklare seg, og gav forklaring.

Fremstod 4. vitne: Eilert Lund
født 14. august 1920
4000 STAVANGER
pensjonist

Ektefelle til saksøker nr 3 og far til saksøkt nr 1, ble gjort kjent med at han ikke var pliktig til å forklare seg, og gav forklaring.

Fremstod 5. vitne: Bengt Sædberg
født 24. august 1953
4000 STAVANGER
daglig leder

Ektefelle til saksøker nr 1, ble gjort kjent med at han ikke var pliktig til å forklare seg, og gav forklaring.

Retten drog deretter på befaring der partene, prosessfullmektigene og vitnene fikk anledning til å gjøre de påvisninger de ønsket.

Retten hevet etter befaringen kl 1415.

Fredag 26. mai 2000, kl 1000, ble rett satt på ny i rettens lokale i Tinghuset i Stavanger.

Til stede var de samme som dagen før.

Prosessfullmektigene gjorde oppmerksom på at det var innledet forliksforhandlinger mellom partene og at man regnet med å finne en løsning i form av et rettsforlik. Etter forhandlingene der dommeren deltok i sluttfasen, ble det inngått slikt

ADVOKAT
FELLESSKAPET
LEGAL
Rolf Kjøen 31/5-00
Eg. Ljosan 4

r e t t s f o r l i k :

- A. Forholdet mellom eierne av gnr 22, bnr 12, 146, 147 på den ene side og eierne av gnr 22, bnr 52 i Sauda på den annen:
1. Bnr 12, bnr 146 og 147 har rett til vederlagsfri tilknytning til, og bruk av, privat kloakk- og avløpsanlegg på eller over bnr 52 slik som anlegget er idag.
 2. Eier av bnr 52 har veirett over den av bnr 12 som han idag benytter i henhold til leieavtale. Dersom det blir aktuelt med utbygging av bnr 12 som medfører gravearbeider, aksepterer eier av bnr 52 at veiretten omlegges dog slik at tilkomst også i dette tilfellet skjer fra den aktuelle del av bnr 12 som grenser mot bnr 52. Kostnadene ved en slik omlegning dekkes av eier av bnr 12. Dagens leieavtale bortfaller.
 3. Bnr 12 har anledning til når som helst også å overdra eiendomsretten for arealet bnr 52 i henhold til pkt 2 får veirett over, til bnr 52. Slik overdragelse skal eventuelt skje skriftlig, og meddeles eier av bnr 52 ved rekommandert brev.
 4. Eier av bnr 52 gis anledning til å merke de lauvtrær med unntak av bjørk på bnr 12 som ønskes fjernet. Eier av bnr 146 fjerner de merkede trær innen utgangen av juli 2000.
- B. Forholdet mellom eierne av gnr 22, bnr 12, 146 og 147 i Sauda på den ene side, og eier av gnr 22 bnr 30 og 63 i Sauda på den annen:
1. Bnr 12, bnr 146 og bnr 147 har, mot å betale dagens eier av bnr 30 og 63 et engangsvederlag fastsatt etter rettens skjønn nedad begrenset til kr 20.000 og oppad begrenset til kr 50.000, rett til vederlagsfri tilknytning til, og bruk av, privat kloakk- og avløspanlegg på eller over bnr 30 og 63 slik som anlegget er idag.
Vederlaget betales innen 1. juli 2000.
 2. Bnr 30 og 63 har bruksrett over et hjørne av bnr 12 i samsvar med dagens tålte bruk.
- C. Fellesbestemmelser.
1. Fremtidig vedlikehold av ovennente avløpsledning fra kum på snuplass mellom bnr 30 og 63, og bnr 52 til sjøen, fordeles således:

rettsforlik

5

Bnr 12 en femtepart, bnr 30 og 63 en femtepart, bnr 52 en femtepart, bnr 146 en femtepart og bnr 147 en femtepart.

2. Ovenfor kummen dekker partene eventuelle reparasjonskostnader inn til sine egne eiendommer.
3. Rettighetene omhandlet foran vedrørende tilknytning til og bruk av kloakk- og avløpsanlegg for bnr 12, 146 og 147, veirett for bnr 52 og bruksrett for bnr 30 og 63, er ikke tidsbegrenset. Ei heller er rettighetene personlige. De skal således følge de berettigede eiendommer ved fremtidige overdragelser.

Forsåvidt gjelder vederlaget til nåværende eier av bnr 30 og 63, er det tale om en engangskompensasjon.

4. Denne avtale kan tinglyses på eiendommene gnr 22 bnr 12, gnr 22 bnr 30, gnr 22 bnr 52, gnr 22 bnr 63, gnr 22 bnr 146 og gnr 22 bnr 147. Tinglyskostnader dekkes av den som for den enkelte eiendom begjærer tinglysing. Partene innestår for at det ikke er andre hjemmelshavere til de berørte eiendommer enn de som signerer rettsforliket. Anne Lise Pettersen som er medeier og hjemmelshaver til gnr 22 bnr 52 tiltrer forliket som medeier og part.
5. Partene ber om at det resterende punkt i saken som skal avgjøres ved dom, avgjøres ved forenklet rettergang etter tvistemålslovens regler. Saksomkostningene for dette spørsmål avgjøres etter tvistemålslovens regler idet hver av partene nedlegger påstand om dekning av saksomkostninger av motparten.
6. Forøvrig dekker hver av partene egne saksomkostninger.

Helge Pettersen.
Helge Pettersen

Anne Lise Pettersen
Anne Lise Pettersen

Asbjørn Viland
Asbjørn Viland

Halvor Urrang Simonsen
Halvor Urrang Simonsen

Kirsten Lund
Kirsten Lund

Asbjørn Lund
Asbjørn Lund

Bergit Lund
Bergit Lund

Sveinung Eliassen
Sveinung Eliassen



Sauda kommune

Adresse: Postboks 44, 4201 Sauda

Telefon: 52786200

Utskriftsdato: 10.09.2025

Kommunale gebyrer 2025

EM §6-7

Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt

Kilde: Sauda kommune

Kommunenr.	1135	Gårdsnr.	22	Bruksnr.	63	Festenr.		Seksjonsnr.	
Adresse	Saunes 42, 4200 SAUDA								

Kommunale gebyrer fakturert på eiendommen i 2024

Kommunale gebyrer er en kombinasjon av forskudd, abonnement og enkeltgebyrer fakturert etter levert tjeneste. Vi kjenner ikke samlet gebyr for en eiendom for et år før året er omme. Denne rapporten sammenstiller dette for fjoråret, med summer fordelt per fagområde. Tjenestene vil normalt ha en prisøkning hvert år, samt at forbruk på ulike tjenester kan variere fra år til år.

Gebyr	Fakturert beløp i 2024
Eiendomsskatt	1 713,00 kr
Feiing	474,30 kr
Renovasjon	3 655,00 kr
Vann	7 938,00 kr
Sum	13 780,30 kr

Prognose kommunale gebyrer på eiendommen inneværende år

Vare	Mva	Grunnlag	Enhetspris	Andel	Korreksjon	Årsprognose
Renovasjonsavgift	25%	1 St	3956.00	1/1	0 %	3 956,00 kr
Fei- Og Tilsynsavgift	0%	1 St	348.00	1/1	0 %	348,00 kr
Eiendomsskatt Bolig	0%	471100 prom	4.00	1/1	0 %	1 884,00 kr
Abonnement Vann	15%	1 St	1925.56	1/1	0 %	1 925,56 kr
Forbruksavg vann u/måler	15%	1 St	5623.04	1/1	0 %	5 623,04 kr
					Sum	13 736,60 kr

Løpende gebyr brukes for å fordele en årlig kostnad på flere innbetalinger.

Mva-feltet gir informasjon om varens merverdiavgiftsats, og beløp er inkludert merverdiavgift. De som har 0% er unntatt merverdiavgift.

Stortinget har vedtatt å redusere merverdiavgift (MVA) på vann- og avløpstjenester fra 25 % til 15 % fra og med 1. juli 2025. For å tilpasse oss de nye MVA-satsene har vi gjort nødvendige justeringer i datagrunnlaget og utelukket varer for vann, avløp og slam med mva 25%. Dette for å unngå at det vises dobbelt opp av årsprognoser for disse varene.

Prognosene for inneværende år kan avvike, spesielt ved årsskifte. Dette kan skyldes at enhetspriser ikke er oppdatert for nytt år eller at noen gebyr foreløpig ikke er opprettet for nytt år.

FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORSØRSLER:

Det tas forbehold om riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene i dette dokumentet. Det kan ikke rettes krav som følge av at disse opplysningene benyttes som grunnlag for beslutninger.



Sauda kommune

Adresse: Postboks 44, 4201 Sauda

Telefon: 52 78 62 00

Utskriftsdato: 11.09.2025

Bygningstegninger

EM §6-7 Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt

Kilde: Sauda kommune

Kommunenr.	1135	Gårdsnr.	22	Bruksnr.	63	Festenr.		Seksjonsnr.	
Adresse:	Saunes 42, 4200 SAUDA								

Informasjon om bygningstegninger

Det foreligger ikke bygningstegninger i våre arkiver.



FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFESPØRSLER:

Det tas forbehold om at det kan være avvik i våre registre i forhold til den faktiske situasjonen og at det kan foreligge forhold omkring eiendom og bygninger som kommunen ikke er kjent med. Kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som oppgis i sammenheng med eiendomsforespørsler.



Sauda kommune

Adresse: Postboks 44, 4201 Sauda

Telefon: 52 78 62 00

Utskriftsdato: 11.09.2025

Ferdigattest/ midlertidig brukstillatelse

EM §6-7 Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt

Kilde: Sauda kommune

Kommunenr.	1135	Gårdsnr.	22	Bruksnr.	63	Festenr.		Seksjonsnr.	
Adresse:	Saunes 42, 4200 SAUDA								

Informasjon om Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest i våre arkiver.



FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFØRESPØRSLER:

Det tas forbehold om at det kan være avvik i våre registre i forhold til den faktiske situasjonen og at det kan foreligge forhold omkring eiendom og bygninger som kommunen ikke er kjent med. Kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som oppgis i sammenheng med eiendomsforespørslar.

Det tas forbehold om riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene i dette dokumentet. Det kan ikke rettes krav som følge av at disse opplysningene benyttes som grunnlag for beslutninger.

Eiendomsdata (Grunneiendom)

Bruksnavn	BERGSTØ II	Beregnet areal	677
Etablert dato	18.03.1944	Historisk oppgitt areal	0
Oppdatert dato	20.12.2023	Historisk arealkilde	Ikke oppgitt (0)
Skyld	0.01	Antall teiger	1
Bruk av grunn			
Arealmerknader			

- Tinglyst
 Del i samla fast eiendom
 Grunnforurensning
 Avtale/Vedtak om gr.erverv
 Bestående
 Under sammenslåing
 Kulturminne
 Seksjonert
 Klage er anmerket
 Ikke fullført oppmålingsf.
 Frist fullføring:
 Har fester
 Jordskifte er krevd
 Mangel ved matrikkelføringskrav
 Frist retting:

Forretninger

Brukstilfelle Forretningstype	Forr.dato M.før.dato	Kom. saksref. Annen ref.	Tingl.status Endr.dato	Involverte Berørte
Kvalitetshøving for eksist. eiendom Annen forretningstype	15.11.2012 15.11.2012			Mnrmangler, 22/8, 22/12, 22/26, 22/30, 22/52, 22/63, 22/72, 22/76, 22/111, 22/112, 22/155
Skylddeling Skylddeling	18.03.1944			22/12, 22/63

Teiger (Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32)

Type teig	X	Y	H	H.teig	Ber. areal	Arealmerknad
Eiendomsteig	6614626.24	349550.45	0	Ja	677	

Tinglyste eierforhold

Navn ID	Rolle Andel	Adresse Poststed	Status Kategori
VILAND ASBJØRN F011062*****	Hjemmelshaver (H) 1/1	Fjæravegen 12 5598 5598 FJÆRA	Bosatt (B)

Adresse

Vegadresse: Saunes 42

Adressetilleggsnavn:

Poststed	4200 SAUDA	Kirkesogn	06110301 Sauda
Grunnkrets	201 Saunes	Tettsted	4661 Sauda
Valgkrets	2 Risvoll		

Bygg

Nr	Bygningsnr	Lnr	Type	Bygningsstatus	Dato
1	172419887		Enebolig (111)	Tatt i bruk (TB)	

1: Bygning 172419887: Enebolig (111), Tatt i bruk

Bygningsdata

Næringsgruppe	Bolig (X)	BRA Bolig	141
Sefrakminne	Nei	BRA Annet	
Kulturminne	Nei	BRA Totalt	141
Opprinnelseskode	Massivregistrering	BTA Bolig	
Har heis	Nei	BTA Annet	
Vannforsyning		BTA Totalt	
Avløp		Bebygd areal	
Energikilder		Ufullstendig areal	Nei
Oppvarmingstyper		Antall boenheter	1

Bygningsstatushistorikk

Bygningsstatus	Dato	Reg.dato
Tatt i bruk		12.10.2007

Bruksenheter


Type	Adresse	Br.enhet	Eiendom	BRA	Rom	Bad	WC	Kjøkkentilgang
Bolig	Saunes 42	H0101	22/63	141	0	0	0	Kjøkken

Etasjer

Etasje	Ant. boenh.	BRA Bolig	BRA Annet	Sum BRA	BTA Bolig	BTA Annet	Sum BTA
H01	1	73	0	73	0	0	0
U01	0	68	0	68	0	0	0



Eiendomskart for eiendom 1135 - 22/63//



Det tas forbehold om riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene i dette dokumentet. Det kan ikke rettes krav som følge av at disse opplysningene benyttes som grunnlag for beslutninger.

- | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| ----- Eiendomsgr omtvistet | ----- Eiendomsgr lite nøyaktig >=500 | ● Grensepunkt lite nøyaktig | ⊙ Grensepunkt - offentlig godkjent |
| - - - - - Hjelpelinje vegkant | ----- Eiendomsgr mindre nøyaktig >200<=500 | ● Grensepunkt mindre nøyaktig | ⊙ Grensepunkt - bolt |
| - - - - - Hjelpelinje fiktiv | ----- Eiendomsgr mindre nøyaktig >30<=200 | ● Grensepunkt mindre nøyaktig | ⊙ Grensepunkt - kors |
| Hjelpelinje punktfeste | ----- Eiendomsgr middels nøyaktig >10<=30 | ● Grensepunkt middels nøyaktig | ⊙ Grensepunkt - rør |
| - - - - - Hjelpelinje vannkant | ----- Eiendomsgr nøyaktig <= 10 | ● Grensepunkt nøyaktig | ● Grensepunkt - hjelpepunkt / annet |
| | ----- Eiendomsgr uviss nøyaktighet | | ● Grensepunkt - uten klassifisering |

Areal og koordinater for eiendommen

Areal	677,00 m ²	Arealmerknad				
Representasjonspunkt	Koordinatsystem	EUREF89 UTM Sone 32	Nord	6614626,24	Øst	349550,45

Grensepunkter						Grenselinjer (m)	
#	Nord	Øst	Nøyaktigh.	Nedsatt i	Grensepunkttype	Lengde	Radius
1	6614616,04	349559,12	13 cm	Ikke spesifisert (IS)	Ukjent (97)	11,71	
2	6614617,89	349551,77	500 cm	Ikke spesifisert (IS)	Ukjent (97)	7,58	
3	6614618,56	349541,57	500 cm	Ikke spesifisert (IS)	Ukjent (97)	10,22	
4	6614625,08	349540,58	500 cm	Ikke spesifisert (IS)	Ukjent (97)	6,59	
5	6614629,08	349540,14	500 cm	Ikke spesifisert (IS)	Ukjent (97)	4,02	
6	6614633,15	349539,82	500 cm	Ikke spesifisert (IS)	Ukjent (97)	4,08	
7	6614636,9	349540,33	500 cm	Ikke spesifisert (IS)	Ukjent (97)	3,78	
8	6614642,18	349541,22	500 cm	Ikke spesifisert (IS)	Ukjent (97)	5,35	
9	6614647,59	349542,72	11 cm	Ikke spesifisert (IS)	Off. godkjent grensemerke (51)	5,61	
10	6614644,53	349544,73	11 cm	Ikke spesifisert (IS)	Off. godkjent grensemerke (51)	3,94	3,52
11	6614638,65	349570,67	11 cm	Ikke spesifisert (IS)	Off. godkjent grensemerke (51)	26,60	
12	6614638,24	349572,66	500 cm	Ikke spesifisert (IS)	Ukjent (97)	2,03	
13	6614636,98	349573,33	13 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	1,43	
14	6614636,46	349572,97	11 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,63	
15	6614624,95	349566,72	11 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	13,10	



Sauda kommune

Adresse: Postboks 44, 4201 Sauda

Telefon: 52786200

Utskriftsdato: 10.09.2025

Planopplysninger

EM §6-7

Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt

Kilde: Sauda kommune

Kommunenr.	1135	Gårdsnr.	22	Bruksnr.	63	Festenr.		Seksjonsnr.	
Adresse	Saunes 42, 4200 SAUDA								

Opplysningene omfatter gjeldende planer og pågående planarbeid for eiendommen. Nærmere opplysninger om den enkelte plan med dokumenter, mindre endringer, etc finnes på internett, se lenker under. Oppgitte delarealer viser planinformasjon på eiendommen.

Det tas forbehold om riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene i dette dokumentet. Det kan ikke rettes krav som følge av at disse opplysningene benyttes som grunnlag for beslutninger.

Plantyper med treff

- Kommuneplaner

Plantyper uten treff

- Kommuneplaner under arbeid
- Kommunedelplaner under arbeid
- Reguleringsplaner under bakken
- Reguleringsplaner under arbeid
- Reguleringsplaner under arbeid i nærheten
- Bebyggelsesplaner over bakken
- Midlertidige forbud
- Kommunedelplaner
- Reguleringsplaner
- Reguleringsplaner over bakken
- Reguleringsplaner bunn
- Bebyggelsesplaner
- Bebyggelsesplaner under bakken

Kommuneplaner

Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.

Id	2018001
Navn	Kommuneplan for Sauda
Plantype	Kommuneplanens arealdel
Status	Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse	25.03.2022
Delarealer	Delareal 677 m ² Arealbruk Boligbebyggelse, Nåværende




Suda kommune

Kommuneplankart

Eiendom: 22/63
Adresse: Saunes 42
Utskriftsdato: 10.09.2025
Målestokk: 1:2000





UTM-32




Kartet er produsert fra kommunens beste digitale kartbaser for området og inneholder viktige opplysninger om eiendommen og området omkring. Presentasjonen av informasjon er i samsvar med nasjonal standard. Kartet kan inneholde feil, mangler eller avvik i forhold til kravene i oppgitt standard. Kartet kan ikke benyttes til andre formål enn det formålet det er utlevert til uten samtykke fra kommunen jf. lov om åndsverk.

Tegnforklaring


Kommuneplan-Begyggelse og anlegg (PBL2)

-  Boligbebyggelse - nåværende
-  Idrettsanlegg - nåværende


Kommuneplan-Grønnstruktur (PBL2008 §11)

-  Friområde - nåværende


Kommuneplan-Landbruk-,natur- og friluftsfri

-  LNFR-areal - nåværende




Kommuneplan-Bruk og vern av sjø og vass

-  Ferdseil - nåværende








Kommuneplan-Hensynsoner (PBL2008 §11-i)

-  Infrastruktursone - Krav vedrørende infrastr.

Kommuneplan-Linje- og punktsymboler(PBL

-  Infrastrukturgrense
-  Byggegrense
-  Kraftledning - fremtidig

Felles for kommuneplan PBL 1985 og 2008

-  Planområde
-  Grense for arealformål
-  Gang-/sykkelveg - nåværende
-  Gang-/sykkelveg - framtidig
-  Turveg/turdrag - nåværende
-  Farled - nåværende
-  Påskrift områdenavn




Suda kommune

Reguleringsplankart

Eiendom: 22/63
Adresse: Saunes 42
Utskriftsdato: 10.09.2025
Målestokk: 1:1000



UTM-32





©Norkart 2025

Kartet er produsert fra kommunens beste digitale kartbaser for området og inneholder viktige opplysninger om eiendommen og området omkring. Presentasjonen av informasjon er i samsvar med nasjonal standard. Kartet kan inneholde feil, mangler eller avvik i forhold til kravene i oppgitt standard. Kartet kan ikke benyttes til andre formål enn det formålet det er utlevert til uten samtykke fra kommunen jf. lov om åndsverk.

Tegnforklaring


Reguleringsplan-Offentlige trafikkområder (.

-  Kjøreveg
-  Annen veggrunn


Reguleringsplan-Spesialområder (PBL1985 §

-  Frisiktsone ved veg





Reguleringsplan-Kombinerte formål (PBL198

-  Grense for restriksjonsområde


Reguleringsplan-Bebyggelse og anlegg (PBL

-  Boligbebyggelse

Reguleringsplan-Samferdselsanlegg og tekn

-  Veg
-  Gang/sykkelveg
-  Annen veggrunn - tekniske anlegg
-  Annen veggrunn - grøntareal

Reguleringsplan-Grønnstruktur (PBL2008 §1

-  Friområde

Reguleringsplan- Bruk og vern av sjø og va

-  Ferdsel



Reguleringsplan-Hensynsoner (PBL2008 §12

-  Sikringsone - Frisikt

Reguleringsplan- Bestemmelseområder (PB

-  Bestemmelseområde

Reguleringsplan-Juridiske linjer og punkt PE


-  Sikringsonegrense
-  Bestemmelsegrense

Reguleringsplan-Felles for PBL 1985 og 200

-  Regulerings- og bebyggelsesplanområde
-  Planens begrensning
-  Formålsgrense
-  Byggegrense
-  Regulert senterlinje
-  Målelinje/Avstandslinje
-  Stenging av avkjørsel
- Abc Påskrift feltnavn
- Abc Påskrift areal
- Abc Påskrift bredde
- Abc Påskrift radius
- Abc Påskrift plantilbehør
- Abc Regulerings- og bebyggelsesplan - påskrift



Vegstatuskart for eiendom 1135 - 22/63//



Det tas forbehold om riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene i dette dokumentet. Det kan ikke rettes krav som følge av at disse opplysningene benyttes som grunnlag for beslutninger.



Skatteetaten

Dato
13.09.2025

U.off. offl . § 13, sktfvl § 3-1

AMBITA AS
Postboks 2923 Solli
0230 OSLO

Bekreftelse på formuesverdi:

Kommune: 1135 SAUDA

Gnr 22 Bnr 63 Fnr 0 Snr 0

Eiendommens adresse:

,

Formuesverdi for inntektsåret 2023:

Som primærbolig: kr 434 063
Som sekundærbolig: kr 1 736 253

Dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor ikke signert

Skatteetaten.no

Tlf 800 80000



OVERSIKT OVER LØSØRE OG TILBEHØR TIL EIENDOMMEN

Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, og er gjeldende fra 1. januar 2020.

Generelt

Lov om avhending av fast eiendom (avhendingslova/avhl.) av 3. juli 1992 regulerer kjøper og selgers rettigheter og plikter ved overdragelse av fast eiendom og andeler i borettslag.

I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger og utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. avhl. § 3-5. Loven inneholder ingen detaljert oversikt over hva som omfattes av «innredning og utstyr», og over hva som skal regnes som «fastmontert eller særskilt tilpasset».

Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har tatt forbehold i bud eller avtale på annen måte er inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette fremkommer av avhl. § 3-4 og § 3-5 og denne oversikt.

Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti.

Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge.

- 1. HVITEVARER** medfølger der dette er spesielt angitt i salgsoppgaven.
- 2. HELDEKKENDE TEPPER** følger med uansett festemåte.
- 3. VARMEKILDER**, slik som ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, følger med uansett festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder på visning.
- 4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG.** TV-antennor og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenne, og tuner/dekoder/tv-boks medfølger der dette eies av selger. Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende festeordning samt musikkanlegg følger ikke med (se også punkt 12).
- 5. BADEROMSINNREDNING/UTSTYR.** Badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller, fastmonterte glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning, medfølger.
- 6. GARDEROBESKAP** medfølger, selv om disse er løse. Fastmonterte garderobehyller og knagger medfølger. Innredning i garderobeskap, for eksempel løse eller fastmonterte trådkurver, hyller, stenger og lignende, medfølger.

7. KJØKKENINNREDNING medfølger, herunder også åpne, fastmonterte hyller og løs eller fastmontert kjøkkenøy.

8. MARKISER, PERSIENNER og annen type innvendig og utvendig solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og liftgardiner medfølger.

9. AVTREKKSIVIFTER av alle slag, samt fastmonterte aircondition/ventilasjonsanlegg, medfølger.

10. SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg, herunder slange, munnstykke mm.

11. LYSKILDER. Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte "spotlights", oppheng og skinner med spotlights samt utelys og hagebelysning medfølger. Veggglamper, krokhengte lamper, lysekroner, prismelamper og lignende som er koblet til sukkerbit eller stikkontakt følger likevel ikke med.

12. INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER med sentral som styrer lys, varme, lyd o.l., samt tilhørende trådløse enheter som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. medfølger. Enkle lysstyringssystem f.eks. med en sentral som kun styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel medfølger likevel ikke.

13. UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus til disse medfølger.

14. POSTKASSE medfølger.

15. UTENDØRS INNRETNINGER slik som flaggstang, fastmontert tørkestativ, samt andre faste utearrangementer som f.eks. badestamp, boblekar/jacuzzi og liknende utendørs kar, lekestue, lekestativ, utepeis, fastmontert trommel til vannslange, medfølger. Guidekabel/avgrenskingskabel til robotgressklipper medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for denne medfølger ikke.

16. FASTMONTERT VEGGLADER/LADESTASJON TIL EL-BIL medfølger uavhengig av hvor laderen er montert.

17. SOLCELLEANLEGG med tilhørende teknisk infrastruktur medfølger.

18. GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis medfølger.


19. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende medfølger der dette er påbudt. Løse stiger medfølger ikke.

20. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og RØYKVARSLER medfølger der dette er påbudt. Det er eier og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge med ved salg av eiendom.

21. SAMTLIGE NØKLER til eiendommen som selger er i besittelse av skal overleveres kjøper på overtakelsen, herunder nøkler til eventuelle boder, uthus, garasjeportåpner e.l. Låses boder, uthus e.l. med hengelås, skal lås og nøkler til disse medfølge.

22. GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller og oppheng til bildekk medfølger såfremt de er fastmontert.

Planter, busker og trær som er plantet på tomten, eller fastmonterte kasser og lignende er en del av eiendommen og medfølger i handelen.



Et hjem er mer verdt enn et hus, og et hus er mer enn bare vegger.

Det er et sted for å skape gode minner
preget av trivsel, omsorg og trygghet.

For oss som jobber med folks hjem hver
eneste dag, er det naturlig å engasjere oss
sammen med SOS-barnebyer for å gi flere
barn et trygt og godt hjem.

For hvert hjem vi formidler, gir vi derfor
100 kroner til SOS-barnebyers arbeid.

aktiv. +  **SOS
BARNEBYER**

Forbrukerinformasjon om budgivning



Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2025, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsloven.

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerrådet, Advokatforeningen ved Lovutvalget for eiendomsmegling, Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av bl.a. eiendomsmeglingsloven § 6-8.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som anbefales ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder salgsoppgave og tilstandsrapport.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:

1. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til selger. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser, og motbud (bud fra selger), aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til selger skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur som f.eks. BankID eller MinID.

2. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud inngis.

3. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der selger er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere selger, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer selger og interessenter et tilstrekkelig grunnlag

for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.

4. Megler skal ikke formidle bud med forbehold om at budet eller forbehold i budet skal holdes skjult (hemmelig) for andre budgivere og interessenter.

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor selger, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 3.

6. Megleren skal, så langt det er nødvendig og mulig, holde budgiverne skriftlig orientert om mottatte bud, herunder budets størrelse, forbehold og akseptfrist. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt. For øvrig vil megler, på forespørsel fra andre, opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder relevante forbehold.

7. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet formidles gjennom fullmektig.

8. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:

1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.

2. Når et bud er inngitt til megler og innholdet i budet er formidlet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen. Man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom.

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.

5. Husk at et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte «motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

For eiendommen:

Adresse: Saunes 42
4200 SAUDA

Meglerforetak: Aktiv Eiendomsmegling
Saksbehandler: Kurt Inge Nybru

Telefon: 915 23 026
E-post: kurt.nybru@aktiv.no

Oppdragsnummer:

Undertegnede gir herved følgende bud på ovennevnte eiendom:

Kjøpesum: Kr. _____**Beløp med bokstaver:** Kr. _____

+ omkostningert iht. opplysninger i salgsoppgaven

Dette budet er bindende for undertegnede frem til og med den: _____ Kl. _____

Dersom annet ikke er angitt gjelder budet til kl. 15.00 første virkedag etter siste annonserte visning. I forbrukerforhold vil bud med kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning ikke bli viderefordlet til selger.

Eventuelle forbehold: _____

Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er undertegnede klar over at budet er bindende for budgiver når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Undertegnede er kjent med at budjournalen vil bli forelagt kjøper og selger når handel er sluttet.

Ønsket overtakelsesdato: _____

Budet baseres på opplysninger og salgsvilkår som fremkommer av salgsoppgave datert: _____

Kjøpet vil bli finansiert slik:

Låneinstitusjon: _____ Referanse og tlf nr.: _____

Lånt kapital: _____ Kr.: _____

Egenkapital: _____ Kr.: _____

Totalt: _____ Kr.: _____

Egenkapital består av: Salg av nåværende bolig eller fast eiendom Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd)Jeg gir bud som: Forbruker Ledd i næringsvirksomhet / juridisk person (selskap)Jeg samtykker til bruk av elektronisk kommunikasjon: Ja Nei

Navn: _____

Navn: _____

Fødselsnr. (11 siffer): _____

Fødselsnr. (11 siffer): _____

Adresse: _____

Adresse: _____

Postnr.: _____ Sted: _____

Postnr.: _____ Sted: _____

Tlf.: _____ E-post: _____

Tlf.: _____ E-post: _____

Dato.: _____ Sign: _____

Dato.: _____ Sign: _____

Kopi av legitimasjon

Kopi av legitimasjon

aktiv.
Tar deg videre