

aktiv.







Fredric Bachér

Eiendomsmegler

Mobil 47 81 49 75
Email fredric.bacher@aktiv.no

Aktiv Valdres Eiendomskontor
Jernbanevegen 14
2900 Fagernes

Nøkkelinformasjon

Prisantydning:	3 990 000,- + omk.
Omkostninger:	115 892,- *
Totalt inkl. omkostninger:	4 105 892,-
Selger:	Spor holding as v/Johannes Nævdal
Boligtype:	Fritidseiendom
Eierform:	Selveier
Byggeår:	1890
Bra/P-rom:	149 m ² / 149 m ²
Gnr./bnr.:	1/37
Tomtetype:	Eiet tomt
Tomteareal:	Ca. 58 079 m ²
Oppdragsnr.:	17220070

* Regnet ut fra prisantydning.



Velkommen til vakre, varierte Valdres!

Hva er vel mer folkekjært og fylt med tradisjoner enn den norske fjellhytta?

Dit du reiser for å nyte den klare, friske fjellufta, den vakre naturen, knitringen fra peisflammene, lyden av stillhet og tid til å gjøre ingenting.

I vakre, varierte Valdres har vi alt! Fra ville fjell i vest til skogkledde åser i øst. Vidstrakte vider, spennende turstier og milevis med oppkjørte skiløyper. I denne herlige naturen ligger hytter av alle slag, noe som gjør at alle kan finne sitt drømmested nettopp her.

Valdres Eiendomskontor har formidlet eiendommer i over 40 år, og som et av Valdres største eiendomskontor har vi stor glede av å kunne bidra til at enda flere får oppfylt sin store hyttedrøm.

Når vi nå har gleden av å presentere denne unike stølseeidommen, er det kanskje nettopp din hyttedrøm som går i oppfyllelse.

Velkommen til visning!



Innhold

Velkommen	1
Innhold	3
Standard	3
Beliggenhet	12
Beskrivelse av eiendommen	17
Offentlige forhold	38
Prisantydning inkl. omkostninger	38
Øvrige kjøpsforhold	39
Plantegning	41
Tilstandsrapport Brennahaugvegen	42
Egenerklæring	70
Info fra kommunen	75
Svar om mulighet for strøm	119
Grunnbok	122
Tinglyst dagbok	124
Nabolagsprofil	130
Løsøre og tilbehør	134
Boligkjøperforsikring	136
Forbrukerinformasjon om budgiving	139
Budskjema	140



Velkommen til "Lien Seter"!

INNHOLD

Stølshus/hovedhytte:

Vindfang, entré, gang, stue, kjøkken, bad og tre soverom.

Gjestehytte:

Vindfang, gang, stue med åpen løsning til kjøkken, bad og tre soverom.

Fjøs:

Bod.

Låve:

To boder i 1. etasje. En bod i 2. etasje.

Båtnaust ved Damtjern.

(Kondemnabelt)

STANDARD

«Lien seter» er en eldre stølseidom med et flott stølstun, hvor det sjærmerende seterhuset fra 1890 ble oppusset og renoveret i 2006. På tunet er det også en hyggelig hytte, som ble bygget om og renoveret i 2006/2007. Stølsvollen som tunet ligger på er ca. 36 mål,



åpent og fritt med vid utsikt utover Liaåsen og områdene rundt, og med noe skog i bakkant. Med eiendommen følger også skogsteig på ca 22 mål beliggende omlag 100 meter fra tunet.

Eiendommen ligger i et flott turområde og har helårsvei, som

brøytes helt opp på tunet om vinteren.

«Lien Seter» byr på en privat "verden" der familiens egen utfoldelse oppleves som ubegrenset av nabøer. Stedet gir en fantastisk nærbetennhet til naturen og vinternettene med stjernehimmel

uten forstyrrende lys fra nabohytter. Stølsatmosfæren og følelsen av historie i veggene - det er et annerledes og spesielt sted hvor stillheten og livet kan nytes i vakre omgivelser.

Ved oppgradering i 2006/2007 ble seterhuset og hytta betydelig og

omsorgsfullt rehabilert og oppgradert av dyktige lokale håndverkere, for å kunne fungere med moderne fasiliteter som god belysning, varmtvann (gass), dusj, et godt kjøkken (snekkerlaget til stedet), vifte/avtrekk (seterhus) og WC (til septik), og samtidig beholde sitt autentiske preg. Begge

bygningene ble jekket opp og fikk ny grunnmur, støpt plate under seterhuset og ringmur på hytta. Begge fikk nye isolerte tak.

Til både seterhuset og hytta ble det skaffet til veie nyprodusert rottoppskåret gammeldags gulvbord. Disse har bredder opp i 40 cm og er

med til å bringe frem en unik atmosfære som spiller sammen med de gamle innvendige tømmerveggene i seterhuset. vinduene i stølshuset er spesialprodusert med gamle høveljern for å bli tilsvarende de gamle dimensjonene. Vann tømmes fra innvendige rør med utvendig



stengeventil, som slipper ut returvann. Frostvæske i cisterne og avløp for å hindre ising der. Her er alt lagt til rette for å klare seg komfortabelt uten strøm. Seterhus og hytte oppleves som enkle å holde varmen i.

Både seterhus og hytte har i dag solstrøm, men er også forberedt for innlegging av strøm, den dagen energiverket bestemmer seg for å tilby strøm til området. Seterhuset er også tilknyttet fjernstyrt aggregat, som kan supplere med batterilading, samt gi 230 volt til bruk av støvsuger, kjøkkenmaskiner og liknende. Samme opplegg kan enkelt installeres i hytta.

I seterhus og hytte er det innlagt vann fra privat brønn, samt borevann. El-pumpe sørger for vann i seterhuset, mens det er naturlig fall til hytta, som ligger noe lavere i terrenget. Brønnen suppleres med borevann om vinteren i tilfelle brønnen går tom.

Både seterhus og hytte har Wallas parafinkamin med fjernstart per mobil/sms til forvarming av hytta slik at det er lunt å komme opp selv en sen høstkveld. Ellers varmes det opp med ved i stilig etasjeovn, vedkomfyr og peisovn. Med egen skogteig er det fine muligheter til å hugge ved selv om en ønsker det.

På tunet er det et eldre fjøs i laft og en eldre låve. Begge er gamle og godt slitt av vær og vind, men fungerer likevel godt som uthus og lagningsarealer. Disse representerer også uutnyttet potensiale – særlig om en har interesse og hobby med hest og/eller hunder.

«Lien Seter» fungerer veldig godt som helårssted. Det er herlig med nærmest ubegrenset areal til lagring og saker i låve og fjøs.
Det er bade- og fiskemuligheter i rikt

monn og selvfølgelig gode skimuligheter i preparerte løper om vinteren. Med to boenheter så er stedet velegnet for flere generasjoner sammen eller eventuelt flere familier.

Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven og er en del av kjøpekontrakten. Nedenfor følger informasjon om forhold som er vurdert.

Fra tilstandsrapport:

Fordeling av tilstandsgrader:
TG0: Ingen avvik og TG1: Mindre eller moderate avvik = 38
TG2: Avvik som ikke krever tiltak og TG3: Avvik som kan kreve tiltak = 20
TG3: Store eller alvorlige avvik = 2

Seterhus/hovedhytte

Byggeår: 1890

Tilbygg / modernisering:
1960: Tilbygg
2007: Totalrenovert og ombygd i tidsperiode 2006 -2007
• Renovert tak/takkonstruksjon.
• Utvendig kledning/yttervegger
• Oppjekket med renoveret grunnmur og innvendig støpt dekke av betong med tilfarergulv.
• Innvendig renoveret/oppusset med bla nytt gulv og oppusset overflater.
• vinduer.
• Kjøkken.
• Pipe/ildsted.
• Bad.
• Vann og avløpsanlegg.
• Solcelleanlegg med opplegg for 230 v, samt aggregatstrøm.

Standard:

Normal standard på overflater og utstyr, betydelig påkostet siden

byggeår - jamfør beskrivelse under konstruksjoner.

Vedlikehold:

Bygget er jevnlig vedlikeholdt.

Utvendig

Veggkonstruksjon, TG2

Vurdering av avvik:

Vedlikeholdsbehov av yttervegger og rundt vinduer.

Tiltak:

Det må foretas tiltak for å lukke avviket.

Dører, TG2

Vurdering av avvik:

Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.

Omhandler dør til entre.

Tiltak:

Dører må justeres.

Innvendig

Radon, TG2

Vurdering av avvik:

Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Tiltak:

Det bør gjennomføres radonmålinger.

Pipe og ildsted, TG2

Vurdering av avvik:

Det er påvist riss i overflate. Riss er registrert på brannmur i stue.

Tiltak:

Det er ikke behov for utbedringstiltak.

Våtrom

Vurdering av avvik:

Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen ved dusj.

Tiltak:

Det må gjøres tiltak for å lukke avviket.



Tiltak med glasdør/vegg kan være løsning for å forhindre oppfukt/vannsprut ved benyttelse av dusj.

Overflater Gulv, TG2
Vurdering av avvik:
Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp

membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.

Tiltak:
Våtvrommet fungerer med dette avviket.

Sluk, membran og tettesjikt, TG2
Vurdering av avvik:
Ingen dokumentasjon på membranutførelse, type membran eller utførelse er ikke kjent.
Tiltak:
Det er ikke behov for utbedringstiltak.

Ventilasjon, TG2
Vurdering av avvik:
Våtvrommet mangler tilluftventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.
Rommet har kun naturlig ventilasjon.
Det etablerte avtrekksystemet fungerer ikke tilfredsstillende.

Tiltak:
Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l.
Elektrisk avtrekksvifte bør monteres for å lukke avviket.

Tekniske installasjoner
Ventilasjon, TG2
Vurdering av avvik:
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
Tiltak:
Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom



som ikke har det. Ikke medtatt som utbedringstiltak da det ikke var krav fra oppføringstidspunkt og ventilasjon kan skje ved åpning av vinduer.	Tiltak: Det må foretas tiltak for å lukke avviket.	Våtrom
Branntekniske forhold, TG3 Røykvarsler mangler.	Vinduer, TG2 Vurdering av avvik: Eldre koblede vindu, må tas hensyn til vinduenes alder og registrert slitasje med malingsflass. Anbefaler tiltak med restaurering/utskifting.	Overflater Gulv, TG2 Vurdering av avvik: Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk.
Hytte Byggår: 1960 Byggeåret er basert på opplysninger fra eier.	Tiltak: Det må foretas tiltak for å lukke avviket.	Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
Tilbygg / modernisering: 2007: Tilbygg og totalrenovert • Renovert tak/takkonstruksjon. • Utvendig kledning/yttervegger • Oppjekket med ny grunnmur og gulvkonstruksjon. • Innvendig renoveret/oppusset med bla nytt gulv og oppusset overflater/dels skiftet veger/ombygd. • Enkelte vinduer. • Kjøkken. • Pipe/ildsted. • Bad. • Vann og avløpsanlegg. • Solcelleanlegg med opplegg for 230 v.	Innwendig Radon, TG2 Vurdering av avvik: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak: Det bør gjennomføres radonmålinger.	Våtrommet fungerer med dette avviket. Det må foretas utbedring av fallforhold. Det bør etableres avrenning inn til sluk for hele våtrommet.
Standard: Normal standard på overflater og utstyr, betydelig påkostet siden byggår - jamfør beskrivelse under konstruksjoner.	Pipe og ildsted, TG2 Vurdering av avvik: Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke. Tiltak: Det anbefales å montere ildfast plate under luker på pipe.	Sluk, membran og tettesjikt, TG2 Vurdering av avvik: Trolig tettesjikt med smøremembran i gulv, men ikke fremlagt dokumentasjon av utførelsen. Tiltak: Innhent dokumentasjon om mulig, ellers holdes under tilsyn.
Vedlikehold: Bygget er jevnlig vedlikeholdt.	Krypkjeller, TG2 Vurdering av avvik: Det er manglende fuktsporre på bakken. Kryprom inspisert fra luke i mur, bemerket masse av utskiftende steinmasser ved grunnmur, eller jordholdige masser i kryprom. Gulvkonstruksjon av trebjelkelag over bærebjelke av limtre og stubbeloftsplater. Bemerket begynnende muggsopp på enkelte plater og tiltak med fuktsikring anbefales.	Ventilasjon, TG2 Vurdering av avvik: Det etablerte avtrekkssystemet fungerer ikke tilfredsstillende. Tiltak: Avtrekksystemet må utbedres.
Utvendig	Tiltak: Fuktsporre på bakken bør etableres.	Kjøkken (Stue/kjøkken) Overflater og innredning, TG2 Vurdering av avvik: Behov for vedlikehold av benkeplate som har slitasje. Tiltak: Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
Nedløp og beslag, TG2 Vurdering av avvik: Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Tiltak: Stigetrinn for feier må monteres.		
Veggkonstruksjon, TG2 Vurdering av avvik: Vedlikeholdsbehov.		



Avtrekk, TG2
Vurdering av avvik:
Det er manglende forsrt mekanisk
avtrekk fra kokesone i kjøkken.
Tiltak:
Mekanisk avtrekk bør etableres.

Tekniske installasjoner
Branntekniske forhold, TG3
Brannslukningsapparat er eldre enn
10 år.
Mangler røykvarslere

Vi viser til vedlagt tilstandsrapport
for utfyllende informasjon.

Selger opplyser i egenerklæring:

- Det er utført arbeid på bad/våtrom av Bagn VVS as og Arne Bjørn Biribakken
- Tettesjikt/membran/sluk ble oppgradert ved rehab i 2006
- Rehab og tilbygg i 2006 er byggemeldt
- Det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner av Expert-butikken med installasjonsvirksomhet i Bagn. Ovennevnte bedrift eksisterer ikke lenger i dag. Dette ble gjort ifb med rehab i 2006

- Det foreligger samsvarserklæring
- I forbindelse med rehab i 2006 ble det lagt nye tak. Arbeidet ble utført av faglært Kjell Østgaard og Geir Dokken - Stavadalen/Reinli.

Tilleggskommentar:
Det er snakk om 2 boliger på eiendommen. På spørsmål om oljetank er det svart nei. Men det er en nedgravet parafintank til Wallas parafinovn. Den er fra 2006.

Se også vedlagte
egenerklæringsskjema for
utfyllende informasjon.

Selger opplyser i mail at Expert-butikken med
installasjonsvirksomhet installerte
en del teknisk (gass + Wallas).

Elektrisk arbeid ble utført av EL FAG AS Fagernes.

BELIGGENHET

"Lien Seter", også benevnt som Liatølen, er en eldre stølseideiendom hvor den unike stølsatmosfæren og følelsen av historie møter en i det øyeblikket en kommer fram. Her er det naturens egne lyder og det er usjenert og fredfullt. Sommertid med vakre, fargerike markblomster, høsten med sitt fargespill og vinteren med utsyn til duvende snølandskap.

Eiendommen ligger på Liaåsen, ca. 880 moh, med flott utsikt utover vakkert stølslandskap og områdets mange fjellvann. Hytte og sæl (seterhuset) ble totalrenovert, oppgradert og utvidet i 2006/2007, men bygningenes opprinnelige sjel med bl.a. sjærmerende tømmervegger er beholdt. Med flere stilfulle og praktiske løsninger på plass, er dette nå et godt helårssted for hele familien – gjerne flere generasjoner samtidig, eller to vengefamilier.



Liaåsen er et stille og fredelig område, hvor en kan kjenne roen senke seg. Turmulighetene er mange i fint og variert terrenget. Her er det flere gode fiskevann som Damtjednet, Slettevatnet, Mørkegonga, Søreistøltjednet og Kjerringputten for bare å nevne noen, men husk å løs fiskekart først.

Det er også jaktmuligheter i området.

Om lysten til et friskt bad skulle melde seg er mulighetene mange. Området har en aktiv velforening, Liaåsen Hyttevel, som arbeider for vedlikehold av skiløyper, rasteplatser, fot- og sykkeltier, og

de har i år laget ny brygge ved Damtjern.

På stølsveier og stier kan en få opplevelsesrike sykkelturer, gjerne inn til Nordre- og Søndre Fjellstølen. En tur opp på Makalausfjellet (1.099 moh) er like fint sommer som vinter. Om en velger å ta turen en sen-

sommerdag, kan en finne muler til juledesserten!

Området byr på et flott løpenett med oppkjørte skiløyper som kan friste både store og små. Nærmeste skiløype finner en ca. 200 m fra eiendommen, så her er det bare å spenne på seg skiene og gå rett ut i

hvit og vakker natur.

Om noen skulle ønske en dag i slalåmbakken er det om lag 3 km til Stavadalen Skisenter med to heiser og slalåmbakker med forskjellig vanskelighetsgrad. Skisenteret har aktiviteter som passer for både store og små, og i "Makalausbua"

kan en spise god mat etter dagens utfukt. Til nærmeste dagligvareforretning i Reinli er det ca. 12 km, mens det til kommunenesenteret Bagn, med bla. kjøpesenter, byggevarer, post, lege og bank, er ca. 15 km. Til Valdres Alpin på andre siden av dalen er det ca. 20 minutters kjøretur. Det er





også 20 minutters kjøretur til flotte Valdres Gofbane.

Det er bare å glede seg til gode dager på Liaåsen, for på en gammel historisk eiendom som "Lien Seter" eksisterer ikke klokka. Her kan en kjenne skuldrene senke seg, nyte livet i vakre omgivelser, lese en god bok eller ta en tur ut i vakkert turterreng!

Bebyggelse

Tidligere støl med seterhus, hytte, sommerfjøs og låve.

Adkomst

Fra Oslo kan en kjøre til Sandvika og følger E16 videre til Bagn i Valdres. Kjør gjennom Bagn sentrum, og ta til venstre mot Reinli. Kjør ca. 3,5 km og hold til venstre noen hundre meter etter butikken opp forbi stavkirken. Kjør ca 6 km mot Stavadalen skisenter og Nordre Fjellstølen.

Like før skisenter følg vei til høyre mot Liaåsen (ved søppelkontainerne). Her er det bomvei (40 kr betalbart med kort). Følg veien mot toppen – hold rett frem i krysset.

Du er nå på Brennahaugvegen. Følg veien ca 1 km og tredje stikkvei til venstre (midt i nedoverbakke) – skal være merket «Aktiv Til salgs!»

Følg Liaåsvegen oppover i ca. 3,9 km og ta til venstre inn på Brennahaugvegen. Kjør ca. 400 m og hold til høyre. Fortsett ca. 130 m fram til eiendommen som er merket med "Aktiv Til salgs!".

God tur!

BESKRIVELSE AV EIENDOMMEN

Byggemåte

Informasjon under "Byggemåte" er hentet fra tilstandsrapport.

Eiendommen ligger på Liaåsen i Sør-Aurdal kommune. Eiendommen har gode solforhold og fin utsikt utover Liaåsen.

Eiendommen er en tidligere støl, "Lien seter", som nå er benyttet som fritidseiendom med skogteiger. Bebyggelsen er bestående av seterhus, hytte, låve og fjøs. I tillegg opplyses det om at det er et båtnaust ved Damtjern. Dette naustet er beliggende på en annen eiendom og fremstår som kondemnabel og derfor ikke ytterligger medtatt med beskrivelser i rapporten. (ikke opplyst om fiskerettighet og derfor ikke medtatt i rapporten som en rettighet)



Seterhus er benyttet som hovedhytte, opprinnelig oppført i laftet tømmer fra trolig slutten av 1800-tallet. Bygget er bygd i flere omganger og tilbygd med bindingsverk trolig på 1960-tallet. Det er foretatt betydelig påkostninger i 2007 med totalrenovering av hytten i sin helhet.

Seterhuset har en god standard på overflater og utstyr, selv om det gamle preget er opprettholdt i valg av materialer mm. Innlagt vann og avløp. Her er det solcellestrøm tilknyttet aggregat for aggregatstrøm og opplegg for 230 v mm.

På tunet ligger ytterligere en hytte som er benyttet til utleie de senere årene. Hytta er opprinnelig oppført i bindingsverk på 1960-tallet, tilbygd og foretatt betydelig påkostninger i 2007, med totalrenovering av hytten i sin helhet. Den har en god standard på overflater og utstyr. Her er det også innlagt vann og avløp,

solcellestrøm med 12 v anlegg og opplegg for 230 v.

Låve og fjøs er ikke egnet/godkjent som bruk til dyrehold, og er benyttet som uthus med lagerplass.

Symptomer på svikt er beskrevet i tistandsrapporten. For ytterligere

opplysninger, se rapport.

Seterhuset:
Byggeår: 1890

Utvendig:
Fundamentert med sokkel av betong og antatt lettaklinker med pusset utførelse, innvendig støpt

dekke av betong. Gulvkonstruksjon er av innvendig betongdekke med isolert tilfarergolv. Veggene i opprinnelig del har tømmerkonstruksjon, som er lektet-isolert og kledd med stående bordkledning av tømmermannspanel i 2006. Tilbygd i bindingsverk. Saltakkkonstruksjon







med åser og sperrekonstruksjon av tett takkonstruksjon. Taktekkingen er av torv, samt innebygde takrenner med nedløp av kobber.

Bygningen har tre vinduer med koblet glass og sprosser i ytre ramme. Hoveddytterdør av malt tre med adkomst til entre.

Ytterdør av malt tre i stalldør med adkomst til vindfang.

Overbygd inngangsparti ved vindfang på ca. 2,5 kvm. Denne er oppført i betong belagt med skifer bruddheller.

- Innvendig:
Gulv er belagt med grov/bredde heltregulv med bunn/topp i trestokk. Skiferbruddheller i vindfang, entré og bad.

Vegger i laftet tømmer, kledd med malt trepanel i tilbygd del. Himlinger er kledd med malt trepanel, raustet med tømmeråser.

To piper i elementpipe av lettstål. Utvendig pusset utførelse med topphelle/stein og fotbeslag av kobber.

Tilkoblet vedovn på et soverom og i stue med skifer på gulv under ovn. Montert Wallas i gang, hvor rør for utslipp er ført via gang med skotørkefunksjon. Plassmurt åpen gruepeis og vedkomfyr på kjøkken. Skifer på gulv under vedovn.

Innvendig har boligen furu maltdører. Plassbygde køyesenger på et soverom. Hylle i entre og vindfang.

Hytte:

Byggeår: 1960

- Utvendig:
Det er byggegrunn av sprengsteinsfylling. (kryrom eller jordholdige masser). Synlig

drenert med utsiftende/drenerende steinmasser og montert drenplast med klemlist langs grunnmur.

Fundamentert med ringmur av lettstål med pusset utførelse og såle av betong på grunn av utsiftende masse under grunnmur. Bygningen har krypkjeller under trebjelkelag og stubbegulv. Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår og er kledd med stående bordkledning av tømmermannspannel.

Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon. Taktekkingen er av tre, og det er montert takrenner med nedløp av sortlakkert stål.

Bygningen har malte tre vinduer med 2-lags glass fra 1994 og tre vinduer med koblet glass i utvendige sprosser. Hoveddytterdør av malt tre med adkomst til vindfang. Overbygd inngangsparti på ca. 2 kvm, oppført i betong belagt med skifer bruddheller.

- Innvendig:
Gulv er belagt med grov/bredde heltregulv med bunn/topp i tømmerstokk i enkelte rom, ellers heltregulv. Skifer bruddheller i vindfang og bad. Vegger er kledd med malt trepanel. Himlinger er kledd med malt trepanel, raustet med limtre.

Elementpipe i lettstål. Utvendig pusset utførelse over tak og topphelle/stein og fotbeslag i sortlakkert stål. Peisovn i stue/kjøkken. Montert Wallas i stue og parafinbeholder ved yttervegg.

Innvendig har boligen malte furudører. Her er det plassbygde køyesenger/seng på soverom, hyller i gang og vindfang.

Fjøs:

Byggeår: Antatt oppført på slutten av 1800-tallet iflg. eier.

Standard:

Bygget har gjennomgående lav standard. Se nærmere beskrivelse under Konstruksjoner.

Vedlikehold:

Bygget er gammelt og bærer preg av manglende vedlikehold og oppgraderinger. Se nærmere beskrivelse under Konstruksjoner.

Tidligere sommerfjøs nå benyttet som bod med lagerplass. Oppført i laftet tømmer en vegg er utført reparasjon med bindingsverk og stående kledning. Enkel fundamentering rett på terrenget med nabber av tre. Saltakkonstruksjon med åser, taktekket med bølgeblikk stålplater. Plassbygd ytterdør.

Innvendig tregulv.

Vedlikehold, mangler:

Råte i gulv.

Bygningen er preget av elde, rust på tekking og skjevheter med setningsskader som følge av enkel fundamentering på terrenget.

Bemerket råte i laft og deler ligger ned på terrenget som er utsatt for fuktpåkjenning. Må påregnes påkostninger.

Låve:

Byggeår: 1930. Byggeåret er basert på antagelser, og det er dermed usikkert når bygget er oppført.

Standard: Bygget har gjennomgående lav standard. Se nærmere beskrivelse under Konstruksjoner.

Vedlikehold: Bygget er gammelt og bærer preg av manglende vedlikehold og oppgraderinger. Se nærmere beskrivelse under Konstruksjoner.

Tidligere låve over første etasje og loftetasje med låvebru. Oppført i





bindingsverk kledd med stående kledning. Enkel fundamentering med stein på terreng. Saltakkonstruksjon med lekter/bjelker tekket med bølgeblikk stålplater. Plassbygde dører/porter.

Vedlikehold, mangler:
Bygningen er preget av elde, slitasje og vedlikeholdsanglør. Skjeheter i bygning som følge av enkel fundamentering på terrenget.
Bemerket råte i yttervegg og øvre del av bygningens veggkonstruksjon er utsatt for fuktpåkjenning, ene sidevegg har utglidd. Må påregnes påkostninger.

Areaal

Bra/P-rom: 149/149 m²

Seterhus/hovedhytte:

Bruksareal - Bra = 91 m²

Primærareal - P-rom = 91 m²

Følgende rom inngår i primærareal:
Vindfang, entré, gang, stue, kjøkken,

bad og tre soverom.

Kommentar: Bruksareal er målt innvendig på stedet.

Hytte:

Bruksareal - Bra = 58 m²

Primærareal - P-rom = 58 m²

Følgende rom inngår i primærareal:
Vindfang, gang, stue med åpen løsning til kjøkken, bad og tre soverom.

Kommentar: Bruksareal er målt innvendig på stedet.

Fjøs:

Bruksareal - Bra = 53 m²

Kommentar: Bruksareal er målt innvendig på stede

Låve:

Bruksareal - Bra = 97 m²

Kommentar: Bruksareal er målt innvendig på stedet.


Utstyr

Hyttene selges møblert, med unntak av følgende:

- Lysekrone på kjøkken
- Diverse kniver, glass og tallerknerner fra kjøkken
- Skinnpledd på seng
- 2 «Empire stoler»
- Vegghengt tallerkenreol med skuffer
- Private bilder fra vegg
- Vipp bøtte på kjøkkenet
- Klær
- Kister
- Løse dekorgjenstander følger generelt ikke med - kan evt. avtales.

Selger velger likevel selv hva han ønsker å ta med seg, og sette igjen.

Brunevarer (tv, musikkanlegg, tv-antenner, parabolantennner, tuner, dekoder osv,) følger kun med i handelen dersom dette er angitt spesielt i salgsoppgaven.







Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

Oppvarming

Parafin (wallas) med fjernstart.
Vedfyring.
Gassovner.

Dersom det ikke er varmekilder i alle rom, fravikes NEF's normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Tomten

Eiet tomt, samlet areal:
Ca. 58.079 m².

Arealet er fordelt på to teiger:
Ca. 22.224 m².
Ca. 35.855 m².

Arealene er hentet fra kommunenes matrikkkelkart. Deler av eiendommen er ikke nøyaktig oppmålt, og vi gjør oppmerksom på at grenser og areal vil kunne avvike ved nøyaktig oppmåling.

Jmf. gårdskart er teigene bestående av totalt 58,1 dekar; 5,5 beite/dyrket mark, 44,4 dekar skog av lav bonitet, 2,1 dekar uproduktiv skog, myr uten skog 2,3 dekar og 3,8 dekar bebygd/annet areal.

Flott stølstun/voll med hyggelig tun med fine uteplasser. Flaggstang. Noe skog i ytterkantene av stølsvollen. Med eiendommen er det også en skogsteig beliggende ca. 100 meter fra hovedhytte.

Parkering

Helårsparkering på tunet.

Vei/vann/avløp

Helårsvei.
Felles stikkvei inn - Selger opplyser at det er ukjent om det foreligger noen avtale på stikkvei.
Vann fra privat brønn, samt tilførsel fra eldre, renovert brønn (noe begrenset kapasitet)

Eiendommen har godkjent utslipp.
Septiktank med infiltrasjonsgrøft.
Det er bad med WC i begge hyttene.














Godt å vite...

Formuesverdi

Ingen formuesverdi funnet hos Skatteetaten.

Offentlige/kommunale avgifter

Offentlige avgifter pr. 2022:

Eiendomsskatt pr. år: kr. 1.808,-.
Slamtømming: 4 m³ slamavskiller: kr. 3.325,-
Renovasjon: Seter + fritidsbolig pr. år: kr. 2.950,-.
Feie- og tilsynsavgift: Seter + fritidsbolig kr. 644,-.

Faste løpende kostnader

Faste, løpende kostnader pr. 2022:

Brøyteavgift ca. kr. 4.500,-
Bomavgift: kr. 50,- ved passering, mulig med årskort.
Vedlikehold av vei ved behov. (mulig ca. hvert 10 år)
Løypeavgift kr. 1.000,- Frivillig løypeavgift. Vi oppfordrer alle til å betale løypeavgift for å sikre gode, oppkjørte skiløyper i området.

I tillegg kommer kostnader til forsikring.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse iflg. kommunen.

Jf. plan og bygningsloven § 21 10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1 98. Dette innebærer at byggverkene lovlige kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige. Ulovlig oppførte tiltak vil kommunen fremdeles kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk.

Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til dette.

Kommunen opplyser: Det har kommet søknad: Tilbygg hytte fra 2007.

Det foreligger ikke tegninger på stølshuset. Selger informerer at han er i kontakt med kommunen for å forsøke å få på plass tegninger. Det gis ingen garanti for at dette kommer på plass.
Dette blir kjøpers risiko å påse.

Lovlighet:

Stølshus:

o Det foreligger ikke tegninger. Eier har tegning ved restaurering, men jmf. kommunen foreligger det ikke tegninger.

Fjøs:

o Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger.

Låve:

o Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger.

Hytte:

o Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk.

Utleie

Eiendommen har både hovedhytte og gjestehytte.

Konsesjon

Det gjelder 2-måls konsesjonsgrense i Sør-Aurdal kommune. Eiendommen kan erverves konsesjonsfritt mot underteckning av egenerklæring om

konsesjonsfrihet.

Odel

Det er ikke del på eiendommen.

Diverse

Foreligger jaktrett i egen skog, men denne er utleid/forvaltet i Liagrend grunneierlag. (mindre andel og ikke inntekt av betydning)

Det som finnes på eiendommen av røykvarsler, brannslukningsapparat og evt. annet brannslukningsutstyr overtas i den stand det er i. Det anbefales på generelt grunnlag å jevnlig kontrollere brannslukningsutstyr ihht. Forskrift om brannforebygging.

Kommunen opplyser at for hytter, støler og fritidshus er det blitt krav om offentlig feiing. Foreløpig er det et fåtall av nevnte bebyggelse som det har blitt gjennomført tilsyn på, men dette vil komme etter hvert. Eiendommen er foreløpig ikke besøkt.

Sør-Aurdal energi opplyser: "Her er det ikke etablert strøm og det vil ikke være mulig å få tilkobling der nå."

Noen av bildene kan være fra nærområdet / illustrasjonsfoto.

Oppgitt areal på side 3 er samlet areal for de to hyttene.

Plantegningen er ikke målbar og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for evt. feil. Innredning og møbler er ikke basert på den faktiske innredningen, og er kun ment å gi en oppfatning av boligens muligheter.

Vedr. budgivning:

Det enkleste er å legge inn bud elektronisk via "Gi Bud"-knappen i Finn-annonsen, hvor man samtidig legitimerer seg med Bank-Id (det er krav til oversendelse av legitimasjon for alle budgivere.) Det er også mulig å benytte budskjema som oversendes megler. Husk å før opp informasjon vedr. finansiering, og helst navn og tlf. nr på din bankkontakt.

Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Dersom en budgiver legger inn bud tett opp mot en annen budgivers akseptfrist kan man risikere at eiendommen blir solgt før budet kommer fram til megler. Selger skal skriftlig akseptere bud overfor megler som igjen skal formidle dette skriftlig videre til budgiver før akseptfristen går ut. Vi ber derfor om at bud må være oversendt minimum 5 minutter før eksisterende bud går ut, og at alle bud har en akseptfrist på 30 minutter. Denne fristen kan avtales kortere mot slutten av en budrunde.

Se forørig Forbrukerinformasjon om budgivning lenger bak i salgsoppgaven.

Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte ettersørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

OFFENTLIGE FORHOLD

Eiendommens betegnelse

Gnr. 1 Bnr. 37 i Sør-Aurdal kommune

Heftelser/rettigheter/forpliktelser

Følgende er tinglyst på eiendommen:

- Dagbok nr. 5044, tinglyst 10.11.1983. Jordskifte.
- Dagbok nr. 1323006, tinglyst 26.09.2018. Jordskifte.

Dersom det er ubetalte kommunale avgifter har kommunen legalpant i eiendommen.

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen ligger innunder Reguleringsplanene: Liastølen og Makalausfjellet, vedtatt 16. september 2010.

Reguleringsformål: Jord- og skogbruk - Byggeområde - Privat veg.

Eiendommen ligger innunder Kommuneplan vedtatt 16.09.2010.

Eiendommen ligger i et LNFR område (Landbruks-, natur, og friluftsområde samt reindrift), jfr. plan- og bygningslovens § 11-7,a) areal for nødvendig tiltak for landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet, b) areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse. Området kan som hovedregel ikke utvikles med tanke på bygging av bolig/fritidsbolig eller annet bebyggelse, fordi det skal tas hensyn til f.eks. allemannsretten, naturvern, landbruk eller friluftsliv. I LNFR område kan det være bygge- og deleforbud, i tillegg er det ikke sannsynlig at man får godkjent bruksending av eksisterende bygninger eller godkjent oppføring av bygninger i strid med hovedregelen. I arealdelen i kommuneplanen kan det fremkomme opplysninger om virkningen av LNFR kategorien.

Reguleringen gjelder fremtidige tiltak, dvs. eksisterende hus og fritidsboliger kan nytes i tråd med tidligere gitte kommunale tillatelser, men reguleringen kan få konsekvenser ved eventuell gjenreisning, for eksempel etter brann. Oppføring av nye boliger/fritidsboliger i LNFR område kan ikke skje uten etter dispensasjon eller som følge av bestemmelsene i reguleringsplanen. Interessenter som vurderes utvidelse/endring av bebyggelsen på eiendommen oppfordres til å kontakte kommunen for informasjon om muligheter og søkerprosess. Ta evt også kontakt med megler for nærmere informasjon.

Kopi av kommuneplan og Reguleringsbestemmelser for Liastølen og Makalausfjellet hytteområde følger vedlagt.

PRISANTYDNING INKL. OMKOSTNINGER

3 990 000,- (Prisantydning)

Omkostninger

- 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
- 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
- 99 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 990 000,-))
- 172,- (Panteattest kjøper)
- 585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
- 585,- (Tingl.gebyr skjøte)

115 892,- (Omkostninger totalt)

4 105 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

Oppgjør

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

ØVRIGE KJØPSFORHOLD

Kjøpekontrakt

Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.

Overtakelse

Etter nærmere avtale med selger. Normalt 3-4 uker etter budaksept.

NB! Kjøper har ikke tilgang til eiendommen i perioden mellom budaksept og overtagelse.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et

tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Energimerking

Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler

Budgivning utenfor forbrukerforhold

Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.

Budgivning i forbrukerforhold

Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreforsidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig

henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven.

Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.

Løsøre og tilbehør

Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

Lov om hvitvasking

Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning

Vilkår ved salg

Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan

ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interesserter oppfordres til å undersøke eiendommen nøyne, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rádfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik brukslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må

kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøyne, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Finansiering

Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktsselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

Vederlag og rett til dekning av utlegg

Tilrettelegging kr. 11.900,- oppgjør og tinglysing kr. 6.900,- opplysninger fra kommunen via Infoland kr. 2.560,- grunnbokutskrift og kopi av tinglyste dokumenter kr. 590,- tinglysing av urådighetserklæring kr. 585,- markeds pakke kr. 18.900,- samt provisjon 1,40 % av salgssummen. Dette dekkes av selger.

Salgsoppgave

Salgsoppgaven er opprettet 30.09.2022 og utformet iht. lov om eiendomsmegling av 29.06.2007.

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interesserter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

Tinglysing av hjemmel

Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.

Informasjon om meglerforetaket

Valdres Eiendomskontor AS
Jernbanevegen 14, 2900 Fagernes
Organisasjonsnummer: 979870167

Fredric Bachér
Eiendomsmegler
Tlf: 47 81 49 75
E-post: fredric.bacher@aktiv.no

Ansvarlig megler:
Fredric Bachér



Tilstandsrapport

 Brennahaugvegen 246 , 2933 REINLI

 SØR-AURDAL kommune

 Gnr. 1, Bnr. 37

Areal (BRA): Stølshus 91 m², Fjøs 53 m², Låve 97 m², Hytte 58 m²



Befaringsdato: 02.09.2022

Rapportdato: 30.09.2022

Oppdragsnr: 11138-1171

Referansenummer: QU1075

Autorisert foretak: Hallingdal og Valdres Eiendomstaksering
AS

Vår ref: 2022351



Gyldig rapport
30.09.2022

Rapporten er gyldig i ett år fra befaringsdato. Skjer det endringer, oppstår skader også videre på boligen, bør du som selger be om oppdatert rapport.



Norsk takst

Norsk takst er bransjeorganisasjonen for landets bygningssakkyndige og takstforetak, med om lag 1400 sertifiserte medlemmer fordelt på omtrent 1000 bedrifter. I boligomsetningen regnes takstrappornene som et helt avgjørende element i den informasjonen som gjøres tilgjengelig for kjøper. Årlig leverer medlemmene rundt 120.000 slike takster. Det gir unik oversikt over norske boliger, og bidrar til at alle oppdrag kan utføres med utgangspunkt i erfaringsbasert kvalitet.

Det stilles høye krav til utdanning, sertifisering og yrkesetikk. Norsk takst er opptatt av at boligomsetningen skal være trygg, og legger vekt på å oppre uavhengig av andre bransjeaktører. Bygningssakkyndige fakturerer sine tjenester uten hensyn til hvilken pris som oppnås, og skal heller ikke på annen måte ha noen egeninteresse knyttet til handelen.

Uavhengighet og god fagkunnskap har over tid bygget troværdighet og tillit. Både selger og kjøper skal kunne stole på bygningssakkyndiges vurderinger. For tilfeller der det likevel skulle oppstå misnøye med utført arbeid, har vi sammen med Forbrukerrådet etablert en klagenemnd.

Norsk takst har en sentral rolle i utviklingen av norske standarder, regler og profesjonsprinsipper, og representerer bransjen i alle relevante internasjonale fora. Dette sikrer at norske bygningssakkyndige tidlig kan tilpasse seg krav og bransjetrender fra utlandet, samtidig som takseringsfaget får en norsk stemme på verdensbasis. Organisasjonen bidrar i næringspolitisk sammenheng, og har vært en pådriver for å sikre at lover og regler gir trygghet for forbrukerne i boligomsetningen.

Hallingdal og Valdres Eiendomstaksering AS

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Stian Hagen".

Stian Hagen
Uavhengig Takstmann
30.09.2022 | FAGERNES

Hallingdal og Valdres
Valdresvegen 21
32 07 44 94

Rapportansvarlig
Stian Hagen
Uavhengig Takstmann
valdres@takstmann.com
950 86 489



Hallingdal og Valdres
Eiendomstaksering as

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten



Hva er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport beskriver synlige skader/avvik eller tegn på skader/avvik på boligen. Rapporten fremhever vanligvis ikke positive egenskaper ved boligen.



Hva vurderer en bygningssakkyndig?

Den bygningssakkyndige vurderer boligen ut fra hva man kan forvente av en bygning av samme alder og type. Vurderingen gjøres som regel mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da boligen ble oppført (søknadstidspunktet). Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som slitasje etter normal bruk regnes ikke som avvik.



Hva inneholder tilstandsrapporten?

Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av [Forskrift til avhendingssloven](#). Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av veggger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

Når du kjøper en brukt bolig

Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg. Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler under er forbredt.

Vurdering mot byggeår

Den bygningssakkyndige vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da bygningen ble oppført (søknadstidspunktet). Den bygningssakkyndige ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av Forskrift til avhendingsslova. Noen rom og bygningsdeler slik som bad og vaskerom, og forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk og trapper osv., vil den bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få en tilstandsgrad 2 eller 3 uten at det nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres.

Tilstandsrapporten beskriver ikke hele boligen

BYGNINGSSAKKYNDIGE SER FOR EKSEMPEL IKKE PÅ (MED MINDRE BYGNINGSDELEN ER NEVNT I RAPPORTEN)

- vanlig slitasje og normal vedlikeholdstilstand • bagatellmessige forhold som ikke påvirker bygningens bruk eller verdi vesentlig • etasjeskillere • tilleggsbygg slik som garasje, bod, annekts, naust også videre • utvendige trapper • støttemurer • skjulte installasjoner • installasjoner utenfor bygningen • full funksjonstesting av el- og VVS-installasjoner • geologiske forhold og bygningens plassering på grunnen • bygningens planlösning • bygningens innredning • løsøre slik som hvitevarer • utendørs svømmebasseng og pumpeanlegg • bygningens estetikk og arkitektur • bygningens lovlighet (bortsett fra bruksendringer, brannceller og forhold som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet) • fellesarealer (med mindre boligeier har vedlikeholdsplikt for fellesarealer og dette er kjent for bygningssakkyndig, eller fellesarealet har en særlig tilknytning til boligen).

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

Tilstanden vurderes med ulike tilstandsgrader

Tilstanden gir uttrykk for en gitt forventet tilstand, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Ved Tilstandsgrad 0 (TG0) og Tilstandsgrad 1 (TG1) gir den bygningssakkyndige normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad. Grunnen er at bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. Ved skjulte konstruksjoner kan alder alene avgjøre tilstandsgrad. Når bygningssakkyndige anbefaler tiltak, for eksempel utbedringer, må brukeren av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme.

Når den bygningssakkyndige velger tilstandsgrad, baseres vurderingen på faste kriterier som følger av gjeldende bransjestandard for Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig og Forskrift til avhendingslova.

 TG 0	TILSTANDSGRAD 0, TG0: INGEN AVVIK I tillegg må bygningsdelen være tilnærmet ny, mindre enn 5 år. Det må også foreligge dokumentasjon på faglig god utførelse.
 TG 1	TILSTANDSGRAD 1, TG1: MINDRE AVVIK Normal slitasje. Strakstiltak er ikke nødvendig. TG1 kan gis når bygningsdelen er tilnærmet ny, og det ikke foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.
 TG 2	TILSTANDSGRAD 2, TG2: VESENTLIGE AVVIK OG MINDRE AVVIK SOM ETTER NS 3600 GIR TG 2 <ul style="list-style-type: none">• Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som ikke krever umiddelbare tiltak• Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak I denne rapporten kan TG2 i Rapportsammendrag være inndelt i tilstander som krever tiltak, og tilstander som ikke krever umiddelbare tiltak. TG2 betyr at konstruksjonen enten har feil utførelse, en skade eller tegn på skade, sterkt slitasje eller nedsatt funksjon. Vedlikehold eller tiltak trengs i nær fremtid. Det er grunn til å varsle fare for skader på grunn av alder, eller overvåke bygningsdelen spesielt på grunn av fare for større skade eller følgeskade.
 TG 3	TILSTANDSGRAD 3, TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK Denne tilstandsgraden brukes ved kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Det er påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd.
 IKKE UNDERSØKT/IKKE TILGJENGELIG FOR UNDERSØKELSE	Det kan være avvik/skader som ikke er avdekket.

Hva er et anslag på utbedringskostnad?

Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler, er et forsiktig anslag basert på nåværende kvalitet, registrert avvik og angitte tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og må ikke forveksles med et pristilbud fra en håndverker. Det kan foreligge avvik og tiltak som ikke kommer frem av rapporten.

Utbedringskostnad avhenger blant annet av personlige valg av og markedspris på materialer og tjenesteyter.

I rapporten skal det settes anslag for utbedringskostnad for TG3, og slikt anslag kan også gis ved TG2.



Ingen umiddelbare kostnader

Tiltak under kr. 10 000

Tiltak mellom kr. 10 000 - 50 000

Tiltak mellom kr. 50 000 - 100 000

Tiltak mellom kr. 100 000 - 300 000

Tiltak over kr. 300 000

Beskrivelse av eiendommen

Eiendommen ligger på Liaåsen i Sør Aurdal kommune. Eiendommen har gode solforhold og fin utsikt utover Liaåsen.

Eiendommen er en tidligere støl "Lien seter" som nå er benyttet som fritidseiendom med skogteiger. Bebyggelsen er bestående av stølshus, hytte, låve og fjøs. Itillegg opplyses det om at det er et båtaust ved Damtjern, dette naustet er beliggende på en annen eiendom og fremstår som kondemnable og derfor ikke ytterligge medtatt med beskrivelser i rapporten. (ikke opplyst om fiskerettighet og derfor ikke medtatt i rapporten som en rettighet)

Stølshus er benyttet som hovedhytte, opprinnelig oppført i laftet tømmer fra trolig slutten av 1800-tallet, bygd i flere omganger og tilbygd med bindingsverk i trolig på 1960-tallet. Det er foretatt betydelig påkostninger i 2007 med totalrenovering av hytten i sin helhet, har en god standard på overflater og utstyr selv om det gamle preget er opprettholdt i valg av materialer mm. Innlagt vann og avløp. solcellestrøm tilknyttet aggregat for aggregatstrøm og opplegg for 230 v mm.

Hytte er benyttet som utleie senere årene, opprinnelig oppført i bindingsverk på 1960-tallet, tilbygd og foretatt betydelig påkostninger i 2007 med totalrenovering av hytten i sin helhet, har en god standard på overflater og utstyr. Innlagt vann og avløp. Solcellestrøm med 12 v anlegg og opplegg for 230 v.

Låve og fjøs er ikke egnert/godkjent som bruk til dyrehold, benyttet som uthus med lagerplass.

Symptomer på svikt er beskrevet i rapporten, for ytterliggere opplysninger se rapport.

Stølshus - Byggeår: 1890

UTVENDIG

[Gå til side](#)

Fundamentert med sokkel av betong og antatt lettstens med pusset utførelse, innvendig støpt dekke av betong. Gulvkonstruksjon er av innvendig betongdekk med isolert tilfarergulv. Veggene i opprinnelig del har tømmerkonstruksjon, lektet-isolert og kledd med stående bordkleddning av tømmermannspanel i 2006. Tilbygd i bindingsverk. Saltakkkonstruksjon med åser og sperrekonstruksjon av tett-takkkonstruksjon. Taktekkingen er av torv, innebygde takrenner med nedløp av kobber.

Bygningen har tre vinduer med koblet glass og sprosser i ytre ramme. Hoveddør av malt tre, adkomst til entre. Ytterdør av malt tre i stalldør, adkomst til vindfang.

Overbygd inngangsparti ved vindfang på ca 2,5 kvm. Oppført i betong belagt med skifer bruddheller.

[Gå til side](#)

INNVENDIG

Gulv er belagt med grov/bredde heltregulv med bunn/topp i tresokk. Skiferbruddheller i vindfang, entre og bad. Vegger i laftet tømmer, kledd med malt trepanel i tilbygd del. Himlinger er kledd med malt trepanel, raustet med tømmeråser.

To piper i elementpipe av lettstens. Utvendig pusset utførelse med topphelle/stein og fotbeslag av kobber. Tilkoblet vedovn på et soverom og stue med skifer på gulv under ovn. Montert wallas i gang, rør for utslipps er ført via gang med skotørkefunksjon. Plassmurt åpen gruepeis og vedkomfyre på kjøkken, skifer på gulv under vedovn.

Innvendig har boligen furu maltdører.

Plassbygde køyesenger på et soverom. Hylle i entre og vindfang.

[Gå til side](#)

VÅTROM

Beskrivelse av eiendommen

Bade gulvet er belagt med skifer, veggger er kledd med malt trepanel, mosaikkfliser i dusj. Himling kledd med trepanel.

Rommet har elektriske varmekabler i gulv, ikke benyttet og klargjort ved evt. innleggelse av strøm.

Bad har montert servant, klosett og dusj med forheng. Baderomsinnredning i eldre antikkskap, speil og belysning.

Det er naturlig ventilering.

Hultaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga tilliggende konstruksjoner, da dusj er ført mot yttervegg

[Gå til side](#)

KJØKKEN

Kjøkkeninnredning i malt heltre med underskap og et overskap/hylle, benkeplate i heltre og oppvaskkum av porselen med kran.

Det er 12v kjøkkenventilator med avtrekk ut.

TEKNISKE INSTALLASJONER

Innvendige vannledninger er av kobber.

Det er avløpsrør av plast.

Hovedvannledning av plast med stoppekran, 12v vannpumpe og propan vannvarmer montert på bad.

Boligen har naturlig ventilasjon i enkelte rom.

Oppvarming med vedfyring, brensel for wallas i utvendig kasse ved yttervegg.

Opplegg med varmekabler montert i entre og baderomsgolv. (klargjort ved innleggelse av strøm)

Solcelleanlegg med regulator og batteri med konverter plassert i kjøkkenskap. Opplegg for lading fra aggregat. Solcellepanel på yttervegg. Aggregat med fjernstart fra entre med sikringskap av automatsikringer, enkelte kontakter har aggregatstrøm, eller klargjort for 230 v.

Brannslukningsapparat.

Hytte - Byggeår: 1960

UTVENDIG

[Gå til side](#)

Det er byggegrunn av sprengsteinsfylling. (kryprom ellers av jordholdige masser) Synlig drenert med utsiktende/drenerende steinmasser og montert drensplast med klemlist langs grunnmur.

Fundamentert med ringmur av lettlinker med pusset utførelse og såle av betong på grunn av utsiktende masse under grunnmur. Bygningen har krypkjeller under trebjelkelag og stubbegulv. Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår og kledd med stående bordkledning av tømmermannspannel. Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon. Taktekkingen er av tre, montert takrenner med nedløp av sortlakkert stål.

Bygningen har malte tre vinduer med 2-lags glass fra 1994 og tre vinduer med koblet glass i utvendige sprosset.

Hoveddyttetdør av malt tre, adkomst til vindfang.

Overbygd inngangsparti på ca 2 kvm. Oppført i betong belagt med skifer bruddheller.

[Gå til side](#)

INNVENDIG

Gulv er belagt med grov/bredd heltregulv med bunn/topp i tømmerstokk i enkelte rom, ellers heltregulv. Skifer bruddheller i vindfang og bad.

Vegger er kledd med malt trepanel, Himlinger er kledd med malt trepanel, raustet med limtre.

Elementpipe i lettlinker. Utvendig pusset utførelse over tak og topphelle/stein og fotbeslag i sortlakkert stål.

Peisovn i stue/kjøkken. Montert wallas i stue og parafinbeholder ved yttervegg.

Innvendig har boligen malfuru dører.

Plassbygde køyesenger/seng på soverom, hyller i gang og vindfang.

[Gå til side](#)

VÅTROM

Bade gulvet er belagt med skifer bruddheller, veggger er kledd med malt trepanel og sokkelflis i overgang vegg/gulv, fliser i dusj. Himling er kledd med malt trepanel. Rommet har opplegg med elektriske varmekabler i gulv og klargjort for tilkobling for strøm.

Bad har montert klosett, servant og dusj med glassdører. Baderomsinnredning i folierte plater med underskap, porselen servant og kran av stål.

Det er naturlig ventilering via veggventil. Hultaking er foretatt uten å påvise unormale forhold.

[Gå til side](#)

KJØKKEN

Beskrivelse av eiendommen

Kjøkkeninnredning i malte/folierte plater med underskap og et overskap, benkeplate i heltre eik og oppvaskkum i porsellen med kran av stål.

Opplegg for propan.

Det er ingen avtrekk kun naturlig avtrekk via åpning av vindu fra kjøkken.

TEKNISKE INSTALLASJONER [Gå til side](#)

Innvendige vannledninger er av plast og kobber.

Det er avløpsrør av plast.

Hovedvannledning med stoppekran plassert i baderomskap og montert propan vannvarmer.

Boligen har naturlig ventilasjon via veggventiler i yttervegg.

Oppvarming med vedfyring og brensel fra wallas.

Solcelleanlegg med regulator plassert i sikringskap og batteri på gulv i vindfang.
Solcellepanel på yttervegg. Opplegg/klargjort for tilkobling av 230 v med sikringskap og kontakt/punkter.

Brannslukningsapparat plassert i vindfang.

Arealer

Oversikt over totalt bruksareal (BRA).

Stølshus			
ETASJE	TOTALT	P-ROM	S-ROM
1.etasje	91	91	0
Sum	91	91	0
Fjøs			
ETASJE	TOTALT	P-ROM	S-ROM
1.etasje	53	0	53
Sum	53	0	53
Låve			
ETASJE	TOTALT	P-ROM	S-ROM
1.etasje	67	0	67
2.etasje	30	0	30
Sum	97	0	97
Hytte			
ETASJE	TOTALT	P-ROM	S-ROM
1.etasje	58	58	0
Sum	58	58	0

Forutsetninger og vedlegg [Gå til side](#)

Lovlighet [Gå til side](#)

Stølshus

- Det foreligger ikke tegninger

Eier har tegning ved restaurering, men jmf kommunen foreligger det ikke tegninger.

Fjøs

- Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger

Låve


- Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger

Hytte


• Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk

Sammendrag av boligens tilstand

Fordeling av tilstandsgrader



Anslag på utbedringskostnad



Spesielt for dette oppdraget/rapporten

Hallingdal og Valdres Eiendomstaksering AS har fått i oppdrag å takse eiendommen med gårds-og bruksnr. 1/37 i Sør Aurdal kommune. Taksten er utarbeidet på grunnlag av befaring og oppmålinger på stedet, samtale med revkrent og gjennomgang av dokumentasjon.

Det forutsettes at eiendommen er godkjent til dagens bruk, samt at eventuelle pålegg fra offentlige myndigheter er oppfylt. Besiktigelse er foretatt med de begrensninger som følger av at bygningen er møblert/i bruk.

Det gjøres oppmerksom på at det ved tilstandsgrad 2 eller høyere kan være behov for nærmere undersøkelser av bygningsdelen. Dette som en følge av at omfang av svikt ikke alltid kan avdekkes på dette undersøkelsesnivået (visuelt). Takstobjektet kan derfor ha skjulte feil og mangler som er vanskelig å oppdage ved befaring. Takstmann forutsetter at bygningen er lovlig oppført. Referansenivå for bygningen er lover/forskrifter som var gjeldende på søknad-/oppføringstidspunktet.

Oppsummering av avvik

Vil du vite mer? Se på rommet eller bygningsdelen senere i rapporten.

Stølshus

STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

- Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold [Gå til side](#)
- Branndlukningsapparat.
- Kostnadsestimat : Under 10 000

KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT

- Våtrrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad [Gå til side](#)

- Tomteforhold > Byggegrunn [Gå til side](#)

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

- Utvendig > Veggbkonstruksjon [Gå til side](#)
- Det er påvist andre avvik:
Vedlikeholdsbehov av yttervegger og rundt vinduer.
- Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

- Utvendig > Dører [Gå til side](#)

Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.

Sammendrag av boligens tilstand

Omhandler dør til entre.

Kostnadsestimat : Under 10 000

Våtrom > Overflater vegg og himling > Bad

[Gå til side](#)

Det er påvist andre avvik:

Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen ved dusj. Tiltak med glasdør/vegg kan være løsning for å forhindre oppfukt/vannsprut ved benytelse av dusj.

Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad

[Gå til side](#)

Det er påvist andre avvik:

Ingen dokumentasjon på membranutførelse type membran eller utførelse er ikke kjent.

Kostnadsestimat : Under 10 000

Våtrom > Ventilasjon > Bad

[Gå til side](#)

Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.

Rommet har kun naturlig ventilasjon.
Det etablerte avtrekksystemet fungerer ikke tilfredsstillende.

Kostnadsestimat : Under 10 000

AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARA TILTAK

[Gå til side](#)

Innvendig > Radon

[Gå til side](#)

Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperrer.

Innvendig > Pipe og ildsted

[Gå til side](#)

Det er påvist riss i overflate.

Riss er registrert på brannmur i stue.

Våtrom > Overflater Golv > Bad

[Gå til side](#)

Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til golv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.

Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon

[Gå til side](#)

Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

Hytte

STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold

[Gå til side](#)

Brannslukningsapparat plassert i vindfang.

Kostnadsestimat : Under 10 000

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

[Gå til side](#)

Utvendig > Nedløp og beslag

Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.

Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Utvendig > Veggkonstruksjon

[Gå til side](#)

Det er påvist andre avvik:

Vedlikeholdsbehov.

Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Utvendig > vinduer

[Gå til side](#)

Det er påvist andre avvik:

Eldre koblede vindu, må tas hensyn til vinduenes alder og registrert slitasje med malingsflass. Anbefaler tiltak med restaurering/utskifting.

Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Innvendig > Pipe og ildsted

[Gå til side](#)

Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.

Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke.

Kostnadsestimat : Under 10 000

Innvendig > Krypkjeller

[Gå til side](#)

Det er manglende fuktsperre på bakken.

Kryprom inspisert fra luke i mur, bemerket masse av utskiftende steinmasser ved grunnmur, eller jordholdige masser i kryprom. Gulvkonstruksjon av trebjelkag over bærebjelke av limtre og stubbeloftsplater. Bemerket begynnende muggsopp på enkelte plater og tiltak med fuktsikring anbefales.

Kostnadsestimat : Under 10 000

Våtrom > Ventilasjon > Bad

[Gå til side](#)

Det etablerte avtrekksystemet fungerer ikke tilfredsstillende.

Kostnadsestimat : Under 10 000

Kjøkken > Overflater og innredning > Stue/kjøkken

[Gå til side](#)

Det er påvist andre avvik:

Behov for vedlikehold av benkeplate som har slitasje.

Kostnadsestimat : Under 10 000

Kjøkken > Avtrekk > Stue/kjøkken

[Gå til side](#)

Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokessone i kjøkken.

Kostnadsestimat : Under 10 000

Sammendrag av boligens tilstand

AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARA TILTAK

Innvendig > Radon

[Gå til side](#)

Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Våtrøm > Overflater Gulv > Bad

[Gå til side](#)

Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrømmet hvor vann ikke vil gå til sluk.
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
Ikke fall på gulv og tilnærmet flatt.

Våtrøm > Sluk, membran og tettesjikt > Bad

[Gå til side](#)

Det er påvist andre avvik:
Trolig tettesjikt med smøremembran i gulv, men ikke fremlagt dokumentasjon av utførelsen.

Tilstandsrapport

STØLSHUS



Byggeår
1890

Kommentar
Byggeåret er basert på antagelser, og det er dermed usikkert når bygget er oppført.

Standard

Normal standard på overflater og utstyr, betydelig påkostet siden byggeår - jamfør beskrivelse under konstruksjoner.

Vedlikehold

Bygget er jevnlig vedlikeholdt.

Tilbygg / modernisering

1960 Tilbygg

2007 Totalrenovert og ombygd i tidsperiode 2006 -2007
- Renovert tak/takkonstruksjon.
- Utvendig kledning/yttervegger
- Oppjekket med renovert grunnmur og innvendig støpt dekke av betong med tilfarergulv.
- Innvendig renovert/oppusset med blant annet gulv og oppusset overflater.
- vinduer.
- Kjøkken.
- Pipe/ildsted.
- Bad.
- Vann og avløpsanlegg.
- Solcelleanlegg med opplegg for 230 v, samt aggregatstrøm.

UTVENDIG

Taktekking

! TG 1

Taktekkingen er av torv. Taket er besiktiget fra bakkenivå. Bemerket buskevekst på taket, anbefales fjerning.

Nedløp og beslag

! TG 1

Innebygde takrenner med nedløp av kobber.

Veggkonstruksjon

! TG 2

Veggene i opprinnelig del har tømmerkonstruksjon, lektet-isolert og kledd med stående bordkledning av tømmermannspannel i 2006. Tilbygd i bindingsveerk.



Vedlikeholdsbehov

Vurdering av avvik:

- Det er påvist andre avvik:

Vedlikeholdsbehov av yttervegger og rundt vinduer.

Tiltak

- Det må foretas tiltak for å lukke avviket.

Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Takkonstruksjon/Loft

! TG 1

Saltakkonstruksjon med åser og sperrekonstruksjon av tettetak/sandwichkonstruksjon.

Vinduer

! TG 1

Bygningen har tre vinduer med koblet glass og sprosser i ytre ramme.

Tilstandsrapport

Dører

Hoveddytterdør av malt tre, adkomst til entre.
Ytterdør av malt tre i stalldør, adkomst til vindfang.



Utettheter mellom dørblad/karm og fare for luftlekkasje

Vurdering av avvik:

- Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.

Omhandler dør til entre.

Tiltak

- Dører må justeres.

Kostnadsestimat : Under 10 000

Balkonger, terrasser og rom under balkonger

! TG 1

Overbygd inngangsparti ved vindfang på ca 2,5 kvm. Oppført i betong belagt med skifer bruddheller.

INNVENDIG

Overflater

! TG 1

Gulv er belagt med grov/bredde heltregulv med bunn/topp i trestokk. Skiferbruddheller i vindfang, entre og bad. Vegger i laftet tømmer, kledd med malt trepanel i tilbygd del. Himmel er kledd med malt trepanel, rauset med tømmeråser.

Etajeskille/gulv mot grunn

! TG 1

Gulvkonstruksjon er av innvendig betongdekke med isolert tilfarergulv.

Radon

! TG 2

Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre. (heller ikke krav ved renoveringstidspunkt) Jmf nugu radonkart er radonaksomhet moderat til lav i området.

Vurdering av avvik:

- Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Tiltak

- Det bør gjennomføres radonmålinger.

Pipe og ildsted

! TG 2

To piper i elementpipe av lett klinker. Utvendig pusset utførelse med topphelle/stein og fotbeslag av kobber.

Tilkoblet vedovn på et soverom og stue med skifer på gulv under ovn. Montert wallas i gang, rør for utslipp er ført via gang med skotørkefunksjon.

Plassmurt åpen gruepeis og vedkomfyre på kjøkken, skifer på gulv under vedovn.

For en fullständig gjennomgang og kontroll anbefales undersøkelser av det lokale brannvesen eller feier.



Riss på brannmur

Vurdering av avvik:

- Det er påvist riss i overflate.

Riss er registrert på brannmur i stue.

Tiltak

- Det er ikke behov for utbedringstiltak.

Innvendige dører

! TG 1

Innvendig har boligen furu maltdører.

Andre innvendige forhold

! TG 1

Plassbygde køyesenger på et soverom.
Hylle i entre og vindfang.

Tilstandsrapport

VÅTROM

1.ETASJE > BAD

Generell

Aktuell byggeforskrift er tekniske forskrifter i perioden 1997-2010.
Dokumentasjon: ingen dokumentasjon.

Overflater vegger og himling

! TG 2

Vegg er kledd med malt trepanel, mosaikkfliser i dusj. Himling kledd med trepanel.



For kort avstand fra våtsone til treverk i henhold til krav om avstand

Vurdering av avvik:

- Det er påvist andre avvik:

Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen ved dusj. Tiltak med glasdør/vegg kan være løsning for å forhindre oppfukt/vannsprut ved benytelse av dusj.

Tiltak

- Det må foretas tiltak for å lukke avviket.

Kostnadsestimat : **Under 10 000**

Overflater Gulv

! TG 2

Gulvet er belagt med skifer. Rommet har elektriske varmekabler i gulv, ikke benyttet og klargjort ved evt. innleggelse av strøm.

Vurdering av avvik:

- Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
- Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.

Tiltak

- Våtrommen fungerer med dette avviket.

Sluk, membran og tettesjikt

! TG 2

Det er plastsluk, tettesjikt er ikke synlig og trolig smøremembran med ukjent/udokumentert utførelse.

Vurdering av avvik:

- Det er påvist andre avvik:

Ingen dokumentasjon på membranutførelse type membran eller utførelse er ikke kjent.

Tiltak

- Det er ikke behov for utbedringstiltak.

Kostnadsestimat : **Under 10 000**

Sanitærutstyr og innredning

! TG 1

Bad har montert servant, klosett og dusj med forheng.
Baderomsinnredning i eldre antikkskap, speil og belysning.

Ventilasjon

! TG 2

Det er naturlig ventilering.

Vurdering av avvik:

- Våtrommen mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.
- Rommet har kun naturlig ventilasjon.
- Det etablerte avtrekkssystemet fungerer ikke tilfredsstillende.

Tiltak

- Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrrom f.eks. luftespalte ved dør e.l.
- Elektrisk avtrekksvifte bør monteres for å lukke avviket.

Kostnadsestimat : **Under 10 000**

Fukt i tilliggende konstruksjoner

! TG 1

Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga tilliggende konstruksjoner, da dusj er ført mot yttervegg

KJØKKEN

Tilstandsrapport

1.ETASJE > KJØKKEN

Overflater og innredning

! TG 1

Kjøkkeninnredning i malt heltre med underskap og et overskap/hylle, benkeplate i heltre og oppvaskkum av porselen med kran.



Ved fuktmåletaking av gulv foran innredning var det ikke fuktutslag

Avtrekksystem

! TG 1

Det er 230v kjøkkenventilator (via inverter fra batteri) med avtrekk ut.

TEKNISKE INSTALLASJONER

Vannledninger

! TG 1

Innvendige vannledninger er av kobber.

Vannledning, avløpsledning og VVS-installasjoner er kun visuelt kontrollert uten byggeteknisk bakgrunn for en konkret tilstandsvurdering. For en fullstendig kontroll av anlegget, anbefales kontroll av rørlegger.

Avløpsrør

! TG 1

Det er avløpsrør av plast.

Ventilasjon

! TG 2

Boligen har naturlig ventilasjon i enkelte rom.

Vurdering av avvik:

- Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

Tiltak

- Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det.

Ikke medtatt som utbedringstiltak da det ikke var krav fra oppføringstidspunkt og ventilasjon kan skje ved åpning av vinduer.

Andre VVS-installasjoner

! TG 1

Hovedvannledning av plast med stoppekran, 12v vannpumpe og propan vannvarmer montert på bad.

Andre installasjoner

! TG 1

Oppvarming med vedfyring, brensel for wallas i utvendig kasse ved yttervegg.
Opplegg med varmekabler montert i entre og baderomsgolv. (klargjort ved innleggelse av strøm)

Elanlegg

! TG 1

Solcelleanlegg med regulator og batteri med konverter plassert i kjøkkenskap. Opplegg for lading fra aggregat. Solcellepanel på yttervegg.
Aggregat med fjernstart fra entre med sikringskap av automatiskringer, enkelte kontakter har aggregatstrøm, eller klargjort for 230 v.

Anlegget er ikke tilstandsvurdert og for nærmere undersøkelse anbefales kontroll av elektriker.



Tilstandsrapport

Branntekniske forhold

! TO 3

Brannslukningsapparat.

- Er det skader på brannslokkingstyr eller er apparatet eldre enn 10 år?
Nei
- Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav?
Nei
- Er det mangler på røykvarslere i boligen iht. forskriftskrav?
Ja Mangler røykvarslere.
- Er det skader på røykvarslere?
Nei

Kostnadsestimat : Under 10 000

TOMTEFORHOLD

Byggegrunn

! TO RJ

Det er ukjent byggegrunn.

Grunnmur og fundament

! TO 1

Fundamentert med sokkel av betong og antatt lettlinker med pusset utførelse, innvendig støpt dekke av betong.

HYTTE



Byggeår

1960

Kommentar

Byggeåret er basert på opplysninger fra eier.

Standard

Normal standard på overflater og utstyr, betydelig påkostet siden byggeår - jamfør beskrivelse under konstruksjoner.

Vedlikehold

Bygget er jevnlig vedlikeholdt.

Tilbygg / modernisering

2007

Tilbygg og totalrenovert

- Renovert tak/takkonstruksjon.
- Utvendig kledning/yttervegger
- Oppjekket med ny grunnmur og gulvkonstruksjon.
- Innvendig renovering/oppusset med blant annet gulv og oppusset overflater/dels skifte vegg/ombygget.
- Enkelte vinduer.
- Kjøkken.
- Pipe/ildsted.
- Bad.
- Vann og avløpsanlegg.
- Solcelleanlegg med opplegg for 230 v.

UTVENDIG

Taktekking

! TG 1

Taktekkingen er av tre, taket er besiktiget fra bakkenivå.

Nedløp og beslag

! TG 2

Takrenner med nedløp av sortlakkert stål.

Vurdering av avvik:

- Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.

Tiltak

- Stigetrinn for feier må monteres.

Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Tilstandsrapport

Veggkonstruksjon

! TG 2

Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår og kledd med stående bordkledning av tømmermannspanel.



Vedlikeholdsbehov

Vurdering av avvik:

- Det er påvist andre avvik:
Vedlikeholdsbehov.

Tiltak

- Det må foretas tiltak for å lukke avviket.

Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Takkonstruksjon/Loft

! TG 1

Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon.

Vinduer

! TG 2

Bygningen har malte tre vinduer med 2-lags glass fra 1994 og tre vinduer med koblet glass i utvendige sprosser.



Slitasje



Vurdering av avvik:

- Det er påvist andre avvik:

Eldre koblede vindu, må tas hensyn til vinduenes alder og registrert slitasje med malingsflass. Anbefaler tiltak med restaurering/utskifting.

Tiltak

- Det må foretas tiltak for å lukke avviket.

Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Dører

! TG 1

Hoveddyttetdør av malt tre, adkomst til vindfang.

Balkonger, terrasser og rom under balkonger

! TG 1

Overbygd inngangsparti på ca 2 kvm. Oppført i betong belagt med skifer bruddheller.

INNVENDIG

Tilstandsrapport

Overflater

! TG 1

Gulv er belagt med grov/bredd heltregulv med bunn/topp i tømmerstokk i enkelte rom, ellers heltregulv. Skifer bruddheller i vindfang og bad.
Veggger er kledd med malt trepanel.
Himlinger er kledd med malt trepanel, raustet med limtre.

Etasjeskille/gulv mot grunn

! TG 1

Gulvkonstruksjon er av trebjelkelag.

Radon

! TG 2

Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre. (heller ikke krav fra byggeår) Jmf nugu radonkart er radonakshtsomhet moderat til lav i området.

Vurdering av avvik:

- Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Tiltak

- Det bør gjennomføres radonmålinger.

Pipe og ildsted

! TG 2

Elementpipe i lettclinker. Utvendig pusset utførelse over tak og topphelle/stein og fotbeslag i sortlakkert stål.
Peisovn i stue/kjøkken. Montert wallas i stue og parafinbeholder ved yttervegg.

For en fullstendig gjennomgang og kontroll anbefales undersøkelser av det lokale brannvesen eller feier.



Sotluke er plassert lavt og mangler plate på gulv under luke jmf krav

Vurdering av avvik:

- Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.
- Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke.

Tiltak

- Det anbefales å montere ildfast plate under luker på pipe.

Kostnadsestimat : Under 10 000

Krypkjeller

! TG 2

Bygningen har krypkjeller under trebjelkelag og stubbegulv.



Muggsoppslør på stubbeloft

Vurdering av avvik:

- Det er manglende fuktsperrere på bakken.

Krypprom inspisert fra luke i mur, bemerket masse av utsiktende steinmasser ved grunnmur, eller jordholdige masser i krypprom. Gulvkonstruksjon av trebjelkelag over bærebjelke av limtre og stubbeloftsplater. Bemerket begynnende muggsopp på enkelte plater og tiltak med fuktssikring anbefales.

Tiltak

- Fuktsperrere på bakken bør etableres.

Kostnadsestimat : Under 10 000

Innvendige dører

! TG 1

Innvendig har boligen maltfur dører.

Andre innvendige forhold

! TG 1

Plassbygde køyesenger/seng på soverom, hyller i gang og vindfang.

VÅTROM

1.ETASJE > BAD

Generell

Aktuell byggforskrift er tekniske forskrifter i perioden 1997-2010.
Dokumentasjon: ingen dokumentasjon.

Overflater veggger og himling

! TG 1

Veggger er kledd med malt trepanel og sokkelflis i overgang vegg/gulv, fliser i dusj. Himling er kledd med malt trepanel.

Tilstandsrapport

Overflater Gulv

! TG 2

Gulvet er belagt med skifer bruddheller. Rommet har opplegg med elektriske varmekabler i gulv og klargjort for tilkobling for strøm.

Vurdering av avvik:

- Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk.
- Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
- Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.

Ikke fall på gulv og tilnærmet flatt.

Tiltak

- Våtrommet fungerer med dette avviket.
- Det må foretas utbedring av fallforhold.
- Det bør etableres avrenning inn til sluk for hele våtrommet.

Sluk, membran og tettesjikt

! TG 2

Det er plastsluk, tettesjikt er ikke synlig og trolig smøremembran med ukjent/udokumentert utførelse.

Vurdering av avvik:

- Det er påvist andre avvik:
- Trolig tettesjikt med smøremembran i gulv, men ikke fremlagt dokumentasjon om utførelsen.

Tiltak

- Andre tiltak:

Innhent dokumentasjon om mulig, ellers holdes under tilsyn.

Sanitærutstyr og innredning

! TG 1

Bad har montert klosett, servant og dusj med glassdører.
Baderomsinnredning i folierte plater med underskap, porselen servant og kran av stål.

Ventilasjon

! TG 2

Det er naturlig ventilering via veggventil.

Vurdering av avvik:

- Det etablerte avtrekkssystemet fungerer ikke tilfredsstillende.

Tiltak

- Avtrekksystemet må utbedres.

Kostnadsestimat : Under 10 000

Fukt i tilliggende konstruksjoner

! TG 1

Hultaking er foretatt uten å påvise unormale forhold.

KJØKKEN

1.ETASJE > STUE/KJØKKEN

! TG 2

Overflater og innredning

! TG 2

Kjøkkeninnredning i malte/folierte plater med underskap og et overskap, benkeplate i heltre eik og oppvaskkum i porselen med kran av stål. Opplegg for propan.



Ved fuktmåletakning av gulv foran innredning var det ikke fuktutslag



Vedlikeholdsbehov

Vurdering av avvik:

- Det er påvist andre avvik:
Behov for vedlikehold av benkeplate som har slitasje.

Tiltak

- Det må foretas tiltak for å lukke avviket.

Kostnadsestimat : Under 10 000

Avtrekksystem

! TG 2

Det er ingen avtrekk kun naturlig avtrekk via åpning av vindu fra kjøkken.

Vurdering av avvik:

- Det er manglende forsrt mekanisk avtrekk fra kokessone i kjøkken.

Tiltak

- Mekanisk avtrekk bør etableres.

Kostnadsestimat : Under 10 000

TEKNISKE INSTALLASJONER

Tilstandsrapport

Vannledninger

! TG 1

Innvendige vannledninger er av plast og kobber.

Vannledning, avløpsledning og VVS-installasjoner er kun visuelt kontrollert uten byggeteknisk bakgrunn for en konkret tilstandsvurdering. For en fullstendig kontroll av anlegget, anbefales kontroll av rørlegger.

Avløpsrør

! TG 1

Det er avløpsrør av plast.

Ventilasjon

! TG 1

Boligen har naturlig ventilasjon via veggventiler i yttervegg.

Andre VVS-installasjoner

! TG 1

Hovedvannledning med stoppekran plassert i baderomskap og montert propan vannvarmer.

Andre installasjoner

! TG 1

Oppvarming med vedfyring og brensel fra wallas.

Elanlegg

! TG 1

Solcelleanlegg med regulator plassert i sikringskap og batteri på gulv i vindfang. Solcellepanel på yttervegg. Opplegg/klargjort for tilkobling av 230 v med sikringskap og kontakt/punkter.

Anlegget er ikke tilstandsvurdert og for vurdering anbefales kontroll av elektriker.

Branntekniske forhold

! TG 3

Brannslukningsapparat plassert i vindfang.

1. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år?
Ja **Eldre enn 10 år.**
Nei
2. Er det skader på røykvarslere?
Ja **Mangler røykvarslere**
3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav?
Ja **Mangler røykvarslere**
4. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav?
Nei

Kostnadsestimat : Under 10 000

TOMTEFORHOLD

Byggegrunn

! TG 1

Det er byggegrunn av sprengsteinsfylling.

Drenering

! TG 1

Synlig drenert med utskiftende/drenerende steinmasser og montert dreensplast med klemlist langs grunnmur.

Grunnmur og fundamenter

! TG 1

Fundamentert med ringmur av lettblock med pusset utførelse og såle av betong på grunn av utskiftende masse under grunnmur. (krypprom ellers av jordholdige masser)

Anmerket sprekkdannelse i enkelte blokker på overside, ansees ikke som umiddelbart tiltaksbehov og derfor ikke medtatt som avvik.

Bygninger på eiendommen

Fjøs



Byggeår

1890

Kommentar

Antatt oppført på slutten av 1800-tallet ifølge eier.

Standard

Bygget har gjennomgående lav standard. Se nærmere beskrivelse under Konstruksjoner.

Vedlikehold

Bygget er gammelt og bærer preg av manglende vedlikehold og oppgraderinger. Se nærmere beskrivelse under Konstruksjoner.

Beskrivelse

Tidligere sommerfjøs nå benyttet som bod med lagerplass. Oppført i laftet tømmer en vegg er utført reparasjon med bindingsverk og stående kledning. Enkel fundamentering rett på terreng med nabber av tre. Saltakkkonstruksjon med åser, taktekket med bølgeblikk stålplater. Plassbygd ytterdør.
Innvendig tregulv.

Vedlikehold, mangler:

Råte i gulv.

Bygningen er preget av elde, rust på tekking og skjevheter med setningskader som følge av enkel fundamentering på terrenget. Bemerket råte i laft og deler ligger ned på terreng som er utsatt for fuktpåkjenning. Må påregnes påkostninger.

Låve



Byggeår

1950

Kommentar

Byggeåret er basert på antagelser, og det er dermed usikkert når bygget er oppført.

Standard

Bygget har gjennomgående lav standard. Se nærmere beskrivelse under Konstruksjoner.

Vedlikehold

Bygget er gammelt og bærer preg av manglende vedlikehold og oppgraderinger. Se nærmere beskrivelse under Konstruksjoner.

Beskrivelse

Tidligere låve over første etasje og loftetasje med låvebru. Oppført i bindingsverk kledd med stående kledning. Enkel fundamentering med stein på terreng. Saltakkonstruksjon med lekter/bjelker tekket med bølgeblikk stålplater. Plassbygde dører/porter.

Vedlikehold, mangler:

Bygningen er preget av elde, slitasje og vedlikeholdsmangler. Skjevheter i bygning som følge av enkel fundamentering på terreng. Bemerket råte i yttervegg og øvre del av bygningens veggkonstruksjon er utsatt for fuktpåkjenning, ene sidevegg har utglidd. Må påregnes påkostninger.

Arealer, byggetegninger og brannceller



Hva er bruksareal?

BRA (BRUKSAREAL) = P-ROM (PRIMÆRROM) + S-ROM (SEKUNDÆRROM)
BRA er måleverdig areal innenfor yttervegger. P-Rom er rom som benyttes til kort eller langt opphold.
S-Rom er rom som benyttes til lagring, samt tekniske rom.



Hva er måleverdig areal?

Arealet i rommet må ha minst 1,90 m fri høyde over gulvet og minst bredde på 0,60 m. Et loft med skråtak vil for eksempel bare få registrert målbart areal der høyden er minst 1,90 m og bredden minst 0,60 m. Rommet må ha dør eller luke og gangbart gulv.

Mer om arealer

Takstbransjens retningslinjer for arealmåling forklarer målereglene nærmere, blant annet om måling av areal ved bjelker og skråtak. For areal gjelder også Norsk standard 3940 areal- og volum-beregninger av bygninger med veiledning. Arealmålingene er basert på retningslinjene og bygnings-sakkynndiges eget skjønn. Arealet avrundes og oppgis i hele kvadratmeter (m²), og gjelder for tidspunktet da boligen ble målt.

Arealet kan ikke alltid fastsettes nøyaktig

Bruken av et rom på befaringstidspunktet har betydning for om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. For eksempel kan et rom som under befaringen brukes til beboelse, bli regnet som primærom, selv om kommunen ikke har godkjent det til slik bruk, eller selv om bruken er i strid med teknisk forskrift.

Areal kan være komplisert eller umulig å måle opp nøyaktig fordi det er vanskelig å fastslå tykkelsen på innvervegger, skjevheter i og utforming av bygningskonstruksjoner som karnapp, buer og vinkler som ikke er rette, åpne rom over flere etasjer og så videre.

Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en matematisk beregning basert på antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for å beregne eiendommens verdi.

Om brannceller

En branncelle er hele eller avgrensede deler av en bygning hvor en brann fritt kan utvikle seg uten at den kan spre seg til andre bygninger eller andre deler av bygningen i løpet av en fastsatt tid.

Om bruksendring

Bruksendring er å endre bruken av et rom fra en tillatt bruk til en annen. Dette kan kreve søknad og tillatelse, for eksempel hvis du endrer et rom fra bod til soverom eller arbeidsrom, eller hvis du endrer en bolig til to separate boliger.

Rom for varig opphold har krav til takhøyde, romstørrelse, rømningsvei og lysforhold som må være oppfylt. Du kan søke kommunen om unntak for kravene, men kan ikke regne med å få unntak for rom som går på helse og sikkerhet, for eksempel krav til rømningsvei.

Bruksendring som krever godkjenning, og som ikke er søkt bruksendret, er ulovlig. Kommunen kan etter plan- og bygningsloven kapittel 32 forfølge overtredelser. Kommunen kan pålegge deg å avslutte den ulovlige bruken, eventuelt å rette eller tilbakeføre rommet til godkjent bruk.

Den bygningsakkynndige ser på bruken av boligen opp mot byggetegninger og brannceller

Den bygningsakkynndige ser på byggetegninger hvis de er tilgjengelige, og vurderer da bruken av boligen opp mot tegningene. Bygningsakkynndig kan avdekke om boligen ser ut til å være delt opp i brannceller etter kravene i byggeteknisk forskrift. Reglene om bruksendring og brannceller kan være kompliserte. Søk videre faglige råd om rapporten ikke gir deg svar. Den bygningsakkynndige kan ikke vurdere og svare på alle spørsmål, og kan heller ikke vite om kommunen kan gi unntak for kravene som gjelder. [Vil du vite mer?](#)

Arealer

Stølshus

Etasje	Bruksareal BRA m ²				
	Totalt	P-ROM	S-ROM	Primærareal (P-ROM)	Sekundærareal (S-ROM)
1.etasje	91	91	0	Entré , Vindfang , Gang , Kjøkken , Stue , Soverom , Bad , Soverom 2, Soverom 3	
Sum	91	91	0		

Kommentar

Bruksareal er målt innvendig på stedet.

Lovlighet

Byggetegninger

Det foreligger ikke tegninger

Eier har tegning ved restaurering, men jmf kommunen foreligger det ikke tegninger.

Brannceller

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling utifra dagens byggteknisk forskrift?

Ja Nei

Nyere håndverksjenester

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år?

Ja Nei

Krav for rom til varig opphold

Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde?

Ja Nei

Kommentar:

Fjøs

Etasje	Bruksareal BRA m ²				
	Totalt	P-ROM	S-ROM	Primærareal (P-ROM)	Sekundærareal (S-ROM)
1.etasje	53	0	53		Bod
Sum	53	0	53		

Kommentar

Bruksareal er målt innvendig på stedet.

Lovlighet

Byggetegninger

Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger

Brannceller

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling utifra dagens byggteknisk forskrift?

Ja Nei

Nyere håndverksjenester

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år?

Ja Nei

Krav for rom til varig opphold

Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde?

Ja Nei

Kommentar:

Låve

Etasje	Bruksareal BRA m ²				
	Totalt	P-ROM	S-ROM	Primærareal (P-ROM)	Sekundærareal (S-ROM)
1.etasje	67	0	67		
2.etasje	30	0	30		
Sum	97	0	97		

Kommentar

Bruksareal er målt innvendig på stedet.

Lovlighet

Byggetegninger

Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger

Brannceller

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling utifra dagens byggteknisk forskrift?

Ja Nei

Nyere håndverksjenester

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år?

Ja Nei

Krav for rom til varig opphold

Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde?

Ja Nei

Kommentar:

Hytte

Etasje	Bruksareal BRA m ²				
	Totalt	P-ROM	S-ROM	Primærareal (P-ROM)	Sekundærareal (S-ROM)
1.etasje	58	58	0	Vindfang , Gang , Stue/kjøkken , Soverom , Soverom 2, Soverom 3, Bad	
Sum	58	58	0		

Kommentar

Bruksareal er målt innvendig på stedet.

Lovlighet

Byggetegninger

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk

Brannceller

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling utifra dagens byggeteknisk forskrift?

Ja Nei

Nyere håndverksjenester

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år?

Ja Nei

Krav for rom til varig opphold

Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde?

Ja Nei

Kommentar:

Befarings - og eiendomsopplysninger

Befaring

Dato	Tilstede	Rolle
02.9.2022	Stian Hagen	Takstmann

Matrikkeldata

Kommune	Gnr	Bnr	Fnr	Snr	Areal	Kilde	Eieforhold
3449 SØR-AURDAL	1	37		0	58100 m ²	Tomtearealet er basert på oppgitt areal i gårdskart (ca areal) på to teiger, avvik kan forekomme.	Eiet

Adresse

Brennahaugvegen 246

Hjemmelshaver

Spor Holding AS

Eiendomsopplysninger

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Liaåsen i Sør Aurdal kommune. Eiendommen har gode solforhold og fin utsikt utover Liaåsen. Fint turterreng sommer som vinter mot bla. Makalausjellet, preparerer skiløyper i umiddelbar nærhet. Avstand til Bagn med alle fasiliteter er 13 km, alpinanlegg i Stavadalen skisenter er omlag 3 km ifra eiendommen.

Adkomstvei

Adkomst fra helårsvei med innkjørsel av naturvei og parkering på tun.

Tilknytning vann

Privat brønn på overside. (foretatt bedre tilførsel senere tid med renovert brønn, begrenset kapasitet)
Itillegg vann fra borehull. (opplegg som kan overlappes ved behov)

Tilknytning avløp

Avløp til nedgravd septiktank med infiltrasjonsgrøft. (etablert i 2016, ikke nærmere tilstandsvurder)

Regulering

Deler av eiendommen ligger under reguleringsplanen for Liastølen under jordbruk/skog i planen, for ytterliggere opplysninger se planbestemmelser. Ellers ligger resterende av eiendommen som Lnf-område.

Om tomten

Stor tomt med to teiger, bestående av en tidligere støleeidom, tomt ved tunet har gress/natureng i skrående terreng ca 880 m.o.h.
Flaggstang.
Ellers stor tomt bestående av utmark med skogteig jmf gårdskart er eigene bestående av totalt 58,1 dekar; 5,5 beite/dyrket mark, 44,4 dekar skog av lav bonitet, 2,1 dekar uproduktiv skog, myr uten skog 2,3dekar og 3,8 dekar bebygd/annet areal. Dette er verdier medtatt i tomtearealset.

Forligger jaktrett i egen skog, men uteid/forvaltet i Liagrend grunneierlag. (mindre andel og ikke inntekt av betydning)

Tinglyste/andre forhold

Ikke kjent/opplyst om andre forhold enn det som er beskrevet i rapporten.

Kilder og vedlegg

Dokumenter

Beskrivelse	Dato	Kommentar	Status	Sider	Vedlagt
Egenerklæring	26.09.2022		Innhentet	5	Nei
Rekvirent			Ingen	0	Nei
Infoland.no	13.07.2022	Matrikkelopplysninger	Innhentet	7	Nei
Situasjonskart	13.07.2022	Jmf kommunekart	Innhentet	1	Nei
Tegninger			Ingen	0	Nei

Tilstandsrapportens avgrensninger

STRUKTUR•REFERANSENIVÅ•TILSTANDSGRADER

- Rapporten er basert på innholdskrav i Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Formålet er å gi en tilstandsanalyse til bruk for den som bestiller og/eller i et salg til forbruker, og ikke for andre tredjeparter. Rapportens omfang, struktur, metode og begrepsbruk følger i hovedsak Norsk Standard NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig), samt Taksibransjens retningslinjer ved tilstandsrapportering for boliger og Taksibransjens retningslinjer ved arealmåling.
- Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for vurderingen, er ikke bygningsakkryndiges ansvar. Rapporten beskriver avvik, altså en tilstand som er dårligere enn referansennivået. Rapporten framhever normalt ikke positive sider ved boligen ut over det som fremgår av tilstandsgradene.
- Tilstanden angis i rapporten og gir uttrykk for en gitt forventet tilstand blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk slik:

i) **Tilstandsgrad 0, TG0:** Ingen avvik eller skader. I tillegg må bygningsdelen være tilnærmet ny, mindre enn 5 år, og det foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

ii) **Tilstandsgrad 1, TG1:** Mindre avvik. Normal slitasje. Strakstiltak ikke nødvendig. TG1 kan gis når bygningsdelen er tilnærmet ny og det ikke foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

iii) **Tilstandsgrad 2, TG2:** Vesentlige avvik, og mindre avvik som etter NS 3600 gir TG 2, men som ikke nødvendigvis krever umiddelbare tiltak. I denne rapporten kan TG2 i Rapportsammendrag være inndelt i TG2 som krever tiltak og de som ikke krever umiddelbare tiltak. Konstruksjonen har normalt enten feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterkt slitasje eller nedsatt funksjon. Vedlikehold eller tiltak trengs i nær fremtid, det er grunn til å varsle fare for skader på grunn av alder eller overvåke spesielt på grunn av fare for større skade eller følgeskade. For skjulte konstruksjoner vil alder i seg selv være et symptom som kan gi TG2. For synlige konstruksjoner kan alder sammen med andre symptomer og momenter gi TG2. Avvik under TG2 kan gis sjablongmessig anslag.

iv) **Tilstandsgrad 3, TG3:** Store eller alvorlige avvik. Kraftige symptomer på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd. Avvik under TG3 skal gis sjablongmessig anslag.

v) **Tilstandsgrad TGiu:** Ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for undersøkelse.

Ved TG0 og TG1 gis det normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad, fordi bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. For anbefalte tiltak ved TG2 og TG3 må bruker av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme. Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler er et sjablongmessig anslag basert på registrert avvik og angitte tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og basert på erfaringstall i seks intervaller, og kan ikke forveksles med en konkret vurdering og tilbud fra en entreprenør eller håndverker. Det må eventuelt innhentes tilbud for en nærmere undersøkelse, og konkret og nøyaktig vurdering av utbedringskostnad. Kostnader til ikke oppdagede avvik/utbedringer/feil kan forekomme. Utbedringskostnad avhenger av personlige preferanser og markedspris på materialer og tjenesteyter.

PRESISERINGER

- Avvik vurderes ut fra tekniske forskrifter på godkjenningsstidspunktet for bygget. Noen bygningsdeler vurderes

etter gjeldende teknisk forskrift på befaringstidspunktet. Dette gjelder blant annet:

- i) Bad, vaskerom (våtrrom)
- ii) Forhold rundt brann, rømming, sikkerhet, for eksempel rekerverkshøyder/åpninger, ulovlige bruksendringer, brannceller mv.
- For skjulte konstruksjoner slik som vann og avløp uten dokumentasjon, er kvalitet og alder vurdert.
- Fastmonerte installasjoner, for eksempel innfelt belysning (downlights), demonteres ikke for å sjekke dampsperreren bak. Dette av hensyn til bygningsakkryndiges kompetanse og risikoen for skade.
- Kontroll av fukt i konstruksjonen ved hulltaking i bad og vaskerom (våtrrom), rom under terreng (kjelleretasje, underetasje og sokkeletasje) eller andre bygningsdeler skjer etter eiers aksept. Hulltaking av våtrrom og rom under terreng kan unntaksvise unnlates, se Forskrift til Avhendingsloven.
- Kontroll av romfunksjoner for P-ROM utføres kun når det ikke foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, eller når tegninger ikke stemmer med dagens bruk.
- Bygningssakkryndig gir en forenkle vurdering av branntekniske forhold og elektriske installasjoner i boligen dersom det er mer enn fem år siden sist boligen hadde el-tilsyn. Bygningssakkryndig kan anbefale å konsultere offentlige myndigheter eller kvalifisert elektrofaglig fagperson ved behov for grundigere undersøkelser.

TILLEGSUNDERØKELSER

Etter avtale kan tilstandsanalysen utvides til også å omfatte tilleggsundersøkelser utover minimumskravet i forskriften.

BEFARINGEN

Rapporten gir en vurdering av byggverk og bygningsdeler som bygningssakkryndig har observert, og som fremkommer av Forskrift til avhendingsloven. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler. NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig) har undersøkelsesnivå fra 1 til 3, der undersøkelsesnivå 1 er det laveste og baseres på visuell observasjon. Rapporten baseres på undersøkelsesnivå 1 med få unntak (våtrrom og rom under terreng). I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger:

- Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f.eks. riving).
- Flater som er skjult av snø eller på annen måte ikke er tilgjengelig eller skjult, blir ikke kontrollert. Det foretas ikke funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. anlegg, osv.
- Det gis ingen vurdering av bolagens tilbehør, hvite- og brunvarer og annet inventar. Dette gjelder også integrert tilbehør.
- Inspisering av yttertak er basert på det som er synlig, normalt på innsiden fra loftet og utvendig fra stige/bakkenviva. Befaring av tak må være sikkerhetsmessig forsvarlig for å kunne gjennomføres.
- Stikkprøvetakninger er utvalgt tilfeldig og kan innebære kontroll under overflaten med spiss redskap eller lignende.

Tilstandsrapportens avgrensninger

UTTRYKK OG DEFINISJONER

- **Tilstand:** Byggverkets eller bygningsdelens tekniske, funksjonelle eller estetiske status på et gitt tidspunkt.
- **Symptom:** Observerbart forhold som gir indikasjon på hvilken tilstand et byggverk eller en bygningsdel befinner seg i. Benyttes ved beskrivelse av avvik.
- **Skadegjørere:** Zoologiske eller biologiske skadegjørere, i hovedsak råte, sopp og skadedyr.
- **Fuktsøk:** Overflatesøk med egnet søkeutstyr (fuktindikator) eller visuelle observasjoner.
- **Fuktmåling:** Måling av fuktinnhold i materiale eller i bakenforliggende konstruksjon ved bruk av egnet måleutstyr (blant annet hammerelektrode og pigger).
- **Utvidet fuktsøk (hulltaking):** Boring av hull for inspeksjon og fuktmåling i risikousatte konstruksjoner, primært i tilstøtende vegg til bad, utforedre kjellervegger og eventuelt i oppforede kjellergulv.
- **Normal slitasjegradi:** Forventet nedsliting av materiale overflaten som er basert på enkle visuelle observasjoner. Kan vurderes sammen med bygningsdelens alder.
- **Forventet gjenværende brukstd:** Anslått tid et byggverk eller en del av et byggverk fortsatt vil være tjenlig for sitt formål (NS3600, Termer og definisjoner punkt 3.9)

AREALBEREGNING FOR BOENHETER

- Areal fastsettes etter Forskrift til avhendingssloven, Takstbransjens retningslinjer for arealmåling og Norsk Standard 3940, Areal- og volum-beregninger av bygninger, med veiledning. Hvis det er motsetning mellom disse, gjelder Takstbransjens retningslinjer.
- Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted.
- Bruksareal (BRA) er det måleverdige arealet som er innenfor omsluttede vegger målt i gulvhøyde (bruttoareal minus arealet som opptas av yttervegger). I tillegg til gulvhøyde gjelder regler om fri bredde for at arealet skal være målbart, med betydning for BRA av for eksempel lott med skråtak. Samlet BRA for et plan eller en bruksenhets P-ROM og S-ROM til sammen. P-ROM er måleverdige rom som benyttes til kort eller langt opphold. P-ROM er bruksareal av primærdelen. Vegger mellom P-ROM måles som P-ROM. S-ROM er måleverdige rom som benyttes til lagring, og tekniske rom. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv for å kunne regnes som S-ROM/målbart areal.
- Fordelingen mellom P-ROM og S-ROM er basert på retningslinjene og bygningsakkreditertes eget skjønn. Bruken av et rom på befaringsstidspunktet har betydning for om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for valg av arealkategorier.
- Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en rent matematisk beregning i forhold til antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for beregning av eiendommens verdi.

PERSONVERN

Norsk takst, bygningsakkreditert behandler personopplysninger som bygningsakkreditert trenger for å kunne utarbeide rapporten. Personvernklæring med informasjon om bruk av personopplysninger og dine rettigheter finner du her www.norsktaekst.no/norsk/om-norsktaekst/personvernklaring/

DELING AV PERSONOPPLYSNINGER FOR TRYGGERE BOLIGHANDEL OG MULIG RESERVASJON

Norsk takst og deres samarbeidspartnere benytter personopplysninger fra rapporten for analyse- og statistikkformål, samt utvikling og drift av produkter og tjenester for takstbransjen og andre aktører i bolig-omsetningen. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg på <https://www.norsktaekst.no/norsk/om-norsktaekst/personvernklaring/reservasjon/>

Vendu lager en boliganalyse basert på opplysninger fra rapporten. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg her: <https://samtykke.vendu.no/QU1075>

KLAGEORDNING FOR FORBRUKERE

Er du som forbruker misfornøyd med bygningsakkreditertes arbeid eller oppfreden ved taksering av bolig eller fritidshus, se www.takstklagenemnd.no for mer informasjon

EGENERKLÆRINGSSKJEMA

Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

Meglerfirma	Aktiv EM Valdres		
Oppdragsnr.	17220070		
Selger 1 navn	Johannes Nævdal		
Gateadresse	Brennahaugvegen 244 & 246		
Poststed	Reinli	Postnr	2933
Er det dødsbo?			
<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja			
Avdødes navn			
Er det salg ved fullmakt?			
<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja			
Hjemmelshavers navn			
Har du kjennskap til eiendommen?			
<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja			
Når kjøpte du boligen?			
År		2005	
Hvor lenge har du bodd i boligen?			
Antall år		16	
Antall måneder		10	
Har du bodd i boligen siste 12 måneder?			
<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja			
I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring?			
Forsikringsselskap		Winterbergh	
Polise/avtalenr.		100309969	

Document reference: 17220070

Spørsmål for alle typer eiendommer

- 1 Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtmommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?
 Nei Ja

Initialer selger: JN

1

2	Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?	
Svar	Ja, kun av faglært	
Beskrivelse	Arne Bjørn Biribakken	
Arbeid utført av	Bagn VVS AS	
2.1	Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?	
<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja		
Beskrivelse	Dette ble gjort ved rehab i 2006	
2.2	Er arbeidet byggemeldt?	
<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja		
Beskrivelse	Rehab og tilbygg i 2006	
3	Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende?	
<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja		
4	Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?	
Svar	Nei	
5	Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsg, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?	
<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja		
6	Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?	
<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja		
7	Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?	
<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja		
8	Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?	
<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja		
9	Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i boligen som rotter, mus, maur eller lignende?	
<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja		
10	Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen?	
<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja		
11	Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?	
Svar	Ja, kun av faglært	
Beskrivelse	Ovennevnte bedrift eksisterer ikke lenger i dag. Dette ble gjort ifb med rehab i 2006	
Arbeid utført av	Expert-butikken med installasjonsvirksomhet i Bagn	
11.1	Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)?	
<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja		
12	Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?	
<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja		
13	Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?	
<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja		
14	Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc.)?	
<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja		
15	Er det nedgravd oljetank på eiendommen?	
<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja		

16	Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?	
	Svar	Ja, kun av faglært
	Beskrivelse	I forbindelse med rehab i 2006 - lagt nye tak
	Arbeid utført av	Kjell Østgaard og Geir Dokken - Stavadalen/Reinli
17	Selges eiendommen med uteleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja
18	Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja
19	Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av dens omgivelser?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja
20	Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja
21	Er det foretatt radonmåling?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja
22	Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja
23	Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja
24	Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja

Document reference: 17220070

Tilleggskommentar

Det er snakk om 2 boliger på eiendommen. På spørsmål om oljetank er det svart nei. Men det er en nedgravet parafintank til Wallas parafinovn. Den er fra 2006.

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om eiendommen, vil forsikringsselskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. vilkår for boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4.

Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt etter kjøpsloven (akjseboliger), og om forsikringsgiver sitt boligselgerforsikringstilbud.

Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar over at premietilbuddet først kan påberopes når boligen er solgt (budaksept). Premietilbuddet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 – seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler.

Etter dette vil premien og forsikringsvilkårene kunne justeres. Når premietilbuddet ikke lenger er bindende for forsikringsselskapet må egenerklæringsskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny signeringsdato som legges til grunn.

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved følgende salg:

- mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigenede linje, søsken, eller
- mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
- når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringseiendom
- etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
- ved salg av helårs- og fritidsbolig er det krav til at det foreligger tilstandsrapport i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.

Dersom forsikringsselskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.

Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.

Forøvrig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendingsloven § 3-10 og kjøpsloven § 20 (aksjeboliger).

Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

- Jeg ønsker boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosyre til selger i forbindelse med kjøp av boligselgerforsikring.
- Jeg ønsker ikke boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å kjøpe slik forsikring.
- Jeg kan ikke kjøpe boligselgerforsikring ihht vilkår.

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Johannes Nævdal	9908b53ebd739a6237f53fd18443427549d4e525	26.09.2022 09:19:41 UTC	Signer authenticated by Nets One time code

Document reference: 17220070

- This is a PDF document digitally signed by Nets' E-Signing service.
- The document's integrity is protected by signing and sealing the contents with a certificate issued to Nets by a third party.
Validating the signature confirms that the contents have not been modified since the time of signing.
- For more information about document formats, see <https://www.nets.eu/developer>



Sør-Aurdal kommune

Eiendomsinformasjon

MATRIKKELENHET							Bruksnavn				Tinglyst		Beregnet areal		Oppgitt areal		Arealkilde	
Kommune	Gnr	Bnr	Fnr	Snr	Type		LJEN SÆTER											
3449 - Sør-Aurdal kommune	1	37	0	0	Grunnarendom						Ja	35855,2	0		0		0-Ikke oppgitt	
Etablerd dato	Utgått	Har aktive festegrunner			Er seksjonert		Antall seksjoner		Samieibrok		Representasjonspunkt							
17.09.1941	Nei	Nei									Nord: 6747344, 1 Øst: 522072, 7 System: EPSG:25832							
FORRETNINGER							Matrikkelføringsdato		Komm.saksref	Rolle	Matrikkelenhet		Arealendring					
Forretningstype	Forretningsdato		Matrikkelføringsdato		Komm.saksref													
Omnummerering	01.01.2020		01.01.2020								1/37		0					
Feilretting	12.09.2018		06.11.2018				18/1296				1/37		0					
Oppmålingsforretning	18.06.2018		18.06.2018				18/244				11/28		0					
											1/91		0					
											1/37		0					
											2/3		0					
											2/23		0					
											2/13		0					
											1/9		0					
											11/39		0					
											2/27		0					
											2/1		0					
											1/37		0					
											1/1		0					
											1/9		0					
											2/23		0					
											1/1		0					
											1/90		0					
											1/81		0					

Annen forretningstype	29.09.2017	14.02.2019	1711761		1/35	0	
Oppmålingsforretning	29.09.2017	25.01.2019	1711761		1/37	0	
Grensejustering	02.06.2006	27106		Mottaker	1/63	0	
Skylddeling	03.07.1957			Avgiver	1/34	0	
Skylddeling	17.09.1941			Avgiver	1/17	0	
Jordskifte				Mottaker	1/37	0	
					1/54	1109,4	
					1/37	-1109,4	
					1/37	-788,2	
					1/54	788,2	
					1/37	0	
					1/1	0	
					1/37	0	
					0/0	0	
					2/1	0	
BYGNINGER							
Bygningsnummer	Bygningstype	Næringsgruppe	Bygningsstatus	Areal bolig	Areal annet	Areal totalt	
194952481	Garasjehuth.anneks til fritidb	Annet som ikke er næring	Tatt i bruk	0	80	80	
194952503	Garasjehuth.anneks til fritidb	Annet som ikke er næring	Tatt i bruk	0	56	56	
194952511	Fritidsbygg(hyttersommerh. o.l)	Annet som ikke er næring	Tatt i bruk	0	58	58	
194952538	Garasjehuth.anneks til fritidb	Annet som ikke er næring	Tatt i bruk	0	15	15	
194952546	Seterhus sel norbu o.l.	Jordbruk, skogbruk og fiske	Tatt i bruk	0	94	94	
ADRESSER							
Gatenavn	Husnummer	Bokstav	Sektsjonsnummer	Representasjonspunkt	Adressestilleggsnavn	Kretser	
Brennahaugvegen	244			Nord: 6747378,57856771 Øst: 5222120,360778575 System: EPSG:25832	Postnummerområde 2933-REINLI Grunkrets 101-LAGRENDA Slemmekrets 1-Bogn SKOLEKRETS 3-REINLI Kirkesøkn 4-Reinli		
Brennahaugvegen	246			Nord: 6747361,94835707 Øst: 522088,332224755	Postnummerområde 2933-REINLI Grunkrets 101-LAGRENDA		

		System: EPSG:25832	Stemmekrets 1-Bagn SKOLEKRETS 3-REINLI Kirkesokn 4-Reinli
KOMMUNAL TILLEGGSSDEL			
Bruk av grunn	Referanser		
L-Landbruk/Fiske			
TEIGER			
Areal	Representasjonspunkt	Hovedteig	Tvist
35855,2	Nord: 6747344,10012855 Øst: 522072,69999844 System: EPSG:32632	Ja	Nei
22224,2	Nord: 6747547,95012827 Øst: 5222232,54999843 System: EPSG:32632	Nei	Nei
ANLEGGSPROSJEKTONSFLATER			
Areal	Representasjonspunkt	Hovedflate	Medium

Beregnet areal: Areal som baseres på eiendommens registrerte eiendomsgrønser i Matrikkelen. Dersom eiendomsgrønser ikke har latt seg registrere nøyaktig i Matrikkelen, vil det beregnede arealet ikke være korrekt.

Oppgitt areal: For matrikkelenheter der det ikke er registrert eiendomsgrønser i Matrikkelen slik at areal ikke kan beregnes, angis Oppgitt areal dersom like data er registrert. Oppgitt areal kan være hentet fra ulike forretningsdokumenter som f.eks. skylddelinger. Oppgitt areal oppdateres ikke når det f.eks. skjer delinger fra en matrikkelenhet.

Areal og forretningshistorikk på seksjonerte eiendommer: Dersom eiendommen er seksjonert vil eiendommens areal som oftest være registrert på hovedeiendommen og ikke på hver enkelt seksjon. Eiendomsrapporter for en spesiell seksjon vil derfor som regel være oppført uten areal. Det samme gjelder historikk over forretninger.

Bygninger: Opplysninger gitt i denne rapporten er ikke kvalitetssikret mot vedtak fattet av bygningsmyndigheten.



Sør-Aurdal kommune

Bygningsinformasjon

MATRIKKELENHET					
Kommune	Gnr	Bnr	Fnr	Snr	
3449 - Sør-Aurdal kommune	1	37	0	0	

BYGNING					
Bygningstype	Bygningsnr	Tilbyggnr	Status	Næringsgruppe	Areal bolig
Garasjeløft.anneks til fritid	194952481	0	Tatt i bruk	Annet som ikke er næring	0
Representasjonspunkt			Heis	Ant. boliger	Godkjentdato
Nord: 6741391 Øst: 5222075 System: EPSG:25832			Nei	0	Igangsettingstiltakse Tatt i bruk
Bygningsstatushistorikk	Dato			Registrertdato	
TB-Tatt i bruk				23.11.2007	
Boligr.	Type	Bruksaral	Antall rom	Kjøkken	Antall bad
Unummerert bruksenhet	0	0	0	0	0
Etasjenummer	Etasjeplan	Alt. areal	Alt. areal2	Boenheter	Bruksareal bolig
1	Hovedetasje	0	0	0	0
BYGNING					
Bygningstype	Bygningsnr	Tilbyggnr	Status	Næringsgruppe	Areal bolig
Garasjeløft.anneks til fritid	194952503	0	Tatt i bruk	Annet som ikke er næring	0
Representasjonspunkt			Heis	Ant. boliger	Godkjentdato
Nord: 6741373 Øst: 5222073 System: EPSG:25832			Nei	0	Igangsettingstiltakse Tatt i bruk
Bygningsstatushistorikk	Dato		Registrertdato		
TB-Tatt i bruk			23.11.2007		

Bolignr.	Type	Bruksaral	Antall rom	Kjøkken	Antall bad	Antall WC	Adresse	Gnr	Bnr	Fnr	Snr
Unnummerert bruksenhett	0	0	0	0	0	0		1	37	0	0
Etasjenummer	Etagjeplan	Alt. areal	Alt. areal2	Boenheter	Bruksareal bolig	Bruksareal annet	Bruksareal totalt				
BYGNING											
Bygningstype	Bygningsnr	Tilbyggnr	Status	Næringsgruppe	Areal bolig	Areal bebrygd	Areal annet	Areal totalt			
Fritidsbygg(hyttersommerh. ol)	194952511	0	Tatt i bruk	Annet som ikke er næring	0	0	58	58			
Representasjonspunkt											
Nord: 6747377 Øst: 522120 System: EPSG:25832											
Bygningstatushistorikk											
TB-Tatt i bruk											
Bolignr.	Type	Bruksaral	Antall rom	Kjøkken	Antall bad	Antall WC	Adresse	Gnr	Bnr	Fnr	Snr
H0101	Fritidsbolig	58	0	0	0	0	Brennhaugvegen 244	1	37	0	0
Etasjenummer	Etagjeplan	Alt. areal	Alt. areal2	Boenheter	Bruksareal bolig	Bruksareal annet	Bruksareal totalt				
1	Hovedetasje	0	0	0	0	58					
BYGNING											
Bygningstype	Bygningsnr	Tilbyggnr	Status	Næringsgruppe	Areal bolig	Areal bebrygd	Areal annet	Areal totalt			
Garasjehus anneks til fritidb	194952538	0	Tatt i bruk	Annet som ikke er næring	0	0	15	15			
Representasjonspunkt											
Nord: 6747372 Øst: 522130 System: EPSG:25832											
Bygningstatushistorikk											
TB-Tatt i bruk											
Bolignr.	Type	Bruksaral	Antall rom	Kjøkken	Antall bad	Antall WC	Adresse	Gnr	Bnr	Fnr	Snr
Unnummerert bruksenhett	0	0	0	0	0	0		1	37	0	0
Etasjenummer	Etagjeplan	Alt. areal	Alt. areal2	Boenheter	Bruksareal bolig	Bruksareal annet	Bruksareal totalt				
1	Hovedetasje	0	0	0	0	15					

BYGNING									
Bygningstype	Bygningsnr	Tilbyggnr	Status	Næringsgruppe			Areal bolig	Areal bebrygd	Areal annet
Seterhus sel rorbu o.l.	194952546	0	Tatt i bruk	Jordbruk, skogbruk og fiske			0	0	94
Representasjonspunkt			Heis	Ant. boliger	Godkjentdato	Igangsettingsstillselte	Tatt i bruk		
Nord: 6747361 Øst: 522090 System: EPSG:25832			Nei	0					
Bygningsstatushistorikk		Dato					Registrertdato		
TB-Tatt i bruk							23.11.2007		
Bolignr.	Type	Bruksaral	Antall rom	Kjøkken	Antall bad	Antall WC	Adresse	Gnr	Bnr
Unummerert bruksenhett	0	0	0	0	0	0	Brennahaugvegen 246	1	37
Etasjenummer	Etasjeplan	Alt. areal	Alt. areal2	Boenheter	Bruksareal bolig	Bruksareal annet	Bruksareal totalt		
1	Hovedetasje	0	0	0	0	0	94	94	94

Bygninger: Opplysninger gitt i denne rapporten er ikke kvalitetsikret mot vedtak fattet av bygningsmyndigheten.



Sør-Aurdal kommune

Eierinformasjon

MATRIKKELENHET

Kommune

3449 - Sør-Aurdal kommune

Gnr

1

Bnr

37

Fnr

0

Snr

0

EIER/KONTAKTINSTANS

Gnr

Hjemmelshaver

Bnr

Fnr

Rolle

Status

Fødelsdato/Org.nr.

989118536

Navn

SPOR HOLDING AS

Adresse

Meltzers gate 4
0257 OSLO

Andel

1/1

KOMMENTARFELT:


Det tas forbehold om feil og mangler.


Sør-Aurdal kommune	
	
MATRIKKEL-ENHET	
Kommune	Gnr Bnr Fnr Snr

3449 - Sør-Aurdal kommune	1 37 0 0
---------------------------	-------------------

Orientering om matrikkelkart

Matrikkelen ble etablert ved overføring av data fra tidligere registre. Det kan variere hvor gode disse dataene er med hensyn på fullstendighet og nøyaktighet. I enkelte tilfeller kan grensepunkt og grenselinjer mangle helt eller delvis eller være feil registrert. Fullstendighet og stedfestningsnøyaktighet er generelt bedre innenfor enn utenfor tettbygd strok. Matrikkelkartet angir en nøyaktighet på grensepunklene som standardavvik i cm. I tilknytning til arealbergning blir det angitt dersom det er gjort. Fargene på grensene i kartet forteller hvilken nøyaktighet det er på de registrerte grensene. Grønne grenser er mest nøyaktige, og derfra blir de gradvis mer unøyaktige mot øst, som er skissenoøyaktighet.





Areal og koordinater

Areal: 22224,20
 Representasjonspunkt: Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32
 Arealmerknad: Øst: 5222232,55


Ytre avgrensning

Grensepunkt/Grenselinje		Merke nedsatt i/ Grensepunktype/		Målemetode	Nøyaktighet	Radius
Løpernr	Nord	Ost	Lengde Hjelplinjetype			
1	6747663,08	522124,71	Ikke spesifisert	Umerket	11 Terregnmålt: Totalstasjon	10
			39,00	Ikke hjelpline		10
2	6747635,70	522152,48	Jord	Offentlig godkjent grensemerke	96 GPS kinematisk (Real time kinematic)	10
			42,95	Ikke hjelpline		10
3	6747603,53	522180,94	Jord	Offentlig godkjent grensemerke	96 GPS kinematisk (Real time kinematic)	10
			28,48	Ikke hjelpline		10
4	6747588,80	522205,32	Jord	Offentlig godkjent grensemerke	96 GPS kinematisk (Real time kinematic)	10
			32,44	Ikke hjelpline		10
5	6747579,53	522236,41	Jord	Offentlig godkjent grensemerke	96 GPS kinematisk (Real time kinematic)	10
			34,16	Ikke hjelpline		10
6	6747588,93	522269,25	Fjell	Offentlig godkjent grensemerke	96 GPS kinematisk (Real time kinematic)	10
			48,17	Ikke hjelpline		10
7	6747612,11	522311,48	Jord	Offentlig godkjent grensemerke	96 GPS kinematisk (Real time kinematic)	10
			69,08	Ikke hjelpline		10
8	6747548,16	522337,61	Ikke spesifisert	Stein eller røys	96 GPS kinematisk (Real time kinematic)	10
			80,31	Ikke hjelpline		10
9	6747331,95	522416,27	Jord	Offentlig godkjent grensemerke	96 GPS kinematisk (Real time kinematic)	10
			41,11	Ikke hjelpline		10
10	6747498,57	522392,28	Jord	Offentlig godkjent grensemerke	96 GPS kinematisk (Real time kinematic)	10
			75,45	Ikke hjelpline		30
11	6747500,10	522316,84	Ikke spesifisert	Grensetre	96 GPS kinematisk (Real time kinematic)	30
			3,56	Ikke hjelpline		30
12	6747500,27	522313,29	Jord	Offentlig godkjent grensemerke	96 GPS kinematisk (Real time kinematic)	10
			72,57	Ikke hjelpline		10
13	6747503,71	522240,80	Fjell	Offentlig godkjent grensemerke	96 GPS kinematisk (Real time kinematic)	10
			44,39	Ikke hjelpline		10
14	6747505,82	522196,46	Jord	Offentlig godkjent grensemerke	96 GPS kinematisk (Real time kinematic)	10

			22.17	Ikke hjelpline		10
15	6747506.87	522174.31	Jord	Offentlig godkjent grensemerke	96 GPS kinematisk (Real time kinematic)	10
		6.03		Ikke hjelpline		50
16	6747507.15	522168.29	Ikke spesifisert	Veg midt	96 GPS kinematisk (Real time kinematic)	50
		141.75		Ikke hjelpline		50
17	6747622.03	522087.30	Ikke spesifisert	Veg midt	96 GPS kinematisk (Real time kinematic)	50
		5.78		Ikke hjelpline		50
18	6747625.93	522091.57	Jord	Offentlig godkjent grensemerke	11 Terregnmålt: Totalstasjon	10
		27.66		Ikke hjelpline		10
19	6747646.57	522109.99	Jord	Offentlig godkjent grensemerke	11 Terregnmålt: Totalstasjon	10
		18.40		Ikke hjelpline		10
20	6747660.35	522122.18	Jord	Offentlig godkjent grensemerke	11 Terregnmålt: Totalstasjon	10
		3.72		Ikke hjelpline		10

Indre avgrensning 1

Grensepunkt/Grenselinje	Merke nedsatt i/ Grensepunktype/ Lengde Hjelplineinype			Målemetode	Nøyaktighet	Radius
Løper Nord Øst						
21	6747637.19	522112.22	Jord	Offentlig godkjent grensemerke	96 GPS kinematisk (Real time kinematic)	10
		59.90		Ikke hjelpline		10
22	6747603.27	522161.59	Jord	Offentlig godkjent grensemerke	96 GPS kinematisk (Real time kinematic)	10
		5.34		Ikke hjelpline		10
23	6747601.15	522156.69	Jord	Offentlig godkjent grensemerke	96 GPS kinematisk (Real time kinematic)	10
		26.47		Ikke hjelpline		10
24	6747590.01	522132.68	Jord	Offentlig godkjent grensemerke	96 GPS kinematisk (Real time kinematic)	10
		3.16		Ikke hjelpline		10
25	6747588.68	522129.81	Ikke spesifisert	Umerket	96 GPS kinematisk (Real time kinematic)	10
		3.46		Ikke hjelpline		10
26	6747591.46	522127.76	Jord	Offentlig godkjent grensemerke	96 GPS kinematisk (Real time kinematic)	10
		35.19		Ikke hjelpline		10
27	6747619.80	522106.90	Jord	Offentlig godkjent grensemerke	96 GPS kinematisk (Real time kinematic)	10
		8.38		Ikke hjelpline		10
28	6747626.55	522101.93	Ikke spesifisert	Umerket	96 GPS kinematisk (Real time kinematic)	10
		6.02		Ikke hjelpline		10
29	6747630.88	522106.11	Jord	Offentlig godkjent grensemerke	96 GPS kinematisk (Real time kinematic)	10
		8.78		Ikke hjelpline		10



Areal og koordinater

Areal: 35855,20
 Representasjonspunkt: Koordinatsystem: Arealmerknad:
 EUREF89 UTM Sone 32 Nord: 6747344,10 Øst: 522072,70

Ytre avgrensning


Grensepunkt/Grenselinje	Merke ned satt i Grensepunktype/			Målemetode	Nøyaktighet	Radius
Løpernr	Nord	Ost		Lengde Hjelplinjetype		
1	6747505,67	521970,25	Ikke spesifisert	Offentlig godkjent grensemerke	60 Genererte data (interpolasjon)	200
		34,12	Ikke hjelplinje			200
2	6747483,73	521996,38	Ikke spesifisert	Annen detalj	51 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart:	200
		13,57	Ikke hjelplinje	Blyantoriginal		200
3	6747476,53	522007,88	Ikke spesifisert	Annen detalj	51 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart:	200
		44,08	Ikke hjelplinje	Blyantoriginal		200
4	6747488,59	522050,28	Ikke spesifisert	Annen detalj	51 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart:	200
		11,11	Ikke hjelplinje	Blyantoriginal		200
5	6747484,34	522060,55	Ikke spesifisert	Annen detalj	51 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart:	200
		31,49	Ikke hjelplinje	Blyantoriginal		200
6	6747459,94	522080,46	Ikke spesifisert	Annen detalj	51 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart:	200
		26,99	Ikke hjelplinje	Blyantoriginal		200
7	6747440,73	522099,42	Ikke spesifisert	Ukjent	51 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart:	200
		6,43	Ikke hjelplinje	Blyantoriginal		200
8	6747436,16	522103,94	Ikke spesifisert	Annen detalj	51 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart:	200
		57,14	Ikke hjelplinje	Blyantoriginal		200
9	6747395,75	522144,34	Ikke spesifisert	Annen detalj	51 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart:	200
		22,95	Ikke hjelplinje	Blyantoriginal		200
10	6747385,53	522164,89	Jord	Offentlig godkjent grensemerke	96 GPS kinematisk (Real time kinematic)	10
		29,28	Ikke hjelplinje			10
11	6747365,35	522143,68	Jordfast stein	Offentlig godkjent grensemerke	96 GPS kinematisk (Real time kinematic)	10
		41,22	Ikke hjelplinje			10
12	6747324,51	522138,15	Ikke spesifisert	Annen detalj	51 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart:	200
		39,22	Ikke hjelplinje	Blyantoriginal		200
13	6747285,92	522131,16	Ikke spesifisert	Annen detalj	51 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart:	200
		9,41	Ikke hjelplinje	Blyantoriginal		200
14	6747276,52	522130,70	Ikke spesifisert	Ukjent	51 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart:	200

15	6747243,49	522129,09	33,07	Ikke hjelpeleine
				Blyantoriginal
				200
16	6747224,69	522108,39	27,96	Ikke spesifisert
				51 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart:
				200
17	6747240,78	522075,71	36,43	Ikke spesifisert
				Blyantoriginal
				200
18	6747276,98	522037,08	52,94	Ikke spesifisert
				51 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart:
				200
19	6747310,58	522009,59	43,41	Ikke spesifisert
				Blyantoriginal
				200
20	6747342,18	521960,13	58,69	Ikke spesifisert
				51 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart:
				200
21	6747373,09	521943,98	34,87	Ikke spesifisert
				Blyantoriginal
				200
22	6747395,86	521938,25	23,48	Ikke spesifisert
				51 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart:
				200
23	6747420,29	521932,11	25,19	Jordfast stein
				51 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart:
				200
24	6747444,15	521929,60	23,99	Ikke spesifisert
				51 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart:
				200
25	6747479,83	521934,29	35,99	Jordfast stein
				51 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart:
				200

Indre avgrensning 1

Grensepunkt/Grenseleinje	Merkte nedsett i/ Grensepunktype/	Målemetode	Nøyaktighet	Radius
Løper	Nord	Øst	Lengde Hjelpeleinjetype	
26	6747477,80	522060,27	Jord	Offentlig godkjent grensemerke
				96 GPS kinematisk (Real time kinematic)
				15
27	6747469,20	522068,56	Jord	Offentlig godkjent grensemerke
				96 GPS kinematisk (Real time kinematic)
				15
28	6747460,34	522074,43	Jord	Offentlig godkjent grensemerke
				96 GPS kinematisk (Real time kinematic)
				15
29	6747450,83	522079,57	Jord	Offentlig godkjent grensemerke
				96 GPS kinematisk (Real time kinematic)
				15

30	6747438.60	522079.52	Jord	Offentlig godkjent grensemerke 52.53	96 GPS kinematisk (Real time kinematic)	15
31	6747429.49	522027.79	Jord	Ikke hjelpline		15
32	6747476.21	522035.03	Jord	Offentlig godkjent grensemerke 47.28	96 GPS kinematisk (Real time kinematic)	15
33	6747481.91	522052.81	Jord	Ikke hjelpline		15
				Offentlig godkjent grensemerke 18.67	96 GPS kinematisk (Real time kinematic)	15
				Ikke hjelpline		15
				Offentlig godkjent grensemerke 8.52	96 GPS kinematisk (Real time kinematic)	15
				Ikke hjelpline		15



0 50 100 150m
 Målestokk 1: 5000 ved A4 utskrift
 Utskriftsdato: 04.07.2022 13:18
 Eiendomsdata verifisert: 04.07.2022 13:17

GÅRDSKART 3449-1/37/0
 Tilknyttede grunneiendommer:
 1/37/0



NORSK INSTITUTT FOR
BIOØKONOMI

Markslag (AR5) 7 klasser		AREALTALL (DEKAR)
TEGNFORKLARING		
—	Fulldyrka jord	4.5
■	Overflatedyrka jord	1.0
■■	Innmarksbeite	0.0
▲	Produktiv skog *	44.4
■■■	Annet markslag	4.4
■■■■	Bebygd, samf., vann, bre	3.8
■■■■■	Ikke kartlagt	0.0
Sum		58.1
		58.1

* Produktiv skog er skog på fastmark og myr med skogbonitet lav eller bedre.

Kartet viser valgt type gårdskart for eiendommen man har søkt på. I tillegg vises bakgrunnskart for gjennkjennelse.
 Arealstatistikk viser arealer i dekar for alle teiger på eiendommen. Det kan forekomme avrundningsforskjeller i arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.

- Arealressursgrenser
- Eiendomsgrenser
- Driftssenterpunkt



Sør-Aurdal kommune

Adresse Bagn, 2930
Telefon

Utskriftsdato: 05.07.2022

Opplysninger til eiendomsmegler

EM §6-7 Tilknytning til vei, vann og avløp

Kilde: Sør-Aurdal kommune

Gjelder eiendom

Kommunenr.: 3449 Gårdsnr.: 1 Bruksnr.: 37

Adresse: Brennahaugvegen 246, 2933 REINLI

Referanse: 195/3001278/17-22-0070 Brennahaugvegen 244

Vann	Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig nett.
Avløp	Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig eller privat nett Eiendommen har septiktank Det er etablert utslipp. Eiendommen har godkjent utslipp.
Vei	Eiendommen er tilknyttet privat vei.
Pålegg	Det foreligger ikke pålegg om endring av tilknytningsforhold.

FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORSØRSLER.

Det tas forbehold om at det kan være avvik i våre registre/kart/arkiv i forhold til den faktiske situasjonen og at det kan foreligge forhold omkring eiendom og bygninger som kommunen ikke er kjent med. Brukere av informasjonen må derfor være bevisst på sammenheng og formål som den benyttes i, og bruke informasjonen kritisk.

Utskrifter fra det digitale kartverket i form av papirkart, kan inneholde linjer som lett kan føre til misforståelser. Dette gjelder ofte karttemaer som ledninger og eiendomsgrenser som i mange tilfelle kan være unøyaktige. For eksempel må derfor ikke gravearbeider på ledninger foretas uten påvisning av ledningen i marka.

Kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som oppgis i sammenheng med eiendomsforsørsler.

Piper og ildsteder Gnr 1 bnr 37

	Antall i bruk	Sist kontrollert
Piper	2	
Foreligger det pålegg vedrørende piper og ildsteder?	Ja <input type="checkbox"/>	Nei <input checked="" type="checkbox"/>
I tilfelle hvilke?		
Evt frist for utbedring		

Kommentar : 1 seter og en hytte

Særlig om fritidsboliger:

Fritidsboliger er innlemmet i ny forskrift som vi skal utføre feiing og boligtilsyn med.
Dette innebærer at for eksempel hytter og setre ikke lenger er unntatt. Valdres Brann- og
Redning IKS vurderer behovet for hyppighet og utførelse knyttet til fritidsboliger, og selve
utførelsen av tilsyn og feiing med fritidsboliger er i gang med oppstart i 2019.

Piper og ildsteder Gnr 1 bnr 37

	Antall i bruk	Sist kontrollert
Piper	1	
Foreligger det pålegg vedrørende piper og ildsteder?	Ja <input type="checkbox"/>	Nei <input checked="" type="checkbox"/>
I tilfelle hvilke?		
Evt frist for utbedring		

Kommentar :

Særlig om fritidsboliger:

Fritidsboliger er innlemmet i ny forskrift som vi skal utføre feiing og boligtilsyn med. Dette innebærer at for eksempel hytter og setre ikke lenger er unntatt. Valdres Brann- og Redning IKS vurderer behovet for hyppighet og utførelse knyttet til fritidsboliger, og selve utførelsen av tilsyn og feiing med fritidsboliger er i gang med oppstart i 2019.

Kommunale avgifter og gebyr 2022 Gnr 1 bnr 37

Kommunale avgifter og gebyrer	
Avgiftstype	Beløp
Eiendomsskatt:	1808
Renovasjon: Seter + fritidsbolig 2 x 1475	1950
Tilsyn/feiing: 2 x 322	644
Slamtømming: 4 m2 slamavskiller	3325
Sum kommunale avgifter:	7727



Sør-Aurdal kommune

Adresse Bagn, 2930
Telefon

Utskriftsdato: 05.07.2022

Opplysninger til eiendomsmegler

EM §6-7 Planstatus

Kilde: Sør-Aurdal kommune

Gjelder eiendom

Kommunenr.: 3449 Gårdsnr.: 1 Bruksnr.: 37

Adresse: Brennahaugvegen 246, 2933 REINLI

Referanse: 195/3001278/17-22-0070 Brennahaugvegen 244

Kommuneplan vedtatt	
Dato	16. september 2010
Planen vedlagt	Ja
	Areladel

Status reguleringsplan	
Planen vedlagt	Ja
Eiendommen ligger i regulert område	Ja
Navn på plan	Liastølen og Makalausfjellet
Reguleringsformål	Jord- og skogbruk - Byggeområde - Privat veg

Eksisterer det planforslag som berører eiendommen: Nei

Eksisterer det igangsatt planlegging som berører eiendommen: Nei

Vedlegg
6 vedlegg

FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFØRESPØRSLER.

Det tas forbehold om at det kan være avvik i våre registre/kart/arkiv i forhold til den faktiske situasjonen og at det kan foreligge forhold omkring eiendom og bygninger som kommunen ikke er kjent med. Brukere av informasjonen må derfor være bevisst på sammenheng og formål som den benyttes i, og bruke informasjonen kritisk.

Utskrifter fra det digitale kartverket i form av papirkart, kan inneholde linjer som lett kan føre til misforståelser. Dette gjelder ofte karttemaer som ledninger og eiendomsgrenser som i mange tilfelle kan være unøyaktige. For eksempel må derfor ikke gravearbeider på ledninger foretas uten påvisning av ledningen i marka.

Kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som oppgis i sammenheng med eiendomsførespørsler.



Sør-Aurdal kommune

Planstatus

MATRIKKELENHET					
Kommune	Gnr	Bnr	Fnr	Snr	Adresse
3449 - Sør-Aurdal kommune	1	37	0	0	Brennahaugvegen 244, 2933 REINLI Brennahaugvegen 246, 2933 REINLI
KOMMUNEPLAN/KOMMUNEDELPLAN					
Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til Fritidsbebyggelse - Nåværende Landbruk-, natur- og friluftiformål samt rein drift (LNFR) - Nåværende	Plan (vedtaksdato)		Kommuneplan (16.9.2010) Kommuneplan (16.9.2010)		
GJELDENDE REGULERING					
Ligger eiendommen i et regulert område?	PLANID		Plannavn (vedtaksdato)	Reguleringsformål	
Ja	3449 0540R042	Liastølen (3.2.2005)	Jord- og skogbruk Privat vei Bygeområde	Jord- og skogbruk	
	3449 0540R042	Liastølen (3.2.2005)			
	3449 0540R042	Liastølen (3.2.2005)			
	3449 0540R044	Makalausfjellet Hvitteområde (21.6.2007)			
BEBYGGELSESPPLAN					
Omfattes eiendommen eller en del av eiendommen av en bebrygelsesplan etter eldre PBL?	Nei				
REGULERING UNDER ARBEID					
Er det igangsatt planleggingsarbeid på et område som inkluderer/berører eiendommen?	Nei				
PLANFORSLAG					
Eksisterer det planforslag som berører eiendommen?	Nei				
KOMMENTARFELT:					
	04.07.2022 13:14:54				

Det tas forbehold om feil og mangler.




Sør-Aurdal
kommune

Reguleringsplaner

Eiendom: Gnr: 1 Bnr: 37 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Brennahaugvegen 244
2933 REINLI, m.fl.

N
Målestokk
1:3000



05.07.2022 13:06:50 Det kan forekomme feil eller manglende opplysninger i informasjonen.

Side 1 av 2

Tegnforklaring

Eiendomsgrense	Forsenkningsskurve Sør-Aurdal	Høydekurve Sør-Aurdal
Høydekurve Nord-Aurdal	PblTiltak	Udefinert bygning
Bygning	Kanal og grøft	Teiggrens god nøyaktighet
Teiggrens dårlig nøyaktighet	Teiggrens generert	Teiggrens fiktiv
Godkjent grensemerke - Ikke spesifisert	Godkjent grensemerke - Jord	Godkjent grensemerke - Fjell
Godkjent grensemerke - Jordfast stein	Grensepunkt - Umerket	Grensepunkt - Røys
Grensepunkt - Bolt	EiendomsGrense	EiendomsGrenseGenerert
EiendomsGrenseFiktiv	Eiendomsteig	Eiendomsteig
RpOmråde	RpFormålGrense	RpGrense
Regulert tomtengrense	Regulert senterlinje	Regulert kant kjørebane
Bevaring av anlegg	Byggeområde	Fritidsbebyggelse
Jord- og skogbruk	Turveg	Privat veg
RpOmråde vedtatt - på bakkenivå	Veg	Elv og bekk
Innsjø		

**REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIASTØLEN.
VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 03.02.2005.**

REGULERINGSPLAN FOR LIASTØLEN

1. BESKRIVELSE

Planområdet omfatter deler av eiendommene:

G.nr/B.nr.	Eier
1 4	Trond Hermundsplass, 2933 Reinli
1 9	Johan Kvaal, 2933 Reinli
1 16	Aud B. Odden, 2933 Reinli
1 17	Hilde Anita B. Tågerud, Garlivn. 32, 2900 Fagernes
1 34	Trygve Reidar Bakken, 2933 Reinli
1 35	Dagny og Leif Dyrud, Haugsbratta 1, 2770 Jaren
1 39	Sigmund Gjestvang, 2933 Reinli/ Johan Gjestvang, 2838 Snertingdal
2 27	Jon Ola Bøen, 2933 Reinli
2 3	Jan Dokken, 2933 Reinli
1 2	Halvard Sagbråten, 2933 Reinli
2 23	Aud Torhild Østgård, 2933 Reinli
1 37	Marie Juvkam, Fasanvn. 3, 1640 Råde
1 81	Ola Juvkam, 2930 Bagn.
1 28	Karin Lyhus, Hovsetervn. 56 b, 0768 Oslo.
2 1	Tor Inge Dokken, 2933 Reinli
1 91	Bjørn Langbakke, Grinilunden 12, 1359 Eiksmarka.
2 13	Solveig Brænd, 2910 Aurdal.

Planen blir fremmet av grunneierne og er utarbeidet av Tor Ivar Gullord. Området ligger på Liaåsen. Det planlagte området ligger innenfor byggeområde U4 i kommuneplanens arealdel. Området grenser i syd mot reguleringsplan for Liastølfjellet. Planen består av stoler, skogområder, eksisterende hytter og 54 nye hyttetomter. Strøm føres ikke fram til hytteområdet i første omgang. Området bygges ut med felles vannforsyning uten innlegging av vann i hyttene. Renovasjon inngår i VKR-, (Valdres kommunale renovasjon) systemet. Adkomst til området skjer ved privat veg fra Liagrenda. Parkering skjer på hver enkelt tomt. Grunneierne har i fellesskap utarbeidet planen med bl.a. felles vannforsyning og veger.

2. PLANBESTEMMELSER

Felles bestemmelser:

§ 1 Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jf Lov om kulturminner § 8. Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og evt. vilkårene for dette.

Område for hytter:

§ 2 Området Bh består av eks. hytteområde og nye tomter betegnet med nummer, fra 1 til 54. På hver enkelt tomt innenfor feltene kan oppføres hytte/fritidshus. Utnyttelsesgraden på den enkelte tomt er TU=15%. Maks hyttestørrelse settes til 150 m² bruksareal, (BRA). Bebyggelsen skal oppføres som en bygning eller evt. flere samlet som et tun, maks 3 bygninger med maks størrelse for bygning nr 2 og 3 på 30 m² BRA og alle bygninger totalt innenfor grensen på 150 m² BRA. Plassering av hovedbygningen er markert med en sirkel i plankartet, sentrum av sirkelen skal ligge innenfor bygningens yttervegger og plasseringen skal for øvrig tilpasses terrenget.

Den enkelte bygning på tomta skal ikke være større i areal på ett plan enn at eksisterende terrengs høydeforskjell mellom høyeste og laveste hjørne der hytta skal ligge er innenfor 1,6 meter. Alternativt kan tillates avtrappede innvendige nivåer dersom løsningen som helhet vurderes å ligge innenfor vanlig byggeskikk. Høyde fra overkant bjelkelag til underkant taksperrve ved raft skal ikke overskride 220 cm. Høyde fra overkant bjelkelag til terreng skal ikke noe sted overskride 100 cm. Vesentlige oppfyllinger eller utgravinger inntil grunnmur i forhold til eksisterende terreng for å oppnå tillatt grunnmurhøyde tillates ikke. Verandaer, balkonger eller terrasser skal anlegges utfra terrengets beskaffenhet og helhetlige hensyn, og skal skje i nært samarbeide med planmyndighetene.

Alle bygninger skal ha saltak med takvinkel 25 - 32 grader. For tak med torvtekking kan takvinkelen reduseres ned til 22 grader. Takflate og fasader skal ha mørke og matte farger. Maks mønehøyde settes til 5,0m målt fra gjennomsnittlig terrengnivå. På hyttene i området tillates oppstuguløsning på inntil en-tredjedel av hovedetasjens bruksareal. Tillatt mønehøgde på oppstugudel er 6,0 meter.

I hytteområdene er det generelt forbud mot portaler, flaggstenger og inngjerding. Etter søknad til kommunen kan det likevel tillates inngjerding av et areal på 80 m² i tilknytning til hytta.

Dersom det blir aktuelt med framføring av strøm skal strømnett til og gjennom planområdet, samt til det enkelte bygg, legges som jordkabel. Det tillates ikke innlagt vann i hyttene.

Landbruksområder:

§ 3 Området skal nytes til tradisjonell landbruksdrift. Langs vassdrag skal det opprettholdes et belte på min. 6 m, med naturlig vegetasjon, jfr. § 11 i vannressursloven. Det tillates ikke ny hyttebygging i stølsområdene.

Spesialområder:

§ 4 Område "friluftsområde", inneholder badeplass ved Damtjednet. Det kan foretas nødvendig opparbeiding.

Område "vannforsyning", VI og V2 inneholder vannkilder for planlagt bebyggelse. Vann tas fra borebrønner. Vannkilden skal sikres mot forurensing og frost. Den bør gjerdes inn.

Område "privat veg" innen området reguleres med bredde 10 m, regulert veibredde er 4 m. Der skjering og/eller fylling kommer utenfor regulert vegbredde, blir vegarealet utvidet tilsvarende. Veien skal tilpasses terrenget slik at en unngår unødig store terreinginngrep, skråninger og fyllinger skal tilpyntes. Alle veger skal brøyes og gi helårs atkomst til tomtene.

Områder for "bevaring", SB1, SB2, SB3, SB4 og SB5 inneholder kulturminner, kullgropene. SB1 inneholder tre kullgropene - R5, R6 og R7, SB2 inneholder to kullgropene - R2 og R4, SB3 inneholder en kullgrop - R1, SB4 inneholder en kullgrop - R3 og SB5 inneholder en kullgrop - R8. Alle kullgropene er automatisk fredet etter lov om kulturminner §§ 4, 6 og 8. Formålet med spesialområdene er å sikre kulturminnene og miljøet rundt de. Alle tiltak i spesialområdene skal legges fram for kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune til uttalelse.

Generelt:

§ 5 Unntak fra disse reguleringsbestemmelserne kan, hvor særlige grunner taler for det, gjøres innen rammen av plan- og bygningsloven.

Reguleringsplan for Makalausfjellet hytteområde i Sør-Aurdal kommune, Oppland

Godkjent av kommunestyret i Sør-Aurdal den 21.06.2007

1. BESKRIVELSE:

Planen omfatter deler av Bøen Sameige. Planen blir fremmet av andelseierne:

Hallgeir Kvaal	2933 REINLI
Syver Bøen	2933 REINLI
Thomas E Bøen	2933 REINLI
Knut Bøhn	2933 REINLI
Ole J Westerheim	2933 REINLI
Erling Bakkene	2933 REINLI

Planen er utarbeidet av Emil Dahl Listerud 2930 BAGN

Området ligger på Liaåsen, mellom Stavadalens og inntil Nord Aurdal Kommune i nordvestre del på Liaåsen. Det planlagte området er på ca. 1227 daa, og strekker seg fra 900 - 1000 m.o.h. Planen ligger innenfor bygeområde U4 i kommuneplanens arealdel. Planen består av to utbyggingsfelt; felt A (som ligger ved Nystølen) med 70 nye tomter og felt B (som ligger ved Liastølfjellet) med 28 nye tomter. Felt B er planlagt med mer spredt bebyggelse enn felt A. Alle sammen planlagt med høystandardløsning. Det ligger 3 eksisterende hytter + en støl (nystølen) i reguleringsplan. Det er utarbeidet en plan for bioenergiløsning som også skal vurderes å bygge ut.

Det er planlagt to tilkomstveger for felt B, alt. 1 er å videreføre eksisterende veg til to gamle hytter i feltet. Alt. 2 er ny trase litt lenger sør-vest i feltet, dette for at grunneier på g/b.nr 5/5 Kjell Harald Stavdal har nye planer i feltet sitt. Han var for øvrig positiv til planen og skal vurdere hvilket av de to vegalternativene han vil foretrekke.

Planområdet bygges ut med felles avløpsanlegg og antakeligvis flere mindre vannanlegg (borehull i fjell) 15-20 hytter pr. borehull. Som grunnlag for utslippsak foreligger vurdering og søknad utarbeidet av Bioforsk v/Köhler.

2. PLANBESTEMMELSER:

Felles bestemmelser:

§1

Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jf. Lov om kulturminner § 8. Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og evt. vilkårene for dette.

Byggeområder:

§ 2

Bebyggelsen skal i størst mulig grad tilpasses eksisterende terrenget og bebyggelse i området. Vegetasjon skal ikke fjernes ut over det som er nødvendig for oppføring av bebyggelse m.v.

Alle inngrep i terrenget og vegetasjon skal skje så skånsomt som mulig. Strømnett til og gjennom planområdet, samt til det enkelte bygg, skal legges som jordkabel. Etter anleggsvirksomhet i forbindelse med veger, grøfter og opparbeiding av tomter skal det ryddes opp og pyntes til så snart som mulig.

Område for hytter:

§ 3

Området A består av hytteområde med høy standard, betegnet med nummer, fra 1 til 70 og område B med nr. fra 71 til 98, også med høy standard. I tillegg består området av 3 eksisterende hytter + en støl. Eksisterende bebygde områder omfattes også av reguleringsbestemmelsene

På hver enkelt tomt kan det oppføres hytter/fritidshus. Utnyttelsesgraden på den enkelte tomt er TU=15%. Maks størrelse på bygninger på tomta settes til 250 m² bruksareal, (BRA). Tomtene skal tilknyttes felles (15-20 pr. hull) vannforsyning og felles renseanlegg. Tomter med eventuell lavstandard (eksisterende), settes maks. hyttetørrelse til 150 m² bruksareal. Bebyggelsen skal oppføres i en etasje. Bebyggelsen skal oppføres som 1, 2 eller 3 bygninger.

Alle bygninger skal ha saltak med takvinkel 22 - 30 grader. Takflate og fasader skal ha mørke og matte farger. Gesimshøyde må ikke overstige 2,60m over topp grunnmur. Mønehøgden skal ikke overstige 5,0m, målt fra gjennomsnittlig terrengnivå. Det tillates ikke oppstuguløsninger/ takoppbygg på inntil en-tredjedel av hovedetasjen bruksareal.

Bebyggelsen skal ligge lavest mulig i terrenget. Den enkelte bygning på tomta skal ikke være større i areal på et plan enn at eksisterende terrengs høydeforskjell mellom høyeste og laveste hjørne der hytta skal ligge er innenfor 1,6 meter. Alternativt kan tillates avtrappede innvendige nivåer dersom løsningen som helhet vurderes å ligge innenfor vanlig byggeskikk. Høyde fra overkant bjelkelag til terrenget skal ikke noe sted overskride 1,0 meter. Vesentlige oppfyllinger elles utgravinger inntil grunnmur i forhold til eksisterende terrenget for å oppnå tillatt grunnmurhøyde tillates ikke. Verandaer, balkonger eller terasser skal anlegges ut fra terrengets beskaffenhet og helhetlige hensyn, og skal skje i nært samarbeid med planmyndighetene.

Hovedbygningens plassering skal være angitt med nummererte og koordinatfestede peler i marka. Pelen skal ligge innenfor hyttas yttervegger. Mindre justering av hyttas plassering kan foretas etter kommunens anvisninger.

Bebyggelsen skal mest mulig underordne seg naturpreget i området. Ytre fasadekledning og vinduer skal tilpasses hyttas arkitektur. Vinduer i taket er ikke tillatt. Det skal nytties materialer som har samhørighet med omgivelsen, så som stein, treverk, skifer og torv. Det skal kun brukes mørke farger i "Jordfargespekerert".

Det kan inngjerdes et område på 80 kvm i tilknytning til bebyggelsen på hver hyttetomt. Gjerdet skal være av tre eller stein, med en maks høyde på 1,2 meter.

Flaggstenger, større portalér og andre frittstående konstruksjoner er ikke tillatt. Eventuell parabolantenne skal i så fall males i hyttas farger

Landbruksområder:

§ 4

Området skal nytties til tradisjonell landbruksdrift.

Spesialområder:

§ 5

- Område "turløype/friluftsområde", inneholder skiløype og tursti. Det kan foretas nødvendig opparbeiding.
- Område "kommunaltekniske anlegg", inneholder åpne bassenger for slamavskilt avløpsvann, og varmesentral for et felles bioenergianlegg.
- Område "vannforsyning", inneholder vannkilde for planlagt bebyggelse. Vann tas fra borebrønner. Vannkilden skal sikres mot forurensing og frost. Den bør gjerdes inn.
- Område vannspeil, inneholder mindre tjern og putter i hytteområde.
- Område "privat veg" innen området reguleres med bredde 10 m. Der skjæring og/eller fylling kommer utenfor regulert vegbredde, blir vegarealet utvidet tilsvarende. Veger skal brøytes og gi helårs atkomst.


Fellesområder for FELT A og FELT B:

§6

- Område for felles veg og parkering, inneholder veger og parkeringsplasser for vegnettet i selve hytteområdet. Disse er regulert med en bredde inkl. grøfter på 10 m og mindre fellesveger på 8m.

3. RETNINGSLINJER:

Etter søknad til Sør-Aurdal kommune kan det tillates inngjerding av større områder rundt hyttefeltene, det vil da kunne stilles krav til gjerdenes utforming m.m. Det vil også stilles betingelser om at Bøen sameige/utbyggerne kommer til enighet om avløsning/erstatning med de som har beiterettigheter i det aktuelle området. Også øvrige unntak fra planbestemmelserne kan kun tillates etter søknad til Sør-Aurdal kommune.



**KOMMUNEPLANENS AREALDEL
FOR SØR-AURDAL KOMMUNE
2010-2013**

**BESTEMMELSER OG
RETNINGSLINJER**

Kommunestyrets endelige vedtak sak 056/10 den 16.09.2010

Kommunestyrets endelige vedtak sak 056/10 den 16.09.2010

1

2

INNHOLD	
§	Beskrivelse
	Leseforklaring
	4
§ 1 GENERELLE BESTEMMELSER	
Krav om reguleringssplan	4
Krav til nærmere angitte løsninger	4
Rekkefølgekrav	4
Universell utforming	5
Leke- og oppholdsasser	5
Groinstruktur	5
Hensyn til eksisterende bygninger og kulturmiljø	5
Avklarer og belyses i videre reguleringsarbeid	5
§ 2 BEBYGELSE OG ANLEGG	
Frittsbebyggelse	7
Unyttig, utbyggingsvolum og estetikk mm.	7
Sentrumsformål	9
Råstofutvinning	9
Små vannkraftverk	9
Campingplasser	9
§ 3 SAMFERDSELSANLEGG	
Veg – Hensynszone for båndlegging	10
Strenghetskasser for avkjørster	10
§ 4 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMAL SAMT REINDRIFT	
Landbruks-, natur og friluftsformal samt reindrift	10
Frittsbebyggelse i LNF	11
§ 5 BÅNDLEGGING	
	11
§ 6 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE	
Eksisterende planer som fortsatt skal gjelde	12
	13
§ 7 FORHOLDET TIL GJELDENDE PLANER	
Eksisterende planer som fortsatt skal gjelde	13

"LESEFORKLARING"**Bestemmelser står i ramme.****Retningslinjer for saksbehandling og dispensasjonspraksis står nedenfor ramme.**

Med hjemmel i plan- og bygningslovens (tbl) § 11-9, 10 og 11 fastsattes bestemmelser til kommuneplanens arealdel. Juridisk bindende bestemmelser står i ramme. Øvrig lekst bestemmelser til ramme er retningslinjer. Retningslinjer supplerer plankart og bestemmelser slik at det skal være lettere å forstå hvilken retning kommunestyret ønsker utviklingen og hvilke verdier arealpolitikken bygger på. Retningslinjene brukes som grunnlag i plan- og byggesaker. Triltak som ikke er i samsvar med de juridisk bindende bestemmelser i rammen, må behandles som dispensasjon ifj. § 19-1 eller som plansak. Retningslinjene gir veiledning for kommunens behandling av disse dispensasjonene. Retningslinjene er kun av vieldende karakter, og er ment som en klargjøring av hvordan bestemmelserne skal forstås.
§ 1. GENERELLE BESTEMMELSER ifj pbl § 11-9
Krav om reguleringssplan § 11-9 nr 1
I områder avsatt til bebyggelse og anlegg, kan tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens § 20-1 ikke finnes sted for området inngå i reguleringssplan.
Triltak, som nevnt i plan- og bygningslovens § 20-2, kan unntas fra plankravet, dersom dette ikke vil vanskeliggjøre utarbeidelse eller gjennomføring av reguleringssplan.
Rekkefølgekrav § 11-9 nr 4
I områder avsatt til bebyggelse og anlegg kan utbygging ikke finnes sted for følgende relevante tekniske anlegg og samfunnstjenester et sikret i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer:
- energiforsyning
- transport
- vegnett, henunder trafikkssikker adkomst for gående, sykende og kjørende
- helse- og sosialtjenester
- skole og barnehagekapasitet
- friområder
- lekeplasser
- samfunnsikkerhet, herunder flomfare, skredfare, radon, forurensning i grunnvannsforsyning, herunder slukkevann

Universell utforming § 11-9 nr 5 Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planlegging og kravene til det enkelte byggetak. Universell utforming skal legges til grunn for all kommunal byggvirksomhet.	Lek- ute- og oppholdsplatser §11-9 nr 5 Ved utarbeidelse av reguleringssplaner i områder avsatt til boligbyggelse, skal det avsettes felles uteoppoldsplasser på minimum 25 m ² pr boenhet i nærheten av boligene.
Grunnstruktur § 11-9 nr 6 Det tillates kun bygge- og anleggstilat i frimotorråder som bygger opp under formålet. Soknad om tiltak ved vassdrag, som for eksempel brygger, må vurderes i samråd med statlige myndigheter og organisasjoner som er berørt.	Hensyn til eksisterende bygninger og kulturmiljø § 11-9 nr 7 Uintryng av området må vurderes i hvert tilfelle ut fra strokets karakter. Dyrikamark skal ikke bebygges.
Verneverdig enkeltbygning og bygningsmiljø og andre kulturmiljø (eksempelvis teknisk-industrielle kulturmiljøer) skal i storst mulig grad tas vare på som brukressurser og istradssettess.	Avklares og belyses i videre reguleringssørhoid § 11-9 nr 8 <ul style="list-style-type: none"> Renovasjon vurderes som eget punkt i reguleringssplaner for boliger og hytter. Ved planlegging av ny bebyggelse eller nye anlegg kan det stillies krav om stoytredning. Det stillies også krav om stoydokumentasjon ved planlegging av ny stoyende virksomhet. Må gjennomføres nødvendige tiltak slik at konsekvensjonen av radon i opholdsrrom ikke blir større enn 200 Bq/m³ med mindre det er gjennomført radonundersøkelse av byggegrunnen som dokumentert at tiltak ikke er nødvendig. Det tillates ikke etablering av ny bebyggelse langs vann og vassdrag laver en innvåt for en 200-årsflom, med mindre det utføres tiltak som sikrer ny bebyggelse mot flom. <p>Det samme gjelder fornying eller reetablering av eksisterende bebyggelse.</p>

Hensynssone ved Reinli og Hedalen stavkirke skal sikre det verdifulle kulturlandskapet omkring stavkirken og middelalderkirkegården. Alle tiltak skal ta hensyn til og videreføre kulturmiljøene og kulturmiljøets verdi. Når kommunen er i vil om tiltakets virking i forhold til hensynets formål, vil kommunen innhente faglig råd fra kulturnæringsmyndighetene.

Alle reguleringssplaner skal overses kulturnæringsmyndighetene for uttalelse jf Lov om kulturmiljøer § 9.

Dersom det i forbindelse med bygge- og anleggstilat i marka blir funnet automatiske fredeie kulturmiljøer som ikke er kjent, skal arbeidet straks stances i den grad det begjørt kulturmiljøene eller deres sikringssoner på 5 meter, jf Lov om kulturmiljøer § 8. Melding skal snarest sendes til kulturnæringsmyndighetene i Oppland fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette.

Før områder avsatt til bebyggelse og anlegg gjelder jordloven §§ 9 og 12 inntil godkjent reguleringssplan fordeligjert jf jordloven § 2.

Ved utbygginger skal NVE sin retningslinje 1-2008 "Planlegging og utbygging i farcområder langs vassdrag" følges.

Anbefalte stoytgrensner i tabell 2 i 'Retningslinjer for behandling av stoy i arealplanlegging, T-1442' gjelder ved planlegging av ny bebyggelse eller nye anlegg.

Plt § 20-1 gjelder tiltak som krever soknad og tillatelse. Dette omfatter de fleste vanlige byggetak på eller i grunnen, i vassdrag eller i sjøområder.

Alle områder for boligbyggelse bor ha tilgang på et stort areal for grønndeleplass innen rimelig avstand fra boligen. Arealalet bor være egnert for ballspill, sykling, aking, skilek m.v. Det skal legges vekt på at det fra boligområdene er trafikkiske korridorer ut mot store sammenhengende friluftsområder. Lek- og oppholdsplatser bør plasseres i eller i tilknytning til områder ned naturlig vegetasjon.

I seterområder skal det som hovedregel ikke bygges hytter nærmere seter/ setervoller enn 200 meter.

§ 2 BEBYGELSE OG ANLEGG § 11-7 nr 1

§ 2.1 Fritidsbyggeelse § 11-7 nr 1

Unvifting, ubyggingssvolum, estetikk mm. § 11-9 nr 5 og 6

Utvifing

På hver tomt kan det bygges én hytte, et anneks og et uthus med samlet brukstreal (BRA) på inntil 250 m² BRA. Utomhus parkeringsareal på 30 m² inngrå i brukstrealen. Største bygning inntil 200 m² BRA. Samlet unyting på anneks og uthus skal ikke overskride 50 m² BRA. %BYA<15% dvs prosent behygd areal av tomta skal ikke overstige 15 %.

Hytter skal som hovedregel bygges i en etasje uten keller.

Før områdene benennts som F5, F19 og F58 i plankartet gjelder følgende:

På hver tomt kan det bygges én hytte, et anneks og et uthus med samlet unyting på inntil 150 m² BRA. Utomhus parkeringsareal på 30 m² inngrå i brukstrealen.

Største bygning inntil 100 m² BRA.

Prosent behygd areal (%BYA) av tomta skal ikke overstige 15% (%BYA<15%).

Mønsterøy over gjennomsnittlig terrengnivå skal ikke overskride 5 meter. For tomter i skrænende terreng vil anneks sees på som

Tomtestørrelse

Størrelsen på én tomt skal ikke oversigne 2 daa.

Tidligere fradelte tomter til fritidsbyggeelse dillas ikke ytterligere opdelt. Anneks sees på som

en del av hytta og tillates ikke fradelt.

Hoyde

Mønsterøy over gjennomsnittlig terrengnivå skal ikke overskride 6 meter. Gesimsbøyden skal ikke overskride 280 cm, målt fra overkant grunnmur. Hoyde fra overkant bjelkelag til terreng skal ikke noe sted være mer enn 100 cm. For tomter i skrænende terreng skal hoyden referere seg til planert terreng.

Tak

Nye bygninger skal ha saltak med vinkel mellom 22 og 34 grader. Lengderettingen skal følge hoydedekonet, og hovedmønsteringen skal følge byggets lengderetting på alle bygg.

Infrastruktur

Plasering av veger, avkjørsler og parkeringsplasser, samt adkomst frem til de enkelte hyttene, skal vises i detaljregulering. Stromledninger skal legges som jordkablet innenfor reguleringssplanområdene. Hytter skal plasseres i grupper der det tas hensyn til hvordan infrastruktur som veg, strøm, innlegging av vann og avløps-/resipientforhold kan løses.

Lokalisering

Plasering og utforming av hyttene skal best mulig underordnes naturpreget i området. Bebyggelsen skal ligge tilbaketrukket innpasse best mulig i terrenget og ikke legges på markerte punkter i terrenget. Oppføring av ny fritidsbyggeelse tillates ikke over 1000 moh. eller

i snaufellsområder preget av åpent landskap og lite vegetasjon.

Det tillates ikke planering i store utstrekning enn det som er nødvendig for en hensiktsmessig plassering av hytta. Den enkelte bygning på tomta skal ikke vere større i areal på ett plan, enn at eksisterende terrengs hoydeforskjell mellom hoyeste og laveste høyden der bygget skal ligge, er innenfor 1,6 meter. Vedlagt byggeskridnaden skal det følge snitt/profilen som viser hyttas plassering i terrenget.

Esetikk og natur

Ny bebyggelse skal gis god utforming, tilpasset tradisjon og/eller eksisterende bebyggelse med material- og fargebuk, stiluttrykk, vindussetting, byggehøyder samt tilpasses de omgivelserne den iver. Fasadematerialer skal fortrinnsvis være basert på naturlige materialer som tre og stein. Utvendige farger skal være relativ mørke og tilpasses omgivelserne. Takekking skal utføres med materialer som gir en mørk og matt fargevirking. Portaler, flaggsigner og vindmøller tillates ikke, og kun storsteiner kan stikke over taket. Ved plassering av bygningene og innene vegter skal det tas hensyn til terrengforhold slik at skjennende skaringer/tyllinger og store terrengangrep unngås. Naturlig terreng og vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. Det skal tas hensyn til fruktfull, eksisterende stein- og sklyper, samt gjennomgående grønne korridorer for ferdsel og vilt. Ved detaljregulering av et område må det også tas hensyn til myndrag, koller og andre elementer som er visuelt utsatt eller utgjør en viktig del av natur- og kulturmiljøet.

Fortetting

Før fortetting kan skje skal det gjøres en samlet vurdering for hele kommunen, om/og i hvilke områder det kan gjennomføres fortetting. Ved fortetting skal det utarbeides reguleringssplan. Se også generelle bestemmelser i § 1 og bruk og vern av sjø og vassdrag i § 6.

Denne bestemmelseren, med retningslinjer, er å betrakte som foringer for videre planlegging og er utgangspunkt for konkretisering i detaljregulering.

Inngjerding av hytter bør ikke tillates. Når seltige forhold tilser det kan det gis tillatelse til inngjerdning av 80 m², direkte tilknytning til hytta. Det er imidlertid viktig med beitetertiethetsavhengig eller samlemer kan det tillates, inngjerdning av større arealer på inntil 700 m². Forholdet avklares i samlemer. Ved inngjerdning skal hensyn til fri ferdsel, sikring av hevdunne ferdelsdøyer samt betreibruk tillegges vekt.

Ved forretning med ny bebyggelse bør det tas vesentlig hensyn til eksisterende ubyggingstruktur, landskap, vassdrag og terrng. Ved forretning forutsettes det tett dialog med etablerte bytyttere i området. I reguleringsplanens beskrivelse skal det redigeres for hvordan forretning en tilpasset andre områder, samt hvordan dialog med berørte parter er gjennomført. Forretning må sikre på en skånsom måte slik at området beholder sitt sterpegr.

For å redusere energibrukene, bør det gjennom regulering og planlegging stimuleres til og veildes om alternative energikilder i hytteområdene. Dette kan være ulike former for bioenergi, solenergi eller varmepumpe fra borehull.

Sar Aurdal kommunes forsvars- og utslip om økologisk vinterstøv for vindsko

§ 2.2 Sentrumsformål § 11-7 nr. 1
Arealbruken innenfor sentrumsområdet skal bygge opp under Bagn som kommunecenter. Bagn sentrum utbygges kun etter reguleringsplan.

§ 2.3 Råstoffutvinning § 1-7 nr 1

I områder avsatt til råstoffutvinning i kommuneplan må det utarbeides reguleringsplan for nye massetak eller vesentlige utvidelser av eksisterende massetak kan finne sted.

Igangværende godkjente virksomheter kan fortsette innenfor godkjente rammer. Massetak i forbindelse med hygging og vedlikehold av landbruksveger behandles etter landbruksverfskriften.

卷之三

S 2-2. Små vannkraftverk
Utbygging av små vannkraftverk kan ikke settes i gang før det er avklart i samsvar med vassdragslovgivningen. Kraftverket krever dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.

Ved etablering eller vesentlige utvidelser av campingplasser må det utarbeides reguleringssplan.

§ 3. SAMEERDSEI SANI EGG § 11-7 pr 2

卷之三

卷之三

Før følgende stuekninger langs E 16 båndlegges nødvendig areal inn til trasévalg er endelig godkjent etter plan- og bygningsloven:

- Rasutsatt område ved Bergsund, ca 1 km lengde (alternativ: tunnel, ny veg på motsatt side av elva, utbedring av eksisterende veg).
Strekningen Bagn – Nord-Aurdal grense (med forsettelse til Nord-Aurdal), der i alt 5 alternativer skal konsekvensvurderes og valg av alternativ skal foretas i en kommandelplanprosess. Båndlegges som en samlet korridor for hele strekningen. Untilt vegstrømmer fastslås etter det framkommet i avhavet på planen, hindrer for planarbeid eller framkomstnøting av planen.

Det pågår arbeid for å fastsette endelig trasé for E16 på strekningen Førhus bru – Nord-Aurdal

reguleringsplan fra 1997, men mindre vesentlige endringer kan bli aktuelt.

§ 3.2 Surellegneksasser for avkjørsler § 11-10 ifj 4
Avkjøring til eiendommene skal være i samsvær med ”Ramm

“kommune”. Byggegrens langs riks- og fylkesveg skal være etter bestemmelser gitt i veglovens § 29, med mindre annet fremgår av reguleringsplan etter plan- bygningsloven.

§ 4. LANDBRIKKE- NATUR- OG FÆLTSFORMÅL

SAMT REINDRIFT § 11-7 nr 5

§ 4.1 Landbruks-, natur- og friluftstilskudd samt reindrift (LNFRI) § 11-11

Landbruks-, natur- og friluftsmønster er det tilatt å gjennomføre bygge- og anleggstiltak som er nødvendige tiltak for landbruk, natur- og friluftstilskudd, samt for gjæsteklynnet næringssyvirkningsområdet basert på gardens ressurser og tilgjengelighet.

卷之三

En forutsetning for at det kan gis dispensasjon er at tiltak ikke vil vere til ulempe for landbruks-, natur- og friluftsverdier.

Innenfor områdene hvor det i dag er fast bosetting (vist med stiplet linje for bestemmelsesområde i plankartet) kan det gis dispensasjon for etablering av spredt bolig- og øvervbebyggelse etter følgende redningslinjer:

- Det skal ikke etableres fast bosetting i områder hvor dette over tid vil kunne medføre ekstratilfier til skolekjøring, hjennehjelpe osv.
- Bygg eller adkomstveger skal ikke lokaliseres på dyrka mark. Ved søknad om bruk av dyrka mark eller god skogsmark skal samtykke fra landbruksmyndigheten innhentes.
- Boliger eller andre bygninger må ikke plasseres i konflikt med kulturminner eller slik at de foringer natur- og kulturlandskapet. Forhold til kulturminner må avklares etter § 9 i kulturminneloven.
- Nye bygg kan ikke plasseres slik at de kommer i konflikt med vannkilder eller veger for drift av husdyr til bete eller støv/tråkk som er en naturlig del av kulturlandskapet og tilgjengelig for allmenn ferdsel.

§ 4.2 Fritidsbebyggelse i LNFR 11-9 nr 5

Det harver tomt kan det tillates én hytte, ett anneks og ett uthus med samlet briksareal på inntil 150 m² BRA, med største bygning inntil 100 m² BRA. Samlet tunytting på frifliggende annekts og uthus skal ikke overskride 50 m² BRA. Utomhus parkeringsareal på 30 m² inngår i brisksareal.

Mønshøyde over gjennomsnittlig terrengnivå skal ikke overskride 5 meter. For tomt i skrårende terreng skal høyden referere seg til planert tereng.

Eksisterende bebygde fridtiseidemonner som ligger høyere enn 1000 moh skal ikke utvides i areal eller høyde.

Denne bestemmelseren gir eksisterende bebygde tomtter som ikke inngår i gjeldende bebyggelses- eller reguleringssplaner.

En forutsetning for at tiltak kan gis dispensasjon, er at de ikke er til uteimpe for landbruks-, natur- eller miljøutsverdier.

§ 5. BÅNDLEGGING § 11-8 bokstav d)

Fridtisminner (kulturminner); alle anlegg fra oldtid og middelalder, inntil år 1537, er automatisk fredet. I tillegg er alle de til enhver tid erklært stående bygverk med opprinnelse fra perioden 1537-1649, dersom ikke annet er bestemt. automatisk fredet.

Ved Sør-Aurdal prestegjeld (grn 38/1 og 38/25) og Eristad (grn 33/1) ligger bygninger som er fredet etter kulturminneloven § 15. Alle tiltak som kan føre ved viktak sfrøde kulturminner skal legges fram for kulturminnemyndigheten for utarbeilse.

Kommunestyrets endelige vedtak sak 036/10 den 16.09.2010

Innenfor framtidig båndlagte områder er det ikke tillatt å iverksette tiltak som kan være i strid med båndleggingstilfællet.

Følgende områder i Sør-Aurdal kommune er verna etter naturvernloven eller kongelig resolusjon:

- Skjellingshovde harskogreservat
- Begna barkskogreservat
- Vassfaret og Vidalan landskapsvernområde
- Natureservat: Godnataalen, Middagsknaatten, Søndre Dyrholknatten, Norder Dyrboknatten, Fessingen, Aurdalsberga og Nevlingskollen

§ 6. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE § 11-7 nr 6 og § 11-11 nr 2 og 5

For områder langs vassdrag i en sone på 100 meter fra strandlinjen, midt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand, er det forbudt å iverksette nye bygge- og anleggstiltak, med unntak for landbruksnæringen.

Forbudssonene mot bygge- og anleggstiltak gjelder ikke områder hvor det gjennom reguleringssplan er angitt en annen byggegrense.

Det tillates ikke nye toniter eller oppføring av ny fridtidsbebyggelse nærmere enn 100 m fra stillesstående vann eller nærmere enn 50 m fra elver og større bekker.

Eksisterende bebyggelse:

- Ved utvidelse av eksisterende boliger innenfor 100 meters sonen, skal samlet bygningsmasse på tomtten ikke bli større enn 150 m² BRA. Det kan tillates ett frifliggende uthus på inntil 20 m² BRA og en garasje på inntil 50 m² BRA.
- Ved utvidelse av eksisterende bebygde fridtiseidemonner som ligger i 30-100 metersonen BRA. Det kan tillates et frifliggende uthus på 20 m² BRA.
- For eksisterende hytter i 30-metersonen not vassdrag, er det ikke tillatt med oppføring av nybygg av noe slag, eller utvidelse i areal eller høyde på eksisterende bygg.
- Uthus og lignende er ikke unntatt fra kravet om saksbehandling.

Det skal ikke settes opp konstruksjoner eller gjøres tiltak som gir uttrykk av privatisering eller som hindrer fri ferdsel langs vannkanten. Kanvegetasjon skal sikres.

Med vassdrag forsøks vann- og elvestrekninger samt store bekker, mens mindre bekker unntas fra definisjonen.

Følgende vassdrag eller deler av vassdrag i Sør-Aurdal kommune er varig vernet mot kraftutbygging i medhold av verneplan I:

- Buvasselva
- Tørsjøelva
- Hølera
- Muggedøla
- Urula
- Etna

I tillegg er deler av kommunen vernet etter verneplan IV for Etna og Sokna.

Rikspolitiske retningslinjer for vermede vassdrag gjelder.

§ 7. FORHOLDET TIL GJELDENDE PLANER

Regulerings- og byggespesialplaner den formålter er i samsvar med arealbruken i kommuneplanens arealdel skal forsatt gjelde. Viser for øvrig til pb1 § 11-6.

Se også rekkefølgekrav i § 1.

Kommunedelplanene for Fjellstolen og Teinevassåsen med bestemmelser gjelder fortsatt. Krav om bebyggelsesplan og illustrasjonsplan erstattes av krav om detaljregulering, jf pb1 § 12-3.

Rettsvirkningen av gamle tomtdelings- og disposisjonsplaner for hyttebygging settes til side av kommuneplan.

Følgende eksisterende regulerings- og byggespesialplaner skal forsatt gjelde:

Boligbyggelse:

1. Begn vort boligfelt, godkjent 08/07/77 og stadsfestet 30/01/78
2. Sverd vort boligfelt, Bagn, godkjent 08/07/77 og stadsfestet 25/04/7
3. Brødkogen, Bagn, godkjent 23/04/83 og stadsfestet 17/06/81
4. Brødkogen, Hølera, godkjent 13/06/82 og stadsfestet 08/07/7
5. Lærdalsgata, gebyrg, godkjent 10/2/83
6. Sverd vort boligfelt, Bagn, godkjent 26/10/80
7. Reinli Høyskole, boligfelt, godkjent 27/06/02
8. Vestrommings, Hølera, sett inn 17/12/2009

Fritidshyggelse:

1. Sverd vort hyggfelt, godkjent 29/03/84 og stadsfestet 03/07/84
2. Rødtal hyggfelt, godkjent 03/04/92
3. Brødkogen, Bagn, godkjent 22/06/95
4. Reitværen hyggfelt, godkjent 14/05/98
5. Bagn hyggfelt, godkjent 27/06/00
6. Lian hyggfelt, høymark, godkjent 01/10/98
7. Hovrelia hyttonområde, godkjent 31/08/00
8. Blomsdalen hyttonområde, godkjent 28/06/01
9. Stavdalen, bygget 33 alpinhygge, godkjent 30/08/01

10. Området Hui 6 m til 117 m over Hadelindringen, godkjent 22/11/01
11. Området Hui 7 m over Hadelindringen, godkjent 23/06/03
12. Området Hui 8 m over Hadelindringen, godkjent 29/06/03
13. Bahnseter, godkjent 29/06/04
14. Området Hui 3 m fra vassavassåsen, godkjent 27/05/04
15. Liasetra, godkjent 03/02/05
16. Vassraponen hytterend, godkjent 20/10/05
17. Mikkelsenfjellet hyttonområde, godkjent 21/06/07
18. Reguleringsplanbok for Valhall, vedtatt 05/11/2009

Byggespesialplaner innen Kommunedelplan for Teinevassåsen:

- H 1 Egengodkjent 20/01/04
- H 2 Egengodkjent 18/04/01
- H 3 Egengodkjent 27/05/05
- H 4 Egengodkjent 23/05/06
- H 5 Egengodkjent 06/06/06
- H 6 Egengodkjent 23/05/06
- H 7 Egengodkjent 14/08/00
- H 8 Egengodkjent 10/08/00
- H 9 Egengodkjent 14/08/00
- H 10 Egengodkjent 14/08/00
- H 11 Egengodkjent 09/03/04
- H 12 Egengodkjent 06/11/01
- H 13 Egengodkjent 24/08/04
- H 14 Egengodkjent 07/11/00
- H 15 Egengodkjent 11/06/05

Sentrumsformål:

- Bagn sentrum, godkjent 17/12/87
Bagn sentrum, godkjent 08/09/05

Rådtoftutvikling:

- Gausdal, 74/75 Bagn sentrum, godkjent 26/11/92
Mæssetra 95/97, Hølera, godkjent 15/05/97
Gauvæter næstek, godkjent 27/13/98

Industri:

- Reguleringsplan:

- Bagn i natur og service, stadsfestet 17/10/83

Andre:

- Vassdriften urikssenter, godkjent 17/11/87
Vassdriften urikssenter, godkjent 22/06/95
- Veg**
1. El 6 utveien Bagn sentrum, samt ny fylkesveg mellom dette og vestre Bagn, vegsjefens godkjennning 13/03/86
 2. El 6 Blåkraud grans - Målskard, vegsjefens godkjennning 29/01/91
 3. El 6 Høgågaub bru - Dælebergskauen, vegsjefens godkjennning 23/03/92
 4. El 6 Høgågaub bru - Bagn, vegsjefens godkjennning 20/03/92
 5. El 6 Røttsåkje bru - Fjordal, vegsjefens godkjennning 29/05/92
 6. El 6 Dalanpedden - Målskard, vegsjefens godkjennning 16/05/94
 7. El 6 Jønhus bru - Bagn, godkjent 5/05/97
 8. El 6 Jønhus bru - Bagn, godkjent 26/05/98
 9. El 6 Dalanpedden - Målskard, godkjenningsdato 20/05/92
 10. FV219 Hadeliblikk - Prestegården - Spangsdal, inkl. gang/ sykkelveg, godkjent 09/05/96
 11. FV219 Hadeliblikk - Prestegården - Spangsdal, inkl. gang/ sykkelveg, godkjent 01/09/98
 12. El 6 Fjønns - Døver, vedtatt 24/09/2009
 13. El 6 Bagn - Nord-Aurdal gruve. Det foregår planarbeid, org planprogram er vedtatt. Det kan være endret etter teknisk-vegspørsmål som ikke er med i oversikten over.

Kommunestyrets endelige vedtak sak 036/10 den 16.09.2010

Kommunestyrets endelige vedtak sak 036/10 den 16.09.2010

**KOMMUNEPLANENS AREALDEL
FOR SØR-AURDAL KOMMUNE
2010-2013**

PLANBESKRIVELSE

Kommunestyrets endelige vedtak sak 036/10 den 16.09.2010

1

Kommunestyrets endelige vedtak sak 036/10 den 16.09.2010

2


Planbeskrivelse

Kommuneplanens arealiddefor Sør-Aurdal 2010 – 2013. I høringsperioden har alle innbyggere i kommunen, og eventuelle andre som har interesse av planen, anledning til å gi uttaleser til innholdet. I tredje runde med høring og offentlig ettersyn er det kun endringene i planforslaget plannsynigheten nå ønsker uttalelses til.

Dagens situasjon

Sør-Aurdal kommune er som mange distriktskommuner, preget av store arealer og naturressurser med en spredt og minnende befolkning. På 1950-tallet var folketallet over 4.000, mens talet pr 01.01.07 var 3.201. Aldersfordelingen er ugunstig i forhold til landsjøenomsnittet. En vesentlig forklaringsfaktor er den store utbyggingen i 1950-60-årene, som senere har medført at den naturlige folketilvæksnen (antal føde – antall dode) har vært negativ. Sidan 1970 har innflyting og utflytting vært nærmest i balanse. Franskrivingen av folketallet lages i flere varianter, med ulike forutsetninger. Gjennomgående viser tallene en fortsatt nedgang, men en stabilisering fra år 2010.

Befolkningsutvikling med prognose for Sør-Aurdal



Som en følge av den spreide bosettingen, er det etter hvert bygd ut en omfattende infrastruktur i kommunen. Tjenestebudet til innbyggerne er stadig bygget ut og fornyet, og har i dag en gjennomgående god standard. Et desentralisert utbygging har vært målsettingen, og innenfor de rammer kommunen har få forholde seg til har en lykkes godt med dette.

Vegenettet er omfattende, med store utfordringer for vedlikehold av alle typer veger. Boligbygningen er moderat, mens hyttebygningen de siste årene har vært på et historisk toppnivå. Det er viktig at kommunen som plannsynigheten har en bevisst holdning til forvaltning av naturenressursene når det er hoy aktivitet rundt hyttebygging og bruk av over 3000 eksisterende hytter. Spesielt rundt fridtidsbyplassen har tatt en stor del av oppmektigheten i arbeidet med revisjon av arealdelen. Forrige arealdel, fra 1991, åpnet for store hyttefelt og mange tomter i enkelte områder. Det er i dag en stor reserve av tomter i nye hyttefelt. Dagens hyttebygging er svært energi- og resurskrevende både på kort og lang sikt, og det er viktig at plannsynigheten sikrer en helhetlig og god areal- og ressursdisponering i Sør-Aurdal fremover.

Formål

Arealplan

Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen som viser sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Planen skal angi hvordan detrekke i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene. Iareatatt.

Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det fremgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og overordnede planer for arealbruk, er ivaretatt.

Arealplaner på ulike nivåer

Kommuneplan er en overordnet og grovmasket plan for hele kommunen. Områderegulering (földigere kalt Kommunedelplaner, for eksempel Kommunedelplan for Fjellsjøen), er også overordnet og gäller for et tema eller en del av kommunen. Kommunestyret vedtar disse plantype. Det er ikke anledning til å klage på kommuneplanvedtak.

Fra nivået under har vi detaljregulering, som tar for seg et mer avgrenset område og er mer detaljert. Kommunestyret vedtar alle reguleringssplaner. Det er anledning til å klage på vedtaket.

Medvirkning

Kommunen inviterer alltid til offentlig medvirkning i arealplanleggingen. Som regel skjer det ved annonser i avisene og på kommunens hjemmeside. Når det legges detaljreguleringer får berørte parter brev i posten. Invitasjon til medvirkning skjer alltid i to faser: Ved oppstart av arbeidet og når plantorslag er på høring. Ved større planer inviteres det til åpne møter.

For de som vil medvirke i en planprosess, er det viktig å komme med uttalelse tidlig i prosessen.

Hovedmål for arealutviklingen i Sør-Aurdal kommune

- Sør-Aurdal skal være et godt sted å bo.
- Bolibidet skal være variert med tilgang til boligområter i alle bygdesentre og ellers der det er fast bosetting.
- Sør-Aurdal kommune skal ta vare på viktige områder som har høy kvalitet som friluftsområder, natur- og kulturlandskap, områder med kulturminner og verneverdi, landbruksområder og vassdrag.
- Sør-Aurdal skal være et attraktivt sted for nytabling av arbeidsplasser, og arealmessig skal det legges til rette for en god dekning av offentlige og private servicefunksjoner.
- Sør-Aurdal kommune skal ivaretta gode hytteområder i kommunen. Utvikling av nye hytteområder skal bidra til å øke reiselivsaktiviteten i Sør-Aurdal, og den skal skje på en måte som bevarer landskapsmessig sårbarare områder, og som ikke kommer i konflikt med naturverdier, biologisk mangfold, friluftsområder, kulturminner, kulturlandskap eller viktige landbruksområder.
- Sør-Aurdal skal opprettholde et levedyktig landbruk med produksjon av mat, trevirke og umatsprodukter til beste for næringens utøvere og samfunnets behov. Planen skal også bidra til videreutvikling av nye næringar og utvidelse av brukenes ressursgrunnlag.

For nærmere omtale av langsiktige utfordringer, mål og strategier for Sør-Aurdals samfunn som helhet og for kommunen som organisasjon se *Kommuneplanens samfunnsdel for Sør-Aurdal 2008-2018, vedtatt av kommunestyret 19.06.2008*

Av store fremtidige områder for fridtsbebyggelse legger planen til rette for 110 tomter på Bolesåsen og 20 tomter på Høgmyrt. I tillegg er det avsatt noen små (fra 2 til 6 tomter) områder til fremtidig fridtsbebyggelse. Kommuneplanene for Fjellstolen og Teinevassåsen vil videreføres, og vil bli nærmere vurdert i forhold til foretning i en eventuell revisjon og områderegulering. Det samme gjelder de øvrige store reguleringssplanområdene for fridtsbebyggelsen i planen fra 1991. Disse områdene er for en stor del ferdig planlagt i reguleringssplan. Unntaket er Bjødalen (dele av U5 i planen fra 1991), som foreslås tilhakeført til landbraks-, natur- og friluftsmål. Endre tomtdelingsplaner er ikke lengre gjeldende, og rettsvirksomheten av gamle disposisjonsplaner settes til side av vedtak om kommuneplan.

Kommunen ser gjerne at det innigås avtaler mellom grunneierlag og uthygger av hytteområder om finansiering av fellesgoder. Innentor rammen av plan- og bygningsloven vil kommunen ta hensyn til dette ved behandling av reguleringssplaner for fridtsbebyggelse.

Næringsbebyggelse

Næringsutviklingen i kommunen har start sett skjedd spredt og tilfeldig. Kommunen har i liten grad klart å påvirke lokaliseringen. Begna industriområde, med store arealer og god byggesegrinn, har ikke blitt den industrielle "motoren" som det var tiltekt. I tillegg til Begnaområdet har i dag kommunen og like nærmere areal i Hedalen, mens en så godt som ikke har næringstonter å tilby i Bagn-området. Når det skal utarbeides en kommunal planstrategi (i 2011) må det vurderes hvilken rolle kommunen skal ha i næringssutviklingen - herunder vurdere om kommunen skal lege til rette arealer for næringsetablering. Hvis svaret er ja, blir neste tema å finne et egnet areal. Mange smånæringsselskaper vil nok fortsatt skje i LNF-områdene som "mindre eiersbebyggelse".

Veger

Med store avstander og spredt bosetting har Sør-Aurdal kommune behov for et omfattende vegnett. Omfattende hyttebyggning forsterker dette behovet. Det offentlige vegnettet er generelt preget av manglende vedlikehold og forfall. Framtidia bør derfor idélt sett, legge opp til en utvikling der en i størst mulig grad tar sikte på å vedlikeholde det vegnettet vi har fremfor å sette i gang tiltak som krever nye veier. Det nylig fremlagte forslaget til Nasjonal Transportplan (NTP) ser ut til å gi plas for en oppgradering av E16, og kommunen må være en aktiv part i denne planleggingen. Ry243 og tylkesogene i kommunen tilgodeses ikke med midler. I bakgrunnen "spørker" en i innledning av det offentlige vegnettet, der det er fare for at flere veier føres over til fra før til hardt presset kommunekonsum. Uansett hva som skjer, så er det behov for at samfunnet bruker mer neder til veg - og det er fra staten disse midlene må komme. Selv om vegene i distriket formelt et lokalt ansvar, er det ikke til å komme forbii at flere veier også dekker behov ut over lokalsamfunnet, enten som gjennomgangsveger eller som adkomstveger til store hytteområder.

Småkraftverk

Sør-Aurdal kommune har hatt en positiv holdning til uthytting av småkraftverk. Eid kraftverk som ble tatt i bruk i 2000, er pr definisjon et småkraftverk, og senere er det tatt i bruk 3 mindre verk. Ca 15 prosjekter er på forskjellige stader i planleggingen. Av disse er friatt for koncessjonsbehandling, og kan behandles som kommunal byggesak. Noe mer konfliktfylle prosjekter krever koncessjonsbehandling, og det har i det siste vist seg å være vanskelig å komme gjennom dette "håloyer" - til tross for signaler fra sentralt hold om økt satser på fornybar energi. Flere vassdrag i kommunen er vernet mot kraftutbygging, og et

visst vern må aksepteres - selv om Stortinget har åpnet for en mindre utbygging i disse vassdragene. I første ongang er det behov for en avklaring på fylkesnivå om hvilke naturkvaliteter som finnes i de enkelte områder, og i hvilke områder det kan aksepteres en utbygging. Når en slik avklaring foreligger, kan kommuner og utbyggere bruke ressurser på den mer detaljerte planleggingen av tiltakene. I dag brukes det store ressurser på planleggingen, for til slutt å ende opp med at konsesjon nektes.

Råstoffutvinning

Kommunen ser det som viktig å avsette tilstrekkelig areal for massett til vegbygging og andre utbyggingstørmål. Av hensyn til miljøbelastningene ved transport bør disse lokaliseres nærmest bruksstedet. Det stilles krav om detaljregulering. All råstoffutvinning må følges opp med planer om tilbaketaking etter endt uttak.

Planens virkninger

I hovedsak er planen en videreføring av areal- og ressursdisponeringen i gjeldende arealplan, vedtatt i 1991.

Valgt strategi for fremtidig utbyggingsmonster for fridtsbebyggelse legger opp til en videre utnyting av eksisterende infrastruktur og service, særlig den som er bygd ut med grunnlag i kommuneplan fra 1991. Etter konsekvensutredning av hvert enkelt nye utbyggingsområde, samt en samlet vurdering av helheten i ny/ og endret arealbruk, vurderes planen til å ikke gi virkninger av vesentlig negativ betydning på miljø, natur og samfunn.

Når det gjelder den største utfordringen i Sør-Aurdal, fridtsbebyggelse, vil forslag til strategi for fremtidig utbyggingsmonster gi positive ringvirkninger for lokal verdiskaping og næringsliv. Planforslaget legger vekt på å bygge opp under etablert infrastruktur og service og samle fremtidige utbyggingsområder med høy standard. I Sør-Aurdal er det et betydelig landbruk, og ved å koncenttere fremtidig fridtsbebyggelse tar planen også vare på viktige ressourcer for denne næringen fremover. I tillegg til legges det vekt på gode og tilgjengelige natur og friluftsområder for innbyggere, hyttebefolking og andre besøkende.

Konsekvenser av hellheten av endret arealbruk i planforslaget vurderes til å være overveiende positiv for de ulike interessene som skal tas vare på, ifor skrift om konsekvensutredning. Negative virkninger av den omfattende utbyggingen av fridtsboliger et begrenset i storst mulig grad. Hensikten er å lege til rette for videre næringssutvikling og lokal verdiskaping rundt eksisterende og nye hytter, og samtidig sikre berekratisk arealbruk og utvikling av jord- og skogsbruksnæringen i Sør-Aurdal.



Sør-Aurdal kommune

Adresse Bagn, 2930
Telefon

Utskriftsdato: 05.07.2022

Opplysninger til eiendomsmegler

EM §6-7 Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Kilde: Sør-Aurdal kommune

Gjelder eiendom

Kommunenr.: 3449 **Gårdsnr.:** 1 **Bruksnr.:** 37

Adresse: Brennahaugvegen 246, 2933 REINLI

Referanse: 195/3001278/17-22-0070 Brennahaugvegen 244

Det finnes ingen ferdigattest/midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver.

Det er kommet søknad.

Kommentar

Tilbygg hytte fra 2007

FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORSPØRSLER.

Det tas forbehold om at det kan være avvik i våre registre/kart/arkiv i forhold til den faktiske situasjonen og at det kan foreligge forhold omkring eiendom og bygninger som kommunen ikke er kjent med. Brukere av informasjonen må derfor være bevisst på sammenheng og formål som den benyttes i, og bruke informasjonen kritisk.

Utskrifter fra det digitale kartverket i form av papirkart, kan inneholde linjer som lett kan føre til misforståelser. Dette gjelder ofte karttemaer som ledninger og eiendomsgrenser som i mange tilfelle kan være unøyaktige. For eksempel må derfor ikke gravearbeider på ledninger foretas uten påvisning av ledningen i marka.

Kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som oppgis i sammenheng med eiendomsforspørsler.

Synnøve Maria Hovde / Aktiv

Fra: Espen T. Fønhus <espen.tvenge.fonhus@sae.no>
Sendt: fredag 9. september 2022 08:58
Til: Synnøve Maria Hovde / Aktiv
Kopi: Sør Aurdal Energi Firmapost
Emne: Svar: Mulighet for strømtilkobling Brennahaugvegen 224 og 246

Hei og beklager sendt svar!

Her er det ikke etablert strøm og det vil ikke være mulig å få tilkobling der nå.

Med vennlig hilsen
Esben Tvenge Fønhus
Driftsingeniør
Sør Aurdal Energi AS

Tlf: +47 94 83 65 15 / 61 34 74 00
E-post: espen.tvenge.fonhus@sae.no



Fra: Sør Aurdal Energi Firmapost <post@sae.no>
Dato: fredag, 9. september 2022 kl. 08:45
Til: Kristian G. Strøm <kristian.strom@sae.no>
Kopi: Espen T. Fønhus <espen.tvenge.fonhus@sae.no>
Emne: VS: Mulighet for strømtilkobling Brennahaugvegen 224 og 246

Fra: Synnøve Maria Hovde / Aktiv <Synnove.Maria.Hovde@aktiv.no>
Sendt: torsdag 8. september 2022 18:05
Til: Sør Aurdal Energi Firmapost <post@sae.no>
Emne: VS: Mulighet for strømtilkobling Brennahaugvegen 224 og 246

Hei!

Vi kan ikke se å ha fått svar på denne forespørselen. Håper dere har mulighet til å kikke på den.

På forhånd takk og ha en fin dag!

Vennlig hilsen,

Synnøve Maria Hovde

Kundekoordinator

Tlf: (+47) 61 36 66 33

Mob: (+47) 91 64 31 17 | www.aktiv.no |

Aktiv Valdres Eiendomskontor
Jernbanevegen 14
2900 Fagernes



This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you have received this email in error please notify the system manager.

This footnote also confirms that this email message has been swept for the presence of computer viruses.

Fra: Synnøve Maria Hovde / Aktiv

Sendt: mandag 11. juli 2022 09:51

Til: post@sae.no

Emne: Mulighet for strømtilkobling Brennahaugvegen 224 og 246

Hei!

Vi har fått i oppdrag å selge ovennevnte eiendom, og lurer i den forbindelse på mulighet for strømtilkobling og hva dette evt vil koste.

Adresse: Brennahaugvegen 244 og 246, 2933 Reinli.

Gnr. 1 bnr. 37 i Sør-Aurdal kommunen.

På forhånd takk, og ha en riktig fin dag!

Vennlig hilsen,

Synnøve Maria Hovde

Kundekoordinator

Tlf: (+47) 61 36 66 33

Mob: (+47) 91 64 31 17 | www.aktiv.no |

Aktiv Valdres Eiendomskontor

Jernbanevegen 14

2900 Fagernes



This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you have received this email in error please notify the system manager.

This footnote also confirms that this email message has been swept for the presence of computer viruses.

**17-22-0070 Brennahaugvegen 244 & 246 - Ubekreftet
grunnboksrapport inkl eiendommens rettigheter**

Tinglyste rettsstiftelser i fast eiendom
Datakilde: Oppdatert kopi av grunnboken

NORKART

Kommune: 3449 SØR-AURDAL
Grunneiendom: Gnr: 1 Bnr: 37

Data uthentet: 04.07.2022 kl. 11:13
Oppdatert per: 04.07.2022 kl. 11:13

Grunnboksinformasjon

HJEMMELSOPLYSNINGER

Rettighetshavere til eiendsretsrett

2006/6534-1/21
23.11.2006

HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT
Vederlag: NOK 2.057.523
KJØPER:SPOR HOLDING AS
Org.nr: 989118536

HEFTELSER

Dokumenter fra den manuelle grunnboken som antas kun ha historisk betydning, eller som vedrører en matrikkelenhets grenser og areal, er ikke overført til denne matrikkelenheten sin grunnboksutskrift.

Servitutter tinglyst på hovedbruket/avgivereiendommen før fradelingsdatoen, eller før eventuelle arealoverføringer, er heller ikke overført. Disse finner du på grunnboksutskriften til hovedbruket/avgivereiendommen. For festenummer gjelder dette servitutter eldre enn festekontrakten.

1983/5044-1/21
10.11.1983

JORDSKIFTE
Grensegangssak
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2006/6580-1/21
27.11.2006

PANTEDOKUMENT
BELØP: NOK 3.000.000
PANTHAVER:DNB BANK ASA
Org.nr: 984851006

2018/1323006-1/200
26.09.2018 21:00

JORDSKIFTE
Saksnr. 17-095527REN-JFAG Liagrenda grunneierlag
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

GRUNNNDATA

1941/1398-1/21
17.09.1941

REGISTRERING AV GRUNN
DENNE Matrikkelenhet opprettet fra:Knr:3449 Gnr:1 Bnr:1

1957/1177-1/21
03.07.1957

REGISTRERING AV GRUNN
UTSKILT FRA DENNE Matrikkelenhet:Knr:3449 Gnr:1 Bnr:54

https://external.webmegler.no/norkarteiendomsdata/viewer/8087609?id_konsern=195&te... 04.07.2022

2006/4623-2/21
07.09.2006

GRENSEJUSTERING
Gjelder denne registerenheten med flere

2020/496588-1/200
01.01.2020 00:00

OMNUMMERERING VED KOMMUNEENDRING

RETTIGHETER PÅ ANDRE EIENDOMMER

Ingen rettigheter funnet.

For eventuelle utleggs- og arrestforretninger, samt forbehold tatt ved avhendelse, som
tinglyses samme dag som andre frivillige rettsstiftelser, gjelder særskilte
prioritetsregler, se tinglysingslovens § 20 andre ledd og § 21 tredje ledd.

Rapportmal: 'grunnbok' Versjon: '08102019.1' © Norkart AS

https://external.webmegler.no/norkarteiendomsdata/viewer/8087609?id_konsern=195&te... 04.07.2022

Dag 13.98 / Val. 19

Skylddelingsforretning.

Torsdag den 11. sept 1941 holdt undertegnede av lensmannen oppnevnte
menn skylddelingsforretning over gården Lien
g.nr. 1 br.nr. 1 av skyld mark 3.47 i Torstrand
herred. Forretningen er forlangt av Ingleby Sandefjord

som har grunnbokshjimmel til den eiendom som er forlangt del 1) er forlangt del 2)
Mennsoppnevnelsen legges ved. Av mennene har følgende gitt forsikring²⁾ som skjønnsmenn

Pelle

Ved forretningen møtte³⁾ Martin Telle. Naboen hadde
sånn gjennet det unødvendig å varsle

Mennene valgte til formann

A. Wathne

Over de n del av gården, som er fraskilt, meddeles her følgende grensebeskrivelse.⁴⁾

Gondre Lien seter såldes som den er innskrenket-

Luag: Utgangspunkt for den fraskyltdalle
skogs sydøstlig hjørne - gaueuel nære-
ste i delen mellom Lien skog (på nordsiden)
Elise Sofie brølus skog (på sydsiden)
og Tollefskauig setegruen (på vestnidea)

1) Hvis rekrenten ikke har grunnbokshjimmel blir forretningen ikke å anta til tinglysing medmindre rekrenten ved dom er kjent eiendomsberettiget til den del av eiendommen som forlanges fraskilt. Skylddelingslovens § 1.)

2) Har noen av mennene ikke gitt sådan forsikring som nevnt i lov nr. 1 av 1/6 1917 § 20 skal vedk. før forretningen holdes underskrive følgende erklæring som blir å sende inn til sorenskriveren sammen med skylddelingsforretningen: «Jeg forsikrer at jeg i alle saker vil utføre mitt verv som skjønnsmann samvittighetsfull og etter beste overbevisning.

N. N.

den 19

3) Hvis noen av de i forretningen interesserte parter eller naboen ikke møter, må det i forretningen opplyses, om det er godtgjort at varsel er gitt dem, eller for naboen vedkommende om det er funnet unødvendig å varsle dem (skylddelingslovens § 2 og 8).

4) Se skylddelingslovens §§ 3 og 8. Grensene mot naboenområdet blir ikke å beskrive dersom disses eiere ikke er tilstede og samtykker i beskrivelsen. Skal mennene etter partenes forlangende utføre delingen i marken i forbindelse med skylddelingen (lovens § 7), må grensebeskrivelsen tillike inneholde det nødvendige herom. Stiftelse av bruksrettighet eller servitutt må ikke tas inn i skylddelingsforretningen, uten at heftelsen skriftlig er vedtatt av den som har grunnbokshjimmel til den eiendom som heftelsen skal hvile på (lovens § 5).

Dele følger det gamle dele fra
monnl. verketstein i østlig ret-
ning til en gammel delegau
i nærheten av vifterveien Gammelstolen
i Dauljern, lit øst for Kyststøtten.
Kun, hvor der ved nævnte delegau
meddantes en delerstein. Herfra
går delen i nord og støter ganske
straks inn på vifterveien Gammel-
stolen - Dauljern, hvor den blir
meddant en delerstein. Delen følger
videre monnl. viftervei til
Brua ved Dauljern. Herfra
følger dele des gamle dele
langs Dauljern og videre til
et gangspinnet i overrussten.
Meldet med overnøkking
av 10-12 juni 1919 fgl. 22/II 1919

Vidre des. Lieu shog tilhørende
lille shogslykke i nærheten av
Slettjern, nært en liten
shogtopp mellom Sogn seter-
voll og Tollefshaug setervoll.
Begge i sin helhet.

- Ja og nei*
1. Omfatter den eiendom, som deles, jordbruk med skog? *Nei*
 2. Får hvert av de ved delingen fremkomne jordbruk den til husbehov og gårdsfornedenhet nødvendige skog? *Nei Ja*
 3. Omfatter den eiendom, som deles, jordbruk med fjellstrekning, herunder fjellvann, elver og bekker?
 4. Får hvert av de ved delingen fremkomne jordbruk den for bruket nødvendige fjellstrekning?

Hvis spørsmål 1 besvares med ja, og spørsmål 2 besvares med nei, eller hvis spørsmål 3 besvares med ja, og spørsmål 4 besvares med nei, blir ytterligere følgende spørsmål å besvare:

5. Har herredsstyret samtykket i skylddelingen?
6. Eller finner skylddelingsmennene det godt gjort, at den parsell, som fraskilles eiendommen, er bestemt til å oppdyrkes eller anvendes til byggetomt, vei, industrielt anlegg eller annet lignende øyemed?
7. Eller deles eiendommen i henhold til § 14 i lov om odels- og åsætesretten av 26. juni 1821?

Det bevitnes:

- a) At ved delingen nytt fellesskap ikke er stiftet. *Døg har vi samtykket i, at av utmarken*

kan benyttes i fellesskap av idet vi har funnet videregående deling utjenlig.¹⁾

- b) At hvert bruk har fått en for fredning og benyttelse så hensiktsmessig form som forholdene tillater.

Skylden for den *n* fraskilte del ble bestemt til *nr. 0.30*

Hovedbølets gjenværende skyld utgjør *3.17*

De *2* fraskilte del er gitt bruksnavn²⁾ *Lien selv*

Bestemmelse angående omkostningene ved forretningens avholdelse og tinglysing:³⁾

¹⁾ Det som ikke passer strykes over.
²⁾ Som bruksnavn må ikke i noe tilfelle velges et navn som allerede er i bruk som slektsnavn og som ikke hører til de mer utbredte (ifr. lov av 9. februar 1923 nr. 2 § 21).
³⁾ Hvis det ikke opplyses eller fra noen av partene påstås å være truffet avtale om hvem som skal bære kostnadene ved forretningens avholdelse, skal mennene i forretningen innta bestemmelse om, hvorledes kostnadene skal fordeles mellom partene.

Partene ble gjort kjent med, at forretningen kan påankes til overskjønn, forsåvidt angår skyldansetelsen og den i marken foretatte deling, og at begjæring herom må være fremsatt til sorenskriveren innen 3 måneder fra forretningens tinglysing.

Vi erklærer, at vi har utført forretningen etter beste skjønn og overbevisning i henhold til gitt forsikring.

Vi har bestemt, at skal besørge forretningen levert (sendt) til tinglysing.

P. Hattel

Fyver Dang Mikkel Bang

Antatt til tinglysing

179


19 41

Ole Aars

Tinglyst ved

De fraskilte del har fått g.nr. / br.nr. 37

Fr





Brennahaugvegen 244

Høyde over havet

882 m



Offentlig transport

Stavedal	6 min	6 min
Linje 310		3 km
Bøle	6 min	6 min
Linje 310		3.4 km

Avstand til byer

Fagernes	31 min	6 min
Gjøvik	1 t 29 min	6 min
Oslo	2 t 34 min	6 min


Ladepunkt for el-bil

Coop Prix Bagn	19 min	6 min
Bagn	19 min	6 min

Vintersport

Langrenn

- Avstand til nærmeste løype: 268 m
- 440 km preparert løype innenfor 15 km



Alpin

- Stavadalen skisenter
- Kjøretid: 6 min
- Skitrekk i anlegget: 1



Aktiviteter

Reinli Stavkyrkje	13 min	6 min
Fagernes Gjestegård Bowling	30 min	6 min
Fagernes kulturhus (kino, bibliotek)	31 min	6 min
Valdres Folkemuseum	32 min	6 min
Hellebekk Ride og Turistsenter	37 min	6 min
Heia Merket	37 min	6 min

Sport



Reinli skule gymsal	13 min	6 min
Aktivitetshall		8.1 km
Reintun Forsamlingslokale	13 min	6 min
Aktivitetshall		8.1 km
Valdres Treningssenter	31 min	6 min

Dagligvare

Matkroken Reinli	14 min	6 min
Coop Prix Bagn	18 min	6 min

PostNord 12.1 km

Innholdt på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på korteste kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller Aktiv Valdres kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2022



Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på korteste kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nablag.no og er aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller Aktiv Valdres kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nablag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2022

aktiv.



Alle fortjener et godt hjem

Et hjem er mer enn vegg og tak.

Det er et sted for å skape gode minner preget av trivsel, omsorg og trygghet.

For oss som jobber med folks hjem hver eneste dag, er det naturlig å engasjere oss sammen med SOS-barnebyer for å gi flere barn et trygt og godt hjem.

For hvert hjem vi formidler, gir vi derfor 100 kroner til SOS-barnebyers arbeid.

Ønsker du også å være med å bidra?

Send en SMS med kodeord "etgodthjem" til 2160, og du bidrar med 100 kroner.

I samarbeid med



etgodthjem.no



Lokalbanken – en solid samarbeidspartner!

Vurderer du kjøp eller salg av eiendom?
Da er det mange fordeler med å bruke
lokalbanken!

Ring oss eller se valdressparebank.no for mer informasjon.



Valdres
SPAREBANK

FRÅ
VALDRES.
FØR **VALDRES.**



Hovedkontor Slidre
Slidrevegen 18
2965 Slidre

Avdeling Vang
Tyinvegen 5171
2975 Vang i Valdres

Avdeling Fagernes
Jernbanevegen 12
2900 Fagernes

Avdeling Bagn
Storebruvegen 3
2930 Bagn

Tlf: +47 61 34 36 00
Org. nr. 937 888 759
post@valdressparebank.no



OVERSIKT OVER LØSØRE OG TILBEHØR TIL EIENDOMMEN

Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeblingsgruppe, og er gjeldende fra 1. januar 2020.

Generelt

Lov om avhending av fast eiendom (avhendingslova/avhl.) av 3. juli 1992 regulerer kjøper og selgers rettigheter og plikter ved overdragelse av fast eiendom og andeler i borettslag.

I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger og utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. avhl. § 3-5. Loven inneholder ingen detaljert oversikt over hva som omfattes av «innredning og utstyr», og over hva som skal regnes som «fastmontert eller særskilt tilpasset».

Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har tatt forbehold i bud eller avtale på annen måte er inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette fremkommer av avhl. § 3-4 og § 3-5 og denne oversikt.

Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti.

Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge.

- 1. HVITEVARER** medfølger der dette er spesielt angitt i salgsoppgaven.
- 2. HELDEKKENDE TEPPER** følger med uansett festemåte.
- 3. VARMEKILDER**, slik som ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, følger med uansett festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonerte varmekilder på visning.
- 4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG.** TV-antenner og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenne, og tuneren/dekoder/tv-boks medfølger der dette eies av selger. Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende festeordning samt musikkanlegg følger ikke med (se også punkt 12).
- 5. BADEROMSINNREDNING/UTSTYR.** Badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonerte speil og hyller, fastmonerte glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning, medfølger.
- 6. GARDEROBESKAP** medfølger, selv om disse er løse. Fastmonerte garderobehyller og knagger medfølger. Innredning i garderobeskap, for eksempel løse eller fastmonerte trådkurver, hyller, stenger og lignende, medfølger.

- 7. KJØKKENINNREDNING** medfølger, herunder også åpne, fastmonterte hyller og løs eller fastmontert kjøkkenøy.
- 8. MARKISER, PERSIENNER** og annen type innvendig og utvendig solskjerming, gardinopppheng, lamellgardiner og liftgardiner medfølger.
- 9. AVTREKKSIFTER** av alle slag, samt fastmonterte aircondition/ventilasjonsanlegg, medfølger.
- 10. SENTRALSTØVSUGER** medfølger med komplett anlegg, herunder slange, munnstykke mm.
- 11. LYSKILDER.** Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte "spotlights", oppheng og skinner med spotlights samt utelys og hagebelysning medfølger. Vegglamper, krokhangte lamper, lysekroner, prismelamper og lignende som er koblet til sukkerbit eller stikkontakt følger likevel ikke med.
- 12. INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER** med sentral som styrer lys, varme, lyd o.l., samt tilhørende trådløse enheter som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høytalere el. medfølger. Enkle lysstyringssystem f.eks. med en sentral som kun styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel medfølger likevel ikke.
- 13. UTVENDIGE SØPPELKASSER** og eventuelt holder/hus til disse medfølger.
- 14. POSTKASSE** medfølger.
- 15. UTENDØRS INNRETNINGER** slik som flaggstang, fastmontert tørkestativ, samt andre faste utearrangementer som f.eks. badestamp, boblekar/jacuzzi og liknende utendørs kar, lekestue, lekestativ, utepeis, fastmontert trommel til vannslange, medfølger. Guidekabel/avgrensingskabel til robotgressklipper medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for denne medfølger ikke.
- 16. FASTMONERT VEGGLADER/LADESTASJON TIL EL-BIL** medfølger uavhengig av hvor laderen er montert.
- 17. SOLCELLEANLEGG** med tilhørende teknisk infrastruktur medfølger.
- 18. GASSBEHOLDER** til gasskomfyre og gasspeis medfølger.
- 19. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende** medfølger der dette er påbudt. Løse stiger medfølger ikke.
- 20. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE** og RØYKVARSLER medfølger der dette er påbudt. Det er eier og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge med ved salg av eiendom.
- 21. SAMTLIGE NØKLER** til eiendommen som selger er i besittelse av skal overleveres kjøper på overtakelsen, herunder nøkler til eventuelle boder, uthus, garasjeportåpner e.l. Låses boder, uthus e.l. med hengelås, skal lås og nøkler til disse medfølge.
- 22. GARASJEHYLLER,** bodhyller, lagringshyller og oppheng til bildekk medfølger såfremt de er fastmontert.

Planter, busker og trær som er plantet på tomten, eller fastmonterte kasser og lignende er en del av eiendommen og medfølger i handelen.

HELP Boligkjøperforsikring

Boligkjøperforsikring

- Advokathjelp ved boligkjøpet og i 5 år fremover.
- Er kjøpers motvekt til selgers boligselgerforsikring.
- Gir deg advokathjelp hele veien til rettskraftig dom, om nødvendig.

Boligkjøperforsikring **PLUSS**

- Advokathjelp ved boligkjøpet og i 5 år fremover.
- Er kjøpers motvekt til selgers boligselgerforsikring.
- Gir deg advokathjelp hele veien til rettskraftig dom, om nødvendig.
- Advokathjelp i de viktigste rettsområdene i privatlivet.

PLUSS gir boligeiere sterkt rabattert advokathjelp. Be om råd eller hjelp i retten når du trenger det fra Norges viktigste advokatmiljø for privatpersoner.

PLUSS kan bare tegnes samtidig med boligkjøperforsikringen, og koster kun kr 2 800 i tillegg. PLUSS fornyes årlig - om du ønsker det.

Borettslag/aksjeleilighet: Kr 5 000

Selveierleilighet/rekkehus: Kr 8 000

Ene-/tomanns-/fritidsbolig, tomt: Kr 12 000

Rettsområder du får hjelp med

Samboeravtale, ektepakt og arv

Forbrukerkjøp og håndverkertjenester

Utleie og naboforhold

Tomtefeste, veirett og andre servitutter

Plan- og bygningsrett

Skatt ved oppussing, utleie og eiendomssalg

Tilgang til digitale juridiske avtaler via Min side

“Vi unner ingen å stå alene”

Rett skal være rett. For alle.



Fra å vurdere om vi hadde råd til advokat, kunne vi vurdere om vi hadde råd til ny sofa.

Boligkjøperforsikring tegnes hos eiendomsmegler senest ved kontraktsignering og gir rett til advokathjelp inntil 5 år etter overtakelse. Forsikringen betales som del av oppgjøret ved boligkjøpet. PLUSS-dekningen fornyes årlig ved faktura fra HELP.

Egenandel kr 4 000 påløper ved takst, tvist eller 10 timer advokatbistand, avhengig av hva som kommer først. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Vi tar forbehold om pris- og vilkårsendringer. Hvis premien ikke er innbetalt ved overtakelse, vil avtalen bli kansellert. For fullstendig informasjon om dekning og vilkår, se help.no

Har du spørsmål? Kontakt HELP på help.no/minside, telefon 22 99 99 99 eller epost post@help.no



Viktige endringer i avhendingsloven

Den 1. januar 2022 ble avhendingsloven endret på viktige punkter for både kjøper og selger. Samtidig fikk vi en ny forskrift som regulerer jobben en takstmann skal gjøre. Den nye forskriften stiller strengere krav til tilstandsrapportene som er en viktig del av kontrakten ved boligsalg. HELP, landets største advokatmiljø for boligkjøpere, har laget en kort innføring i de nye reglene.

Forbudt å selge bolig “som den er”

Du har kanskje hørt at de fleste brukte boliger har vært solgt «som de er»? Dette forbeholdet innebar at selger fraskrev seg ansvar for skjulte feil og mangler. Det var bare hvis selger hadde holdt tilbake eller gitt uriktig informasjon, eller hvis boligen var i vesentlig dårligere stand at kjøper kunne nå frem med et krav mot selger.

Fra 1. januar 2022 kan ikke selger lenger ta generelle forbehold av «som den er»-typen. Dette betyr at når vi da skal vurdere om en bolig har en mangel, må vi vurdere grundig hva som fremgår av kjøpsavtalen. Med kjøpsavtalen menes alle dokumenter og opplysninger som tilbys før kjøpet, også FINN-annonsen og alle vedleggene til salgsoppgaven. Hvis kjøpsavtalen ikke gir et klart svar (av typen “Det følger egen parkeringsplass med leiligheten” eller “Badet er renovert av fagfolk”), må vi vurdere hva kjøper kan forvente basert på blant annet eiendommens synlige tilstand, alder, opplysningene som er gitt ved salget, feilenes art, karakter og omfang.

Egenandel

Avhendingsloven har også fått en ny bestemmelse om egenandel. Egenandelen slår først inn når det er påvist at eiendommen har en mangel. Når det er et avvik fra kontrakten som utgjør en mangel, skal oppgjøret reduseres med 10 000 kroner, uavhengig av om utbedringskostnadene er høye eller lave. Dette innebærer blant annet at kjøper ikke kan rette krav mot selger hvis det koster mindre enn 10 000 kroner å utbedre mangelen.

Selv om utbedringskostnadene er høye, kan det likevel tenkes at feil ved boligen ikke utgjør mangler etter loven. Dette avhenger av hva som er avtalt mellom partene, og hva kjøper kan forvente basert på de momentene vi har nevnt over.

Nytt om tilstandsrapporter

Tidligere ble det ikke stilt noen konkrete krav til hva en tilstandsrapport skulle inneholde og hvordan den skulle se ut. Dette hadde som konsekvens at tilstandsrapportene varierte i innhold og kvalitet. I den nye forskriften til avhendingsloven stilles det en rekke krav for at en tilstandsrapport skal regnes som godkjent.



Forts. Viktige endringer i avhendingsloven

Opplysningene i tilstandsrapporten skal gis på en forbrukervennlig måte, og det er beskrevet hva takstmannen skal vurdere og hvordan noen av undersøkelsene skal gjennomføres.

Vi har tro på at kjøpere nå vil få bedre informasjon i forkant av salget og dermed et bedre beslutningsgrunnlag.

Kjøpers undersøkelsesplikt lovfestes

Avhendingsloven har også fått en regel om undersøkelsesplikt for kjøper. Regelen tydeliggjør at kjøperen skal anses å kjenne til forhold som er tydelig beskrevet i tilstandsrapporten eller annen relevant salgsdokumentasjon. Det fremgår av loven at kjøperen ikke kan klage på avvik hvis disse er tydelig beskrevet i salgsdokumentasjonen, uavhengig av om kjøperen faktisk har satt seg inn i denne.

Det er derfor svært viktig at kjøper setter seg godt inn i alle dokumenter og opplysninger som tilbys i forkant av kjøpet. Hvis det er noe du ikke forstår, anbefaler vi at du stiller spørsmål til selger og/eller eiendomsmegler. Dersom det er gitt motstridende opplysninger i salgsdokumentene, må du undersøke hvilke av opplysningene som er korrekte, og eventuelt ta forbehold dersom motstanden ikke avklares. Du kan ikke velge å holde deg til den opplysningen du liker best.

Arealavvik

Avhendingsloven har også fått en ny bestemmelse om arealavvik innendørs. Helt kort betyr endringen at eiendommen har en mangel hvis opplysningene om størrelse i salgsdokumentene ikke er riktig. Det er en forutsetning at avviket utgjør mer enn 2 % og minst én kvadratmeter, og at selgeren ikke godtgjør at opplysningene ikke har hatt betydning for kjøperen.

Viktig for kjøper å være klar over

Advokatene i HELP er fornøyde med regelendringer som bidrar til at kjøper får bedre informasjon. Dette kan redusere antall konflikter i etterkant av boligkjøpet.

Selv om selgers ansvar nå har blitt utvidet, er det ikke slik at alle feil er mangler etter avhendingsloven. Det er påregnelig med noen feil ved boligen på grunn av alder, slitasje, osv., og det som er opplyst ved salget, er naturligvis ikke mangler. Jo eldre boligen er, desto vanligere er det å avdekke feil. Det er svært viktig å lese salgsoppgaven nøyde. Hvis det er gitt konkrete risikoopplysninger om bestemte bygningsdeler, er det påregnelig å måtte utbedre disse og denne kostnaden må kjøper dekke selv.

Hvis du har boligkjøperforsikring hos HELP, vil våre advokater hjelpe deg med å vurdere om du kan rette et krav mot selger/selgers boligselgerforsikringsselskap. Dersom det er sannsynlig at du vil nå frem med et krav, forfølger vi saken for deg til den er løst.

Forbrukerinformasjon om budgivning

Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.

Gjennomføring av budgivning

1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.

bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konfererer gjerne med megler før bud avgis.
2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eks-empelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden.
3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktninformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende
4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserede visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.
5. Megleren vil oppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.
6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgivene skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt.
7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.
8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmekting.

Viktige avtalerettslige forhold

1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.
2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).
3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.
5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte "motbud"), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

For eiendommen:

Adresse:
Brennahaugvegen 244 & 246, 2933 Reinli
Gnr. 1, bnr. 37 i Sør-Aurdal kommune

Oppdragsnummer:
17220070

Meglerforetak: Valdres Eiendomskontor AS
Saksbehandler: Fredric Bachér

Telefon: 61 36 66 33
E-post: fredric.bacher@aktiv.no

Undertegnede gir herved følgende bud på ovennevnte eiendom:

Kjøpesum: Kr. _____

Beløp med bokstaver: Kr. _____

+ omkostningert iht. opplysninger i salgsoppgaven

Dette budet er bindende for undertegnede frem til og med den: Kl. _____

Dersom annet ikke er angitt gjelder budet til kl. 15.00 første virkedag etter siste annonserte visning. I forbrukerforhold vil bud med kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning ikke bli videreført til selger.

Eventuelle forbehold: _____

Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er undertegnede klar over at budet er bindende for budgiver når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Undertegnede er kjent med at budjournalen vil bli forelagt kjøper og selger når handel er sluttet.

Ønsket overtakelsesdato: _____

Budet baseres på opplysninger og salgsvilkår som fremkommer av salgsoppgave datert: 30.09.2022

Kjøpet vil bli finansiert slik:

Låneinstitusjon: _____ Referanse og tlf nr.: _____

Lånt kapital: _____ Kr.: _____

Egenkapital: _____ Kr.: _____

Totalt: _____ Kr.: _____

Egenkapital består av: Salg av nåværende bolig eller fast eiendom Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd)

Jeg gir bud som: Forbruker Ledd i næringsvirksomhet / juridisk person (selskap)

Jeg samtykker til bruk av elektronisk kommunikasjon: Ja Nei

Navn: _____

Fødselsnr. (11 siffer): _____

Adresse: _____

Postnr.: _____ Sted: _____

Tlf.: _____ E-post: _____

Dato.: _____ Sign: _____

Navn: _____

Fødselsnr. (11 siffer): _____

Adresse: _____

Postnr.: _____ Sted: _____

Tlf.: _____ E-post: _____

Dato.: _____ Sign: _____

Kopi av legitimasjon

Kopi av legitimasjon





Hvordan ser din hyttedrøm ut?

Hytte er en investering du skal leve lenge med. Her skal fritiden nytes og minner skapes. Ofte går den til og med i arv. Snakk med oss om fritidsboligen du ser etter nå, eller den du vil ha om 10 år – så kan vi tenke langsiktig sammen.

aktiv.no

aktiv.
Tar deg videre