

# Åsvegen 12 7802 NAMSOS

## Tilstandsrapport Eierskifte

Boligtype: Leilighet i 4-mannsbolig

Byggeår: 1959

BRA: 75 m<sup>2</sup>

BRA-i: 65 m<sup>2</sup>

### Samlet vurdering

TG-0

0

TG-1

8

TG-2

7

TG-3

2

TG-IU

0

# 1. Tilstandsgradene

## TG-0

### Tilstandsgrad 0: Ingen avvik

Bygningsdelen skal være tilnærmet ny, ikke vise tegn på slitasje og det skal være lagt frem dokumentasjon på faglig god utførelse. Det er ingen merknader til delen.

## TG-1

### Tilstandsgrad 1: Mindre eller moderate avvik

Bygningsdelen skal bare ha normal slitasje, og strakstiltak skal ikke anses som nødvendig. Graden kan også brukes når delen er ny, men der dokumentasjon på faglig god utførelse mangler.

## TG-2

### Tilstandsgrad 2: Bygningsdelen har vesentlige avvik

Bygningsdelen skal enten ha feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Graden gis når bygningsdelen trenger vedlikehold eller tiltak i nær fremtid. Graden skal også brukes når delen er gammel og det er grunn til å varsle om faren for skader på grunn av alderen, eller når det er grunn til å overvåke delen spesielt på grunn av fare for større skader eller følgeskader

## TG-3

### Tilstandsgrad 3: Store eller alvorlige avvik

Bygningsdelen har kraftige symptomer på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Graden skal også brukes ved påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd

## TG-IU

Tilstandsgrad ikke undersøkt (TGIU) skal kun brukes unntaksvis. Eksempler kan være snødekket tak eller krypkjeller uten inspeksjonsmulighet på undersøkelsestidspunktet; eller bygningsdelen eller arealet eller rommet er ikke tilgjengelig for inspeksjon på tidspunktet for analysen. Dersom TGIU omfatter særlig fuktutsatte konstruksjoner, skal dette angis særlig.

## 2. Om rapporten

### Om rapporten

Rapporten følger kravene i ny forskrift til avhendingsloven (tryggere bolighandel) fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 21.06.2021. Formålet med rapporten er å kartlegge boligens tekniske tilstand med tanke på behov for tiltak, samt å vise resultatene av en utført tilstandsanalyse for å bidra til økt trygghet og redusert konfliktnivå ved eierskifte.

Rapporten erstatter ikke selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt ved eierskifte. Tilstandsrapporten gir en beskrivelse og vurdering av byggverk og bygningsdeler som bygningssakkyndig har observert, og som har betydning ved eierskifte. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for vurderingen, er ikke bygningssakkyndig sitt ansvar. Rapporten gir normalt ingen vurdering av boligens tilbehør, som hvitevarer, brunevarer og annet inventar. Dette gjelder også om tilbehøret er integreert.

### Struktur og referansenivå

Rapportens struktur, metode og begrepsbruk følger i hovedsak Norsk Standard NS 3600

Normalt vil referansenivået være byggeskikken og tilstanden ved byggeåret for boligen eller bygningsdelen. Rapporten beskriver avvik, altså en tilstand som er dårligere enn referansenivået. Rapporten framhever normalt ikke positive sider ved boligen ut over det som kommer frem av tilstandsgraden på rom og bygningsdeler.

Ved tilstandsgrad 0 og 1 gis det normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad, fordi bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje.

Hvis et rom eller en bygningsdel gis tilstandsgrad 2 eller 3 skal den bygningssakkyndige redegjøre for årsaken til og konsekvensen av dette. Den bygningssakkyndige skal også gi et sjablongmessig anslag på hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler som gis tilstandsgrad 3.

I tillegg kan det gis TG3 iht. NS3600 på enkelte bygningsdeler slik som etasjeskiller og terrengforhold uten at det nødvendigvis krever umiddelbare tiltak.

### Takstrapporten

Kunden/revirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til den bygningssakkyndige hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Rapporten kan ikke være eldre enn 1 år på det tidspunkt kjøperen binder seg til å kjøpe boligen. Ved utgått rapport bør bygningssakkyndig kontaktes for ny befaring og oppdatering.

Supertakst AS samarbeider med Vendu AS, som utvikler tjenester som bidrar til en trygg bolighandel og et bærekraftig bolighold. For å kunne gjøre dette benyttes det tilstands- og eiendomsinformasjon fra rapporten. Les mer om tjenestene og få tilgang til å avstå fra bruk av dine data ved å gå til denne nettsiden: <https://samtykke.vendu.no/26858>

### Dokumentasjon på håndverkertjenester

Dersom det har vært utført reparasjoner, vedlikehold, installasjoner, ombygging eller lignende i boligen de siste fem årene, og arbeidet er utført av kvalifiserte håndverkere, skal den bygningssakkyndige be eieren dokumentere bruken av kvalifiserte håndverkere. Som dokumentasjon regnes blant annet skriftlig bekreftelse fra den eller de håndverkerne som ble brukt.

### Hvordan undersøkelsene skal skje

Med mindre det fremgår at et rom eller en bygningsdel skal undersøkes med målinger, at det skal bores hull, at det skal stikkes i treverk eller annet, skal den bygningssakkyndige basere sine undersøkelser på det som er synlig. Den bygningssakkyndige skal flytte på tepper, møbler og annet inventar når det er nødvendig for å komme til det rommet eller den bygningsdelen som skal undersøkes. Dette gjelder likevel ikke for særlig tunge møbler og inventar, når disse ikke skjuler vesentlige installasjoner eller innretninger, og det heller ikke er andre grunner til å mistenke at flytting vil kunne avdekke vesentlige forhold.

### 3. Rapportsammendrag

Alle bygningsdeler angitt med tilstandsgrad TG2, TG3 eller TGIU (ikke undersøkt) er angitt i rapportsammendraget. Ytterligere opplysninger er gitt i hovedrapporten.

#### Bygningsdeler med TG3

- Etasjeskille og gulv på grunn
- Våtrom: Bad/vaskerom:
  - Overflater

#### Bygningsdeler med TG2

- Avløpsrør
- Vannledninger
- Elektrisk
- Varmtvannsbereder
- Våtrom: Bad/vaskerom:
  - Sanitærutstyr
  - Membran, tettesjikt og sluk
  - Ventilasjon

#### Lovlighet

Det er ikke fremlagt ferdigattest / midlertidig brukstillatelse

Ferdigattest for renovering av pipe datert 13.03.2015.

Ferdigattest for totalrenovering av fasader, balkonger og nytt inngangsparti datert 03.11.2020.

Det er ikke fremlagt noen midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Boligen er byggemeldt og søkt før 1. januar 1998. Det vil ikke bli mulig å få utstedt ferdigattest. Er bygget i henhold til opprinnelig godkjenning, er bygget lovlig i bruk.

## 4. Informasjon om oppdraget

Befaringsdato  
4.2.2025

Rapportdato  
5.11.2025

### Hjemmelshavere

Navn: Byåsen Borettslag ved andelseier Ingrid Helene  
Hårstadstrand

Tilstede ved inspeksjon: Ja

Er selgers egenerklæring fremlagt og gjennomgått av bygningssakkyndig? Ja

### Informasjon om bygningssakkyndig

Navn: Frode Kvaløseter      Telefon: 92208459  
Firma: Takst-Forum Trøndelag      Epost: frode.kvaloseter@tft.no  
Adresse: Vestre Rosten 69, 7072 Heimdal



Om bygningssakkyndig:

Byggmester/takstmann

Egne premisser:

Det gjøres oppmerksom på at rapporten er utarbeidet i tråd med forskriftens krav til tilstandsrapporter for leiligheter, da dette er bestilt av selger/ megler. Den bygningssakkyndige har ikke på selvstendig grunnlag vurdert om objektet skal vurderes som leilighet eller bolig, men forholdt seg til mottatt bestilling fra selger/ megler. Dette innebærer at det da ikke er vurdert de bygningsdeler som ellers ville vært undersøkt dersom det hadde vært vurdert som bolig. Det gjelder blant annet yttervegger, takkonstruksjon, taktekking, drenering, grunnmur, grunn/fundamenter, kjeller og loft.

Det skal settes et anslag på på utbedringskostnader for alle TG 3 i rapporten. Utbedringskostnadene er et forsiktig anslag basert på bygningsdelen standard og kvalitet med utgangspunkt i registrert avvik og angitte tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og må ikke forveksles med et pristilbud fra en håndverker. Det kan foreligge avvik og tiltak som ikke kommer frem av rapporten. Endelig kostnad avhenger blant annet av valg av standard, og markedspris på materialer og tjenesteyter.

Rapportdato 10.02.2025. Endringer i rapport 05.11.2025 gjelder kun under punkt "Etasjeskille".

### Informasjon om boligen

Adresse: Åsvegen 12, 7802 Namsos

Kommunenr: 5007      Gårdsnr: 65      Bruksnr: 1177      Festenr:  
Seksjonsnr:      Andelsnr:      Leilighetsnr:

Byggeår: 1959 - Matrikkelrapport  
Boligtype: Leilighet i 4-mannsbolig

Generell beskrivelse av boligen:

Leilighet i en 4-mannsbolig oppført på grunnmur i støpt betong. Veggkonstruksjoner er oppført i bindingsverk og er kledd med liggende panel. Taket er et saltak og er tekket med metallplater. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vinduer med 3-lags isolerglass.

Tiltak etter byggeår:

| År   | Beskrivelse                        | Er det fremlagt dokumentasjon fra håndverker? |
|------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 2015 | Rehabilitering av pipe.            | Ja                                            |
| 2020 | Ny utvendig fasade.                | Ja                                            |
| 2020 | Ny balkong.                        | Ja                                            |
| 2020 | Montert nye vinduer og dører.      | Ja                                            |
| 2021 | Rehabilitering av sikringsskap.    | Nei                                           |
| 2023 | Nye overflater på stue og kjøkken. | Nei                                           |

## 5. Arealinformasjon

Arealmålingen er basert på Norsk standard 3940:2023 Areal- og volum-beregninger av bygninger. Arealet gjelder for tidspunktet da boligen ble målt. Rommene kan være måleverdige selv om bruken er i strid med byggt teknisk forskrift

Arealet beskriver boligens bruksareal i tre definerte kategorier:

|                     |       |                                                                                                                                                                                |
|---------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Internt bruksareal  | BRA-i | Bruksareal innenfor boenhetens omsluttende vegger. Bruksenheten kan bestå av flere boenheter.                                                                                  |
| Eksternt bruksareal | BRA-e | Bruksareal av rom som tilhører boenheten med adkomst via fellesarealer eller utvendig adkomst. Veggareal mellom BRA-i og BRA-e legges til BRA-e hvis dette ligger vegg i vegg. |
| Innglasset balkong  | BRA-b | Innglassede balkong tilknyttet boenheten. Veggareal mellom innglasset balkong og annet bruksareal tillegges areal innglasset balkong.                                          |

Terrasse- og balkongareal (TBA) dekker areal som åpne balkonger, altaner og verandaer. Dette arealet vil ikke bli inkludert i boligens bruksareal.

Ikke måleverdige arealer som skyldes skråtak eller lav himlingshøyde (ALH) kan opplyses som tilleggsinformasjon. Slike arealer skal ikke oppføres alene, men skal alltid opplyses sammen med korrekt målt BRA. BRA og ALH kan summeres, og utgjør boligens gulvareal (GUA).

For mer informasjon se her: <https://eiendomnorge.no/nyheter/viktig-informasjon-om-arealmaling-article2588-919.html>

Tabellen som viser fordelingen av P-ROM og S-ROM er basert på den tidligere arealstandard (NS 3940:2012) og inneholder ulike definisjoner for måling i forhold til den nåværende standarden (NS 3940:2023). Eksempel skal ikke boder via fellesareal være med som S-ROM, men i ny standard er dette med som BRA-e og summert i bruksarealet (BRA). Oversikten over P-ROM og S-ROM er kun ment som informasjon og for sammenligning, og skal ikke brukes i markedsføring av boliger. Tallene er omtrentlige og kan avvike fra faktiske målinger; de er ikke juridisk bindende. Rombenevnelsen er vurdert med tanke på dagens bruksområder og tar ikke hensyn til kravene i byggeforskriftene.

### Bygning: Hovedbygg

#### Hovedareal

| Etasje           | BRA       | BRA-i (internt bruksareal) | BRA-e (eksternt bruksareal) | BRA-b (Innglasset balkong) | TBA (terrasse- og balkongareal) |
|------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| U. etasje        | 10        | 0                          | 10                          | 0                          | 0                               |
| 2. etasje        | 65        | 65                         | 0                           | 0                          | 28                              |
| Loft             | 0         | 0                          | 0                           | 0                          | 0                               |
| <b>Totalt m²</b> | <b>75</b> | <b>65</b>                  | <b>10</b>                   | <b>0</b>                   | <b>28</b>                       |

#### Gulvareal

| Etasje           | GUA (gulvareal) | BRA (målbart areal) | ALH (arealer med lav himlingshøyde) |
|------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------|
| Loft             | 11              | 0                   | 11                                  |
| <b>Totalt m²</b> | <b>11</b>       | <b>0</b>            | <b>11</b>                           |

Fordeling mellom P-ROM og S-ROM

| Etasje    | BRA | P-ROM | S-ROM | Beskrivelse P-Rom                               | Beskrivelse S-Rom |
|-----------|-----|-------|-------|-------------------------------------------------|-------------------|
| U. etasje | 10  | 0     | 10    |                                                 | 2 boder.          |
| 2. etasje | 65  | 65    | 0     | Gang, stue, kjøkken, 2 soverom og bad/vaskerom. |                   |
| Totalt m² | 75  | 65    | 10    |                                                 |                   |

## 6. Hovedrapport

### 6.1 Balkong, terrasse, platting

|                                                                                                                                 |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Type                                                                                                                            | Balkong     |
| Det er etablert en balkong i impregnerert treverk.                                                                              |             |
| Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår?                                                                          | Ja          |
| Balkong bygd ny i 2020.                                                                                                         |             |
| Er det synlig tegn på skjevheter/konstruksjonssvikt?                                                                            | Nei         |
| Er det tegn på sopp/råteskader i treverk eller skader i betong?                                                                 | Nei         |
| Er det krav til rekkverk?                                                                                                       | Ja          |
| Er det avvik på rekkverkshøyde og åpninger i rekkverket i forhold til gjeldene byggt teknisk forskrift på befaringstidspunktet? | Nei         |
| Er balkong / terrassen teknet?                                                                                                  | Nei         |
| <b>Oppsummering av balkong, terrasse, platting</b>                                                                              | <b>TG-1</b> |
| Ingen symptomer på skader.                                                                                                      |             |

### 6.2 Vinduer og dører

|                                                                                              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Beskrivelse                                                                                  |             |
| Vinduer med 3-lags glass. Ytterdør i malt utførelse. Heve/skyvdrør på stue med 3-lags glass. |             |
| Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår?                                       | Ja          |
| Vinduer og dører ble skiftet i 2020.                                                         |             |
| Er det påvist punkterte eller sprukne glass?                                                 | Nei         |
| Er det påvist værslitte karmen, fuktskader eller råteskader?                                 | Nei         |
| Er det ved stikkprøver registrert avvik ved åpne/lukkemekanismen?                            | Nei         |
| Er det påvist avvik ved utvendig tetting som beslag, vannbord, og omramming?                 | Nei         |
| <b>Oppsummering av vinduer og dører</b>                                                      | <b>TG-1</b> |
| Ingen symptomer på skader.                                                                   |             |

## 6.3 Loft (konstruksjonsoppbygging)

|                                                                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Type loft                                                                                                        | Kaldtloft |
| Loftet er et kaldtloft.                                                                                          |           |
| Er det tegn til fukt fra lekkasjer eller kondensering på overflater?                                             | Ja        |
| Er det tegn til sopp/råte eller spor etter skadedyr?                                                             | Nei       |
| Er det tegn på utilstrekkelig ventilering av konstruksjonen?                                                     | Nei       |
| Er det tegn på utilstrekkelig tetting rundt gjennomføringer i konstruksjonen?                                    | Nei       |
| <b>Oppsummering av loft (konstruksjonsoppbygging)</b>                                                            |           |
| Med bruk av fuktmåler, måles ingen fukt i området rundt fuktmerkene og forholdene vurderes å være gamle forhold. |           |

**TG-1**

## 6.4 Etasjeskille og gulv på grunn

|                                                                                                                                     |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Type                                                                                                                                | Trebjelkelag                    |
| Etasjeskille er et trebjelkelag.                                                                                                    |                                 |
| Er det påvist nedbøy, skjevheter eller svikt i etasjeskille/gulv?                                                                   | Ja                              |
| <b>Oppsummering av etasjeskille og gulv på grunn</b>                                                                                |                                 |
| Med bruk av nivelleringslaser ble det registrert lokale avvik over 25 mm på stue og kjøkken, lokale skjevheter i øvrige rom.        |                                 |
| <b>Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales</b>                                                                       |                                 |
| Ikke behov for umiddelbare tiltak men ved evt. legging av nytt gulv som stiller krav til planhet av underlaget, må tiltak påregnes. |                                 |
| Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.                                                        |                                 |
| <b>Utbedringskostnader</b>                                                                                                          | <b>Ingen umiddelbar kostnad</b> |

**TG-3**

## 6.5 Ildsted/Skorstein innvendig i boligen

|                                                                                                         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Type pipe                                                                                               | Tegl |
| Det er montert en teglpipe fra byggeår. Det foreligger ferdigattest fra 2015 på rehabilitering av pipe. |      |
| Er det montert ildsted?                                                                                 | Nei  |

|                                                                                                                        |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Dersom teglpipe - er 1 eller flere sider av pipen innkledd?                                                            | Nei         |
| Er det påvist avvik ved ildsted/feieluke/sotluke i forhold til avstand brennbart materiale?                            | Nei         |
| <b>Oppsummering av ildsted/skorstein innvendig i boligen</b>                                                           | <b>TG-1</b> |
| Før det vurderes å montere ildsted i leiligheten anbefales det en vurdering / uttalelse av lokalt brann og feiervesen. |             |

## 6.6 Kjøkken

### Overflater og innredning

|                                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Er det påvist fukt /skader rundt vask/kjøleskap/oppvaskmaskin?    | Nei         |
| Er det påvist skader på kjøkkeninnredning utover normal slitasje? | Nei         |
| <b>Oppsummering av overflater og innredning</b>                   | <b>TG-1</b> |
| Ingen symptomer på skader.                                        |             |

### Avtrekk

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Type avtrekk                                           | Mekanisk    |
| Det er montert mekanisk avtrekksvifte over stekesonen. |             |
| Er det registrert avvik på avtrekk?                    | Nei         |
| <b>Oppsummering av avtrekk</b>                         | <b>TG-1</b> |
| Ingen symptomer på skader.                             |             |

## 6.7 Lovlighet

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Er det manglende samsvar mellom dagens bruk og godkjente byggetegninger?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nei |
| Er det avdekt forhold som tyder på at boenhet ikke er delt opp i brannceller etter kravene i teknisk forskrift?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nei |
| Er det manglende ferdigattest / midlertidig brukstillatelse?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ja  |
| <p>Ferdigattest for renovering av pipe datert 13.03.2015.</p> <p>Ferdigattest for totalrenovering av fasader, balkonger og nytt inngangsparti datert 03.11.2020.</p> <p>Det er ikke fremlagt noen midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Boligen er byggemeldt og søkt før 1. januar 1998. Det vil ikke bli mulig å få utstedt ferdigattest. Er bygget i henhold til opprinnelig godkjenning, er bygget lovlig i bruk.</p> |     |
| Er det avvik på krav til rømning, dagslysforhold eller takhøyde?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nei |

|                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Er det manglende brannslukningsutstyr og røykvarsler i boligen iht forskrift? | Nei |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|

|                                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Er det skader på brannslukningsutstyr, røykvarsler, eller er apparat eldre enn 10 år? | Nei |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|

## 6.8 Avløpsrør

|                |       |
|----------------|-------|
| Type avløpsrør | Plast |
|----------------|-------|

Synlige avløpsrør i plast og soil.

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Er det gjennomført arbeider på anlegget etter byggeår? | Ja |
|--------------------------------------------------------|----|

Alder på bygningsdel er ukjent.

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Er det manglende lufting av kloakk over tak? | Nei |
|----------------------------------------------|-----|

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Er det sen avrenning fra tappested? | Nei |
|-------------------------------------|-----|

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Mangler det stakemuligheter på avløpsanlegget? | Nei |
|------------------------------------------------|-----|

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Har avløpsrør nådd en alder som gir økt risiko for skader eller følgeskader? | Ja |
|------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>Oppsummering av avløpsrør</b> | <b>TG-2</b> |
|----------------------------------|-------------|

Innvendige avløpsrør har nådd en alder med økt risiko for skader i tiden som kommer.

### Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales

Ved eventuelle oppgraderinger av våtrom/kjøkken vil det være hensiktsmessig å skifte avløpsrør.

## 6.9 Vannledninger

|             |        |
|-------------|--------|
| Type anlegg | Kobber |
|-------------|--------|

Synlige vannrør i kobber.

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Er det utført arbeider på anlegget etter byggeår? | Ja |
|---------------------------------------------------|----|

Alder på bygningsdel er ukjent.

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| Har vannrør nådd en alder som gir økt risiko for skader eller følgeskader? | Ja |
|----------------------------------------------------------------------------|----|

|                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Er det manglende isolering av vannrør hvor det er risiko for frost eller kondens? | Nei |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| Er det registrert tegn til lekkasjer eller skader på vannrør? | Nei |
|---------------------------------------------------------------|-----|

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| Er det redusert vanntrykk ved prøving av to tappesteder samtidig? | Nei |
|-------------------------------------------------------------------|-----|

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| Er det manglende tilgjengelighet til stoppekran? | Nei |
|--------------------------------------------------|-----|

|                                                                                                 |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Er det dårlig funksjon på stoppekran?                                                           | Nei         |
| <b>Oppsummering av vannledninger</b>                                                            | <b>TG-2</b> |
| Vannrør har nådd en alder hvor det vil være økt risiko for lekkasjer.                           |             |
| Stoppekran er felles for flere boenheter. Det er ikke registrert egen stoppekran for boenheten. |             |
| <b>Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales</b>                                   |             |
| Vannledninger bør skiftes i forbindelse med fremtidig oppgradering av våtrom/kjøkken.           |             |
| Det bør etableres egen stoppekran for leiligheten.                                              |             |

## 6.10 Elektrisk

|                                                                                                                                                                                          |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Er det foretatt kontroll av det lokale el tilsyn i løpet av de siste 5 år                                                                                                                | Nei              |
| Type sikringer                                                                                                                                                                           | Automatsikringer |
| Sikringsskap med automatsikringer og automatisk strømmåler.                                                                                                                              |                  |
| Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår?                                                                                                                                   | Ja               |
| Rehab sikringsskap er iflg. selger utført i regi av tidligere eier i 2021.<br>Lagt opp nytt el-anlegg og downlighs på stue / kjøkken i 2023.                                             |                  |
| Er det manglende samsvarserklæring på arbeider utført etter 01.01.1999?                                                                                                                  | Ja               |
| Er det manglende kursfortegnelse?                                                                                                                                                        | Nei              |
| Er det manglende samsvar mellom kursfortegnelse og antall sikringer?                                                                                                                     | Nei              |
| Er det tegn på varmgang (termiske skader) på kabler, brytere, downlight, stikkontakter, og elektrisk utstyr?                                                                             | Nei              |
| Er kabler utilstrekkelig festet?                                                                                                                                                         | Nei              |
| Er det tegn til at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette?                                                                                                      | Nei              |
| Spørsmål til eier: Løses sikringene ofte ut?                                                                                                                                             | Nei              |
| Spørsmål til eier: Har det vært brann, branntilløp eller varmgang i anlegget?                                                                                                            | Nei              |
| <b>Oppsummering av elektrisk</b>                                                                                                                                                         | <b>TG-2</b>      |
| Det er ikke forelagt noen dokumentasjon på rehabiliteringen av sikringsskapet.                                                                                                           |                  |
| <b>Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales</b>                                                                                                                            |                  |
| Deler av leiligheten har et eldre el-anlegg uten dokumentasjon. Det bør gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person, nødvendige tiltak vurderes deretter. |                  |

## 6.11 Varmtvannsbereder

|                                                                                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Plassering bereder                                                               |             |
| Bereder er plassert på vegg i kjellerbod.                                        |             |
| Fundament                                                                        |             |
| Vegghengt                                                                        |             |
| Årstall                                                                          |             |
| 1989                                                                             |             |
| Størrelse                                                                        |             |
| Ca: 200 ltr.                                                                     |             |
| Er det manglende lekkasjesikring av bereder?                                     | Nei         |
| Er plugg (støpsel) på berederen brunsvidd?                                       | Nei         |
| Er det tegn til lekkasjer fra bereder?                                           | Nei         |
| Er bereder over 20 år?                                                           | Ja          |
| <b>Oppsummering av varmtvannsbereder</b>                                         | <b>TG-2</b> |
| Berederen er over 20 år har usikker restlevetid.                                 |             |
| <b>Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales</b>                    |             |
| En utskifting av bereder som følge av oppnådd alder/( over 20 år) er påregnelig. |             |

## 6.12 Ventilasjon

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Type ventilerings                                | Naturlig ventilasjon |
| Leiligheten er utstyrt med naturlig ventilasjon. |                      |
| <b>Oppsummering av ventilasjon</b>               | <b>TG-1</b>          |
| Leiligheten fungerer med det etablerte anlegget. |                      |

## 6.13 Våtrom: Bad/vaskerom

Overflate

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Beskrivelse av overflate                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |
| Flislagt gulv og vegger.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |
| Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår?                                                                                                                                                                                                                                                      | Ja                                        |
| Oppgradert, men årstall for tiltak er ukjent.                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |
| Er det påvist avvik i krav om høydeforskjell på tettesjikt/fall til sluk?                                                                                                                                                                                                                                   | Ja                                        |
| Er det fare for at lekkasjevann fra installasjoner i rommet ikke når sluket?                                                                                                                                                                                                                                | Ja                                        |
| Er vindu eller dør plassert i våtsone (utsatt for vannsprut)?                                                                                                                                                                                                                                               | Ja                                        |
| Er materialet i dør/vindu uegnet for plassering i våtsone?                                                                                                                                                                                                                                                  | Nei                                       |
| Er det gjennomføringer i vegg/tak mot kald sone?                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja                                        |
| Er det påvist tegn til kondensdannelse (fukt) ved gjennomføringer i vegg/tak mot kald sone?                                                                                                                                                                                                                 | Nei                                       |
| Er det registrert riss, sprekker i fuger, bom (hulrom) under flis?                                                                                                                                                                                                                                          | Nei                                       |
| Er det påvist tegn på sopp/råteskader/fuktskader på overflater eller skadedyr?                                                                                                                                                                                                                              | Nei                                       |
| Er det registrert knirk i gulvet?                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ikke aktuelt (gjelder ikke flislagt gulv) |
| <b>Oppsummering av overflater</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>TG-3</b>                               |
| <p>Det er ikke fall til dusjkabinett. Gulvet har ingen nivåforskjell/synlig tettesjikt mellom gulv og dørterskel.</p> <p>Det er vindu i våtsone, men dette er beskyttet av dusjkabinett.</p> <p>Det er enkelte hull i veggflis etter tidligere oppheng ol. ikke alle er forsegle med silikon/fugemasse.</p> |                                           |
| <b>Anbefalte tiltak overflater</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |
| Bruken av dusjkabinett må videreføres for å unngå ytterligere fuktbelastning fra fritt vann på gulv og vegger i påvente av en oppgradering.                                                                                                                                                                 |                                           |
| <b>Utbedringskostnader overflater</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Ingen umiddelbar kostnad</b>           |

### Membran, tettesjikt og sluk

|                                                                                                    |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Er det manglende mulighet for renhold og inspeksjonsmulighet av sluk?                              | Ja  |
| Er det påvist tegn på utettheter f.eks. rundt rørføringer eller andre overganger?                  | Ja  |
| Er det påvist feil utførelse, feil materialvalg, eller skader i tettesjikt med fare for fuktskade? | Nei |
| Har membran/tettesjikt nådd en alder som gir økt risiko for skader eller følgeskader?              | Ja  |

**Oppsummering av membran, tettesjikt og sluk****TG-2**

Sluket er plassert under et dusjkabinett som ikke kunne flyttes under inspeksjonen. På grunn av manglende tilgang til sluket, har det ikke vært mulig å vurdere tilstanden. Alder og oppbygning på våtrommet tilsier at det kan forekomme slitasje eller tette avløp over tid, selv om det ikke er observert tegn til lekkasje i tilgjengelige områder. Det anbefales å sikre tilgang til sluket for å avklare tilstanden og forebygge potensiell skade.

Med bakgrunn i alder på tettesjiktet / overflater er restlevetiden på rommet usikker.

**Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk**

Tilgang til sluk for inspeksjon og rengjøring anbefales.

**Sanitærutstyr**

## Beskrivelse

Det er etablert en servantskap, klosett, dusjkabinett og opplegg for vaskemaskin.

Er det skader på utstyr og innredning?

Ja

Er det innebygd systerne til klosett?

Nei

**Oppsummering av sanitærutstyr****TG-2**

Det er svelling i fronter/innredning pga. vannsøl.

**Ventilasjon**

## Type ventilering

Mekanisk avtrekk

Det er montert elektrisk avtrekksvifte på vegg.

Er ventilasjonen funksjonstestet?

Ja

**Oppsummering av ventilasjon****TG-2**

Avtrekk er testet med papir og det registreres sug i kanalen.

Rommet mangler tilluft og ventilering av rommet blir redusert.

**Anbefalte tiltak ventilasjon**

Det anbefales å etablere tilluft under dør for å tilrettelegge for bedre luftutskifting.

**Fuktmåling**

Er det foretatt hulltaking fra tilstøtende rom?

Ja

Er det registrert fukt eller andre skader ved hulltaking?

Nei

**Oppsummering av fukt****TG-1**

Det er foretatt kontroll av vegg mellom kjøkken og bad/dusjsone fra åpning i vegg/skap uten å registrere symptomer på skader.

**Dokumentasjon**

## 6.14 Ikke relevante bygningsdeler

**Følgende bygningsdeler er angitt som finnes ikke/ikke relevant:**

- Rom under terreng
- Toalettrom
- Trapp
- Vannbåren varme
- Varmesentral