



aktiv.

Nyborgvegen 11, 2387 BRUMUNDDAL

**Romslig enebolig med stor hybel  
og flott solrik beliggenhet.  
Dobbelgarasje.**



Eiendomsmegler

## Thomas Granberg

**Mobil** 913 05 873

**E-post** thomas.granberg@aktiv.no

### Aktiv Eiendomsmegling Ringsaker

Berger Langmoens veg 6, 2381 Brumunddal.  
TLF. 994 78 855

## Nøkkelinformasjon

**Prisant.:** Kr 6 200 000,-  
**Omkostn.:** Kr 156 350,-  
**Total ink omk.:** Kr 6 356 350,-  
**Selger:** Tore Aasheim  
Ann Kristin Håve Aasheim

**Salgsobjekt:** Enebolig  
**Eierform:** Eiet  
**Byggeår:** 1983  
**BRA-i/BRA Total** 245/302 kvm  
**Tomtstr.:** 1309 m<sup>2</sup>  
**Soverom:** 6  
**Antall rom:** 8  
**Gnr./bnr.** Gnr. 691, bnr. 81  
**Oppdragsnr.:** 1214250091

# Romslig enebolig med stor hybel og flott solrik beliggenhet. Dobbelgarasje.

Flott beliggende enebolig i vesthelling like ovenfor Brumunddal sentrum i et etablert boligområde. Åpen og solrik beliggenhet, og med fantastisk utsikt over foranliggende bebyggelse og over sentrum og mot Mjøsa.

Hovedetasjen er innredet med bl.a.: 4 soverom, kontor, 2 bad, vaskerom, romslig kjøkken og stor stue med til vestvendt veranda. I kjelleren så er bl.a. en hybel med 2 soverom, bad, kjøkken og stue. Egen inngang. I tillegg en dobbelgarasje m/innredet loft.

Eiendommen ligger bare ca 1,3 km fra sentrumskjernen, og har også gangavstand til nærbutikk og Sveum idrettspark. Barnevennlig beliggenhet, og med gang-, og sykkelsti langs Nordåsvegen ned til sentrum. Eiendommen ligger nesten helt i enden av en stikkveg, og er godt skjermet for trafikkstøy. Fine turmuligheter i nærheten.



# Innhold

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Nøkkelinformasjon ..... | 2   |
| Om eiendommen .....     | 4   |
| Nabolagsprofil .....    | 99  |
| Budskjema .....         | 107 |

# Om eiendommen

## Om boligen

### Areal

BRA - i: 245 m<sup>2</sup>

BRA - e: 57 m<sup>2</sup>

BRA totalt: 302 m<sup>2</sup>

TBA: 69 m<sup>2</sup>

### Eneboligen

Bruksareal fordelt på etasje

Kjeller

BRA-i: 92 m<sup>2</sup>

1. etasje

BRA-i: 153 m<sup>2</sup>

TBA fordelt på etasje

Kjeller

8 m<sup>2</sup> Terrasse

1. etasje

61 m<sup>2</sup> Terrasse og balkong

### Garasje tilknyttet boligen

Bruksareal fordelt på etasje

1. etasje

BRA-e: 44 m<sup>2</sup>

2. etasje

BRA-e: 13 m<sup>2</sup>

### Ikke målbare arealer

Boligens GUA er 277 m<sup>2</sup>.

Arealer med lav himlingshøyde (for eksempel skråtak), betegnes i tilstandsrapport som ALH og summen av ALH og BRA betegnes som GUA.

### **Tomtetype**

Eiet

### **Tomtestørrelse**

1309 m<sup>2</sup>

### **Tomtebeskrivelse**

Eiertomt på ca. 1.309 kvm. Hagen er opparbeidet med plen, blomsterbed, og enkelte busker og trær. Høydeforskjeller er regulert med skråninger. Gruset gårdsplass.

Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

### **Beliggenhet**

Flott beliggende enebolig i vesthelling like ovenfor Brumunddal sentrum i et etablert boligområde. Åpen og solrik beliggenhet, og med fantastisk utsikt over foranliggende bebyggelse og over sentrum og mot Mjøsa. Eiendommen ligger bare ca 1,3 km fra sentrumskjernen, og har også gangavstand til nærbutikk og Sveum idrettspark. Barnevennlig beliggenhet, og med gang-, og sykkelsti langs Nordåsvegen ned til sentrum. Eiendommen ligger nesten helt i enden av en stikkveg, og er godt skjermet for trafikkstøy. Fine turmuligheter i umiddelbar nærhet.

### **Adkomst**

Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

### **Byggemåte**

Bygningen har grunnmur i lettklinkerblokker (Leca). Type isoblokk ifm hybel. Støpt dekke i sokkeletg/kjeller og tilbygd del. Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har stående bordkledning. Taktekkingen er av betongtakstein.

Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport vedlagt salgsoppgaven.

Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader-TG) For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan kreve tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter:

- Utvendig - Takkonstruksjon/Loft

Avvik: Manglende utlufting av takkonstruksjon/loftet. Manglende lufting er spesielt på den ene siden av taket, der det ikke er lufting i raftet (overgang tak/vegg). Utvendig er kledning helt opp mot undertaket.

Svertesopp/muggsopp, og stedvis soppvekst (hvitt belegg) i undertaket (rupanel) pga dårlig lufting.

- Tomteforhold - Grunnmur og fundamenter

Avvik: Grunnmuren har sprekkeformasjoner.

- Utvendig - Takteking

Avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Det er mosegroing på takteking.

- Utvendig - Nedløp og beslag

Avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag.

- Utvendig - Vinduer

Avvik: Sideomramninger utvendig står ned mot vannbrett (skal være mellom ca. 6 og 10mm glippe). Ingen beslagsløsning i fm kjellervinduer, er vanlig forekommende, og er vurdert å være normalt pga alder.

Det er ikke beslag på vannbrett under vinduer. Vinduer uten vannbrett over vinduer.

Vann som renner ned på baksiden av den utvendige kledningen og på vindsperra, må ledes ut på beslag over vinduet. Oppkanten på vannbrettbeslaget må derfor stikke opp bak veggens vindsperra (dette kan sløyfes der vinduer/dører ligger under skjermende bygningsdeler som takutstikk eller tett balkong). Under vinduer må det alltid monteres vannbrettbeslag. Kjellervinduer med lysbrønner er nær grunnen/bakken (bør være min 15 cm). Tregt vindu å åpne/lukke i ett soverom 1. etasje.

- Utvendig - Dører

Avvik: Det er ikke beslag under ytterdør i fm soverom, ytterdør til kjeller og terrassedør i fm stue. Sprekt glass i dør til kjeller.

- Utvendig - Balkonger, terrasser og rom under balkonger

Avvik: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Oppbyggingen av terrasse/balkong øker faren for skjulte skader i konstruksjonene. Type tetting/ eventuelt membran under tregulv på deler av terrasse som er anlagt på betongdekke er ukjent. Membraner på terrasser over 18 år - "Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt" = TG 2. Skader på betong ved inngang til kjeller. Bjelkelag med bæring skrudd utenpå- og gjennom veggkledning, og ingen avrenning/tetting (vanntett overgang) for regn/snøsmelting, men løsningen er vanlig forekommende. Vanlig å montere en egnet tetting som papp el som legges over bjelkene og opp bak panelet for å skape en vanntett overgang. Del av terrasse er fundamentert med jordspyd.

- Innvendig - Etasjeskille/gulv mot grunn

Avvik: Det er målt høydeforskjell på mellom 15-30 mm gjennom hele rommet.

Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Noe knirk i gulv - overgang tilbygg - 1. etasje.

- Innvendig - Radon

Avvik: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Eier opplyser om at det har vært avholdt en radonmåling, men det foreligger ingen dokumentasjon på målingen. Eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad

- Innvendig - Pipe og ildsted

Avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe.

- Innvendig - Innvendige trapper

Avvik: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Dette gjelder begge trappene.

- Innvendig - Andre innvendige forhold - 2

Avvik: Det er påvist andre avvik: Årsak til sukkermaur er ukjent. Det er tegn på fuktskade(r) i treverk, men er ikke observert. Sukkermaur kan kun gå i treverk hvis det er fuktskadet, eller sannsynligvis så råttent at du kan stikke fingeren igjennom treverket. Fuktpproblem er vanligvis det egentlige problemet. Sukkermaur i boliger trives også svært godt i isopor.

- Tekniske installasjoner - Vannledninger

Avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Vannrør av kobber over 25 år - "Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt" = TG 2. Rør-i-rør er koblet uten rørskap som i utgangspunktet krav til komplett anlegg, men er vanlig forekommende på nyere anlegg i eldre boliger. Rørskap- luke i vegg på vaskerom med overgang fra rør i rør til kobberrør er ikke ett tett rørskap med sikker avrenning for eventuelt lekkasjevann. Noe irring på kobberrør. Irr oppstår når kobber korroderer. Når kobber irrer oppstår det et grønt belegg. Korrosjon er en naturlig prosess som gjør at metallet oksiderer. Det er en gradvis nedbryting av metallet.

- Tekniske installasjoner - Avløpsrør

Avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Avløpsrør i plast over 25 år - "Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt" = TG 2

- Tekniske installasjoner - Ventilasjon

Avvik: Det er påvist andre avvik: Naturlig ventilerings er ikke avvik i forhold til krav ved oppføringstidspunktet, men gir TG 2 ihht rapportstandarden. Naturlig ventilerings er vanlig på eldre hus, men er ikke etter dagens forskrifter.

- Tekniske installasjoner - Andre VVS-installasjoner

Avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt.

- Tekniske installasjoner - Varmesentral - 2

Avvik: Det har ikke vært avholdt service på anlegget senere år.

- Tomteforhold - Fuktsikring og drenering

Avvik: Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ukjent type/alder/løsning på drenering og tettesjikt på grunnmur. Synlig tettesjikt under terrasse er løs fra grunnmur. Det er ellers ingen synlig utvendig tettesjikt. Drenering over 30 år - "Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt" = TG 2. Tegn til fuktgjennomslag på grunnmur i kjellerbod og ved utvendig kjellerinngang.

- Tomteforhold - Terrengforhold

Avvik: Det er påvist andre avvik: Relativt flatt og svakt fall langs vegg - innerst ved boligen der det er lysbrønner med grus/finpukk. Det er ikke fall fra grunnmur og ut fra boligen - rundt hele boligen, med fare for fukt/overvann mot grunnmur. Det anbefales på generelt grunnlag fall på terreng ut fra boligen/grunnmur med fall minst 1:50 i 3 meters lengde ut fra bygningen, slik at overflatevann ledes bort.

- Tomteforhold - Utvendige vann- og avløpsledninger

Avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger.

- Våtrom - 1. Etasje - Bad 1 - Sluk, membran og tettesjikt

Avvik: Det er påvist mangelfull/feil utførelse rundt rørgjennomføringer e.l. som gir fare for fukt i konstruksjonen i våtsone. Rommet er et våtrom hvor det ved etablering var krav om "uavhengig kontroll", men det foreligger ingen dokumentasjon på at det er utført "uavhengig kontroll". Ingen membransokkel på røroppstikk i gulv under innredning (krav min 25mm) (Det er imidlertid ca. 35 mm høydeforskjell på gulv ved røroppstikk i gulv til topp sluk). Ingen membranløsning på rørgjennomføring i innredning.

- Våtrom - 1. Etasje - Bad 1 - Ventilasjon

Avvik: Rommet har kun naturlig ventilasjon.

- Våtrom - 1. Etasje - Bad 2 - Sluk, membran og tettesjikt

Avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Rommet er et våtrom hvor det ved etablering var krav om "uavhengig kontroll", men det foreligger ingen dokumentasjon på at det er utført "uavhengig kontroll". Ingen

membransokkel på røroppstikk i gulv under innredning (krav min 25mm) (Det er imidlertid ca. 40 mm høydeforskjell på gulv ved røroppstikk i gulv til topp sluk).

- Våtrom - 1. Etasje - Bad 2 - Ventilasjon

Avvik: Rommet har kun naturlig ventilasjon. Det er opplyst at det ligger ett k-rør klart ved ventilen for en evt. ettermontering av vifte, og at røret er bak speilet.

- Våtrom - 1. Etasje - Vaskerom - Sluk, membran og tettesjikt

Avvik: Rommet er et våtrom hvor det ved etablering var krav om "uavhengig kontroll", men det foreligger ingen dokumentasjon på at det er utført "uavhengig kontroll". Malte plater på vegger uten membranløsning i fm installasjon/våtsone, og er vanlig forekommende på vaskerom.

- Våtrom - 1. Etasje - Vaskerom - Ventilasjon

Avvik: Rommet har kun naturlig ventilasjon. Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.

- Spesialrom - 1. Etasje - Toalettrom - Overflater og konstruksjon

Avvik: Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Toalettrom mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.

Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter:

- Utvendig - Utvendige trapper

Avvik: Det er ikke montert rekkverk. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Mangler rekkverk på en side (gir TG 3).

- Våtrom - Sokkeletg/Kjeller - Bad - Generell

Avvik: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Det ble målt ca. 4 cm høydeforskjell fra gulv ved dør til topp sluk, men det er høy kant (ca. 6 cm) som stenger for eventuelt vann fra utsiden. Noen skader i baderomsplater i dusjsonen. Liten skade i servant. Skruer i slukring, gjør at deksel ikke ligger tilfredstillende nær belegg.

For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik (herunder også konsekvens/behov for tiltak), øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

### **Sammendrag selgers egenerklæring**

Selger har i egenerklæringen bemerket følgende:

2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?

Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

Firmanavn: Solberg elektro

Beskrivelse: Vi (en av oss er utdannet tømrer) har pusset opp overflater på bad i tilbygg. Solberg elektro har tatt seg av det elektriske. Vann - og avløpsrør er hovedsakelig brukt opp igjen. Det er rør i rør fra kobberrørene til dusjen. På bad i kjeller er det lysarmatur og vifte av nyere dato og på vaskerommet i hoveddel er det byttet kledning, innredning m/ vask og dører. Det er installert trådløs vannstoppventil på batteri via inspeksjonsluke ved rørene og ned på svill. Det samme er installert under vask og ved oppvaskmaskin på kjøkken i hoveddelen og under vask på kjøkken i hybeldelen.

2.1. Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyhet?

Ja

Beskrivelse: Forhøyet beleggskant på en side i dusjonen. Membranbånd montert i overgang, smurt på 3 lag multicoat og ecoprim grip til slutt. Skal være veldokumentert det meste.

4. Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?

Ja, kun av faglært

Firmanavn: Moelv rørservice as

Beskrivelse: Ny vask på gjestetoalett og ny bereder.

5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?

Ja

Beskrivelse: Yttervegg bod i kjeller: se tilstandsrapport fra takstmann

8. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?

Ja

Beskrivelse: Litt skjevt gulv i overgang tilbygg og noe knirk.

9. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende?

Ja

Beskrivelse: Noen sukkermaur har forekommet på våren i kort periode noen ganger.

11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

Ja, kun av faglært

Firmanavn: Solberg elektroinstallasjon

Beskrivelse: Nytt opplegg kjøkken og vaskerom, derav nye kurser i 2017. Byttet i tillegg en del brytere, kontakter, termostat på bad, downlights og taklamper ellers i huset og garasjen. I hybeldelen er det armatur og vifte fra nyere tid på bad. Se samsvarserklæring fra Solberg. Det ble også montert noen nye stikk i gang og på

kjøkken i tillegg til ny tilkobling for varmvannsbereder da den ble byttet. Opplegg for varmepumper og. Se vedlagte dokumenter.

11.1. Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)?

Ja

12. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

Ja

Beskrivelse: Er litt usikker på hva som egentlig ble gjort, men jeg fant et dokument, usikker på om det er i henhold til spørsmålet. Det har ikke vært noen i fra elkontrollen her.

14. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømmerarbeid etc)?

Ja

Beskrivelse: Tømmer - og malerarbeidet er utført av oss selv da huseier er utdannet tømmer selv, utenom kjøkkendelen, som en selvstendig snekker tok seg av. Kjøkken ble montert av kjøkkenmontør. Dette skjedde i regi av forrige huseier. Sparkling og belegg på vaskerom og himling kjøkken er utført av malemesterfirma. (Gått av med pensjon)

16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?

Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

Beskrivelse: 2020/2021: Renovert og rettet opp opprinnelig terrasse, lagt terrassebord på lekter på betongen, byttet rekkverk, bygd ut veranda på baksiden av huset og satt på en trapp med kun en håndløper. Rekkverkshøyden er som den er pga at vi ikke ville miste utsikten vår. (Har bilder fra prosessen) Ny platting foran inngangspartiet i 2018.

17. Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende?

Ja

Beskrivelse: Hybel i underetasjen.

17.1. Er ovenfornevnte godkjent hos bygningsmyndighetene?

Ja

Beskrivelse: Registrert i kommunen

18. Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen?

Ja

Beskrivelse: Tilbygg fra 1990

18.1. Er innredning/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene?

Ja

Beskrivelse: Tegninger datert 1990

21. Er det foretatt radonmåling?

Ja

Beskrivelse: NEI det er IKKE foretatt offisielle målinger, men vi gjennomførte selv en digital måling med Airthings Corentium Home Radonmåler, som viste at nivåene ikke var særdeles høye, men noe over tiltaksgrensen. Som følge av dette, ble det installert enkle tiltak, som miniventilasjon med varmegjenvinner og etter hvert en varmepumpe i andre enden av hybelen. Det er nå montert en luftkvalitets - / radonmåler fra Airthings Wave Plus (med app) i hybelen, men dette er bare en indikator som kan være fin å følge med på gjennom vinterhalvåret for å se om ytterligere målinger eller tiltak er nødvendig.

23. Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger?

Ja

Beskrivelse: Takstmannen har vært her i dag 04.09.2025, tilstandsrapport kommer

24. Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)?

Ja

Beskrivelse: Vegrett privat veg og vann og kloakk har andelslag sammen med noen naboer ned til nærmeste kommunale pumpe.

Kommentar fra selger: Det er lagt opp downlights ute, men disse går via et støpsel og stikkontakt. Det er trådløs styring på disse i dag. Det mangler strøm til downlights på verandaen bak huset, men det sitter også et støpsel på disse. Himlingen over kroken på verandaen bak huset mangler å males p.d.d. Vi har dokumenter og samsvarerklæringer fra elektrofirmaet på boligmappa.no.

## **Innhold**

1. etasje: Vindfang, gang, trapperom, stue, kjøkken, bad 1, bad 2, vaskerom, toalettrom, kontor og 4 soverom.

Sokkeletasje/kjeller: Trapperom, entré, stue, kjøkken, bad, gang, 2 soverom, teknisk rom og 2 boder.

## **Standard**

Boligen fremstår generelt med en normal god standard fra byggeårene, i tillegg gjort moderniseringer på kjøkken, badene og vaskerom på hovedetasjen fra 2015 til 2022. Opprinnelig byggeår 1983, deretter tilbygget i 1990 med utvidelse av 1. etasjen og dobbelgarasje.

Kjøkken i 1. etasje fra 2017 med kjøkkeninnredning med glatte fronter. Benkeplaten er av laminat. Det er kjøleskap, fryseskap, oppvaskmaskin, komfyr, induksjonstopp,

kaffemaskin, vannstoppsystem og komfyrvakt. Kjøkkenventilator med avtrekk ut.

Bad 1, 1. etasje er fra 2015. Gulvet er flislagt med elektriske varmekabler. Flislagte vegger og himling med beiset panel. Rommet har innredning med heldekkende servant og dusjhjørne. Baderomsinnredning med laminerte fronter.

Bad 2, 1 etasje er fra 2022. Flislagt gulv med elektrisk gulvvarme. Veggene har baderomsplater og sokkelfliser mot gulv. Taket er malt. Rommet har innredning med nedfelt servant, veggmontert toalett og dusjhjørne. Veggmontert toalett. Baderomsinnredning med laminerte fronter.

Vaskerom 1. etasje er fra 2017. Gulvet har vinylbelegg med oppbrett på vegger. Veggene har malte plater. Taket er malt. Rommet har stålkum og opplegg for vaskemaskin. Innredning med laminerte fronter og laminert benkeplate.

Kjøkken i sokkeletasjen: Kjøkkeninnredning med glatte fronter. Benkeplaten er av laminat. Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut.

Baderom i sokkeletasje/kjeller fra byggeår. Gulvbelegg og oppbrett av belegg på vegger. Baderomsplater på vegger. Rommet har toalett, servant og dusj.

### **Innbo og løsøre**

Boblebad ute på terrassen medfølger ikke. Se også beskrivelser under punktet om standard. Løsøre/tilbehør som gardinstenger/oppheng, frittstående hvitevarer samt dekodere og modem følger i utgangspunktet ikke med i handelen. Det gis ingen garantier i forhold til medfølgende løsøre/tilbehør.

### **Hvitevarer**

Hvitevarer i 1. etasje er integrerte og medfølger i kjøpet. Samme med oppvaskmaskin i hybel i underetasjen. Øvrige hvitevarer i hybel er leietakers, og medfølger ikke med i kjøpet.

### **TV/Internett/Bredbånd**

Innlagt fiber.

### **Parkering**

I egen dobbelgarasje, eller på egen gårdsplass foran inngangen eller på oversiden av garasjen.

### **Forsikringsselskap**

JBF

**Polisenummer**

1804169

**Diverse**

Feiing ble utført siste gang i 2024. Tilsyn ble sist gang utført i 2018, uten pålegg om utbedringer. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn.

Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert i 2009, uten pålegg om utbedringer.

Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes i 2029.

## Energi

**Oppvarming**

Elektrisk, varmepumpe og ved.

**Energikarakter**

E

**Energifarge**

Gul

**Info energiklasse**

Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m<sup>2</sup>. Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se [www.energimerking.no](http://www.energimerking.no). Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

## Økonomi

**Tot prisant. ekskl. omk.**

Kr 6 200 000

**Kommunale avgifter**

Kr 40 655

**Kommunale avgifter år**

2024

**Info kommunale avgifter**

Forbruk vann og avløp beregnes/avregnes etter avlest vannmåler. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunk(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av

hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

**Eiendomsskatt**

Kr 8 375

**Eiendomsskatt år**

2024

**Formuesverdi primær**

Kr 1 280 255

**Formuesverdi primær år**

2023

**Formuesverdi sekundær**

Kr 5 121 019

**Formuesverdi sekundær år**

2023

**Tilbud lånefinansiering**

Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

## Offentlige forhold

**Eiendommens betegnelse**

Gårdsnummer 691, bruksnummer 81 i Ringsaker kommune.

**Tinglyste heftelser og rettigheter**

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser: Ingen.

Til eiendommen er det tinglyst følgende rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

24.11.1982 - Dokumentnr: 9477 - Best. om adkomstrett  
Gjelder denne registerenheten med flere

03.03.1983 - Dokumentnr: 1848 - Best. om adkomstrett  
Gjelder denne registerenheten med flere

08.03.1984 - Dokumentnr: 1848 - Rettigheter iflg. skjøte  
Bestemmelse om adkomstrett

### **Ferdigattest/brukstillatelse**

Det ble utstedt midlertidig brukstillatelse for nybygget (opprinnelig del) fra 1983. i Det er i denne anmerket mangler i forhold til følgende:

- Avlufting fra våtrom føres over tak.
- Kjøkkenventilator monteres.
- Håndlist i trapp til kjeller.

Det er ikke mottatt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for øvrig bebyggelse. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk.

Det er mottatt byggetegninger fra kommunen. Innholdet i disse er i hovedsak i samsvar med dagens bruk. Blitt foretatt noen endringer med flytting av vegger og åpning av bl.a. stue og kjøkken. I tillegg avviker kjøkkenet i virkeligheten mot tegningene, med at kjøkkenet er utvidet og yttervegg flyttet ut.

Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

Opprinnelige tegninger viser at underetasjen kun er boder (Ikke godkjent til varig opphold/boligens hoveddel) Men foreligger kommunal godkjennelse av kjeller, fra 2025, hvor det fremkommer at hybelen i kjelleren er registrert med stue, kjøkken, bad og vaskerom.

### **Vei, vann og avløp**

Adkomst fra offentlig veg via felles privat veg. Siste del er felles privat adkomstvei med naboen. Kostander for brøyting, strøing og vedlikehold må påregnes.

Eiendommen er tilknyttet offentlig vannforsyning via privat stikkledning. Felles privat stikkledning i området, felles for ca. 5 hus.

Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett via privat stikkledning. Felles privat stikkledning i området, felles for ca. 5 hus.

### **Regulerings- og arealplaner**

Eiendommen ligger utenfor regulert område, og omfattes av kommuneplan med navn

Kommuneplanens arealdel 2022-2026, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til boligbebyggelse, nåværende. Sørøst for eiendommen så ligger det en boligtomt, som er under bebyggelse. Tomta grenser ikke til denne eiendommen. I kommuneplanen så grenser eiendommen til bolig mot nord, sør og vest. Mot øst grenser eiendommen mot grøntområde og veg. Det er en ny kommuneplan under arbeid med navn kommuneplanens arealdel 2024-2040.

### **Adgang til utleie**

Hybel i underetasjen er per salgsoppgavedato utleid. Det er etablert skriftlig leiekontrakt med 3 måneders oppsigelsestid. Månedlige leieinntekter utgjør kr 9.800,- inkl. strøm. Med mindre annet avtales, overtas salgsobjektet med de leieforhold som fortsatt er gjeldende per overtakelse. Selger og kjøper har i fellesskap ansvar for å endre disposisjonsrett til eventuelle depositumskonti og avregne leieinntekter seg imellom. Foreligger bekreftelse fra kommunen fra 2025 om at hybelen er godkjent.

Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleide deler. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m<sup>3</sup> (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m<sup>3</sup>. Kjøper overtar ansvaret for å evt. iverksette radonreduserende tiltak, eventuelt ytterligere tiltak som følge av forhøyede verdier ved eventuelle nye målinger.

På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med 1 bruksenhet.

### **Legalpant**

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

## **Kontraktsgrunnlag**

### **Salgs- og betalingsvilkår**

Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

### **Overtakelse**

Overtakelse etter avtale med selger. Dersom budgiver har ønske/krav knyttet til overtakelsestidspunkt, skal dette angis i kjøpetilbudet.

### **Budgivning**

Budgivning i forbrukerforhold

Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på [aktiv.no](http://aktiv.no), ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt

kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.

#### Budgivning utenfor forbrukerforhold

Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

#### **Omkostninger kjøpers beskrivelse**

6 200 000 (Prisantydning)

---

##### Omkostninger

155 000 (Dokumentavgift)

260 (Panteattest kjøper)

545 (Tinglysningsgebyr pantedokument)

545 (Tinglysningsgebyr skjøte)

15 900 (Boligkjøperforsikring – fem års varighet (valgfritt))

2 800 (Boligkjøperforsikring Help Pluss - ett års varighet (valgfritt))

---

156 350 (Omkostninger totalt)

172 250 (med Boligkjøperforsikring - fem års varighet)

175 050 (med Boligkjøperforsikring inkludert ett år med Help Pluss)

---

6 356 350 (Totalpris. inkl. omkostninger)

6 372 250 (Totalpris. inkl. omkostninger (med Boligkjøperforsikring - fem års varighet))

6 375 050 (Totalpris. inkl. omkostninger (med Boligkjøperforsikring inkludert ett år med Help Pluss))

---

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

### **Omkostninger kjøpers beløp**

Kr 156 350

### **Hvitvaskingsreglene**

Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

### **Personopplysningsloven**

Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

### **Boligselgerforsikring**

Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 14 000 000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen.

Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt i salgsoppgaven) og som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Se også punktet "Sammendrag selgers egenerklæring".

### **Boligkjøperforsikring**

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring, med tillegg av fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Boligkjøperforsikring Pluss betales årlig. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på [help.no](http://help.no). Det gjøres oppmerksom på at boligkjøperforsikring kun kan tegnes av forbruker. Meglerforetaket mottar kr 4 900/5 100/5 800 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av Boligkjøperforsikring Pluss.

### **Meglers vederlag**

Det er avtalt en provisjon på 0,8% av salgssummen, minimum kr 48 000,- ved gjennomføring av salgsoppgjøret. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15 900,-), oppgjørshonorar (kr 6 250,-), visningshonorar (kr 2 500,- per stykk), overtakelseshonorar (kr 2 500,-), markeds pakke (kr 25.500,-), e-signerings/ e-tinglysningsgebyr (kr 2 190,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr ,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon, oppgjørshonorar og overtakelseshonorar, dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

**Ansvarlig megler**

Thomas Granberg  
Eiendomsmegler  
thomas.granberg@aktiv.no  
Tlf: 913 05 873

**Ansvarlig megler bistår av**

Thomas Granberg  
Eiendomsmegler  
thomas.granberg@aktiv.no  
Tlf: 913 05 873

**Oppdragstaker**

Aktiv Eiendomsmegling Ringsaker AS, organisasjonsnummer 817998682  
Berger Langmoens veg 6, 2380 Brumunddal

**Salgsoppgavedato**

03.10.2025

























































# Vedlegg

# Tilstandsrapport



Enebolig



Nyborgvegen 11, 2387 BRUMUNDDAL



RINGSAKER kommune



# gnr. 691, bnr. 81

Sum areal alle bygg: BRA: 307 m<sup>2</sup> BRA-i: 245 m<sup>2</sup>



Befaringsdato: 04.09.2025

Rapportdato: 19.09.2025

Oppdragsnr.: 15921-1529

Referansenummer: OS7355

Autorisert foretak: ICON Takst AS

Sertifisert Takstingeniør: Rune Kirkerud

Vår ref: ICON TAKST AS  
Rune Kirkerud



Rapporten kan brukes i inntil ett år etter rapportdato, og kan ikke gjenbrukes ved flere boligsalg i denne perioden. Skjer det endringer, oppstår skader også videre på boligen, bør du som selger be om oppdatert rapport.

## Norsk takst

Norsk takst er bransjeorganisasjonen for landets bygningssakkyndige og takstforetak, med om lag 1400 sertifiserte medlemmer fordelt på omtrent 1000 bedrifter. I boligomsetningen regnes takstrapportene som et helt avgjørende element i den informasjonen som gjøres tilgjengelig for kjøper. Årlig leverer medlemmene rundt 120.000 slike takster. Det gir unik oversikt over norske boliger, og bidrar til at alle oppdrag kan utføres med utgangspunkt i erfaringsbasert kvalitet.



Det stilles høye krav til utdanning, sertifisering og yrkesetikk. Norsk takst er opptatt av at boligomsetningen skal være trygg, og legger vekt på å opptre uavhengig av andre bransjeaktører. Bygningssakkyndige fakturerer sine tjenester uten hensyn til hvilken pris som oppnås, og skal heller ikke på annen måte ha noen egeninteresse knyttet til handelen.

Uavhengighet og god fagkunnskap har over tid bygget troverdighet og tillit. Både selger og kjøper skal kunne stole på bygningssakkyndiges vurderinger. For tilfeller der det likevel skulle oppstå misnøye med utført arbeid, har vi sammen med Forbrukerrådet etablert en klagenemnd.

Norsk takst har en sentral rolle i utviklingen av norske standarder, regler og profesjonsprinsipper, og representerer bransjen i alle relevante internasjonale fora. Dette sikrer at norske bygningssakkyndige tidlig kan tilpasse seg krav og bransjetrender fra utlandet, samtidig som takseringsfaget får en norsk stemme på verdensbasis. Organisasjonen bidrar i næringspolitisk sammenheng, og har vært en pådriver for å sikre at lover og regler gir trygghet for forbrukerne i boligomsetningen.

## ICON TAKST AS

ICON Takst AS med kontor i Løten kommune. Takstingeniør -Bygningssakkyndig Rune Juvet Kirkerud innehar 42 års erfaring med bred kompetanse innen byggfag/ bygningskonstruksjoner.

Medlem i Norsk takst. Sertifisert takstingeniør i 25 år i Norsk takst (Norges TakseringsForbund), og har gjennomført den lengste, offentlig godkjente takstutdanningen i Norge, i den eneste organisasjonen som stiller karakterkrav for å bli medlem, og som stiller høye krav til årlig etter- og videreutdanning. Medlem i Mesterforbundet.

Tilstandsrapport - Verditakst - Forhåndstakst - Tomtetakst - Alle typer eiendommer/bygninger.

Arealoppmålingsrapport basert på NS 3940:2023 - Oppmåling for nybygg/dokumentasjon av areal.

Reklamasjonssaker - Skadesaker - Skjønnsmann-Brannskjønn.

Uavhengig kontroll av våtrom/lufttethet og bygningsdeler.

Konsulentoppdrag bygg og eiendomssaker. Byggelånsoppfølging.

Overtagelsesforretning - Forbefaring - Overtagelse - 1 år's befaring.

### Rapportansvarlig

Rune Kirkerud

Uavhengig Takstingeniør

post@icontakst.no

404 16 350



# Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten



## Hva er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport beskriver synlige skader/avvik eller tegn på skader/avvik på boligen. Rapporten fremhever vanligvis ikke positive egenskaper ved boligen.



## Hva vurderer en bygningssakkyndig?

Den bygningssakkyndige vurderer boligen ut fra hva man kan forvente av en bygning av samme alder og type. Vurderingen gjøres som regel mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da boligen ble oppført (søknadstidspunktet). Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som slitasje etter normal bruk regnes ikke som avvik.



## Hva inneholder tilstandsrapporten?

Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av [Forskrift til avhendingsloven](#). Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

## Når du kjøper en brukt bolig

Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg. Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler under er forbedret.

## Vurdering mot byggeregler

Den bygningssakkyndige vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt på søknadstidspunktet. Den bygningssakkyndige ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av forskrift til avhendingslova.

Noen bygningsdeler og forhold vil den bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få TG2 eller TG3 uten at det nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres. Dette kan gjelde sluk, tettesjikt og fall på bad og vaskerom, forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk, trapper, osv.

## Tilstandsrapporten beskriver ikke hele boligen

### BYGNINGSSAKKYNDIGE SER FOR EKSEMPEL IKKE PÅ

- vanlig slitasje og normal vedlikeholdstilstand • bagatellmessige forhold som ikke påvirker bygningens bruk eller verdi vesentlig • etasjeskillere • tilleggsbygg slik som garasje, bod, anneks, naust også videre • utvendige trapper • støttemurer • skjulte installasjoner • installasjoner utenfor bygningen • full funksjonstesting av el- og VVS-installasjoner • geologiske forhold og bygningens plassering på grunnen • bygningens planløsning • bygningens innredning • løsøre slik som hvitevarer • utendørs svømmebasseng og pumpeanlegg • bygningens estetikk og arkitektur • bygningens lovlighet (bortsett fra bruksendringer, brannceller og forhold som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet) • fellesarealer (med mindre boligeier har vedlikeholdsplikt for fellesarealer og dette er kjent for bygningssakkyndig, eller fellesarealet har en særlig tilknytning til boligen).

© iVerdi 2023 © Norsk takst 2023

Malen til denne rapporten, inkludert standardtekstene fra Norsk takst, er vernet etter åndsverkloven og kan kun benyttes av medlemsforetakene i Norsk takst og av takstingeniører som er sertifisert i slikt foretak, samt av kunder hos iVerdi og studenter hos NEAK. For andre aktører er eksemplarframstilling av malen og standardtekster, som utskrift og annen kopiering til bruk som grunnlag for tilsvarende rapporter, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Norsk Takst ([Forside](#)) eller iVerdi ([Hjem-iVerdi](#)).

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.

# Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

## Tilstanden vurderes med ulike tilstandsgrader

Tilstanden gir uttrykk for en gitt forventet tilstand, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Ved Tilstandsgrad 0 (TG0) og Tilstandsgrad 1 (TG1) gir den bygningssakkyndige normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad. Grunnen er at bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. Ved skjulte konstruksjoner kan alder alene avgjøre tilstandsgrad. Når bygningssakkyndige anbefaler tiltak, for eksempel utbedringer, må brukeren av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme.

Når den bygningssakkyndige velger tilstandsgrad, baseres vurderingen på faste kriterier som følger av gjeldende bransjestandard for Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig og Forskrift til avhendingslova.



### TILSTANDSGRAD 0, TG0: INGEN AVVIK

Bygningsdelen skal være tilnærmet ny, ikke vise tegn på slitasje og det skal være lagt frem dokumentasjon på faglig god utførelse. Det er ingen merknader til delen.



### TILSTANDSGRAD 1, TG1: MINDRE AVVIK

Bygningsdelen skal bare ha normal slitasje, og strakstiltak skal ikke anses som nødvendig. Graden kan også brukes når delen er ny, men der dokumentasjon på faglig god utførelse mangler.



### TILSTANDSGRAD 2, TG2: VESENTLIGE AVVIK OG MINDRE AVVIK SOM ETTER NS 3600 GIR TG 2

Bygningsdelen skal enten ha feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Graden gis når bygningsdelen trenger vedlikehold eller tiltak i nær fremtid. Graden skal også brukes når delen er gammel og det er grunn til å varsle om faren for skader på grunn av alderen, eller når det er grunn til å overvåke delen spesielt på grunn av fare for større skader eller følgeskader.

Ved avvik som ikke krever umiddelbare tiltak (ingen umiddelbar kostnad) så blir TG2 markert med en lysere farge.



### TILSTANDSGRAD 3, TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Denne tilstandsgraden brukes ved kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Det er påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd.



### IKKE UNDERSØKT/IKKE TILGJENGELIG FOR UNDERSØKELSE

Det kan være avvik/skader som ikke er avdekket.

## Hva er et anslag på utbedringskostnad?

Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler, er et forsiktig anslag basert på nåværende kvalitet, registrert avvik og angitte tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og må ikke forveksles med et pristilbud fra en håndverker. Det kan foreligge avvik og tiltak som ikke kommer frem av rapporten. Utbedringskostnad avhenger blant annet av personlige valg av og markedspris på materialer og tjenesteyter.

I rapporten skal det settes anslag for utbedringskostnad for TG3, og slikt anslag kan også gis ved TG2.



Ingen umiddelbare kostnader



Tiltak under kr 10 000



Tiltak mellom kr 10 000 - 50 000



Tiltak mellom kr 50 000 - 100 000



Tiltak mellom kr 100 000 - 300 000



Tiltak over kr 300 000

# Beskrivelse av eiendommen

Tilstanden generelt på boligen ansees som normal, tatt i betraktning alder og av hva som er utført av vedlikehold og oppgraderinger etter opprinnelige byggeår. Planløsninger fra den tiden det ble oppført, og senere endret og tilbygd.

Boligen fremstår generelt i en normal standard. Utvendig takteking, kledning, og drenering fra byggeår. Bemerkninger om tett lufting i deler av takkonstruksjonen med soppdannelser i undertak på loft. Kjøkken, badetrommen og vaskerom er fra nyere tid - 2015, 2017 og 2022. Baderom i kjeller må påregnes oppgradert pga bla. alder og bemerkninger. Det er diverse bemerkninger pga bla. nyere krav/standarter, og som gir ihht dagens krav/rapportstandard TG 2 og 3, og er vanlig pga alder.

Dobbelgarasje tilknyttet bolig:  
Fremstår generelt som normalt vedlikeholdt.  
Bygget ansees å ha normal standard, hensyntatt type bygg og bruk.

Lekestue:  
Fremstår generelt som normalt vedlikeholdt.  
Bygget ansees å ha normal standard, hensyntatt type bygg og bruk.

Se forøvrig beskrivelser/detaljer om byggene i rapport.

## Enebolig - Byggeår: 1983

### UTVENDIG

[Gå til side](#)

Taktekingen er av betongtakstein. Taket er besiktiget fra bakkenivå. Siden taket (takkonstruksjon, takteking og skorstein) kun er observert fra bakkenivå, er vurderingen begrenset av dette. Det er ikke sikkerhetsmessig forsvarlig å bevege seg ut på taket eller observere fra stige. Selv om det ikke er avdekket skader under befaringen, betyr ikke dette at det ikke foreligger skader som en besiktigelse på taket kan avdekke. Vær oppmerksom på denne risikoen. En undersøkelse av taket kan utføres av en fagperson under tilstrekkelige sikkerhetsforhold.

Metall i takrenner, nedløp og beslag. Vindskier som er malte og beslag på isbord.

Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår.  
Fasade/kledning har stående bordkledning.

Takkonstruksjon/Loft: Yttertak har sperrekonstruksjon i treverk. Plassbygde takstoler og bordtak som undertak fra byggeår. Tilbygget har prefabrikerte takstoler. Loft over 1. etasje: 3 stk. ventiler monter etter befaring, Ø110mm. Fakk nr 2, 8 og 15. Innredet 2. etasje på garasje har isolert skråtak. Det gjøres oppmerksom på at skråtak/skrått isolerte tak på generelt grunnlag betegnes som en "risikokonstruksjon", og at det kan oppstå skader uten at dette lar seg inspisere.

Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass. Åpningsvinduer og

faste vinduer. Varierende alder, og det er vinduer/glass fra bla. 1979, 1981, 1982, 2008 og 2017. Kjellervinduer fra byggeår med lysbrønn. Vannbrett er oppgitt å være med impregneret treverk.

Bygningen har foliert hovedytterdør med glass fra 2024. Heltre ytterdør med glass til sokkel/kjeller.  
Foliert ytterdør med glass i fm garasje (på baksiden).  
Terrassedører med 2-lags glass og trekarmen fra 2016 i fm stue), og 2019 ifm soverom.

Platting med beiset tregulv ved inngangspartiet, størrelse er avrundet 9 m². Platting var ny i 2018.  
Overbygd del med skifer ved inngang, størrelse er avrundet 2 m².  
Utgang fra stue til terrasse med adkomst til hage. Terrasse med impregneret tregulv, del med betongdekke, og noe levegg, størrelse tilsammen er avrundet 50 m². Høyde på rekkverk er ca. 87 cm.  
Renovert opprinnelig terrasse i 2020/2021.  
Overbygd tak med betongheller ved inngang til kjeller, størrelse er avrundet 9 m².

Utvendig tretrapp fra terrasse til hage.  
Trapp og rampe i beiset treverk ved hovedinngang.

### INNENDIG

[Gå til side](#)

Innvendige overflater med varierende alder:  
Gulv: Parkettgulv, gulvbelegg, laminatgulv, flis-laminatgulv, og skifer ved ovn i stue 1. etg.  
Vegger: panel, malt panel, beiset panel, malte plater, og malt mur.  
Himlinger: Takessplater, malte takessplater, malte plater, og malt mur/betong.

Etasjeskiller/gulv mot grunnen: Etasjeskiller er av betongdekke. Det er oppforede gulv med tilfarere i 1. etasje. Støpt dekke i sokkel/kjeller.

1. etg: Stue: Målt ca. 5 mm høydeforskjell over en lengde på ca 2 m. Målt 20 mm høydeforskjell over hele rommet.  
1. etg: Gang: Målt ca. 9 mm høydeforskjell over en lengde på ca 2 m. Målt 4 mm høydeforskjell over hele rommet.  
Sokkel/kjeller: Stue: Målt ca. 10 mm høydeforskjell over en lengde på ca 2 m. Målt 25 mm høydeforskjell over hele rommet.  
Sokkel/kjeller: Kjøkken: Målt ca. 2 mm høydeforskjell over en lengde på ca 2 m. Målt 5 mm høydeforskjell over hele rommet.

Radon: Bygget er ikke utført med radonsperre. Det er opplyst at det ikke er foretatt noen "offisielle" radonmålinger, og at det er foretatt måling med Airthings Corentium Home Radonmåler som viste at nivåene ikke var særlig høye men noe over tiltaksgrensen. Tiltak er ihht eier utført med miniventilasjon med varmegjennviner og varmepumpe, samt montert en luftkvalitets/radonmåler fra Airthings Wave Plus (med app).

Det er elementpipe i boligen. Feieluke i sokkel/kjeller. Peisovn i stue 1. etg. Jøtul peisovn i stue sokkel/kjeller. Brann/Feiervesen: Ingen anmerkninger ifm tilsyn 17.09.2024.

Rom under terreng: Det er laminatgulv og gulvbelegg på betong. Det er noe utforede trevegger på grunnmur under terrengnivå. Veggene er kledd med panel. Hulltaking er foretatt i ett soverom uten å påvise unormale forhold. Fuktkontrollert med egnet fuktmåleverktøy uten noen registreringer. Generell informasjon/risikokonstruksjon: Oppforede tregulv og utforede

# Beskrivelse av eiendommen

trevegger i kjellere er generelt en risikokonstruksjon, da det erfaringsmessig kan forekomme kondens/fuktproblematikk i forbindelse med dette over tid.

Boligen har rett tretrapp mellom 1. etasje og sokkel/kjeller. Malt tretrapp fra 1. etasje til loft.

Innvendig har boligen malte fyllingsdører og glatte folierte dører.

Skyvedørsgarderobe med dører i ett soverom. Plassbygd garderobeskap i ett soverom.

Det er opplyst at det har forekommet noen sukkermaur på våren i korte perioder.

## VÅTROM

[Gå til side](#)

### Bad

Baderom i sokkeletasje/kjeller fra byggeår. Aktuell byggeforskrift er byggeforskrifter fra før 1997. Dokumentasjon: ingen dokumentasjon. Gulvbelegg og oppbrett av belegg på vegger. Baderomsplater på vegger.

Rommet har toalett, servant og dusj. Mekanisk avtrekk på vegg og tilluft i fm døren.

Hulltaking er foretatt fra tilstøtende rom (gang), uten å påvise unormale forhold. Fuktkontrollert med egnet fuktmålevertøy uten noen registreringer.

### Bad 1

Baderom i 1. etasje fra 2015. Aktuell byggeforskrift er teknisk forskrift 2010. Dokumentasjon: ingen dokumentasjon.

Veggene har fliser. Taket har beiset panel.

Gulvet er flislagt. Det er målt ca. 29 mm høydeforskjell på gulv fra dørterskel til topp slukrist. Det er ca. 35 mm høydeforskjell på gulv ved røroppstikk i gulv til topp sluk. Rommet har elektriske varmekabler.

Det er plastsluk og smøremembran med ukjent utførelse.

Rommet har innredning med heldekkende servant og dusjhjørne.

Baderomsinnredning med laminerte fronter.

Naturlig ventilering med ventil i himling og tilluft i fm døren.

Hulltaking er foretatt fra tilstøtende rom (toalettrom), uten å påvise unormale forhold. Fuktkontrollert med egnet fuktmålevertøy uten noen registreringer.

### Bad 2

Baderom i 1. etasje fra 2022. Aktuell byggeforskrift er teknisk forskrift 2017. Dokumentasjon: Diverse bildedokumentasjon.

Veggene har baderomsplater og sokkelfliser mot gulv. Taket er malt. Gulvet er flislagt. Det er målt ca. 45 mm høydeforskjell på gulv fra dørterskel til topp slukrist. Det er ca. 40 mm høydeforskjell på gulv ved røroppstikk i gulv til topp sluk. Rommet har elektriske varmekabler.

Det er plastsluk og banemembran fra opprinnelig byggeår, ifølge eier.

Rommet har innredning med nedfelt servant, veggmontert toalett og dusjhjørne. Veggmontert toalett har synlig lekkasjesikring/spalte mot gulv under toalett. Baderomsinnredning med laminerte fronter. Naturlig ventilering med veggventil, ventil i himling, og tilluft i fm døren.

Hulltaking er foretatt fra tilstøtende rom (soverom), uten å påvise unormale forhold. Fuktkontrollert med egnet fuktmålevertøy uten

noen registreringer.

### Vaskerom

Vaskerom i 1. etasje fra 2017. Aktuell byggeforskrift er teknisk forskrift 2017. Dokumentasjon: ingen dokumentasjon.

Veggene har malte plater. Taket er malt.

Gulvet har vinylbelegg med oppbrett på vegger. Gulvet er flatt, men det er en oppkant ved dører på ca. 25 mm og 40 mm som er vurdert å kompensere for manglende fall/høydeforskjell. Rommet har ingen varmekilde.

Det er plastsluk og synlig vinylbelegg som tettesjikt.

Rommet har stålkum og opplegg for vaskemaskin. Innredning med laminerte fronter og laminert benkeplate.

Naturlig ventilering med veggventil, ventil i himling, og ingen i fm døren.

Hulltaking er foretatt fra tilstøtende rom (trapperom til kjeller), uten å påvise unormale forhold. Fuktkontrollert med egnet fuktmålevertøy uten noen registreringer.

## KJØKKEN

[Gå til side](#)

Kjøkken i 1. etasje:

Kjøkkeninnredning med glatte fronter. Benkeplaten er av laminat.

Det er kjøleskap, fryseskap, oppvaskmaskin, komfyr, induksjonstopp, kaffemaskin, vannstoppsystem og komfyrvakt.

Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut.

Kjøkken i sokkeletg/Kjeller:

Kjøkkeninnredning med glatte fronter. Benkeplaten er av laminat.

Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut.

## SPESIALROM

[Gå til side](#)

Toalettrom med wc og servant. Flis-laminatgulv, malt panel på vegger og malte himlingsplater.

Naturlig ventilering med veggventil, ventil i himling, og ingen i fm døren (tett terskel).

## TEKNISKE INSTALLASJONER

[Gå til side](#)

Vannledninger i boligen med varierende alder. Plastrør i vanninntak og stoppekran i sokkel/kjeller.

Kobberrør, kobberrør med plastkappe, og noe plastrør (rør i rør) som vanntilførsler i boligen.

Avløpsledninger i boligen med varierende alder. Det er synlige plast (PVC) avløpsrør i boligen. Plast avløpsrør i kjøkkeninnredninger, baderommene, vaskerom og toalett.

Plastsluk i baderomsgulvene og vaskerom. Stakeluke på avløpsrør i sokkel/kjeller.

Lukket system og lufting for avløpsanlegg er derfor ikke observert. Takhatt/ventilhatt utvendig på tak som er vurdert å være for luftingen (Normal dimensjonering av avløpslufting idag er 110mm over tak).

Naturlig ventilasjon med diverse ventiler i boligen, og er normalt ut i fra byggets oppføringstidspunkt.

Utvendig vannkran.

Varmepumpe/Aircondition luft til luft system av typen Toshiba, og var ny i 2017. Service på varmpumpe ble utført ihht eier rett før jul 2024

Det er installert minivenstilasjon med varmegjennvinning type

# Beskrivelse av eiendommen

Mitsubishi Electric Lossnay, og var ny i ca. 2020. Fungerer som miniventilasjon/romventilator. .  
Det ble montert ny varmepumpe i kjellerstue (hybel) våren 2025 av typen Wilfa fra Keli.

Varmtvannstanken er på 281 liter, type OSO med produksjonsår 2020.

230V el-anlegg med åpent skjult sprednett- el-anlegg i boligen.  
Sikringsskap med skrusikringer og automatsikringer.  
Elektriske panelovner. Elektrisk gulvvarme i baderommene.  
Downlights-belysning i kjøkken, ett baderom i 1. etasje, og overbyggd del av terrasse.

Boligen er registrert som enebolig som betegnes som en branncelle.  
Det er krav til slukkeutstyr og røykvarsler, og er ihht dette.  
(Når slukkeutstyr blir over 10 år gir dette TG 3, og må da skiftes ut).

## TOMTEFORHOLD

[Gå til side](#)

Det er ukjent byggegrunn. Fundamentering/grunnforhold er ukjent, men ihht Norges Geologiske grunnundersøkelse NGU Nasjonal løsmassedatadase ([geo.ngu.no/kart/losmasse\\_mobil/](http://geo.ngu.no/kart/losmasse_mobil/)) er det morenemasser i grunnen i området. Ihht datidens byggeskikk er det kultet grunn/byggegrupp.

Drenering fra byggeår og er ihht byggeår utført med opparbeidede drenerende masser og drenerør. Drenering er på generelt grunnlag en risikokonstruksjon. Det opplyses på generelt grunnlag at kvaliteten på fyllmassene, vanntilsiget og fuktpåkjenningen i grunnen er forhold som påvirker levetiden til dreneringen.  
Tilstanden til eventuelle rør og kummer under terrenget er ikke kontrollerbare. Ingen fysisk kontrollmulighet av systemet. Vurdering basert på alder.

Bygningen har grunnmur i lettklinkerblokker (Leca). Støpt dekke i sokkeletg/kjeller og tilbygd del.

Terrengforhold: Skrånende terreng og det er varierende terrengforhold rundt boligen. flatt innerst på fremsiden av boligen med fallforhold utover mot parkeringsplassen. Fall langs gavlvegger mot nedsiden. Fall ut fra boligens nedside.

Utvendige vann- og avløpsledninger: Ledninger i bakken og er ikke mulig å kontrollere. Vurdering basert på alder og/eller synlige rør innvendig. Bolig oppført i 1982-1983.  
Utvendig avløpsrør er av plast og er fra 1982. Det er offentlig avløp via privat stikkledning.  
Utvendig vannledning er av plast (PEL) og er fra 1982. Det er offentlig vannforsyning via privat stikkledning.

## Arealer

[Gå til side](#)

## Forutsetninger og vedlegg

[Gå til side](#)

## Lovlighet

[Gå til side](#)

### Enebolig

- Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk
- Plantegning for 1. etasje: Inntegnet bod i fm kjøkken er ikke etablert ihht tegning.  
Opprinnelig plantegning sokkel/kjeller er ikke ihht dagens løsning.  
Ihht Ringsaker kommune Kart og Byggesak i brev datert 02.09.2025, bekreftes det at bruksendring av kjeller er godkjent før. Kjelleren er registrert som hybel, inkludert to soverom, kjøkken, bad og vaskerom.

### Garasje tilknyttet boligen


- Det foreligger ikke tegninger

### Lekestue

- Det foreligger ikke tegninger


# Sammendrag av boligens tilstand

## Fordeling av tilstandsgrader



Vil du vite mer om tilstandsgrader? Se side 4.

## Anslag på utbedringskostnad



Hva er anslag på utbedringskostnad? Se side 4.

## Spesielt for dette oppdraget/rapporten

Tilstandsanalysen følger Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) og det er ikke foretatt vurderinger av bygg, bygningsdeler eller rom som ikke fremgår her. Tilleggsbygg slik som garasje er ikke tilstandsvurdert, selv om det er gitt en enkel beskrivelse av disse på grunn av arealmåling.

Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil og mangler, som han ikke kunne ha oppdaget, etter å ha undersøkt takstobjektet slik god skikk tilsier. Rapporten er avholdt etter beste skjønn. Heftelsesmerknader er ikke vurdert med mindre det er angitt. Det gjøres oppmerksom på at panteattest/byggarkiv ikke er innhentet for eiendommen, og det er derfor ikke kjent om denne inneholder opplysninger om forhold som har betydning for rapporten.

Arealene er oppmålt etter: Takstbransjens Retningslinjer ved arealmåling av bolig.

Det kan være benyttet standard kommentarer på risikokonstruksjoner med erfaringsmessig hyppig skadefrekvens. Dette er generelle tilleggsopplysninger for bruker av rapporten, og er ikke spesielt for denne bolig/eiendom.

Opplysninger i rapport ifm påkostninger/oppgraderinger/vedlikehold etc er fra eier/eventuelt eiers representant i fm befaring.

## Oppsummering av avvik

Vil du vite mer? Se på rommet eller bygningsdelen senere i rapporten.

### Enebolig

#### TG 3 STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK



Utvendig > Utvendige trapper

[Gå til side](#)



Våtrom > Sokkeletg/Kjeller > Bad > Generell

[Gå til side](#)

#### TG 2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK



Utvendig > Takkonstruksjon/Loft

[Gå til side](#)



Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter

[Gå til side](#)

#### TG 2 AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK



Utvendig > Takteking

[Gå til side](#)



Utvendig > Nedløp og beslag

[Gå til side](#)



Utvendig > Vinduer

[Gå til side](#)



Utvendig > Dører

[Gå til side](#)



Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger

[Gå til side](#)

# Sammendrag av boligens tilstand

|                                                                    |                             |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ! Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn                          | <a href="#">Gå til side</a> |
| ! Innvendig > Radon                                                | <a href="#">Gå til side</a> |
| ! Innvendig > Pipe og ildsted                                      | <a href="#">Gå til side</a> |
| ! Innvendig > Innvendige trapper                                   | <a href="#">Gå til side</a> |
| ! Innvendig > Andre innvendige forhold                             | <a href="#">Gå til side</a> |
| ! Innvendig > Andre innvendige forhold - 2                         | <a href="#">Gå til side</a> |
| ! Tekniske installasjoner > Vannledninger                          | <a href="#">Gå til side</a> |
| ! Tekniske installasjoner > Avløpsrør                              | <a href="#">Gå til side</a> |
| ! Tekniske installasjoner > Ventilasjon                            | <a href="#">Gå til side</a> |
| ! Tekniske installasjoner > Andre VVS-installasjoner               | <a href="#">Gå til side</a> |
| ! Tekniske installasjoner > Varmesentral - 2                       | <a href="#">Gå til side</a> |
| ! Tomteforhold > Fuktsikring og drenering                          | <a href="#">Gå til side</a> |
| ! Tomteforhold > Terrengforhold                                    | <a href="#">Gå til side</a> |
| ! Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger                | <a href="#">Gå til side</a> |
| ! Våtrom > 1. Etasje > Bad 1 > Sluk, membran og tettesjikt         | <a href="#">Gå til side</a> |
| ! Våtrom > 1. Etasje > Bad 1 > Ventilasjon                         | <a href="#">Gå til side</a> |
| ! Våtrom > 1. Etasje > Bad 2 > Sluk, membran og tettesjikt         | <a href="#">Gå til side</a> |
| ! Våtrom > 1. Etasje > Bad 2 > Ventilasjon                         | <a href="#">Gå til side</a> |
| ! Våtrom > 1. Etasje > Vaskerom > Sluk, membran og tettesjikt      | <a href="#">Gå til side</a> |
| ! Våtrom > 1. Etasje > Vaskerom > Ventilasjon                      | <a href="#">Gå til side</a> |
| ! Spesialrom > 1. Etasje > Toalettrom > Overflater og konstruksjon | <a href="#">Gå til side</a> |

# Tilstandsrapport

## ENEBOLOG



**Byggeår**  
1983

**Kommentar**  
Igangsatt 15.01.1982, og tatt i bruk  
30.11.1983 ifølge offentlig  
registrering.

### Standard

Normal standard på bygget ut ifra alder/konstruksjon - jamfør beskrivelse under konstruksjoner.

### Vedlikehold

Fremstår generelt som normalt vedlikeholdt.

#### Tilbygg / modernisering

|      |               |                                                                                                                                    |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1990 | Tilbygg       | Tilbygd i 1990 med utvidelse av 1. etasje og dobbelgarasje. Igangsatt 13.03.1990 og tatt i bruk 16.12.1990 ifølge matrikelrapport. |
| 2015 | Modernisering | Baderom 1.                                                                                                                         |
| 2017 | Modernisering | Vaskerom.                                                                                                                          |
| 2017 | Modernisering | Varmepumpe.                                                                                                                        |
| 2018 | M             | Platting ved inngangspartiet.                                                                                                      |
| 2020 | Modernisering | Miniventilasjon i sokkel/kjeller i ca. 2020.                                                                                       |
| 2022 | Modernisering | Baderom 2.                                                                                                                         |
| 2020 | Renovering    | Renovert opprinnelig terrasse i 2020/2021.                                                                                         |
| 2025 | Modernisering | 3 stk ventiler montert i fm lufting til loftet etter befaring, Ø110mm. Fakk nr 2, 8 og 15, ifølge eier.                            |
| 2025 | Modernisering | Det ble montert ny varmepumpe i kjellerstue (hybel) våren 2025 av typen Wilfa fra Keli.                                            |

## UTVENDIG

### Taktekking

*Punktet må sees i sammenheng med Takkonstruksjon/Loft*

Taktekkingen er av betongtakstein. Taket er besikket fra bakkenivå. Siden taket (takkonstruksjon, takteking og skorstein) kun er observert fra bakkenivå, er vurderingen begrenset av dette. Det er ikke sikkerhetsmessig forsvarlig å bevege seg ut på taket eller observere fra stige. Selv om det ikke er avdekket skader under befaringen, betyr ikke dette at det ikke foreligger skader som en besiktigelse på taket kan avdekke. Vær oppmerksom på denne risikoen. En undersøkelse av taket kan utføres av en fagperson under tilstrekkelige sikkerhetsforhold.

#### Vurdering av avvik:

- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekingen.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak.

Det er mosegroing på takteking.

#### Konsekvens/tiltak

- Tidspunkt for utskiftning av undertak nærmer seg.
- Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
- Tidspunkt for utskiftning av takteking nærmer seg.

# Tilstandsrapport

**Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad**



Taktekking: Mosegroing.



Taktekking: Mosegroing.

## TG 2 Nedløp og beslag

Metall i takrenner, nedløp og beslag. Vindskier som er malte og beslag på isbord.

### Vurdering av avvik:

- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag.

### Konsekvens/tiltak

- Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

**Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad**



Taknedløp.



Takrenne og taknedløp.

## TG 1 Veggkonstruksjon

Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har stående bordkledning.



Kledning står ned mot vannbrett over vindu.

## TG 2 Takkonstruksjon/Loft

*Punktet må sees i sammenheng med Taktekking*

# Tilstandsrapport

Takkonstruksjon/Loft: Yttertaket har sperrekonstruksjon i treverk. Plassbygde takstoler og bordtak som undertak fra byggeår. Tilbygget har prefabrikerte takstoler. Loft over 1. etasje: 3 stk. ventiler montert etter befaring, Ø110mm. Fakk nr 2, 8 og 15. Innredet 2. etasje på garasje har isolert skråtak. Det gjøres oppmerksom på at skråtak/skrått isolerte tak på generelt grunnlag betegnes som en "risikokonstruksjon", og at det kan oppstå skader uten at dette lar seg inspisere.

## Vurdering av avvik:

- Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
- Undertaket er misfarget.

Manglende utlufting av takkonstruksjon/loftet. Manglende lufting er spesielt på den ene siden av taket, der det ikke er lufting i raftet (overgang tak/vegg). Utvendig er kledning helt opp mot undertaket.

Svertesopp/muggsopp, og stedvis soppvekst (hvitt belegg) i undertaket (rupanel) pga dårlig lufting.

## Konsekvens/tiltak

- Andre tiltak:
- Lokal utbedring bør utføres.

Lufting/ventilering må forbedres. Soppdannelser må fjernes. Skjønnsmessig kostnadsestimat.

Det er utført tiltak etter befaring: 3 stk. ventiler montert etter befaring, Ø110mm. Fakk nr 2, 8 og 15.

**Kostnadsestimat: Under 10 000**



Konstruksjon/Loft: Ingen lufting i raftet.



Sopp (hvite). Muggsopp (det sorte)



Konstruksjon/Loft: Ingen lufting i raftet.



Sopp (hvite). Muggsopp (det sorte)

## TG 2 Vinduer

Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass. Åpningsvinduer og faste vinduer. Varierende alder, og det er vinduer/glass fra bla. 1979, 1981, 1982, 2008 og 2017. Kjellervinduer fra byggeår med lysbrønn. Vannbrett er oppgitt å være med impregneret treverk.

## Vurdering av avvik:

- Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.

Sideomramninger utvendig står ned mot vannbrett (skal være mellom ca. 6 og 10mm glippe).

Ingen beslagsløsning i fm kjellervinduer, er vanlig forekommende, og er vurdert å være normalt pga alder.

Det er ikke beslag på vannbrett under vinduer. Vinduer uten vannbrett over vinduer. Vann som renner ned på baksiden av den utvendige kledningen og på vindsperra, må ledes ut på beslag over vinduet. Oppkanten på vannbrettbeslaget må derfor stikke opp bak veggens vindsperra (dette kan sløyfes der vinduer/dører ligger under skjermende bygningsdeler som takutstikk eller tett balkong). Under vinduer må det alltid monteres vannbrettbeslag.

Kjellervinduer med lysbrønner er nær grunnen/bakken (bør være min 15 cm).

Tregt vindu å åpne/lukke i ett soverom 1. etasje.

## Konsekvens/tiltak

- Det bør gjøres tiltak for å lukke avviket.

# Tilstandsrapport

**Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad**



Sideomramming ned mot vannbrett og ikke beslag.



Ikke vannbrett over vindu.



Kjellervinduer med lysbrønner nær grunnen.



Vinduer i sokkel/kjelleruten vannbrett.

## Dører

Bygningen har foliert hovedytterdør med glass fra 2024. Heltre ytterdør med glass til sokkel/kjeller.  
Foliert ytterdør med glass i fm garasje (på baksiden).  
Terrassedører med 2-lags glass og trekarmen fra 2016 i fm stue), og 2019 ifm soverom.

### Vurdering av avvik:

- Det er påvist avvik rundt innsettsdetaljer.

Det er ikke beslag under ytterdør i fm soverom, ytterdør til kjeller og terrassedør i fm stue.  
Sprekt glass i dør til kjeller.

### Konsekvens/tiltak

- Det bør gjøres tiltak for å lukke avviket.

**Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad**

# Tilstandsrapport



Kjellerdør: Sprekt glass.



Kjellerdør: Ikke beslag under døren.



Ytterdør i fm garasje uten beslag

## **Balkonger, terrasser og rom under balkonger**

Platting med beiset tregulv ved inngangspartiet, størrelse er avrundet 9 m<sup>2</sup>. Platting var ny i 2018.

Overbygd del med skifer ved inngang, størrelse er avrundet 2 m<sup>2</sup>.

Utgang fra stue til terrasse med adkomst til hage. Terrasse med impregneret tregulv, del med betongdekke, og noe levegg, størrelse tilsammen er avrundet 50 m<sup>2</sup>. Høyde på rekkverk er ca. 87 cm. Renoveret opprinnelig terrasse i 2020/2021.

Overbygd tak med betongheller ved inngang til kjeller, størrelse er avrundet 9 m<sup>2</sup>.

### **Vurdering av avvik:**

- Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
- Oppbyggingen av terrasse/balkong øker faren for skjulte skader i konstruksjonene.

Type tetting/eventuelt membran under tregulv på deler av terrasse som er anlagt på betongdekke er ukjent.

Membraner på terrasser over 18 år - "Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt" = TG 2.

Skader på betong ved inngang til kjeller.

Bjelkelag med bæring skrudd utenpå- og gjennom veggkledning, og ingen avrenning/tetting (vanntett overgang) for regn/snøsmelting, men løsningen er vanlig forekommende. Vanlig å montere en egnet tetting som papp el som legges over bjelkene og opp bak panelet for å skape en vanntett overgang.

Del av terrasse er fundamentert med jordspyd.

### **Konsekvens/tiltak**

- Andre tiltak:

Det må foretas tiltak for å lukke avviket.

**Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad**

# Tilstandsrapport



Inngang til kjeller.



Terrasse: Bæring/Bjelke utenpå veggkledning.



Jordspyd.

## Utvendige trapper

Utvendig tretrapp fra terrasse til hage.

### Vurdering av avvik:

- Det er ikke montert rekkverk.
- Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.

Mangler rekkverk på en side (gir TG 3).

### Konsekvens/tiltak

- Rekkverk må monteres for å lukke avviket.
- Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens krav.

**Kostnadsestimat: Under 10 000**



Ikke rekkverk på en side.

## Utvendige trapper - 2

Trapp og rampe i beiset treverk ved hovedinngang.

**Årstall:** 2018

**Kilde:** Egnerklæring

# Tilstandsrapport

## INNSENDIG

### 1 TG 1 Overflater

Innvendige overflater med varierende alder:

Gulv: Parkettgulv, gulvbelegg, laminatgulv, flis-laminatgulv, og skifer ved oven i stue 1. etg.

Vegger: panel, malt panel, beiset panel, malte plater, og malt mur.

Himlinger: Takessplater, malte takessplater, malte plater, og malt mur/betong.

### 1 TG 2 Etasjeskille/gulv mot grunn

Etasjeskiller/gulv mot grunnen: Etasjeskiller er av betongdekke. Det er oppforede gulv med tilfarere i 1. etasje. Støpt dekke i sokkel/kjeller.

1. etg: Stue: Målt ca. 5 mm høydeforskjell over en lengde på ca 2 m. Målt 20 mm høydeforskjell over hele rommet.

1. etg: Gang: Målt ca. 9 mm høydeforskjell over en lengde på ca 2 m. Målt 4 mm høydeforskjell over hele rommet.

Sokkel/kjeller: Stue: Målt ca. 10 mm høydeforskjell over en lengde på ca 2 m. Målt 25 mm høydeforskjell over hele rommet.

Sokkel/kjeller: Kjøkken: Målt ca. 2 mm høydeforskjell over en lengde på ca 2 m. Målt 5 mm høydeforskjell over hele rommet.

#### Vurdering av avvik:

- Det er målt høydeforskjell på mellom 15-30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Noe knirk i gulv - overgang til bygg - 1. etasje.

#### Konsekvens/tiltak

- For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

**Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad**

### 1 TG 2 Radon

Radon: Bygget er ikke utført med radonsperre. Det er opplyst at det ikke er foretatt noen "offisielle" radonmålinger, og at det er foretatt måling med Airthings Corentium Home Radonmåler som viste at nivåene ikke var særlig høye men noe over tiltaksgrensen. Tiltak er ihht eier utført med miniventilasjon med varmegjennvinner og varmepumpe, samt montert en luftkvalitets/radonmåler fra Airthings Wave Plus (med app).

#### Vurdering av avvik:

- Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
- Eier opplyser om at det har vært avholdt en radonmåling, men det foreligger ingen dokumentasjon på målingen.

Eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad

#### Konsekvens/tiltak

- Andre tiltak:

I 2009 ble grensen justert ned fra 200 til 100 Bq/m<sup>3</sup>. Samtidig angir Strålevernet en maksimumsgrense på 200 Bq/m<sup>3</sup>. Strålevernet opplyser at "Dersom sluttverdien etter tiltak fremdeles ligger over 100 (og under 200 Bq/m<sup>3</sup>), men ansees så lav som mulig for den gitte bygningen, kan resultatet anses som tilfredsstillende for dette tilfellet."

Strålevernets anbefalinger er i takt med Verdens Helseorganisasjon, som definerer nivået hvor det sterkt anbefales å gjøre tiltak til 100 Bq/m<sup>3</sup>.

**Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad**

### 1 TG 2 Pipe og ildsted

Det er elementpipe i boligen. Feieluke i sokkel/kjeller. Peisovn i stue 1. etg. Jøtul peisovn i stue sokkel/kjeller. Brann/Feiervesen: Ingen anmerkninger ifm tilsyn 17.09.2024.

#### Vurdering av avvik:

- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe.

#### Konsekvens/tiltak

- Tidspunkt for piperehabilitering nærmer seg.


**Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad**

### 1 TG 1 Rom Under Terreng

Punktet må sees i sammenheng med 'Drenering'

# Tilstandsrapport

Rom under terreng: Det er laminatgulv og gulvbelegg på betong. Det er noe utforede trevegger på grunnmur under terrengnivå. Veggene er kledd med panel. Hulltaking er foretatt i ett soverom uten å påvise unormale forhold. Fuktkontrollert med egnet fuktmåleverktøy uten noen registreringer. Generell informasjon/risikokonstruksjon: Oppforede tregulv og utforede trevegger i kjellere er generelt en risikokonstruksjon, da det erfaringsmessig kan forekomme kondens/fuktproblematikk i forbindelse med dette over tid.



Hulltaking.



Hulltaking.

## TG 2 Innvendige trapper

Boligen har rett tretrapp mellom 1. etasje og sokkel/kjeller. Malt tretrapp fra 1. etasje til loft.

### Vurdering av avvik:

- Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.

Dette gjelder begge trappene.

### Konsekvens/tiltak

- Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet.

**Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad**



Kjellertrapp.



Loftstrapp.

## TG 1 Innvendige dører

Innvendig har boligen malte fyllingsdører og glatte folierte dører.

## TG 2 Andre innvendige forhold

Skyvedørsgarderobe med dører i ett soverom. Plassbygde garderober i ett soverom.

### Vurdering av avvik:

- Det er påvist andre avvik:

Knust speildør i skyvedørsgarderobe.

### Konsekvens/tiltak

- Andre tiltak:

For å få tilstandsgrad 1 må speil/dør skiftes ut.

# Tilstandsrapport

**Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad**



Knust speildør.

## TG 2 Andre innvendige forhold - 2

Det er opplyst at det har forekommet noen sukkermaur på våren i korte perioder.

### Vurdering av avvik:

- Det er påvist andre avvik:

Årsak til sukkermaur er ukjent. Det er tegn på fuktskade(r) i treverk, men er ikke observert. Sukkermaur kan kun gå i treverk hvis det er fuktskadet, eller sannsynligvis så råttent at du kan stikke fingeren igjennom treverket. Fuktpproblem er vanligvis det egentlige problemet. Sukkermaur i boliger trives også svært godt i isopor.

### Konsekvens/tiltak

- Det må foretas tiltak for å lukke avviket.

Holdes under oppsyn. Sjekk ytterligere for eventuelle skjulte fuktskader. Tips generelt: For å håndtere sukkermaur i boligen, bør du fjerne matkilder som søtsaker, tette sprekker og åpninger mauren bruker for å komme inn, og holde det rent og ryddig. Du kan bekjempe dem med et insektmiddel i form av forgiftet åte, som mauren tar med seg til redet, eller en kontaktdrepende spray. Renhold er spesielt viktig om sommeren for å unngå at de etablerer seg. Maur går i dvale om vinteren (Levende maur innvendig om vinteren betyr sannsynlig at de lever inne).

**Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad**

## VÅTROM

### SOKKELETG/KJELLER > BAD

#### TG 3 Generell

Baderom i sokkeletasje/kjeller fra byggeår. Aktuell byggeforskrift er byggeforskrifter fra før 1997. Dokumentasjon: ingen dokumentasjon. Gulvbelegg og oppbrett av belegg på vegger. Baderomsplater på vegger. Rommet har toalett, servant og dusj. Mekanisk avtrekk på vegg og tilluft i fm døren.

### Vurdering av avvik:

- Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Det ble målt ca. 4 cm høydeforskjell fra gulv ved dør til topp sluk, men det er høy kant (ca. 6 cm) som stenger for eventuelt vann fra utsiden.

Noen skader i baderomsplater i dusjonen.

Liten skade i servant.

Skruer i slukring, gjør at deksel ikke ligger tilfredsstillende nær belegg.

### Konsekvens/tiltak


- Våtrommet har behov for omfattende oppgraderinger. For å sikre en løsning som oppfyller gjeldende krav, bør tettesjikt, sluk og røropplegg oppgraderes og dokumenteres.

**Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000**

# Tilstandsrapport



Kant mellom gulv og dusjsone.



Skader i baderomsplater.



Sluk.



Skader i servant.

## SOKKELETG/KJELLER > BAD

### TG 1 Tilliggende konstruksjoner våtrom

Hulltaking er foretatt fra tilstøtende rom (gang), uten å påvise unormale forhold. Fuktkontrollert med egnet fuktmåleverktøy uten noen registreringer.



Hulltaking.



Hulltaking.

## 1. ETASJE > BAD 1

### Generell

Baderom fra 2015. Aktuell byggeforskrift er teknisk forskrift 2010. Dokumentasjon: ingen dokumentasjon.

Årstall: 2015

Kilde: Eier

# Tilstandsrapport



Bad 1.

## 1. ETASJE > BAD 1

### **Overflater vegger og himling**

Veggene har fliser. Taket har beiset panel.

**Årstall:** 2015

**Kilde:** Eier

## 1. ETASJE > BAD 1

### **Overflater Gulv**

Gulvet er flislagt. Det er målt ca. 29 mm høydeforskjell på gulv fra dørterskel til topp slukrist. Det er ca. 35 mm høydeforskjell på gulv ved røroppstikk i gulv til topp sluk. Rommet har elektriske varmekabler.

**Årstall:** 2015

**Kilde:** Eier

## 1. ETASJE > BAD 1

### **Sluk, membran og tettesjikt**

Det er plastsluk og smøremembran med ukjent utførelse.

**Årstall:** 2015

**Kilde:** Eier

#### **Vurdering av avvik:**

- Det er påvist mangelfull/feil utførelse rundt rørgjennomføringer e.l. som gir fare for fukt i konstruksjonen i våtsone.
- Rommet er et våtrom hvor det ved etablering var krav om "uavhengig kontroll", men det foreligger ingen dokumentasjon på at det er utført "uavhengig kontroll".

Ingen membransokkel på røroppstikk i gulv under innredning (krav min 25mm) (Det er imidlertid ca. 35 mm høydeforskjell på gulv ved røroppstikk i gulv til topp sluk).

Ingen membranløsning på rørgjennomføring i innredning.

#### **Konsekvens/tiltak**

- Overvåk konstruksjonen jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må løsningen utbedres, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
- Løsningen/utførelsen rundt rørgjennomføringer gir fare for fukt inn i konstruksjoner.
- Dersom det ikke foreligger dokumentasjon i forhold til våtrommets utførelse kan det ikke med sikkerhet sies om våtrommet er bygget i henhold til gjeldende forskrifter og standarder på byggetidspunktet.

**Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad**

# Tilstandsrapport



Rørøppstikk under innredning.



Sluk.



Rørgjennomføring i innredning.

## 1. ETASJE > BAD 1

### Sanitærutstyr og innredning

Rommet har innredning med heldekkende servant og dusjhjørne. Baderomsinnredning med laminerte fronter.

Årstall: 2015

Kilde: Eier

## 1. ETASJE > BAD 1

### Ventilasjon

Naturlig ventilering med ventil i himling og tilluft i fm døren.

Årstall: 2015

Kilde: Eier

#### Vurdering av avvik:

- Rommet har kun naturlig ventilasjon.

#### Konsekvens/tiltak

- Elektrisk avtrekksvifte bør monteres for å lukke avviket.

Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad

## 1. ETASJE > BAD 1

### Tilliggende konstruksjoner våtrom

Hulltaking er foretatt fra tilstøtende rom (toalettrom), uten å påvise unormale forhold. Fuktkontrollert med egnet fuktmåleverktøy uten noen registreringer.

# Tilstandsrapport



Hulltaking.



Hulltaking.

## 1. ETASJE > BAD 2

### Generell

Baderom fra 2022. Aktuell byggeforskrift er teknisk forskrift 2017. Dokumentasjon: Diverse bildedokumentasjon.

Årstall: 2022

Kilde: Eier



Bad 2

## 1. ETASJE > BAD 2

### TG 1 Overflater vegger og himling

Veggene har baderomsplater og sokkelfliser mot gulv. Taket er malt.

Årstall: 2022

Kilde: Eier

## 1. ETASJE > BAD 2

### TG 1 Overflater Gulv

Gulvet er flislagt. Det er målt ca. 45 mm høydeforskjell på gulv fra dørterskel til topp slukrist. Det er ca. 40 mm høydeforskjell på gulv ved rørøpstikk i gulv til topp sluk. Rommet har elektriske varmekabler.

Årstall: 2022

Kilde: Eier

## 1. ETASJE > BAD 2

### TG 2 Sluk, membran og tettesjikt

Det er plastsluk og banemembran fra opprinnelig byggeår, ifølge eier.

#### Vurdering av avvik:

- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.
- Rommet er et våtrom hvor det ved etablering var krav om "uavhengig kontroll", men det foreligger ingen dokumentasjon på at det er utført "uavhengig kontroll".

# Tilstandsrapport

Ingen membransokkel på røroppstikk i gulv under innredning (krav min 25mm) (Det er imidlertid ca. 40 mm høydeforskjell på gulv ved røroppstikk i gulv til topp sluk).

## Konsekvens/tiltak

- Dersom det ikke foreligger dokumentasjon i forhold til våtrommets utførelse kan det ikke med sikkerhet sies om våtrommet er bygget i henhold til gjeldende forskrifter og standarder på byggetidspunktet.
- Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
- Det er viktig å merke seg at levetiden til en membran varierer basert på kvalitet, installasjon og bruk. Eldre membraner kan bli sprø og sprekke opp, noe som fører til at de mister sin vanntettende funksjon. Dette kan resultere i vannlekkasjer gjennom vegger og gulv og fuktskader.

**Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad**



Sluk.



Røroppstikk under innredning.

## 1. ETASJE > BAD 2

### Sanitærutstyr og innredning

Rommet har innredning med nedfelt servant, veggmontert toalett og dusjhjørne. Veggmontert toalett har synlig lekkasjesikring/spalte mot gulv under toalett. Baderomsinnredning med laminerte fronter.

**Årstall:** 2022

**Kilde:** Eier

## 1. ETASJE > BAD 2

### Ventilasjon

Naturlig ventilering med veggventil, ventil i himling, og tilluft i fm døren.

**Årstall:** 2022

**Kilde:** Eier

#### Vurdering av avvik:

- Rommet har kun naturlig ventilasjon.

Det er opplyst at det ligger ett k-rør klart ved ventilen for en evt. ettermontering av vifte, og at røret er bak speilet.

## Konsekvens/tiltak

- Elektrisk avtrekksvifte bør monteres for å lukke avviket.

**Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad**

## 1. ETASJE > BAD 2

### Tilliggende konstruksjoner våtrom

Hulltaking er foretatt fra tilstøtende rom (soverom), uten å påvise unormale forhold. Fuktkontrollert med egnet fuktmåleverktøy uten noen registreringer.

# Tilstandsrapport



Hulltaking.



Hulltaking.

## 1. ETASJE > VASKEROM

### Generell

Vaskerom fra 2017. Aktuell byggeforskrift er teknisk forskrift 2017. Dokumentasjon: ingen dokumentasjon.

Årstall: 2017

Kilde: Eier

## 1. ETASJE > VASKEROM

### TG 1 Overflater vegger og himling

Veggene har malte plater. Taket er malt.

Årstall: 2017

Kilde: Eier

## 1. ETASJE > VASKEROM

### TG 1 Overflater Gulv

Gulvet har vinylbelegg med oppbrett på vegger. Gulvet er flatt, men det er en oppkant ved dører på ca. 25 mm og 40 mm som er vurdert å kompensere for manglende fall/høydeforskjell. Rommet har ingen varmekilde.

Årstall: 2017

Kilde: Eier

## 1. ETASJE > VASKEROM

### TG 2 Sluk, membran og tettesjikt

Det er plastsluk og synlig vinylbelegg som tettesjikt.

Årstall: 2017

Kilde: Eier

#### Vurdering av avvik:

- Rommet er et våtrom hvor det ved etablering var krav om "uavhengig kontroll", men det foreligger ingen dokumentasjon på at det er utført "uavhengig kontroll".

Malte plater på vegger uten membranløsning i fm installasjon/våtsone, og er vanlig forekommende på vaskerom.

#### Konsekvens/tiltak

- Innhent dokumentasjon, om mulig.
- Dersom det ikke foreligger dokumentasjon i forhold til våtrommets utførelse kan det ikke med sikkerhet sies om våtrommet er bygget i henhold til gjeldende forskrifter og standarder på byggetidspunktet.

For å lukke avviket må det etableres membranløsning i fm installasjon/våtsone.

**Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad**

# Tilstandsrapport



Sluk.



Malte plater på vegger.

## 1. ETASJE > VASKEROM

### TG 1 Sanitærutstyr og innredning

Rommet har stålkum og opplegg for vaskemaskin. Innredning med laminerte fronter og laminert benkeplate.

Årstall: 2017

Kilde: Eier

## 1. ETASJE > VASKEROM

### TG 2 Ventilasjon

Naturlig ventilering med veggventil, ventil i himling, og ingen tilluft i fm døren.

Årstall: 2017

Kilde: Eier

#### Vurdering av avvik:

- Rommet har kun naturlig ventilasjon.
- Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.

#### Konsekvens/tiltak

- Elektrisk avtrekksvifte bør monteres for å lukke avviket.
- Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l.

Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad


## 1. ETASJE > VASKEROM

### TG 1 Tilliggende konstruksjoner våtrom

Hulltaking er foretatt fra tilstøtende rom (trapperom til kjeller), uten å påvise unormale forhold. Fuktkontrollert med egnet fuktmåleverktøy uten noen registreringer.



Hulltaking.



Hulltaking.

## KJØKKEN

## SOKKELETG/KJELLER > KJØKKEN

# Tilstandsrapport

## **Overflater og innredning**

Kjøkken i sokkeletg/Kjeller:  
Kjøkkeninnredning med glatte fronter. Benkeplaten er av laminat.

### SOKKELETG/KJELLER > KJØKKEN

## **Avtrekk**

Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut.

### 1. ETASJE > KJØKKEN

## **Overflater og innredning**

Kjøkken i 1. etasje:  
Kjøkkeninnredning med glatte fronter. Benkeplaten er av laminat. Det er kjøleskap, fryseskap, oppvaskmaskin, komfyr, induksjonstopp, kaffemaskin, vannstoppssystem og komfyrvakt.

### 1. ETASJE > KJØKKEN

## **Avtrekk**

Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut.

## SPESIALROM

### 1. ETASJE > TOALETTROM

## **Overflater og konstruksjon**

Toalettrom med wc og servant. Flis-laminatgulv, malt panel på vegger og malte himlingsplater.  
Naturlig ventilering med veggventil, ventil i himling, og ingen i fm døren (tett terskel).

#### Vurdering av avvik:

- Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
- Toalettrom mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.

#### Konsekvens/tiltak

- Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom.
- Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til toalettrom, f.eks. luftespalte ved dør e.l.

**Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad**

## TEKNISKE INSTALLASJONER

## **Vannledninger**

Vannledninger i boligen med varierende alder. Plastrør i vanninntak og stoppekran i sokkel/kjeller.  
Kobberrør, kobberrør med plastkappe, og noe plastrør (rør i rør) som vanntilførsler i boligen.

#### Vurdering av avvik:

- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.

Vannrør av kobber over 25 år - "Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt" = TG 2

Rør-i-rør er koblet uten rørskap som i utgangspunktet krav til komplett anlegg, men er vanlig forekommende på nyere anlegg i eldre boliger.

Rørskap- luke i vegg på vaskerom med overgang fra rør i rør til kobberrør er ikke ett tett rørskap med sikker avrenning for eventuelt lekkasjevann.

Noe irring på kobberrør. Irr oppstår når kobber korroderer. Når kobber irrer oppstår det et grønt belegg. Korrosjon er en naturlig prosess som gjør at metallet oksiderer. Det er en gradvis nedbryting av metallet.

#### Konsekvens/tiltak


- Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg.

# Tilstandsrapport

- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
- I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.

Irr kan i noen tilfeller være enkelt å fjerne ved å bruke varmt vann og oppvaskbørste. Irr er lett løselig med vann. En kan også bruke litt såpe.

**Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad**



Vanninntak/Stoppekran.



Åpent rør i rør system.



Noe irring på kobberør.



Rørskap i vaskerom.

## TG 2 Avløpsrør

Avløpsledninger i boligen med varierende alder. Det er synlige plast (PVC) avløpsrør i boligen. Plast avløpsrør i kjøkkeninnredninger, baderommene, vaskerom og toalett.

Plastluk i baderomsgulvene og vaskerom. Stakeluke på avløpsrør i sokkel/kjeller.

Lukket system og lufting for avløpsanlegg er derfor ikke observert. Takhatt/ventilhatt utvendig på tak som er vurdert å være for luftingen (Normal dimensjonering av avløpslufting idag er 110mm over tak).

### Vurdering av avvik:

- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.

Avløpsrør i plast over 25 år - "Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt" = TG 2

### Konsekvens/tiltak

- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
- I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.
- Tidspunkt for utskiftning av avløpsrør nærmer seg.

**Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad**

## TG 2 Ventilasjon

Naturlig ventilasjon med diverse ventiler i boligen, og er normalt ut i fra byggets oppføringstidspunkt.

### Vurdering av avvik:

- Det er påvist andre avvik:

Naturlig ventilering er ikke avvik i forhold til krav ved oppføringstidspunktet, men gir TG 2 ihht rapportstandarden. Naturlig ventilering er vanlig på eldre hus, men er ikke etter dagens forskrifter.

### Konsekvens/tiltak

- Andre tiltak:

Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i oppholdsrom som eventuelt ikke har det.

# Tilstandsrapport

**Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad**

## 1 TG 2 Andre VVS-installasjoner

Utvendig vannkran.

**Vurdering av avvik:**

- Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVS-installasjoner er oppbrukt.

**Konsekvens/tiltak**

- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden VVS-installasjonen(e) fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre VVS-installasjoner.

**Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad**

## 1 TG 1 Varmesentral

Varmepumpe/Aircondition luft til luft system av typen Toshiba, og var ny i 2017. Service på varmpumpe ble utført ihht eier rett før jul 2024

**Årstall:** 2017

**Kilde:** Eier

## 1 TG 2 Varmesentral - 2

Det er installert miniventilasjon med varmegjennvinning type Mitsubishi Electric Lossnay, og var ny i ca. 2020. Fungerer som miniventilasjon/romventilator.

**Årstall:** 2020

**Kilde:** Eier

**Vurdering av avvik:**

- Det har ikke vært avholdt service på anlegget senere år.

**Konsekvens/tiltak**

- Andre tiltak:

Det bør fremlegges dokumentasjon for utført service. For å lukke "avvik" må dokumentasjon fremlegges.

**Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad**

## 1 TG 1 Varmesentral - 2 - 3

Det ble montert ny varmpumpe i kjellerstue (hybel) våren 2025 av typen Wilfa fra Keli.

**Årstall:** 2025

**Kilde:** Eier

## 1 TG 1 Varmtvannstank

Varmtvannstanken er på 281 liter, type OSO med produksjonsår 2020.

**Årstall:** 2020

**Kilde:** Produksjonsår på produkt



VVB



VVB

# Tilstandsrapport

## 1 TG 1 Elektrisk anlegg

*Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll.*

*Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet.*

230V el-anlegg med åpent skjult sprednett- el-anlegg i boligen. Sikringsskap med skrusikringer og automatsikringer.

Elektriske panelovner. Elektrisk gulvvarme i baderommene.

Downlights-belysning i kjøkken, ett badrom i 1. etasje, og overbygd del av terrasse.

1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?

**Nei**

### Spørsmål til eier

2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist gang totalt rehabilitert (årstall)? Med totalt rehabilitert menes fullstendig utskiftet anlegg fra inntakssikring og videre.

**1983 Oppført bolig i 1982-1983.**

3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet?

**Ukjent**

4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999?

**Ja**

Eksisterer det samsvarserklæring?

**Ja**

**Baderom 1 i 2015. Vaskerom i 2017. Baderom 2 i 2022.**

5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet – Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år?

**Nei Elvia Tilsyn: Siste el-kontroll ble utført 13.11.2009.**

6. Forekommer det ofte at sikringene løses ut?

**Nei**

7. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg?

**Nei**

### Generelt om anlegget

8. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekke samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank

**Nei**

9. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet?

**Nei**

### Inntak og sikringsskap

10. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger?

**Nei**

11. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer?

**Ja**

12. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll?

**Nei**

### Generell kommentar

# Tilstandsrapport

Generell kommentar: Downlights i isolerte tak sees på som "risikokonstruksjon" pga fare for kondens/fukt.  
Det er opplyst om at downlights ute går via et støpsel og stikkontakt.  
Det mangler strøm til downlights som har støpsel, på verandaen bak huset.



Ett sikringsskap.



Kursfortegnelse.

## TG 0 Branntekniske forhold

*Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål som fremkommer under. Tilstandsgraden er basert på retningslinjer til disse spørsmålene i bransjestandarden NS3600. Dette kan ikke sammenlignes med en fullstendig kontroll av branntekniske forhold av offentlig myndighet, eller en vurdering av boligens branntekniske forhold eller prosjektering fra en rådgiver med spesialkompetanse. En bygningssakkyndig har verken kompetanse til å gi slik veiledning eller lov til å foreta en slik kontroll.*

*Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen. Det kan være feil og mangler om branntekniske forhold som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller rådgivning.*

Boligen er registrert som enebolig som betegnes som en branncelle.  
Det er krav til slukkeutstyr og røykvarsler, og er ihht dette.  
(Når slukkeutstyr blir over 10 år gir dette TG 3, og må da skiftes ut).

1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?  
**Nei**
2. Er det skader på brannslukningsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år?  
**Nei**
3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?  
**Nei**
4. Er det skader på røykvarslere?  
**Nei**



## TOMTEFORHOLD

### Byggegrunn

Det er ukjent byggegrunn. Fundamentering/grunnforhold er ukjent, men ihht Norges Geologiske grunnundersøkelse NGU Nasjonal løsmassedatabase ([geo.ngu.no/kart/losmasse\\_mobil/](http://geo.ngu.no/kart/losmasse_mobil/)) er det morenemasser i grunnen i området. Ihht datidens byggeskikk er det kultet grunn/byggegrupp.

# Tilstandsrapport

## TG 2 Fuktsikring og drenering

*Punktet må sees i sammenheng 'Rom under terreng'*

Drenering fra byggeår og er iht byggeår utført med opparbeidede drenerende masser og drenerør. Drenering er på generelt grunnlag en risikokonstruksjon. Det opplyses på generelt grunnlag at kvaliteten på fyllmassene, vanntilsiget og fuktpåkjenningen i grunnen er forhold som påvirker levetiden til dreneringen. Tilstanden til eventuelle rør og kummer under terrenget er ikke kontrollerbare. Ingen fysisk kontrollmulighet av systemet. Vurdering basert på alder.

### Vurdering av avvik:

- Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje.
- Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
- Det er ukjent type/alder/løsning på drenering og tettesjikt på grunnmur.

Synlig tettesjikt under terrasse er løs fra grunnmur. Det er ellers ingen synlig utvendig tettesjikt. Drenering over 30 år - "Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt" = TG 2. Tegn til fuktgjennomslag på grunnmur i kjellerbod og ved utvendig kjellerinngang.

### Konsekvens/tiltak

- Fuktsikring av muren må etableres inkl. klemlist.
- Innhent dokumentasjon, om mulig.
- Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes.
- Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

Innvendig var sokkeletg/kjelleren tørr på befaring og det ser ikke ut til å være umiddelbare oppgraderingsbehov. Terrengefall rundt grunnmuren kan stedvis endres.

### Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad



Synlig løst tettesjikt under terrasse.



Ingen synlig tettesjikt



Ingen synlig tettesjikt.

## TG 2 Grunnmur og fundamenter

Bygningen har grunnmur i lettklinkerblokker (Leca). Støpt dekke i sokkeletg/kjeller og tilbygd del.

### Vurdering av avvik:

- Grunnmuren har sprekkdannelser.

# Tilstandsrapport

Horisontalsprekker og setningsprekker.  
Upusset vindusåpning i mur i fm inngang til sokkel/kjeller.

## Konsekvens/tiltak

- Lokal utbedring må utføres.

Tiltak kan ikke utelukkes, og holdes under oppsyn over tid.  
Utvendige sprekker må tettes/pusses for at vann/fukt/ising ikke skal forårsake ytterligere sprekk(er).

**Kostnadsestimat: Under 10 000**



Horisontalsprekk i grunnmur- kjellerdel.



Sprekk i fm een innerdør i sokkel/kjeller.



Setningssprekk i mur ved inngang til sokkel/kjeller.



Sprekk i overgang/hjørnet.

## TG 2 Terrenghorhold

Terrenghorhold: Skrånende terreng og det er varierende terrenghorhold rundt boligen. Flatt innerst på fremsiden av boligen med fallforhold utover mot parkeringsplassen. Fall langs gavlvegger mot nedsiden. Fall ut fra boligens nedside.

## Vurdering av avvik:

- Det er påvist andre avvik:

Relativt flatt og svakt fall langs vegg - innerst ved boligen der det er lysbrønner med grus/finpukk.

Det er ikke fall fra grunnmur og ut fra boligen - rundt hele boligen, med fare for fukt/overvann mot grunnmur. Det anbefales på generelt grunnlag fall på terreng ut fra boligen/grunnmur med fall minst 1:50 i 3 meters lengde ut fra bygningen, slik at overflatevann ledes bort.

## Konsekvens/tiltak

- Det må foretas tiltak for å lukke avviket.

**Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad**

# Tilstandsrapport



Flatt innerst ved boligen.



Fall langs gavlvegg.



Fall ut fra boligens nedside.



Fall langs gavlvegg og ut fra boligen.

## TG 2 Utvendige vann- og avløpsledninger

Utvendige vann- og avløpsledninger: Ledninger i bakken og er ikke mulig å kontrollere. Vurdering basert på alder og/eller synlige rør innvendig. Bolig oppført i 1982-1983.

Utvendig avløpsrør er av plast og er fra 1982. Det er offentlig avløp via privat stikkledning.

Utvendig vannledning er av plast (PEL) og er fra 1982. Det er offentlig vannforsyning via privat stikkledning.

### Vurdering av avvik:

- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger.

### Konsekvens/tiltak

- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

**Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad**

## Bygninger på eiendommen

### Garasje tilknyttet boligen



#### Anvendelse

#### Byggeår

1990

#### Kommentar

Tilbygd boligen i 1990. Igangsatt 13.03.1990 og tatt i bruk 16.12.1990 ifølge matrikkelrapport.

#### Standard

Normal standard i relasjon til bruken.

#### Vedlikehold

Fremstår generelt som normalt vedlikeholdt.

#### Beskrivelse

Dobbelgarasje tilknyttet boligen.

Fundamentert med støpt såle. Støpt dekke i garasje. Betongvegg mot terreng.

Trevegger med stående utvendig kledning.

Saltak med prefabrikkerte takkonstruksjoner og rupanel som undertak.

Taket er tekket utvendig med takstein.

Innredet med strøm, lys, 2 stk garasje el leddporter, dører, og takvindu i 2. etasje.

Overflater i garasje med panel, og gipsplater i himling.

Utvendig trapp til rom i 2. etasje som er innredet med gulvbelegg, maltpanel på vegger og malt panel i himling.

Synlig utvendig tettesjikt er ikke festet med topplist til grunnmur.

Noe mosegroing på takteking.

Utvendig trapp til 2. etasje med lavt rekkverk ihht dagens krav.

Det er ikke beslag under døren (baksiden) utvendig.

Bygget er ikke tilstandsvurdert ihht Forskrift til avhendingslova og NS3600. Dette er kun en enkel beskrivelse.



## Lekestue



### Anvendelse

#### Byggeår

1990

#### Kommentar

Ukjent byggeår

#### Standard

Normal standard i relasjon til bruken.

#### Vedlikehold

Fremstår generelt som normalt vedlikeholdt.

### Beskrivelse

Frittliggende lekestue fundamentert rett på grunnen/Leca.

Trevegger med liggende utvendig kledning.

Saltak med trekonstruksjoner, tekket med papp.

Innredet med terrassedør med glass fra 2016, vinduer, laminatgulv, malt panel på vegger og malt panel i himling.

Enkel fundamentering, og er vanlig.

Nedløp med utkast koblet rett på takrenne.

Papptekking med elde.

Det er ikke forkantbeslag mellom tak og takrenne.

Kledning/treverk nør grunnen/bakken på oversiden.

Bygget er ikke tilstandsvurdert ihht Forskrift til avhendingslova og NS3600. Dette er kun en enkel beskrivelse.



# Arealer, byggetegninger og brannceller

Standard gjeldende fra 01.01.2024

Arealmålinger og arealoppsett er basert på Norsk standard 3940:2023 Areal- og volum-beregninger av bygninger. Arealet gjelder for tidspunktet da boligen ble målt


## Hva er måleverdig areal?

Arealet i rommet må ha minst 1,90 m fri høyde over gulvet og minst bredde på 0,60 m. Et loft med skråtak vil for eksempel bare få registrert målbart areal der høyden er minst 1,90 m og bredden minst 0,60 m. Rommet må ha dør eller luke, og gangbart gulv.

## Hva er bruksareal?

$$\text{BRA} = \text{BRA-i} + \text{BRA-e} + \text{BRA-b}$$

Bruksarealet for bygningen er bruttoarealet minus arealet som opptas av yttervegger.



Carport og/eller garasjeplass i felles garasjeanlegg er ikke måleverdig areal

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Internt bruksareal (BRA-i)      | Arealet innenfor boenheten(e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Eksternt bruksareal (BRA-e)     | Arealet av alle rom utenfor boenheten(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel boden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Innglasset balkong mv (BRA-b)   | Arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten(e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Terrasse- og balkongareal (TBA) | Arealet av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheten(e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gulvareal (GUA)                 | Er sum av BRA (bruksareal) og ALH (areal med lav takhøyde).<br><br>Areal med lav takhøyde (ALH) er ikke måleverdig areal, som skyldes skråtak og lav himlingshøyde.<br><br>GUA kan opplyses i markedsføring der det er aktuelt for den konkrete boligen og kun sammen med BRA-i, for eksempel der gulvflaten har en verdi og har funksjon ved møblering og bruk av rommene. Ikke innredet areal som kaldloft, måles og oppgis normalt ikke. |

## Arealet kan ikke alltid fastsettes nøyaktig

Areal kan være komplisert eller umulig å måle opp nøyaktig fordi det er vanskelig å fastslå tykkelsen på innervegger, skjevheter i og utforming av bygningskonstruksjoner som karnapp, buer og vinkler som ikke er rette, åpne rom over flere etasjer og så videre.

Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en matematisk beregning basert på antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for å beregne eiendommens verdi.

## Den bygningssakkyndige kan avdekke eventuelle bruksendringer og avvik i branncelleinndeling

Den bygningssakkyndige ser på byggetegninger hvis de er tilgjengelige og dette er en del av oppdraget, og vurderer bruken av boligen opp mot tegningene. Hvis den bygningssakkyndige avdekker at en bolig ikke ser ut til å være delt opp i brannceller etter kravene i byggt teknisk forskrift på befaringstidspunktet, skal det opplyses om dette.

Reglene om bruksendring og brannceller kan være kompliserte. Søk videre faglige råd om rapporten ikke gir deg svar. Den bygningssakkyndige kan ikke vurdere og svare på alle spørsmål, og kan heller ikke vite om kommunen kan gi unntak for kravene som gjelder. [Vil du vite mer?](#)

## Om brannceller

En branncelle er hele eller avgrensede deler av en bygning hvor en brann fritt kan utvikle seg uten at den kan spre seg til andre bygninger eller andre deler av bygningen i løpet av en fastsatt tid.

## Om bruksendring

Bruksendring er å endre bruken av et rom fra en tillatt bruk til en annen. Dette kan kreve søknad og tillatelse, for eksempel hvis du endrer et rom fra bod til soverom eller arbeidsrom, eller hvis du endrer en bolig til to separate boliger.

Rom for varig opphold har krav til takhøyde, romstørrelse, rømningsvei og lysforhold som må være oppfylt. Du kan søke kommunen om unntak for kravene, men kan ikke regne med å få unntak for krav som går på helse og sikkerhet, for eksempel krav til rømningsvei.

Bruksendring som krever godkjenning, og som ikke er søkt bruksendret, er ulovlig. Kommunen kan etter plan- og bygningsloven kapittel 32 forfølge overtredelser. Kommunen kan pålegge deg å avslutte den ulovlige bruken, eventuelt å rette eller tilbakeføre rommet til godkjent bruk.

## Arealer

## Enebolig

| Etasje            | Bruksareal BRA m <sup>2</sup> |                             |                            | SUM | Terrasse- og balkongareal (TBA) | Ikke måleverdig areal (ALH) | Gulvareal (GUA) |
|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|
|                   | Internt bruksareal (BRA-i)    | Eksternt bruksareal (BRA-e) | Innglasset balkong (BRA-b) |     |                                 |                             |                 |
| Sokkeletg/Kjeller | 92                            |                             |                            | 92  | 8                               |                             | 92              |
| 1. Etasje         | 153                           |                             |                            | 153 | 61                              |                             | 153             |
| Loft              |                               |                             |                            |     |                                 | 32                          | 32              |
| <b>SUM</b>        | <b>245</b>                    |                             |                            |     | <b>69</b>                       | <b>32</b>                   | <b>277</b>      |
| <b>SUM BRA</b>    | <b>245</b>                    |                             |                            |     |                                 |                             |                 |

## Romfordeling

| Etasje            | Internt bruksareal (BRA-i)                                                                                                          | Eksternt bruksareal (BRA-e) | Innglasset balkong (BRA-b) |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Sokkeletg/Kjeller | Trapperom, entré, stue, kjøkken, bad, gang, soverom1, soverom 2, teknisk rom, bod 1, bod 2                                          |                             |                            |
| 1. Etasje         | Vindfang, gang, trapperom, stue, kjøkken, bad 1, bad 2, vaskerom, toalettrom, soverom 1, soverom 2, soverom 3, soverom 4, soverom 5 |                             |                            |
| Loft              |                                                                                                                                     |                             |                            |

### Kommentar

Arealet er beregnet ut ifra innvendig oppmåling på stedet.

ALH: Areal med lav takhøyde (Ikke målbart areal - Areal under 190 cm).

Loft: Areal på (avrundet) 32 m<sup>2</sup> som ikke er målbart.

TBA: Ikke bruksareal: Terrasser, balkonger, åpen veranda, utvendig overbygd areal, altan ol.

1. Etg: Overbygd tak/gulv ved inngang på (avrundet) 2 m<sup>2</sup>, er oppgitt som TBA.

1. Etg: Platting ved inngang på (avrundet) 9 m<sup>2</sup>, er oppgitt som TBA.

1. Etg: Terrasse på (avrundet) 50 m<sup>2</sup>, er oppgitt som TBA.

Sokkel/kjeller: Overbygd tak/gulv ved inngang på (avrundet) 8 m<sup>2</sup>, er oppgitt som TBA.

## Lovlighet

### Byggetegninger

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk

*Kommentar:* Plantegning for 1. etasje: Inntegnet bod i fm kjøkken er ikke etablert ihht tegning.

Opprinnelig plantegning sokkel/kjeller er ikke ihht dagens løsning.

Ihht Ringsaker kommune Kart og Byggesak i brev datert 02.09.2025, bekreftes det at bruksendring av kjeller er godkjent før.

Kjelleren er registrert som hybel, inkludert to soverom, kjøkken, bad og vaskerom.

### Brannceller

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggt teknisk forskrift?

☒ Ja ☐ Nei

*Kommentar:* Vegg i garasje mot bolig er kledd med panel/treverk. Det er ikke gips/branntett/gasstetting ihht dagens krav/standard.

### Nyere håndverkstjenester

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år?

☒ Ja ☐ Nei

*Kommentar:*

### Krav for rom til varig opphold

Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde?

☒ Ja ☐ Nei

*Kommentar:* Sokkel/Kjeller: Avvik på vinduer i forhold til rømningsforhold. Høyde fra gulv til underkant åpningsvindu er ca. 101 og 104 cm. Dagens krav er maks 100 cm. Kan kompenseres med fastmonterte trinn.

## Garasje tilknyttet boligen

| Etasje         | Bruksareal BRA m <sup>2</sup> |                             |                            | SUM | Terrasse- og balkongareal (TBA) | Ikke måleverdig areal (ALH) | Gulvareal (GUA) |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|
|                | Internt bruksareal (BRA-i)    | Eksternt bruksareal (BRA-e) | Innglasset balkong (BRA-b) |     |                                 |                             |                 |
| 1. Etasje      |                               | 44                          |                            | 44  |                                 |                             | 44              |
| 2. Etasje      |                               | 13                          |                            | 13  |                                 | 5                           | 18              |
| <b>SUM</b>     |                               | <b>57</b>                   |                            |     |                                 | <b>5</b>                    | <b>62</b>       |
| <b>SUM BRA</b> | <b>57</b>                     |                             |                            |     |                                 |                             |                 |

### Romfordeling

| Etasje    | Internt bruksareal (BRA-i) | Eksternt bruksareal (BRA-e)         | Innglasset balkong (BRA-b) |
|-----------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1. Etasje |                            | Garasje for 2 bilder, lagringsplass |                            |
| 2. Etasje |                            | Vindfang, bod                       |                            |

#### Kommentar

Arealet er beregnet ut ifra innvendig oppmåling på stedet.

ALH: Areal med lav takhøyde (Ikke målbart areal - Areal under 190 cm).

2. etg: Areal på (avrundet) 5 m<sup>2</sup> som ikke er målbart pga takhøyde/skråtakts-regel.

## Lovlighet

### Byggetegninger

Det foreligger ikke tegninger

### Brannceller

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggt teknisk forskrift?

☒ Ja ☐ Nei

Kommentar: Vegg mot bolig er kledd med panel/treverk. Det er ikke gips/branntett/gasstetting ihht dagens krav/standard.

### Nyere håndverkstjenester

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år?

☐ Ja ☒ Nei

### Krav for rom til varig opphold

Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde?

☐ Ja ☒ Nei

Kommentar:

## Lekestue

| Etasje         | Bruksareal BRA m <sup>2</sup> |                             |                            | SUM | Terrasse- og balkongareal (TBA) |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----|---------------------------------|
|                | Internt bruksareal (BRA-i)    | Eksternt bruksareal (BRA-e) | Innglasset balkong (BRA-b) |     |                                 |
| 1. Etasje      |                               | 5                           |                            | 5   |                                 |
| <b>SUM</b>     |                               | <b>5</b>                    |                            |     |                                 |
| <b>SUM BRA</b> | <b>5</b>                      |                             |                            |     |                                 |

### Romfordeling

| Etasje    | Internt bruksareal (BRA-i) | Eksternt bruksareal (BRA-e) | Innglasset balkong (BRA-b) |
|-----------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Etasje |                            | Bod                         |                            |

#### Kommentar

Arealet er beregnet ut ifra innvendig oppmåling på stedet.

## Lovlighet

### Byggetegninger

Det foreligger ikke tegninger

#### Brannceller

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggt teknisk forskrift?

☐ Ja ☒ Nei

#### Nyere håndverkstjenester

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år?

☐ Ja ☒ Nei

#### Krav for rom til varig opphold

Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde?

☐ Ja ☒ Nei

Kommentar:

### Total fordeling mellom P-ROM og S-ROM

Tabellen under viser fordelingen av P-ROM og S-ROM etter veiledningen til NS 3940: 2012. Dette er til informasjon og til sammenligning. Tallene er omtrentlige, kan avvike fra faktiske målinger og er ikke juridisk bindende

|                            | P-ROM( m2) | S-ROM( m2) |
|----------------------------|------------|------------|
| Enebolig                   | 223        | 22         |
| Garasje tilknyttet boligen | 0          | 57         |
| Lekestue                   | 0          | 5          |

## Befarings - og eiendomsopplysninger

### Befaring

| Dato      | Til stede     | Rolle         |
|-----------|---------------|---------------|
| 04.9.2025 | Rune Kirkerud | Takstingenjør |
|           | Tore Aasheim  | Kunde         |

### Matrikkeldata

| Kommune        | gnr. | bnr. | fnr. | snr. | Areal                 | Kilde                      | Eieforhold |
|----------------|------|------|------|------|-----------------------|----------------------------|------------|
| 3411 RINGSAKER | 691  | 81   |      | 0    | 1309.8 m <sup>2</sup> | BEREGNET AREAL<br>(Ambita) | Eiet       |

#### Adresse

Nyborgvegen 11

#### Hjemmelshaver

Aasheim Ann Kristin Håve, Aasheim Tore

## Eiendomsopplysninger

### Beliggenhet

Beliggende i etablert villa-boligområde ca. 1,5 km fra Brumunddal sentrum, i Ringsaker kommune.  
Det er kort avstand til bl.a.: skoler, barnehager, nærbutikk, offentlig kommunikasjon, fine turmuligheter i nærmiljøet, Brumunddal sentrum med de fleste fasiliteter og kjøpesenter m.m.  
Området må betraktes som meget barnevennlig.  
Boligen har normalt gode lys-og solforhold. Det er meget fin utsikt fra boligen.

### Adkomstvei

Eiendommen har adkomst via felles privat vei i området.  
Siste del er felles privat adkomstvei med nabo.

### Tilknytning vann

Eiendommen er tilknyttet offentlig vannforsyning via privat stikkledning.  
Felles privat stikkledning i området, felles for ca. 5 hus.

### Tilknytning avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett via privat stikkledning.  
Felles privat stikkledning i området, felles for ca. 5 hus.

### Regulering

Eiendommen er registrert med "Enebolig".  
KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2022-2026.

### Om tomten

Tomten er skrånende opparbeidet med bla. plen, beplantning, og prydbusker,.  
Gruset innkjøring og parkeringsplass, med normale parkeringsforhold på eiendommen.

### Tinglyste/andre forhold

Felles private samleledninger for vann/avløp.  
Felles privat adkomstvei i området.  
Felles privat adkomstvei med en nabo.  
Det er opplyst at det har forekommet noen sukkermaur på våren i korte perioder.

## Skattetakst og formuesverdi

| Skattetakst | År   | Kommentar                                                                      |
|-------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 2 991 000   | 2025 | Ihht utskrift fra kommunen "Opplysninger om eiendomsskatt " datert 10.06.2025. |

## Siste hjemmelsovergang

| Kjøpesum  | År   |
|-----------|------|
| 3 000 000 | 2017 |

## Forsikring

| Selskap                                               | Avtalenr | Type | Forsikringssum | Årlig premie |
|-------------------------------------------------------|----------|------|----------------|--------------|
| Jernbanepersonalets Forsikring                        | 1804169  |      |                | 11 430       |
| <b>Kommentar</b><br>Selskap og årlig sum ifølge eier. |          |      |                |              |

## Kilder og vedlegg

### Dokumenter

| Beskrivelse                 | Dato       | Kommentar                                   | Status      | Sider | Vedlagt |
|-----------------------------|------------|---------------------------------------------|-------------|-------|---------|
| Egenerklæring               | 08.09.2025 |                                             | Gjennomgått | 6     | Nei     |
| Tegninger                   | 19.02.1990 | 2 fasadetegninger og plantegning 1. etasje. | Gjennomgått | 3     | Nei     |
| Brann/Feiervesen            | 10.06.2025 | Ingen anmerkninger ifm tilsyn 17.09.2024.   | Gjennomgått | 2     | Nei     |
| Eiendomskart                | 10.06.2025 |                                             | Gjennomgått | 2     | Nei     |
| Matrikkelrapport            | 10.06.2025 |                                             | Gjennomgått | 3     | Nei     |
| Ringsaker kommune           | 10.06.2025 | Opplysninger om eiendomsskatt.              | Gjennomgått | 2     | Nei     |
| Grunnboksutskrift           | 10.06.2025 |                                             | Gjennomgått | 5     | Nei     |
| Ledningskart                | 10.06.2025 |                                             | Gjennomgått | 1     | Nei     |
| Planopplysninger            | 10.06.2025 |                                             | Gjennomgått | 2     | Nei     |
| Reguleringsplankart         | 10.06.2025 |                                             | Gjennomgått | 1     | Nei     |
| Elvia Tilsyn                | 10.06.2025 | Siste el-kontroll 13.11.2009.               | Gjennomgått | 1     | Nei     |
| Plantegning Sokkel/kjeller  | 25.11.1981 |                                             | Gjennomgått | 1     | Nei     |
| Midlertidig brukstillatelse | 21.11.1983 |                                             | Gjennomgått | 1     | Nei     |
| Ringsaker kommune           | 02.09.2025 | Bruksendring av kjeller.                    | Gjennomgått | 1     | Nei     |

## Revisjoner

| Versjon | Ny versjon | Kommentar                                                                                                                           |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 19.09.2025 | Mottatt e-post 20.09.2025 med informasjon etter utsendt rapport: 3 stk ventiler montert etter befaring, Ø110mm. Fakk nr 2, 8 og 15. |
| 2       | 24.09.2025 |                                                                                                                                     |
| 3       | 25.09.2025 |                                                                                                                                     |
| 4       | 01.10.2025 |                                                                                                                                     |
| 5       | 01.10.2025 |                                                                                                                                     |

For gyldighet på rapporten se forside

# Tilstandsrapportens avgrensninger

## STRUKTUR•REFERANSENIVÅ•TILSTANDSGRADER

- Rapporten er basert på innholdskrav i Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Formålet er å gi en tilstandsanalyse til bruk for den som bestiller og/eller i et salg til forbruker, og ikke for andre tredjeparter. Rapportens struktur, metode og begrepsbruk følger i hovedsak Norsk Standard NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig), samt Takstbransjens retningslinjer for arealmåling når det gjelder fordeling mellom P-areal og S-areal.
- Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for vurderingen, er ikke bygningssakkyndiges ansvar. Rapporten beskriver avvik, altså en tilstand som er dårligere enn referansenivået. Rapporten framhever normalt ikke positive sider ved boligen ut over det som fremgår av tilstandsgradene.
- Tilstanden angis i rapporten og gir uttrykk for en gitt forventet tilstand blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk slik:

i) **Tilstandsgrad 0, TG0:** Ingen avvik eller skader. I tillegg må bygningsdelen være tilnærmet ny, mindre enn 5 år, og det foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

ii) **Tilstandsgrad 1, TG1:** Mindre avvik. Normal slitasje. Strakstiltak ikke nødvendig. TG1 kan gis når bygningsdelen er tilnærmet ny og det ikke foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

iii) **Tilstandsgrad 2, TG2:** Vesentlige avvik, og mindre avvik som etter NS 3600 gir TG 2, men som ikke nødvendigvis krever umiddelbare tiltak. I denne rapporten kan TG2 i Rapportsammendrag være inndelt i TG2 som krever tiltak og de som ikke krever umiddelbare tiltak. Konstruksjonen har normalt enten feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Vedlikehold eller tiltak trengs i nær fremtid, det er grunn til å varsle fare for skader på grunn av alder eller overvåke spesielt på grunn av fare for større skade eller følgeskade. For skjulte konstruksjoner vil alder i seg selv være et symptom som kan gi TG2. For synlige konstruksjoner kan alder sammen med andre symptomer og momenter gi TG2. Avvik under TG2 kan gis sjablongmessig anslag.

iv) **Tilstandsgrad 3, TG3:** Store eller alvorlige avvik. Kraftige symptomer på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd. Avvik under TG3 skal gis sjablongmessig anslag.

v) **Tilstandsgrad TGiu:** Ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for undersøkelse.

- Ved TG0 og TG1 gis det normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad, fordi bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. For anbefalte tiltak ved TG2 og TG3 må bruker av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme. Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler er et sjablongmessig anslag basert på registrert avvik og angitte tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og basert på erfaringstall i seks intervaller, og kan ikke forveksles med en konkret vurdering og tilbud fra en entreprenør eller håndverker. Det må eventuelt innhentes tilbud for en nærmere undersøkelse, og konkret og nøyaktig vurdering av utbedringskostnad. Kostnader til ikke oppdagede avvik/utbedringer/feil kan forekomme. Utbedringskostnad avhenger av personlige preferanser og markedspris på materialer og tjenesteyter.

## PRESISERINGER

- Avvik vurderes ut fra tekniske forskrifter på søknadstidspunktet for bygget. Noen bygningsdeler vurderes etter gjeldende teknisk forskrift på befaringstidspunktet. Dette gjelder blant annet:

i) sluk, tettesjikt og fall på bad og vaskerom (våtrom)

ii) Forhold rundt brann, rømming, sikkerhet, for eksempel rekkverkshøyder/åpninger, ulovlige bruksendringer, brannceller mv.

- For skjulte konstruksjoner slik som vann og avløp uten dokumentasjon, er kvalitet og alder vurdert.

- Fastmonterte installasjoner, for eksempel innfelt belysning (downlights), demonteres ikke for å sjekke dampspærren bak. Dette av hensyn til bygningssakkyndiges kompetanse og risikoen for skade.

- Kontroll av fukt i konstruksjonen ved hulltaking i bad og vaskerom (våtrom), rom under terreng (kjelleretasje, underetasje og sokkeletasje) eller andre bygningsdeler skjer etter eiers aksept. Hulltaking av våtrom og rom under terreng kan unntaksvis unnlates, se Forskrift til Avhendingsloven.

- Kontroll av romfunksjoner for P-ROM utføres kun når det ikke foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, eller når tegninger ikke stemmer med dagens bruk.

- Bygningssakkyndig gir en forenklet vurdering av branntekniske forhold og elektriske installasjoner i boligen dersom det er mer enn fem år siden sist boligen hadde el-tilsyn. Bygningssakkyndig kan anbefale å konsultere offentlige myndigheter eller kvalifisert elektrofaglig fagperson ved behov for grundigere undersøkelser.

## TILLEGGSUNDERSØKELSER

Etter avtale kan tilstandsanalysen utvides til også å omfatte tilleggsundersøkelser utover minimumskravet i forskriften.

## BEFARINGEN

Rapporten gir en vurdering av byggverk og bygningsdeler som bygningssakkyndig har observert, og som fremkommer av Forskrift til avhendingsloven. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler. NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig) har undersøkelsesnivå fra 1 til 3, der undersøkelsesnivå 1 er det laveste og baseres på visuell observasjon. Rapporten baseres på undersøkelsesnivå 1 med få unntak (våtrom og rom under terreng). I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger:

- Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f.eks. riving).
- Flater som er skjult av snø eller på annen måte ikke er tilgjengelig eller skjult, blir ikke kontrollert. Det foretas ikke funksjonssprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. anlegg, osv.
- Det gis ingen vurdering av boligens tilbehør, hvite- og brunevarer og annet inventar. Dette gjelder også integrert tilbehør.
- Inspisering av yttertak er basert på det som er synlig, normalt på innsiden fra loftet og utvendig fra stige/bakkenivå. Befaring av tak må være sikkerhetsmessig forsvarlig for å kunne gjennomføres.
- Stikkprøvetakninger er utvalgt tilfeldig og kan innebære kontroll under overflaten med spiss redskap eller lignende.

# Tilstandsrapportens avgrensninger

## UTTRYKK OG DEFINISJONER

- **Tilstand:** Byggverkets eller bygningsdelens tekniske, funksjonelle eller estetiske status på et gitt tidspunkt.
- **Symptom:** Observerbart forhold som gir indikasjon på hvilken tilstand et byggverk eller en bygningsdel befinner seg i. Benyttes ved beskrivelse av avvik.
- **Skadegjørere:** Zoologiske eller biologiske skadegjørere, i hovedsak råte, sopp og skadedyr.
- **Fuktsøk:** Overflatesøk med egnet søkeutstyr (fuktindikator) eller visuelle observasjoner.
- **Fuktmåling:** Måling av fukttinnhold i materiale eller i bakenforliggende konstruksjon ved bruk av egnet måleutstyr (blant annet hammerelektrode og pigger).
- **Utvidet fuktsøk (hulltaking):** Boring av hull for inspeksjon og fuktmåling i risikoutsatte konstruksjoner, primært i tilstøtende vegger til bad, utforede kjellervegger og eventuelt i oppforede kjellergulv.
- **Normal slitasjegrad:** Forventet nedsliting av materiale i overflaten som er basert på enkle visuelle observasjoner. Kan vurderes sammen med bygningsdelens alder.
- **Forventet gjenværende brukstid:** Anslått tid et byggverk eller en del av et byggverk fortsatt vil være tjenlig for sitt formål (NS3600, Termer og definisjoner punkt 3.9)

## AREALBEREGNING FOR BOENHETER

- Areal fastsettes etter Forskrift til avhendingsloven og Norsk Standard 3940 Areal- og volum-beregninger av bygninger fra 2023.
- Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted.
- **Bruksareal (BRA)** er det måleverdige arealet som er innenfor omsluttete vegger målt i gulvhøyde (bruttoareal minus arealet som opptas av yttervegger). I tillegg til gulvhøyde gjelder regler om fri bredde for at arealet skal være måleverdig, med betydning for BRA av for eksempel loft med skråtak. BRA består av internt bruksareal (BRA-i), eksternt bruksareal (BRA-e) og innglasset balkong mv (BRA-b). Terrasse- og balkongareal (TBA) opplyses der tilstandsrapporten skal benyttes i boligomsetningen og der det er aktuelt. I tillegg kan gulvareal (GUA) og areal med lav takhøyde (ALH) opplyses sammen med BRA der det er aktuelt og en del av oppdraget. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv for å kunne regnes som BRA/måleverdig areal.
- Arealet måles og oppgis dersom arealet oppfyller krav til måleverdighet, slik som at arealet må ha minst en bredde på 0,6m og minst en høyde på 1,9 m osv. Et rom kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjenning hos kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette får betydning for om arealet måles og oppgis i tilstandsrapporten. Når arealet måles tas det ikke hensyn til om arealet er lovlig oppført eller om bruken er lovlig, bruksendringer, lysforhold eller andre sikkerhetsmangler.
- Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en rent matematisk

beregning i forhold til antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for beregning av eiendommens verdi.

- Rom som ligger utenfor boenheten, men som eier har påvist og/eller opplyst at tilhører boenheten, er oppmålt og inkludert i BRA-e. Det er ikke fremvist dokumentasjon på at rommet tilhører boenheten, med mindre dette er angitt særskilt. Rom utenfor boenheten kan omdisponeres av borettslaget/sameiet og dette kan påvirke boligens BRA. Vær oppmerksom på at NS 3940:2023 og eierseksjonsloven har ulik definisjon av fellesareal. Ved arealmåling gjelder NS 3940:2023 som definerer fellesareal slik: "Delen av bygning som brukes av to eller flere bruksenheter eller til bygningens forvaltning, drift eller vedlikehold.

- I en overgangsperiode skal rapporter som benyttes i boligomsetningen eller dersom det er en del av oppdraget også opplyse om fordelingen mellom P-ROM og S-ROM med utgangspunkt i definisjonene som fremkommer av veiledningen til Norsk Standard 3940 Areal- og volum-beregninger av bygninger fra 2012. Fordelingen mellom P-ROM og S-ROM er basert på veiledningen og bygningssakkyndiges eget skjønn. P-ROM er måleverdige rom som benyttes til kort eller langt opphold. S-ROM er måleverdige rom som benyttes til lagring, og tekniske rom. Bruken av et rom på befaringstidspunktet har betydning for om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjenning i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for valg av arealkategori.

- Se øvrig informasjon om areal i rapporten, Norsk Standard 3940 (2012 og 2023) og veiledningen til disse.

## PERSONVERN

iVerdi AS, bygningssakkyndig og takstforetaket behandler personopplysninger som bygningssakkyndig trenger for å kunne utarbeide rapporten. Personvernerklæring med informasjon om bruk av personopplysninger og dine rettigheter finner du her [Personvernerklæring - iVerdi](#)

## DELING AV PERSONOPPLYSNINGER FOR TRYGGERE BOLIGHANDEL OG MULIG RESERVASJON

Norsk takst og deres samarbeidspartnere benytter personopplysninger fra rapporten for analyse- og statistikkformål, samt utvikling og drift av produkter og tjenester for takstbransjen og andre aktører i boligomsetningen. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg på <https://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-takst/personvernerklæring/reservasjon/>

Vendu lager en boliganalyse basert på opplysninger fra rapporten. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg her: <https://samtykke.vendu.no/OS7355>

## KLAGEORDNING FOR FORBRUKERE

Er du som forbruker misfornøyd med bygningssakkyndiges arbeid eller opptreden ved taksering av bolig eller fritidshus, se [www.takstklagenemd.no](http://www.takstklagenemd.no) for mer informasjon

# EGENERKLÆRINGSSKJEMA

Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

|                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| Meglerfirma                                                         |               |
| Aktiv EM Ringsaker                                                  |               |
| Oppdragsnr.                                                         |               |
| 1214250091                                                          |               |
| Selger 1 navn                                                       | Selger 2 navn |
| Ann Kristin Håve Aasheim                                            | Tore Aasheim  |
| Gateadresse                                                         |               |
| Nyborgvegen 11                                                      |               |
| Poststed                                                            | Postnr        |
| BRUMUNDDAL                                                          | 2387          |
| Er det dødsbo?                                                      |               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja |               |
| Avdødes navn                                                        |               |
| Er det salg ved fullmakt?                                           |               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja |               |
| Hjemmelshavers navn                                                 |               |
| Har du kjennskap til eiendommen?                                    |               |
| <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja |               |
| Når kjøpte du boligen?                                              |               |
| År                                                                  | 2017          |
| Hvor lenge har du eid boligen?                                      |               |
| Antall år                                                           | 8             |
| Antall måneder                                                      | 0             |
| Har du bodd i boligen siste 12 måneder?                             |               |
| <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja |               |
| I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring?     |               |
| Forsikringsselskap                                                  | JBF           |
| Polise/avtalnr.                                                     | 1804169       |

Document reference: 1214250091

## Spørsmål for alle typer eiendommer

- 1 Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?
- ☒ Nei ☐ Ja

2 Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Svar        | Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Beskrivelse | Vi (en av oss er utdannet tømrer) har pusset opp overflater på bad i tilbygg. Solberg elektro har tatt seg av det elektriske. Vann - og avløpsrør er hovedsakelig brukt opp igjen. Det er rør i rør fra kobberørene i veggen til dusjen. På bad i kjeller er det lysarmatur og vifte av nyere dato og på vaskerommet i hoveddel er det byttet kledning, innredning og dører. Her er det og rør i rør koblet på kobberør i vegg, men med inspeksjonsluke hvor det og sitter en trådløs lekkasjesikring. |

Filer

[Produkter på bad.pdf](#)

2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyhet?

☐ Nei ☒ Ja

|             |                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskrivelse | Forhøyet beleggskant litt på en side i dusjonen. Det ble lagt på membranbånd i skjøten, smurt på 3 lag multicoat og ecoprim grip til slutt. Benyttet oss av det gamle gulvet som membran. Se evt. som bilder vi har. |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2.2 Er arbeidet byggemeldt?

☒ Nei ☐ Ja

3 Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende?

☒ Nei ☐ Ja

4 Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Svar             | Ja, kun av faglært                                           |
| Beskrivelse      | Ny vask og skap på gjestetoelett i 2024 og ny bereder i 2021 |
| Arbeid utført av | Moelv rørservice as                                          |

Filer

[Moelv rørservice 1.pdf](#)

[Moelv rørservice 2.pdf](#)

5 Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnslag, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?

☐ Nei ☒ Ja

|             |                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Beskrivelse | Et par små avskalinge i slemming på den ene veggen i boden i kjelleren. |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|

6 Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?

☒ Nei ☐ Ja

7 Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?

☒ Nei ☐ Ja

8 Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?

☐ Nei ☒ Ja

|             |                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskrivelse | Litt skjevt gulv i overgang hoveddel / tilbygg og noe knirk. En sprekk i murpuss i kjellervegg. |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

9 Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende?

☐ Nei ☒ Ja

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskrivelse | Noen sukkermur har forekommet på våren i kort periode noen ganger. Vi hadde ett tilfelle av svartesopp i det ene soverommet i kjelleren for noe år siden pga møbel helt inntil veggen. Det ble da satt inn tiltak ifm av miniventilasjon og tiltaket har fungert. |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

10 Kjenner du til om det er/har vært skjevgkre i boligen?

☒ Nei ☐ Ja

Document reference: 1214250091

- 11 Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Svar             | Ja, kun av faglært                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Beskrivelse      | Nytt opplegg kjøkken og vaskerom, derav nye kurser i 2017. Byttet i tillegg en del brytere, kontakter, termostat på bad, downlights og taklamper ellers i huset og nye stikk i garasjen og det ble montert en skumringsensor på utelyset på garasjen. I hybel delen er det armatur og vifte fra nyere tid på bad. Det ble også montert noen nye stikk i gang og på kjøkken der i tillegg til ny tilkobling for varmvannsbereider da den ble byttet. Opplegg for varmepumper og. |
| Arbeid utført av | Solberg elektroinstallasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

- 11.1 Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)?

☐ Nei ☒ Ja

- 12 Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

☒ Nei ☐ Ja

- 13 Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?

☒ Nei ☐ Ja

- 14 Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)?

☐ Nei ☒ Ja

|             |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskrivelse | Tømrerarbeid er utført av oss selv da huseier er utdannet tømrer selv. Maling av overflater har vi og gjort selv. Sparkling og belegg på vaskerom og himling kjøkken er utført av malemesterfirma. |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- 15 Er det nedgravd oljetank på eiendommen?

☒ Nei ☐ Ja

- 16 Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Svar        | Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Beskrivelse | Renovert og rettet opp opprinnelig terrasse, lagt terrassebord på lekter på betongen, det er beslag i overgang panel/betong fra gammelt av, som er forsøkt limt ned til betongplaten i senere tid. Det er byttet rekkverk, vi bygde ut veranda på baksiden av huset og satt på en trapp med kun en håndløper. Rekkverkshøyden er som den er pga at vi ikke ville miste utsikten vår. Platting foran inngangen med rampe var det første vi lagde utendørs. Har bilder. Vi har og byttet ytterdør i hoveddel, verandadør og noen vinduer. |

- 17 Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende?

☐ Nei ☒ Ja

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Beskrivelse | Hybel i underetasjen. |
|-------------|-----------------------|

- 17.1 Er ovenfornevnte godkjent hos bygningsmyndighetene?

☐ Nei ☒ Ja

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Beskrivelse | Registrert i kommunen |
|-------------|-----------------------|

- 18 Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen?

☐ Nei ☒ Ja

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Beskrivelse | Tilbygg fra 1990 |
|-------------|------------------|

- 18.1 Er innredning/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene?

☐ Nei ☒ Ja

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Beskrivelse | Tegninger datert 1990 |
|-------------|-----------------------|

- 19 Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av dens omgivelser?

☒ Nei ☐ Ja

- 20 Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?

☒ Nei ☐ Ja

21 Er det foretatt radonmåling?

☐ Nei ☒ Ja

Beskrivelse

Det er IKKE foretatt offisielle målinger, men vi gjennomførte selv en digital måling med Airthings Corentium Home Radonmåler, som viste at nivåene ikke var særdeles høye, men noe over grenseverdi. Det ble etter hvert installert et enkelt tiltak - miniventilasjon med varmegjenvinner, som vi har lest at kan bistå med å holde radonnivåer nede. Etter hvert ble det montert en varmpumpe i andre enden av hybelen. Det er nå montert en luftkvalitets - / radonmåler fra Airthings Wave Plus (med app) i hybelen, men dette er bare en indikator.

21.1 Radonmåling

Ar

2020

Verdi

0

22 Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?

☒ Nei ☐ Ja

23 Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger?

☐ Nei ☒ Ja

Beskrivelse

Tilstandsrapport 2025, takstrappreport 2017.

24 Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)?

☐ Nei ☒ Ja

Beskrivelse

Vegrett privat veg og vann og kloakk har andelslag sammen med noen naboer ned til nærmeste kommunale pumpe.

#### Dokumenter

[1NELFO\\_Rapport\\_fra\\_risiko.\\_og\\_slutt\\_IM.pdf](#)

[Sluttkontroll Servicejobber .pdf](#)

[NHO 5 Sikre Samsvarserklæring Inst. Sign. .pdf](#)

Document reference: 1214250091

## Tilleggs kommentar

Det er lagt opp downlights ute, men disse går via et støpsel og stikkontakt. Det er trådløs styring på disse i dag. Det mangler strøm til downlights på verandaen bak huset, men det sitter også et støpsel på disse. Himlingen over kroken på verandaen bak huset mangler å males p.d.d.

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om eiendommen, vil forsikringsselskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. vilkår for boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4.

Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om forsikringsgiver sitt boligselgerforsikringstilbud.

Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar over at premietilbudet først kan påberopes når boligen er solgt (budaksept). Premietilbudet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 – seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler.

Etter dette vil premien og forsikringsvilkårene kunne justeres. Når premietilbudet ikke lenger er bindende for forsikringsselskapet må egenerklæringsskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny signeringsdato som legges til grunn.

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved følgende salg:

- mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigenede linje, søsken, eller
- mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
- når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringsseiendom
- etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
- ved salg av helårs- og fritidsbolig er det krav til at det foreligger tilstandsrapport i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.

Dersom forsikringsselskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.

Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.

Forøvrig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendingsloven § 3-10 og kjøpsloven § 20 (aksjeboliger).

Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).



Jeg ønsker boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i forbindelse med kjøp av boligselgerforsikring. Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt det foreligger en budaksept mellom partene, begrenset til tolv måneder før overtakelse. Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse. Jeg bekrefter med dette at eiendommen ikke er en næringsseiendom, at den ikke selges som ledd i næringsvirksomhet eller mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen. Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Forsikringen er ugyldig dersom den tegnes i strid med forsikringsvilkårene. Jeg er innforstått med at eiendomsmegleren ikke har fullmakt til å gjøre unntak fra ovennevnte begrensninger. Jeg er oppmerksom på at 8% av total forsikringspremie er honorar til Söderberg & Partners.



Jeg ønsker ikke boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å kjøpe slik forsikring.



Jeg kan ikke kjøpe boligselgerforsikring ihht vilkår.

Document reference: 1214250091

| NAME OF SIGNER      | IDENTIFIER                                  | TIME                       | ELECTRONIC ID                            |
|---------------------|---------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| Ann Kristin Aasheim | 10371bcd198b822e3ca44<br>b44fffb1d535a9be7b | 02.10.2025<br>15:12:27 UTC | Signer authenticated by<br>One time code |

| NAME OF SIGNER | IDENTIFIER                                   | TIME                       | ELECTRONIC ID                            |
|----------------|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| Tore Aasheim   | 1e85416118cee483aaa31d<br>9f6917f25f4e046b43 | 02.10.2025<br>15:15:01 UTC | Signer authenticated by<br>One time code |

Document reference: 1214250091

- This is a PDF document digitally signed by IN Groupe's E-Signing service.
- The document's integrity is protected by signing and sealing the contents with a certificate issued to IN Groupe by a third party. Validating the signature confirms that the contents have not been modified since the time of signing.
- For more information about document formats, see <https://doc.ingroupe.com/developer>

# Nabolagsprofil

Nyborgvegen 11 - Nabolaget Svestad/Gåskvern - vurdert av 14 lokalkjente

## Nabolaget spesielt anbefalt for

- Familier med barn
- Enslige
- Etablerere



## Offentlig transport

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Liavegen<br>Linje 635, 645                 | 4 min<br>0.4 km |
| Brumunddal stasjon<br>Linje F6, RE10, RE11 | 23 min<br>2 km  |
| Oslo Gardermoen                            | 1 t 5 min       |

## Skoler

|                                                              |                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| Fagerlund skole (1-7 kl.)<br>530 elever, 42 klasser          | 19 min<br>1.5 km |
| Hempa skole (1-7 kl.)<br>127 elever, 9 klasser               | 5 min<br>2.9 km  |
| Mørkvad skole (1-7 kl.)<br>318 elever, 24 klasser            | 7 min<br>2.9 km  |
| Brumunddal ungdomsskole (8-10 kl.)<br>398 elever, 32 klasser | 20 min<br>1.6 km |
| Ringsaker videregående skole<br>750 elever                   | 19 min<br>1.5 km |

## Ladepunkt for el-bil

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Kople Brumunddal Næringspark | 15 min |
|------------------------------|--------|



## Kvalitet på skolene

Veldig bra 83/100



## Opplevd trygghet


Veldig trygt 80/100



## Naboskapet

Godt vennskap 75/100

## Aldersfordeling



| Område           | Personer  | Husholdninger |
|------------------|-----------|---------------|
| Svestad/Gåskvern | 827       | 363           |
| Brumunddal       | 11 056    | 5 444         |
| Norge            | 5 425 412 | 2 654 586     |

## Barnehager

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| Øverkvern Fus barnehage (0-5 år)<br>150 barn | 11 min<br>0.8 km |
| Buttekvern barnehage (0-5 år)<br>65 barn     | 14 min<br>1.2 km |
| Tunet barnehage (1-5 år)<br>12 barn          | 20 min<br>1.8 km |

## Dagligvare

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Rema 1000 Nordåsvegen  | 11 min           |
| Spar Sveum<br>PostNord | 17 min<br>1.4 km |

## Primære transportmidler



1. Egen bil



2. Gående



### Støynivået

Lite støynivå 92/100



### Kvalitet på barnehagene

Veldig bra 84/100




### Trafikk

Lite trafikk 82/100

## Sport

|  |                                |        |  |
|--|--------------------------------|--------|--|
|  | Sveum Idrettspark              | 16 min |  |
|  | Ballspill, fotball, friidrett  | 1.2 km |  |
|  | Fagerlundhallen, flerbrukshall | 20 min |  |
|  | Aktivitetshall                 | 1.5 km |  |
|  | Treningskompaniet Brumundal    | 17 min |  |
|  | Fønix Treningssenter           | 21 min |  |

## Boligmasse



84% enebolig  
7% rekkehus  
9% annet

## Varer/Tjenester



Mølla


15 min



Apotek 1 Brumunddal

15 min

## Aldersfordeling barn (0-18 år)



28% i barnehagealder  
42% 6-12 år  
19% 13-15 år  
12% 16-18 år

## Familiesammensetning

Par m. barn



Par u. barn



Enslig m. barn



Enslig u. barn



Flerfamilier





0%

44%

Svestad/Gåskvern  
 Brumunddal  
 Norge

## Sivilstand

|               |     | Norge |
|---------------|-----|-------|
| Gift          | 27% | 33%   |
| Ikke gift     | 58% | 54%   |
| Separert      | 11% | 9%    |
| Enke/Enkemann | 4%  | 4%    |





## OVERSIKT OVER LØSØRE OG TILBEHØR TIL EIENDOMMEN

Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, og er gjeldende fra 1. januar 2020.

### Generelt

Lov om avhending av fast eieendom (avhendingslova/avhl.) av 3. juli 1992 regulerer kjøper og selgers rettigheter og plikter ved overdragelse av fast eiendom og andeler i borettslag.

I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger og utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. avhl. § 3-5. Loven inneholder ingen detaljert oversikt over hva som omfattes av «innredning og utstyr», og over hva som skal regnes som «fastmontert eller særskilt tilpasset».

Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har tatt forbehold i bud eller avtale på annen måte er inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette fremkommer av avhl. § 3-4 og § 3-5 og denne oversikt.

Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti.

Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge.

- 1. HVITEVARER** medfølger der dette er spesielt angitt i salgsoppgaven.
- 2. HELDEKKENDE TEPPER** følger med uansett festemåte.
- 3. VARMEKILDER**, slik som ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, følger med uansett festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder på visning.
- 4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG.** TV-antennene og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenne, og tuner/dekoder/tv-boks medfølger der dette eies av selger. Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende festeordning samt musikkanlegg følger ikke med (se også punkt 12).
- 5. BADEROMSINNREDNING/UTSTYR.** Badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller, fastmonterte glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning, medfølger.
- 6. GARDEROBESKAP** medfølger, selv om disse er løse. Fastmonterte garderobehyller og knagger medfølger. Innredning i garderobeskap, for eksempel løse eller fastmonterte trådkurver, hyller, stenger og lignende, medfølger.

**7. KJØKKENINNREDNING** medfølger, herunder også åpne, fastmonterte hyller og løs eller fastmontert kjøkkenøy.

**8. MARKISER, PERSIENNER** og annen type innvendig og utvendig solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og liftgardiner medfølger.

**9. AVTREKKSVENTILATORER** av alle slag, samt fastmonterte aircondition/ventilasjonsanlegg, medfølger.

**10. SENTRALSTØVSUGER** medfølger med komplett anlegg, herunder slange, munnstykke mm.

**11. LYSKILDER.** Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte "spotlights", oppheng og skinner med spotlights samt utelys og hagebelysning medfølger. Vegglamper, krokhangte lamper, lysekroner, prismelamper og lignende som er koblet til sukkerbit eller stikkontakt følger likevel ikke med.

**12. INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER** med sentral som styrer lys, varme, lyd o.l., samt tilhørende trådløse enheter som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. medfølger. Enkle lysstyringssystem f.eks. med en sentral som kun styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel medfølger likevel ikke.

**13. UTVENDIGE SØPPELKASSER** og eventuelt holder/hus til disse medfølger.

**14. POSTKASSE** medfølger.

**15. UTENDØRS INNRETNINGER** slik som flaggstang, fastmontert tørkestativ, samt andre faste utearrangementer som f.eks. badestamp, boblekar/jacuzzi og liknende utendørs kar, lekestue, lekestativ, utepeis, fastmontert trommel til vannslange, medfølger. Guidekabel/avgrenskingskabel til robotgressklipper medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for denne medfølger ikke.

**16. FASTMONTERTE VEGGLADER/LADESTASJON TIL EL-BIL** medfølger uavhengig av hvor laderen er montert.

**17. SOLCELLEANLEGG** med tilhørende teknisk infrastruktur medfølger.

**18. GASSBEHOLDER** til gasskomfyr og gasspeis medfølger.

**19. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige** og lignende medfølger der dette er påbudt. Løse stiger medfølger ikke.

**20. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE** og RØYKVARSLER medfølger der dette er påbudt. Det er eier og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge med ved salg av eiendom.

**21. SAMTLIGE NØKLER** til eiendommen som selger er i besittelse av skal overleveres kjøper på overtakelsen, herunder nøkler til eventuelle boder, uthus, garasjeportåpner e.l. Låses boder, uthus e.l. med hengelås, skal lås og nøkler til disse medfølge.

**22. GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller** og oppheng til bildekk medfølger såfremt de er fastmontert.

Planter, busker og trær som er plantet på tomten, eller fastmonterte kasser og lignende er en del av eiendommen og medfølger i handelen.

# Boligkjøperforsikring

- Advokathjelp ved boligkjøpet og i 5 år fremover.
- Er kjøpers motvekt til selgers boligselgerforsikring.
- Gir deg advokathjelp hele veien til rettskraftig dom, om nødvendig.

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Andelsbolig/aksjeleilighet:            | <b>Kr 7 900</b>  |
| Selveierleilighet/rekkehus:            | <b>Kr 10 900</b> |
| Ene-/tomannsbolig, tomt:               | <b>Kr 15 900</b> |
| Fritidsbolig følger øvrige boligtyper. |                  |

## Boligkjøperforsikring PLUSS

- Samme dekning som HELP Boligkjøperforsikring.
- I tillegg får du advokathjelp på de viktigste rettsområdene i privatlivet.



## PLUS dekkes også disse rettsområdene

- Samboeravtale, ektepakt og arv
- Forbrukerkjøp og håndverkertjenester
- Utleie og naboforhold
- Tomtefeste, veirett og andre servitutter
- Plan- og bygningsrett
- Skatt ved oppussing, utleie og eiendomssalg
- Tilgang til digitale juridiske avtaler via Min side

**PLUS** gir boligeiere et sterkt rabattert advokattilbud i og utenfor domstolene. Få advokathjelp når du trenger det fra Norges største advokatmiljø for privatpersoner. **PLUS** kan bare tegnes samtidig med boligkjøperforsikringen, og koster kun kr 2 800 i tillegg. **PLUS** fornyes årlig.

Boligkjøperforsikring tegnes hos eiendomsmegler senest ved kontraktsignering og gir rett til advokathjelp inntil 5 år etter overtakelse. Forsikringen betales som del av oppgjøret ved boligkjøpet. PLUSdekningen fornyes årlig ved faktura fra HELP.

Egenandel kr 4 000 påløper ved takst, tvist eller 10 timer advokatbistand, avhengig av hva som kommer først. Meglerforetaket mottar kr 4 800/4 900/5 400 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUS.

*Vi unner ingen å stå alene*

Har du spørsmål? Kontakt HELP på [help.no/minside](https://help.no/minside),  
telefon 22 99 99 99 eller epost [post@help.no](mailto:post@help.no)



Rett skal være rett. For alle.

Vi tar forbehold om pris- og vilkårsendringer. Hvis premien ikke er innbetalt ved overtakelse, vil avtalen bli kansellert. For fullstendig informasjon om dekning og vilkår, se [help.no](https://help.no).



# Et hjem er mer verdt enn et hus, og et hus er mer enn bare vegger.

Det er et sted for å skape gode minner  
preget av trivsel, omsorg og trygghet.

For oss som jobber med folks hjem hver  
eneste dag, er det naturlig å engasjere oss  
sammen med SOS-barnebyer for å gi flere  
barn et trygt og godt hjem.

For hvert hjem vi formidler, gir vi derfor  
100 kroner til SOS-barnebyers arbeid.

aktiv. +



SOS  
BARNEBYER

# Forbrukerinformasjon om budgivning

Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2025, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsloven.



Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerrådet, Advokatforeningen ved Lovutvalget for eiendomsmegling, Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av bl.a. eiendomsmeglingsloven § 6-8.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som anbefales ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder salgsoppgave og tilstandsrapport.

## GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:

1. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til selger. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser, og motbud (bud fra selger), aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til selger skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur som f.eks. BankID eller MinID.

2. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud inngis.

3. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der selger er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere selger, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer selger og interessenter et tilstrekkelig grunnlag

for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.

4. Megler skal ikke formidle bud med forbehold om at budet eller forbehold i budet skal holdes skjult (hemmelig) for andre budgivere og interessenter.

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor selger, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 3.

6. Megleren skal, så langt det er nødvendig og mulig, holde budgiverne skriftlig orientert om mottatte bud, herunder budets størrelse, forbehold og akseptfrist. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt. For øvrig vil megler, på forespørsel fra andre, opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder relevante forbehold.

7. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet formidles gjennom fullmektig.

8. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.

## VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:

1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.

2. Når et bud er inngitt til megler og innholdet i budet er formidlet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen. Man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom.

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.

5. Husk at et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte «motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

For eiendommen:

**Adresse:** Nyborgvegen 11  
2387 BRUMUNDDAL

**Meglerforetak:** Aktiv Eiendomsmegling  
**Saksbehandler:** Thomas Granberg

**Telefon:** 913 05 873  
**E-post:** thomas.granberg@aktiv.no

**Oppdragsnummer:**

Undertegnede gir herved følgende bud på ovennevnte eiendom:

**Kjøpesum:** Kr. \_\_\_\_\_

**Beløp med bokstaver:** Kr. \_\_\_\_\_

+ omkostningert iht. opplysninger i salgsoppgaven

**Dette budet er bindende for undertegnede frem til og med den:** \_\_\_\_\_ **Kl.** \_\_\_\_\_

*Dersom annet ikke er angitt gjelder budet til kl. 15.00 første virkedag etter siste annonserte visning. I forbrukerforhold vil bud med kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning ikke bli viderefremidlet til selger.*

**Eventuelle forbehold:** \_\_\_\_\_

Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er undertegnede klar over at budet er bindende for budgiver når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Undertegnede er kjent med at budjournalen vil bli forelagt kjøper og selger når handel er sluttet.

Ønsket overtakelsesdato: \_\_\_\_\_

Budet baseres på opplysninger og salgsvilkår som fremkommer av salgsoppgave datert: \_\_\_\_\_

**Kjøpet vil bli finansiert slik:**

Låneinstitusjon: \_\_\_\_\_ Referanse og tlf nr.: \_\_\_\_\_

Lånt kapital: \_\_\_\_\_ Kr.: \_\_\_\_\_

Egenkapital: \_\_\_\_\_ Kr.: \_\_\_\_\_

Totalt: \_\_\_\_\_ Kr.: \_\_\_\_\_

Egenkapital består av: ☐ Salg av nåværende bolig eller fast eiendom ☐ Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd)

Jeg gir bud som: ☐ Forbruker ☐ Ledd i næringsvirksomhet / juridisk person (selskap)

Jeg samtykker til bruk av elektronisk kommunikasjon: ☐ Ja ☐ Nei

Navn: \_\_\_\_\_

Navn: \_\_\_\_\_

Fødselsnr. (11 siffer): \_\_\_\_\_

Fødselsnr. (11 siffer): \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Postnr.: \_\_\_\_\_ Sted: \_\_\_\_\_

Postnr.: \_\_\_\_\_ Sted: \_\_\_\_\_

Tlf.: \_\_\_\_\_ E-post: \_\_\_\_\_

Tlf.: \_\_\_\_\_ E-post: \_\_\_\_\_

Dato.: \_\_\_\_\_ Sign: \_\_\_\_\_

Dato.: \_\_\_\_\_ Sign: \_\_\_\_\_

Kopi av legitimasjon

Kopi av legitimasjon

**aktiv.**  
Tar deg videre