

aktiv.



Østre Strætåsvegen 435, 2435 BRASKEREIDFOSS

**Lys og koselig enebolig med  
4 soverom i landlige omgivelser.  
Varmepumpe og vedovn. Garasje  
på 42m<sup>2</sup> med flere bodrom,**



Eiendomsmegler

## Line M Strøm

**Mobil** 970 94 147

**E-post** line.strom@aktiv.no

### Aktiv Eiendomsmegling Elverum

Storgata 15, 2405 ELVERUM. TLF. 62 43 14 20

## Nøkkelinformasjon

**Prisant.:** Kr 950 000,-  
**Omkostn.:** Kr 24 990,-  
**Total ink omk.:** Kr 974 990,-  
**Selger:** Østre Innlandet Tingrett

**Salgsobjekt:** Enebolig  
**Eierform:** Eiet  
**Byggeår:** 1950  
**BRA-i/BRA Total** 174/216 kvm  
**Tomtstr.:** 2117.5 m<sup>2</sup>  
**Gnr./bnr.** Gnr. 66, bnr. 93  
**Oppdragsnr.:** 1211240291

# Ditt nye hjem?

## Velkommen til Braskereidfoss og Østre Strætåsvegen 435!

Stor og hyggelig eiendom bebygd med en koselig enebolig som inneholder totalt 4 soverom. Eiendommen er også bebygd med en garasje på 42m<sup>2</sup> som består av garasje og flere bodrom. Stuen har oppvarming med både luft-til-luft varmepumpe og en eldre vedovn. Det er noe etterslep på vedlikehold og oppgradering bør påregnes.

Eiendom med landlig beliggenhet ca. 3 km øst for Braskereidfoss sentrum i Våler kommune. Område med jord/skogbruk og spredt boligbebyggelse. Ca. 2 km til barnehage og ca. 10,5 km til barne- og ungdomsskole. Det er ca. 9 km til Våler sentrum og ca. 25 km til Elverum sentrum. Kun ca. 100 meter til nærmeste bussholdeplass med 2 linjer. Det er fine turmuligheter i nærområdet.



# Innhold

Nøkkelinformasjon .....	2
Om eiendommen .....	4
Plantegninger .....	32
Tilstandsrapport .....	34
Nabolagsprofil .....	67

# Om eiendommen

## Om boligen

### **Arealer totalt**

BRA - i: 174 m<sup>2</sup>

BRA - e: 42 m<sup>2</sup>

BRA totalt: 216 m<sup>2</sup>

TBA: 12 m<sup>2</sup>

### **Enebolig**

Kjeller

BRA-i: 69 m<sup>2</sup>

Beskrivelse: Inndelt i flere kjellerrom.

1. etasje

BRA-i: 74 m<sup>2</sup>

Beskrivelse: Entré, kjøkken, stue, 2 soverom og bad.

TBA: 12 m<sup>2</sup>

Beskrivelse: Veranda.

2. etasje

BRA-i: 31 m<sup>2</sup>

Beskrivelse: Trapperom og 2 soverom.

### **Garasje**

BRA-e: 42 m<sup>2</sup>

Beskrivelse: Garasje og flere bodrom.

### **Takstmannens kommentar til arealoppmåling**

Areal for veranda er anslått.

### **Tomtebeskrivelse**

Eiertomt på ca. 2 117,5m<sup>2</sup>. Gressplen i innkjøring og rundt boligen. Hellelagt området foran entre. Beplantning med bed og trær. Villniss på deler av tomten.

Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en

eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

### **Beliggenhet**

Eiendom med beliggenhet ca. 3 km øst for Braskereidfoss sentrum i Våler kommune. Område med jord/skogbruk og spredt boligbebyggelse. Normale solforhold, utsyn mot nærliggende områder.

Ca. 2 km til barnehage og ca. 10,5 km til barne- og ungdomsskole. Det er ca. 9 km til Våler sentrum og ca. 25 km til Elverum sentrum. Kun ca. 100 meter til nærmeste bussholdeplass med 2 linjer.

Det er fine turmuligheter i nærområdet. Vålerbanen - senter for motorsport og NAF Trafikksenter og Solør videregående skole avd. Våler som er kommune senter ligger ca. 9 km unna. Rett i nærheten er Øveråsen med oppkjørte skiløyper og turmuligheter.

### **Bygningssakkyndig**

Øystein Opås Takstforretning AS

### **Type takst**

Tilstandsrapport

### **Byggemåte**

#### **Enebolig - Byggeår: 1950.**

Det er ukjent byggegrunn. Ukjent løsning for drenering. Det kan ses fuktsperre rundt deler av bygget. Takvann ledes ned i bakken. Fundamentering med støpt plate på mark og grunnmurer av betong. Det er varierende terrengforhold rundt boligen.

Taktekking med takplater av metall. Taktekkingen er lagt oppå den tidligere tekkingen med bølgeeternit. Takrenner, nedløp og beslag av metall. Overgangsbeslag på piper.

Vegger av bindingsverk. Vegger er isolert med flis. Fasader er kledd med tømmermannskledning. Takkonstruksjon av stedsbygget sperretak. Korner med adkomst fra 2. etasje, hovedsakelig med åpne konstruksjoner. Det ligger gjenværende byggematerialer på korer.

Vinduer hovedsakelig av tre med enkle glass og varerammer, noen med isolerglass. Ett vindu med isolerglass av nyere dato, noen eldre. Entredør av tre med isolerglass. Verandadør av tre med isolerglass fra 2011. Enkel dør av tre til kjelker.

Veranda er punktfundamentert med pilarer ned i bakken, ukjent med frostsikring av fundamenter. Veranda er bygget i trekonstruksjoner med sperretak teknet med takplater av plast. Adkomst med rampe av tre. Trapp av betong med vegger og takovebygg av tre. Taktekking med bølgeeternit.

### **Garasje - Ukjent byggeår.**

Bygget er hovedsakelig fundamentert med grunnmur og støpt plate på mark. Vegger av bindingsverk og takkonstruksjon av sperrer. Fasader er kledd med stående trekledning og tak er tekket med bølgeeternit. Takrenner av metall. Stedsbyggede dører av tre. Vippeport av tre til garasje. Innvendig er det betonggulv og mulig jordgulv i vedskjul. Dels åpne konstruksjoner og dels trepanel på overflater.

Bygget har betydelig etterslep på vedlikehold og har flere skader. Serum til være lekkasje og innvendig fuktskade i himling.

Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Øystein Opås Takstforretning AS.

Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG).

For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan krevet tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter:

\* Utvendig > Taktekking: Det er stedvis misfarging på takflater og beslag på baksiden. Det ligger takplater av eternit under taktekingen. Eternit inneholder asbest og krever spesialbehandling ved håndtering.

\* Utvendig > Veggkonstruksjon: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Fasader har generell slitasje og oppsprekking i treverk i ett større omfang. Det er stedvis begynne de råte, men ikke i stort omfang.

\* Utvendig > Takkonstruksjon/Loft: Spissloft er gjenbygget og er ikke inspisert. Mangelfull ventilering av korer. Det kan ikke ses ventilering fra loft. Slitasje og avskaling på vindskier. På korer er det stedvis antydning til nedsenk på flis langs vegger.

\* Utvendig > Vinduer: Vinduer med enkle glass og varerammer er ut fra alder og tilstand modne for utskifting. Vinduer har slitasje og oppsprekking i kitt. Det må forventes luftlekkasjer fra denne type vinduer. Eldste vinduer med isolerglass har passert halvparten av forventet brukstid.

\* Utvendig > Dører: Entredør: Dør har noen bruksmerker og skader på pakning. Kjellerdør: Dør tetter ikke helt. Det er råte på karm.

\* Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Råte i toppbord på rekkverk og kledning rundt to søyler, det kan da også finnes i søyle. Det er ikke tett overgang mellom tak over veranda og vegg. Det er slitasje og misfarging på overflater. Noen skader på takplater.

\* Innvendig > Overflater: I 1. etasje er det helhetlige overflater med normal slitasje, noen steder svelling/heving i kanter på skjøter på laminatgulv. Noe mer slitasje på overflater i 2. etasje. Eksempler er tapet som løsner noen steder, uferdig arbeid rundt pipe og flekk på teppe.

- \* Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Stedvis knirk i gulv.
- \* Innvendig > Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Det anbefales på generelt grunnlag at det utføres radonmålinger i samtlige boliger i Norge. I tillegg stiller Strålevernforskriften krav om at radonnivået ikke skal overstige 200 Bq/m<sup>3</sup> i boliger hvor eier ikke bor eller oppholder seg, det vil si for eksempel i utleieleiligheter.
- \* Innvendig > Pipe og ildsted: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Det er noe oppsprekking og teglstein som har løsnet på piper over tak. Det er noe rennemerker under sotluker. Sprekk i overflate på pipe i kjeller. Vedovn står skjevt plassert. Avskaling og små sprekker på pipe ved vedovn. Kraftig slitasje på den ene pipen i 2. etasje.
- \* Innvendig > Rom Under Terreng: Det er generelt rundt om synlige fuktpåkjenninger i form av misfarginger, avskaling og saltutslag. Det kommer tidvis vann inn i kjeller fra baksiden av bygget. Det er ert fuktig klima i kjeller. Det er målt et fuktinnhold i treverk i himlinger på over 20 vektprosent. Fuktinnhold i treverk på over 20 vektprosent kan medføre fare for utvikling av sopp- og råteskader. Det er fuktskade/råte på stedsbyggede hyller. Det er kraftige sprekker i gulv i ett rom.
- \* Innvendig > Innvendige dører: Defekt vrider på dør til kjeller. Dør til ett soverom i 1. etasje er hard å lukke. Dører i 2. etasje har skader, mangler låser og defekt vrider på en dør.
- \* Våtrom > 1. etasje > Bad > Overflater vegger og himling: Misfarginger og skjolder i himling.
- \* Våtrom > 1. etasje > Bad > Sanitærutstyr og innredning: Noen gjennomslag av skruer på servantinnredning. Innredninger nærmer seg forventet brukstid.
- \* Våtrom > 1. etasje > Bad > Ventilasjon: Rommet har kun naturlig ventilasjon.
- \* Kjøkken > 1. etasje > Kjøkken > Overflater og innredning: Kjøkkeninnredning er funksjonell med normal bruksslitasje. Det er svelleskader i benk under vask, er tørt på befaring.
- \* Kjøkken > 1. etasje > Kjøkken > Avtrekk: Halvparten av forventet brukstid er passert. Testet OK. Løs list i fremkant på ventilator. Lys virker ikke på befaring.
- \* Tekniske installasjoner > Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Drypplekkasje fra kobling på rør til bad. De fleste rørkoblinger er skjult av isolasjon.
- \* Tekniske installasjoner > Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Svakt fall, mulig fall motsatt vegg på avløps rør fra kjøkken.
- \* Tekniske installasjoner > Ventilasjon: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
- \* Tekniske installasjoner > Andre VVS-installasjoner - 2: Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVS-installasjoner er oppbrukt.
- \* Tekniske installasjoner > Andre VVS-installasjoner - 3: Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVS-installasjoner er oppbrukt.

\* Tekniske installasjoner > Varmtvannstank: Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år.

\* Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter: Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er stedvis avskalinger og misfarging på grunnmurer. stedvis misfarging. Det er noen sprekker på innsiden av grunnmurer.

\* Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger: Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger.

\* Tomteforhold > Septiktank: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank.

Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter:

\* Utvendig > Utvendige trapper: Det er ikke montert rekkverk. Det er generelt slitasje på overflater. Det er mose på takteking og takrenner. Slitasje og oppsprekking på overflater av tre. Det er ikke forkantbeslag på takfot. Det er avskaling på trapp.

\* Innvendig > Innvendige trapper: Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det er ikke montert rekkverk. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.

\* Våtrom > 1. etasje > Bad > Overflater Gulv: Det gjenstår å legge fliser. Det er opplyst at fliser medfølger. Det er kraftig svikt i gulv foran toalett, indikerer underliggende skade. Det er stedvis knirk i gulv.

\* Våtrom > 1. etasje > Bad > Sluk, membran og tettesjikt: Banemembran er ikke sveiset i skjøter. Banemembran løsner stedvis fra underlag. Det er ikke dryppkant på panel på vegg. Panel går for lavt ned og kommer ca. butt i butt med fliser etter at dette er lagt. Dette er en lite gunstig og ikke anbefalt løsning. Ikke tilkomst til sluk for inspeksjon da dusjkabinett ikke har demonterbar sokkel. Sluk ser på avstand ut til å være av plast og å ha klemring i tilslutning til banemembran. Det er benyttet silikon rundt gjennomføringer, det er ikke tett og løsner fra underlag.

\* Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg: Utfyllelse av punkter under elektrisk anlegg er utført på bakgrunn av informasjon fra eier og observasjoner under den bygningsmessige befaringen av boligen. Undertegnede er ikke el-takstmann og det elektriske anlegget er ikke helhetlig kontrollert. Det anbefales innhenting av en utvidet el-kontroll utført av autorisert foretak. Kostnadsestimat gjelder for el-kontroll.

\* Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold: Det er ikke brannvarslere eller brannslukker i boligen.

\* Tomteforhold > Drenering: Dreneringen er utilstrekkelig og har idag begrenset effekt. Det er opplyst at det tidvis kommer vann inni kjeller.

\* Tomteforhold > Terrengforhold: Det bør foretas terrengjusteringer. Terreng bør endres der hvor det er fall mot bygget.

For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og



bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

### **Innhold**

Eneboligen inneholder:

1. etasje: Entré, stue med utgang til terrasse, kjøkken, 2 soverom og bad.
  2. etasje: Gang/trapperom, 2 soverom og 3 kne loft.
- Kjeller: Gang/trapperom og 4 kjellerom.

Eiendommen er også bebygd med en garasje på 42m<sup>2</sup> som består av garasje og flere bodrom.

### **Standard**

Enebolig - Byggeår: 1950.

Normal boligstandard. Det er noe etterslep på vedlikehold.

### **Innbo og løsøre**

Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

### **Hvitevarer**

Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

### **Parkering**

I garasje eller biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.

### **Radonmåling**

Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Det anbefales på generelt grunnlag at det utføres radonmålinger i samtlige boliger i Norge. I tillegg stiller Strålevernforskriften krav om at radonnivået ikke skal overstige 200 Bq/m<sup>3</sup> i boliger hvor eier ikke bor eller oppholder seg, det vil si for eksempel i utleieleiligheter.

### **Diverse**

Feiing ble utført siste gang den 03.10.2017. Tilsyn ble sist gang utført den 19.02.2019, uten pålegg om utbedringer. Merknader: Besøk for feiing i 2022, ikke utført. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn.

Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert den 24.08.2015, uten pålegg om

utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes i 2035.

Det gjøres oppmerksom på at boligen ikke vil bli ytterligere utvasket før overtagelsen.

## Energi

### Oppvarming

Oppvarming med varmepumpe, ved og elektrisitet. Luft-til-luft varmepumpe montert i stuen. Vedfyring med eldre vedovn i stuen. Elektrisk oppvarming med panelovner.

### Energikarakter

Ikke angitt

### Energifarge

Ikke angitt

### Info energiklasse

Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m<sup>2</sup>. Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se [www.energimerking.no](http://www.energimerking.no). Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

## Økonomi

### Tot prisant. ekskl. omk.

Kr 950 000

### Kommunale avgifter

Kommunale avgifter utgjør totalt ca. kr. 10 531,25,- for 2024.

For 2024 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.):

- \* Eiendomsskatt: Kr. 2 050,-
- \* Årsavg. septikrenovasjon: Kr. 505,-
- \* Sept.tømming: Kr. 1 404,-
- \* Årsavgift renovasjon: Kr. 41,-
- \* Renovasjon: Kr. 6 531,25,-

Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunk(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres og gebyr for dette må påregnes, gebyret utgjør pt. kr. 536,- per pipeløp. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

**Formuesverdi primær**

Kr 329 023,- per 31.12.2022.

**Formuesverdi sekundær**

Kr 1 250 287,- per 31.12.2022.

**Tilbud lånefinansiering**

Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

## Offentlige forhold

**Eiendommens betegnelse**

Gårdsnummer 66, bruksnummer 93 i Våler (Innlandet) kommune.

**Tinglyste heftelser og rettigheter**

Det er ingen kjente, tinglyste heftelser (dokument) som skal følge med eiendommen.

**Ferdigattest/brukstillatelse**

Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen.

Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk.

Det er mottatt byggetegning ifbm. innredning av baderom. Byggetegningen viser kun boligens 1. etasje, som synes å være i samsvar med dagens bruk. Det er ikke mottatt tegninger av boligens 2. etasje eller kjeller. Man har derfor ikke kunnet kontrollere hvor vidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold.

Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene

er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

### **Vei, vann og avløp**

Eiendommen har adkomst fra offentlig vei.

Privat vann og avløp. Vanninntak og stoppekran under trapp i kjeller. Vannrør av kobber av eldre dato. Trykktank i kjeller, ut fra merking er trykktank fra 1998. Privat kloakkanlegg bestående av tre kummer. Eksakt alder er ikke kjent, men er av eldre dato.

Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private vann- og avløpsanlegg over tid. For eksempel kan spredegrøfter tettes, nye offentlige krav kan gjøre eksisterende avløpsanlegg utilfredsstillende og grunnvannstand og øvrige forhold medføre endring i kvalitet og mengde på vann fra borehull og brønner. Det er ikke kjent med at det har blitt tatt vannprøver de senere årene. Det gjøres oppmerksom på at kommunene driver fortløpende kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære framtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg.

### **Regulerings og arealplaner**

Eiendommen omfattes av kommuneplan for Våler kommune fra 2007, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til Landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF). Det gjøres oppmerksom på at oppføring av nye tiltak vil falle utenfor LNF-formålet, og kan ikke skje uten etter dispensasjon eller reguleringsplan.

### **Adgang til utleie**

På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet.

### **Legalpant**

Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

### **Kommentar konsesjon**

Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt, men i og med at eiendommen er større enn 2 daa, må kjøper fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.

### **Kommentar odelsrett**

Det er ikke kjent med at det hviler odel på eiendommen.

# Kontraktsgrunnlag

## Salgs- og betalingsvilkår

Handelen reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven.

Etter tvangsfullbyrdelsesloven § 11-39 har kjøper kun begrenset adgang til å påberope eventuelle mangler ved eiendommen. Eiendommen overtas i den stand den befinner seg. Lov om avhending av fast eiendom får ikke anvendelse ved tvangssalg.

I følge tvbl. § 11-39 foreligger en mangel når:

- (a) formuesgodet ikke svarer til opplysninger om vesentlige forhold som medhjelperen har gitt, og som kan antas å ha innvirket på kjøpet.
- (b) medhjelperen har forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold som denne måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, såfremt unnlåtelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet, eller
- (c) formuesgodet er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med.

Dersom mangel foreligger, kan kjøperen kreve prisavslag. Kjøperen kan ikke heve kjøpet på grunn av mangler. Erstatning kan bare kreves av medhjelperen dersom denne har utvist skyld eller det foreligger annet særskilt rettsgrunnlag. Kjøpesummen må betales selv om prisavslag kreves.

Loven har særskilte regler om prisavslag og om fremgangsmåten ved mangelskrav.

Det utstedes ikke kjøpekontrakt ved tvangssalg. Stadfestelseskjennelsen er bekreftelsen på at handel er kommet i stand.

Når et bud er rettskraftig stadfestet og kjøpesummen innbetalt, skal retten på kjøperens begjæring utstede skjøte, jfr. tvangsfullbyrdelsesloven § 11-3. Skjøtet blir så sendt til medhjelper. Dersom kjøper helt eller delvis har innbetalt kjøpesummen via låneinstitusjon vil denne normalt kreve at medhjelper innestår for at pantedokumentet får tinglyst rett prioritet i eiendommen. Medhjelper sørger for tinglysing av skjøte og pantedokument. Utstedelse av blankoskjøte er ikke mulig.

### Overtakelse

Kjøperen kan etter tvbl. § 11-31 tidligst overta eiendommen på oppgjørsdagen, såfremt budet er stadfestet og kjøpesummen er innbetalt.

Medhjelper deltar ikke ved overleveringen, og medhjelper besitter normalt heller ikke nøkler til eiendommen. Kjøper må derfor i direkte samarbeid med saksøkte stå for den faktiske overleveringen. Dersom saksøkte og hans husstand bor i eiendommen plikter de å fraflytte eiendommen når kjøperen er blitt eier og å overlevere nøkler o.l. til kjøper. Dersom dette ikke skjer, kan kjøperen uten gebyr kreve namsmyndighetenes bistand

for utkastelse. Kjøper blir ansvarlig for eventuelle sideutgifter f.eks. til bortkjøring og lagring av inventar. Begjæring om utkastelse kan sendes Namsmannen i den rettskrets eiendommen ligger i.

Tvangsfullbyrdelsesloven legger ikke opp til at eiendom som tvangsselges skal være ryddet eller rengjort ved kjøpers overtakelse. Kjøper må derfor være forberedt på selv å måtte besørge/bekoste dette. I tilfelle saksøkte og kjøper avtaler at saksøkte skal ordne rydding og rengjøring, vil ev. avtalebrudd fra saksøktes side normalt ikke berettige kjøper til prisavslag/erstatning i forbindelse med tvangssalget og/eller oppgjøret.

### **Budgivning**

Bud inngis skriftlig på vedlagt budskjema. Det gjøres spesielt oppmerksom på at budet må som hovedregel være bindende for budgiver i minimum 6 uker. For andelsleiligheter er bindingstiden minimum 3 uker. Retten kan unntaksvis ta hensyn til bud med bindingstid ned til 15 dager. For nærmere informasjon se budskjema samt vedlagt informasjonsskriv.

### **Omkostninger kjøpers beskrivelse**

950 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:

240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)

500,- (Tingl.gebyr pantedokument)

500,- (Tingl.gebyr skjøte)

23 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 950 000))

24 990,- (Omkostninger totalt)

974 990,- (Totalpris inkl. omkostninger)

### **Betalingsbetingelser**

Kjøpesum inkludert omkostninger skal være innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen oppgjørsmåned. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

Det er spesielle regler for hvordan oppgjøret skal foretas ved tvangssalg. Oppgjør skal skje på en bestemt oppgjørsmåned. Oppgjørsmåned er vanligvis tre måneder etter at medhjelper har forelagt et bud for Tingretten for stadfestelse. Betaler ikke kjøper på oppgjørsmåned, påløper renter i henhold til bestemmelsen i tvangsfullbyrdelsesloven § 11-27.

Er eiendommen fraflyttet kan medhjelper, dersom kjøper ønsker det, tillate at overtakelse skjer før oppgjørsmåned. Skal eiendommen overtas før oppgjørsmåned må

hele kjøpesummen betales av kjøper før innflytting kan skje. Eventuell innflytting før ankefristens utløp skjer på kjøpers risiko.

Dersom en anke ikke er avgjort før oppgjørsdagen inntre, forskyves betalingsplikten. Kjøper må velge mellom å betale kjøpesummen til oppgjørsdato eller betale renter i henhold til bestemmelsene i tvangsfullbyrdelseslovens § 11-27 frem til betalingsplikten inntre.

Når kjøper er blitt eier, plikter saksøkte (tidligere eier) og hans husstand å fraflytte eiendommen. Flytter ikke saksøkte frivillig når kjøper skal overta eiendommen, kan kjøper uten gebyr kreve utkastelse etter at kjøper har innbetalt kjøpesummen. Kjøper blir ansvarlig for eventuelle sideutgifter f.eks. til bortkjøring og lagring av inventar. Begjæring om utkastelse kan sendes Namsmannen i den rettskrets eiendommen ligger i.

### **Hvitvaskingsreglene**

Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningsalg for kjøpers regning.

### **Personopplysningsloven**

Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

### **Meglens vederlag**

Medhjelpers vederlag og rett til dekning av utlegg er fastsatt i forskrift til tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 3.

### **Oppdragsansvarlig**

Line M Strøm  
Eiendomsmegler  
line.strom@aktiv.no  
Tlf: 970 94 147

Aktiv Eiendomsmegling Elverum AS, Storgata 15  
2408 Elverum  
Tlf: 624 31 420

### **Salgsoppgavedato**

19.08.2024



Velkommen til Braskereidfoss og Østre Strætåsvegen 435!



Stor og hyggelig eiendom bebygd med en koselig enebolig som inneholder totalt 4 soverom.





Når du entrer boligen kommer du inn i en praktisk entré av god størrelse.



Sikringskap i entre med automater og jordfeilsautomater.




Stuen har enstavs laminat på gulv, malt panel på veggene og flere vindusflater.



Det er montert luft-til-luft varmepumpe som sørger for en god og jevn varme på vinterstid.



Fra stuen har du utgang til en koselig overbygget terrasse.



Her bor du usjenert til i fine og landlige omgivelser.



I hjørnet av stuen er det også en eldre vedovn som er fin på kalde høst- og vinterdager.



Kjøkkenet ligger i et eget rom i naturlig tilknytning til stuen.



Lyst og koselig kjøkken med enstavs laminat på gulv og lysmalt panel på veggene.



Kjøkkenet har to store vindusflater som slipper inn fint lys.



Kjøkkeninnredningen har hvite glatte fronter og laminert benkeplate med nedfelt oppvaskkum.



Soverom 1 er et lyst og koselig soverom med vinduer mot to ulike himmelretninger,



På soverommet har du plass til dobbeltseng om ønskelig, samt god oppbevaringsplass i plassbygget garderobeskap.



Soverom 2 er et lyst rom som passer fint som barnerom, gjesterom eller kontor.



Soverommet har enstavs laminat på gulv og overflater malt i en fin lys farge.






Påbegynt renovering av bad som ikke er ferdigstilt. Trepanel på vegger og takesplater i himling. Det ligger banemembran på gulv (ment for at fliser skal legges oppå).



Baderommet har vegghengt servant med speil over, dusjkabinett og gulvstående toalett.




Det er også et vindu som slipper inn dagslys på baderommet.



Gang/trapperom i boligens 2. etasje.



Soverom 3 har eldre overflater og adkomst til kneloft.



På soverommet er det plass til seng, kontorpult og garderobeløsninger.



Soverom 4 har en tapetsert kontrastvegg.



Også dette rommet har adgang til kneloft for lagring.



Fra terrassen er det videre adkomst til hage opparbeidet med plen og beplantning med bed og trær.



Eiendommen er også bebygd med en garasje på 42m<sup>2</sup> som består av garasje og flere bodrom.


# 1. etasje



Plantegningen er en ikke målbart illustrasjon og avvik kan forekomme.

Plantegningen er ikke i målestokk og noe avvik kan forekomme.  
Megler/selger tar ikke ansvar for evt. feil.

## 2. etasje



Plantegningen er en ikke målbare illustrasjon og avvik kan forekomme.

Plantegningen er ikke i målestokk og noe avvik kan forekomme.  
Megler/selger tar ikke ansvar for evt. feil.

# Kjeller







Plantegningen er en ikke målbar illustrasjon og avvik kan forekomme.

Plantegningen er ikke i målestokk og noe avvik kan forekomme.  
Megler/selger tar ikke ansvar for evt. feil.



# Vedlegg

# Tilstandsrapport

 Enebolig  
 Østre Strætåsvegen 435, 2435  
BRASKEREIDFOSS  
 VÅLER kommune  
 # gnr. 66, bnr. 93

Sum areal alle bygg: BRA: 216 m<sup>2</sup> BRA-i: 174 m<sup>2</sup>



Befaringsdato: 01.08.2024

Rapportdato: 16.08.2024

Oppdragsnr.: 20580-1604

Referansenummer: QA1650

Autorisert foretak: Øystein Opås Takstforretning AS

Sertifisert Takstingeniør: Anders Austad



ØYSTEIN OPÅS  
TAKSTFORRETNING AS

Medlem av  
  
Norsk takst



Rapporten kan brukes i inntil ett år etter befaringsdatoen, og kan ikke gjenbrukes ved flere boligsalg i denne perioden. For eiendomsoverdragelser fra 1.1.2024, må selger sørge for at areal i rapporten er oppdatert og følger ny bransjestandard for areal. Skjer det endringer, oppstår skader også videre på boligen, bør du som selger be om oppdatert rapport.

## Norsk takst

Norsk takst er bransjeorganisasjonen for landets bygningssakkyndige og takstforetak, med om lag 1400 sertifiserte medlemmer fordelt på omtrent 1000 bedrifter. I boligomsetningen regnes takstrapportene som et helt avgjørende element i den informasjonen som gjøres tilgjengelig for kjøper. Årlig leverer medlemmene rundt 120.000 slike takster. Det gir unik oversikt over norske boliger, og bidrar til at alle oppdrag kan utføres med utgangspunkt i erfaringsbasert kvalitet.



Det stilles høye krav til utdanning, sertifisering og yrkesetikk. Norsk takst er opptatt av at boligomsetningen skal være trygg, og legger vekt på å opptre uavhengig av andre bransjeaktører. Bygningssakkyndige fakturerer sine tjenester uten hensyn til hvilken pris som oppnås, og skal heller ikke på annen måte ha noen egeninteresse knyttet til handelen.

Uavhengighet og god fagkunnskap har over tid bygget troverdighet og tillit. Både selger og kjøper skal kunne stole på bygningssakkyndiges vurderinger. For tilfeller der det likevel skulle oppstå misnøye med utført arbeid, har vi sammen med Forbrukerrådet etablert en klagenemnd.

Norsk takst har en sentral rolle i utviklingen av norske standarder, regler og profesjonsprinsipper, og representerer bransjen i alle relevante internasjonale fora. Dette sikrer at norske bygningssakkyndige tidlig kan tilpasse seg krav og bransjetrender fra utlandet, samtidig som takseringsfaget får en norsk stemme på verdensbasis. Organisasjonen bidrar i næringspolitisk sammenheng, og har vært en pådriver for å sikre at lover og regler gir trygghet for forbrukerne i boligomsetningen.

## Øystein Opås Takstforretning AS

Øystein Opås Takstforretning er ett selvstendig takseringsfirma som holder til på Kirkenær i Solør. Øystein Opås Takstforretning har fire ansatte og utfører alle typer takseringsoppdrag. Firmaet har eksistert siden 1983, først som personlig selskap, senere som aksjeselskap. Vi har lang erfaring og bred kunnskap innen verditaksering av alle typer eiendommer, tilstandsvurdering, skjønnsaker og skadetaksering.

De fleste av våre oppdrag er i mellom Hamar og Oslo, men vi tar også på oss oppdrag utenfor dette området.



### Rapportansvarlig

*Anders Austad*

Anders Austad

anders@opastakst.no

414 57 859



ØYSTEIN OPÅS  
TAKSTFORRETNING AS

# Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten



## Hva er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport beskriver synlige skader/avvik eller tegn på skader/avvik på boligen. Rapporten fremhever vanligvis ikke positive egenskaper ved boligen.



## Hva vurderer en bygningsakkyndig?

Den bygningsakkyndige vurderer boligen ut fra hva man kan forvente av en bygning av samme alder og type. Vurderingen gjøres som regel mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da boligen ble oppført (søknadstidspunktet). Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som slitasje etter normal bruk regnes ikke som avvik.



## Hva inneholder tilstandsrapporten?

Den bygningsakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av [Forskrift til avhendingsloven](#). Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningsakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktøk.

## Når du kjøper en brukt bolig

Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg. Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler under er forbedret.

## Vurdering mot byggeår

Den bygningsakkyndige vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da bygningen ble oppført (søknadstidspunktet). Den bygningsakkyndige ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av Forskrift til avhendingslova. Noen rom og bygningsdeler slik som bad og vaskeom, og forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk og trapper osv., vil den bygningsakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få en tilstandsgrad 2 eller 3 uten at det nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres.

## Tilstandsrapporten beskriver ikke hele boligen

**BYGNINGSSAKKYNDIGE SER FOR EKSEMPEL IKKE PÅ (MED MINDRE BYGNINGSDELEN ER NEVNT I RAPPORTEN)**

- vanlig slitasje og normal vedlikeholdstilstand
- bagatellmessige forhold som ikke påvirker bygningens bruk eller verdi vesentlig
- etasjeskillere
- tilleggsbygg slik som garasje, bod, annek, naust også videre
- utvendige trapper
- støttemurer
- skjulte installasjoner
- installasjoner utenfor bygningen
- full funksjonstesting av el- og VVS-installasjoner
- geologiske forhold og bygningens plassering på grunnen
- bygningens planløsning
- bygningens innredning
- løspore slik som hvitevarer
- utendørs svømmebasseng og pumpeanlegg
- bygningens estetikk og arkitektur
- bygningens lovlighet (bortsett fra bruksendringer, brannceller og forhold som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet)
- fellesarealer (med mindre boligeier har vedlikeholdsplikt for fellesarealer og dette er kjent for bygningsakkyndig, eller fellesarealet har en særlig tilknytning til boligen).

© iVerdi 2023 © Norsk takst 2023

Malen til denne rapporten, inkludert standardtekstene fra Norsk takst, er vernet etter åndsverkloven og kan kun benyttes av medlemsforetakene i Norsk takst og av takstingeniører som er sertifisert i slikt foretak, samt av kunder hos iVerdi og studenter hos NEAK. For andre aktører er eksemplarframstilling av malen og standardtekster, som utskrift og annen kopiering til bruk som grunnlag for tilsvarende rapporter, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Norsk Takst ([Forside](#)) eller iVerdi ([Hjem-iVerdi](#)).

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.

# Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

## Tilstanden vurderes med ulike tilstandsgrader

Tilstanden gir uttrykk for en gitt forventet tilstand, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Ved Tilstandsgrad 0 (TG0) og Tilstandsgrad 1 (TG1) gir den bygningsakkyndige normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad. Grunnen er at bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. Ved skjulte konstruksjoner kan alder alene avgjøre tilstandsgrad. Når bygningsakkyndige anbefaler tiltak, for eksempel utbedringer, må brukeren av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme.

Når den bygningsakkyndige velger tilstandsgrad, baseres vurderingen på faste kriterier som følger av gjeldende bransjestandard for Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig og Forskrift til avhendingslova.



### TILSTANDSGRAD 0, TG0: INGEN AVVIK

Bygningsdelen skal være tilnærmet ny, ikke vise tegn på slitasje og det skal være lagt frem dokumentasjon på faglig god utførelse. Det er ingen merknader til delen.



### TILSTANDSGRAD 1, TG1: MINDRE AVVIK

Bygningsdelen skal bare ha normal slitasje, og strakstiltak skal ikke anses som nødvendig. Graden kan også brukes når delen er ny, men der dokumentasjon på faglig god utførelse mangler.



### TILSTANDSGRAD 2, TG2: VESENTLIGE AVVIK OG MINDRE AVVIK SOM ETTER NS 3600 GIR TG 2

Bygningsdelen skal enten ha feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Graden gis når bygningsdelen trenger vedlikehold eller tiltak i nær fremtid. Graden skal også brukes når delen er gammel og det er grunn til å varsle om faren for skader på grunn av alderen, eller når det er grunn til å overvåke delen spesielt på grunn av fare for større skader eller følgeskader.

Ved avvik som ikke krever umiddelbare tiltak (ingen umiddelbar kostnad) så blir TG2 markert med en lysere farge.



### TILSTANDSGRAD 3, TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Denne tilstandsgraden brukes ved kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Det er påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd.



### IKKE UNDERSØKT/IKKE TILGJENGELIG FOR UNDERSØKELSE

Det kan være avvik/skader som ikke er avdekket.

## Hva er et anslag på utbedringskostnad?

Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler, er et forsiktig anslag basert på nåværende kvalitet, registrert avvik og angitte tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og må ikke forveksles med et pristilbud fra en håndverker. Det kan foreligge avvik og tiltak som ikke kommer frem av rapporten. Utbedringskostnad avhenger blant annet av personlige valg av og markedspris på materialer og tjenesteyter.

I rapporten skal det settes anslag for utbedringskostnad for TG3, og slikt anslag kan også gis ved TG2.



Ingen umiddelbare kostnader



Tiltak under kr 10 000



Tiltak mellom kr 10 000 - 50 000



Tiltak mellom kr 50 000 - 100 000



Tiltak mellom kr 100 000 - 300 000



Tiltak over kr 300 000

# Beskrivelse av eiendommen

## Enebolig - Byggeår: 1950

### UTVENDIG

[Gå til side](#)

Taktekking med takplater av metall. Taktekkingen er lagt oppå den tidligere tekkingen med bølgeeternit. Takrenner, nedløp og beslag av metall. Overgangsbeslag på piper.

Vegger av bindingsverk. Vegger er isolert med flis. Fasader er kledd med tømmermannskledning.

Takkonstruksjon av stedsbygget sperretak. Koror med adkomst fra 2. etasje, hovedsakelig med åpne konstruksjoner. Det ligger gjenværende byggematerialer på koror.

Vinduer hovedsakelig av tre med enkle glass og varerammer, noen med isolerglass. Ett vindu med isolerglass av nyere dato, noen eldre.

Entredør av tre med isolerglass. Verandadør av tre med isolerglass fra 2011. Enkel dør av tre til kjeller.

Veranda er punktfundamentert med pilarer ned i bakken, ukjent med frostsikring av fundamenter.

Veranda er bygget i trekonstruksjoner med sperretak tekket med takplater av plast. Adkomst med rampe av tre.

Trapp av betong med vegger og takovebygg av tre. Taktekking med bølgeeternit.

### INNVENDIG

[Gå til side](#)

Innvendige overflater hovedsakelig med laminat og tepper på gulv, trepanel, plater og tapet på vegger og takessplater i himling.

Etasjeskillere av tre. Ukjent med isolering i konstruksjonene.

Piper av tegl med sotluker i kjeller. Det er vedovn i stue tilknyttet den ene pipen.

Enkel grovkjeller med betonggulv, betong/murvegger og trepanel i himlinger.

Bratt enkel trapp av tre til kjeller, uten håndløper eller rekkverk. Trapp til 2. etasje av tre med vegger på begge sider og håndløper på en side.

Rekkverk mot utsparring i 2. etasje.

Innvendige dører i 1.- og 2. etasje med slette malte finerfronter.

### VÅTROM

[Gå til side](#)

### Bad

Påbegynt renovering av bad som ikke er ferdigstilt. Trepanel på vegger og takessplater i himling. Det ligger banemembran på gulv. (Ment for at fliser skal legges oppå. Det er fall på gulv, men i snitt under 1:100. Membran i form av banemembran på gulv og våtromsmaling på vegger. Banemembran er utført med oppbrett bak veggkledning. Dusjkabinett, toalett og servantinnredning. Det er naturlig ventilering fra rommet.

### KJØKKEN

[Gå til side](#)

Kjøkkeninnredning med slette fronter, laminert benkeplate og vask i rustfritt stål. Løsning med avsatt plass til hvitevarer. Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut.

### TEKNISKE INSTALLASJONER

[Gå til side](#)

Vanninntak og stoppekran under trapp i kjeller. Vannrør av kobber av eldre dato.

Avløpsrør av plast med stakepunkt i kjeller.

Det er ikke tilrettelagt for ventilering i boligen.

Luft til luft varmepumpe.

Trykktank i kjeller, ut fra merking er trykktank fra 1998.

Vannkraner på vegg og sluk i gulv på ett rom i kjeller.

Varmtvannsbereder fra 1993 med kapasitet på ca. 120 liter. Koblet til strøm med stikkontakt.

Boligen har hovedsakelig åpent lagt elektrisk anlegg. Sikringsskap i entre med automater og jordfeilsautomater.

Det er ikke brannvarslere eller brannslukker i boligen.

### TOMTEFORHOLD

[Gå til side](#)

Det er ukjent byggegrunn.

Ukjent løsning for drenering. Det kan ses fuktspærre rundt deler av bygget. Takvann ledes ned i bakken.

Fundamentering med støpt plate på mark og grunnmurer av betong.

Det er varierende terrengforhold rundt boligen.

Eksakt alder på stikkledninger er ikke kjent, men er av eldre dato.

Privat kloakkanlegg bestående av tre kummer.

Eksakt alder er ikke kjent, men er av eldre dato.

### Arealer

[Gå til side](#)

### Forutsetninger og vedlegg

[Gå til side](#)

# Beskrivelse av eiendommen

## Lovlighet

[Gå til side](#)

## Enebolig


- Det foreligger ikke tegninger

## Garasje

- Det foreligger ikke tegninger


# Sammendrag av boligens tilstand

## Fordeling av tilstandsgrader



Vil du vite mer om tilstandsgrader? Se side 4.

## Anslag på utbedringskostnad



Hva er anslag på utbedringskostnad? Se side 4.

## Spesielt for dette oppdraget/rapporten

Bolighuset ble befart innvendig og utvendig. Loft er ikke befart. Besiktigelse er gjort fra bakkeplan med de forutsetninger det gir. Sidebygg er kun enkelt befart for beskrivelse, undersøkelser for vurdering av tilstand er ikke utført. Tilstandsrapporten garanterer ikke at det ikke finnes skjulte feil eller mangler i bygningene. Rapporten redegjør for hva som er kontrollert og de fremkomne avvik. Det er av undertegnede ikke gjort inngrep i noen konstruksjoner. Skjulte konstruksjoner er vurdert ut i fra normale byggemetoder på tidspunktet samt dens forventede levetid og gitte opplysninger. For vurdering av forventet levetid/brukstid er det gjort skjønnsmessige vurderinger. Der hvor en bygningsdel eller installasjon har passert halvparten av forventet brukstid settes TG 2, bygningsdelen/installasjonen er da inne i en periode hvor sviktende funksjon eller behov for tiltak kan forekomme.

Måling av fall og helning på dekker er gjort med laser og tomtestokk. Modernitet hensynstas ikke ved fastsetting av tilstandsgrad.

For kontroll av om det er bom i fliser gjøres det stikkprøver. Tilstand på hvitevarer vurderes ikke.

Potensielle kjøpere anbefales å samarbeide med bygningskyndig før budgivning både med befaring og med tolkning og forståelse av dette dokument for å ivareta sin undersøkelsesplikt og sikre rett forståelse av kvaliteten på objektet.

Geologiske forhold er ikke kontrollert.

Tomteareal er hentet fra Kartverket og det tas forbehold om at denne informasjonen er korrekt.

## Oppsummering av avvik

Vil du vite mer? Se på rommet eller bygningsdelen senere i rapporten.

### Enebolig

#### TG 3 STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

- Utvendig > Utvendige trapper [Gå til side](#)
- Innvendig > Innvendige trapper [Gå til side](#)
- Våtrom > 1. etasje > Bad > Overflater Gulv [Gå til side](#)
- Våtrom > 1. etasje > Bad > Sluk, membran og tettesjikt [Gå til side](#)
- Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg [Gå til side](#)
- Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold [Gå til side](#)
- Tomteforhold > Drenering [Gå til side](#)
- Tomteforhold > Terrengforhold [Gå til side](#)



# Sammendrag av boligens tilstand

## TG IU KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT



Våtrom > 1. etasje > Bad > Tilliggende konstruksjoner våtrom

[Gå til side](#)

## TG 2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK



Utvendig > Taktekking

[Gå til side](#)



Utvendig > Veggkonstruksjon

[Gå til side](#)



Utvendig > Takkonstruksjon/Loft

[Gå til side](#)



Utvendig > Vinduer

[Gå til side](#)



Utvendig > Dører

[Gå til side](#)



Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger

[Gå til side](#)



Innvendig > Overflater

[Gå til side](#)



Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn

[Gå til side](#)



Innvendig > Radon

[Gå til side](#)



Innvendig > Pipe og ildsted

[Gå til side](#)



Innvendig > Rom Under Terreng

[Gå til side](#)



Innvendig > Innvendige dører

[Gå til side](#)



Våtrom > 1. etasje > Bad > Overflater vegger og himling

[Gå til side](#)



Våtrom > 1. etasje > Bad > Sanitærutstyr og innredning

[Gå til side](#)



Våtrom > 1. etasje > Bad > Ventilasjon

[Gå til side](#)



Kjøkken > 1. etasje > Kjøkken > Overflater og innredning

[Gå til side](#)



Kjøkken > 1. etasje > Kjøkken > Avtrekk

[Gå til side](#)



Tekniske installasjoner > Vannledninger

[Gå til side](#)



Tekniske installasjoner > Avløpsrør

[Gå til side](#)



Tekniske installasjoner > Ventilasjon

[Gå til side](#)



Tekniske installasjoner > Andre VVS-installasjoner - 2 [Gå til side](#)



Tekniske installasjoner > Andre VVS-installasjoner - 3 [Gå til side](#)



Tekniske installasjoner > Varmtvannstank [Gå til side](#)



Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter [Gå til side](#)



Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger [Gå til side](#)



Tomteforhold > Septiktank [Gå til side](#)

# Tilstandsrapport

## ENEBOLIG



### Byggeår

1950

### Standard

Normal boligstandard.

### Vedlikehold

Det er noe etterslep på vedlikehold.

### Tilbygg / modernisering

FØR 2018: Tidligere eier har skiftet takteking, drenert rundt deler av bygget, skiftet verandadør og noen vinduer og innmat i sikringsskap. Tidspunkt for dette er ikke kjent.

ETTER 2018: Dagens eier har pusset opp flere innvendige overflater, installert ny kjøkkeninnredning og installert varmepumpe.

### Kommentar

Opplyst ved forrige omsetning.

## UTVENDIG

### Taktekking

*Punktet må sees i sammenheng med Takkonstruksjon/Loft*

Taktekking med takplater av metall. Taktekkingen er lagt oppå den tidligere tekkingen med bølgeeternit.

### Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Det er stedvis misfarging på takflater og beslag på baksiden.

Det ligger takplater av eternit under taktekkingen. Eternit inneholder asbest og krever spesialbehandling ved håndtering.

### Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Rengjøring av takflater.

### Nedløp og beslag

Takrenner, nedløp og beslag av metall. Overgangsbeslag på piper.

# Tilstandsrapport



Det er ikke tett overgang mellom tak over entre og vegg.

## TG 2 Veggkonstruksjon

Vegger av bindingsverk. Vegger er isolert med flis. Fasader er kledd med tømmermannskledning.

### Vurdering av avvik:

- Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.

Fasader har generell slitasje og oppsprekking i treverk i ett større omfang. Det er stedvis begynne de råte, men ikke i stort omfang.


### Konsekvens/tiltak

- Andre tiltak:

Rengjøring og behandling av fasader. Utskifting av kledningsbord ved behov.



Eksempel på tilstand.



Eksempel på tilstand.

## TG 2 Takkonstruksjon/Loft

*Punktet må sees i sammenheng med Takteking*

Takkonstruksjon av stedsbygget sperretak. Korere med adkomst fra 2. etasje, hovedsakelig med åpne konstruksjoner. Det ligger gjenværende byggematerialer på korer.

### Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Spissloft er gjenbygget og er ikke inspisert.  
Mangelfull ventilering av korer. Det kan ikke ses ventilering fra loft.  
Slitasje og avskaling på vindskier.  
På korer er det stedvis antydning til nedsenk på flis langs vegger.

### Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Vedlikehold/utskifting av vindskier.  
Etablere ventilering i korer.  
Etterisolering der hvor flis synker ned i vegger.

# Tilstandsrapport



Eksempel på slitasje på vindszier.

## TG 2 Vinduer

Vinduer hovedsakelig av tre med enkle glass og varerammer, noen med isolerglass. Ett vindu med isolerglass av nyere dato, noen eldre.

### Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Vinduer med enkle glass og varerammer er ut fra alder og tilstand modne for utskifting. Vinduer har slitasje og oppsprekking i kitt. Det må forventes luftlekkasjer fra denne type vinduer.

Eldste vinduer med isolerglass har passert halvparten av forventet brukstid.

### Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Utskifting av vinduer med enkle glass og varerammer.

**Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000**



Eksempel på tilstand.



Eksempel på tilstand.

## TG 2 Dører

Entredør av tre med isolerglass. Verandadør av tre med isolerglass fra 2011. Enkel dør av tre til kjelker.

### Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Entredør: Dør har noen bruksmerker og skader på pakning.

Kjellerdør: Dør tetter ikke helt. Det er råte på karm.

### Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Entredør: Vedlikehold og utskifting av pakning.

Utskifting av kjellerdør.

**Kostnadsestimat: Under 10 000**

# Tilstandsrapport



Råteskade på kjellerdør.



Kjellerdør tetter ikke.



Det er montert ekstra list på utsiden av dør.

## **Balkonger, terrasser og rom under balkonger**

Veranda er punktfundamentert med pilarer ned i bakken, ukjent med frostsikring av fundamenter.  
Veranda er bygget i trekonstruksjoner med sperretak teknet med takplater av plast. Adkomst med rampe av tre.

### Vurdering av avvik:

- Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.

Råte i toppbord på rekkverk og kledning rundt to søyler, det kan da også finnes i søyle.

Det er ikke tett overgang mellom tak over veranda og vegg.

Det er slitasje og misfarging på overflater.

Noen skader på takplater.

### Konsekvens/tiltak

- Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav.

Utskifting av råteskadet treverk.

Vedlikehold av overflater.

**Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000**

# Tilstandsrapport



Eksempel på råte.



Eksempel på tilstand.



Eksempel på tilstand.



Noen skader på takplater.

## Utvendige trapper

Trapp av betong med vegger og takovebygg av tre. Taktekkning med bølgeeternit.

### Vurdering av avvik:

- Det er ikke montert rekkverk.

Det er generelt slitasje på overflater.  
Det er mose på taktekkning og takrenner.  
Slitasje og oppsprekking på overflater av tre.  
Det er ikke forkantbeslag på takfot.  
Det er avskaling på trapp.

### Konsekvens/tiltak

- Andre tiltak:

Det er ikke krav til montering av rekkverk.  
Taktekking er moden for utskifting. Eternit inneholder asbest og krever spesialbehandling ved håndtering.  
Vedlikehold av overflater.

**Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000**



Skader på trapp.



Eksempel på tilstand.

## INNVENDIG

# Tilstandsrapport

## TG 2 Overflater

Innvendige overflater hovedsakelig med laminat og tepper på gulv, trepanel, plater og tapet på vegger og takessplater i himling.

### Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

I 1. etasje er det helhetlige overflater med normal slitasje, noen steder svelling/heving i kanter på skjøter på laminatgulv. Noe mer slitasje på overflater i 2. etasje. Eksempler er tapet som løsner noen steder, uferdig arbeid rundt pipe og flekk på teppe.

### Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Enkelte overflater er modne for oppussing.

**Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000**



Tapet løsner noen steder.



Gjenstår ferdigstilling rundt pipe.

## TG 2 Etasjeskille/gulv mot grunn

Etasjeskillere av tre. Ukjent med isolering i konstruksjonene.

### Vurdering av avvik:

- Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Stedvis knirk i gulv.

### Konsekvens/tiltak

- For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

## TG 2 Radon

Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

### Vurdering av avvik:

- Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Det anbefales på generelt grunnlag at det utføres radonmålinger i samtlige boliger i Norge. I tillegg stiller Strålevernforskriften krav om at radonnivået ikke skal overstige 200 Bq/m<sup>3</sup> i boliger hvor eier ikke bor eller oppholder seg, det vil si for eksempel i utleieleiligheter.

### Konsekvens/tiltak

- Det bør gjennomføres radonmålinger.

Radonmålere fås kjøpt i nettbutikker og huseier kan selv sette opp disse i boligen. Etter endt målingsperiode sendes målerne inn til angitt laboratorium for analyse.

**Kostnadsestimat: Under 10 000**

## TG 2 Pipe og ildsted

# Tilstandsrapport

Piper av tegl med sotluker i kjeller. Det er vedovn i stue tilknyttet den ene pipen.

## Vurdering av avvik:

- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe.

Det er noe oppsprekking og teglstein som har løsnet på piper over tak.

Det er noe rennemerker under sotluker.

Sprekk i overflate på pipe i kjeller.

Vedovn står skjevt plassert.

Avskaling og små sprekker på pipe ved vedovn.

Kraftig slitasje på den ene pipen i 2. etasje.

## Konsekvens/tiltak

- Andre tiltak:

Reparasjon av pipe over tak.

Vedlikehold av innvendig overflater.

Oppretting av vedovn.



Det er noen skader på piper over tak.



Eldre takke med ukjent tilstand i kjeller.



Kraftig slitasje på en pipe i 2. etasje.

## TG 2 Rom Under Terreng

*Punktet må sees i sammenheng med 'Drenering'*

Enkel grovkjeller med betonggulv, betong/murvegger og trepanel i himlinger.

## Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Det er generelt rundt om synlige fuktpåkjenninger i form av misfarginger, avskaling og saltutslag.

Det kommer tidvis vann inn i kjeller fra baksiden av bygget.

Det er ert fuktig klima i kjeller. Det er målt et fuktinnhold i treverk i himlinger på over 20 vektprosent. Fuktinnhold i treverk på over 20 vektprosent kan medføre fare for utvikling av sopp- og råteskader.

Det er fuktskade/råte på stedsbyggede hyller.

Det er kraftige sprekker i gulv i ett rom.

## Konsekvens/tiltak

- Tiltak:



# Tilstandsrapport

Ventileringsløsning bør bedres slik at de klimatiske forholdene bedres og fuktinnhold i treverk i kjelleren synker til godt under 20 vektprosent. Fjerning av fukt- /råteskadet treverk.



Fuktmåling i treverk i himling.



Misfarging i himling.



Oppsprekking i betonggulv.



Eksempel på tilstand.

## Innvendige trapper

Bratt enkel trapp av tre til kjeller, uten håndløper eller rekkverk. Trapp til 2. etasje av tre med vegger på begge sider og håndløper på en side. Rekkverk mot utsparing i 2. etasje.

### Vurdering av avvik:

- Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
- Det er ikke montert rekkverk.
- Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.

### Konsekvens/tiltak

- Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens krav.

**Kostnadsestimat: Under 10 000**



Trapp til kjeller.



Trapp til 2. etasje.

## Innvendige dører

# Tilstandsrapport

Enkle dører i kjeller med slitasje og misfarging, ikke videre vurdert. Innvendige dører med slette malte finerfronter.

## Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Defekt vrider på dør til kjeller.

Dør til ett soverom i 1. etasje er hard å lukke.

Dører i 2. etasje har skader, mangler låser og defekt vrider på en dør.

## Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Utskifting av vrider på dør til kjeller.

Justering/tilpasning av dør til ett soverom i 1. etasje.

Dører i 2. etasje er modne for utskifting.

**Kostnadsestimat: Under 10 000**



Skade på dør i 2. etasje.



Skade på dør i 2. etasje.

## VÅTROM

### 1. ETASJE > BAD

#### Generell

Påbegynt renovering av bad som ikke er ferdigstilt.

### 1. ETASJE > BAD

#### TG 2 Overflater vegger og himling

Trepanel på vegger og takessplater i himling.

## Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Misfarginger og skjolder i himling.

## Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Behandling av himling.

**Kostnadsestimat: Under 10 000**

# Tilstandsrapport



Eksempel, men fremkommer dårlig på bilde.

## 1. ETASJE > BAD

### Overflater Gulv

Det ligger banemembran på gulv. (Ment for at fliser skal legges oppå. Det er fall på gulv, men i snitt under 1:100.

#### Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Det gjenstår å legge fliser. Det er opplyst at fliser medfølger.  
Det er kraftig svikt i gulv foran toalett, indikerer underliggende skade.  
Det er stedvis knirk i gulv.

#### Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Årsak til svikt i gulv foran toalett må undersøkes og utbedres. Det kan ikke legges fliser på gulv med slik svikt/bevegelse. Kostnadsestimat omfatter også membranarbeider.

**Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000**

## 1. ETASJE > BAD

### Sluk, membran og tettesjikt

Membran i form av banemembran på gulv og våtromsmaling på vegger Banemembran er utført med oppbrett bak veggkledning. Det er ukjent om det er montert dampsperre på yttervegger. Dersom det ikke er dampsperre på yttervegger tilfredsstillende ikke vegger dagens krav og anbefalinger til tetthet på våtrom grunnet bruk av våtromsmaling som membran.

#### Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Banemembran er ikke sveiset i skjøter.  
Banemembran løsner stedvis fra underlag.  
Det er ikke dryppkant på panel på vegg.  
Panel går for lavt ned og kommer ca. butt i butt med fliser etter at dette er lagt. Dette er en lite gunstig og ikke anbefalt løsning.  
Ikke tilkomst til sluk for inspeksjon da dusjkabinett ikke har demonterbar sokkel. Sluk ser på avstand ut til å være av plast og å ha klemring i tilslutning til banemembran.  
Det er benyttet silikon rundt gjennomføringer, dett er ikke tett og løsner fra underlag.

#### Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Membran på gulv er ikke ferdigstilt og ikke tett.  
Banemembran må åpnes der hvor det er svikt i gulv.  
Sveising av skjøter på membran fastliming der hvor membranen løsner.  
Utbedring av tetthet rundt gjennomføringer.

**Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000**

# Tilstandsrapport



Banemembran løsner noen steder fra underlag.



Trepanel går tett ned mot gulv.



Skade i gulv ved toalett.



Det er ikke tette gjennomføringer.

## 1. ETASJE > BAD

### Sanitærutstyr og innredning

Dusjkabinett, toalett og servantinnredning.

#### Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Noen gjennomslag av skruer på servantinnredning. innredninger nærmer seg forventet brukstid.

#### Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Det er ikke behov for tiltak.

## 1. ETASJE > BAD

### Ventilasjon

Det er naturlig ventilering fra rommet..

#### Vurdering av avvik:

- Rommet har kun naturlig ventilasjon.

#### Konsekvens/tiltak

- Elektrisk avtrekksvifte bør monteres for å lukke avviket.

**Kostnadsestimat: Under 10 000**

## 1. ETASJE > BAD

### Tilliggende konstruksjoner våtrom

Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga tilliggende konstruksjoner.

# Tilstandsrapport

## Vurdering av avvik:

- Det er pga bygningsmessige hindringer ikke fysisk mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone

## Konsekvens/tiltak

- TGIU gitt ut ifra manglende mulighet for hulltaking.

## KJØKKEN

### 1. ETASJE > KJØKKEN

#### **Overflater og innredning**

Kjøkkeninnredning med slette fronter, laminert benkeplate og vask i rustfritt stål. Løsning med avsatt plass til hvitevarer.

## Vurdering av avvik:


- Det er avvik:

Kjøkkeninnredning er funksjonell med normal brukslitasje.  
Det er svelleskader i benk under vask, er tørt på befarings.

## Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Det er ikke nødvendig med tiltak ut fra funksjon.



Noen svelleskader i benkeskap.

### 1. ETASJE > KJØKKEN

#### **Avtrekk**

Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut.

## Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Halvparten av forventet brukstid er passert.  
Testet OK.  
Løs list i fremkant på ventilator.  
Lys virker ikke på befarings.

## Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Det er ikke nødvendig med tiltak.

## TEKNISKE INSTALLASJONER

#### **Vannledninger**

Vanninntak og stoppekran under trapp i kjeller. Vannrør av kobber av eldre dato.

# Tilstandsrapport

## Vurdering av avvik:

- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.

Drypplekkasje fra kobling på rør til bad.  
De fleste rørkoblinger er skjult av isolasjon.

## Konsekvens/tiltak

- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

## TG 2 Avløpsrør

Avløpsrør av plast med stakepunkt i kjeller.

## Vurdering av avvik:

- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.

Svakt fall, mulig fall motsatt vegg på avløps rør fra kjøkken.

## Konsekvens/tiltak

- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

Det er ikke nødvendig med tiltak.



Tape på skjøt på kjøkken.

## TG 2 Ventilasjon

Det er ikke tilrettelagt for ventilering i boligen.

## Vurdering av avvik:

- Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

## Konsekvens/tiltak

- Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det.

**Kostnadsestimat: Under 10 000**

## TG 2 Andre VVS-installasjoner - 2

Trykktank i kjeller, ut fra merking er trykktank fra 1998.

## Vurdering av avvik:

- Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVS-installasjoner er oppbrukt.

## Konsekvens/tiltak

- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden VVS-installasjonen(e) fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre VVS-installasjoner.

# Tilstandsrapport

## 1 TG 2 Andre VVS-installasjoner - 3

Vannkraner på vegg og sluk i gulv på ett rom i kjeller.

### Vurdering av avvik:

- Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVS-installasjoner er oppbrukt.

### Konsekvens/tiltak

- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden VVS-installasjonen(e) fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre VVS-installasjoner.

## 1 TG 1 Andre VVS-installasjoner

Luft til luft varmpumpe.

TG er satt ut fra opplysning om at varmpumpen er nyere enn 6 år.

## 1 TG 2 Varmtvannstank

Varmtvannsbereder fra 1993 med kapasitet på ca. 120 liter. Koblet til strøm med stikkontakt.

### Vurdering av avvik:

- Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.
- Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år

### Konsekvens/tiltak

- Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift.

**Kostnadsestimat: Under 10 000**

## 1 TG 3 Elektrisk anlegg

*Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygnings sakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll.*

*Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet.*

Boligen har hovedsakelig åpent lagt elektrisk anlegg. Sikringskap i entre med automater og jordfeilsautomater.

### Registrerte avvik:

Skade på lyskuppel på fasade.

Manglende innfesting av strømkabel til stikkontakt ved varmtvannsbereder.

Det er noe mangelfull merking av kurser i sikringskap.

1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?

**Nei**

### Spørsmål til eier

2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist gang totalt rehabilitert (årstall)? Med totalt rehabilitert menes fullstendig utskiftet anlegg fra inntakssikring og videre.

**Ukjent.**

3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet?

**Ukjent**

4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999?

**Ja**

# Tilstandsrapport

Eksisterer det samsvarserklæring?

Nei

5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet – Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år?

Ukjent

6. Forekommer det ofte at sikringene løses ut?

Ukjent

7. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg?

Ukjent

## Generelt om anlegget

8. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank

Nei

9. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet?

Ja

## Inntak og sikringsskap

10. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger?

Nei

11. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer?

Nei

12. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll?

Ja **Utfyllelse av punkter under elektrisk anlegg er utført på bakgrunn av informasjon fra eier og observasjoner under den bygningsmessige befaringen av boligen. Undertegnede er ikke el-taksmann og det elektriske anlegget er ikke helhetlig kontrollert. Det anbefales innhenting av en utvidet el-kontroll utført av autorisert foretak. Kostnadsestimat gjelder for el-kontroll.**

**Kostnadsestimat: Under 10 000**



Skade på lyskuppel.



Manglende innfesting av strømkabel til stikkontakt ved varmtvannsbereder.

## **TG 3** Branntekniske forhold

*Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål som fremkommer under. Tilstandsgraden er basert på retningslinjer til disse spørsmålene i bransjestandarden NS3600. Dette kan ikke sammenlignes med en fullstendig kontroll av branntekniske forhold av offentlig myndighet, eller en vurdering av boligens branntekniske forhold eller prosjektering fra en rådgiver med spesialkompetanse. En bygningsakkyndig har verken kompetanse til å gi slik veiledning eller lov til å foreta en slik kontroll.*

*Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklete og begrensede kontrollen. Det kan være feil og mangler om branntekniske forhold som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller rådgivning.*

Det er ikke brannvarslere eller brannslukker i boligen.

1. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?



# Tilstandsrapport

Ja

2. Er det skader på brannsløkkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år?

Nei

3. Er det skader på røykvarslere?

Nei

4. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?

Ja

**Kostnadsestimat: Under 10 000**

## TOMTEFORHOLD

### Byggegrunn

Det er ukjent byggegrunn.

### TG 3 Drenering

*Punktet må sees i sammenheng 'Rom under terreng'*

Ukjent løsning. Det kan ses fuktsperre rundt deler av bygget. Takvann ledes ned i bakken.

#### Vurdering av avvik:

- Dreneringen er utilstrekkelig og har idag begrenset effekt.

Det er opplyst at det tidvis kommer vann inni kjeller.

#### Konsekvens/tiltak

- Andre tiltak:

Utbedring av drenering der hvor vann trenger inni kjeller.

**Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000**

### TG 2 Grunnmur og fundamenter

Fundamentering med støpt plate på mark og grunnmurer av betong.

#### Vurdering av avvik:

- Grunnmuren har sprekke-dannelser.

Det er stedvis avskalinger og misfarging på grunnmurer. stedvis misfarging.

Det er noen sprekker på innsiden av grunnmurer.

#### Konsekvens/tiltak

- Andre tiltak:

Vedlikehold av overflater og forsegling av sprekker.

**Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000**

# Tilstandsrapport



Eksempel på avskaling i grunnmur.



Eksempel på sprekk i grunnmur.

## TG 3 Terrenghold

Det er varierende terrenghold rundt boligen.

### Vurdering av avvik:

- Terrenget faller inn mot bygningen og det er maksimale forhold for vann inn mot muren.

Det er noen steder fall på terreng inn mot bygget.

### Konsekvens/tiltak

- Det bør foretas terrengjusteringer.

Terreng bør endres der hvor det er fall mot bygget.

**Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000**

## TG 2 Utvendige vann- og avløpsledninger

Eksakt alder på stikkledninger er ikke kjent, men er av eldre dato.

### Vurdering av avvik:

- Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger.

### Konsekvens/tiltak

- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
- Foreta kontroll av brønnvann.

## TG 2 Septiktank

Privat kloakkanlegg bestående av tre kummer. Eksakt alder er ikke kjent, men er av eldre dato.

### Vurdering av avvik:

- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank.

### Konsekvens/tiltak

- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

## Bygninger på eiendommen

### Garasje



#### Anvendelse

#### Byggeår

#### Kommentar

Ukjent byggeår.

#### Standard

Enkel standard.

#### Vedlikehold

Etterslep på vedlikehold og flere skader på bygget.

#### Beskrivelse

Bygget er hovedsakelig fundamentert med grunnmur og støpt plate på mark. Vegger av bindingsverk og takkonstruksjon av sperrer. Fasader er kledd med stående trekledning og tak er tekket med bølgeeternit. Takrenner av metall. Stedsbyggede dører av tre. Vippeport av tre til garasje. Innvendig er det betonggulv og mulig jordgulv i vedskjul. Dels åpne konstruksjoner og dels trepanel på overflater.

Bygget har betydelig etterslep på vedlikehold og har flere skader. Serum til være lekkasje og innvendig fuktskade i himling.

# Arealer, byggetegninger og brannceller

Standard gjeldende fra 01.01.2024

Arealmålinger og arealoppsett er basert på Norsk standard 3940:2023 Areal- og volum-beregninger av bygninger. Arealet gjelder for tidspunktet da boligen ble målt


## Hva er måleverdig areal?

Arealet i rommet må ha minst 1,90 m fri høyde over gulvet og minst bredde på 0,60 m. Et loft med skråtak vil for eksempel bare få registrert målbar areal der høyden er minst 1,90 m og bredden minst 0,60 m. Rommet må ha dør eller luke, og gangbart gulv.

## Hva er bruksareal?

**BRA = BRA-i + BRA-e + BRA-b**

Bruksarealet for bygningen er bruttoarealet minus arealet som opptas av yttervegger.



Carport og/eller garasje plass i felles garasjeanlegg er ikke måleverdig areal

Internt bruksareal (BRA-i)	Arealet innenfor boenheten(e)
Eksternt bruksareal (BRA-e)	Arealet av alle rom utenfor boenheten(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel bod
Innglasset balkong mv (BRA-b)	Arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten(e)
Terrasse- og balkongareal (TBA)	Arealet av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheten(e)

Gulvareal (GUA)  
Er sum av BRA (bruksareal) og ALH (areal med lav takhøyde).

Arealet med lav takhøyde (ALH) er ikke måleverdig areal, som skyldes skråtak og lav himlingshøyde.

GUA kan opplyses i markedsføring der det er aktuelt for den konkrete boligen og kun sammen med BRA-i, for eksempel der gulvflaten har en verdi og har funksjon ved møblering og bruk av rommene. Ikke innredet areal som kaldloft, måles og oppgis normalt ikke.

## Arealet kan ikke alltid fastsettes nøyaktig

Areal kan være komplisert eller umulig å måle opp nøyaktig fordi det er vanskelig å fastslå tykkelsen på innervegger, skjehveter i og utforming av bygningskonstruksjoner som karnapp, buer og vinkler som ikke er rette, åpne rom over flere etasjer og så videre.

Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en matematisk beregning basert på antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for å beregne eiendommens verdi.

## Den bygnings sakkyndige kan avdekke eventuelle bruksendringer og avvik i branncelleinndeling

Den bygnings sakkyndige ser på byggetegninger hvis de er tilgjengelige og dette er en del av oppdraget, og vurderer bruken av boligen opp mot tegningene. Hvis den bygnings sakkyndige avdekker at en bolig ikke ser ut til å være delt opp i brannceller etter kravene i byggeteknisk forskrift på befaringstidspunktet, skal det opplyses om dette.

Reglene om bruksendring og brannceller kan være kompliserte. Søk videre faglige råd om rapporten ikke gir deg svar. Den bygnings sakkyndige kan ikke vurdere og svare på alle spørsmål, og kan heller ikke vite om kommunen kan gi unntak for kravene som gjelder. [Vil du vite mer?](#)

## Om brannceller

En branncelle er hele eller avgrensede deler av en bygning hvor en brann fritt kan utvikle seg uten at den kan spre seg til andre bygninger eller andre deler av bygningen i løpet av en fastsatt tid.

## Om bruksendring

Bruksendring er å endre bruken av et rom fra en tillatt bruk til en annen. Dette kan kreve søknad og tillatelse, for eksempel hvis du endrer et rom fra bod til soverom eller arbeidsrom, eller hvis du endrer en bolig til to separate boliger.

Rom for varig opphold har krav til takhøyde, romstørrelse, rømningsvei og lysforhold som må være oppfylt. Du kan søke kommunen om unntak for kravene, men kan ikke regne med å få unntak for krav som går på helse og sikkerhet, for eksempel krav til rømningsvei.

Bruksendring som krever godkjenning, og som ikke er søkt bruksendret, er ulovlig. Kommunen kan etter plan- og bygningsloven kapittel 32 forfølge overtredelser. Kommunen kan pålegge deg å avslutte den ulovlige bruken, eventuelt å rette eller tilbakeføre rommet til godkjent bruk.

# Arealer

## Enebolig

### Ny arealstandard

Etasje	Bruksareal BRA m <sup>2</sup>			SUM	Terrasse- og balkongareal (TBA)
	Internt bruksareal (BRA-i)	Eksternt bruksareal (BRA-e)	Innglasset balkong (BRA-b)		
Kjeller	69			69	
1. etasje	74			74	12
2. etasje	31			31	
<b>SUM</b>	<b>174</b>				<b>12</b>
<b>SUM BRA</b>	<b>174</b>				

### Romfordeling

Etasje	Internt bruksareal (BRA-i)	Eksternt bruksareal (BRA-e)	Innglasset balkong (BRA-b)
Kjeller	Inndelt i flere kjellerrom		
1. etasje	Bad , Kjøkken , Entré , Stue , Soverom 1, Soverom 2		
2. etasje	Trapperom , Soverom 1, Soverom 2		

### Kommentar

Areal for veranda er anslått

### Lovlighet

#### Byggetegninger

Det foreligger ikke tegninger

Kommentar:

#### Brannceller

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggeteknisk forskrift?

Ja  Nei

#### Nyere håndverkstjenester

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år?

Ja  Nei

#### Krav for rom til varig opphold

Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde?

Ja  Nei

Kommentar:

## Garasje

### Ny arealstandard

Bruksareal BRA m <sup>2</sup>					
Etasje	Internt bruksareal (BRA-i)	Eksternt bruksareal (BRA-e)	Innglasset balkong (BRA-b)	SUM	Terrasse- og balkongareal (TBA)
Etasje		42		42	
<b>SUM</b>		<b>42</b>			
<b>SUM BRA</b>	<b>42</b>				

### Romfordeling

Etasje	Internt bruksareal (BRA-i)	Eksternt bruksareal (BRA-e)	Innglasset balkong (BRA-b)
Etasje	Garasje og flere bodrom		

### Lovlighet

#### Byggetegninger

Det foreligger ikke tegninger

*Kommentar:*

#### Brannceller

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggeteknisk forskrift?

Ja  Nei

#### Nyere håndverkstjenester

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år?

Ja  Nei

#### Krav for rom til varig opphold

Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde?

Ja  Nei

*Kommentar:*

### Total fordeling mellom P-ROM og S-ROM

Tabellen under viser fordelingen av P-ROM og S-ROM etter veiledningen til NS 3940: 2012. Dette er til informasjon og til sammenligning. Tallene er omtrentlige, kan avvike fra faktiske målinger og er ikke juridisk bindende

	P-ROM( m2)	S-ROM( m2)
Enebolig	105	69
Garasje	0	42

# Befarings - og eiendomsopplysninger

## Befaring

Dato	Til stede	Rolle
01.8.2024	Anders Austad	Takstingeniør

## Matrikkeldata

Kommune	gnr.	bnr.	fnr.	snr.	Areal	Kilde	Eieforhold
3419 VÅLER	66	93		0	2117.5 m <sup>2</sup>	BEREGNET AREAL (Ambita)	Eiet

### Adresse

Østre Strætåsvegen 435

### Hjemmelshaver

Almaas Alexander Andre

## Eiendomsopplysninger

### Beliggenhet

Eiendommen ligger øst på Braskereidfoss i et området preget av skogsarealer og spredt bebyggelse. Til Våler, som er kommunesentrum, er det ca. 9 km.

### Adkomstvei

Adkomst til eiendommen med avkjøring fra Østre Strætåsvegen.

### Tilknytning vann

Privat vann.

### Tilknytning avløp

Privat avløp.

### Regulering

Ikke kontrollert.

### Om tomten

Gressplen i innkjøring og rundt boligen. Hellelagt området foran entre. Beplantning med bed og trær. Villniss på deler av tomten.

### Tinglyste/andre forhold

Ingen er opplyst.

## Siste hjemmelovergang

### År

2018

## Kilder og vedlegg

### Dokumenter

Beskrivelse	Dato	Kommentar	Status	Sider	Vedlagt
Egenerklæring			Ikke gjennomgått		Nei



# Tilstandsrapportens avgrensninger

## STRUKTUR•REFERANSENIVÅ•TILSTANDSGRADER

- Rapporten er basert på innholds krav i Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Formålet er å gi en tilstandsanalyse til bruk for den som bestiller og/eller i et salg til forbruker, og ikke for andre tredjeparter. Rapportens omfang, struktur, metode og begrepsbruk følger i hovedsak Norsk Standard NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig), samt Takstbransjens retningslinjer ved tilstandsrapportering for boliger og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling.
- Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for vurderingen, er ikke bygningssakkyndiges ansvar. Rapporten beskriver avvik, altså en tilstand som er dårligere enn referansenivået. Rapporten framhever normalt ikke positive sider ved boligen ut over det som fremgår av tilstandsgradene.
- Tilstanden angis i rapporten og gir uttrykk for en gitt forventet tilstand blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk slik:

i) **Tilstandsgrad 0, TG0:** Ingen avvik eller skader. I tillegg må bygningsdelen være tilnærmet ny, mindre enn 5 år, og det foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

ii) **Tilstandsgrad 1, TG1:** Mindre avvik. Normal slitasje. Straks tiltak ikke nødvendig. TG1 kan gis når bygningsdelen er tilnærmet ny og det ikke foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

iii) **Tilstandsgrad 2, TG2:** Vesentlige avvik, og mindre avvik som etter NS 3600 gir TG 2, men som ikke nødvendigvis krever umiddelbare tiltak. I denne rapporten kan TG2 i Rapportsammendrag være inndelt i TG2 som krever tiltak og de som ikke krever umiddelbare tiltak. Konstruksjonen har normalt enten feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Vedlikehold eller tiltak trengs i nær fremtid, det er grunn til å varsle fare for skader på grunn av alder eller overvåke spesielt på grunn av fare for større skade eller følgeskade. For skjulte konstruksjoner vil alder i seg selv være et symptom som kan gi TG2. For synlige konstruksjoner kan alder sammen med andre symptomer og momenter gi TG2. Avvik under TG2 kan gis sjablongmessig anslag.

iv) **Tilstandsgrad 3, TG3:** Store eller alvorlige avvik. Kraftige symptomer på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd. Avvik under TG3 skal gis sjablongmessig anslag.

v) **Tilstandsgrad TGiu:** Ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for undersøkelse.

- Ved TG0 og TG1 gis det normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad, fordi bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. For anbefalte tiltak ved TG2 og TG3 må bruker av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme. Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler er et sjablongmessig anslag basert på registrert avvik og angitte tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og basert på erfaringstall i seks intervaller, og kan ikke forveksles med en konkret vurdering og tilbud fra en entreprenør eller håndverker. Det må eventuelt innhentes tilbud for en nærmere undersøkelse, og konkret og nøyaktig vurdering av utbedringskostnad. Kostnader til ikke oppdagede avvik/utbedringer/feil kan forekomme. Utbedringskostnad avhenger av personlige preferanser og markedspris på materialer og tjenesteyter.

## PRESISERINGER

- Avvik vurderes ut fra tekniske forskrifter på godkjenningstidspunktet for bygget. Noen bygningsdeler vurderes

etter gjeldende teknisk forskrift på befaringstidspunktet. Dette gjelder blant annet:

i) Bad, vaskerom (våtrom)

ii) Forhold rundt brann, rømming, sikkerhet, for eksempel rekkverkshøyder/åpninger, ulovlige bruksendringer, brannceller mv.

- For skjulte konstruksjoner slik som vann og avløp uten dokumentasjon, er kvalitet og alder vurdert.

- Fastmonterte installasjoner, for eksempel innfelt belysning (downlights), demonteres ikke for å sjekke dampspæren bak. Dette av hensyn til bygningssakkyndiges kompetanse og risikoen for skade.

- Kontroll av fukt i konstruksjonen ved hulltaking i bad og vaskerom (våtrom), rom under terreng (kjelleretasje, underetasje og sokkeletasje) eller andre bygningsdeler skjer etter eiers aksept. Hulltaking av våtrom og rom under terreng kan unntaksvis unnlates, se Forskrift til Avhendingsloven.

- Kontroll av romfunksjoner for P-ROM utføres kun når det ikke foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, eller når tegninger ikke stemmer med dagens bruk.

- Bygningssakkyndig gir en forenklet vurdering av branntekniske forhold og elektriske installasjoner i boligen dersom det er mer enn fem år siden sist boligen hadde el-tilsyn. Bygningssakkyndig kan anbefale å konsultere offentlige myndigheter eller kvalifisert elektrofaglig fagperson ved behov for grundigere undersøkelser.

## TILLEGGSUNDERSØKELSER

Etter avtale kan tilstandsanalysen utvides til også å omfatte tilleggsundersøkelser utover minimumskravet i forskriften.

## BEFARINGEN

Rapporten gir en vurdering av byggverk og bygningsdeler som bygningssakkyndig har observert, og som fremkommer av Forskrift til avhendingsloven. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler. NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig) har undersøkelsesnivå fra 1 til 3, der undersøkelsesnivå 1 er det laveste og baseres på visuell observasjon. Rapporten baseres på undersøkelsesnivå 1 med få unntak (våtrom og rom under terreng). I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger:

- Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f.eks. riving).

- Flater som er skjult av snø eller på annen måte ikke er tilgjengelig eller skjult, blir ikke kontrollert. Det foretas ikke funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. anlegg, osv.

- Det gis ingen vurdering av boligens tilbehør, hvite- og brunevarer og annet inventar. Dette gjelder også integrert tilbehør.

- Inspisering av yttertak er basert på det som er synlig, normalt på innsiden fra loftet og utvendig fra stige/bakkenivå. Befaring av tak må være sikkerhetsmessig forsvarlig for å kunne gjennomføres.

- Stikkprøvetakninger er utvalgt tilfeldig og kan innebære kontroll under overflaten med spiss redskap eller lignende.

# Tilstandsrapportens avgrensninger

## UTTRYKK OG DEFINISJONER

- Tilstand: Byggverkets eller bygningsdelens tekniske, funksjonelle eller estetiske status på et gitt tidspunkt.
- Symptom: Observerbart forhold som gir indikasjon på hvilken tilstand et byggverk eller en bygningsdel befinner seg i. Benyttes ved beskrivelse av avvik.
- Skadegjørere: Zoologiske eller biologiske skadegjørere, i hovedsak råte, sopp og skadedyr.
- Fuktsøk: Overflatesøk med egnet søkeutstyr (fuktindikator) eller visuelle observasjoner.
- Fuktmåling: Måling av fuktinnhold i materiale eller i bakenforliggende konstruksjon ved bruk av egnet måleutstyr (blant annet hammerelektrode og pigger).
- Utvidet fuktsøk (hulltaking): Boring av hull for inspeksjon og fuktmåling i risikoutsatte konstruksjoner, primært i tilstøtende vegger til bad, utforede kjellervegger og eventuelt i oppforede kjellergulv.
- Normal slitasjegrad: Forventet nedsliting av materiale i overflaten som er basert på enkle visuelle observasjoner. Kan vurderes sammen med bygningsdelens alder.
- Forventet gjenværende brukstid: Anslått tid et byggverk eller en del av et byggverk fortsatt vil være tjenlig for sitt formål (NS3600, Termer og definisjoner punkt 3.9)

## AREALBEREGNING FOR BOENHETER

- Areal fastsettes etter Forskrift til avhendingsloven og Norsk Standard 3940 Areal- og volum-beregninger av bygninger fra 2023.
- Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted.
- Bruksareal (BRA) er det måleverdige arealet som er innenfor omsluttete vegger målt i gulvhøyde (bruttoareal minus arealet som opptas av yttervegger). I tillegg til gulvhøyde gjelder regler om fri bredde for at arealet skal være måleverdig, med betydning for BRA av for eksempel loft med skråtak. BRA består av internt bruksareal (BRA-i), eksternt bruksareal (BRA-e) og innglasset balkong mv (BRA-b). Terrasse- og balkongareal (TBA) opplyses der tilstandsrapporten skal benyttes i boligomsetningen og der det er aktuelt. I tillegg kan gulvareal (GUA) og areal med lav takhøyde (ALH) opplyses sammen med BRA der det er aktuelt og en del av oppdraget. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv for å kunne regnes som BRA/måleverdig areal.
- Arealet måles og oppgis dersom arealet oppfyller krav til måleverdighet, slik som at arealet må ha minst en bredde på 0,6m og minst en høyde på 1,9 m osv. Et rom kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjennelse hos kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette får betydning for om arealet måles og oppgis i tilstandsrapporten. Når arealet måles tas det ikke hensyn til om arealet er lovlig oppført eller om bruken er lovlig, bruksendringer, lysforhold eller andre sikkerhetsmangler.
- Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en rent matematisk beregning i forhold til antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for beregning av eiendommens verdi.

• Rom som ligger utenfor boenheten, men som eier har påvist og/eller opplyst at tilhører boenheten, er oppmålt og inkludert i BRA-e. Det er ikke fremvist dokumentasjon på at rommet tilhører boenheten, med mindre dette er angitt særskilt. Rom utenfor boenheten kan omdisponeres av borettslaget/sameiet og dette kan påvirke boligens BRA. Vær oppmerksom på at NS 3940:2023 og eierseksjonsloven har ulik definisjon av fellesareal. Ved arealmåling gjelder NS 3940:2023 som definerer fellesareal slik: "Delen av bygning som brukes av to eller flere bruksenheter eller til bygningens forvaltning, drift eller vedlikehold.

• I en overgangsperiode skal rapporter som benyttes i boligomsetningen eller dersom det er en del av oppdraget også opplyse om fordelingen mellom P-ROM og S-ROM med utgangspunkt i definisjonene som fremkommer av veiledningen til Norsk Standard 3940 Areal- og volum-beregninger av bygninger fra 2012. Fordelingen mellom P-ROM og S-ROM er basert på veiledningen og bygningssakkyndiges eget skjønn. P-ROM er måleverdige rom som benyttes til kort eller langt opphold. S-ROM er måleverdige rom som benyttes til lagring, og tekniske rom. Bruken av et rom på befaringstidspunktet har betydning for om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for valg av arealkategori.

• Se øvrig informasjon om areal i rapporten, Norsk Standard 3940 (2012 og 2023) og veiledningen til disse.

## PERSONVERN

Norsk takst, bygningssakkyndig og takstforetaket behandler person-opplysninger som bygningssakkyndig trenger for å kunne utarbeide rapporten. Personvernerklæring med informasjon om bruk av personopplysninger og dine rettigheter finner du her [Personvernerklæring - iVerdi](#)

## DELING AV PERSONOPPLYSNINGER FOR TRYGGERE BOLIGHANDEL OG MULIG RESERVASJON

Norsk takst og deres samarbeidspartnere benytter personopplysninger fra rapporten for analyse- og statistikkformål, samt utvikling og drift av produkter og tjenester for takstbransjen og andre aktører i bolig-omsetningen. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg på <https://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-takst/personvernerklæring/reservasjon/>

Vendu lager en boliganalyse basert på opplysninger fra rapporten. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg her: <https://samtykke.vendu.no/QA1650>

## KLAGORDNING FOR FORBRUKERE

Er du som forbruker misfornøyd med bygningssakkyndiges arbeid eller opptreden ved taksering av bolig eller fritidshus, se [www.takstklagenemd.no](http://www.takstklagenemd.no) for mer informasjon

# Nabolagsprofil

Østre Strætåsvegen 435


## Offentlig transport

🚶 Strandli Handel Linje 793, 795	2 min 🚶 0.1 km
🚶 Elverum stasjon Linje R60	28 min 🚶 28.6 km
✈ Oslo Gardermoen	1 t 35 min 🚶

## Skoler

Våler barne- og ungdomsskole (1-10 kl.) 316 elever, 20 klasser	12 min 🚶 10.5 km
Solør vgs. avd. Våler	7 min 🚶
Solør vgs. avd. Flisa 250 elever	19 min 🚶 22.7 km


## Aldersfordeling barn (0-18 år)



## Sivilstand

		Norge
Gift	33%	33%
Ikke gift	54%	54%
Separert	9%	9%
Enke/Enkemann	5%	4%

## Aldersfordeling



### Område

🔴 Grunnkrets: Tøråsen
🟡 Kommune: Våler
🟢 Norge

### Personer

213
3 597
5 425 412

### Husholdninger

138
2 134
2 654 586

## Barnehager


Nordhagen barnehage (1-5 år) 36 barn	3 min 🚶 2.6 km
Furunabben barnehage (1-5 år) 68 barn	11 min 🚶 9.7 km
Tyristubben Fus barnehage (1-5 år) 61 barn	18 min 🚶 16.8 km


## Dagligvare


Joker Braskereidfoss Post i butikk, PostNord	5 min 🚶 4 km
Kiwi Våler	11 min 🚶

## Sport

🏃 Nordhagen skole Aktivitetshall, ballspill	3 min 🚶 2.5 km
🏃 Braskereidfoss idrettsplass Ballspill, fotball, friidrett	4 min 🚶 2.7 km
🏃 Solør Treningssenter	12 min 🚶
🏃 Victus Treningssenter	20 min 🚶



 Innholdet i nabolagsprofilen er hentet fra ulike datakilder, og feil eller mangler kan forekomme. Vurderinger og sitater er innhentet på web og gir uttrykk for hvordan naboene vurderer nabolaget. FINN.no AS kan ikke holdes ansvarlig for feil/mangler i profilen. Copyright © Finn.no AS 2024



# Et hjem er mer verdt enn et hus, og et hus er mer enn bare vegger.

Det er et sted for å skape gode minner  
preget av trivsel, omsorg og trygghet.

For oss som jobber med folks hjem hver  
eneste dag, er det naturlig å engasjere oss  
sammen med SOS-barnebyer for å gi flere  
barn et trygt og godt hjem.

For hvert hjem vi formidler, gir vi derfor  
100 kroner til SOS-barnebyers arbeid.

**aktiv.** +  **SOS  
BARNEBYER**

For eiendommen:

**Adresse:**

Østre Strætåsvegen 435, 2435 Braskereidfoss  
gnr. 66, bnr. 93 (Ideell andel 1/1) i Våler (innlandet) kommune

**Oppdragsnummer:**

1211240291

**Meglerforetak:** Aktiv Eiendomsmegling Elverum AS

**Saksbehandler:** Line M Strøm

**Telefon:** 970 94 147

**E-post:** line.strom@aktiv.no

Undertegnede gir herved følgende bud på ovennevnte eiendom:

**Kjøpesum:** Kr \_\_\_\_\_  
**Beløp med bokstaver:** Kr \_\_\_\_\_

+ omkostninger iht. opplysninger i salgsoppgaven

**Dette budet er bindende for undertegnede frem til og med den:** \_\_\_\_\_ Kl. \_\_\_\_\_

**Eventuelle forbehold:** \_\_\_\_\_

Undertegnede er kjent med følgende

- Budet er bindende når budet har kommet til medhjelpers kunnskap
- Dersom medhjelper, innen utløpet av den ovennevnte fristen, gir melding om at budet er blant de budene medhjelper vil anbefale overfor saksøker, er budet bindende i ytterligere 6 uker, regnet fra utløpet av fristen.
- Eiendommen selges etter reglene i Tvangsfullbyrdelsesloven av 26.02.1992. Lov om avhending av fast eiendom er ikke gjeldende
- Det vil ikke bli utarbeidet og signert kjøpekontrakt. Dette bud, sammen med prospektet, vil danne grunnlag for partenes rettigheter og forpliktelser
- Tingrettens stadfestelse av budet kan påankes. Ankefristen er en måned regnet fra dato for tingrettens stadfestelse. En anke medfører ikke at forpliktelsene etter budet faller bort (med mindre stadfestelsen oppheves).
- Dersom tingretten stadfester budet, gir undertegnede herved fullmakt til medhjelper til å begjære skjøte utstedt i undertegnedes navn og utlevert til seg.
- De særskilte forholdene ved tvangssalg beskrevet nedenfor.

Ønsket overtakelsesdato: \_\_\_\_\_

Budet baseres på opplysninger og salgsvilkår som fremkommer av salgsoppgave datert: \_\_\_\_\_

**Kjøpet vil bli finansiert slik:**

Låneinstitusjon:	_____	Referanse og tlf nr:	_____
Lånt kapital:	_____	Kr:	_____
Egenkapital:	_____	Kr:	_____
Totalt:	_____	Kr:	_____

Egenkapital består av:  Salg av nåværende bolig eller fast eiendom  Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd)

Jeg gir bud som:  Forbruker  Ledd i næringsvirksomhet / juridisk person (selskap)

Navn: \_\_\_\_\_  
Fødselsnummer (11 siffer): \_\_\_\_\_  
Adresse: \_\_\_\_\_  
Postnr: \_\_\_\_\_ Sted: \_\_\_\_\_  
Tlf.: \_\_\_\_\_ E-post: \_\_\_\_\_  
Dato: \_\_\_\_\_ Sign: \_\_\_\_\_

Navn: \_\_\_\_\_  
Fødselsnummer (11 siffer): \_\_\_\_\_  
Adresse: \_\_\_\_\_  
Postnr: \_\_\_\_\_ Sted: \_\_\_\_\_  
Tlf.: \_\_\_\_\_ E-post: \_\_\_\_\_  
Dato: \_\_\_\_\_ Sign: \_\_\_\_\_

Det bes om at kopi av legitimasjon vedlegges bud.

Eiendommen selges i henhold til Lov om tvangsfullbyrdelse av 26.06.1992. Tvangssalg ved medhjelper er et alternativ til å selge en eiendom på tvangsauksjon. At eiendommen tvangs selges innebærer at det er Namsretten, og ikke hjemmelshaver som tar beslutningene i salgsprosessen.

### **OPPLYSNINGER OM EIENDOMMEN**

Det fremgår ikke av annonsen at en eiendom tvangs selges, men det skal opplyses om dette i salgsoppgaven. Medhjelper innhenter de opplysningene om eiendommen som man får som kjøper ved et frivillig salg.

Opplysningene skal gis skriftlig av medhjelper før bindende avtale inngås. Dersom medhjelper ikke har klart å fremskaffe de lovpålagte opplysninger om eiendommen i henhold til Lov om eiendomsmedling § 6-7 skal det opplyses om årsaken til dette.

### **MANGLER**

Vær nøye når du besikter eiendommen. Ta gjerne med en bygningskyndig. Det kan være fornuftig å få utarbeidet en tilstandsrapport. En slik tilstandsrapport er en gjennomgang av eiendommens bygningsmessige standard.

Hovedregelen er at en eiendom som kjøpes på tvangssalg overtas i den stand den befinner seg i. Bestemmelsene avhendingsloven gjelder ikke, hvilket innebærer at mulighetene for å reklamere er begrenset. Kjøper kan ikke heve kjøpet, men kan kreve prisavslag i følgende tilfeller:

- Eiendommen er ikke samsvar med opplysninger om vesentlige forhold som medhjelper har gitt, og disse forhold antas å ha innvirket på kjøpet
- Medhjelper har forsømt å gi opplysninger om vesentlige forhold som denne måtte kjenne til og som kjøper hadde grunn til å regne med få, og disse forhold antas å ha innvirket på kjøpet
- Eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med

Oppnås det ikke enighet om prisavslag, må kjøper eventuelt gå til søksmål mot den eller de av kreditorene som har fått den del av kjøpesummen som det kreves prisavslag for.

Kjøpesummen må betales selv om det kreves prisavslag, men kjøper kan kreve at beløp tilsvarende det beløp det kreves prisavslag for ikke utbetales til kreditorene før saken er avgjort. Namsretten kan avvise krav om tilbakeholdelse der Namsretten finner dette åpenbart grunnløst.

Dersom hele eller deler av eiendommen er bortleid, overtar kjøper tidligere eiers rettigheter og forpliktelser.

### **BUDGIVNING**

Budgivning ved tvangssalg følger bestemte regler og budgivere bør merke seg følgende:

- Medhjelper sender ikke inn bud til Namsretten fortløpende, men har plikt til å avvente dette inntil det foreligger et bud som er tilnærmet markedspris
- Det gjelder spesielle frister for bindingstiden for budet. Vanligvis er denne minimum 6 uker for fast eiendom. Fristen kan imidlertid settes ned til to uker i en del tilfeller. Rådfør deg med medhjelperen.
- Bud med finanseringsforbehold vil normalt ikke bli anbefalt stadfestet før finansieringen er ordnet.
- Det er ikke anledning til å ta forbehold om konsesjon eller odelsløsning. Kjøper må selv ta risikoen for utfallet.

Medhjelper formidler kun budene mellom partene. Medhjelper kan ikke akseptere bud. Medhjelper forelegger budet for saksøker (vedkommende som har forlangt at eiendommen skal tvangs selges) og andre rettighetshavere. Medhjelper anbefaler saksøker å begjære et bud stadfestet. Saksøker plikter ikke å rette seg etter medhjelpers anbefaling, og saksøker kan også trekke saken tilbake helt frem til budet er stadfestet av Namsretten. Dette kan f.eks. skje i tilfeller der saksøkte ordner opp i gjeldsforholdet før stadfestelsen skjer.

Når Namsretten har stadfestet budet, har partene en måneds ankefrist på avgjørelsen. Budgiver må være oppmerksom på at selv om Namsretten stadfester et bud innen fristen, kan det ta noe tid å få Namsrettens meddelelse av stadfestelsen. Anken kan som hovedregel ikke begrunnes med innvendinger som ikke har vært fremsatt overfor Namsretten for kjennelsen ble avsagt. Det stadfestede budet er bindende for budgiver selv om stadfestelsen påankes og det tar tid før anken blir avgjort. Blir stadfestelsen opphevet, er budgiver fri.

### **KJØPEKONTRAKT, OVERTAKELSE OG OPPGJØR**

Det er viktig å merke seg at det ikke utarbeides og signeres en vanlig kjøpekontrakt. Det er det stadfestede budet sammen med prospektet som danner grunnlaget for partenes rettigheter og forpliktelser.

Det er spesielle regler for hvordan oppgjøret skal foretas ved tvangssalg. Oppgjør skal skje på en bestemt oppgjørsdag. Oppgjørsdagen er vanligvis tre måneder etter at medhjelper har forelagt et bud for Namsretten for stadfestelse. Betaler ikke kjøper på oppgjørsdagen, påløper renter i henhold til bestemmelsen i tvangsfullbyrdelsesloven § 11-27.

Er eiendommen fraflyttet kan medhjelper, dersom kjøper ønsker det, tillate at overtakelse skjer for oppgjørsdato. Skal eiendommen overtas før oppgjørsdato må hele kjøpesummen betales av kjøper før innflytting kan skje. Eventuell innflytting før ankefristens utløp skjer på kjøpers risiko.

Dersom en anke ikke er avgjort før oppgjørsdagen inntre, forskyves betalingsplikten. Kjøper må velge mellom å betale kjøpesummen til oppgjørsdato eller betale renter i henhold til bestemmelsene i tvangsfullbyrdelseslovens § 11-27 frem til betalingsplikten inntre.

Når kjøper er blitt eier, plikter saksøkte (tidligere eier) og hans husstand å fraflytte eiendommen. Flytter ikke saksøkte frivillig når kjøper skal overta eiendommen, kan kjøper uten gebyr kreve utkastelse etter at kjøper har innbetalt kjøpesummen. Kjøper blir ansvarlig for eventuelle sideutgifter f.eks. til bortkjøring og lagring av inventar. Begjæring om utkastelse kan sendes Namsmannen i den rettskrets eiendommen ligger i.

### **SKJØTE**

Når kjøper er blitt eier og stadfestelseskjennelsen er rettskraftig, vil Namsretten utstede skjøte som skal tinglyses på eiendommen. Vanligvis vil medhjelper forestå oppgjøret, og vil i den forbindelse be om en fullmakt fra kjøper til å motta skjøtet fra Namsretten for tinglysing.

Når tvangssalgsskjøtet/hjemmelsovergang tinglyses, blir samtlige pengeheftelser som forrige eier hadde på eiendommen, og som kjøperen ikke skal overta, slettet.

Ovenstående er basert på hovedreglene for tvangssalg ved medhjelper i tvangsfullbyrdelsesloven, særlig kapittel 11 og 12.

Fremstillingen her er ikke uttømmende.

**aktiv.**  
Tar deg videre