



aktiv.

Nordvoll 127, 6657 RINDAL

**Usjenert hytte med flott
beliggenhet og utsikt | Uthus og
tønnebadstue | Flott natur og
skiløyper 50m fra hytta**



Eiendomsmegler

Tor Håkon Skogstad

Mobil 904 03 103

E-post tor.hakon.skogstad@aktiv.no

Aktiv Eiendomsmegling Orkla
Orkdalsveien 93, 7300 Orkanger

Nøkkelinformasjon

Prisant.: Kr 590 000,-
Omkostn.: Kr 15 990,-
Total ink omk.: Kr 605 990,-
Selger: Rigmor Lie

Salgsobjekt: Fritidseiendom
Eierform: Eiet
Byggeår: 1975
BRA-i/BRA Total 42/68 kvm
Tomtstr.: 1200 m²
Soverom: 2
Antall rom: 3
Gnr./bnr. Gnr. 69, bnr. 37
Oppdragsnr.: 1702240236

Usjenert hytte med flott beliggenhet og utsikt | Uthus og tønnebadstue | Flott natur og skiløyper

Velkommen til Nordvoll 127.

Eiendommen ligger i øvre deler av hyttefeltet og kan by på fantastisk utsikt mot både Resfjellet og mot Trollheimen. Flotte naturområder i umiddelbar nærhet. Et glimrende utgangspunkt for fritidsaktiviteter sommer som vinter med jaktterreng i nærområdet. En fottur unna finner man et eldorado av små fiskevann. Oppkjørte løyper like ved og turområder i Nordmarka og Tørsetmarka innbyr til et aktivt friluftsliv.

Hytta inneholder stue, kjøkken og 2 soverom og er utstyrt med solcellepanel. Videre har man uthus, vedsjul og tønnebadstue med vindu og fabelaktig utsikt.

Tinglyst rett til hente drikkevann fra oppkomme på grunneiers eiendom samt rett til å gjerde inn eiendommen.

Velkommen til visning!



Innhold

Nøkkelinformasjon	2
Om eiendommen	4
Nabolagsprofil	64
Budskjema	73

Om eiendommen

Om boligen

Areal

BRA - i: 42 m²

BRA - e: 26 m²

BRA totalt: 68 m²

TBA: 23 m²

Hytte

Bruksareal fordelt på etasje

1. etasje

BRA-i: 42 m² Stue, Kjøkken, og 2 soverom

TBA fordelt på etasje

1. etasje

23 m² Terrasse

Uthus

Bruksareal fordelt på etasje

1. etasje

BRA-e: 26 m² Bod

Tomtetype

Eiet

Tomtestørrelse

1200 m²

Tomtebeskrivelse

Skylddelingen viser at arealet skal være 1,2 dekar. Eiendommen er ikke oppmålt, kun skylddelt. Det tas derfor forbehold om tomtestørrelse og kjøper aksepteres et ev. avvik på tomtestørrelsen ved senere oppmåling. Konferer med megler for nærmere opplysninger.

Beliggenhet

Velkommen til Rindal kommune!

Rindal er en kommune som ligger ca. 95 km fra Trondheim. Den grenser i nord mot Hemne og Orkdal, i øst mot Meldal, i sør mot Rennebu og Oppdal, og i vest mot Surnadal. Det tar ca. 1 time å kjøre fra Orkanger. Kommunesentrum er Rindal, og tettstedet ligger på Rindalsplatået (145 moh.) og har ca. 700 innb. Der ligger også den populære badeplassen Tjønna. Hele kommunen har ca. 2000 innbyggere. Rindal kommune har flere ganger i løpet av 2000-tallet blitt kåret til landets beste kommune å bo i, ifølge Levekårsundersøkelsen av Statistisk sentralbyrå. Kommunen har med sin natur også et ypperlig tilbud for fritidsformål.

Rindal blir ofte omtalt som «Porten til Trollheimen», og har vakker og variert natur. Eiendommen ligger innerst i hyttefeltet og kan by på flott utsikt mot både Resfjellet og mot Trollheimen. Flott utsikt og solgang. Flotte naturområder i umiddelbar nærhet. Et glimrende utgangspunkt for fritidsaktiviteter sommer som vinter med jaktterreng i nærområdet. En fottur unna finner man et eldorado av små fiskevann. Oppkjørte løyper og turområder i Nordmarka og Tørsetmarka innbyr til et aktivt friluftsliv.

Adkomst

Se kart på finn.no

Det vil bli skiltet ved fellesvisning.

Bygningssakkyndig

Sveinung Gjønnnes

Type takst

Eierskifterapport

Byggemåte

Fritidsbolig oppført på pilarer. Veggkonstruksjon er i bindingsverk med stående panel utvendig. Taket er et sperretak og er tekket med torv. Etasjeskille er et tre bjelkelag. Vindu med koblet vindu fra byggeåret. Dette i henhold til takstmann.

Innhold

Stue, Kjøkken, og 2 soverom

Utvendig bod.

Sylinderformet badstue.

Standard

Hytte:

Stue: Tregulv, Malt panel på vegger. Malt panel med rundtømmeråser i tak.

Kjøkken: Tregulv, Malt panel på vegger og i tak.

Soverom 1: Tregulv, Malt panel på vegger og i tak.

Soverom 2: Tregulv, Malt panel på vegger og i tak.

Utvendig bod:

Bod med utedo: Innvendig er det lagt tregulv. Oppdelt med 2 stk do som er oppbygget av lecablokker.

Redskapsbod: Uinnredet med grus på gulv

Sylinderformet badstue:

Innvendig kledd med panel.

Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.

Forhold som har fått TG2:

1.3 Terrengforhold

- Vann fra tak nedløp slippes ut på grunnen nære bygget uten at det er gjort tiltak for videre bortledning av vann.

- Takrenner er skjeve og det mangler takrenne på bakside av fritidsboligen.

2.1 Yttervegger

- Vedlikeholdsbehov.

- Det er påvist avvik på vannbord over og under vindu som glipper

3.1 Vinduer og ytterdører

- Vinduer fra byggeår og må vurderes skiftet

- Her er det utført uten blikk på vindusomramming over og under vindu

- Vinduer trenger vedlikehold

- Utvendig omramming utført uten oppbrett på beslag. Detaljering gjeldende vannbrett og omramming rundt vindu

skal hindre regn i å trenge inn i veggen, denne utførelsen er sårbar for fuktbelastninger og kan gi forkortet levetid

på vindu og konstruksjonen, og vil kunne kreve hyppigere vedlikehold

4.2 Undertak, lekter og yttertekking (taktekkingen)

- Det er registrert pressening under knotteplast

- Knastene skal monteres mot den siden som skal holdes tørr.

- På dette tak så er den montert med knastene opp.

- Anbefaler nærmere undersøkelse.

6.1 Balkonger, verandaer og lignende

- Gulvbord har værslitasje og stedvis fliset enkeltsteder.

- Behov for tiltak og overflatevedlikehold på enkelte steder.

- Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.

- Rekkverk har en høyde på ca. 90 cm, mot dagens krav på 100 cm.

- På terrasse med større nivåforskjell eller underliggende plan er større enn 30 cm

kreves rekkverk.

- Nivåforskjell til terreng eller underliggende plan som er mindre enn 30 cm kan sikres på en annen

forskriftsmessig enn rekkverk.

- Noe svikt i enkelte terrassebord

8.1 Kjøkken Kjøkken

- Ikke avtrekk over komfyr.

10.5 Ventilasjon

- Naturlig avtrekk med til luft gjennom ventiler i vegger eller via spalteventiler i vinduer.

- Løsningen fungerer, men det bemerkes at ventilasjonen er enklere enn de løsninger som anbefales i dag og det er

av den grunn vanskeligere å ha tilfredsstillende luftkvalitet eller muligheter for utskiftninger av luft

Forhold som har fått TG3:

1.1 Byggegrunn, fundamenter, grunnmur, drenering og sikring mot vann og fuktighet

- Søylefundamentering svikter og må rettes opp.

- Søylefundamentering svikter så blir det skjevheter i hele fritidsboligen

- Pris er avhengig av omfang

Takstmannens prisvurdering ved utskiftning antas mellom Kr. 50.000. - og 100.000.-

4.1 Takkonstruksjon, takteking og skorstein over tak

- Det er store skjevheter på tak ved raften.

- Skjevheter kommer av at fundamenter svikter og konstruksjon svikter.

- Får fritidsboligen ny fundamenter og blir rettet opp så forsvinner sansynligvis denne skjevket.

- Takrenner på frontside fungerer ikke som tiltengt på grunn av skjevheter

- Mangler takrenner på bakside av fritidsboligen

- Reperasjon må sees i sammengeng med post 1.1

Innbo og løsøre

Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

Eiendommen selges med alt inventar/møblemet som på visning.

12V elektrisk anlegg. . Anleggets tilstand/kapasitet og funksjon er ikke testet.

Hvitevarer

Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder

uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

Parkering

Parkering ca 250 fra hytta. Derfra er det firhjulingvei frem til hytta. Det er innregulert vei i henhold til reguleringsplan og plankart, så det er mulighet for å opparbeide vei. Konferer megler ved spørsmål.

Diverse

Areal i salgsoppgaven er hentet fra tilstandsrapporten. Boligens areal oppgis i BRA (bruksareal), som deles i underkategoriene BRA-i (arealet innenfor boenheten), BRA-e (arealet utenfor boenheten(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel boder hvor adkomsten er utenfor boenheten), og BRA-b (arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten). TBA er arealet av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheten.

Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

Eiendommen blir ikke ytterligere rengjort/ryddet før overtakelse og selges med inventar/møblement.

Det informeres om gapahuk er ødelagt av vind/snø jan 2025.

Energi

Oppvarming

Vedovn.

Energikarakter

Ikke angitt

Energifarge

Ikke angitt

Info energiklasse

Eier har ikke energimerket eiendommen og interessenter må derfor legge til grunn at eiendommen har energimerke G.

Økonomi

Tot prisant. ekskl. omk.

Kr 590 000

Info kommunale avgifter

Årsgebyr feiing kr 493,- per år. I tillegg kommer det kr 1111,- i eiendomsskatt. Fordelt på fire terminer. Beløp kan avvike.

Renovasjon på kr 1998,-. Fordelt på to terminer. Beløp kan avvike.

Formuesverdi sekundær

Kr 239 506

Formuesverdi sekundær år

2022

Tilbud lånefinansiering

Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

Offentlige forhold

Eiendommens betegnelse

Gårdsnummer 69, bruksnummer 37 i Rindal kommune.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

5061/69/37:

10.03.1975 - Dokumentnr: 1038 - Rettigheter iflg. skjøte

Rettighetshaver: Knr:5061 Gnr:69 Bnr:37

Gjelder denne registerenheten med flere

12.09.2024 - Dokumentnr: 1944762 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver

Rettighetshaver: Orkla Eiendomsmegling AS

Org.nr: 913 118 219

Elektronisk innsendt

10.03.1975 - Dokumentnr: 1037 - Registrering av grunn

Denne matrikkelenhet opprettet fra:

Knr:1567 Gnr:69 Bnr:5

01.01.2019 - Dokumentnr: 1467 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1567 Gnr:69 Bnr:37

10.03.1975 - Dokumentnr: 1038 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighet hefter i: Knr:5061 Gnr:69 Bnr:4
Rettighet hefter i: Knr:5061 Gnr:69 Bnr:37
Gjelder denne registerenheten med flere

Ferdigattest/brukstillatelse

Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest.

Hytta er registrert i matrikkelen. Det foreligger ingen dokumenter i Rindal kommunes arkiv for eiendommen. Dette er ikke uvanlig på eldre eiendommer at det er mangelfulle arkiv. Kjøper overtar forholdet. Konferer megler ved spørsmål.

Vei, vann og avløp

Privat vei. Ikke innlagt vann/avløp. Det betales ca 3500 fra bom til hytte for vei/brøyting. I tillegg kommer det årsavgift på på vei opp hit. Ca kr 1300,- for 2024. Beløp kan avvike. Konferer megler ved spørsmål.

Parkering ca 250m fra hytta. Derfra er det idag opparbeidet "firhjulingvei" frem. Det er regulert veg helt fram til hytta, i reguleringsplan Nordvoll hytteområde, så det er muligheter for å opparbeide vei frem. Tinglyst adkomstrett ligger vedlagt.

Tinglyst rett til hente drikkevann fra oppkomme på grunneiers eiendom samt rett til å gjerde inn eiendommen. Det er lite oppkomme like nedenfor hytta.

Regulerings- og arealplaner

Eiendommen ligger i Nordvoll hytteområde (fritidsbebyggelse).
Reguleringsbestemmelser ligger vedlagt salgsoppgaven.

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og

kommunale avgifter/gebyrer.

Kontraktsgrunnlag

Salgs- og betalingsvilkår

Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Overtakelse

Overtakelse etter nærmere avtale med selger.

Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.

Budgivning

Budgivning i forbrukerforhold

Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.

Budgivning utenfor forbrukerforhold

Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

Omkostninger kjøpers beskrivelse

590 000 (Prisantydning)

Omkostninger

14 750 (Dokumentavgift)

240 (Panteattest kjøper)

500 (Tinglysningsgebyr pantedokument)

500 (Tinglysningsgebyr skjøte)

15 900 (Boligkjøperforsikring – fem års varighet (valgfritt))

2 800 (Boligkjøperforsikring Help Pluss - ett års varighet (valgfritt))

15 990 (Omkostninger totalt)

31 890 (med Boligkjøperforsikring - fem års varighet)

34 690 (med Boligkjøperforsikring inkludert ett år med Help Pluss)

605 990 (Totalpris. inkl. omkostninger)

621 890 (Totalpris. inkl. omkostninger (med Boligkjøperforsikring - fem års varighet))

624 690 (Totalpris. inkl. omkostninger (med Boligkjøperforsikring inkludert ett år med Help Pluss))

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Omkostninger kjøpers beløp

Kr 15 990

Hvitvaskingsreglene

Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

Personopplysningsloven

Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring, med tillegg av fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Boligkjøperforsikring Pluss betales årlig. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at boligkjøperforsikring kun kan tegnes av forbruker. Meglerforetaket mottar kr 4 200/4 600/5 000 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av Boligkjøperforsikring Pluss.

Oppdragsansvarlig

Tor Håkon Skogstad

Eiendomsmegler

tor.hakon.skogstad@aktiv.no

Tlf: 904 03 103

Orkla Eiendomsmegling AS, Orkdalsveien 93


7300 Orkanger

Salgsoppgavedato

02.02.2026






























Norvdvoll 127

1. Etasje




Tegninger er en planskisse og gjør ikke krav på å være korrekt i alle detaljer eller målestokk

Plantegningen er ikke i målestokk og noe avvik kan forekomme.

Vedlegg

Fritidsbolig Nordvoll 127
 Nordvoll 127
 6657 RINDAL



www.e3.no

Boligens tekniske tilstand:

Antall TG

0	TG 0	Ingen avvik
0	TG 1	Ingen vesentlige avvik
5	TG 2	Vesentlige avvik
2	TG 3	Store eller alvorlige avvik
2	TG iu	Ikke undersøkt

Utført av:
 Takstmann
Sveinung Gjønnnes
 Dato: 31/01/2026

Hynnestien 7
 Orkanger 7300
 920 94 300
 sveinung@gjonnes-bygg.no



Dersom bygningsdelen kun har en tilstandsgrad og ikke er beskrevet, betyr det at det ikke er noen avvik i forhold til det som kan forventes. Alder tatt i betraktning.

Takstmannens utdypende vurdering av bygningsdeler med TG 2 og TG 3 finnes på siste siden(e) i denne rapporten.

Denne rapporten er gyldig i 12 mnd.

OM EIERSKIFTERAPPORT™

Rapporten er utarbeidet med utgangspunkt i BMTFs faglige rammeverk for tilstandsanalyse ved boligsalg, samt avhendingslova med tilhørende forskrift (tryggere bolighandel). Som del av en overgangsordning benyttes **NS 3600:2018 – Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig** som normativt grunnlag for struktur, begrepsbruk og fastsettelse av tilstandsgrader.

AVGRENSNING:

EIERSKIFTERAPPORT™ er godkjent av Byggmestrenes Takseringsforbund og kan kun benyttes av BMTF-sertifiserte takstmenn. Rapporten er spesielt godt egnet ved eierskifte av boliger. Rapporten erstatter ikke kjøpers undersøkelsesplikt eller selgers opplysningsplikt i henhold til lov om avhending av fast eiendom.

NIVÅ AV ANALYSEN:

Tilstandsanalysen utføres ved grundige visuelle observasjoner kombinert med undersøkelser, målinger, bruk av egnede instrumenter og registreringer. Dersom det er mistanke til høyt fuktnivå i vegger mot våtrom, eller i rom under terreng kan tilstandsanalysen omfatte destruktive inngrep som for eksempel hullboring i vegger.

Det kan utføres inngrep i vegg eller etasjeskillere ved bad og i rom under terreng for undersøkelse av fukt ved mistanke til alvorlige avvik. Alle bygningsdeler blir undersøkt, med stor vekt på de områdene som takstmannen, erfaringsmessig, kjenner som svake punkter. Selv om takstmannens analyser er svært grundig, kan det forekomme skjulte feil og mangler.

For bolig er referansenivået for de ulike rom og bygningsdeler gitt som krav til tilstandsgrad TG 1, det vil si uten skader og fagmessig riktig utført og i henhold til gjeldende lov/forskrift som gjelder for den aktuelle boligen der ikke tilleggene angir annet. Generelt er referansenivået byggeforskrifter som var gjeldende når bygningen/bygningsdelen ble byggesøkt.

LEVETIDSBETRAKTNINGER:

Når det refereres til levetid er dette basert på takstmannens erfaringstall og Byggforskserien 700.320 Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler, SINTEF Byggforsk.

Levetidsbetraktningene beregnes med hovedvekt på takstmannens skjønnsmessige vurdering av den enkelte bygningsdelens antatte gjennomsnittlige levetid. Dette avhenger også av forskjellige faktorer som kan gjøre seg gjeldende når det gjelder værforhold og bruk.

Levetiden vil variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel vedlikehold, estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller andre brukerønsker, er lagt til grunn.

VÆR OPPMERKSOM PÅ

Egenerklæringsskjema skal alltid legges frem for rapportansvarlig før tilstandsanalysen påbegynnes. Dersom egenerklæring ikke foreligger, vil dette komme tydelig frem på en av de siste sidene av rapporten under ovenstående overskrift.

Dersom det er lagt frem dokumentasjon av pågående byggesaker og/eller manglende ferdigattest, og/eller midlertidig brukstillatelse. Så vil også dette komme tydelig frem på en av de siste sidene av rapporten under samme overskrift som over.

KOSTNADSVURDERING VED TG3

Dersom det er angitt TG3 på en bygningsdel i denne rapporten, så vil det være angitt et antatt kostnadsoverslag over hva det vil koste å sette den i stand, uten å øke standarden.

PIPER OG ILDSTEDER:

Grundig undersøkelse av piper og ildsteder anbefales utført i samråd med offentlige godkjenningmyndigheter.

ELEKTRISK ANLEGG OG BRANNFØREBYGGENDE TILTAK:

Ved omsetning av bolig vil man ofte få endring i bruk av det elektriske anlegget. BMTF anbefaler på generelt grunnlag at en registrert elektroinstallatør foretar en kontroll av boliginstallasjon ved eierskifte.

Dette kan for eksempel være en rapport fra periodisk kontroll av boliginstallasjon i henhold til NEK 405-2, som omfatter kontroll av både det elektriske og det branntekniske anlegget.

MER OM TILSTANDSGRADENE I DENNE RAPPORTEN:

TG 0	TG 0 betyr at bygningsdelen ikke har noen avvik. * Det er ingen tegn til slitasje. * Dokumentert fagmessig godt utført. * Det er ingen merknader.
TG 1	TG1 betyr at bygningsdelen kan ha mindre avvik. * Som forventet i forhold til alder/bruksslitasje. * Straksiltak anses ikke som nødvendig.
TG 2	TG 2 betyr at bygningsdelen kan ha vesentlige avvik. Eksempler på TG2 kan være at bygningsdelen er: * Feil utført. * Skadet, eller symptomer på skade. * Svært slitt. * Nedsatt funksjon. * Utgått på dato. * Kort gjenværende brukstid. * Det er behov for tiltak i nær fremtid. * Det er grunn til overvåkning av denne bygningsdelen.
TG 3	TG 3 betyr at bygningsdelen kan ha store eller alvorlige avvik. Eksempler på TG3 kan være at bygningsdelen er: * Har total funksjonssvikt * Fyller ikke lenger formålet * Er en fare for liv og helse Det er et akutt behov for tiltak, og/eller det er avvik fra lover eller forskrifter som gjelder for den aktuelle bygningsdelen eller byggverket.
TG iu	TG iu betyr at bygningsdelen ikke er undersøkt. Denne tilstandsgraden skal kun benyttes unntaksvis. Eksempler kan være: * Snødekket tak og krypekjeller uten inspeksjonsmulighet på tidspunktet for analysen * Bygningsdelen, arealet eller rommet er ikke tilgjengelig for inspeksjon på tidspunktet for analysen

Sjablonmessige kostnadsklasser ved TG3

Kostnadsklasse	Veiledende størrelsesorden i NOK
Lav kostnad	0 – 100 000
Middels kostnad	100 000 – 300 000
Høy kostnad	Mer enn 300 000

Kostnadsklassene er **sjablonmessige og veiledende**, og angir kun overordnet størrelsesorden.

De er **ikke pristilbud, ikke bindende og ikke knyttet til valgt løsning**. Endelig kostnad må avklares gjennom nærmere undersøkelser og tilbud fra fagperson.

EIENDOMSDATA:

Matrikkeldata:	Gnr:69, Bnr: 37
Hjemmelshaver:	RIGMOR LIE
Seksjonsnr:	
Festenr:	
Andelsnr:	
Tomt:	499 m²
Konsesjonsplikt:	
Adkomst:	PRIVAT
Vann:	Ikke innlagt
Avløp:	Ingen avløp
Regulering:	Nordvoll hytteområde
Offentl. avg. pr. år:	
Forsikringsforhold:	
Ligningsverdi:	
Byggeår:	1975

BEFARINGEN:

Befaringsdato:	29.01.2026
Forutsetninger:	- Boligen ble kontrollert i dagslys. Boligen er normalt møblert, og selger var ikke til stede under besiktigelsen.
Oppdragsgiver:	Rigmor Lie
Tilstede under befaringen:	Ingen andre
Fuktmåler benyttet:	Protimeter MMS2

OM TOMTEN:

Naturtomt, svakt hellende mot sør.

OM BYGGEMETODEN:

Fritidsbolig oppført på pilarer. Veggkonstruksjon er i bindingsverk med stående panel utvendig. Taket er et sperretak og er tekktet med torv. Etasjeskille er et tre bjelkelag. Koblet vindu fra byggeåret.

OVERORDNET FAGLIG VURDERING AV EIENDOMMEN:

- Fritidsboligen trenger oppussing
- Søler må rettes opp /skiftes på grunn av svikt

ANNET:**BRANNSIKKERHET:**

-Røykvarslere er montert.

DOKUMENTKONTROLL:

Det foreligger ikke tilgjengelige dokumenter for eiendommen, og det er ikke gjennomført dokumentkontroll. Spørreskjema fra selger/takstmann er ikke utfyllt. Informasjon om eiendommen er basert på tilgjengelige opplysninger hentet fra PropCloud.

Risiko

Manglende dokumentasjon og begrenset informasjonsgrunnlag innebærer risiko for at forhold av betydning for eiendommen ikke er avdekket eller vurdert i forbindelse med rapporten.

Konsekvens

Forholdet kan medføre at kjøper ikke får full oversikt over eiendommens tilstand og historikk. Dette kan få betydning for kjøpers vurdering av eiendommen og eventuelle senere forhold knyttet til bruk, vedlikehold eller utbedringsbehov.

Anbefalt tiltak

Det anbefales at interessenter setter seg grundig inn i tilgjengelig dokumentasjon vedlagt salgsoppgaven. Ved eventuell avhending av eiendommen gjøres det særskilt oppmerksom på selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt i henhold til lov om avhending av fast eiendom

BESKRIVELSE AV INNVENDIGE OVERFLATER (vegger, tak og gulv):**Hytte:**

Stue: Tregulv, Malt panel på vegger. Malt panel med rundtømmeråser i tak.

Kjøkken: Tregulv, Malt panel på vegger og i tak.

Soverom 1: Tregulv, Malt panel på vegger og i tak.

Soverom 2: Tregulv, Malt panel på vegger og i tak.

Utvendig bod:

Bod med utedo: Innvendig er det lagt tregulv. Oppdelt med 2 stk do som er oppbygget av lecablokker.

Redskapsbod: Uinnredet med grus på gulv

Sylinderformet badstue:

Innvendig kledd med panel.

MERKNADER OM ANDRE ROM:**PLANAVIK**

- Planavvik målt med laser på gulv i 1. etasje og viser høydeforskjell på opptil 80 mm på over lengre strekker der måling kunne utføres
- Kjøkken har planavvik på 80 mm

GULV:

- Gulv er med normal slitasje som kommer av bruk og alder.
- Planavvik

VEGG/HIMLING:

- På grunn av søylefundamenter svikter blir det avvik på retning og planhet.
- Vegger og tak med normal slitasje.
- Overflater og innredninger i øvrige rom som ikke er vurdert med egne tilstandsgrader fremstår med varierende alder og tilstand.

INNERDØRER

- Innerdører er med normal slitasje som kommer av bruk og alder.

EIERSKIFTERAPPORT™

FORMÅL MED ANALYSEN:

Formålet med tilstandsanalysen er å kartlegge boligens tekniske tilstand med tanke på behov for tiltak og med tanke på salg.

VESENTLIGE ENDRINGER ETTER BYGGEÅR:

Det er ikke kjent om det er utført vesentlige endringer etter byggeåret.

VERDIBEREGNING:

Når det estimeres en teknisk verdi på bygning(er), beregnes dette ut i fra hva det vil koste å bygge en tilsvarende bygning etter nåtidens forskrifter.

Som oftest gjøres det fradrag på grunnlag av for eksempel: alder, slitasje, vedlikeholdsmangler, uferdige arbeider og utidsmessighet.

Bolig, som ny i dag:

- Fradrag:

= Teknisk verdi bolig:

Tomteverdi:

Markedsverdi (normal salgsverdi):

=

Låneverdi (forsiktig antatt markedsverdi):

BESKRIVELSE AV MARKEDSVERDI:

AREALER OG ANVENDELSE:**Arealmåling**

Arealmålingene i denne rapporten er utført i samsvar med Norsk Standard NS 3940 slik målereglene var praktisert i bransjen på måletidspunktet. Arealer oppgis i hele kvadratmeter og gjelder for det tidspunkt rapporten er datert.

MÅLEVERDIG AREAL:

Ved arealmåling regnes ikke åpninger for trapper, heissjakter og lignende som del av etasjens areal. Rom må være fysisk tilgjengelige for å kunne måles. Rom kan være måleverdig etter NS 3940 selv om de ikke tilfredsstiller gjeldende byggeforskrifter eller krav til godkjent bruk.

Måleverdig areal etter NS 3940 er ikke det samme som godkjent oppholdsareal etter plan- og bygningslovgivningen.

AREALBEGREPER:

BRA-i: Internt bruksareal

BRA-e: Eksternt bruksareal

BRA-b: Innglasset balkong

TBA: Terrasse- og balkongareal

Arealer utenfor boenheten (BRA-e):

Arealer som ligger utenfor selve boenheten er kun inkludert som BRA-e basert på opplysninger fra eier om faktisk bruk. Det er ikke kontrollert om disse arealene rettslig tilhører boenheten eller om de er del av fellesareal. Slike arealer kan omdisponeres av borettslag/sameie, noe som kan påvirke boligens tilgjengelige bruksareal.

Fellesareal – rettslig avgrensning:

Ved arealmåling er det NS 3940 som legges til grunn. Standarden har en annen definisjon av fellesareal enn eierseksjonsloven. Dette kan innebære at arealer som er måleverdig etter NS 3940, ikke nødvendigvis følger boenheten rettslig.

Viktig merknad om måleregler:

Eventuelle arealavvik mellom ulike rapporter kan skyldes endringer i måleregler eller ulik standardpraktisering over tid, og er ikke nødvendigvis uttrykk for målefeil.

AREAL BOLIG:

Etasje:	BRA-i	BRA-e	BRA-b	TBA
1. Etasje	42			23
SUM BYGNING	42			23
SUM BRA	42			

AREAL GARASJE/UTHUS:

Etasje:	BRA-i	BRA-e	BRA-b	TBA
Utvendig bod/uthus		26		
Badstue				
SUM BYGNING		26		
SUM BRA	26			

BRA-i:

Stue, Kjøkken, og 2 soverom

BRA-e:

Utvendig bod

MERKNADER OM AREAL:**SYLINDERFORMET BADSTUE**

- Diameter 2,25 m og en lengde på 2 m.
- Areal i badstue er ikke medregnet grunnet utforming.

TAKHØYDER

- Takhøyder i 1. etasje er 2,05meter der det er flat himling. Stue har åpen løsning

MÅLING

- Måling ble utført med lasermåler på stedet og skissert opp
- Areal er beregnet i tegneprogram

AREAL

- Tomteareal er hentet fra PropCloud

GARASJE / UTHUS:

Garasje / Uthus er oppført i uisolert bindingsverk med stående utvendig kledning. Skråtak med sperrer og taktro. Innvendig er det lagt tregulv. Oppdelt med 2 stk do som er oppbygget av Lecablokker." I garasjedel er det uinnredet med grus på gulv.

Sylinderformet badstue:

Innvendig kledd med panel.

BYGGMESTER:

En BMTF-sertifisert takstmann er en byggmester eller tilsvarende fagperson med dokumentert minimum seks års erfaring fra analyse, reparasjon og oppføring av boliger. Takstmannen kan også være ansatt hos en byggmester eller et tilsvarende foretak. I slike tilfeller utarbeides rapporten under byggmesterens faglige ansvar, mens takstmannen fungerer som en selvstendig fagkyndig ressurs. Dette sikrer at rapporten bygger på riktig kompetanse og følger gjeldende faglige standarder.

INTEGRITET:**UAVHENGIG TAKSTMANN**

Denne rapporten er utarbeidet av en uavhengig takstmann uten bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Takstmannen har verken et ansettelsesforhold til, eller økonomisk interesse i sin oppdragsgivers virksomhet. For nærmere beskrivelse av kravene til takstmannens integritet, se BMTFs etiske retningslinjer på www.BMTF.no

*Ansvarlig for rapporten:***Sveinung Gjønnes**

Byggmester Sveinung Gjønnes har drevet i bransjen i over 40 år. Godkjent takstmann gjennom Byggmestrenes takseringsforbund i 2015

31/01/2026



Sveinung Gjønnes

1. Grunn og fundamenter**TG 3** 1.1 Byggegrunn, fundamenter, grunnmur, drenering og sikring mot vann og fuktighet

Byggegrunn er ikke kjent.

Det er påvist synlige skader og/eller skjevheter på fundamentet.

-Søylefundamentering

Merknader: Vurderingen er basert på visuelle observasjoner og tilgjengelig informasjon. Det er ikke foretatt inngrep i konstruksjonen.

VURDERING AV TG 3**Årsak**

Observerte skjevheter har karakter som er forenlig med svikt eller setninger i søylefundamenteringen. Eksakt årsak kan ikke fastslås ut fra tilgjengelig informasjon og utført visuell kontroll.

Risiko

Videre setninger eller bevegelser i fundamenteringen kan føre til økende skjevheter og ytterligere belastning på bygningens konstruksjoner.

Konsekvens

Forholdet kan medføre redusert konstruksjonsmessig stabilitet og funksjon i bygningen. Dersom utviklingen fortsetter, kan det bli behov for omfattende utbedringstiltak.

Anbefalt tiltak

Det anbefales å få fundamenteringen vurdert nærmere av fagperson med bygningsfaglig kompetanse for å avklare årsak, omfang og eventuelt behov for tiltak. Kostnader vil være avhengig av omfang og valgt løsning.

Utbedringskostnaden vurderes som lav, jf. rapportens sjablonmessige kostnadsklasser.

Ingen 1.2 Krypekjeller

Bygningsdelen eksisterer ikke.

Merknader:**TG 2** 1.3 Terrengforhold

Eiendommen har naturtomt med svakt fall i terrenget. Bygningen har ikke kjeller. Taknedløp fra tak føres ut på grunnen nært bygningen. Det mangler takrenner på baksiden av fritidsboligen, og eksisterende takrenner fremstår skjeve.

Merknader: Terrengforholdene vurderes som delvis ivaretatt grunnet svakt fall og manglende kjeller, men løsning for håndtering av takvann vurderes ikke som tilfredsstillende.

VURDERING AV TG 2**Årsak**

Taknedløp ledes direkte til terreng uten tiltak for videre bortledning av vann. Manglende og skjeve takrenner har karakter som tilsier mangelfull oppsamling og kontrollert avrenning av overflatevann fra tak.

Risiko

Ukontrollert avrenning av tak vann kan medføre økt fuktbelastning på terreng og nærliggende konstruksjoner over tid.

Skjeve og manglende takrenner kan føre til ytterligere belastning på yttervegger og fundament.

Konsekvens

Forholdet kan medføre økt risiko for fuktpåvirkning mot bygningen og behov for tiltak for å sikre tilfredsstillende bortledning av overflatevann.

Anbefalt tiltak

Det anbefales å etablere fungerende takrenner og sørge for kontrollert bortledning av tak vann bort fra bygningen. Tiltakets omfang bør vurderes av fagperson.

2. Yttervegger**TG 2** 2.1 Yttervegger

Det er ikke påvist deformasjoner og/eller fuktskader i ytterveggenes konstruksjoner.

Det er påvist avvik på vannbord over og under vindu, eller i overgangen mellom grunnmur og fasade og i etasjeskillere.

Det er ikke påvist skader, sprekker og råteskade på kledningen.

Det er ikke påvist noen nevneverdige konstruksjonsfeil.

Det er utført stikktaking på typiske skadesteder, slik som i nedkanten av panelet og i områdene rundt vinduene.

Det er observert materialvalg ved yttervegg som kan gi forkortet levetid.

Ytterveggene er oppført i trekonstruksjon med utvendig kledning av stående panel.

Merknader: Vurderingen er basert på visuell kontroll. Det er ikke foretatt stikkkontroller eller inngrep i konstruksjonen.

VURDERING AV TG 2

Årsak

Det er påvist avvik ved vannbord over og under vinduer, med utilstrekkelig utforming som medfører at vann kan renne bak kledningen. Videre er det observert tørkesprekker i nedre kant av kledningen, avflassing av maling samt forekomst av grønske og svertesopp på kledning, vindskier og gesims. Forholdene har karakter som er forenlig med alder, værpåvirkning og mangelfullt vedlikehold.

Risiko

Avvik ved vannbord og overflater med redusert overflatebeskyttelse kan føre til økt fuktbelastning på kledning og underliggende konstruksjon over tid.

Konsekvens

Forholdet kan medføre behov for vedlikeholdstiltak, og dersom fuktpåvirkningen vedvarer, kan det oppstå skader på kledning og tilgrensende bygningsdeler.

Anbefalt tiltak

Det anbefales å utbedre avvik ved vannbord over og under vinduer slik at tilfredsstillende avrenning sikres. Videre anbefales nødvendig vedlikehold av kledning, herunder rengjøring, overflatebehandling og utskifting av skadde materialer der dette vurderes nødvendig.

3. Vinduer og ytterdører

TG 2 3.1 Vinduer og ytterdører

Det er påvist avvik ved beslag, vannbord, omramming, karm eller ytre tetting.

Dører og vinduer vurderes ikke som sikre mot vanninntrengning i konstruksjonen.

Vinduer og ytterdører er hovedsakelig koblede vinduer fra byggeår.

Merknader: Vurderingen er basert på visuell kontroll. Det er ikke foretatt inngrep eller funksjonstesting av vinduer og dører.

VURDERING AV TG 2

Årsak

Vinduer fra byggeår har generelt begrenset isolerende og teknisk funksjon sammenlignet med nyere løsninger. Det er påvist avvik ved utforming rundt vindusomramming, herunder manglende beslag over og under vinduer, noe som kan medføre utilstrekkelig beskyttelse mot nedbør. Overflatene fremstår med vedlikeholdsbehov.

Risiko

Manglende eller utilstrekkelige beslag kan føre til økt risiko for vanninntrengning i vindusomramming og tilstøtende konstruksjoner. Eldre vinduer med vedlikeholdsbehov kan få redusert funksjon og tetthet over tid.

Konsekvens

Forholdet kan medføre behov for vedlikeholdstiltak eller utskifting av vinduer. Dersom vanninntrengning oppstår, kan det bli behov for utbedring av tilstøtende bygningsdeler.

Anbefalt tiltak

Det anbefales å etablere tilfredsstillende beslag rundt vinduer for å sikre korrekt avrenning. Videre anbefales det å vurdere vedlikehold eller utskifting av vinduer, basert på alder, tilstand og ønsket funksjonsnivå.

4. Tak

TG 3 4.1 Takkonstruksjon, takteking og skorstein over tak

Det er påvist svanker/svai i mønet.

Det er ikke påvist nevneverdige fuktskjolder.

Det er ikke påvist ventilerings/lufting.

Takkonstruksjonen er utført som plassbygget saltakskonstruksjon, oppført etter eldre byggeskikk. Taktekking er av torv. Det er påvist betydelige skjevheter i takkonstruksjonen, særlig ved raft.

Merknader: Takrenner på fremside fungerer ikke tilfredsstillende som følge av skjevheter i takkonstruksjonen. Det mangler takrenner på baksiden av fritidsboligen. Vurderingen er basert på visuell kontroll.

VURDERING AV TG 3

Årsak

De observerte skjevhetene har karakter som er forenlig med svikt i fundamentering og underliggende konstruksjoner. Forholdet vurderes i sammenheng med påviste avvik ved fundamentering, jf. post 1.1.

Risiko

Videre bevegelser i fundament og konstruksjon kan føre til økt deformasjon i takkonstruksjonen. Skjevheter kan påvirke funksjonen til tilhørende bygningsdeler, herunder takrenner og vannavrenning.

Konsekvens

Forholdet kan medføre redusert funksjon og bæreevne i takkonstruksjonen. Skjevheter kan føre til mangelfull bortledning av overvann og økt belastning på tilstøtende bygningsdeler. Det kan bli behov for omfattende utbedringstiltak.

Anbefalt tiltak

Det anbefales å få takkonstruksjonen vurdert av fagperson med bygningsfaglig kompetanse, i sammenheng med vurdering av fundamenteringen. Videre bør det avklares omfang av skjevheter og eventuelt behov for tiltak for å sikre konstruksjonens funksjon.

Utbedringskostnaden vurderes som lav, jf. rapportens sjablonmessige kostnadsklasser.

TG iu 4.2 Undertak, lekter og ytterteking (taktekingen)

Det er ikke sikkerhetsforsvarlig å inspisere undertak, lekter og ytterteking.

Det anses ikke som sikkerhetsforsvarlig å inspisere skorstein.

Det er ikke påvist avvik i forhold til avskalling, fuger og beslag.

Høyden på skorstein er forskriftsmessig.

Taket er tekket med torv. Undertak og lekter antas å være fra byggeår. Det er opplyst i tidligere salgsannonse at undertak skal være skiftet i 2010, men dette er ikke dokumentert. Skorstein over tak er kledd med beslag.

Taket var på befaringstidspunktet dekket av snø, og det var ikke sikkerhetsforsvarlig å inspisere undertak, lekter og ytterteking. Vurderingen er derfor basert på visuelle observasjoner fra tilgjengelige områder.

Merknader: Skorstein over tak er kledd med beslag og var ikke tilgjengelig for nærmere inspeksjon.

Taket var snødekt på befaringstidspunktet.

Selve konstruksjonen kunne ikke kontrolleres grunnet manglende tilkomst.

Årsak

Manglende tilkomst som følge av snø på tak, torv på yterside og panel på innsiden har medført at undertak og lekter ikke kunne inspiseres. Opplysninger om utskifting av undertak er ikke dokumentert.

Risiko

Begrenset inspeksjonsmulighet innebærer risiko for at eventuelle skjulte skader eller svekkelser i undertak og lekter ikke er avdekket. Torvtak gir generelt økt fuktbelastning på underliggende konstruksjoner.

Konsekvens

Forholdet kan medføre behov for nærmere undersøkelser og eventuelle tiltak dersom det senere avdekkes avvik eller skader i takkonstruksjonen.

Anbefalt tiltak

Det anbefales å gjennomføre nærmere kontroll av takkonstruksjonen når forholdene ligger til rette for sikker inspeksjon, for å avklare tilstand på undertak og oppbygning.

5. Loft

Ingen 5.1 Loft (konstruksjonsoppbygging)

Merknader:

6. Balkonger, verandaer og lignende

TG iu 6.1 Balkonger, verandaer og lignende

Boligen har veranda/terrasse. Terrasse og veranda var snødekt på befaringstidspunktet og kunne ikke undersøkes.

Merknader: Vurderingen er begrenset som følge av snødekke på befaringstidspunktet.

Årsak

Snødekke på terrasse og veranda medførte at konstruksjon, forankring, overflater, vannavrenning, oppkanter og tettesjikt ikke kunne inspiseres på en sikker og forsvarlig måte.

Risiko

Manglende inspeksjon innebærer risiko for at eventuelle skader, svekkelser eller mangelfull utførelse ikke er avdekket.

Skjulte forhold kan utvikle seg over tid uten å være synlige.

Konsekvens

Forholdet kan medføre behov for nærmere undersøkelser og eventuelle tiltak dersom det senere avdekkes avvik eller skader i konstruksjonen.

Anbefalt tiltak

Det anbefales å foreta nærmere kontroll av terrasse og veranda når forholdene ligger til rette for inspeksjon, herunder vurdering av konstruksjon, innfesting, tettesjikt, vannavrenning og oppkanter mot vegg og dør.

7. Våtrom

8. Kjøkken

8.1 Kjøkken

TG 2 8.1 Kjøkken

Det er ikke påvist knirk, skader eller fuktskjolder på gulvet.

Kjøkkenet har kjøkkeninnredning med profilerte fronter og frittstående hvitevarer. Det er ikke innlagt vann eller strøm på kjøkkenet.

Merknader: Det er ikke avtrekk over komfyr.

Årstall for kjøkkeninnredningen er ikke kjent.

VURDERING AV TG 2

Årsak

Det er ikke etablert mekanisk avtrekk over komfyr. Årstall for kjøkkeninnredningen er ikke kjent.

Risiko

Manglende avtrekk over komfyr kan føre til økt fukt- og dampbelastning i rommet ved matlaging. Over tid kan dette gi økt risiko for kondens og påvirkning av overflater og nærliggende konstruksjoner.

Konsekvens

Forholdet kan medføre behov for tiltak for å sikre tilfredsstillende ventilasjon i kjøkkenet dersom rommet tas i bruk til matlaging.

Anbefalt tiltak

Det anbefales å vurdere etablering av egnet ventilasjonsløsning over komfyr for å redusere fukt- og dampbelastning i rommet.

9. Rom under terreng

10. VVS

Ingen 10.1 WC og innvendige vann- og avløpsrør

Bygningsdelen eksisterer ikke.

Merknader:

Ingen 10.2 Varmtvannsbereder

Bygningsdelen eksisterer ikke.

Merknader:

Ingen 10.3 Vannbåren varme

Bygningsdelen eksisterer ikke.

Merknader:

Ingen

10.4 Varmesentraler

Bygningsdelen eksisterer ikke.

Merknader:**TG 2** 10.5 Ventilasjon

Boligen har naturlig ventilasjon.

Tilluft, avtrekk og luftutveksling vurderes som ikke tilfredsstillende.

Boligen har naturlig ventilasjon med tilluft via ventiler i vegger og/eller spalteventiler i vinduer. Avtrekk skjer ved naturlig oppdrift. Det er montert ventiler i alle rom. Det er ikke installert mekanisk eller balansert ventilasjon.

Merknader: Ventilasjonsløsningen vurderes å fungere, men er enklere enn løsninger som normalt anbefales i dag.

VURDERING AV TG 2**Årsak**

Ventilasjonsløsningen er basert på eldre prinsipper for naturlig ventilasjon. Slike løsninger gir begrenset kontroll over luftutskifting sammenlignet med dagens anbefalte ventilasjonsløsninger.

Risiko

Naturlig ventilasjon kan gi utilstrekkelig luftutskifting under enkelte bruks- og klimaforhold. Dette kan føre til redusert luftkvalitet og økt risiko for fuktbelastning i boligen.

Konsekvens

Forholdet kan medføre perioder med dårligere innelima og behov for tiltak dersom boligen benyttes med høyere belastning enn løsningen er dimensjonert for.

Anbefalt tiltak

Det anbefales å være oppmerksom på behovet for tilstrekkelig lufting og å vurdere oppgradering av ventilasjonsløsningen dersom det oppleves mangelfull luftutskifting eller innelima problemer.

11. Elektrisk anlegg og samsvarserklæring**11.1 Elektrisk anlegg og samsvarserklæring**

Når det gjelder resultater fra det lokale el-tilsynet: Se eventuelt eiers egenerklæringsskjema.

Det er montert solsellepanel

Merknader:

VÆR OPPMERKSOM PÅ:

Egenerklæringsskjema er levert i forbindelse med oppdraget.

Det er ikke fremlagt godkjente tegninger av boligen.

Det foreligger ikke oppdaterte godkjente byggetegninger som samsvarer med boligen, se under.

Det er ingen avvik i forhold til rømming og romhøyde, ut ifra gjeldende forskrifter for da boligen/rommene ble byggemeldt.

Innvendige rekkverk og håndrekk er ikke i henhold til dagens forskrifter.

TILLEGGSOPPLYSNINGER:

LOVLIGHET/ENDRINGER:

-Det foreligger ikke tegninger eller annen byggesaksdokumentasjon som kan verifisere at bygningenes utforming planløsning og bruk av rom er i henhold til eventuelle gitte tillatelser.

ANBEFALTE YTTERLIGERE UNDERSØKELSER:

Søylefundamenter



Selgers egenerklæring

Egenerklæringen er boligselgers egen beskrivelse av tilstanden til boligen. Her kan du finne viktige opplysninger som du som kjøper bør vite om før du bestemmer deg for et eventuelt kjøp. Har du spørsmål til egenerklæringen kan du snakke med megleren som står for salget.

Selgere

Rigmor Lie

Boligen

- ♦ Boligen ble kjøpt 2019
- ♦ Selger har ikke bodd i boligen de 12 siste månedene
- ♦ Boligselger har kjøpt boligselgerforsikring

Nordvoll 127

6657 Rindal

5061-69/37/0/0



Våtrom, tak og fasade

1. Vet du om det er, eller har vært, feil eller skader på bad/våtrom?

♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**

2. Vet du om det er gjort arbeid på bad eller våtrom, enten av deg eller tidligere eiere?

♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**

3. Vet du om det finnes dokumentasjon på hvordan bad/våtrom er bygget opp?

♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**

4. Vet du om det er, eller har vært, vannlekkasje eller andre typer feil eller skader på tak, yttervegg, vinduer, dører, garasje, tilleggsbygninger eller lignende?

♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**

5. Vet du om det er utført arbeid på tak, yttervegg, vindu, dører eller annen fasade, enten av deg eller tidligere eiere?

♦ **Ja**

Ufaglært arbeid:

1. **Hvilket år ble jobben fullført?:** 2020

Beskrivelse av arbeidet: Skifte av panel på bakvegg, lagt inn ny isolasjon, samt skifte av drager.

6. Vet du om det er, eller har vært, feil eller skader på vinduene, som for eksempel kondens, fuktskader eller vanninntrengning? Eller er noen av vinduene i boligen punktert?

♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**

7. Vet du om det er utført arbeid på garasje eller øvrige tilleggsbygninger, av enten deg eller tidligere eiere?

♦ **Ja**

Ufaglært arbeid:

1. **Hvilket år ble jobben fullført?:** 2022

Beskrivelse av arbeidet: Påbygg av bod.

8. Vet du om det er, eller har vært, skjevheter eller setningsskader i boligen, støttemur, terrasse eller lignende?

♦ **Ja**

Hytta er/har vært skjev pga dårlig fundament.

Er det gjort tiltak, eller er feilen/skaden utbedret?

♦ **Ja**

Ufaglært arbeid:



1.

Hvilket år ble jobben fullført?: 2019

Beskrivelse av arbeidet: Dette er jekket opp i flere runder, pluss det er lagt ny drager under midten av hytta, det fundamentene står på grus med jernplater under. Jekking har foregått hvert år siden overtakelse

Drenering, fukt og lekkasje

9. Vet du om det er, eller har vært, feil eller skader med dreneringen?

♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**

10. Vet du om det er, eller har vært, fukt, råte eller vanninntrengning i underetasje, kjeller eller krypkjeller?

♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**

11. Vet du om det er gjort arbeid med drenering, enten av deg eller tidligere eiere?

♦ **Ja**

Ufaglært arbeid:

1. **Hvilket år ble jobben fullført?:** 2021

Beskrivelse av arbeidet: Grav ned dreneringsrør på baksiden av hytta

Gjelder dreneringsarbeidet hele eller deler av boligen?

♦ **Deler av boligen**

Beskriv hvilke deler av boligen arbeidet ble utført på

Bak hytta.

12. Vet du om det er, eller har vært, fukt, sopp eller råteskader i boligen/sameiet/borettslaget?

♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**

13. Vet du om det er, eller har vært, skadedyr eller sjenerende insekter på eiendommen eller i boligen?

♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**

Tekniske installasjoner

14. Vet du om det er, eller har vært, feil på vann- eller avløpsanlegg?

♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**

15. Vet du om det er gjort arbeid på vann og avløp, enten av deg eller tidligere eiere?

♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**

16. Vet du om eiendommen har privat vannforsyning, vannbrønn, septiktank, pumpekum, avløpskvern eller lignende?

♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**



17. Vet du om det er, eller har vært, feil eller skader knyttet til sentralfyr, radiator, ventilasjon, varmepumpe, kjøkkenvifte, baderomsvifte eller andre installasjoner?

♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**

18. Vet du om det er gjort arbeid på sentralfyr, radiator, ventilasjon, varmepumpe eller andre installasjoner, enten av deg eller tidligere eiere?

♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**

19. Vet du om det er, eller har vært, feil eller skader knyttet til ildsted eller pipe?

♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**

20. Vet du om det er gjort arbeid på ildsted eller pipe, enten av deg eller tidligere eiere?

♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**

21. Vet du om det finnes oljetank på eiendommen?

♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**

22. Vet du om det er, eller har vært, feil eller skader på det elektriske anlegget?

♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**

23. Vet du om det er gjort arbeid på det elektriske anlegget, enten av deg eller tidligere eiere?

♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**

Eiendommen og omgivelsene

24. Vet du om bruken av eiendommen eller området rundt kan endres av foreslåtte eller vedtatte reguleringsplaner, nabovarsel, offentlige vedtak eller lignende?

♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**

25. Vet du om det finnes kommunale pålegg, heftelser eller krav knyttet til eiendommen eller boligen?

♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**

26. Vet du om boligen eller eiendommen har blitt endret eller bygget ut etter opprinnelig byggeår, enten av deg eller tidligere eiere?

♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**

27. Vet du om kjelleren eller loftet er innredet etter opprinnelig byggeår, enten av deg eller tidligere eiere?

♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**

28. Vet du om det mangler midlertidige brukstillatelser eller ferdigattester fra kommunen?

♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**

29. Vet du om det har vært flom, ras, skred eller lignende på eiendommen, eller om den ligger i et fareområde?

♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**

30. Har eiendommen utleiedel, for eksempel en leilighet, hybel eller lignende?

♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**



31. Består boligen av flere, selvstendige boenheter?

♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**

32. Vet du om det er gjort radonmåling på eiendommen, enten av deg eller tidligere eiere?

♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**

33. Vet du om det finnes skaderapporter, tilstandsvurderinger, boligsalgsrapporter eller om det er utført målinger for boligen?

♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**

34. Vet du om noe i nabolaget som kan være plagsomt eller ubehagelig for kjøperen?

♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**

35. Vet du om du selv eller sameiet/borettslaget/laget/selskapet er innblandet i uenigheter eller konflikter rundt eiendommen?

♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**

36. Vet du om det finnes planer, vedtak eller forslag som kan føre til økte utgifter, som festeavgift, fellesutgifter, fellesgjeld eller kommunale avgifter?

♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**

Generelt

37. Har boligen garasje eller øvrige tilleggsbygninger?

♦ **Ja**

Vet du om det feil eller skader ved garasje eller øvrige tilleggsbygninger?

♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**

38. Vet du om det er gjort arbeid på eiendommen som ikke er nevnt i de andre spørsmålene?

♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**

39. Vet du om det er, eller har vært, feil på tilbehør som følger med eiendommen?

♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**

40. Er det bestilt Norgespris på strøm?

♦ **Nei**

41. Har du andre opplysninger om boligen eller eiendommen, utover det du har svart?

♦ **Nei, ikke som jeg kjenner til**



Bolig selges med boligselgerforsikring

Selger har kjøpt Fremtind boligselgerforsikring.

Boligselgerforsikringen dekker mangler som selger er ansvarlig for etter avhendingsloven, med de unntakene som følger av forsikringsvilkårene.

Hvis du oppdager noe du mener kan være en mangel, må du reklamere til Fremtind innen to måneder etter at du oppdaget, eller burde oppdaget, forholdet. Dette gjør du på fremtind.no.

Husk at du som kjøper ikke må begynne å utbedre forholdet før du har fått svar på reklamasjonen. Da kan du som kjøper miste retten til å reklamere over forholdet. Du har likevel en plikt til å begrense en eventuell skade - for eksempel ved å tørke opp vannsøl etter en vannlekkasje og sørge for at lekkasjen stopper.

Skylddelingsforretning

Lørdag, den 20/2 1974 holdt undertegnede av lensmannen oppnevnte menn skylddelingsforretning over gården Stenberg Skovoll g.-nr. 69 br.-nr. 5 av skyld mark 0.36 i Rindal kommune. Forretningen er forlangt av Martin Bjørnsdal.

som har grunnbokshjemmel til den eiendom som er forlangt delt.¹⁾

Mennsoppnevnelserne legges ved. Av mennene har følgende gitt forsikring²⁾ som skjønnsmenn Sam Høge.

Ved forretningen møtte:

Av partene:³⁾

Kjøper og selger.

Av naboer:³⁾

ingen

Mennene valte til formann

Anders Torseth

Over de del av gården, som er fraskilt, meddeles her følgende opplysninger:

1. Areal: Dyrket jord dekar, natulig eng og kulturbeite dekar, produktiv skog dekar, annet areal ca 1.2 dekar. I alt 1.2 dekar.

2. Grensebeskrivelse:⁴⁾

Den fraskilte parsell ligger i Skovolls hytteområde grun 69 brn 5. Og grenser mot hovedbruket på alle kanter.

¹⁾ Hvis rekvisenten ikke har grunnbokshjemmel, blir forretningen ikke å anta til tinglysing med mindre rekvisenten ved dom er kjent eiendomsberettiget til den del av eiendommen som forlanges fraskilt. (Skylddelingslovens § 1).

²⁾ Har noen av mennene ikke gitt slik forsikring som nevnt i lov nr. 1 av 1. 1917 § 20, skal vedk. før forretningen holdes, underskrive følgende erklæring som blir å sende inn til sorenskriveren sammen med skylddelingsforretningen. «Jeg forsikrer at jeg i alle saker vil utføre mitt verv som skjønnsmann samvittighetsfullt og etter beste overbevisning.

den 19

N. N.»

³⁾ Hvis noen av de i forretningen interesserte parter eller naboer ikke møter, må det i forretningen opplyses om det er godtgjort at varsel er gitt dem eller for naboers vedkommende om det er funnet usødvendig å varsle dem (skylddelingslovens §§ 2 og 3.)

⁴⁾ Se skylddelingslovens §§ 3 og 8. Grensene mot naboeiendommen blir ikke å beskrive dersom disses eiere ikke er til stede og samtykker i beskrivelsen. Skal mennene etter partenes forlangende utføre delingen i marken i forbindelse med skylddelingen (lovens § 7), må grensebeskrivelsen tillike inneholde det nødvendige herom. Stiftelse av bruksrettighet eller servitut må ikke tas inn i skylddelingsforretning uten at heftelsen skriftlig er vedtatt av den som har grunnbokshjemmel til den eiendom som heftelsen skal hvile på (lovens § 5).

Grenselinjene beskrives slik:

Grensen begynner i det sydøstlige hjørne av parsellen i en nedlagt stein. Går derfra rett nord i 35 m til nedlagt stein. Vender mot vest i 37 m til nedlagt stein. Vender mot syd i 40 m til nedlagt stein. Går derfra mot øst i 35 m til forstumpede stein.

1. Gjelder delingen eiendom som er nyttet eller kan nyttes til jordbruk eller skogbruk?¹⁾

Ja

2. Finner skylddelingsmennene det godtgjort at den parsell som fraskilles eiendommen, er bestemt nyttet til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?²⁾

Ja

3. Hvilke rettigheter eller herligheter som tilligger eiendommen omfattes av delingen?³⁾

ingen

Det bevitnes:

a) At ved delingen nytt fellesskap ikke er stiftet. Dog har vi samtykket i at av utmarken

kan nyttes i fellesskap av _____
idet vi har funnet videregående deling utjenlig.⁴⁾

b) At hvert bruk har fått en for fredning og benyttelse så hensiktsmessig form som forholdene tillater.

Skylden for de fraskilte del ble bestemt til *0.01 uten fredning.*

Hovedbølets gjenværende skyld utgjør *0.36*

Hovedbølets gjenværende areal utgjør: Dyrket jord _____ dekar, annet areal _____

dekar. I alt _____ dekar.

De fraskilte del er gitt bruksnavn⁵⁾ *Fjellstua Tønd*

Omkostningene ved å holde og tinglyse forretningen skal bæres av: _____

Kjøperen

Partene ble gjort kjent med at forretningen kan påankes til overskjønn, når det gjelder skyldansettelsen og den deling som er foretatt i marken, og at krav om dette må være fremsatt til sorenskriveren innen 3 måneder fra forretningens tinglysing.

Vi erklærer herved at vi har utført forretningen etter beste skjønn og overbevisning i henhold til gitt forsikring.

Anders Tøiset

Vi har bestemt at _____
skal besørge forretningen levert (sendt) til tinglysing.

Anders Tøiset *P.O. Heggum* *Magnus Rasmundstad*

¹⁾ Jfr. § 55 i lov av 18. mars 1955 om tilskiping av jordbruk (jordlova).

²⁾ Jfr. § 54 (jordlova).

³⁾ Jfr. § 55 (jordlova). Denne bestemmelse gjelder alt grunnareal og de rettigheter som tidligere jord- eller skogbrukeiendom.

⁴⁾ Det som ikke passer strykes over.

⁵⁾ Som bruksnavn må ikke i noe tilfelle velges et navn som allerede er i bruk som slektsnavn og som ikke hører til de mer utbredte, jfr. skylddelingslovens § 24.

Går til Rindal jordstyre.

Jordstyrets uttalelse:

Jordstyret støtter skylddeling.

Rindal den 28/9 1974.

Guttorm Bönås

formann.

Jahn O. Pål

sekretær.

Går til Møre og Romsdal landbruksselskap.

Fylkeslandbruksstyrets uttalelse:

Sak. nr. 138/74

Fylkeslandbruksstyret samtykker i skyldskiftet.

Utside den 8/10 1974


formann.

Odda

fylkeslandbrukssjef.

De fraskilte del har fått g.nr. 69 b.nr. 37

J.B.
B.G.



Tegnforklaring

Bygningspunkter

- ▲ Fredet bygning
- ▲ Vernet bygning
- ▲ Sefrakbygg, meldepliktig
- △ Utgått/revet/brent - (Fredet/vernet/sefrak)
- Andre bygningspunkt
- Utgått/revet/brent – (Andre bygningspunkt)

Matrikkelenhet

- + Grunneiendom
- + Festegrunn
- ⊕ Punktfeste
- ⊕ Seksjon
- + (Anleggseiendom)

Adressepunkter

- Adressepunkt i kartet
- Adressepunkt i kartet som er merket

Grensepunktbeskrivelser

-  Offentlig godkjent grensemerke
-  Bolt
-  Kors
-  Røys
-  Stor prikk: RiksgrenseRøys, RiksgrenseMerkeAnnet, Rør, Borehull, Grensepåle, Kamjern, AnnetGrensemerke, Grensetre, Steingjerde, Gjerdestolpe, AnnenDetalj, MidtBekkElv, DjupålenBekkElv, Umerket (IngenGrensemerke)
-  Liten prikk: Alt annet

Grensepunkt-farger

-  Nøyaktig måling
-  Middels nøyaktig måling og gamle målinger som er transformert
-  Mindre nøyaktige målinger og te
-  Økonomiske kart
-  Norge 1: 50.000
-  Skissenøyaktighet eller ikke ang

Tegnforklaring

Grenselinjetyper



*Vanlig teiggrense:
Hel strek med farge ut fra nøyaktighetsklasse*



*Omtvistet teiggrense:
Stiplet 4.00/1.00 med farge ut fra nøyaktighetsklasse*



*Fiktiv teiggrense:
Stiplet 0.30/0.80, Grå*



*Hjelpelinjetype Vannkant:
Stiplet 2.00/0.60, Blå*



*Hjelpelinjetype Vegkant og
Hjelpelinje Punktfeste: Stiplet 2.00/0.60, Grå*

Grenselinjefarger



Nøyaktig måling



Middels nøyaktig måling og gamle
nøyaktige målinger som er transformert




Mindre nøyaktige målinger og tekniske kart



Økonomiske kart



Norge 1: 50.000



BESTEMMELSER

Detaljreguleringsplan for Nordvoll hytteområde Rindal kommune og Surnadal kommune

BEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN KAP. 12	SAKSNR.	DATO	SIGN.
Kunngjøring, oppstart av planarbeidet i avisa Driva		24.1.2013	JK
Privat planforslag fremmet av Terje Børset og Ola Bjørnaas		26.11.2013	JK
Rindal kommune:			
Vedtatt utlagt til off. ettersyn og høring, Ressurskomiteen	004/14	28.1.2014	SD
Merknadsbehandling med vedtak i Ressurskomiteen	36/14	24.4.2014	SD
Vedtak med godkjenning i Kommunestyret	38/14	25.6.2014	SD
	PlanID: 20130002		
Surnadal kommune:			
Vedtatt utlagt til off. ettersyn og høring i Hovedutvalg TMN	/14	26.6.2014	HS
Merknadsbehandling med vedtak i Hovedutvalg TMN	72/14	2.10.2014	HS
Vedtak med godkjenning i Kommunestyret	82/14	7.10.2014	HS
	PlanID: 20130007		

1. Felles bestemmelser

- 1.1 Alle inngrep skal skje på en skånsom måte for så langt som mulig å bevare landskapet i området.
- 1.2 Anlegg for framføring av vann, avløp, strøm og telekommunikasjon tillates anlagt og nedgravd i grunnen innenfor hele planområdet. Etter nedgraving skal arealene settes i en tilstand som er forenelig med den bruken arealene er regulert til.

2. Områder for fritidsbebyggelse

- 2.1 Hver tomt kan ha en hovedenhet og totalt inntil tre frittstående bygninger. Maks bebygd areal (BYA) er ordinært 150 m², men 170 m² når det er oppstillingsplass for bil på tomta. Uthus/anneks kan maksimalt være på 35 m². På tomter med kjørevei fram til tomtegrensa skal bilparkering skje på tomta. Bebygd areal (BYA) for ei tomt er summen av bebygd areal for alle bygninger, bygningsdeler og konstruksjoner over bakken, åpent overbygd areal og nødvendig areal for biloppstillingsplasser på tomta.
- 2.2 Maksimal mønehøyde er i utgangspunktet 5,5 meter over opprinnelig terreng i gjennomsnitt rundt bygning. Bebyggelse med mønehøyde opp til 7,5 meter kan tillates der dette vurderes som forsvarlig med hensyn til landskapet, fjernvirkning og øvrige interesser. Bebyggelsen skal ha saltak med takvinkel på mellom 20 og 30 grader. Hovedmøneretning skal være parallell med høydekotene.
Det tillates terrasser med bygd gulv inntil 1 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Bygges det på stokker/påler, skal mellomrom mellom vegg og terrenget tettes.
- 2.3 Bebyggelsen skal fremstå mest mulig ensartet og helhetlig, og underordnes naturpreget.

Det skal benyttes mørke og matte jordfarger på fasader.
Taktekking skal utføres med tekkematerialer som gir mørk og matt virkning.
Inngjerding av tomtene tillates ikke, men etter søknad kan et begrenset inntun tillates inngjerdet for å holde det fritt for beitedyr. Gjerdene skal oppføres i tre.

- 2.4 Tomtene som er vist med åttekantete grenser gjengir ikke korrekte grenser for disse eiendommene/festetomtene. Lokalisering og avgrensning av tiltak på disse tomtene styres av grensene slik de fremgår av skylddelingsforretningene.

3. Kombinert formål Parkeringsplasser/Fritidsbebyggelse – Område P1/F9

Området P1/F9 kan disponeres til parkeringsplasser inntil det blir fradelt til fritidsbebyggelse.

4. Sikringssoner for grunnvannsforsyning - GVF

Sikringssoner over område for grunnvannsforsyning skal hensyntas slik at det unngås forurensning av kilder som benyttes til drikkevann i tilknytning til fritidsbebyggelsen.

5. Traseer for kjøreveier

Kjøreveiene er felles for de eiendommene og festetomtene de gir atkomst til.

6. RpBestemmelseOmråde – midlertidig masseuttak

Det kan tas ut løsmasser for bygging av veier og andre anlegg i planområdet. Samla uttak skal ikke overstige konsesjonsgrensa på 10.000 m³. Uttaket skal avsluttes når veiene i planområdet er ferdig bygd, og formen på avslutninga må forelegges kommunen til godkjenning.

ORKLA EIENDOMSMEGLING AS
V/INGVILD BY
ORKDALSVEIEN 93
7300 ORKANGER

Bestiller: info@ambita.com
Deres referanse: 1702240236
Vår referanse: 3582652/24906335
Bestilling: C3 2024-09-13 (5) 152

Dato
13.09.2024

Kopi av dokument fra vårt arkiv

Dere har bedt om en bekreftet kopi av følgende dokument fra arkivet:

Dok.nr.:	Embete:	Registrert:	Rettsstiftelse:
1038	61	10.3.1975	HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT RETTIGHETER IFLG. SKJØTE

Dokumentet er registrert på blant annet følgende eiendom:

Knr.	Gnr.	Bnr.	Fnr.	Snr.
5061 RINDAL	69	4	0	0

☒ Dokumentet følger vedlagt.

☐ Dokumentet følger ikke vedlagt. Vi kan ikke finne det i vårt arkiv.

Det finnes mye nyttig informasjon på våre nettsider www.tinglysing.no. På <https://seeiendom.kartverket.no> er det mulig å se hva som er tinglyst i grunnboken. Ta også gjerne kontakt med vårt kundesenter på telefon 32 11 80 00. Kundesenteret er åpent alle hverdager fra klokken 09.00 til 15.00.

Med hilsen
Statens kartverk Tinglysing

Stempelavgift Kr. 570.-

4.183
01038 | 10 3 75
KODMURE
Skriftliggjerverenbete
Til innhefting i panteboka

Skjøte.

Undertegnede Martin Bjørnstad

født 9/3-1915
(Datum og årstall)

skjøter og overdrar herved til Julie Nora og Leif Jan Sollie

ad Jørgen B. Lysholmsvei 67 A, Trondheim født 11/2-40 og 22/5-38
(Datum og årstall)

min/vår eiendom "Fjellstua" (47 km²) muthus og et mål lomt

g.nr. 69 br.nr. 37 av skyld mk 0.01 i Rindal herred¹⁾

matr.nr. i)

for en kjøpesum stor kr. 46.000, førtisekstusen

som er avgjort på omforenet måte.

Kjøperen har rett til fri ferdsel til og fra sin eiendom
over M. Bjørnstads eiendom, rett til å hente vann drikkevann
i nærmeste oppkomme, samt rett til å gjerde inn eiendommen.

NB. Skjøte eller kjøpekontrakt må være påført stempel innen 1 måned etter kontraktens opprettelse. I motsatt fall blir dobbel stempelavgift å betale.

Rindal den 24. februar 1975

Martin Bjørnsdal
(Uttederens underskrift)

Uttederen har undertegnet i vårt/mitt nærvær og er over 20 år.

(Navn)

Alder: år

Adr.:

(Navn)

Alder: år

Adr.:

(Attesten undertegnes enten av to vitner som er myndige og bosatt i Norge eller av notarius publicus (norsk eller utenlandsk), norsk lensmann, lensmannsbetjent, namsmann, namsmannsfullmektig godtatt av namsretten, forliksmann, advokat, autorisert advokatfullmektig, statsautorisert eller registrert revisor eller autorisert eiendomsmegler.)

(Til underskrift av den annen ektefelle, for så vidt eiendommen tilhører felleseiet og tjener til fellesbolig eller den annens eller begge ektefellers ervervsvirke er knyttet til einedommen, jfr. lov om ektefellers formuesforhold av 20. mai 1927 nr. 1 § 14.)

Jeg samtykker herved i skjønningen.

Rindal den 24. februar 1975

Olav Bjørnsdal
(Ektefellens underskrift)

Ektefellen har undertegnet i vårt/mitt nærvær og er over 20 år.

(Navn)

Alder: år

Adr.:

(Navn)

Alder: år

Adr.:

(Attesten undertegnes enten av to vitner som er myndige og bosatt i Norge eller av notarius publicus (norsk eller utenlandsk), norsk lensmann, lensmannsbetjent, namsmann, namsmannsfullmektig godtatt av namsretten, forliksmann, advokat, autorisert advokatfullmektig, statsautorisert eller registrert revisor eller autorisert eiendomsmegler.)

Nabolagsprofil

Nordvoll 127

Høyde over havet

394 m



Offentlig transport

✈ Kristiansund Kvernberget	2 t 17 min	🚗
🚍 Åmot	10 min	🚗
Linje 902, 905	4.7 km	
🚍 Børset	10 min	🚗
Linje 902, 905	4.9 km	

Avstand til byer

Orkanger	1 t 4 min	🚗
Trondheim	1 t 39 min	🚗

Ladepunkt for el-bil

🚗 Rindal	13 min	🚗
🚗 Svorka Parkeringsplass Reslia hytt...	28 min	🚗

Vintersport

Langrenn

Alpin

- Surnadal Alpinsenter
- Kjøretid: 32 min
- Skitrekk i anlegget: 1



Sport

⚽ Rinnvollen idrettsanlegg	11 min	🚗
Fotball	4.9 km	
⚽ Trollbanen	13 min	🚗
Fotball	6.7 km	

Dagligvare



Bunnpris Rindal	11 min	🚗
PostNord	5.3 km	
Coop Extra Rindal	13 min	🚗
Post i butikk	7.1 km	

Varer/Tjenester

📦 ALTI Surnadal	30 min	🚗
📷 Boots apotek Surnadal	30 min	🚗
🍷 Surnadal Vinmonopol	28 min	🚗



Innholdet i nabolagsprofilen er hentet fra ulike datakilder, og feil eller mangler kan forekomme. Vurderinger og sitater er innhentet på web og gir uttrykk for hvordan naboene vurderer nabolaget. FINN.no AS kan ikke holdes ansvarlig for feil/mangler i profilen. Copyright © Finn.no AS 2024





OVERSIKT OVER LØSØRE OG TILBEHØR TIL EIENDOMMEN

Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, og er gjeldende fra 1. januar 2020.

Generelt

Lov om avhending av fast eiendom (avhendingslova/avhl.) av 3. juli 1992 regulerer kjøper og selgers rettigheter og plikter ved overdragelse av fast eiendom og andeler i borettslag.

I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger og utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. avhl. § 3-5. Loven inneholder ingen detaljert oversikt over hva som omfattes av «innredning og utstyr», og over hva som skal regnes som «fastmontert eller særskilt tilpasset».

Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har tatt forbehold i bud eller avtale på annen måte er inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette fremkommer av avhl. § 3-4 og § 3-5 og denne oversikt.

Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti.

Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge.

- 1. HVITEVARER** medfølger der dette er spesielt angitt i salgsoppgaven.
- 2. HELDEKKENDE TEPPER** følger med uansett festemåte.
- 3. VARMEKILDER**, slik som ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, følger med uansett festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder på visning.
- 4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG.** TV-antennene og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenne, og tuneren/dekoder/tv-boks medfølger der dette eies av selger. Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende festeordning samt musikkanlegg følger ikke med (se også punkt 12).
- 5. BADEROMSINNREDNING/UTSTYR.** Badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller, fastmonterte glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning, medfølger.
- 6. GARDEROBESKAP** medfølger, selv om disse er løse. Fastmonterte garderobehyller og knagger medfølger. Innredning i garderobeskap, for eksempel løse eller fastmonterte trådkurver, hyller, stenger og lignende, medfølger.

7. KJØKKENINNREDNING medfølger, herunder også åpne, fastmonterte hyller og løs eller fastmontert kjøkkenøy.

8. MARKISER, PERSIENNER og annen type innvendig og utvendig solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og liftgardiner medfølger.

9. AVTREKKSVENTILATER av alle slag, samt fastmonterte aircondition/ventilasjonsanlegg, medfølger.

10. SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg, herunder slange, munnstykke mm.

11. LYSKILDER. Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte "spotlights", oppheng og skinner med spotlights samt utelys og hagebelysning medfølger. Vegglamper, krokhangte lamper, lysekroner, prismelamper og lignende som er koblet til sukkerbit eller stikkontakt følger likevel ikke med.

12. INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER med sentral som styrer lys, varme, lyd o.l., samt tilhørende trådløse enheter som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. medfølger. Enkle lysstyringssystem f.eks. med en sentral som kun styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel medfølger likevel ikke.

13. UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus til disse medfølger.

14. POSTKASSE medfølger.

15. UTENDØRS INNRETNINGER slik som flaggstang, fastmontert tørkestativ, samt andre faste utearrangementer som f.eks. badestamp, boblekar/jacuzzi og liknende utendørs kar, lekestue, lekestativ, utepeis, fastmontert trommel til vannslange, medfølger. Guidekabel/avgrenskingskabel til robotgressklipper medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for denne medfølger ikke.

16. FASTMONTERTE VEGGLADER/LADESTASJON TIL EL-BIL medfølger uavhengig av hvor laderen er montert.

17. SOLCELLEANLEGG med tilhørende teknisk infrastruktur medfølger.

18. GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis medfølger.


19. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende medfølger der dette er påbudt. Løse stiger medfølger ikke.


20. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og RØYKVARSLER medfølger der dette er påbudt. Det er eier og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge med ved salg av eiendom.


21. SAMTLIGE NØKLER til eiendommen som selger er i besittelse av skal overleveres kjøper på overtakelsen, herunder nøkler til eventuelle boder, uthus, garasjeportåpner e.l. Låses boder, uthus e.l. med hengelås, skal lås og nøkler til disse medfølge.

22. GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller og oppheng til bildekk medfølger såfremt de er fastmontert.

Planter, busker og trær som er plantet på tomten, eller fastmonterte kasser og lignende er en del av eiendommen og medfølger i handelen.









Et hjem er mer verdt enn et hus, og et hus er mer enn bare vegger.

Det er et sted for å skape gode minner
preget av trivsel, omsorg og trygghet.

For oss som jobber med folks hjem hver
eneste dag, er det naturlig å engasjere oss
sammen med SOS-barnebyer for å gi flere
barn et trygt og godt hjem.

For hvert hjem vi formidler, gir vi derfor
100 kroner til SOS-barnebyers arbeid.

aktiv. +



SOS
BARNEBYER

Forbrukerinformasjon om budgivning

Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.

Gjennomføring av budgivning

1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.
2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden.
3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.
4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.
5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.
6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt.
7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.
8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

Viktige avtalerettslige forhold

1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.
2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).
3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.
5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte "motbud"), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

For eiendommen:

Adresse: Nordvoll 127
6657 RINDAL

Meglerforetak: Aktiv Eiendomsmegling
Saksbehandler: Tor Håkon Skogstad

Telefon: 904 03 103
E-post: tor.hakon.skogstad@aktiv.no

Oppdragsnummer:

Undertegnede gir herved følgende bud på ovennevnte eiendom:

Kjøpesum: Kr. _____

Beløp med bokstaver: Kr. _____

+ omkostningert iht. opplysninger i salgsoppgaven

Dette budet er bindende for undertegnede frem til og med den: _____ **Kl.** _____

Dersom annet ikke er angitt gjelder budet til kl. 15.00 første virkedag etter siste annonserte visning. I forbrukerforhold vil bud med kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning ikke bli viderefremidlet til selger.

Eventuelle forbehold: _____

Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er undertegnede klar over at budet er bindende for budgiver når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Undertegnede er kjent med at budjournalen vil bli forelagt kjøper og selger når handel er sluttet.

Ønsket overtakelsesdato: _____

Budet baseres på opplysninger og salgsvilkår som fremkommer av salgsoppgave datert: _____

Kjøpet vil bli finansiert slik:

Låneinstitusjon: _____ Referanse og tlf nr.: _____

Lånt kapital: _____ Kr.: _____

Egenkapital: _____ Kr.: _____

Totalt: _____ Kr.: _____

Egenkapital består av: ☐ Salg av nåværende bolig eller fast eiendom ☐ Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd)

Jeg gir bud som: ☐ Forbruker ☐ Ledd i næringsvirksomhet / juridisk person (selskap)

Jeg samtykker til bruk av elektronisk kommunikasjon: ☐ Ja ☐ Nei

Navn: _____

Navn: _____

Fødselsnr. (11 siffer): _____

Fødselsnr. (11 siffer): _____

Adresse: _____

Adresse: _____

Postnr.: _____ Sted: _____

Postnr.: _____ Sted: _____

Tlf.: _____ E-post: _____

Tlf.: _____ E-post: _____

Dato.: _____ Sign: _____

Dato.: _____ Sign: _____

Kopi av legitimasjon

Kopi av legitimasjon

aktiv.
Tar deg videre