

Rapport for oppdrag hos Edgar Landsem Revfaret 15, 6657 Rindal.

Vi ble kontaktet av kunde mandag 7.04.2025 om at det var observert to lekkasjer i boligen, en i taket på kjellerplan og en på badet i 1 etg. Vi var på befaring 07.04.25 for å kontrollere lekkasjene og dens omfang mandagskveld og det ble konkludert med at det var ett avløpsbend som kom fra avrenningen til badekaret på badet i plan 1. som var defekt. Lekkasjen var kun synlig ved bruk av badekarets avløp. Den andre lekkasjen kom fra vannlåsen på badet i 1 etg, denne ble tettet ved demontering og påføring av ny tettemasse på gjengene.

Kjellerlekkasjen.

Vi tok på større hull i himlingen for å kunne reparere lekkasjen, bilde under viser når jobben har blitt utført med de nye delene.





Rune Tiset
98246402
Rindalslina 889, 6657 Rindal

Kjell's VVS - din VB-rørlegger i Rindal og Trondheim (kjellsvvs.no)

