

aktiv.





Eiendomsmegler / Daglig leder

## Jørn Amlie

**Mobil** 965 00 550

**E-post** jorn.amlie@aktiv.no

### Aktiv Eiendomsmegling Grenland

Gangveien 4, 3995 Stathelle

## Nøkkelinformasjon

**Prisant.:** Kr 3 200 000,-  
**Omkostn.:** Kr 81 350,-  
**Total ink omk.:** Kr 3 281 350,-  
**Selger:** Anita Sjøstrøm

**Salgsobjekt:** Enebolig  
**Eierform:** Eiet  
**Byggeår:** 1951  
**BRA-i/BRA Total** 154/164 kvm  
**Tomtstr.:** 1150 m<sup>2</sup>  
**Soverom:** 2  
**Antall rom:** 4  
**Gnr./bnr.** Gnr. 69, bnr. 87  
**Oppdragsnr.:** 1304250039

# Enebolig m/solrik beliggenhet og utsikt til sjøen. Sørvendt uteplass. Halvpart av dbl. garasje.

Enebolig i rolige og solrike omgivelser på Rønningen i Brevik. Boligen har utsikt til sjøen og en solrik uteplass mot sør, samt en romslig hagestue. Sjøutsikten kan sees fra samtlige oppholdsrom, samt boligens 3 soverom. Stor stue med videre adkomst til hagestue. Romslig hage med gressplen og pen beplantning. Boligen disponerer en halvpart av en dobbelt garasje. Beliggenheten i blindvei gir lite gjennomgangstrafikk. Rønningen er et fint og barnevennlig boligområde med kort vei til Brevik, Heistad og Stathelle, hvor en finner "alt" av servicefunksjoner.

Boligen har planløsning over 2 etasjer og inneholder:

1. Etg.: Entré, stue/spisestue, kjøkken, soverom og hagestue.

Uetg.: 2 Soverom, bad, vaskerom og diverse bodrom.

Halvpart av dobbel garasje. Frittstående bod.

Velkommen til visning!



# Innhold

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Nøkkelinformasjon .....        | 2  |
| Om eiendommen .....            | 4  |
| Nabolagsprofil .....           | 37 |
| Egenerklæring .....            | 40 |
| Tilstandsrapport .....         | 45 |
| Matrikkeldata .....            | 65 |
| Eiendomskart .....             | 68 |
| Planstatus .....               | 70 |
| Reguleringsplaner .....        | 72 |
| Ferdigattest .....             | 74 |
| Byggemelding .....             | 75 |
| Tegninger, bolig .....         | 76 |
| Tingl. erklæring garasje ..... | 86 |
| Budskjema .....                | 94 |

# Om eiendommen

## Om boligen

### Areal

BRA - i: 154 m<sup>2</sup>

BRA - e: 10 m<sup>2</sup>

BRA totalt: 164 m<sup>2</sup>

TBA: 10 m<sup>2</sup>

### Bruksareal fordelt på etasje

Underetasje

BRA-i: 64 m<sup>2</sup> 2 soverom, bad, vaskerom, gang og div. bodrom.

BRA-e: 10 m<sup>2</sup>

1. etasje

BRA-i: 90 m<sup>2</sup> Entré, stue/spisestue, kjøkken, soverom og gang.

### TBA fordelt på etasje

1. etasje

10 m<sup>2</sup>

### Tomtetype

Eiet

### Tomtestørrelse

1150 m<sup>2</sup>

### Tomtebeskrivelse

Eiet tomt på ca. 1 150kvm. Tomten er opparbeidet med en stor hage "inngjerdet" i hekk. Hagen har en stor gressplen opparbeidet med beplantning, trær og prydbusker. Port ut til gata. Foran inngangspartiet er det lagt belegningsstein. Mot sør er det laget til en terrasse med god plass til sittegruppen. På baksiden av boligen står en praktisk, frittstående bod.

**Beliggenhet**

Fint beliggende enebolig i blindvei på Rønningen i Brevik. Rønningen er et veletablert boligområde i rolige og barnevennlige omgivelser. Kort vei til Brevik Oppvekstsenter med barnehage og skole med SFO tilbud. I tilknytning skolen er det et flott idrettsanlegg. Det er flere fine tur- og rekreasjonsmuligheter i umiddelbar nærhet til boligen, som blant annet "Dammane" og Kyststien.

Brevik kommer til liv om sommeren med yrende båtliv, isbarer og selvfølgelig Sjøloftet.

Brevik byr på ekte kystby sjarm, med flott trehusbebyggelse og sjønære beliggenhet.

Det er flotte tur- og rekreasjonsområder i umiddelbar nærhet, med f.eks.

idrettsanlegget ved skolen med fotballbane, sandvolleyballbane og tennisbane. Det er fine turstier og destinasjoner som dammane i Brevik, Frierstien eller Kyststien mellom Brevik og Skjelsvik.

Veien er også kort til både Stathelle og Porsgrunn, med et bredt utvalg servicefunksjoner, tur- og rekreasjonsområder og arrangementer. Kort vei til påkjøring til E-18.

**Adkomst**

Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

**Bebyggelsen**

Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.

**Bygningssakkyndig**

Jan Tore Eriksrød

**Type takst**

Tilstandsrapport

### Byggemåte

Beskrevne bolig er en frittliggende enebolig med areal over to etasjer oppført 1951. Nåværende eier kjøpte boligen i 2024. Boligen er etablert på oppfylte steinmasser/pukk på fjell. Grunnmur i murt betongblokker og betong. Yttervegger i murt Siporex blokket/Lettbetong blokker tekket utvendig med murpuss. Boligens vinduer består av to-lags isolerglass med rammer og karmer i trevirke. Etasjeskille i tradisjonelt isolert tre bjelkelag. Sadlet plassbygget takverk tekket med betong takstein. Takrenner i lakkert stål. Innvendige overflater består av laminat, parkett og fliser på gulvflater. MDF panel og tapet på veggflater. Panel og malt takplater i himlinger. Våtrom med fliser på vegg og gulvflater i underetasje. Pipe oppført i murt teglstein. Boligen inneholder: Vindfang, gangareal, kjøkken, stue, spisestue og soverom i 1.etasje. Gang, bad, vaskerom, 2 soverom og boder i underetasje.

Bygningsdeler med rød TG3 (store eller alvorlige avvik):

Bad, generell: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Vaskerom, generell: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Bygningsdeler med mørk oransje TG2 (avvik som kan kreve tiltak):

Veggkonstruksjon: Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.

Vinduer: Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.

Dører: Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.

Innvendige overflater: Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.

Rom under terreng: Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv og kjellermur.

Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.

Elektrisk anlegg: Sikringsskap med manuelle/automatsikringer skiftet de senere år.

Ledningsnett og strømskap i all hovedsak fra byggeår. 3 x 63 amp. inntakssikring.

Kapasitet på kurser bør vurderes av kjøpere, da man vil ha individuelle behov.

Fuktsikring og drenering: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.

Bygningsdeler med lys oransje TG2 (avvik so, ikke krever umiddelbare tiltak):  
Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen.  
Etasjeskille/gulv mot grunn: Det er målt høydeforskjell på mellom 15-30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.  
Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.  
Pipe og ildsted: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe.  
Innvendige trapper: Det er liten frihøyde i trappeløp.  
Varmtvannstank: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år.  
Grunnmur og fundamenter: Grunnmuren har sprekkdannelser.  
Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vann- og avløpsledninger.

Eiendommens tilstand er vurdert av takstmann Jan Tore Eriksrød og rapporten datert 25.06.2025 ligger som vedlegg til salgsoppgaven. Standardkrav vil være subjektivt fra interessent til interessent og rapporten gir tilstandsgrad (TG) fra 0-3, hvor TG0 sjeldent vil forekommen og i den andre enden av skalaen er TG3 som indikerer kraftige symptomer/funksjonssvikt (eller f.eks. utgått levetid). For øvrig vil megler ta for gitt at tilstandsrapport er lest og forstått innen evt. budgivning.

### **Innhold**

Boligen har planløsning over 2 etasjer og inneholder:  
1. Etg.: Entré, stue/spisestue, kjøkken, soverom og hagestue.  
Uetg.: 2 Soverom, bad, vaskerom og diverse bodrom.  
Halvpart av dobbel garasje. Frittstående bod.

### **Standard**

Velkommen til Dalenvegen 8!

Innvendige overflater:  
Gulv: Laminat, parkett og flis.  
Vegg: Tapet, panel og malt MDF panel.  
Tak: Malte plater og malt panel.

Eiendommen er "inngjerdet" i hekk, med port ut mot veien. Det er lagt belegningsstein frem til overbygget inngangsparti.

#### 1. Etasje:

Flislagt entré med romslig skyvedørsgarderobe for oppbevaring av yttertøy og sko. Fra entré er det adkomst til trappehall med vegghengt varmepumpe og videre til de øvrige rommene i etasjen.

Stuen er stor, med god plass til både stue- og spisestuemøblementet. De store vindusflatene slipper inn rikelig med naturlig lys og fra spisestue er det utsikt mot sjøen. Det er montert radiatorer med vannbåren varme i stuen og flere andre rom i boligen. Mellom miljøene er det utgang til uestue.

Kjøkkenet har innredning med profilerte fronter og integrerte hvitevarer.

Soverommet er romslig, med plass til både dobbeltseng og oppbevaringsmøblement.

#### Underetasje:

Underetasjen kan nås både via trapp og egen, utvendig adkomst. I trappehall er det montert vegghengt varmepumpe.

Det er to soverom i etasjen, hvor et i dag er brukt til hjemmekontor. Begge soverommene er av praktisk størrelse, med utsikt mot sjøen.

Badet er helfliset, med (varmekabler i gulv?). Badet er innredet med servant i innredning, badekar, dusjhjørne og toalett. Fine oppbevaringsmuligheter i baderomsmøblement.

Vaskerom med opplegg til vaskemaskin og tørketrommel.

Forøvrig består underetasjen av flere, praktiske bodrom - ypperlig for oppbevaring.

#### Ute:

Mot sør er det laget til en hyggelig uteplass med adkomst fra hagestue og hage. Her er det god plass til sittegruppen ved le-veggen, slik at en usjenert kan nyte fine dager ute. Hagen er stor, den strekker seg rundt boligen og er pent opparbeidet med blomster, prydbusker og annen beplantning. Det står også en frittstående bod i hagen.

#### **Innbo og løsøre**

Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

### **Hvitevarer**

Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

### **Parkering**

Halvpart av dobbel garasje etter tinglyst avtale. Forøvrig gateparkering.

### **Diverse**

Areal i salgsoppgaven er hentet fra tilstandsrapporten. Boligens areal oppgis i BRA (bruksareal), som deles i underkategoriene BRA-i (arealet innenfor boenheten), BRA-e (arealet utenfor boenheten(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel boder hvor adkomsten er utenfor boenheten), og BRA-b (arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten). TBA er arealet av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheten.

## Energi

### **Oppvarming**

Vegghengt varmepumpe i 1. etasje og underetasje. Sentralvarme i form av radiatorer med vannbåren varme. Forøvrig elektrisk oppvarming.

### **Energikarakter**

Oransje G

### **Info energiklasse**

Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m<sup>2</sup>. Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se [www.energimerking.no](http://www.energimerking.no). Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

## Økonomi

### **Tot prisant. ekskl. omk.**

Kr 3 200 000

### **Kommunale avgifter**

Kr 21 240 for 2025.

### **Info kommunale avgifter**

De kommunale gebyrene og avgiftene er delt opp i månedlige betalinger på ca. 1770,-.

**Info eiendomsskatt**

Grunnlaget for eiendomsskatt pr. 2025 er 524 800,-.

**Formuesverdi primær**

Kr 616 048 pr. inntektsåret 2023.

**Formuesverdi sekundær**

Kr 2 464 193 pr. inntektsåret 2023.

**Andre utgifter**

Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter» og andre relevante punkt, påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

**Tilbud lånefinansiering**

Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

## Offentlige forhold

**Eiendommens betegnelse**

Gårdsnummer 69, bruksnummer 87 i Porsgrunn kommune.

**Tinglyste heftelser og rettigheter**

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4001/69/87:

14.08.1958 - Dokumentnr: 501473 - Best om garasje/parkering

Bestemmelse om plassering

Gjelder denne registerenheten med flere

29.11.1948 - Dokumentnr: 501592 - Registrering av grunn

Denne matrikkelenhet opprettet fra:

Knr:4001 Gnr:69 Bnr:4

01.01.2020 - Dokumentnr: 1674193 - Omnummerering ved kommuneendring  
Tidligere: Knr:0805 Gnr:69 Bnr:87

01.01.2024 - Dokumentnr: 428339 - Omnummerering ved kommuneendring  
Tidligere: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:87

### **Ferdigattest/brukstillatelse**

Det foreligger ferdigattest på "Våningshus i siporex" datert: 08.01.1952.

Megler har mottatt tegninger fra Porsgrunn Kommune. Tegningene stemmer overens med dagens bruk, med følgende unntak:

\*Bad i underetasje er i dag noe større enn på mottatte tegninger.

\*Bod ved siden av bad i underetasje er mindre enn på tegninger.

\*Hagestuen i 1. etasje, er på tegninger ført opp som terrasse. Endringene er ikke byggesøkt.

### **Ferdigattest/brukstillatelse datert**

08.01.1952.

### **Vei, vann og avløp**

Offentlig vei.

Private stikkledninger frem til kommunal tilknytning til vann og avløp.

### **Regulerings- og arealplaner**

Boligen ligger i et regulert område:

PlanID: 4001 815, Plannavn: Rønningen, Brevik (7.5.1992), Reguleringsformål: Boliger.

### **Adgang til utleie**

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

### **Legalpant**

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

### **Kommentar bo- og driveplikt**

Det er boplikt på eiendommen. Se punkt om konsesjon.

### **Kommentar konsesjon**

Eiendommen ligger i en kommune med 0-konsesjon. Det er derfor boplikt på eiendommen. Det må fylles ut egenerklæring om konsesjonsfrihet ved kjøp der kjøper bekrefter at eiendommen skal benyttes til helårsbolig.

## Kontraktsgrunnlag

### **Salgs- og betalingsvilkår**

Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmeidler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

### **Overtakelse**

Etter avtale med selger. Vennligst oppgi ønsket tidspunkt ved budgivning.

### **Budgivning**

Budgivning i forbrukerforhold:

Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.

Budgivning utenfor forbrukerforhold:

Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

### **Omkostninger kjøpers beskrivelse**

3 200 000 (Prisantydning)

---

Omkostninger

80 000 (Dokumentavgift)

260 (Panteattest kjøper)

545 (Tinglysningsgebyr pantedokument)

545 (Tinglysningsgebyr skjøte)

15 900 (Boligkjøperforsikring – fem års varighet (valgfritt))

2 800 (Boligkjøperforsikring Help Pluss - ett års varighet (valgfritt))

---

81 350 (Omkostninger totalt)

97 250 (med Boligkjøperforsikring - fem års varighet)

100 050 (med Boligkjøperforsikring inkludert ett år med Help Pluss)

---

3 281 350 (Totalpris. inkl. omkostninger)

3 297 250 (Totalpris. inkl. omkostninger (med Boligkjøperforsikring - fem års varighet))

3 300 050 (Totalpris. inkl. omkostninger (med Boligkjøperforsikring inkludert ett år med Help Pluss))

---

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

### **Omkostninger kjøpers beløp**

Kr 81 350

### **Betalingsbetingelser**

Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

### **Hvitvaskingsreglene**

Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

### **Personopplysningsloven**

Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

**Boligselgerforsikring**

Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

**Boligkjøperforsikring**

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring, med tillegg av fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Boligkjøperforsikring Pluss betales årlig. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på [help.no](http://help.no). Det gjøres oppmerksom på at boligkjøperforsikring kun kan tegnes av forbruker. Meglerforetaket mottar kr 4 900/5 100/5 800 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av Boligkjøperforsikring Pluss.

**Meglers vederlag**

Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,7% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 16 900,- oppgjørshonorar kr 7 490,- og visningshonorar kr 3 950,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Utleggene omfatte bl.a. markedspakke, innhenting av kommunale opplysninger, fotograf mm. Alle beløp er inkl. mva.

**Ansvarlig megler**

Jørn Amlie

Eiendomsmegler / Daglig leder

jorn.amlie@aktiv.no

Tlf: 965 00 550

**Ansvarlig megler bistås av**

Jørn Amlie

Eiendomsmegler / Daglig leder

jorn.amlie@aktiv.no

Tlf: 965 00 550

**Oppdragstaker**

Grenland Eiendomsmegling AS, organisasjonsnummer 988796638

Gangveien 4, 3960 Stathelle


**Salgsoppgavedato**

25.06.2025





Foran boligen er det laget et koselig, overbygget inngangsparti



Velkommen inn! Entré med skyvedørsgarderober til yttertøy og sko.

# 1. Etasje:















**Underretasje:**







## Dalenvegen 8

### 1. Etasje




**aktiv.**

Plantegningen er ment som en illustrasjon og noe avvik vil forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for evt feil

Plantegningen er ikke i målestokk og noe avvik kan forekomme.  
Megler/selger tar ikke ansvar for evt. feil.

## Dalenvegen 8

### Underetasje



**aktiv.**

Plantegningen er ment som en illustrasjon og noe avvik vil forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for evt feil

Plantegningen er ikke i målestokk og noe avvik kan forekomme.  
Megler/selger tar ikke ansvar for evt. feil.





Rundt boligen er det en stor hage, med masse boltreplass og utsikt til sjøen!



# Vedlegg

# Nabolagsprofil

Dalenvegen 8 - Nabolaget Åsen/Mikkelerønnen/Brentås - vurdert av 17 lokalkjente

## Nabolaget spesielt anbefalt for

- Familier med barn
- Etablerere
- Husdyreiere



## Offentlig transport

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Setrevegen                 | 5 min   |
| Linje M1, M1N, P8, 84, 459 | 0.5 km  |
| Porsgrunn stasjon          | 18 min  |
| Linje RE11, RX11, R55      | 13.8 km |
| Sandefjord lufthavn Torp   | 39 min  |

## Skoler

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Brevik oppvekstsenter (1-7 kl.) | 12 min |
| 148 elever, 12 klasser          | 1 km   |
| Heistadskolene (8-10 kl.)       | 7 min  |
| 335 elever, 23 klasser          | 4 km   |
| Bamble vgs - avd Croftholmen    | 8 min  |
| 310 elever                      | 4 km   |
| Bamble videregående skole       | 8 min  |
| 350 elever, 15 klasser          | 5.1 km |

«Det er rolig og privat her. Man kan sitte i fred ute, uten at noen bryr seg. Det er godt.»

Sitat fra en lokalkjent



## Opplevd trygghet

Veldig trygt 90/100



## Naboskapet


Godt vennskap 73/100



## Kvalitet på skolene

Bra 71/100

## Aldersfordeling



| Område                     | Personer  | Husholdninger |
|----------------------------|-----------|---------------|
| Åsen/Mikkelerønnen/Brentås | 723       | 317           |
| Porsgrunn/Skien            | 92 648    | 45 081        |
| Norge                      | 5 425 412 | 2 654 586     |

## Barnehager

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Brevik barnehage (1-5 år)                   | 10 min |
| 68 barn                                     | 0.9 km |
| Sandøya naturbarnehage (1-5 år)             | 2.8 km |
| 11 barn                                     |        |
| Falkåsen Kunst- og kulturbarnehage (2-5 år) | 6 min  |
| 35 barn                                     | 3.1 km |

## Dagligvare

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Joker Brevik            | 17 min |
| Post i butikk, PostNord | 1.4 km |
| Kiwi Heistad            | 4 min  |
| PostNord                | 2.4 km |

## Primære transportmidler



1. Egen bil



2. Buss



### Turmulighetene

Nærhet til skog og mark 92/100



### Kvalitet på barnehagene

Veldig bra 88/100



### Gateparkering

Lett 80/100

## Sport

Furulund idrettspark 11 min   
Ballspill, fotball, friidrett, sandvolle... 0.9 km

Brevik Oppvekstsenter fleraktivitetssal 12 min   
Aktivitetshall 1 km

MOVA Stathelle 5 min

Oasen Fritid 6 min

## Boligmasse



■ 84% enebolig  
■ 16% annet

## Varer/Tjenester



ALTI Brotorvet

5 min



Vitusapotek Heistad

5 min

## Aldersfordeling barn (0-18 år)



■ 28% i barnehagealder  
■ 44% 6-12 år  
■ 15% 13-15 år  
■ 13% 16-18 år

## Familiesammensetning

Par m. barn



Par u. barn



Enslig m. barn



Enslig u. barn



Flerfamilier




0%

43%

■ Åsen/Mikkelerønnen/Brentås  
■ Porsgrunn/Skien  
■ Norge

## Sivilstand

|               |     | Norge |
|---------------|-----|-------|
| Gift          | 30% | 33%   |
| Ikke gift     | 53% | 54%   |
| Separert      | 13% | 9%    |
| Enke/Enkemann | 4%  | 4%    |



# EGENERKLÆRINGSSKJEMA

Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

|                                                                                                                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Meglerfirma                                                                                                    |                |
| Aktiv EM Grenland                                                                                              |                |
| Oppdragsnr.                                                                                                    |                |
| 1304250039                                                                                                     |                |
| Selger 1 navn                                                                                                  | Selger 2 navn  |
| Atli Steinn Gudmundsson                                                                                        | Anita Sjøstrøm |
| Gateadresse                                                                                                    |                |
| Dalenvegen 8                                                                                                   |                |
| Poststed                                                                                                       | Postnr         |
| BREVIK                                                                                                         | 3950           |
| Er det dødsbo?<br><input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja                          |                |
| Avdødes navn                                                                                                   |                |
| Er det salg ved fullmakt?<br><input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja               |                |
| Hjemmelshavers navn                                                                                            |                |
| Har du kjennskap til eiendommen?<br><input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja        |                |
| Når kjøpte du boligen?                                                                                         |                |
| År                                                                                                             | 2024           |
| Hvor lenge har du eid boligen?                                                                                 |                |
| Antall år                                                                                                      | 0              |
| Antall måneder                                                                                                 | 10             |
| Har du bodd i boligen siste 12 måneder?<br><input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja |                |
| I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring?                                                |                |
| Forsikringsselskap                                                                                             | Fremtind       |
| Polise/avtalnr.                                                                                                | 0000000        |

Document reference: 1304250039

## Spørsmål for alle typer eiendommer

- 1 Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?  
☒ Nei ☐ Ja

Initialer selger: ASG, AS

1

- 2 Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?  
Svar
- 3 Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende?  
☒ Nei ☐ Ja
- 4 Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?  
Svar
- 5 Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?  
☒ Nei ☐ Ja
- 6 Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?  
☒ Nei ☐ Ja
- 7 Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?  
☒ Nei ☐ Ja
- 8 Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?  
☒ Nei ☐ Ja
- 9 Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende?  
☒ Nei ☐ Ja
- 10 Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen?  
☒ Nei ☐ Ja
- 11 Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?  
Svar
- 12 Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?  
☒ Nei ☐ Ja
- 13 Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?  
☐ Nei ☒ Ja  
Beskrivelse
- 14 Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)?  
☒ Nei ☐ Ja
- 15 Er det nedgravd oljetank på eiendommen?  
☒ Nei ☐ Ja
- 16 Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?  
Svar
- 17 Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende?  
☒ Nei ☐ Ja
- 18 Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen?  
☒ Nei ☐ Ja
- 19 Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av dens omgivelser?  
☒ Nei ☐ Ja
- 20 Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?  
☒ Nei ☐ Ja

Document reference: 1304250039

- 21 Er det foretatt radonmåling?  
☒ Nei ☐ Ja
- 22 Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?  
☒ Nei ☐ Ja
- 23 Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger?  
☒ Nei ☐ Ja
- 24 Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)?  
☒ Nei ☐ Ja

Document reference: 1304250039

## Tilleggs kommentar

Jeg vet ikke om evt. nedgravet oljetank men sa nei der og det samme med radonmåling (det mangler valgmuligheten "Vet ikke"). Jeg har stort sett ikke peiling hva har vært gjort med eiendommen før 1. august 2024 men det vet Anita mer om.

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om eiendommen, vil forsikringsselskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. vilkår for boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4.

Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om forsikringsgiver sitt boligselgerforsikringstilbud.

Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar over at premietilbudet først kan påberopes når boligen er solgt (budaksept). Premietilbudet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 – seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler.

Etter dette vil premien og forsikringsvilkårene kunne justeres. Når premietilbudet ikke lenger er bindende for forsikringsselskapet må egenerklæringsskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny signeringsdato som legges til grunn.

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved følgende salg:

- mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigenede linje, søsken, eller
- mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
- når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringsseiendom
- etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
- ved salg av helårs- og fritidsbolig er det krav til at det foreligger tilstandsrapport i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.

Dersom forsikringsselskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.

Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.

Forøvrig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendingsloven § 3-10 og kjøpsloven § 20 (aksjeboliger).

Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).



Jeg ønsker boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i forbindelse med kjøp av boligselgerforsikring. Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt det foreligger en budaksept mellom partene, begrenset til tolv måneder før overtakelse. Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse. Jeg bekrefter med dette at eiendommen ikke er en næringsseiendom, at den ikke selges som ledd i næringsvirksomhet eller mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen. Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Forsikringen er ugyldig dersom den tegnes i strid med forsikringsvilkårene. Jeg er innforstått med at eiendomsmegleren ikke har fullmakt til å gjøre unntak fra ovennevnte begrensninger. Jeg er oppmerksom på at 8% av total forsikringspremie er honorar til Söderberg & Partners.



Jeg ønsker ikke boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å kjøpe slik forsikring.



Jeg kan ikke kjøpe boligselgerforsikring ihht vilkår.

Document reference: 1304250039

| NAME OF SIGNER          | IDENTIFIER                                   | TIME                       | ELECTRONIC ID                            |
|-------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| Atli Steinn Gudmundsson | bccded0adc68283c64b8<br>e815e78c6592b6808482 | 25.06.2025<br>10:27:16 UTC | Signer authenticated by<br>One time code |

| NAME OF SIGNER | IDENTIFIER                                   | TIME                       | ELECTRONIC ID                            |
|----------------|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| Anita Sjøstrøm | 88443e3c3d629c88bbe0<br>5334d1e21b1847b928ca | 25.06.2025<br>10:52:33 UTC | Signer authenticated by<br>One time code |

Document reference: 1304250039

- This is a PDF document digitally signed by IN Groupe's E-Signing service.
- The document's integrity is protected by signing and sealing the contents with a certificate issued to IN Groupe by a third party. Validating the signature confirms that the contents have not been modified since the time of signing.
- For more information about document formats, see <https://doc.ingroupe.com/developer>

# Tilstandsrapport



Enebolig



Dalenvegen 8, 3950 BREVIK



PORSGRUNN kommune



gnr. 69, bnr. 87

Sum areal alle bygg: BRA: 164 m<sup>2</sup> BRA-i: 154 m<sup>2</sup>



Befaringsdato: 22.05.2025

Rapportdato: 25.06.2025

Oppdragsnr.: 18885-2708

Referansenummer: NL4736

Autorisert foretak: Telemark Takst og Byggvurdering AS

Sertifisert Takstingeniør: Jan T. Eriksrød

Vår ref:



Rapporten kan brukes i inntil ett år etter rapportdato, og kan ikke gjenbrukes ved flere boligsalg i denne perioden. Skjer det endringer, oppstår skader også videre på boligen, bør du som selger be om oppdatert rapport.

## Norsk takst

Norsk takst er bransjeorganisasjonen for landets bygningssakkyndige og takstforetak, med om lag 1400 sertifiserte medlemmer fordelt på omtrent 1000 bedrifter. I boligomsetningen regnes takstrapportene som et helt avgjørende element i den informasjonen som gjøres tilgjengelig for kjøper. Årlig leverer medlemmene rundt 120.000 slike takster. Det gir unik oversikt over norske boliger, og bidrar til at alle oppdrag kan utføres med utgangspunkt i erfaringsbasert kvalitet.



Det stilles høye krav til utdanning, sertifisering og yrkesetikk. Norsk takst er opptatt av at boligomsetningen skal være trygg, og legger vekt på å opptre uavhengig av andre bransjeaktører. Bygningssakkyndige fakturerer sine tjenester uten hensyn til hvilken pris som oppnås, og skal heller ikke på annen måte ha noen egeninteresse knyttet til handelen.

Uavhengighet og god fagkunnskap har over tid bygget troverdighet og tillit. Både selger og kjøper skal kunne stole på bygningssakkyndiges vurderinger. For tilfeller der det likevel skulle oppstå misnøye med utført arbeid, har vi sammen med Forbrukerrådet etablert en klagenemnd.

Norsk takst har en sentral rolle i utviklingen av norske standarder, regler og profesjonsprinsipper, og representerer bransjen i alle relevante internasjonale fora. Dette sikrer at norske bygningssakkyndige tidlig kan tilpasse seg krav og bransjetrender fra utlandet, samtidig som takseringsfaget får en norsk stemme på verdensbasis. Organisasjonen bidrar i næringspolitisk sammenheng, og har vært en pådriver for å sikre at lover og regler gir trygghet for forbrukerne i boligomsetningen.

### Rapportansvarlig

Jan T. Eriksrød  
Uavhengig Takstingeniør  
jan.tore@ttbtakst.no  
911 03 866



# Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten



## Hva er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport beskriver synlige skader/avvik eller tegn på skader/avvik på boligen. Rapporten fremhever vanligvis ikke positive egenskaper ved boligen.



## Hva vurderer en bygningssakkyndig?

Den bygningssakkyndige vurderer boligen ut fra hva man kan forvente av en bygning av samme alder og type. Vurderingen gjøres som regel mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da boligen ble oppført (søknadstidspunktet). Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som slitasje etter normal bruk regnes ikke som avvik.



## Hva inneholder tilstandsrapporten?

Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av [Forskrift til avhendingsloven](#). Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktøk.

## Når du kjøper en brukt bolig

Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg. Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler under er forbedret.

## Vurdering mot byggeregler

Den bygningssakkyndige vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt på søknadstidspunktet. Den bygningssakkyndige ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av forskrift til avhendingslova.

Noen bygningsdeler og forhold vil den bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få TG2 eller TG3 uten at det nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres. Dette kan gjelde sluk, tettesjikt og fall på bad og vaskerom, forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk, trapper, osv.

## Tilstandsrapporten beskriver ikke hele boligen

### BYGNINGSSAKKYNDIGE SER FOR EKSEMPEL IKKE PÅ

- vanlig slitasje og normal vedlikeholdstilstand
- bagatellmessige forhold som ikke påvirker bygningens bruk eller verdi vesentlig
- etasjeskillere
- tilleggsbygg slik som garasje, bod, anneks, naust også videre
- utvendige trapper
- støttemurer
- skjulte installasjoner
- installasjoner utenfor bygningen
- full funksjonstesting av el- og VVS-installasjoner
- geologiske forhold og bygningens plassering på grunnen
- bygningens planløsning
- bygningens innredning
- løsøre slik som hvitevarer
- utendørs svømmebasseng og pumpeanlegg
- bygningens estetikk og arkitektur
- bygningens lovlighet (bortsett fra bruksendringer, brannceller og forhold som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet)
- fellesarealer (med mindre boligeier har vedlikeholdsplikt for fellesarealer og dette er kjent for bygningssakkyndig, eller fellesarealet har en særlig tilknytning til boligen).

© iVerdi 2023 © Norsk takst 2023

Malen til denne rapporten, inkludert standardtekstene fra Norsk takst, er vernet etter åndsverkloven og kan kun benyttes av medlemsforetakene i Norsk takst og av takstingeniører som er sertifisert i slikt foretak, samt av kunder hos iVerdi og studenter hos NEAK. For andre aktører er eksemplarframstilling av malen og standardtekster, som utskrift og annen kopiering til bruk som grunnlag for tilsvarende rapporter, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Norsk Takst ([Forside](#)) eller iVerdi ([Hjem-iVerdi](#)).

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.

## Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

### Tilstanden vurderes med ulike tilstandsgrader

Tilstanden gir uttrykk for en gitt forventet tilstand, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Ved Tilstandsgrad 0 (TG0) og Tilstandsgrad 1 (TG1) gir den bygningssakkyndige normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad. Grunnen er at bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. Ved skjulte konstruksjoner kan alder alene avgjøre tilstandsgrad. Når bygningssakkyndige anbefaler tiltak, for eksempel utbedringer, må brukeren av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme.

Når den bygningssakkyndige velger tilstandsgrad, baseres vurderingen på faste kriterier som følger av gjeldende bransjestandard for Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig og Forskrift til avhendingslova.



#### TILSTANDSGRAD 0, TG0: INGEN AVVIK

Bygningsdelen skal være tilnærmet ny, ikke vise tegn på slitasje og det skal være lagt frem dokumentasjon på faglig god utførelse. Det er ingen merknader til delen.



#### TILSTANDSGRAD 1, TG1: MINDRE AVVIK

Bygningsdelen skal bare ha normal slitasje, og strakstiltak skal ikke anses som nødvendig. Graden kan også brukes når delen er ny, men der dokumentasjon på faglig god utførelse mangler.



#### TILSTANDSGRAD 2, TG2: VESENTLIGE AVVIK OG MINDRE AVVIK SOM ETTER NS 3600 GIR TG 2

Bygningsdelen skal enten ha feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Graden gis når bygningsdelen trenger vedlikehold eller tiltak i nær fremtid. Graden skal også brukes når delen er gammel og det er grunn til å varsle om faren for skader på grunn av alderen, eller når det er grunn til å overvåke delen spesielt på grunn av fare for større skader eller følgeskader.

Ved avvik som ikke krever umiddelbare tiltak (ingen umiddelbar kostnad) så blir TG2 markert med en lysere farge.



#### TILSTANDSGRAD 3, TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Denne tilstandsgraden brukes ved kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Det er påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd.



#### IKKE UNDERSØKT/IKKE TILGJENGELIG FOR UNDERSØKELSE

Det kan være avvik/skader som ikke er avdekket.

### Hva er et anslag på utbedringskostnad?

Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler, er et forsiktig anslag basert på nåværende kvalitet, registrert avvik og angitte tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og må ikke forveksles med et pristilbud fra en håndverker. Det kan foreligge avvik og tiltak som ikke kommer frem av rapporten. Utbedringskostnad avhenger blant annet av personlige valg av og markedspris på materialer og tjenesteyter.

I rapporten skal det settes anslag for utbedringskostnad for TG3, og slikt anslag kan også gis ved TG2.



Ingen umiddelbare kostnader



Tiltak under kr 10 000



Tiltak mellom kr 10 000 - 50 000



Tiltak mellom kr 50 000 - 100 000



Tiltak mellom kr 100 000 - 300 000



Tiltak over kr 300 000

# Beskrivelse av eiendommen

Beskrevne bolig er en frittliggende enebolig med areal over to etasjer oppført 1951. Nåværende eier kjøpte boligen i 2024. Boligen er etablert på oppfylte steinmasser/pukk på fjell. Grunnmur i murt betongblokker og betong. Yttervegger i murt Siporex blokket/Lettbetong blokker tekket utvendig med murpuss. Boligens vinduer består av to-lags isolerglass med rammer og karmen i trevirke. Etasjeskille i tradisjonelt isolert tre bjelkelag.

Sadlet plassbygget takverk tekket med betong takstein.

Takrenner i lakkert stål.

Innvendige overflater består av laminat, parkett og fliser på gulvflater. MDF panel og tapet på veggflater. Panel og malt takplater i himlinger. Våtrom med fliser på vegg og gulvflater i underetasje. Pipe oppført i murt teglstein.

Boligen inneholder: Vindfang, gangareal, kjøkken, stue, spisestue og soverom i 1.etasje. Gang, bad, vaskerom, 2 soverom og boder i underetasje.

Det er viktig å merke seg at bygningen er oppført i henhold til de byggeforskriftene/krav som gjaldt på søketidspunktet for oppføring av dette bygget. Dagens forskrifter til inneklimate, isolasjon, lyd og krav til våtrom er strengere enn de som gjaldt da dette bygget ble oppført. Det er ikke gitt opplysninger til takstmann om forhold vedrørende problemer med skadedyr, maur e.l. utover det som eventuelt er nevnt i denne rapporten. For ytterligere informasjon og andre viktige bemerkninger, se under egne premisser, andre opplysninger og byggebeskrivelse.

Som det fremkommer i rapporten er det registrert enkelte symptomer på slitasje, merknader og begrenset levetid. Som følge av dette, alder og forventet levetid er det noe oppgradering og utbedringsbehov. Noe er nærliggende og noe kan gjøres innen noe tid.

## Enebolig - Byggeår: 1951

### UTVENDIG

[Gå til side](#)

Boligens taktekk består av undertak med rupanel og papp membran tekket med krum betongstein. Takstein, papp membran og lekter skiftet 2000. Observert fra bakkenivå ble ingen mangler eller skader registrert på taktekk.

Takstein fyller sin funksjon. Normal levetid på krum betong takstein er 45 til 60 år avhengig av klimatiske forhold. Dette til opplysning til nye hjemmelshavere.

Takrenner og nedløp i lakkert stål. Nedløp ført til terreng. Helbeslått pipebeslag. Takrenner og beslag fra ca. 2000 og 2010.

Utvendig vegger består av murt Siporex blokker/lett betong blokker tekket utvendig med murpuss. Tilbygget oppført i isolert bindingsverk tekket utvendig med trepanel. Ukjent bruk av isolasjon i hulrom. Ingen vesentlig mangler eller skader ble registrert.

Fasadepanel nylig overflatebehandlet/malt 2023-24. Fasadepanel fyller sin funksjon, men er stedvis noe værslitt.

Boligens takkonstruksjon består av plassbygget sadlet takverk.

Takverk er bærende på yttervegg og innervegg. Undertak består av taktro i rupanel med papp membran. Adkomst til loft fra trapp. Konstruksjonen er ok ventilert. Ingen tegn til lekkasjer eller kondens ble registrert.

Konstruksjonen bør beregnes tilleggs isolert som et energisparende

tiltak. Ønskes loft brukt til varig opphold må tiltak beregnes. Loft var fullt av lagrede gjenstander og begrenset kontrollert.

Boligen vinduer består av to-lags isolerglass stort sett skiftet 2010 og 2017. Rammer og karmen i malt trevirke. Vinduer fyller sin funksjon. Stedvis oppgraderinger i rammer og karmen må beregnes.

Vinduer på loft med råteskader/utgått levetid.

Malt entredør fra de senere år. To-fløya balkongdør med isolerglass skiftet 2010. Rammer og karmen i malt trevirke. Dører fyller sin funksjon.

Dør fra bod i underetasje med skader etter hund. TG 3.

Boligen har etablert plating på grunn med betong heller.

### INNENDIG

[Gå til side](#)

Innvendige overflater består av laminat, parkett og fliser på gulvflater. Tapet, panel og malt MDF panel på veggflater. Malt plater og malt panel i himlinger. Bad har fliser på vegg og gulvflater i underetasje. Generelt normalt oppgradert på innvendige overflater. Overflater med noe gjenstående arbeider.

Det ble ikke registrert skader utover normal bruks- og aldringsslitasje. Tilstandsgrad er satt ut fra synlige skader, samt normal levetid på gjeldende overflater. Potensiell kjøper bør selv avgjøre behovet for oppgradering av overflater.

Stedvis tiltak må beregnes.

Etasjeskille består av tradisjonelt isolert trebjelkelag. Gulvbord som bærende undergulv. Himling i kjeller består av panel. Ved bruk av laser ble ingen store avvik registrert på overflater. Mindre avvik ble registrert (15-25 mm), men vurderes som normalt med tanke på alder og datidens byggemåte.

Etasjeskille fyller sin funksjon.

Radonmålinger bør utføres.

Pipe oppført i murt teglstein. Ingen lldsteder er etablert til pipe.

Innvendig pipeløp er ikke kontrollert.

Rom under terreng består av boder, soverom, bad, vaskerom og gang. Rom mot tilfylte masser består av fritt eksponert murverk.

Hulltagning er ikke mulig. Mindre synlig salt utslag i fritt eksponert murverk. Rom funksjonell til lagring.

Soverom har ikke tilfylte masser.

Trapp i malt trevirke. Rekkverk i malt trevirke. Trapp med lav høyde til takhøyde.

Innerdører består av malte fyllingsdører og finer dører. Noen hvite fyllingsdører av nyere dato. Karmen i trevirke. Dører fyller sin funksjon.

### VÅTROM

[Gå til side](#)

#### Bad

Bad i underetasje har etablert fliser på vegg og gulvflater. Det er montert innredning med servant med ett-hånds armatur, dusjnisje, gulvmontert toalett og badekar med dusjmulighet.

Ventilasjon består av el-ventil i vegg.

Målt med laser ble gulv målt flatt. Sluk består av plast sluk. Bad fra 1990 tallet. TG 3 settes på grunn av alder og påregnelig oppgradering.

Bad har murverk bak fliser i våtsoner. Hulltagning er ikke mulig. Ved bruk av fuktindikator ble ingen unormale fuktverdier målt i våtsoner.

#### Vaskerom

Vaskerom har kun etablert murflater på vegg og gulvflater. Det er etablert opplegg til vaskemaskin. Ventilasjon består av ventil i vegg. Vaskerom fra byggeår og er ikke bygget i henhold til dagens krav til

# Beskrivelse av eiendommen

våtrom. TG 3 settes derfor her.

Det bemerkes imidlertid att alle overflater består av murflater og faren for store skader vurderes derfor som liten.

## KJØKKEN

[Gå til side](#)

Kjøkkeninnredning med profilerte eik dør og skuffronter. Benkeplate i laminat med benkebeslag i stål med ett hånds armatur. Mekanisk avtrekkskette er forskriftsmessig montert til innredningen og etablert over komfyr. Avtrekk ført ut i vegg. Innredning antatt skiftet ca. 2000.

Innredning med noe slitasje på dør og skuffronter.

Avtrekk over kokemuligheter ført ut i vegg.

## TEKNISKE INSTALLASJONER

[Gå til side](#)

Vannrør i kobber og rør i rør anlegg til våtrom og kjøkken. Plast avløpsrør. Anlegget med varierende alder. Tiltak må beregnes når våtrom oppgraderes.

TG 2 på eldre anlegg fra byggeår.

Forventet levetid til en installasjon er ca. 30-50 år, men kan variere avhengig av rørmateriale, egenskapene til avløpsvannet og vedlikeholdet. Teknisk utstyr som armaturer, berede, toalett etc. har noe kortere levetid enn ledningsanleggene.

Hovedtyngden skiftes ut innen 10-30 år. For vurdering av ledningers faktiske tilstand og funksjonskrav kreves det spesialutstyr og spesiell fagkompetanse. Tilstandsgrad er vanskelig og vurdere, pga. dårlige kontrollmuligheter og manglende dokumentasjon men henviser til levetidsbetraktningene. Normal levetid for varmtvannsbereider fra 15 til 25 år.

Normal levetid for servanter, klosetter og vaskekummer fra 20 til 50 år.

Normal levetid for kraner og blandedbatterier fra 10 til 16 år.

Normal levetid for plast avløpsrør 50 år.

Normal levetid for kobber vannledningsrør fra 30 til 50 år.

Normal levetid for plast vannledningsrør er fra 25 til 50.

Normal levetid for vifter / luftbehandlingsutstyr fra 10 til 20 år.

Ventilasjon består av ventiler i vinduer og yttervegg. Mekanisk avtrekk fra våtrom og kjøkken.

Varmepumpe etablert i stue.

VV tank etablert i vaskerom. Ukjent alder.

Sikringsskap med manuelle/automatsikringer skiftet de senere år.

Ledningsnett og strømskap i all hovedsak fra byggeår.

3 x 63 amp. inntakssikring.

Kapasitet på kurser bør vurderes av kjøpere, da man vil ha individuelle behov. Det er kun foretatt en visuell befarings av det elektriske anlegget, og dette kan derfor ikke betraktes som en godkjenning. Gjør oppmerksom på at samsvarserklæring skal følge boligen, dersom det er gjort noe på det elektriske etter 1999.

Røykvarslere og brannsluknings apparat etablert.

## TOMTEFORHOLD

[Gå til side](#)

Byggegrunn består av fjell/sprenghengstein med oppfylt kult/pukk.

Synlig fjell på tomten.

Grunnforhold av drenerende masser/sprenghengstein. Utvendig fuktsikring av grunnmur består av smøremembran/grydong etablert på grunnmur og drenerør i antatt teglrør. Boligen har kun to vegger med tilfylte masser.

Bod under tilbygget stue med synlig fukt/salt utslag i murverk.

Vaskerom har fritt eksponert murverk og har synlig salt utslag.

Drenering har høy alder og trolig begrenset effekt.

Grunnmur oppført i murt lettklinkerblokker/betong blokker og betong. Utvendig tekket med murpuss. Ingen vesentlig sprekker eller skader ble registrert. Grunnmur vurderes å fylle sin funksjon. Tilbygget stue etablert over eldre betong terrasse med pilarer i front. Ukjent hvordan pilarer er tele sikret i grunn.

Terreng rundt boligen er lett skrånende.

Ukjent alder på vann og avløpsnett/ledninger. Synlig eldre jernrør i kjeller. Bra vanntrykk ved funksjonstest. God avrenning fra avløpsrør ved bruk av toalett og sluk.

## Arealer

[Gå til side](#)

## Forutsetninger og vedlegg

[Gå til side](#)

## Lovlighet

[Gå til side](#)


## Enebolig

- Det foreligger ikke tegninger

Tegninger ikke innhentet.


# Sammendrag av boligens tilstand

## Fordeling av tilstandsgrader



Vil du vite mer om tilstandsgrader? Se side 4.

## Anslag på utbedringskostnad



Hva er anslag på utbedringskostnad? Se side 4.

## Oppsummering av avvik

Vil du vite mer? Se på rommet eller bygningsdelen senere i rapporten.

### Enebolig

#### TG 3 STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

- ! Våtrom > Underetasje > Bad > Generell [Gå til side](#)
- ! Våtrom > Underetasje > Vaskerom > Generell [Gå til side](#)

#### TG 2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

- ! Utvendig > Veggkonstruksjon [Gå til side](#)
- ! Utvendig > Vinduer [Gå til side](#)
- ! Utvendig > Dører [Gå til side](#)
- ! Innvendig > Overflater [Gå til side](#)
- ! Innvendig > Rom Under Terreng [Gå til side](#)
- ! Tekniske installasjoner > Vannledninger [Gå til side](#)
- ! Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg [Gå til side](#)
- ! Tomteforhold > Fuktsikring og drenering [Gå til side](#)

#### TG 2 AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK

- ! Utvendig > Takteking [Gå til side](#)
- ! Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn [Gå til side](#)
- ! Innvendig > Radon [Gå til side](#)
- ! Innvendig > Pipe og ildsted [Gå til side](#)
- ! Innvendig > Innvendige trapper [Gå til side](#)
- ! Tekniske installasjoner > Varmtvannstank [Gå til side](#)
- ! Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter [Gå til side](#)
- ! Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger [Gå til side](#)

# Tilstandsrapport

## ENE BOLIG

**Byggeår**  
1951

### Standard

Normal standard på bygget ut ifra alder/konstruksjon - jamfør beskrivelse under konstruksjoner.

### Vedlikehold

Bygget er gammelt og bærer preg av manglende vedlikehold og oppgraderinger. Se nærmere beskrivelse under Konstruksjoner.

### Tilbygg / modernisering

| 2010 | Tilbygg | Tilbygget stue 2010. |
|------|---------|----------------------|
|      |         |                      |

## UTVENDIG

### Taktekking

*Punktet må sees i sammenheng med Takkonstruksjon/Loft*

Boligens taktekk består av undertak med rupanel og papp membran tekket med krum betongstein. Takstein, papp membran og lekter skiftet 2000. Observert fra bakkenivå ble ingen mangler eller skader registrert på taktekket. Takstein fyller sin funksjon. Normal levetid på krum betong takstein er 45 til 60 år avhengig av klimatiske forhold. Dette til opplysning til nye hjemmelshavere.

**Årstall:** 2000

### Vurdering av avvik:

- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen.

### Konsekvens/tiltak

- Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

**Kostnadsestimat:** Ingen umiddelbar kostnad

### Nedløp og beslag

Takrenner og nedløp i lakkert stål. Nedløp ført til terreng. Helbeslått pipebeslag. Takrenner og beslag fra ca. 2000 og 2010.

**Årstall:** 2000

### Veggkonstruksjon

Utvendig vegger består av murt Siporex blokker/lett betong blokker tekket utvendig med murpuss. Tilbygget oppført i isolert bindingsverk tekket utvendig med trepanel. Ukjent bruk av isolasjon i hulrom. Ingen vesentlig mangler eller skader ble registrert. Fasadepanel nylig overflatebehandlet/malt 2023-24. Fasadepanel fyller sin funksjon, men er stedvis noe værslitt.

### Vurdering av avvik:

- Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.

### Konsekvens/tiltak

- Det må foretas tiltak for å lukke avviket.

### Takkonstruksjon/Loft

*Punktet må sees i sammenheng med Taktekking*

Boligens takkonstruksjon består av plassbygget sadlet takverk. Takverk er bærende på yttervegg og innervegg. Undertak består av taktro i rupanel med papp membran. Adkomst til loft fra trapp. Konstruksjonen er ok ventilert. Ingen tegn til lekkasjer eller kondens ble registrert. Konstruksjonen bør regnes tilleggs isolert som et energisparende tiltak. Ønskes loft brukt til varig opphold må tiltak regnes. Loft var fult av lagrede gjenstander og begrenset kontrollert.



### Vinduer

Boligen vinduer består av to-lags isolerglass stort sett skiftet 2010 og 2017. Rammer og karmen i malt trevirke. Vinduer fyller sin funksjon. Stedvis oppgraderinger i rammer og karmen må regnes. Vinduer på loft med råteskader/utgått levetid.

**Årstall:** 2010 **Kilde:** Produksjonsår på produkt

### Vurdering av avvik:

- Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.

### Konsekvens/tiltak

- Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.

**Kostnadsestimat:** 10 000 - 50 000

### Dører

# Tilstandsrapport

Malt entredør fra de senere år. To-fløya balkongdør med isolerglass skiftet 2010. Rammer og karmen i malt trevirke. Dører fyller sin funksjon. Dør fra bod i underetasje med skader etter hund. TG 3.

Årstall: 2010

## Vurdering av avvik:

- Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.

## Konsekvens/tiltak

- Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte dører må skiftes ut.

Kostnadsestimat: Under 10 000



## TG 1 Balkonger, terrasser og rom under balkonger

Boligen har etablert plating på grunn med betong heller.



## INNENDIG

## TG 2 Overflater

Innvendige overflater består av laminat, parkett og fliser på gulvflater. Tapet, panel og malt MDF panel på veggflater. Malt plater og malt panel i himlinger. Bad har fliser på vegg og gulvflater i underetasje. Generelt normalt oppgradert på innvendige overflater. Overflater med noe gjenstående arbeider. Det ble ikke registrert skader utover normal bruks- og aldringsslitasje. Tilstandsgrad er satt ut fra synlige skader, samt normal levetid på gjeldende overflater. Potensiell kjøper bør selv avgjøre behovet for oppgradering av overflater. Stedvis tiltak må beregnes.

## Vurdering av avvik:

- Overflater har en del slitasegrad utover det en kan forvente.

## Konsekvens/tiltak

- Andre tiltak:

Stedvis oppgraderinger må beregnes.

Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

## TG 2 Etasjeskille/gulv mot grunn

Etasjeskille består av tradisjonelt isolert trebjelkelag. Gulvbord som bærende undergulv. Himling i kjeller består av panel. Ved bruk av laser ble ingen store avvik registrert på overflater. Mindre avvik ble registrert (15-25 mm), men vurderes som normalt med tanke på alder og datidens byggemåte. Etasjeskille fyller sin funksjon.

## Vurdering av avvik:

- Det er målt høydeforskjell på mellom 15-30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

## Konsekvens/tiltak

- For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad

## TG 2 Radon

Radonmålinger bør utføres.

## Vurdering av avvik:

- Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

## Konsekvens/tiltak

- Det bør gjennomføres radonmålinger.

Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad

## TG 2 Pipe og ildsted

Pipe oppført i murt teglstein. Ingen ildsteder er etablert til pipe. Innvendig pipeløp er ikke kontrollert.

Årstall: 1951

## Vurdering av avvik:

- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe.

## Konsekvens/tiltak

- Tidspunkt for piperehabilitering nærmer seg.

Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad

## TG 2 Rom Under Terreng

*Punktet må sees i sammenheng med 'Drenering'*

Rom under terreng består av boder, soverom, bad, vaskerom og gang. Rom mot tilfylte masser består av fritt eksponert murverk. Hulltagning er ikke mulig. Mindre synlig salt utslag i fritt eksponert murverk. Rom funksjonell til lagring. Soverom har ikke tilfylte masser.

## Vurdering av avvik:

# Tilstandsrapport

- Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv.
- Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.

## Konsekvens/tiltak

- Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader.

Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

## TG 2 Innvendige trapper

Trapp i malt trevirke. Rekkverk i malt trevirke. Trapp med lav høyde til takhøyde.

## Vurdering av avvik:

- Det er liten frihøyde i trappeløp

## Konsekvens/tiltak

- Det bør gjøres lokale tiltak.

Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad

## Innvendige dører

Innerdører består av malte fyllingsdører og finer dører. Noen hvite fyllingsdører av nyere dato. Karmer i trevirke. Dører fyller sin funksjon.



## UNDERETASJE > BAD

### TG 1 Tilliggende konstruksjoner våtrom

Bad har murverk bak fliser i våtsoner. Hulltagning er ikke mulig. Ved bruk av fuktindikator ble ingen unormale fuktverdier målt i våtsoner.



## UNDERETASJE > VASKEROM

### TG 3 Generell

Vaskerom har kun etablert murflater på vegg og gulvflater. Det er etablert opplegg til vaskemaskin. Ventilasjon består av ventil i vegg. Vaskerom fra byggeår og er ikke bygget i henhold til dagens krav til våtrom. TG 3 settes derfor her. Det bemerkes imidlertid at alle overflater består av murflater og faren for store skader vurderes derfor som liten.

Årstall: 1951

## Vurdering av avvik:

- Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

## VÅTROM

### UNDERETASJE > BAD

#### TG 3 Generell

Bad i underetasje har etablert fliser på vegg og gulvflater. Det er montert innredning med servant med ett-hånds armatur, dusjnisje, gulvmontert toalett og badekar med dusjmulighet. Ventilasjon består av el-ventil i vegg. Målt med laser ble gulv målt flatt. Sluk består av plast sluk. Bad fra 1990 tallet. TG 3 settes på grunn av alder og påregnelig oppgradering.

Årstall: 1995

## Vurdering av avvik:

- Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

## Konsekvens/tiltak

- Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.
- Våtrommet har behov for omfattende oppgraderinger. For å sikre en løsning som oppfyller gjeldende krav, bør tettesjikt, sluk og røropplegg oppgraderes og dokumenteres.

Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

# Tilstandsrapport

## Konsekvens/tiltak

- Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.
- Våtrommet har behov for omfattende oppgraderinger. For å sikre en løsning som oppfyller gjeldende krav, bør tettesjikt, sluk og røropplegg oppgraderes og dokumenteres.

**Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000**



## UNDERETASJE > VASKEROM

### Tilliggende konstruksjoner våtrom

## KJØKKEN

### 1. ETASJE > KJØKKEN

### Overflater og innredning

Kjøkkeninnredning med profilerte eik dør og skuffronter. Benkeplate i laminat med benkebeslag i stål med ett hånds armatur. Mekanisk avtrekkskappe er forskriftsmessig montert til innredningen og etablert over komfyr. Avtrekk ført ut i vegg. Innredning antatt skiftet ca. 2000. Innredning med noe slitasje på dør og skuffronter.



### 1. ETASJE > KJØKKEN

### Avtrekk

Avtrekk over kokemuligheter ført ut i vegg.

**Årstall: 2000**

## TEKNISKE INSTALLASJONER

### TG 2 Vannledninger

Vannrør i kobber og rør i rør anlegg til våtrom og kjøkken. Plast avløpsrør. Anlegget med varierende alder. Tiltak må beregnes når våtrom oppgraderes.

TG 2 på eldre anlegg fra byggeår.

Forventet levetid til en installasjon er ca. 30-50 år, men kan variere avhengig av rørmateriale, egenskapene til avløpsvannet og vedlikeholdet. Teknisk utstyr som armaturer, berede, toalett etc. har noe kortere levetid enn ledningsanleggene.

Hovedtyngden skiftes ut innen 10-30 år. For vurdering av ledningers faktiske tilstand og funksjonskrav kreves det spesialutstyr og spesiell fagkompetanse. Tilstandsgrad er vanskelig og vurdere, pga. dårlige kontrollmuligheter og manglende dokumentasjon men henviser til levetidsbetraktningene.

Normal levetid for varmtvannsbereder fra 15 til 25 år.

Normal levetid for servanter, klosetter og vaskekummer fra 20 til 50 år.

Normal levetid for kraner og blande batterier fra 10 til 16 år.

Normal levetid for plast avløpsrør 50 år.

Normal levetid for kobber vannledningsrør fra 30 til 50 år.

Normal levetid for plast vannledningsrør er fra 25 til 50.

Normal levetid for vifter / luftbehandlingsutstyr fra 10 til 20 år.

**Årstall: 1951**

### Vurdering av avvik:

- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.

### Konsekvens/tiltak

- Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg.
- I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.

**Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000**

### TG 1 Ventilasjon

Ventilasjon består av ventiler i vinduer og yttervegg. Mekanisk avtrekk fra våtrom og kjøkken.

### TG 1 Varmesentral

Varmepumpe etablert i stue.



# Tilstandsrapport

## TG 2 Varmtvannstank

VV tank etablert i vaskerom. Ukjent alder.

### Vurdering av avvik:

- Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år

### Konsekvens/tiltak

- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.

**Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad**



## TG 2 Elektrisk anlegg

*Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll.*

*Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet.*

Sikringsskap med manuelle/automatsikringer skiftet de senere år.

Ledningsnett og strømskap i all hovedsak fra byggeår.

3 x 63 amp. inntakssikring.

Kapasitet på kurser bør vurderes av kjøpere, da man vil ha individuelle behov. Det er kun foretatt en visuell befarings av det elektriske anlegget, og dette kan derfor ikke betraktes som en godkjenning. Gjør oppmerksom på at samsvarserklæring skal følge boligen, dersom det er gjort noe på det elektriske etter 1999.

1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?  
**Nei**

### Spørsmål til eier

2. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet?  
**Ja**
3. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999?  
**Ukjent**

4. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet – Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år?  
**Ukjent**

5. Forekommer det ofte at sikringene løses ut?  
**Ukjent**

6. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg?  
**Nei**

### Generelt om anlegget

7. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekker samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereider, jamfør eget punkt under varmtvannstank  
**Nei**
8. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet?  
**Nei**

### Inntak og sikringsskap

9. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger?  
**Nei**
10. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer?  
**Ja**
11. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll?  
**Ja Tiltak må beregnes når våtrom og overflater oppgraderes.**

**Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000**

## TG 0 Branntekniske forhold

*Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål som fremkommer under. Tilstandsgraden er basert på retningslinjer til disse spørsmålene i bransjestandarden NS3600. Dette kan ikke sammenlignes med en fullstendig kontroll av branntekniske forhold av offentlig myndighet, eller en vurdering av boligens branntekniske forhold eller prosjektering fra en rådgiver med spesialkompetanse. En bygningssakkyndig har verken kompetanse til å gi slik veiledning eller lov til å foreta en slik kontroll.*

*Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen. Det kan være feil og mangler om branntekniske forhold som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller rådgivning.*

Røykvarslere og brannslukningsapparat etablert.

1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?  
**Nei**

# Tilstandsrapport

2. Er det skader på brannslukningsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år?  
**Nei**
3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?  
**Nei**
4. Er det skader på røykvarslere?  
**Nei**

## TOMTEFORHOLD

### Byggegrunn

Byggegrunn består av fjell/sprengningstein med oppfylt kult/pukk. Synlig fjell på tomten.

### TG 2 Fuktsikring og drenering

*Punktet må sees i sammenheng 'Rom under terreng'*

Grunnforhold av drenerende masser/sprengningsstein. Utvendig fuktsikring av grunnmur består av smøremembran/grydong etablert på grunnmur og drenerør i antatt teglør. Boligen har kun to vegger med tilfylte masser.

Bod under tilbygget stue med synlig fukt/salt utslag i murverk. Vaskerom har fritt eksponert murverk og har synlig salt utslag. Drenering har høy alder og trolig begrenset effekt.

#### Vurdering av avvik:

- Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.

#### Konsekvens/tiltak

- Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende.
- Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

**Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000**

### TG 2 Grunnmur og fundamenter

Grunnmur oppført i murt lettklinkerblokker/betong blokker og betong. Utvendig tekket med murpuss. Ingen vesentlig sprekker eller skader ble registrert. Grunnmur vurderes å fylle sin funksjon. Tilbygget stue etablert over eldre betong terrasse med pilarer i front. Ukjent hvordan pilarer er tele sikret i grunn.

#### Vurdering av avvik:

- Grunnmuren har sprekkeformasjoner.

#### Konsekvens/tiltak

- Lokal utbedring må utføres.

**Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad**

### TG 0 Terrengforhold

Terreng rundt boligen er lett skrånende.

### TG 2 Utvendige vann- og avløpsledninger

Ukjent alder på vann og avløpsnett/ledninger. Synlig eldre jernrør i kjeller. Bra vanntrykk ved funksjonstest. God avrenning fra avløpsrør ved bruk av toalett og sluk.

#### Vurdering av avvik:

- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger.

#### Konsekvens/tiltak

- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
- Avløpsanlegget må sjekkes.

**Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad**

## Bygninger på eiendommen

### Garasje



**Anvendelse**

**Byggeår**

1961

**Kommentar**

**Standard**

**Vedlikehold**

# Arealer, byggetegninger og brannceller

Standard gjeldende fra 01.01.2024

Arealmålinger og arealoppsett er basert på Norsk standard 3940:2023 Areal- og volum-beregninger av bygninger. Arealet gjelder for tidspunktet da boligen ble målt


## Hva er måleverdig areal?

Arealet i rommet må ha minst 1,90 m fri høyde over gulvet og minst bredde på 0,60 m. Et loft med skråtak vil for eksempel bare få registrert målbart areal der høyden er minst 1,90 m og bredden minst 0,60 m. Rommet må ha dør eller luke, og gangbart gulv.

## Hva er bruksareal?

$$\text{BRA} = \text{BRA-i} + \text{BRA-e} + \text{BRA-b}$$

Bruksarealet for bygningen er bruttoarealet minus arealet som opptas av yttervegger.



Carport og/eller garasjeplass i felles garasjeanlegg er ikke måleverdig areal

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Internt bruksareal (BRA-i)      | Arealet innenfor boenheten(e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Eksternt bruksareal (BRA-e)     | Arealet av alle rom utenfor boenheten(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel bod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Innglasset balkong mv (BRA-b)   | Arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten(e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Terrasse- og balkongareal (TBA) | Arealet av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheten(e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gulvareal (GUA)                 | Er sum av BRA (bruksareal) og ALH (areal med lav takhøyde).<br><br>Areal med lav takhøyde (ALH) er ikke måleverdig areal, som skyldes skråtak og lav himlingshøyde.<br><br>GUA kan opplyses i markedsføring der det er aktuelt for den konkrete boligen og kun sammen med BRA-i, for eksempel der gulvflaten har en verdi og har funksjon ved møblering og bruk av rommene. Ikke innredet areal som kaldloft, måles og oppgis normalt ikke. |

## Arealet kan ikke alltid fastsettes nøyaktig

Areal kan være komplisert eller umulig å måle opp nøyaktig fordi det er vanskelig å fastslå tykkelsen på innervegger, skjevheter i og utforming av bygningskonstruksjoner som karnapp, buer og vinkler som ikke er rette, åpne rom over flere etasjer og så videre.

Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en matematisk beregning basert på antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for å beregne eiendommens verdi.

## Den bygningssakkyndige kan avdekke eventuelle bruksendringer og avvik i branncelleinndeling

Den bygningssakkyndige ser på byggetegninger hvis de er tilgjengelige og dette er en del av oppdraget, og vurderer bruken av boligen opp mot tegningene. Hvis den bygningssakkyndige avdekker at en bolig ikke ser ut til å være delt opp i brannceller etter kravene i byggt teknisk forskrift på befaringstidspunktet, skal det opplyses om dette.

Reglene om bruksendring og brannceller kan være kompliserte. Søk videre faglige råd om rapporten ikke gir deg svar. Den bygningssakkyndige kan ikke vurdere og svare på alle spørsmål, og kan heller ikke vite om kommunen kan gi unntak for kravene som gjelder. [Vil du vite mer?](#)

## Om brannceller

En branncelle er hele eller avgrensede deler av en bygning hvor en brann fritt kan utvikle seg uten at den kan spre seg til andre bygninger eller andre deler av bygningen i løpet av en fastsatt tid.

## Om bruksendring

Bruksendring er å endre bruken av et rom fra en tillatt bruk til en annen. Dette kan kreve søknad og tillatelse, for eksempel hvis du endrer et rom fra bod til soverom eller arbeidsrom, eller hvis du endrer en bolig til to separate boliger.

Rom for varig opphold har krav til takhøyde, romstørrelse, rømningsvei og lysforhold som må være oppfylt. Du kan søke kommunen om unntak for kravene, men kan ikke regne med å få unntak for krav som går på helse og sikkerhet, for eksempel krav til rømningsvei.

Bruksendring som krever godkjenning, og som ikke er søkt bruksendret, er ulovlig. Kommunen kan etter plan- og bygningsloven kapittel 32 forfølge overtredelser. Kommunen kan pålegge deg å avslutte den ulovlige bruken, eventuelt å rette eller tilbakeføre rommet til godkjent bruk.

# Arealer

## Enebolig

| Etasje         | Bruksareal BRA m <sup>2</sup> |                             |                           | SUM | Terrasse- og balkongareal (TBA) |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----|---------------------------------|
|                | Internt bruksareal (BRA-i)    | Eksternt bruksareal (BRA-e) | Innlasset balkong (BRA-b) |     |                                 |
| 1.Etasje       | 90                            |                             |                           | 90  | 10                              |
| Underetasje    | 64                            | 10                          |                           | 74  |                                 |
| <b>SUM</b>     | <b>154</b>                    | <b>10</b>                   |                           |     | <b>10</b>                       |
| <b>SUM BRA</b> | <b>164</b>                    |                             |                           |     |                                 |

## Romfordeling

| Etasje      | Internt bruksareal (BRA-i)                                                 | Eksternt bruksareal (BRA-e) | Innlasset balkong (BRA-b) |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1.Etasje    | Entré, Kjøkken, Stue, Stue 2, Gang, Soverom                                |                             |                           |
| Underetasje | Gang, Bad, Soverom, Soverom 2, Vaskerom, Bod, Bod 2, Bod 3 under terrasse. |                             |                           |

## Lovlighet

### Byggetegninger

Det foreligger ikke tegninger

*Kommentar:* Tegninger ikke innhentet.

### Brannceller

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggeteknisk forskrift?

☐ Ja ☒ Nei

### Nyere håndverkstjenester

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år?

☐ Ja ☒ Nei

### Krav for rom til varig opphold

Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde?

☐ Ja ☒ Nei

*Kommentar:*

## Garasje

## Romfordeling

| Etasje | Internt bruksareal (BRA-i) | Eksternt bruksareal (BRA-e) | Innlasset balkong (BRA-b) |
|--------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Etasje |                            |                             |                           |

## Total fordeling mellom P-ROM og S-ROM

Tabellen under viser fordelingen av P-ROM og S-ROM etter veiledningen til NS 3940: 2012. Dette er til informasjon og til sammenligning. Tallene er omtrentlige, kan avvike fra faktiske målinger og er ikke juridisk bindende

|                 | P-ROM( m2) | S-ROM( m2) |
|-----------------|------------|------------|
| <b>Enebolig</b> | 144        | 20         |
| <b>Garasje</b>  | 0          | 0          |

# Befarings - og eiendomsopplysninger

## Befaring

| Dato      | Til stede       | Rolle         |
|-----------|-----------------|---------------|
| 22.5.2025 | Jan T. Eriksrød | Takstingeniør |

## Matrikkeldata

| Kommune        | gnr. | bnr. | fnr. | snr. | Areal               | Kilde                      | Eieforhold |
|----------------|------|------|------|------|---------------------|----------------------------|------------|
| 4001 PORSGRUNN | 69   | 87   |      | 0    | 1150 m <sup>2</sup> | BEREGNET AREAL<br>(Ambita) | Eiet       |

### Adresse

Dalenvegen 8

### Hjemmelshaver

Sjøstrøm Anita

## Eiendomsopplysninger

### Beliggenhet

Beskrevne enebolig er beliggende i Dalenvegen i Porsgrunn kommune. God beliggenhet med gangavstand til skoler, barnehage, nærbutikk og gode turmuligheter. Utsikt over nærområdet med gode solforhold. Nærområdet er bestående av frittliggende eneboliger, flerfamilie boliger og LNF areal.

### Adkomstvei

Eiendommen har adkomst via offentlig veg eller gate.

### Tilknytning vann

Eiendommen er tilknyttet offentlig vannforsyning via private stikkledninger.

### Tilknytning avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikkledninger.

### Regulering

Eiendommen ligger i et område regulert til boligbebyggelse.

### Om tomten

Lett skrående tomt bebygget med beskrevet enebolig og frittliggende garasje.

### Tinglyste/andre forhold

Ikke vurdert.

## Siste hjemmelsovergang

| Kjøpesum  | År   |
|-----------|------|
| 2 600 000 | 2024 |

## Kilder og vedlegg

### Dokumenter

| Beskrivelse       | Dato | Kommentar | Status           | Sider | Vedlagt |
|-------------------|------|-----------|------------------|-------|---------|
| Egenerklæring     |      |           | Ikke gjennomgått |       | Nei     |
| Reguleringsplaner |      |           | Gjennomgått      |       | Nei     |
| Grunnbokutskrift  |      |           | Gjennomgått      |       | Nei     |
| Infoland.no       |      |           | Gjennomgått      |       | Nei     |
| Eiendomsverdi.no  |      |           | Gjennomgått      |       | Nei     |
| Situasjonskart    |      |           | Gjennomgått      |       | Nei     |

## Revisjoner

| Versjon | Ny versjon | Kommentar |
|---------|------------|-----------|
| 1       | 25.06.2025 |           |

For gyldighet på rapporten se forside

# Tilstandsrapportens avgrensninger

## STRUKTUR•REFERANSENIVÅ•TILSTANDSGRADER

- Rapporten er basert på innholdskrav i Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Formålet er å gi en tilstandsanalyse til bruk for den som bestiller og/eller i et salg til forbruker, og ikke for andre tredjeparter. Rapportens struktur, metode og begrepsbruk følger i hovedsak Norsk Standard NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig), samt Takstbransjens retningslinjer for arealmåling når det gjelder fordeling mellom P-areal og S-areal.
- Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for vurderingen, er ikke bygningssakkyndiges ansvar. Rapporten beskriver avvik, altså en tilstand som er dårligere enn referansenivået. Rapporten framhever normalt ikke positive sider ved boligen ut over det som fremgår av tilstandsgradene.
- Tilstanden angis i rapporten og gir uttrykk for en gitt forventet tilstand blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk slik:

i) **Tilstandsgrad 0, TG0:** Ingen avvik eller skader. I tillegg må bygningsdelen være tilnærmet ny, mindre enn 5 år, og det foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

ii) **Tilstandsgrad 1, TG1:** Mindre avvik. Normal slitasje. Strakstiltak ikke nødvendig. TG1 kan gis når bygningsdelen er tilnærmet ny og det ikke foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

iii) **Tilstandsgrad 2, TG2:** Vesentlige avvik, og mindre avvik som etter NS 3600 gir TG 2, men som ikke nødvendigvis krever umiddelbare tiltak. I denne rapporten kan TG2 i Rapportsammendrag være inndelt i TG2 som krever tiltak og de som ikke krever umiddelbare tiltak. Konstruksjonen har normalt enten feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Vedlikehold eller tiltak trengs i nær fremtid, det er grunn til å varsle fare for skader på grunn av alder eller overvåke spesielt på grunn av fare for større skade eller følgeskade. For skjulte konstruksjoner vil alder i seg selv være et symptom som kan gi TG2. For synlige konstruksjoner kan alder sammen med andre symptomer og momenter gi TG2. Avvik under TG2 kan gis sjablongmessig anslag.

iv) **Tilstandsgrad 3, TG3:** Store eller alvorlige avvik. Kraftige symptomer på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd. Avvik under TG3 skal gis sjablongmessig anslag.

v) **Tilstandsgrad TGiu:** Ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for undersøkelse.

- Ved TG0 og TG1 gis det normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad, fordi bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. For anbefalte tiltak ved TG2 og TG3 må bruker av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme. Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler er et sjablongmessig anslag basert på registrert avvik og angitte tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og basert på erfaringstall i seks intervaller, og kan ikke forveksles med en konkret vurdering og tilbud fra en entreprenør eller håndverker. Det må eventuelt innhentes tilbud for en nærmere undersøkelse, og konkret og nøyaktig vurdering av utbedringskostnad. Kostnader til ikke oppdagede avvik/utbedringer/feil kan forekomme. Utbedringskostnad avhenger av personlige preferanser og markedspris på materialer og tjenesteyter.

## PRESISERINGER

- Avvik vurderes ut fra tekniske forskrifter på søknadstidspunktet for bygget. Noen bygningsdeler vurderes etter gjeldende teknisk forskrift på befaringstidspunktet. Dette gjelder blant annet:

i) sluk, tettesjikt og fall på bad og vaskerom (våtrom)

ii) Forhold rundt brann, rømming, sikkerhet, for eksempel rekkverkshøyder/åpninger, ulovlige bruksendringer, brannceller mv.

- For skjulte konstruksjoner slik som vann og avløp uten dokumentasjon, er kvalitet og alder vurdert.

- Fastmonterte installasjoner, for eksempel innfelt belysning (downlights), demonteres ikke for å sjekke dampspærren bak. Dette av hensyn til bygningssakkyndiges kompetanse og risikoen for skade.

- Kontroll av fukt i konstruksjonen ved hulltaking i bad og vaskerom (våtrom), rom under terreng (kjelleretasje, underetasje og sokkeletasje) eller andre bygningsdeler skjer etter eiers aksept. Hulltaking av våtrom og rom under terreng kan unntaksvis unnlates, se Forskrift til Avhendingsloven.

- Kontroll av romfunksjoner for P-ROM utføres kun når det ikke foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, eller når tegninger ikke stemmer med dagens bruk.

- Bygningssakkyndig gir en forenklet vurdering av branntekniske forhold og elektriske installasjoner i boligen dersom det er mer enn fem år siden sist boligen hadde el-tilsyn. Bygningssakkyndig kan anbefale å konsultere offentlige myndigheter eller kvalifisert elektroaglig fagperson ved behov for grundigere undersøkelser.

## TILLEGGSUNDERSØKELSER

Etter avtale kan tilstandsanalysen utvides til også å omfatte tilleggsundersøkelser utover minimumskravet i forskriften.

## BEFARINGEN

Rapporten gir en vurdering av byggverk og bygningsdeler som bygningssakkyndig har observert, og som fremkommer av Forskrift til avhendingsloven. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler. NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig) har undersøkelsesnivå fra 1 til 3, der undersøkelsesnivå 1 er det laveste og baseres på visuell observasjon. Rapporten baseres på undersøkelsesnivå 1 med få unntak (våtrom og rom under terreng). I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger:

- Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f.eks. riving).
- Flater som er skjult av snø eller på annen måte ikke er tilgjengelig eller skjult, blir ikke kontrollert. Det foretas ikke funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. anlegg, osv.
- Det gis ingen vurdering av boligens tilbehør, hvite- og brunevarer og annet inventar. Dette gjelder også integrert tilbehør.
- Inspisering av yttertak er basert på det som er synlig, normalt på innsiden fra loftet og utvendig fra stige/bakkenivå. Befaring av tak må være sikkerhetsmessig forsvarlig for å kunne gjennomføres.
- Stikkprøvetakninger er utvalgt tilfeldig og kan innebære kontroll under overflaten med spiss redskap eller lignende.

# Tilstandsrapportens avgrensninger

## UTTRYKK OG DEFINISJONER

- **Tilstand:** Byggverkets eller bygningsdelens tekniske, funksjonelle eller estetiske status på et gitt tidspunkt.
- **Symptom:** Observerbart forhold som gir indikasjon på hvilken tilstand et byggverk eller en bygningsdel befinner seg i. Benyttes ved beskrivelse av avvik.
- **Skadegjørere:** Zoologiske eller biologiske skadegjørere, i hovedsak råte, sopp og skadedyr.
- **Fuktsøk:** Overflatesøk med egnet søkeutstyr (fuktindikator) eller visuelle observasjoner.
- **Fuktmåling:** Måling av fukttinnhold i materiale eller i bakenforliggende konstruksjon ved bruk av egnet måleutstyr (blant annet hammerelektrode og pigger).
- **Utvidet fuktsøk (hulltaking):** Boring av hull for inspeksjon og fuktmåling i risikoutsatte konstruksjoner, primært i tilstøtende vegger til bad, utforede kjellervegger og eventuelt i oppforede kjellergulv.
- **Normal slitasjegrad:** Forventet nedsliting av materiale i overflaten som er basert på enkle visuelle observasjoner. Kan vurderes sammen med bygningsdelens alder.
- **Forventet gjenværende brukstid:** Anslått tid et byggverk eller en del av et byggverk fortsatt vil være tjenlig for sitt formål (NS3600, Termer og definisjoner punkt 3.9)

## AREALBEREGNING FOR BOENHETER

- Areal fastsettes etter Forskrift til avhendingsloven og Norsk Standard 3940 Areal- og volum-beregninger av bygninger fra 2023.
- Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted.
- **Bruksareal (BRA)** er det måleverdige arealet som er innenfor omsluttete vegger målt i gulvhøyde (bruttoareal minus arealet som opptas av yttervegger). I tillegg til gulvhøyde gjelder regler om fri bredde for at arealet skal være måleverdig, med betydning for BRA av for eksempel loft med skråtak. BRA består av internt bruksareal (BRA-i), eksternt bruksareal (BRA-e) og innglasset balkong mv (BRA-b). Terrasse- og balkongareal (TBA) opplyses der tilstandsrapporten skal benyttes i boligomsetningen og der det er aktuelt. I tillegg kan gulvareal (GUA) og areal med lav takhøyde (ALH) opplyses sammen med BRA der det er aktuelt og en del av oppdraget. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv for å kunne regnes som BRA/måleverdig areal.
- Arealet måles og oppgis dersom arealet oppfyller krav til måleverdighet, slik som at arealet må ha minst en bredde på 0,6m og minst en høyde på 1,9 m osv. Et rom kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjenning hos kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette får betydning for om arealet måles og oppgis i tilstandsrapporten. Når arealet måles tas det ikke hensyn til om arealet er lovlig oppført eller om bruken er lovlig, bruksendringer, lysforhold eller andre sikkerhetsmangler.
- Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en rent matematisk

beregning i forhold til antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for beregning av eiendommens verdi.

- Rom som ligger utenfor boenheten, men som eier har påvist og/eller opplyst at tilhører boenheten, er oppmålt og inkludert i BRA-e. Det er ikke fremvist dokumentasjon på at rommet tilhører boenheten, med mindre dette er angitt særskilt. Rom utenfor boenheten kan omdisponeres av borettslaget/sameiet og dette kan påvirke boligens BRA. Vær oppmerksom på at NS 3940:2023 og eierseksjonsloven har ulik definisjon av fellesareal. Ved arealmåling gjelder NS 3940:2023 som definerer fellesareal slik: "Delen av bygning som brukes av to eller flere bruksenheter eller til bygningens forvaltning, drift eller vedlikehold."
- I en overgangsperiode skal rapporter som benyttes i boligomsetningen eller dersom det er en del av oppdraget også opplyse om fordelingen mellom P-ROM og S-ROM med utgangspunkt i definisjonene som fremkommer av veiledningen til Norsk Standard 3940 Areal- og volum-beregninger av bygninger fra 2012. Fordelingen mellom P-ROM og S-ROM er basert på veiledningen og bygningssakkyndiges eget skjønn. P-ROM er måleverdige rom som benyttes til kort eller langt opphold. S-ROM er måleverdige rom som benyttes til lagring, og tekniske rom. Bruken av et rom på befaringstidspunktet har betydning for om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjenning i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for valg av arealkategori.
- Se øvrig informasjon om areal i rapporten, Norsk Standard 3940 (2012 og 2023) og veiledningen til disse.

## PERSONVERN

iVerdi AS, bygningssakkyndig og takstforetaket behandler personopplysninger som bygningssakkyndig trenger for å kunne utarbeide rapporten. Personvernerklæring med informasjon om bruk av personopplysninger og dine rettigheter finner du her [Personvernerklæring - iVerdi](#)

## DELING AV PERSONOPPLYSNINGER FOR TRYGGERE BOLIGHANDEL OG MULIG RESERVASJON

Norsk takst og deres samarbeidspartnere benytter personopplysninger fra rapporten for analyse- og statistikkformål, samt utvikling og drift av produkter og tjenester for takstbransjen og andre aktører i boligomsetningen. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg på <https://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-takst/personvernerklæring/reservasjon/>

Vendu lager en boliganalyse basert på opplysninger fra rapporten. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg her: <https://samtykke.vendu.no/NL4736>

## KLAGEORDNING FOR FORBRUKERE

Er du som forbruker misfornøyd med bygningssakkyndiges arbeid eller opptreden ved taksering av bolig eller fritidshus, se [www.takstklagenemd.no](http://www.takstklagenemd.no) for mer informasjon

## Utskrift basert på matrikkeldata

### Matrikkelenhetens registerbetegnelse og adresse

|                        |                           |                    |                      |
|------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Matrikkelenhet:</b> | Gårdsnr 69, Bruksnr 87    | <b>Kommune:</b>    | 4001 Porsgrunn       |
| <b>Adresse:</b>        |                           | <b>Grunnkrets:</b> | 401 Dalen            |
| Veiadresse:            | Dalenvegen 8, gatenr 1680 | <b>Valgkrets:</b>  | 12 Brevik            |
|                        | 3950 Brevik               | <b>Kirkesogn:</b>  | 5100703 Eidanger     |
| Oppdatert:             | 01.01.2024                | <b>Tettsted:</b>   | 3005 Porsgrunn/Skien |

### Eiendomsopplysninger

|                         |                               |                        |      |                           |     |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------|------|---------------------------|-----|
| <b>Matrikkel:</b>       |                               |                        |      |                           |     |
| <b>Type:</b>            | Best. grunneiendom            | <b>Tinglyst:</b>       | Ja   | <b>Reg.landbruksreg.:</b> | Nei |
| <b>Bruksnavn:</b>       | Parsell Nr. 1 (under Heistad) | <b>Matrikkelført:</b>  | Ja   | <b>Antall teiger:</b>     | 1   |
| <b>Etableringsdato:</b> | 29.11.1948                    | <b>Har festegrunn:</b> | Nei  | <b>Seksjonert:</b>        | Nei |
| <b>Areal:</b>           | 1 150,0 kvm                   | <b>Skyld:</b>          | 0,02 |                           |     |
| <b>Arealkilde:</b>      | Beregnet Areal                |                        |      |                           |     |
| <b>Arealmerknad:</b>    |                               |                        |      |                           |     |

### Om fullstendighet og nøyaktighet i matrikkelutskriften:

Ambita tar forbehold om at informasjon som hentes fra Matrikkelen kan avvike fra de faktiske forhold, og at grensepunkter mv. kan mangle helt eller delvis eller være feil registrert i Matrikkelen. Ambitas eiendomsutskrift viser arealet som er en geometrisk beregning basert på eiendommens grenselinjer. I de tilfeller grensene er markert som fiktive brukes i stedet oppgitt areal hvis dette finnes i Matrikkelen. Ambita er ikke ansvarlig for tap som oppstår som følge av feil i Eiendomsutskriften.

### Ikke tinglyst eierforhold:

Ingen ikke tinglyste eierforhold registrert på matrikkelenheten.

### Kulturminner:

Ingen kulturminner registrert på matrikkelenheten.

I Matrikkelen fremgår kun informasjon om fredet kulturminne der det er registrert i Riksantikvarens arkiv på eiendom og bygning. Kulturminner som ikke er registrert i Matrikkelen kan dermed allikevel forekomme på eiendommen. Merk at disse opplysningene ikke omfatter informasjon om eventuell verning / verneklasse for eiendom eller bygningsmasse.

### Grunnforurensing:

Ingen grunnforurensing registrert på matrikkelenheten.

I Matrikkelen fremgår kun informasjon om grunnforurensning som eventuelt er registrert på eiendommen i forurensningsmyndighetenes arkiver. Grunnforurensning som ikke er registrert kan dermed allikevel forekomme på eiendommen.

### Klage på vedtak i Matrikkelen:

Ingen klage registrert på matrikkelenheten.

**Forretninger:**

| Type                 | Dato           |            | Rolle    | Matrikkel  | Arealendring |
|----------------------|----------------|------------|----------|------------|--------------|
| Omnummerering        | Forretning:    | 01.01.2024 | Mottaker | 4001/69/87 | 0,0          |
|                      | Matrikkelført: | 01.01.2024 |          |            |              |
| Omnummerering        | Forretning:    | 01.01.2020 | Mottaker | 4001/69/87 | 0,0          |
|                      | Matrikkelført: | 01.01.2020 |          |            |              |
| Oppmålingsforretning | Forretning:    | 27.02.2012 | Avgiver  | 4001/76/2  | -3 557,9     |
|                      | Matrikkelført: | 02.04.2012 | Berørt   | 4001/69/4  | 0,0          |
|                      |                |            | Berørt   | 4001/69/87 | 0,0          |
|                      |                |            | Berørt   | 4001/69/93 | 0,0          |
|                      |                |            | Berørt   | 4001/69/94 | 0,0          |
|                      |                |            | Berørt   | 4001/69/95 | 0,0          |
|                      |                |            | Berørt   | 4001/76/5  | 0,0          |
|                      |                |            | Berørt   | 4001/76/8  | 0,0          |
|                      |                |            | Berørt   | 4001/76/9  | 0,0          |
|                      |                |            | Berørt   | 4001/76/11 | 0,0          |
|                      |                |            | Berørt   | 4001/76/13 | 0,0          |
|                      |                |            | Berørt   | 4001/76/14 | 0,0          |
|                      |                |            | Berørt   | 4001/76/15 | 0,0          |
|                      |                |            | Berørt   | 4001/76/16 | 0,0          |
|                      |                |            | Berørt   | 4001/76/18 | 0,0          |
|                      |                |            | Berørt   | 4001/76/22 | 0,0          |
|                      |                |            | Berørt   | 4001/76/23 | 0,0          |
|                      |                |            | Berørt   | 4001/76/24 | 0,0          |
|                      |                |            | Berørt   | 4001/76/27 | 0,0          |
|                      |                |            | Berørt   | 4001/76/28 | 0,0          |
|                      |                |            | Berørt   | 4001/76/31 | 0,0          |
|                      |                |            | Berørt   | 4001/76/35 | 0,0          |
|                      |                |            | Berørt   | 4001/76/36 | 0,0          |
|                      |                |            | Berørt   | 4001/76/37 | 0,0          |
|                      |                |            | Berørt   | 4001/76/39 | 0,0          |
|                      |                |            | Berørt   | 4001/76/40 | 0,0          |
|                      |                |            | Berørt   | 4001/407/2 | 0,0          |
|                      |                |            | Berørt   | 4001/407/4 | 0,0          |
|                      |                |            | Berørt   | 4001/407/6 | 0,0          |
|                      |                |            | Mottaker | 4001/407/3 | 3 557,9      |
| Skylddeling          | Forretning:    | 29.11.1948 | Avgiver  | 4001/69/4  | -1 153,0     |
|                      | Matrikkelført: |            | Mottaker | 4001/69/87 | 1 153,0      |

**Bebyggelsens arealer mv., antall boenheter****Bygning 1 av 2: Enebolig (Kilde: Massivregistrering)****Opplysninger om boliger/bruksenheter:**

| Adresse      | Type  | BRA   | Kjøkkenkode | Antall rom | Bad | WC |
|--------------|-------|-------|-------------|------------|-----|----|
| Dalenvegen 8 | Bolig | 138,0 | Kjøkken     | 4          | 1   | 1  |

**Bygningsopplysninger:**

|                 |             |               |       |                   |            |
|-----------------|-------------|---------------|-------|-------------------|------------|
| Næringsgruppe:  | Bolig       | Bebygd areal: |       | Rammetillatelse:  | 24.04.1950 |
| Bygningsstatus: | Tatt i bruk | BRA bolig:    | 138,0 | Igangset.till.:   | 24.04.1950 |
| Energikilde:    |             | BRA annet:    |       | Ferdigattest:     |            |
| Oppvarming:     |             | BRA totalt:   | 138,0 | Midl. brukstil.:  |            |
| Avløp:          |             | Har heis:     | Nei   | Tatt ibruk (GAB): | 10.04.1951 |
| Vannforsyning:  |             |               |       | Antall boliger:   | 1          |
| Bygningsnr:     | 163992205   |               |       | Antall etasjer:   | 2          |

**Etasjeopplysninger:**

| Nr  | Ant. boliger | BRA: | Bolig | Annet | Totalt | BTA: | Bolig | Annet | Totalt |
|-----|--------------|------|-------|-------|--------|------|-------|-------|--------|
| U01 |              |      | 69,0  |       | 69,0   |      |       |       |        |
| H01 | 1            |      | 69,0  |       | 69,0   |      |       |       |        |

**Kulturminner:**

Ingen kulturminner registrert på bygningen.

**Bygning 2 av 2: Garasjeuthus anneks til bolig (Kilde: Massivregistrering)****Opplysninger om boliger/bruksenheter:**

| Adresse                  | Type                     | BRA | Kjøkkenkode | Antall rom | Bad | WC |
|--------------------------|--------------------------|-----|-------------|------------|-----|----|
| Ingen registrert adresse | Unummerert<br>bruksenhet |     |             |            |     |    |

**Bygningsopplysninger:**

|                 |                          |               |      |                   |            |
|-----------------|--------------------------|---------------|------|-------------------|------------|
| Næringsgruppe:  | Annet som ikke er næring | Bebygd areal: |      | Rammetillatelse:  | 01.07.1958 |
| Bygningsstatus: | Tatt i bruk              | BRA bolig:    |      | Igangset.till.:   | 01.07.1958 |
| Energikilde:    |                          | BRA annet:    | 42,0 | Ferdigattest:     |            |
| Oppvarming:     |                          | BRA totalt:   | 42,0 | Midl. brukstil.:  |            |
| Avløp:          |                          | Har heis:     | Nei  | Tatt ibruk (GAB): | 01.01.1961 |
| Vannforsyning:  |                          |               |      | Antall boliger:   |            |
| Bygningsnr:     | 163992183                |               |      | Antall etasjer:   | 1          |

**Etasjeopplysninger:**

| Nr  | Ant. boliger | BRA: | Bolig | Annet | Totalt | BTA: | Bolig | Annet | Totalt |
|-----|--------------|------|-------|-------|--------|------|-------|-------|--------|
| H01 |              |      |       | 42,0  | 42,0   |      |       |       |        |

**Kulturminner:**

Ingen kulturminner registrert på bygningen.

Kommune: 4001 Porsgrunn

Eiendom: 4001/69/87/0/0

## Eiendomsgrenser

— Middels - høy nøyaktighet

— Mindre nøyaktig

— Lite nøyaktig

— Skissenøyaktighet eller uviss

— Omtvistet grense

--- Vannkant

--- Vegkant

..... Fiktiv grenselinje Målestokk 1:1000

..... Teigdelelinje

..... Punktfeste



Dato: 5.5.2025



© Geodata AS, Kartverket, Geovekst og kommunene

Kartgrunnlag: Geovekst, Norge i Bilder - 8193  
Det tas forbehold om feil og mangler i kartet.  
Kartet kan ikke benyttes i byggesaksbehandling.

## Tegnforklaring

|                                                                                   |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | Adressepunkt            |
|  | Kulturminne - punkt     |
|  | Naturvernområde - punkt |
|  | Kulturminne - flate     |
|  | Naturvernområde - flate |
|  | Bygningslinjer          |
|  | Tiltaklinje             |

### Eiendomsgrenser

|                                                                                   |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | Middels - høy nøyaktighet, 3-30 cm         |
|  | Mindre nøyaktig, 31-199 cm                 |
|  | Lite nøyaktig, 200-499 cm                  |
|  | Skissenøyaktighet eller uviss, 500-9999 cm |

|                                                                                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | Stolpe           |
|  | Anlegg           |
|  | Veglinje         |
|  | Sti              |
|  | Traktorveg       |
|  | Bekk/kanal/grøft |

### Høydekurver


|                                                                                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    | Metersnivå          |
|    | 5-metersnivå        |
|  | 25-metersnivå       |
|  | Forsenkning terreng |
|  | Hjelpekurve         |
|  | Dybdekurve          |

|                                                                                     |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Valgt eiendom                     |
|  | Bolig, uthus, landbruk            |
|  | Fritids-/sesongbosted             |
|  | Bygning, annen kjent type         |
|  | Bygning uten matrikkelinformasjon |
|  | Parkeringsområde                  |
|  | VegGåendeOgSyklende               |
|  | Trafikkøyr                        |
|  | VegKjørende                       |

|                                                                                     |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | Vassflater                             |
|  | Bre                                    |
|  | AndreTiltak                            |
|  | BygningTiltak, endring                 |
|  | BygningTiltak, nybygg                  |
|  | BygningTiltak, riving                  |
|  | SamferdselTiltak                       |
|  | Andre tiltakstyper/<br>spesifiseringer |

|                                                                                       |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <h1>Planstatus</h1>                                                                              |
| Porsgrunn kommune                                                                     |                                                                                                  |
| Matrikkelhenhet                                                                       |                                                                                                  |
| Kommune                                                                               | Gnr Bnr Fnr Snr Adresse                                                                          |
| 4001 - Porsgrunn kommune                                                              | 69 87 0 0 Dalenvegen 8, 3950 BREVIK                                                              |
| Kommuneplan/kommunedelplan                                                            |                                                                                                  |
| Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til         | Plan (vedtaksdato)                                                                               |
| Boligbebyggelse - Nåværende byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav            | Kommuneplanens areal del 2018-2030 (13.6.2019)<br>Kommuneplanens areal del 2018-2030 (13.6.2019) |
| Areal                                                                                 |                                                                                                  |
| 1149.99m <sup>2</sup><br>1149.99m <sup>2</sup>                                        |                                                                                                  |
| Gjeldende regulering                                                                  |                                                                                                  |
| Ligger eiendommen i et regulert område?                                               | Reguleringsformål                                                                                |
| PLANID                                                                                | PLANID                                                                                           |
| Ja                                                                                    | 4001 815 Rønningen, Brevik (7.5.1992)                                                            |
| Boliger                                                                               |                                                                                                  |
| 1132.91m <sup>2</sup>                                                                 |                                                                                                  |
| Bebygelsesplan                                                                        |                                                                                                  |
| Omfattes eiendommen eller en del av eiendommen av en bebyggelsesplan etter eldre PBL? | PLANID                                                                                           |
| PLANID                                                                                | PLANID                                                                                           |
| Nei                                                                                   |                                                                                                  |
| Regulering under arbeid                                                               |                                                                                                  |
| Er det igangsatt planleggingsarbeid på et område som inkluderer/berører eiendommen?   | PLANID                                                                                           |
| PLANID                                                                                | PLANID                                                                                           |
| Nei                                                                                   |                                                                                                  |
| Planforslag                                                                           |                                                                                                  |
| Eksisterer det planforslag som berører eiendommen?                                    | PLANID                                                                                           |
| PLANID                                                                                | PLANID                                                                                           |
| Nei                                                                                   |                                                                                                  |
| Kommentarfelt:                                                                        |                                                                                                  |

Det tas forbehold om feil og mangler.



## Tegnforklaring

|  |                                |  |                                 |  |                        |
|--|--------------------------------|--|---------------------------------|--|------------------------|
|  | Kommunegrense                  |  | RpOmråde vedtatt - på bakkenivå |  | Eiendomsgrense         |
|  | Bygningsdelelinje              |  | Bygningslinje                   |  | Mønelinje              |
|  | TakoverbyggKant                |  | Taksprang                       |  | Udefinert bygning      |
|  | Bygning                        |  | Kanal og grøft                  |  | Gang- og sykkelveg     |
|  | Høydekurve                     |  | Forskningskurve                 |  | Byggegrense            |
|  | RpFormålGrense                 |  | RpFareGrense                    |  | RpGrense               |
|  | Bevaringsområde                |  | Bevaring av bygninger           |  | Høyspenningsanlegg     |
|  | RbFormålOmråde                 |  | Byggeområde                     |  | Boliger                |
|  | Frittliggende småhusbebyggelse |  | Offentlig bebyggelse            |  | Kjørevei               |
|  | Park                           |  | Turvei                          |  | Felles avkjørsel       |
|  | Felles parkeringsplass         |  | Felles lekeareal                |  | Offentlig/Allmennyttig |
|  | Veg                            |  | Eiendomsteig                    |  |                        |

|  |                                            |
|--|--------------------------------------------|
|  | Vann drift/nedlagt                         |
|  | Vann pumpeledning drift/nedlagt            |
|  | Vann tunnel drift/nedlagt                  |
|  | Spillvannsledning drift/nedlagt            |
|  | Spillvann overløpsledning drift/nedlagt    |
|  | Spillvann pumpeledning drift/nedlagt       |
|  | Spillvann tunnel drift/nedlagt             |
|  | Avløp Felles drift/nedlagt                 |
|  | Avløp felles overløpsledning drift/nedlagt |
|  | Avløp felles pumpeledning drift/nedlagt    |
|  | Avløp Felles Tunnel drift/nedlagt          |
|  | Overvann drift/nedlagt                     |
|  | Overvann overløpsledning drift/nedlagt     |
|  | Overvann Pumpeledning drift/nedlagt        |
|  | Overvann Tunnel drift/nedlagt              |
|  | Drens drift/nedlagt                        |
|  | Tunneller                                  |
|  | Pumperetning                               |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Kvikkleire - risiko |                |
|                     | Risikoklasse 5 |
|                     | Risikoklasse 4 |
|                     | Risikoklasse 3 |
|                     | Risikoklasse 2 |
|                     | Risikoklasse 1 |

FERDIG-ATTEST.

E.B. jnr. ....

Det av Arvid W. Sjöström


på gnr. 69 bnr. 87 Sak 15/50 anmeldte bygg:

våningshus i Siporex.

Med forbehold av at treverk nærmere feieluke  
en 50 cm. klees med forskriftmessig jernplate,  
samt på gulv under feieluke på loft.

er ferdig til innflytning.

Eidanger bygningsvesen 8/1-52  
Bygningssjefen i Eidanger

  
-----  
Örnulf Jacobsen

PORSGRUNN KOMMUNE  
Byutvikling

Dato: 03.07.2007  
Referanse: 07/01927-002  
Arkiv: GBNR 69/87:  
Saksbehandler: Lars Ole Thunold

Willy Sjøstrøm  
Dalenveien 8

3950 BREVIK

**SVAR - GNR.69,BNR.87,DALENVEIEN 8 - UTVIDELSE AV VERANDA,  
TAK OVER INNGANGSDØR.**

**Melding om mindre byggearbeider etter plan- og bygningsloven § 86a.**

**Meldingen tas til etterretning, og tiltaket kan oppføres i h.h.t. meldingen.**

Tiltaket er registrert med følgende arealer:

Bebyggd areal (Bya):

Bruksareal (Bra):

Beregnet areal (Ba):

**Det gjøres oppmerksom på:**


- A. Reglene om minsteavstand til veg og nabogrense må overholdes.
- B. Arbeidet må ikke føre til nye/endrede avkjørselsforhold.
- C. Det forutsettes at naboer/gjenboere ikke har merknader til planene. Disse kan i løpet av 2 uker etter at nabovarsel er sendt, kreve at planene behandles som søknad om byggetillatelse. Arbeidet må derfor ikke utføres før denne fristen utløper eller før alle naboer/gjenboere har bekreftet at de ikke har merknader til planene.
- D. Er arbeidet ikke igangsatt senest 3 år etter at melding er sendt kommunen, må melding sendes på nytt. Innstilles arbeidet i lengre tid enn 3 måneder, kan kommunen kreve at stillas og innhegning som støter mot gate som er åpen for offentlig trafikk fjernes, og at gate og fortau settes i stand.
- E. Tiltaket må ikke tas i bruk til annet formål enn det denne tillatelsen forutsetter.
- F. Saken er behandlet etter delegert myndighet gitt av bystyret i sak nr. 140/94.
- G. Tiltakshaver må selv melde fra når saken er avsluttet. Det skal minimum 4 uker etter at tiltaket er ferdig sendes inn kartopplysning om tiltakets plassering på eiendommen.
- H. Tiltakshaver må selv påse at arbeidet ikke er i strid med plan- og bygningsloven, byggeforskriftene, kommunens vedtekter, reguleringsplan med bestemmelser eller annet regelverk (f.eks. jordlov, veglov, konsesjonsloven etc.).

Med hilsen

Tore Kildal  
Virksomhetsleder

Kopi:  
GEODATA

|                |                                                                                                    |             |             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| POSTADRESSE    | BESØKSADRESSE: Rådhusgata 7                                                                        | TELEFAKS    | TELEFON     |
| Postboks 128   | E-post: postmottak@porsgrunn.kommune.no                                                            | 35 55 69 82 | 35 54 74 42 |
| 3901 PORSGRUNN | Internett-adresse: <a href="http://www.porsgrunn.kommune.no/">http://www.porsgrunn.kommune.no/</a> |             |             |



Eidanger Byggningsråd

David Spohn, Birmingham

AS DALLEN PORTLAND CEMENTFABRIK  
FORÅRRETT FOR ASLAK JOHANSEN  
PLAN AV I. ETASJE

23.3.-50  
9.3.1950


73a

1:50

EDGE AND TYPE B  
79<sup>2</sup> m

1-11  
2-12  
3-13  
4-14  
5-15  
6-16  
7-17  
8-18  
9-19  
10-20  
11-21  
12-22  
13-23  
14-24  
15-25  
16-26  
17-27  
18-28  
19-29  
20-30  
21-31  
22-32  
23-33  
24-34  
25-35  
26-36  
27-37  
28-38  
29-39  
30-40  
31-41  
32-42  
33-43  
34-44  
35-45  
36-46  
37-47  
38-48  
39-49  
40-50  
41-51  
42-52  
43-53  
44-54  
45-55  
46-56  
47-57  
48-58  
49-59  
50-60  
51-61  
52-62  
53-63  
54-64  
55-65  
56-66  
57-67  
58-68  
59-69  
60-70  
61-71  
62-72  
63-73  
64-74  
65-75  
66-76  
67-77  
68-78  
69-79  
70-80  
71-81  
72-82  
73-83  
74-84  
75-85  
76-86  
77-87  
78-88  
79-89  
80-90  
81-91  
82-92  
83-93  
84-94  
85-95  
86-96  
87-97  
88-98  
89-99  
90-100  
91-101  
92-102  
93-103  
94-104  
95-105  
96-106  
97-107  
98-108  
99-109  
100-110  
101-111  
102-112  
103-113  
104-114  
105-115  
106-116  
107-117  
108-118  
109-119  
110-120  
111-121  
112-122  
113-123  
114-124  
115-125  
116-126  
117-127  
118-128  
119-129  
120-130  
121-131  
122-132  
123-133  
124-134  
125-135  
126-136  
127-137  
128-138  
129-139  
130-140  
131-141  
132-142  
133-143  
134-144  
135-145  
136-146  
137-147  
138-148  
139-149  
140-150  
141-151  
142-152  
143-153  
144-154  
145-155  
146-156  
147-157  
148-158  
149-159  
150-160  
151-161  
152-162  
153-163  
154-164  
155-165  
156-166  
157-167  
158-168  
159-169  
160-170  
161-171  
162-172  
163-173  
164-174  
165-175  
166-176  
167-177  
168-178  
169-179  
170-180  
171-181  
172-182  
173-183  
174-184  
175-185  
176-186  
177-187  
178-188  
179-189  
180-190  
181-191  
182-192  
183-193  
184-194  
185-195  
186-196  
187-197  
188-198  
189-199  
190-200  
191-201  
192-202  
193-203  
194-204  
195-205  
196-206  
197-207  
198-208  
199-209  
200-210  
201-211  
202-212  
203-213  
204-214  
205-215  
206-216  
207-217  
208-218  
209-219  
210-220  
211-221  
212-222  
213-223  
214-224  
215-225  
216-226  
217-227  
218-228  
219-229  
220-230  
221-231  
222-232  
223-233  
224-234  
225-235  
226-236  
227-237  
228-238  
229-239  
230-240  
231-241  
232-242  
233-243  
234-244  
235-245  
236-246  
237-247  
238-248  
239-249  
240-250  
241-251  
242-252  
243-253  
244-254  
245-255  
246-256  
247-257  
248-258  
249-259  
250-260  
251-261  
252-262  
253-263  
254-264  
255-265  
256-266  
257-267  
258-268  
259-269  
260-270  
261-271  
262-272  
263-273  
264-274  
265-275  
266-276  
267-277  
268-278  
269-279  
270-280  
271-281  
272-282  
273-283  
274-284  
275-285  
276-286  
277-287  
278-288  
279-289  
280-290  
281-291  
282-292  
283-293  
284-294  
285-295  
286-296  
287-297  
288-298  
289-299  
290-300  
291-301  
292-302  
293-303  
294-304  
295-305  
296-306  
297-307  
298-308  
299-309  
300-310  
301-311  
302-312  
303-313  
304-314  
305-315  
306-316  
307-317  
308-318  
309-319  
310-320  
311-321  
312-322  
313-323  
314-324  
315-325  
316-326  
317-327  
318-328  
319-329  
320-330  
321-331  
322-332  
323-333  
324-334  
325-335  
326-336  
327-337  
328-338  
329-339  
330-340  
331-341  
332-342  
333-343  
334-344  
335-345  
336-346  
337-347  
338-348  
339-349  
340-350  
341-351  
342-352  
343-353  
344-354  
345-355  
346-356  
347-357  
348-358  
349-359  
350-360  
351-361  
352-362  
353-363  
354-364  
355-365  
356-366  
357-367  
358-368  
359-369  
360-370  
361-371  
362-372  
363-373  
364-374  
365-375  
366-376  
367-377  
368-378  
369-379  
370-380  
371-381  
372-382  
373-383  
374-384  
375-385  
376-386  
377-387  
378-388  
379-389  
380-390  
381-391  
382-392  
383-393  
384-394  
385-395  
386-396  
387-397  
388-398  
389-399  
390-400  
391-401  
392-402  
393-403  
394-404  
395-405  
396-406  
397-407  
398-408  
399-409  
400-410  
401-411  
402-412  
403-413  
404-414  
405-415  
406-416  
407-417  
408-418  
409-419  
410-420  
411-421  
412-422  
413-423  
414-424  
415-425  
416-426  
417-427  
418-428  
419-429  
420-430  
421-431  
422-432  
423-433  
424-434  
425-435  
426-436  
427-437  
428-438  
429-439  
430-440  
431-441  
432-442  
433-443  
434-444  
435-445  
436-446  
437-447  
438-448  
439-449  
440-450  
441-451  
442-452  
443-453  
444-454  
445-455  
446-456  
447-457  
448-458  
449-459  
450-460  
451-461  
452-462  
453-463  
454-464  
455-465  
456-466  
457-467  
458-468  
459-469  
460-470  
461-471  
462-472  
463-473  
464-474  
465-475  
466-476  
467-477  
468-478  
469-479  
470-480  
471-481  
472-482  
473-483  
474-484  
475-485  
476-486  
477-487





FASADE MOT ØST

Byggeskildring  
sat 1950

ASJALIN PORTLAND CEMENTFABRIK  
TYPE B TORBREIT FOR ASJAK JOHANSEN  
TASADE MOT ØST


23. 3. - 1950

FORANDELT

TYPE B  
79 m<sup>2</sup>

1:50

77a



FASADE MOT SØD

Eidanger Bygningsråd  
23.3.1950


A/S DALEN PORTLAND CEMENTFABRIK  
TUBELTORANDETT I ØST ASIAK JØHANSEN  
FASADE MOT SØD

23.3.1950

78a

1:50

TORANDETT TYPE B  
7,7 m<sup>2</sup>



FASADE NOT VIST

Eidanger Bygningsråd  
sak 1950

ALB DALEN PORTLAND CEMENTFABRIK  
TYPE B FORANDRET FOR ASLAV JOHANSEN


23. 3. 1950

FASADE NOT VIST

FORANDRET TYPE B  
1/9 m.

1:50

79a



Eidanger Bygningsråd  
5. okt 1952

FASADE MOT NØRØ


18 DALL PORTLAND CEMENTFABRIK  
TYPE 2 TERNHØIET FOR ASLAK JOHANSEN  
FASADE MOT NØRØ

10. 3. 1950

80a

1:50


TORANDEREN TYPE B  
79 m<sup>2</sup>



FASADE MOT NORD


DALENVEIEN 8  
TAK OVER TERRASSE

FASADETEGNING, 25.06.07 MÅLESTOKK 1:50  
WILLY SJØSTRØM



**DALENVEIEN 8**  
TAK OVER TERRASSE


FASADETEGNING, 25.06.07 MÅLESTOKK 1:50  
WILLY SJØSTRØM



FASADE MOT VEST

DALENVEIEN 8  
TAK OVER TERRASSE

FASADETEGNING, 25.06.07 MÅLESTOKK 1:50  
WILLY SJØSTRØM



FASADE MOT SØR

DALENVEIEN 8  
TAK OVER TERRASSE

FASADETEGNING, 25.06.07 MÅLESTOKK 1:50  
WILLY SJØSTRØM

14/8 Avskrift av dagbok nr. 1473/1958.  
~~Vedlegg til~~  
Bamble sorenskriverl

*Retur*

ERKLÆRING.

I henhold til bygningslovens § 115 forplikter undertegnede eiere av gnr. 69 bnr. 87 og gnr. 69 bnr. 88 seg og etterfølgende eiere til å la garasjer på eiendommene oppføre ved den felles grenselinje og med vegger som dekker hverandre, slik dette er godkjent av Eidanger bygningsråd under sak 107/58.

Denne erklæring tinglyses på de respektive eiendommer og kan ikke avleses uten Eidanger bygningsråds samtykke.

*Dalen pr. Brerik*....., den <sup>22</sup>/<sub>7</sub>-58

*Arnold Gjøtroen*.....  
(eier av gnr. 69 bnr. 87).

*Helak Labous*.....  
(eier av gnr. 69 bnr. 88).



## OVERSIKT OVER LØSØRE OG TILBEHØR TIL EIENDOMMEN

Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, og er gjeldende fra 1. januar 2020.

### Generelt

Lov om avhending av fast eieendom (avhendingslova/avhl.) av 3. juli 1992 regulerer kjøper og selgers rettigheter og plikter ved overdragelse av fast eiendom og andeler i borettslag.

I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger og utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. avhl. § 3-5. Loven inneholder ingen detaljert oversikt over hva som omfattes av «innredning og utstyr», og over hva som skal regnes som «fastmontert eller særskilt tilpasset».

Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har tatt forbehold i bud eller avtale på annen måte er inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette fremkommer av avhl. § 3-4 og § 3-5 og denne oversikt.

Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti.

Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge.

- 1. HVITEVARER** medfølger der dette er spesielt angitt i salgsoppgaven.
- 2. HELDEKKENDE TEPPER** følger med uansett festemåte.
- 3. VARMEKILDER**, slik som ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, følger med uansett festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder på visning.
- 4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG.** TV-antennene og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenne, og tuner/dekoder/tv-boks medfølger der dette eies av selger. Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende festeordning samt musikkanlegg følger ikke med (se også punkt 12).
- 5. BADEROMSINNREDNING/UTSTYR.** Badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller, fastmonterte glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning, medfølger.
- 6. GARDEROBESKAP** medfølger, selv om disse er løse. Fastmonterte garderobehyller og knagger medfølger. Innredning i garderobeskap, for eksempel løse eller fastmonterte trådkurver, hyller, stenger og lignende, medfølger.

**7. KJØKKENINNREDNING** medfølger, herunder også åpne, fastmonterte hyller og løs eller fastmontert kjøkkenøy.

**8. MARKISER, PERSIENNER** og annen type innvendig og utvendig solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og liftgardiner medfølger.

**9. AVTREKKSVENTILATER** av alle slag, samt fastmonterte aircondition/ventilasjonsanlegg, medfølger.

**10. SENTRALSTØVSUGER** medfølger med komplett anlegg, herunder slange, munnstykke mm.

**11. LYSKILDER.** Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte "spotlights", oppheng og skinner med spotlights samt utelys og hagebelysning medfølger. Vegglamper, krokhangte lamper, lysekroner, prismelamper og lignende som er koblet til sukkerbit eller stikkontakt følger likevel ikke med.

**12. INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER** med sentral som styrer lys, varme, lyd o.l., samt tilhørende trådløse enheter som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. medfølger. Enkle lysstyringssystem f.eks. med en sentral som kun styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel medfølger likevel ikke.

**13. UTVENDIGE SØPPELKASSER** og eventuelt holder/hus til disse medfølger.

**14. POSTKASSE** medfølger.

**15. UTENDØRS INNRETNINGER** slik som flaggstang, fastmontert tørkestativ, samt andre faste utearrangementer som f.eks. badestamp, boblekar/jacuzzi og liknende utendørs kar, lekestue, lekestativ, utepeis, fastmontert trommel til vannslange, medfølger. Guidekabel/avgrenskingskabel til robotgressklipper medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for denne medfølger ikke.

**16. FASTMONTERTE VEGGLADER/LADESTASJON TIL EL-BIL** medfølger uavhengig av hvor laderen er montert.

**17. SOLCELLEANLEGG** med tilhørende teknisk infrastruktur medfølger.

**18. GASSBEHOLDER** til gasskomfyr og gasspeis medfølger.

**19. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige** og lignende medfølger der dette er påbudt. Løse stiger medfølger ikke.

**20. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE** og RØYKVARSLER medfølger der dette er påbudt. Det er eier og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge med ved salg av eiendom.

**21. SAMTLIGE NØKLER** til eiendommen som selger er i besittelse av skal overleveres kjøper på overtakelsen, herunder nøkler til eventuelle boder, uthus, garasjeportåpner e.l. Låses boder, uthus e.l. med hengelås, skal lås og nøkler til disse medfølge.

**22. GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller** og oppheng til bildekk medfølger såfremt de er fastmontert.

Planter, busker og trær som er plantet på tomten, eller fastmonterte kasser og lignende er en del av eiendommen og medfølger i handelen.

# Boligkjøperforsikring

- Advokathjelp ved boligkjøpet og i 5 år fremover.
- Er kjøpers motvekt til selgers boligselgerforsikring.
- Gir deg advokathjelp hele veien til rettskraftig dom, om nødvendig.

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Andelsbolig/aksjeleilighet:            | <b>Kr 7 900</b>  |
| Selveierleilighet/rekkehus:            | <b>Kr 10 900</b> |
| Ene-/tomannsbolig, tomt:               | <b>Kr 15 900</b> |
| Fritidsbolig følger øvrige boligtyper. |                  |

## Boligkjøperforsikring PLUSS

- Samme dekning som HELP Boligkjøperforsikring.
- I tillegg får du advokathjelp på de viktigste rettsområdene i privatlivet.



## PLUS dekkes også disse rettsområdene

- Samboeravtale, ektepakt og arv
- Forbrukerkjøp og håndverkertjenester
- Utleie og naboforhold
- Tomtefeste, veirett og andre servitutter
- Plan- og bygningsrett
- Skatt ved oppussing, utleie og eiendomssalg
- Tilgang til digitale juridiske avtaler via Min side

**PLUS** gir boligeiere et sterkt rabattert advokattilbud i og utenfor domstolene. Få advokathjelp når du trenger det fra Norges største advokatmiljø for privatpersoner. **PLUS** kan bare tegnes samtidig med boligkjøperforsikringen, og koster kun kr 2 800 i tillegg. **PLUS** fornyes årlig.

Boligkjøperforsikring tegnes hos eiendomsmegler senest ved kontraktsignering og gir rett til advokathjelp inntil 5 år etter overtakelse. Forsikringen betales som del av oppgjøret ved boligkjøpet. PLUSdekningen fornyes årlig ved faktura fra HELP.

Egenandel kr 4 000 påløper ved takst, tvist eller 10 timer advokatbistand, avhengig av hva som kommer først. Meglerforetaket mottar kr 4 800/4 900/5 400 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUS.

*Vi unner ingen å stå alene*

Har du spørsmål? Kontakt HELP på [help.no/minside](https://help.no/minside),  
telefon 22 99 99 99 eller epost [post@help.no](mailto:post@help.no)



Rett skal være rett. For alle.

Vi tar forbehold om pris- og vilkårsendringer. Hvis premien ikke er innbetalt ved overtakelse, vil avtalen bli kansellert. For fullstendig informasjon om dekning og vilkår, se [help.no](https://help.no).

# HELP Renteforsikring

Renteforsikring dekker rentekostnader etter skatt og husforsikring for bolig som skal selges, hvis denne ikke er solgt tre måneder etter overtakelse av ny bolig. Forsikringen koster kr 5.900 og gjelder i ett år fra tidspunktet hvor du har overtatt din nye primærbolig og du har markedsført din gamle primærbolig sammenhengende i minst tre måneder.

- Utbetaling gis i inntil ni måneder
- Rentekostnader, samt kostnad til husforsikring dekkes med inntil kr 15.000 per måned
- Gjelder fast eiendom regulert til boligformål og som er registrert som din primærbolig
- Forsikringen gjelder i Norge

**Bestilling gjøres av boligkjøper på [www.help.no/renteforsikring](http://www.help.no/renteforsikring). Forsikringen må bestilles innen sju dager etter kontraktsignering. Dersom boligen som skal selges allerede er markedsført før budaksept av ny bolig kan forsikring ikke tegnes.**

**For HELP kundesenter kontakt [post@help.no](mailto:post@help.no) eller tlf. 22 99 99 99.**



Bud på 95 % eller mer av prisantydning behandles som at salg har funnet sted, selv om bud avslås, og forsikringsdekningen gjelder da til ny eier overtar (begrenset til 3 måneder etter budaksept). Det gjøres fradrag i erstatningen for eventuelle leieinntekter, skattefradrag på rentekostnader og renter og omkostninger som følge av mislighold av lån. Forsikringen dekker ikke mellomfinansiering eller andre lån som ikke direkte relaterer seg til primærboligen som skal selges. Forsikringen fornyes ikke, og gjelder ikke ved senere flytting. Dersom boligen ikke selges av autorisert megler / advokat gjelder ikke forsikringen. Forsikringen har en karantenetid på tre måneder. Tegning av HELP Renteforsikring tilbys kun til boligkjøpere som har kjøpt bolig gjennom samarbeidende eiendomsmeglerkjede.



## Lavere strømregning og bedre rente?

Har du gjennomført eller vurderer å gjøre miljø-/energitiltak i boligen, kan du få bedre lånebetingelser hos oss.

Se [www.skagerraksparebank.no](http://www.skagerraksparebank.no) for mer informasjon om våre grønne boliglån!

Avtal et møte med  
en rådgiver i dag!





# Et hjem er mer verdt enn et hus, og et hus er mer enn bare vegger.

Det er et sted for å skape gode minner  
preget av trivsel, omsorg og trygghet.

For oss som jobber med folks hjem hver  
eneste dag, er det naturlig å engasjere oss  
sammen med SOS-barnebyer for å gi flere  
barn et trygt og godt hjem.

For hvert hjem vi formidler, gir vi derfor  
100 kroner til SOS-barnebyers arbeid.

aktiv. +



SOS  
BARNEBYER

# Forbrukerinformasjon om budgivning

Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2025, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsloven.



Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerrådet, Advokatforeningen ved Lovutvalget for eiendomsmegling, Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av bl.a. eiendomsmeglingsloven § 6-8.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som anbefales ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder salgsoppgave og tilstandsrapport.

## GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:

1. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til selger. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser, og motbud (bud fra selger), aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til selger skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur som f.eks. BankID eller MinID.

2. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud inngis.

3. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der selger er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere selger, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer selger og interessenter et tilstrekkelig grunnlag

for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.

4. Megler skal ikke formidle bud med forbehold om at budet eller forbehold i budet skal holdes skjult (hemmelig) for andre budgivere og interessenter.

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor selger, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 3.

6. Megleren skal, så langt det er nødvendig og mulig, holde budgiverne skriftlig orientert om mottatte bud, herunder budets størrelse, forbehold og akseptfrist. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt. For øvrig vil megler, på forespørsel fra andre, opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder relevante forbehold.

7. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet formidles gjennom fullmektig.

8. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.

## VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:

1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.

2. Når et bud er inngitt til megler og innholdet i budet er formidlet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen. Man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom.

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.

5. Husk at et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte «motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

For eiendommen:

**Adresse:** Dalenvegen 8  
3950 BREVIK**Meglerforetak:** Aktiv Eiendomsmegling  
**Saksbehandler:** Jørn Amlie**Oppdragsnummer:****Telefon:** 965 00 550  
**E-post:** jorn.amlie@aktiv.no

Undertegnede gir herved følgende bud på ovennevnte eiendom:

**Kjøpesum:** Kr. \_\_\_\_\_**Beløp med bokstaver:** Kr. \_\_\_\_\_

+ omkostningert iht. opplysninger i salgsoppgaven

**Dette budet er bindende for undertegnede frem til og med den:** \_\_\_\_\_ **Kl.** \_\_\_\_\_*Dersom annet ikke er angitt gjelder budet til kl. 15.00 første virkedag etter siste annonserte visning. I forbrukerforhold vil bud med kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning ikke bli viderefremidlet til selger.***Eventuelle forbehold:** \_\_\_\_\_

Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er undertegnede klar over at budet er bindende for budgiver når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Undertegnede er kjent med at budjournalen vil bli forelagt kjøper og selger når handel er sluttet.

Ønsket overtakelsesdato: \_\_\_\_\_

Budet baseres på opplysninger og salgsvilkår som fremkommer av salgsoppgave datert: \_\_\_\_\_

**Kjøpet vil bli finansiert slik:**

Låneinstitusjon: \_\_\_\_\_ Referanse og tlf nr.: \_\_\_\_\_

Lånt kapital: \_\_\_\_\_ Kr.: \_\_\_\_\_

Egenkapital: \_\_\_\_\_ Kr.: \_\_\_\_\_

Totalt: \_\_\_\_\_ Kr.: \_\_\_\_\_

Egenkapital består av: ☐ Salg av nåværende bolig eller fast eiendom ☐ Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd)Jeg gir bud som: ☐ Forbruker ☐ Ledd i næringsvirksomhet / juridisk person (selskap)Jeg samtykker til bruk av elektronisk kommunikasjon: ☐ Ja ☐ Nei

Navn: \_\_\_\_\_

Navn: \_\_\_\_\_

Fødselsnr. (11 siffer): \_\_\_\_\_

Fødselsnr. (11 siffer): \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Postnr.: \_\_\_\_\_ Sted: \_\_\_\_\_

Postnr.: \_\_\_\_\_ Sted: \_\_\_\_\_

Tlf.: \_\_\_\_\_ E-post: \_\_\_\_\_

Tlf.: \_\_\_\_\_ E-post: \_\_\_\_\_

Dato.: \_\_\_\_\_ Sign: \_\_\_\_\_

Dato.: \_\_\_\_\_ Sign: \_\_\_\_\_

Kopi av legitimasjon

Kopi av legitimasjon

**aktiv.**  
Tar deg videre