



aktiv.

Grøningen 44, 7760 SNÅSA

**Snåsa-Grøningen Hytte med uthus  
og 1/2-part av naust. Ypperlig  
utgangspunkt for friluftsliv!**



Eiendomsmegler

**Tomas Høin**

**Mobil** 481 45 822

**E-post** tomas.hoin@aktiv.no

**Aktiv Eiendomsmegling Steinkjer**

Torggata 2, 7713 Steinkjer. TLF. 474 79 990

## Nøkkelinformasjon

**Prisant.:** Kr 2 290 000,-  
**Omkostn.:** Kr 62 400,-  
**Total ink omk.:** Kr 2 352 400,-  
**Årlig festeavgift:** Kr 1 517,-  
**Selger:** Elisabet Lysberg

**Salgsobjekt:** Fritidseiendom  
**Eierform:** Eiet  
**Byggeår:** 1965  
**BRA-i/BRA Total** 58/82 kvm  
**Soverom:** 2  
**Gnr./bnr.** Gnr. 79, bnr. 1  
**Oppdragsnr.:** 1708250213

# Grøningen Hytte med uthus og 1/2-part av naust Ypperlig utgangspunkt for friluftsliv!

Attraktivt hytteområde. Ypperlig for friluftsliv, jakt og fiske .

Grøningen med sine fjellmuligheter er et meget populært område.

Nærhet til nasjonalpark m.m.

Med sine store flotte fjellområder har Snåsafjella mye å by på innen friluftsliv med små og store utfordringer og et variert terreng. Her finnes mange fjelltopper å bestige, eller utallige fiskevann og prøve lykken i. Vinterstid har du minst like mange muligheter til å få deg en fantastisk tur til fjells med ski.



# Innhold

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Nøkkelinformasjon .....      | 2   |
| Om eiendommen .....          | 4   |
| Tilstandsrapport .....       | 39  |
| Egenerklæring .....          | 63  |
| Energiattest .....           | 68  |
| Kommunale avgifter .....     | 74  |
| Kommunal tilknytning .....   | 75  |
| Eiendomsskatt .....          | 76  |
| Feierapport .....            | 77  |
| Festeinfo .....              | 78  |
| Matrikkelrapport .....       | 80  |
| Bygningsskisser .....        | 86  |
| Tinglyst festekontrakt ..... | 89  |
| Planopplysninger .....       | 98  |
| Kart .....                   | 99  |
| Nabolagsprofil .....         | 102 |
| Budskjema .....              | 109 |

# Om eiendommen

## Om boligen

### Areal

BRA - i: 58 m<sup>2</sup>

BRA - e: 24 m<sup>2</sup>

BRA totalt: 82 m<sup>2</sup>

TBA: 53 m<sup>2</sup>

### Hytte

Bruksareal fordelt på etasje

1. etasje

BRA-i: 58 m<sup>2</sup> Kjøkken, 2 stuer, vaskerom og 2 soverom

TBA fordelt på etasje

1. etasje

53 m<sup>2</sup> Terrasse- og balkongareal

### Eldre uthus

Bruksareal fordelt på etasje

1. etasje

BRA-e: 5 m<sup>2</sup> Bod

### Uthus

Bruksareal fordelt på etasje

1. etasje

BRA-e: 19 m<sup>2</sup> Bod, uinnredet rom og dusjrom

### Takstmannens kommentar til arealoppmåling

Hytte:

Byggetegninger: Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk.

Rombenevnelse i rapport og planskisser er basert på gjeldende bruk på befaringstidspunktet, og tar ikke hensyn til evt. avvik fra tillatelser, gjeldende forskrifter mv. Hems har ikke måleverdig bruksareal pga. lave himlingshøyder.

Eldre uthus:

Byggetegninger: Det foreligger ikke tegninger

Uthus:

Byggetegninger: Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk.

Kommentar: Det bemerkes at det foreligger ikke plantegninger som viser godkjent rominndeling/disponering.

Rombenevnelse i rapport og planskisser er basert på gjeldende bruk på befaringsstidspunktet, og tar ikke hensyn til evt. avvik fra tillatelser, gjeldende forskrifter mv.

### **Tomtetype**

Festet

### **Tomtebeskrivelse**

Grunneier/bortfester: Statskog

Årlig festeavgift: 1517,-

Regulering av festeavgift: KPI

Neste regulering av festeavgift: 2029

Festekontrakten utløper: Løper til den sies opp

Forkjøpsrett: Nei

Kreves samtykke til overdragelse fra grunneier: Ja

Se tomtefestelovens regler for eventuell innløsning, forlengelse og regulering av festeavgift etter utløp. Dette er kjøpers risiko og ansvar.

Det medfølger halvpart av naust som festes av Statskog SF. Forholdet er ikke tinglyst. Festeavgift for naust kommer i tillegg til nevnte festeavgift for hytte.

Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

Et punktfeste innebærer at tomten har et leieforhold til en grunneiendom og er registrert i matrikkelen med et festenummer tilknyttet et gårdsnummer og bruksnummer. Eieren av punktfestet betaler festeavgift til grunneieren av det bruksnummeret som festet er registrert under. Et punktfeste har ikke eiendomsgrenser og er markert med et sentralpunkt, som skal ligge innenfor bebyggelsen på tomten. Eieren av punktfestet har normalt disposisjonsrett for et areal på ett dekar, medregnet der huset eller husene står og tilpasset etter forholdene på stedet, dersom annet ikke er avtalt.

**Årlig festeavgift**

Kr 1 517

**Regulering av festeavgift**

Festeavgiften reguleres hvert 10 år. Neste regulering av festeavgiften vil skje i 2029 i henhold til endringer i konsumprisindeksen for gjeldende periode.

**Beliggenhet**

Attraktiv beliggenhet på Grøningen. Muligheter for jakt, fiske, bær, tur og rekreasjon.

**Adkomst**

5 min med båt fra Grubba, eller ca 45 min gange dersom en følger sti fra bilparkering. På vinteren er det adkomst med scooter fra Ismenningen.

**Bygningssakkyndig**

Takst Midt AS/Jan Inge Kristiansen

**Type takst**

Tilstandsrapport

**Byggemåte**

Taksert objekt er en hytte på en etasje. Opprinnelig eldre tømmerkasse som er flyttet og opplyst oppført på gråsteinsmur i 1967/1968. Tilbygg i laftet tømmer og bindingsverk i 1986. Bygningen er fundamentert på gråstein og pilarer av tre og betong, og har overbygning av trekonstruksjoner, utvendig kledd med stående villmarkskledning. Takkonstruksjon med saltaksform, tekket med torv.

Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.

Forhold som har fått TG2:

Taktekking:

Punktet må sees i sammenheng med Takkonstruksjon/Loft. Taket er tekket med torv. Jfr. opplysninger fra selger er taktekking byttet på 2/3 av hytta i 2019. Bemerkes at tekking er besiktiget fra bakkenivå med de begrensninger dette medfører. Torv er ikke primærtেকkingen, underliggende sjikt utgjør dette. Av denne grunn er ikke hyttens tettesjikt kontrollert utover visuell kontroll av torv fra bakkenivå, samt innvendige fuktmålinger i tilfeldig valgte områder og visuell kontroll. Ingen avvik i negativ retning registrert ved befarig. Siden taket (takkonstruksjon, taktekking og skorstein) kun er observert fra bakkenivå, er vurderingen begrenset av dette. Det er ikke sikkerhetsmessig forsvarlig å bevege seg ut på taket eller observere fra stige. Selv om

det ikke er avdekket skader under befaringen, betyr ikke dette at det ikke foreligger skader som en besiktigelse på taket kan avdekke. Vær oppmerksom på denne risikoen. En undersøkelse av taket kan utføres av en fagperson under tilstrekkelige sikkerhetsforhold.

Vurdering av avvik: Det er avvik:

Det er registrert skjevheter og svai i takflater. Stedvis mangelfull klem/innfesting av plast. Sprø og værslitt asfaltapp/undertak på synlige deler på eldre deler av taktekking.

Konsekvens/tiltak:

Nærmere undersøkelser anbefales. Vedlikeholdstiltak må påregnes.

Nedløp og beslag:

Takrenner, nedløp og beslag er av metall. Tak, renner, nedløpsrør og takbeslag, er vurdert fra bakkenivå. Eventuelle lekkasjer på renner er ikke undersøkt.

Vurdering av avvik: Det er avvik:

Det er registrert skjevheter og ujevnheter i beslag og renner. Stedvis mangelfullt fall på renner. Mangelfull innfesting av enkelte nedløpsrør, samt ufagmessig tetting av skjøter med tape. Ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra enkelte taknedløp. Det er registrert stående vann på enkelte områder under hytta. Overganger mellom ulike tak- og veggflater er typisk skadeutsatte områder, med økt fare for fuktinntrengning og følgeskader. Slike konstruksjoner forutsetter korrekt utførte beslag- og tettelsninger, og krever jevnlig observasjoner og vedlikehold. Ukjent vedrørende tettesjikt og beslagsløsning i overgang vegg-tak.

Konsekvens/tiltak:

Lokale utbedringer og vedlikeholdstiltak

Veggkonstruksjon:

Yttervegger av laftet tømmer og trekonstruksjoner fra byggeåret. Boligen er kledd med stående villmarkskledning.

Vurdering av avvik: Det er avvik:

Det er registrert økende værslitasje på utsatte områder. Det bemerkes at kledning ikke er overflatebehandlet. Omrammingsbord er stedvis satt helt ned på beslag, dette er en skadeutsatt løsning med fare for fuktopptrekk og påfølgende råteskader. Det er i tillegg på enkelte omramminger benyttet fugemasse mellom omramminger og beslag, dette er ikke anbefalt løsning. Stedvis manglende smådyrsperre og manglende luftespalte bak kledning. Det bemerkes at tømmerkasse er påforet og kledd utvendig, og ikke tilgjengelig for visuell inspeksjon. Tilstand er ikke kjent. Veggkonstruksjoner av tømmer og plank som er kledd igjen kan være utsatt for skjulte feil eller skader. Dette som råte, tørr råte og angrep av skadedyr. Dette lar seg ikke kontrollere uten inngrep i konstruksjonen, noe som ikke er foretatt ved utarbeidelsen av denne rapporten. Kledning er stedvis avsluttet lavt mot terreng. Dette medfører økt risiko for fuktopptrekk. Enkelte kledningsbord er fuktpåkjente i nedre kanter.

Konsekvens/tiltak:

Nærmere undersøkelser anbefales, samt lokale utbedringer i henhold til registrerte

forhold. Vedlikeholdstiltak må påregnes.

#### Takkonstruksjon/Loft - 2:

Punktet må sees i sammenheng med Taktekking. Kaldtakskonstruksjon i saltaksform over kjøkken og spisestue, oppført med takstoler.

Adkomst til kaldloft via luke med nedtrekkbar stige på kjøkken.

Vurdering av avvik: Det er avvik:

Det er registrert mangelfull lufting av takkonstruksjon. Ingen synlig luftespalte langs raft. Dette medfører økt fare for kondens- og fuktproblematikk. Spor etter aktivitet av mus på loftet, det er utsatt feller.

Konsekvens/tiltak:

Nærmere undersøkelser anbefales. Lufting må utbedres.

#### Takkonstruksjon/Loft:

Punktet må sees i sammenheng med Taktekking. Store deler av takkonstruksjonen er en lukket konstruksjon, uten muligheter for nærmere kontroll. Bærende konstruksjoner, samt oppbygging av isolering og lufting er ikke kjent. Eventuell feil oppbygging av konstruksjonen kan medføre kondens og fuktproblemer.

Vurdering av avvik:

Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.

Det er avvik:

Det foreligger ingen dokumentasjon på utførelse av takkonstruksjon, isolering og lufting. Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i registrerte forhold og oppnådd alder.

Konsekvens/tiltak:

Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser. Innhent dokumentasjon, om mulig.

#### Vinduer - 2:

Vinduer på ett soverom, samt vaskerom og hems, er åpningsvinduer med koblaglass, opplyst fra 1986.

Vurdering av avvik: Det er avvik:

Det er registrert vær- og aldersslitasje, med enkelte påkjente karmen og omramminger, stive pakninger og slitasjer i låsemekanismer.

Enkelte vinduer har behov for justeringer.

Konsekvens/tiltak:

Lokale utbedringer og vedlikeholdstiltak. Vinduer har oppnådd en alder som tilsier at det er påregnelig med utbedringer og utskiftinger.

#### Dører:

Utadslående ytterdør med integrert glassfelt i 2-lags isolerglass.

Vurdering av avvik: Det er avvik:

Det er registrert skade i nedre del av dørblad. Terskelbeslag er korte.

Konsekvens/tiltak:

Lokale utbedringer.

Balkonger, terrasser og rom under balkonger:

Det er etablert en terrasse mellom hytta og uthus. Oppført med trebjelkelag og spaltegulv av terrassebord.

Vurdering av avvik: Det er avvik:

Det er registrert skjevheter i fundamenter og bærende konstruksjoner. Det er ikke etablert rekkverk på områder med potensiell fallhøyde over 0,5 meter.

Konsekvens/tiltak:

Rekkverk må etableres for å ivareta gjeldende forskriftskrav.

Overflater:

Gulv: Tregulv

Vegger: Panel, tømmer

Himlinger: Panel, tømmer

Vurdering av avvik: Det er avvik:

Det er i hovedsak registrert normal bruksslitasje med hensyn til alder. Økende slitasje på tregulv. Stedvise hakk, sår, mindre skader, tørkesprekker o.l. Skjevheter og ujevnheter, samt stedvis knirk. Enkelte grove tilpasninger på listverk og overganger. Stedvise fuktmerker i overflater og tømmerkonstruksjoner. Ingen unormale fuktforhold registrert ved befarings.

Konsekvens/tiltak:

Vedlikeholdstiltak og lokale utbedringer.

Radon:

Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Vurdering av avvik:

Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Konsekvens/tiltak:

Det bør gjennomføres radonmålinger.

Pipe og ildsted:

Hytta har 2 piper. Det er etablert en peis på stue, samt vedovner på kjøkken og stue.

Vurdering av avvik: Det er avvik:

Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Det er registrert liten avstand mellom røykrør/pipe og brennbart materiale. Løsningen bør avklares med feiervesenet. Sprekk i ubrennbar plate mot vegg bak ildsted. Stedvise fuktmerker og påkjent trevirke i himling rundt pipe. Jfr. opplysninger fra selger skyldes dette en tidligere lekkasje som er utbedret.

Konsekvens/tiltak:

Det bør foretas nærmere undersøkelser av pipeløp.

Tiltak:

Nærmere undersøkelser anbefales. Utbedringstiltak må påregnes.

Innvendige dører:

Innvendige dører er tredører i profilert utførelse.

Vurdering av avvik: Det er avvik:

Det er registrert økende bruksslitasje, stedvis hakk og sår. Enkelte dører har behov for justeringer.

Konsekvens/tiltak:

Lokale utbedringer.

1. ETASJE > KJØKKEN: Overflater og innredning:

Kjøkkenet er fra byggeår. Kjøkkeninnredning med folierte skrog og glatte fronter.

Benkeplater med vask. Avsatt plass og opplegg for komfyr og et kjøleskap.

Vurdering av avvik: Det er avvik:

Det er registrert økende bruksslitasje, stedvis hakk og sår. Skjevheter og ujevnheter.

Konsekvens/tiltak:

Vedlikeholdstiltak og lokale utbedringer.

1. ETASJE > KJØKKEN: Avtrekk

Det er naturlig avtrekk fra kjøkken via åpningsvindu.

Vurdering av avvik:

Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkkenet.

Konsekvens/tiltak:

Uten forsert avtrekk fra kokesonen kan matos og forurensninger fra matlaging spre seg i boligen, noe som blant annet forringer inneklimate.

Ventilasjon:

Hytta har naturlig ventilasjon. Bemerk manglende ventilasjon på kjøkken.

Vurdering av avvik: Det er avvik:

Enkelte rom har ingen ventilasjon ut over åpning av vinduer.

Konsekvens/tiltak:

Det bør etableres tilfredsstillende ventilasjon på samtlige rom for varig opphold.

Grunnmur og fundamenter:

Eldre deler av hytta er fundamentert på gråstein og gråsteinsmurer. Øvrige deler på støpte pilarer og trepilarer. Stubbeloft av trebord. Åpent kryperom under bygningen.

Vurdering av avvik: Det er avvik:

Deler av fundamenter og stubbeloft er ikke tilgjengelig for fullverdig inspeksjon pga. mye lagret under hytta. Det er registrert skjevheter i fundamenter og bærende konstruksjoner. Stedvis lange spenn med synlig svai/heng. Stedvis utettheter i stubbeloft, samt noe provisorisk oppstøtting av bjelkelag. Stubbeloft ligger stedvis lavt mot terreng. Dette medfører økt fare for fuktopptrekk. Stedvis misfarget og fuktpåkjent trevirke i fundamenter og stubbeloft. Moderat forhøyede fuktverdier på enkelte områder i stubbeloft og gulvkonstruksjon. Stedvis fuktig miljø under hytta.

Konsekvens/tiltak:

Nærmere undersøkelser anbefales. Utbedringer må påregnes.

Terrengforhold:

Skrånende naturtomt.

Vurdering av avvik:

Det er påvist dårlig fall eller flatt terreng inn mot grunnmur og dermed muligheter for større vannansamlinger. Det er registrert stedvis stående vann under hytta.

Konsekvens/tiltak:

Det bør foretas terrengjusteringer.

Forhold som har fått TG3:

Etasjeskille/gulv mot grunn:

Etasjeskiller av trebjelkelag.

Vurdering av avvik:

Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Det er registrert lokale skjevheter og ujevnheter, samt stedvis knirk. Det er målt ca. 40 mm avvik i horisontalplanet. Det bemerkes at det er utført målinger ved tilfeldige målepunkt, ytterligere skjevheter ut over registrerte forhold kan derfor forekomme.

Konsekvens/tiltak:

For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad

### **Sammendrag selgers egenerklæring**

Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?

Svar: Ja

Beskrivelse: Lekkasje fra pipe . Utbedret med nytt tak og gulv 2019

Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?

Svar: Ja, kun av faglært

Beskrivelse: Skiftet tak

Arbeid utført av: Byggmester Øyen

Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyhet?

Svar: Ja

Beskrivelse: Nytt asfaltdekke og knotteplast

Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?

Svar: Ja

Beskrivelse: Skiftet gulv fra bunnen av i kjøkkenet i 2014 .

Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?

Svar: Ja

Beskrivelse: Skiftet tak og montert nye pipbeslag i 2019

Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende?

Svar: Ja

Beskrivelse: Har hatt mus i hytten men tror det er borte nå pga ny bordkledning

Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?

Svar: Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad

Beskrivelse: Tak og reisverk på nytt uthus

Arbeid utført av: Byggmester Øyen og egeninnsats

Tilleggs kommentar:

Hytta er resturert med ny isolasjon ,bordkledning , nye vinduer og nytt tak på 2/3 av taket . Nytt uthus bygd i 2020

### **Innhold**

1. etasje: Kjøkken, 2 stuer, vaskerom og 2 soverom

### **Standard**

Eldre, normalt vedlikeholdt eiendom. Flere bygningsdeler og overflater har preg av alder og bruksslitasje. De fleste bygningsdeler har en gjennomsnittlig levetid på 15-40 år, fortløpende vedlikehold og oppgraderinger må derfor påregnes. For videre info. henvises det til tilstandsrapportens enkeltpunkter.

### **Innbo og løsøre**

Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

### **Hvitevarer**

Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

### **Moderniseringer og påkostninger**

Av oppgraderinger utført de senere årene, opplyses følgende av selger:

-Ny takteking på deler av hytta i 2019.

-Ny bordkledning, etterisolering og vindsperre, samt flere nye vinduer i løpet av senere år.

-Nytt uthus oppført i 2020.

-Etablert solventilator.

Presiseres at dette er gitte opplysninger av selger og er ikke nærmere undersøkt.

### **Parkering**

Fellesparkering like før Grøningen om sommeren. Felles parkering ved Brottet på vinteren. Avgiftsbelagt med bomavgift.

### **Forsikringsselskap**

Frende

### **Polisenummer**

709536

### **Diverse**

Det tas forbehold om at privatrettslig og ikke tinglyst forkjøpsrett ikke benyttes av rettighetshavere. Av totalt 3 rettighetshavere har to fraskrevet seg retten til å benytte forkjøpsretten. Den siste rettighetshaver har frem til 22. oktober + postdager til å bestemme seg for om forkjøpsretten skal benyttes eller ikke. Etter budaksept må dette avklares før man kan gå videre med handelen. Ta kontakt med megler hvis noe er uklart.

Det medfølger halvpart av naust som festes av Statskog SF. Festeforholdet/eierskapet er ikke tinglyst. Kjøper vil derfor ikke få tinglyst hjemmel til dette eiendomsforholdet. Eierforholdet anses som et sameie med den andre eiers halvpart og partene plikter å dekke kostnader til vedlikehold m.m etter sin eierandel. Festeavgift fra Statskog SF må dekkes av kjøper etter overtakelse.

Foretaket samarbeider med følgende foretak som tilbyr produkter eller tjenester i forbindelse med oppdraget:

- Help forsikring
- Södeberg & Partners
- Banker i Eika-alliansen
- Leverandører knyttet til Aktiv pluss (for eksempel flyttehjelp)
- Leverandører knyttet til Visma Meglerfront (for eksempel strømleverandører)

Areal i salgsoppgaven er hentet fra tilstandsrapporten. Boligens areal oppgis i BRA (bruksareal), som deles i underkategoriene BRA-i (arealet innenfor boenheten), BRA-e (arealet utenfor boenheten(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel boder hvor adkomsten er utenfor boenheten), og BRA-b (arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten). TBA er arealet av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheten.

Energi  
**Oppvarming**  
Vedovn

**Energikarakter**  
G

**Energifarge**  
Oransje

**Info energiklasse**

Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m<sup>2</sup>. Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se [www.energimerking.no](http://www.energimerking.no). Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

Økonomi  
**Tot prisant. ekskl. omk.**  
Kr 2 290 000

**Kommunale avgifter**  
Kr 1 150

**Kommunale avgifter år**  
2025

**Info kommunale avgifter**

De kommunale avgiftene omfatter renovasjonsgebyr. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift. Brannvesenet Midt IKS opplyser om følgende: Brannvesenet Midt IKS har ikke gjennomført feiing og tilsyn av denne eiendommen ennå. Når dette er gjennomført, vil det påløpe en avgift årlig for denne tjenesten.

**Eiendomsskatt**  
Kr 2 998

**Eiendomsskatt år**  
2025

**Formuesverdi primær**

Kr 72 575

**Formuesverdi primær år**

2023

**Andre utgifter**

Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter», påløper kostnader til for eksempel fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold, vegavgift og evt abonnement til tv og internett.

**Tilbud lånefinansiering**

Aktiv Eiendomsmedling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

## Offentlige forhold

**Eiendommens betegnelse**

Gårdsnummer 79, bruksnummer 1, festenummer 91 i Snåase-Snåsa kommune.

**Tinglyste heftelser og rettigheter**

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

5041/79/1/91:

10.08.2015 - Dokumentnr: 720266 - Festekontrakt - vilkår

Gjelder feste

Årlig festeavgift: NOK 70

Gjelder fra dato: 01/01-1969

Bestemmelse om bebyggelse

Bestemmelser om forlengelse

Bestemmelser om regulering av leien

Kan ikke overdras uten samtykke av hjemmelshaver/utleier

Med flere bestemmelser

Gjelder denne registerenheten med flere

-----

Nye vilkår - feste

Årlig festeavgift: NOK 2 100

23.07.2015 - Dokumentnr: 674169 - Registrering av festenr.

Denne matrikkelenhet opprettet fra:

Knr:5041 Gnr:79 Bnr:1

01.01.2018 - Dokumentnr: 165076 - Omnummerering ved kommuneendring

Tidligere: Knr:1736 Gnr:79 Bnr:1

Gjelder denne registerenheten med flere

### **Ferdigattest/brukstillatelse**

I følge opplysninger fra kommunen foreligger det verken midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres.

Kommentar fra kommunen: Hytte er i matrikkelen massivregistrert som tatt i bruk den 07.11.2006, mens uthuset er registrert som tatt i bruk via vanlig registrering den 03.12.2023. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.

### **Vei, vann og avløp**

Vann: Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig nett.

Avløp: Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig eller privat nett. Eiendommen har ikke septiktank. Det er ikke etablert utslipp.

Vei: Eiendommen har ikke opparbeidet vei.

Pålegg: Det foreligger ikke pålegg om endring av tilknytningsforhold.

### **Regulerings- og arealplaner**

Eiendommen ligger regulert under kommuneplanens arealdel fra 31.10.2024 og er regulert til LNFR-Spredt fritidsbebyggelse.

Eksisterer det planforslag som berører eiendommen: Nei

Eksisterer det igangsatt planlegging som berører eiendommen: Nei

Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler.

Eiendommen ligger i et LNFR område (Landbruks-, natur, og friluftsområde samt reindrift). Dette betyr at området som hovedregel ikke kan utvikles med tanke på boligbygging eller annet bebyggelse, fordi det blant annet skal tas hensyn til f.eks. allemannsretten, naturvern, landbruk eller friluftsliv. I LNFR område kan det være bygge- og deleforbud, i tillegg er det ikke sannsynlig at man får godkjent bruksendring av eksisterende bygninger eller godkjent oppføring av bygninger i strid med hovedregelen. I arealdelen i kommuneplanen kan det fremkomme opplysninger om virkningen av LNFR kategorien. Reguleringen gjelder fremtidige tiltak, dvs. eksisterende hus og fritidsboliger kan nyttes i tråd med tidligere gitte kommunale tillatelser, men reguleringen kan få konsekvenser ved eventuell gjenreisning, for eksempel etter brann. Oppføring av nye boliger i LNFR område kan ikke skje uten etter dispensasjon eller som følge av bestemmelsene i reguleringsplanen. Ta kontakt med megler for nærmere informasjon.

**Adgang til utleie**

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

**Legalpant**

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

**Kommentar bo- og driveplikt**

Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

**Kommentar konsesjon**

Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

**Kommentar odelsrett**

Det er ikke odel på eiendommen.

## Kontraktsgrunnlag

**Salgs- og betalingsvilkår**

Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8.

Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

### **Overtakelse**

Overtakelse etter nærmere avtale med selger og tidligst etter at forkjøpsrett er avklart.

Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.

### **Budgivning**

Budgivning i forbrukerforhold

Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. Megler kan ikke formidle bud med forbehold om at budet, eller forbehold i budet (hemmelige bud/hemmelige forbehold), skal holdes skjult for andre budgivere og interessenter.

For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven.

Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.

Budgivning utenfor forbrukerforhold

Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens

hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Megler kan ikke formidle bud med forbehold om at budet, eller forbehold i budet (hemmelige bud/hemmelige forbehold), skal holdes skjult for andre budgivere og interessenter.

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

#### **Omkostninger kjøpers beskrivelse**

2 290 000 (Prisantydning)

---

Omkostninger

57 250 (Dokumentavgift)

260 (Panteattest kjøper)

545 (Tinglysningsgebyr pantedokument)

545 (Tinglysningsgebyr skjøte)

3 800 (Transportgebyr bortfester)

15 900 (Boligkjøperforsikring – fem års varighet (valgfritt))

2 800 (Boligkjøperforsikring Help Pluss - ett års varighet (valgfritt))

---

62 400 (Omkostninger totalt)

78 300 (med Boligkjøperforsikring - fem års varighet)

81 100 (med Boligkjøperforsikring inkludert ett år med Help Pluss)

---

2 352 400 (Totalpris. inkl. omkostninger)

2 368 300 (Totalpris. inkl. omkostninger (med Boligkjøperforsikring - fem års varighet))

2 371 100 (Totalpris. inkl. omkostninger (med Boligkjøperforsikring inkludert ett år med Help Pluss))

---

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

#### **Omkostninger kjøpers beløp**

Kr 62 400

### **Betalingsbetingelser**

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse.

Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjo

Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen.

### **Hvitvaskingsreglene**

Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

### **Personopplysningsloven**

Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

### **Boligselgerforsikring**

Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

### **Boligkjøperforsikring**

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring, med tillegg av fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Boligkjøperforsikring Pluss betales årlig. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på [help.no](http://help.no). Det gjøres oppmerksom på at boligkjøperforsikring kun kan tegnes av forbruker. Meglerforetaket mottar kr 4 900/5 100/5 800 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av Boligkjøperforsikring Pluss.

### **Meglers vederlag**

Det er avtalt fastprisbasert vederlag tilsvarende 39 900,- av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke:

- 1 250 Digital annonsering
- 1 875 Gebyr for betalingsutsettelse
- 3 000 Kommunale opplysninger
- 17 900 Markedspakke
- 5 900 Oppgjørshonorar
- 5 000 Søk eiendomsregister og elektronisk signering

15 000 Tilretteleggingsgebyr  
2 500 Visninger per stk.  
545 Tinglysningsgebyr pantedokument med urådighet  
1 000 Utlegg festeinfo  
260 Utlegg utskrift av heftelser/servitutter (avg. fritt) pr stk

Totalt kr: 92 325

Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav et rimelig vederlag stort kr 25 000,- for utført arbeid.

**Ansvarlig megler**

Tomas Høin  
Eiendomsmegler  
tomas.hoin@aktiv.no  
Tlf: 481 45 822

**Ansvarlig megler bistås av**

Tomas Høin  
Eiendomsmegler  
tomas.hoin@aktiv.no  
Tlf: 481 45 822

**Oppdragstaker**

Boli Eiendomsmegling AS, organisasjonsnummer 993609145  
Torggata 2, 7713 Steinkjer

**Salgsoppgavedato**

15.09.2025

































# Et trygt valg

## Har du funnet drømmeboligen?

Vi hjelper deg med både råd og finansiering, slik at du har alt på plass for en trygg og god bolighandel

### Steinkjer:



**Ida Vassmo**

**Avdelingsbanksjef Steinkjer**

Tlf: 908 34 663

E-post: iva@grong-sparebank.no



**Terje Bjærum Eriksen**

**Autorisert finansiell rådgiver**

Tlf: 990 24 144

E-post: ter@grong-sparebank.no



**Ellen Marie Tørring**

**Autorisert finansiell rådgiver**

Tlf: 980 80 183

E-post: emt@grong-sparebank.no



**Ingrid Einang**

**Autorisert finansiell rådgiver**

Tlf: 916 24 816

E-post: iei@grong-sparebank.no



**Ingunn Merethe Solli**

**Autorisert finansiell rådgiver**

Tlf: 908 20 484

E-post: lga@grong-sparebank.no



**Lena Westrum Eidsmo**

**Autorisert finansiell rådgiver**

Tlf: 466 38 585

E-post: lew@grong-sparebank.no



Verdens **beste** lokalbank - for **deg** - der **du** er!

# Vedlegg

# Tilstandsrapport


 Hytte

 Grøningen 44, 7760 SNÅSA

 SNÅSA kommune

 gnr. 79, bnr. 1, fnr. 91

Sum areal alle bygg: BRA: 82 m<sup>2</sup> BRA-i: 58 m<sup>2</sup>



**TAKST** midt  
T a k s t o g E i e n d o m

Befaringsdato: 13.08.2025

Rapportdato: 14.08.2025

Oppdragsnr.: 21901-1362

Referansenummer: NE1793

Autorisert foretak: Takst Midt AS

Sertifisert Takstingeniør: Stian Hallan Iversen

Vår ref:



Rapporten kan brukes i inntil ett år etter rapportdato, og kan ikke gjenbrukes ved flere boligsalg i denne perioden. Skjer det endringer, oppstår skader også videre på boligen, bør du som selger be om oppdatert rapport.

## Norsk takst

Norsk takst er bransjeorganisasjonen for landets bygningssakkyndige og takstforetak, med om lag 1400 sertifiserte medlemmer fordelt på omtrent 1000 bedrifter. I boligomsetningen regnes takstrapportene som et helt avgjørende element i den informasjonen som gjøres tilgjengelig for kjøper. Årlig leverer medlemmene rundt 120.000 slike takster. Det gir unik oversikt over norske boliger, og bidrar til at alle oppdrag kan utføres med utgangspunkt i erfaringsbasert kvalitet.



Det stilles høye krav til utdanning, sertifisering og yrkesetikk. Norsk takst er opptatt av at boligomsetningen skal være trygg, og legger vekt på å opptre uavhengig av andre bransjeaktører. Bygningssakkyndige fakturerer sine tjenester uten hensyn til hvilken pris som oppnås, og skal heller ikke på annen måte ha noen egeninteresse knyttet til handelen.

Uavhengighet og god fagkunnskap har over tid bygget troverdighet og tillit. Både selger og kjøper skal kunne stole på bygningssakkyndiges vurderinger. For tilfeller der det likevel skulle oppstå misnøye med utført arbeid, har vi sammen med Forbrukerrådet etablert en klagenemnd.

Norsk takst har en sentral rolle i utviklingen av norske standarder, regler og profesjonsprinsipper, og representerer bransjen i alle relevante internasjonale fora. Dette sikrer at norske bygningssakkyndige tidlig kan tilpasse seg krav og bransjetrender fra utlandet, samtidig som takseringsfaget får en norsk stemme på verdensbasis. Organisasjonen bidrar i næringspolitisk sammenheng, og har vært en pådriver for å sikre at lover og regler gir trygghet for forbrukerne i boligomsetningen.

## Takst Midt AS

Takst Midt AS ble etablert i 2019.

Takstgruppen består i dag av totalt 4 personer.

Enkelte av oss har drevet med taksering siden 2006 har derfor lang erfaring.

Vi dekker de fleste områder innenfor taksering av bygg- og eiendom.

Vi utfører oppdrag primært over hele Trøndelag, men kan bistå med skadesaker i resten av landet etter avtale.

Takst Midt AS er medlem av Norsk Takst (Tidligere Norges Takseringsforbund).

Vårt kontor ligger i sentrum av Verdal.

### Rapportansvarlig

Stian Hallan Iversen  
Uavhengig Takstingeniør  
stian@takstmidt.no  
473 74 562

### Medansvarlig

Jan Inge Kristiansen  
Uavhengig Takstingeniør  
janninge@takstmidt.no  
944 86 610



# Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten



## Hva er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport beskriver synlige skader/avvik eller tegn på skader/avvik på boligen. Rapporten fremhever vanligvis ikke positive egenskaper ved boligen.



## Hva vurderer en bygningssakkyndig?

Den bygningssakkyndige vurderer boligen ut fra hva man kan forvente av en bygning av samme alder og type. Vurderingen gjøres som regel mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da boligen ble oppført (søknadstidspunktet). Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som slitasje etter normal bruk regnes ikke som avvik.



## Hva inneholder tilstandsrapporten?

Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av [Forskrift til avhendingsloven](#). Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

## Når du kjøper en brukt bolig

Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg. Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler under er forbedret.

## Vurdering mot byggeregler

Den bygningssakkyndige vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt på søknadstidspunktet. Den bygningssakkyndige ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av forskrift til avhendingslova.

Noen bygningsdeler og forhold vil den bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få TG2 eller TG3 uten at det nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres. Dette kan gjelde sluk, tettesjikt og fall på bad og vaskerom, forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk, trapper, osv.

## Tilstandsrapporten beskriver ikke hele boligen

### BYGNINGSSAKKYNDIGE SER FOR EKSEMPEL IKKE PÅ

- vanlig slitasje og normal vedlikeholdstilstand
- bagatellmessige forhold som ikke påvirker bygningens bruk eller verdi vesentlig
- etasjeskillere
- tilleggsbygg slik som garasje, bod, anneks, naust også videre
- utvendige trapper
- støttemurer
- skjulte installasjoner
- installasjoner utenfor bygningen
- full funksjonstesting av el- og VVS-installasjoner
- geologiske forhold og bygningens plassering på grunnen
- bygningens planløsning
- bygningens innredning
- løsøre slik som hvitevarer
- utendørs svømmebasseng og pumpeanlegg
- bygningens estetikk og arkitektur
- bygningens lovlighet (bortsett fra bruksendringer, brannceller og forhold som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet)
- fellesarealer (med mindre boligeier har vedlikeholdsplikt for fellesarealer og dette er kjent for bygningssakkyndig, eller fellesarealet har en særlig tilknytning til boligen).

© iVerdi 2023 © Norsk takst 2023

Malen til denne rapporten, inkludert standardtekstene fra Norsk takst, er vernet etter åndsverkloven og kan kun benyttes av medlemsforetakene i Norsk takst og av takstingeniører som er sertifisert i slikt foretak, samt av kunder hos iVerdi og studenter hos NEAK. For andre aktører er eksemplarframstilling av malen og standardtekster, som utskrift og annen kopiering til bruk som grunnlag for tilsvarende rapporter, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Norsk Takst ([Forside](#)) eller iVerdi ([Hjem-iVerdi](#)).

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.

# Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

## Tilstanden vurderes med ulike tilstandsgrader

Tilstanden gir uttrykk for en gitt forventet tilstand, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Ved Tilstandsgrad 0 (TG0) og Tilstandsgrad 1 (TG1) gir den bygningssakkyndige normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad. Grunnen er at bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. Ved skjulte konstruksjoner kan alder alene avgjøre tilstandsgrad. Når bygningssakkyndige anbefaler tiltak, for eksempel utbedringer, må brukeren av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme.

Når den bygningssakkyndige velger tilstandsgrad, baseres vurderingen på faste kriterier som følger av gjeldende bransjestandard for Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig og Forskrift til avhendingslova.



### TILSTANDSGRAD 0, TG0: INGEN AVVIK

Bygningsdelen skal være tilnærmet ny, ikke vise tegn på slitasje og det skal være lagt frem dokumentasjon på faglig god utførelse. Det er ingen merknader til delen.



### TILSTANDSGRAD 1, TG1: MINDRE AVVIK

Bygningsdelen skal bare ha normal slitasje, og strakstiltak skal ikke anses som nødvendig. Graden kan også brukes når delen er ny, men der dokumentasjon på faglig god utførelse mangler.



### TILSTANDSGRAD 2, TG2: VESENTLIGE AVVIK OG MINDRE AVVIK SOM ETTER NS 3600 GIR TG 2

Bygningsdelen skal enten ha feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Graden gis når bygningsdelen trenger vedlikehold eller tiltak i nær fremtid. Graden skal også brukes når delen er gammel og det er grunn til å varsle om faren for skader på grunn av alderen, eller når det er grunn til å overvåke delen spesielt på grunn av fare for større skader eller følgeskader.

Ved avvik som ikke krever umiddelbare tiltak (ingen umiddelbar kostnad) så blir TG2 markert med en lysere farge.



### TILSTANDSGRAD 3, TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Denne tilstandsgraden brukes ved kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Det er påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd.



### IKKE UNDERSØKT/IKKE TILGJENGELIG FOR UNDERSØKELSE

Det kan være avvik/skader som ikke er avdekket.

## Hva er et anslag på utbedringskostnad?

Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler, er et forsiktig anslag basert på nåværende kvalitet, registrert avvik og angitte tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og må ikke forveksles med et pristilbud fra en håndverker. Det kan foreligge avvik og tiltak som ikke kommer frem av rapporten. Utbedringskostnad avhenger blant annet av personlige valg av og markedspris på materialer og tjenesteyter.

I rapporten skal det settes anslag for utbedringskostnad for TG3, og slikt anslag kan også gis ved TG2.



Ingen umiddelbare kostnader



Tiltak under kr 10 000



Tiltak mellom kr 10 000 - 50 000



Tiltak mellom kr 50 000 - 100 000



Tiltak mellom kr 100 000 - 300 000



Tiltak over kr 300 000

# Beskrivelse av eiendommen

Taksert objekt er en hytte på en etasje.  
Opprinnelig eldre tømmerkasse som er flyttet og opplyst oppført på gråsteinsmur i 1967/1968. Tilbygg i laftet tømmer og bindingsverk i 1986.  
Bygningen er fundamentert på gråstein og pilarer av tre og betong, og har overbygning av trekonstruksjoner, utvendig kledd med stående villmarkskledning.  
Takkonstruksjon med saltaksform, tekket med torv.

Av oppgraderinger utført de senere årene, opplyses følgende av selger:

- Ny takteking på deler av hytta i 2019.
- Ny bordkledning, etterisolering og vindsperre, samt flere nye vinduer i løpet av senere år.
- Nytt uthus oppført i 2020.
- Etablert solventilator.

Presiseres at dette er gitte opplysninger av selger og er ikke nærmere undersøkt.

## HOVEDKONKLUSJON:

Eldre, normalt vedlikeholdt eiendom.

Flere bygningsdeler og overflater har preg av alder og bruksslitasje.

De fleste bygningsdeler har en gjennomsnittlig levetid på 15-40 år, fortløpende vedlikehold og oppgraderinger må derfor påregnes.

For videre info. henvises det til rapportens enkeltpunkter.

## Hytte - Byggeår: 1967

### TEKNISKE INSTALLASJONER

[Gå til side](#)

Hytta har oppvarming via vedfyring.

## Arealer

[Gå til side](#)

## Forutsetninger og vedlegg

[Gå til side](#)

## Lovlighet

[Gå til side](#)

### Hytte

- Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk

### Eldre uthus

- Det foreligger ikke tegninger


### Uthus

- Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk

Det bemerkes at det foreligger ikke plantegninger som viser godkjent rominndeling/disponering.


# Sammendrag av boligens tilstand

## Fordeling av tilstandsgrader



Vil du vite mer om tilstandsgrader? Se side 4.

## Anslag på utbedringskostnad



Hva er anslag på utbedringskostnad? Se side 4.

## Spesielt for dette oppdraget/rapporten

Det gjøres oppmerksom på at reguleringsbestemmelser/Kommunedelplan og grunnboksutskrift ikke er gjennomgått og at eventuelle forbehold som måtte følge ikke er tatt med i betraktningen. Opplysninger om årstidenes virkning på bygningen er ikke kjent.

Tilstandsanalysen følger Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) og det er ikke foretatt vurderinger av bygg, bygningsdeler eller rom som ikke fremgår her. Tilleggsbygg slik som uthus er ikke tilstandsvurdert, selv om det er gitt en enkel beskrivelse av disse på grunn av arealmåling.

## Oppsummering av avvik

Vil du vite mer? Se på rommet eller bygningsdelen senere i rapporten.

### Hytte

#### TG 3 STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn [Gå til side](#)

#### TG 2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

Utvendig > Takteking [Gå til side](#)

Utvendig > Nedløp og beslag [Gå til side](#)

Utvendig > Veggkonstruksjon [Gå til side](#)

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft - 2 [Gå til side](#)

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft [Gå til side](#)

Utvendig > Vinduer - 2 [Gå til side](#)

Utvendig > Dører [Gå til side](#)

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger [Gå til side](#)

Innvendig > Overflater [Gå til side](#)

Innvendig > Radon [Gå til side](#)

Innvendig > Pipe og ildsted [Gå til side](#)

Innvendig > Innvendige dører [Gå til side](#)

Tekniske installasjoner > Ventilasjon [Gå til side](#)

## Sammendrag av boligens tilstand

! Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter [Gå til side](#)

! Tomteforhold > Terrengforhold [Gå til side](#)

! Kjøkken > 1. Etasje > Kjøkken > Overflater og innredning [Gå til side](#)

! Kjøkken > 1. Etasje > Kjøkken > Avtrekk [Gå til side](#)

# Tilstandsrapport

## HYTTE

**Byggeår**  
1967

**Kommentar**

Byggeåret er basert på opplysninger fra eier. Opprinnelig eldre tømmerkasse. Tilbygd 1986.

**Standard**

Normal standard på bygget ut ifra alder/konstruksjon - jamfør beskrivelse under konstruksjoner.

**Vedlikehold**

Bygget er jevnlig vedlikeholdt.

## UTVENDIG

### Taktekking

*Punktet må sees i sammenheng med Takkonstruksjon/Loft*

Taket er tekket med torv. Jfr. opplysninger fra selger er taktekking byttet på 2/3 av hytta i 2019. Bemerk at tekking er besiktiget fra bakkenivå med de begrensninger dette medfører.

Torv er ikke primærtaktingen, underliggende sjikt utgjør dette.

Av denne grunn er ikke hyttens tettesjikt kontrollert utover visuell kontroll av torv fra bakkenivå, samt innvendige fuktmålinger i tilfeldig valgte områder og visuell kontroll.

Ingen avvik i negativ retning registrert ved befarung.

Siden taket (takkonstruksjon, taktekking og skorstein) kun er observert fra bakkenivå, er vurderingen begrenset av dette. Det er ikke sikkerhetsmessig forsvarlig å bevege seg ut på taket eller observere fra stige. Selv om det ikke er avdekket skader under befarungen, betyr ikke dette at det ikke foreligger skader som en besiktigelse på taket kan avdekke. Vær oppmerksom på denne risikoen. En undersøkelse av taket kan utføres av en fagperson under tilstrekkelige sikkerhetsforhold.

**Vurdering av avvik:**

- Det er avvik:

Det er registrert skjevheter og svai i takflater.

Stedvis mangelfull klem/innfesting av plast.

Sprø og værslitt asfaltplapp/undertak på synlige deler på eldre deler av taktekking.

**Konsekvens/tiltak**

- Tiltak:

Nærmere undersøkelser anbefales. Vedlikeholdstiltak må påregnes.

### Nedløp og beslag

Takrenner, nedløp og beslag er av metall.

Tak, renner, nedløpsrør og takbeslag, er vurdert fra bakkenivå.

Eventuelle lekkasjer på renner er ikke undersøkt.

**Vurdering av avvik:**

- Det er avvik:

Det er registrert skjevheter og ujevnheter i beslag og renner. Stedvis mangelfullt fall på renner.

Mangelfull innfesting av enkelte nedløpsrør, samt ufagmessig tetting av skjøter med tape.

Ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra enkelte taknedløp. Det er registrert stående vann på enkelte områder under hytta.

Overganger mellom ulike tak- og veggflater er typisk skadeutsatte områder, med økt fare for fuktinntrengning og følgeskader. Slike konstruksjoner forutsetter korrekt utførte beslag- og tettelsøsninger, og krever jevnlig observasjoner og vedlikehold. Ukjent vedrørende tettesjikt og beslagsløsning i overgang vegg-tak.

**Konsekvens/tiltak**

- Tiltak:

Lokale utbedringer og vedlikeholdstiltak.

# Tilstandsrapport



## TG 2 Veggkonstruksjon

Yttervegger av laftet tømmer og trekonstruksjoner fra byggeåret. Boligen er kledd med stående villmarkskledning.

### Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Det er registrert økende værslitasje på utsatte områder. Det bemerkes at kledning ikke er overflatebehandlet.

Omrammingsbord er stedvis satt helt ned på beslag, dette er en skadeutsatt løsning med fare for fuktopptrekk og påfølgende råteskader. Det er i tillegg på enkelte omramminger benyttet fugemasse mellom omramminger og beslag, dette er ikke anbefalt løsning.

Stedvis manglende smådyrsperre og manglende luftespalte bak kledning.

Det bemerkes at tømmerkasse er påforet og kledd utvendig, og ikke tilgjengelig for visuell inspeksjon. Tilstand er ikke kjent.


Veggkonstruksjoner av tømmer og plank som er kledd igjen kan være utsatt for skjulte feil eller skader. Dette som råte, tørr råte og angrep av skadedyr. Dette lar seg ikke kontrollere uten inngrep i konstruksjonen, noe som ikke er foretatt ved utarbeidelsen av denne rapporten.

Kledning er stedvis avsluttet lavt mot terreng. Dette medfører økt risiko for fuktopptrekk. Enkelte kledningsbord er fuktpåkjente i nedre kanter.

### Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Nærmere undersøkelser anbefales, samt lokale utbedringer i henhold til registrerte forhold. Vedlikeholdstiltak må påregnes.



## TG 2 Takkonstruksjon/Loft - 2

*Punktet må sees i sammenheng med Takteking*

Kaldtakskonstruksjon i saltaksform over kjøkken og spisestue, oppført med takstoler. Adkomst til kaldloft via luke med nedtrekkbar stige på kjøkken.

### Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Det er registrert mangelfull lufting av takkonstruksjon. Ingen synlig luftespalte langs raft. Dette medfører økt fare for kondens- og fuktoppropp. Spor etter aktivitet av mus på loftet, det er utsatt feller.

### Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Nærmere undersøkelser anbefales. Lufting må utbedres.

# Tilstandsrapport

## TG 2 Takkonstruksjon/Loft

*Punktet må sees i sammenheng med Taktekking*

Store deler av takkonstruksjonen er en lukket konstruksjon, uten muligheter for nærmere kontroll. Bærende konstruksjoner, samt oppbygging av isolering og lufting er ikke kjent. Eventuell feil oppbygging av konstruksjonen kan medføre kondens og fuktproblemer.

### Vurdering av avvik:

- Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.
- Det er avvik:

Det foreligger ingen dokumentasjon på utførelse av takkonstruksjon, isolering og lufting. Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i registrerte forhold og oppnådd alder.

### Konsekvens/tiltak

- Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser.
- Innhent dokumentasjon, om mulig.

## TG 1 Vinduer

De fleste vinduer er åpningsvinduer med 2-lags isolerglass stemplet 2018 og 2024.  
Det er registrert normal værslitasje med hensyn til alder.

## TG 2 Vinduer - 2

Vinduer på ett soverom, samt vaskerom og hems, er åpningsvinduer med koblaglass, opplyst fra 1986.

### Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Det er registrert vær- og aldersslitasje, med enkelte påkjente karmen og omramminger, stive pakninger og slitasjer i låsemekanismer.  
Enkelte vinduer har behov for justeringer.

### Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Lokale utbedringer og vedlikeholdstiltak.

Vinduer har oppnådd en alder som tilsier at det er påregnelig med utbedringer og utskiftninger.

## TG 2 Dører

Utadslående ytterdør med integrert glassfelt i 2-lags isolerglass.

### Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Det er registrert skade i nedre del av dørblad.  
Terskelbeslag er korte.

### Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Lokale utbedringer.

# Tilstandsrapport



## TG 2 Balkonger, terrasser og rom under balkonger

Det er etablert en terrasse mellom hytta og uthus. Oppført med trebjelkelag og spaltegulv av terrassebord.

### Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Det er registrert skjevheter i fundamenter og bærende konstruksjoner.

Det er ikke etablert rekkverk på områder med potensiell fallhøyde over 0,5 meter.

### Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Rekkverk må etableres for å ivareta gjeldende forskriftskrav.

## INNENDIG

## TG 2 Overflater

Gulv: Tregulv

Vegger: Panel, tømmer

Himlinger: Panel, tømmer

### Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Det er i hovedsak registrert normal bruksslitasje med hensyn til alder.

Økende slitasje på tregulv.

Stedvise hakk, sår, mindre skader, tørkesprekker o.l.

Skjevheter og ujevnheter, samt stedvis knirk.

Enkelte grove tilpasninger på listverk og overganger.

Stedvise fuktmerker i overflater og tømmerkonstruksjoner. Ingen unormale fuktforhold registrert ved befarings.

### Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Vedlikeholdstiltak og lokale utbedringer.



## TG 3 Etasjeskille/gulv mot grunn

Etasjeskiller av trebjelkelag.

# Tilstandsrapport

## Vurdering av avvik:

- Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Det er registrert lokale skjevheter og ujevnheter, samt stedvis knirk.

Det er målt ca. 40 mm avvik i horisontalplanet.

Det bemerkes at det er utført målinger ved tilfeldige målepunkt, ytterligere skjevheter ut over registrerte forhold kan derfor forekomme.

## Konsekvens/tiltak

- For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

**Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad**

## Radon

Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

## Vurdering av avvik:

- Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

## Konsekvens/tiltak

- Det bør gjennomføres radonmålinger.

## Pipe og ildsted

Hytta har 2 piper. Det er etablert en peis på stue, samt vedovner på kjøkken og stue.

## Vurdering av avvik:

- Det er avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe.



Det er registrert liten avstand mellom røykrør/pipe og brennbart materiale. Løsningen bør avklares med feiervesenet. Sprekk i ubrennbar plate mot vegg bak ildsted.

Stedwise fuktmerker og påkjent trevirke i himling rundt pipe. Jfr. opplysninger fra selger skyldes dette en tidligere lekkasje som er utbedret.

## Konsekvens/tiltak

- Det bør foretas nærmere undersøkelser av pipeløp.
- Tiltak:

Nærmere undersøkelser anbefales. Utbedringstiltak må påregnes.



## Innvendige dører

Innvendige dører er tredører i profilert utførelse.

## Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Det er registrert økende bruksslitasje, stedwise hakk og sår. Enkelte dører har behov for justeringer.

## Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Lokale utbedringer.

# Tilstandsrapport

## KJØKKEN

### 1. ETASJE > KJØKKEN

#### **Overflater og innredning**

Kjøkkenet er fra byggeår.  
Kjøkkeninnredning med folierte skrog og glatte fronter.  
Benkeplater med vask.  
Avsatt plass og opplegg for komfyr og et kjøleskap.

#### **Vurdering av avvik:**

- Det er avvik:

Det er registrert økende bruksslitasje, stedvis hakk og sår. Skjevheter og ujevnheter.

#### **Konsekvens/tiltak**

- Tiltak:

Vedlikeholdstiltak og lokale utbedringer.

### 1. ETASJE > KJØKKEN

#### **Avtrekk**

Det er naturlig avtrekk fra kjøkken via åpningsvindu.

#### **Vurdering av avvik:**

- Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkkenet.

#### **Konsekvens/tiltak**

- Uten forsert avtrekk fra kokesonen kan matos og forurensninger fra matlaging spre seg i boligen, noe som blant annet forringer innneklimaet.

## TEKNISKE INSTALLASJONER

#### **Ventilasjon**

Hytta har naturlig ventilasjon. Bemerk manglende ventilasjon på kjøkken.

#### **Vurdering av avvik:**

- Det er avvik:

Enkelte rom har ingen ventilasjon ut over åpning av vinduer.

#### **Konsekvens/tiltak**

- Tiltak:

Det bør etableres tilfredsstillende ventilasjon på samtlige rom for varig opphold.

### Andre installasjoner

Det er etablert et solcelleanlegg med solcellepanel på vegg, samt solventilator etablert mot stue.  
Anleggene er ikke funksjonstestet ved befaring. Nærmere undersøkelser anbefales.

#### **Branntekniske forhold**

*Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål som fremkommer under. Tilstandsgraden er basert på retningslinjer til disse spørsmålene i bransjestandarden NS3600. Dette kan ikke sammenlignes med en fullstendig kontroll av branntekniske forhold av offentlig myndighet, eller en vurdering av boligens branntekniske forhold eller prosjektering fra en rådgiver med spesialkompetanse. En bygningssakkyndig har verken kompetanse til å gi slik veiledning eller lov til å foreta en slik kontroll.*

*Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklete og begrensede kontrollen. Det kan være feil og mangler om branntekniske forhold som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller rådgivning.*

# Tilstandsrapport

Røykvarslere ble ikke funksjonstestet på befaringsdagen.

1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?  
**Nei**
2. Er det skader på brannslukningsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år?  
**Nei**
3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?  
**Nei**
4. Er det skader på røykvarslere?  
**Nei**

## TOMTEFORHOLD

### Byggegrunn

Det er ukjent byggegrunn.

### Fuktsikring og drenering

Med hensyn til oppbyggingsmetodikk på pilarer, er det trolig ikke etablert drenering rundt bygningen.

### TG 2 Grunnmur og fundamenter

Eldre deler av hytta er fundamentert på gråstein og gråsteinsmurer. Øvrige deler på støpte pilarer og trepilarer. Stubbeloft av trebord. Åpent kryperom under bygningen.

#### Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Deler av fundamenter og stubbeloft er ikke tilgjengelig for fullverdig inspeksjon pga. mye lagret under hytta.

Det er registrert skjevheter i fundamenter og bærende konstruksjoner. Stedvis lange spenn med synlig svai/heng.

Stedvis utettheter i stubbeloft, samt noe provisorisk oppstøtting av bjelkelag.

Stubbeloft ligger stedvis lavt mot terreng. Dette medfører økt fare for fuktopptrekk. Stedvis misfarget og fuktpåkjent trevirke i fundamenter og stubbeloft.

Moderat forhøyede fuktverdier på enkelte områder i stubbeloft og gulvkonstruksjon. Stedvis fuktig miljø under hytta.

#### Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Nærmere undersøkelser anbefales. Utbedringer må påregnes.



### TG 2 Terrengforhold

Skrånende naturtomt.

#### Vurdering av avvik:

# Tilstandsrapport

- Det er påvist dårlig fall eller flatt terreng inn mot grunnmur og dermed muligheter for større vannansamlinger.

Det er registrert stedvis stående vann under hytta.

## Konsekvens/tiltak

- Det bør foretas terrengjusteringer.



## Bygninger på eiendommen

### Eldre uthus

**Anvendelse****Byggeår****Kommentar**

Ukjent byggeår.

**Standard**

Bygget har gjennomgående lav standard.

**Vedlikehold**

Bygget er noe vedlikeholdt.

**Beskrivelse**

Eldre uthus ved hytta. Fundamentert på gråstein, overbygning av trekonstruksjoner. Utvendig kledd med liggende trekledning. Saltakskonstruksjon tekket med asfaltapp.

Eldre utedo i eget bygg, oppført med trekonstruksjoner og takkonstruksjon i pulttaksform.

Det er registrert betydelig vær- og aldersslitasje på overflater og konstruksjoner. Bygningene må anses som renoveringsobjekter.

Uthus og utedo er ikke tilstandsvurdert eller nærmere kontrollert for feil eller mangler.

En må påregne kostnader ved vedlikehold og utbedringer.

Bygget er ikke tilstandsvurdert ihht Forskrift til avhendingslova og NS3600. Dette er kun en enkel beskrivelse.

## Uthus



### Anvendelse

#### Byggeår

2020

#### Kommentar

Byggeåret er basert på opplysninger fra eier.

#### Standard

Normal standard på bygget ut ifra alder/konstruksjon - jamfør beskrivelse under konstruksjoner.

#### Vedlikehold

Bygget er jevnlig vedlikeholdt.

### Beskrivelse

Det er oppført et frittstående uthus ved hytta.

Bygningen er fundamentert på pilarer og har overbygning av trekonstruksjoner. Utvendig kledd med stående trekledning. Saltakskonstruksjon teknet med torv.

Uthuset er inndelt i en uisolert bod, og to isolerte rom. Ett rom er etablert som dusjrom. Det bemerkes at dette rommet ikke ivaretar krav til våtrom og tetthet mv.

Det bemerkes at det er registrert skjevheter i enkelte pilarer og bærende konstruksjoner.

Uthuset er ikke tilstandsvurdert eller nærmere kontrollert for feil eller mangler.

En må påregne kostnader ved vedlikehold og utbedringer.

Bygget er ikke tilstandsvurdert ihht Forskrift til avhendingslova og NS3600. Dette er kun en enkel beskrivelse.

# Arealer, byggetegninger og brannceller

Standard gjeldende fra 01.01.2024

Arealmålinger og arealoppsett er basert på Norsk standard 3940:2023 Areal- og volum-beregninger av bygninger. Arealet gjelder for tidspunktet da boligen ble målt

## Hva er måleverdig areal?

Arealet i rommet må ha minst 1,90 m fri høyde over gulvet og minst bredde på 0,60 m. Et loft med skråtak vil for eksempel bare få registrert målbart areal der høyden er minst 1,90 m og bredden minst 0,60 m. Rommet må ha dør eller luke, og gangbart gulv.

## Hva er bruksareal?

$$BRA = BRA-i + BRA-e + BRA-b$$

Bruksarealet for bygningen er bruttoarealet minus arealet som opptas av yttervegger.



Carport og/eller garasjeplass i felles garasjeanlegg er ikke måleverdig areal

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Internt bruksareal (BRA-i)      | Arealet innenfor boenheten(e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Eksternt bruksareal (BRA-e)     | Arealet av alle rom utenfor boenheten(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel boden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Innglasset balkong mv (BRA-b)   | Arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten(e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Terrasse- og balkongareal (TBA) | Arealet av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheten(e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gulvareal (GUA)                 | Er sum av BRA (bruksareal) og ALH (areal med lav takhøyde).<br><br>Areal med lav takhøyde (ALH) er ikke måleverdig areal, som skyldes skråtak og lav himlingshøyde.<br><br>GUA kan opplyses i markedsføring der det er aktuelt for den konkrete boligen og kun sammen med BRA-i, for eksempel der gulvflaten har en verdi og har funksjon ved møblering og bruk av rommene. Ikke innredet areal som kaldloft, måles og oppgis normalt ikke. |

## Arealet kan ikke alltid fastsettes nøyaktig

Areal kan være komplisert eller umulig å måle opp nøyaktig fordi det er vanskelig å fastslå tykkelsen på innervegger, skjevheter i og utforming av bygningskonstruksjoner som karnapp, buer og vinkler som ikke er rette, åpne rom over flere etasjer og så videre.

Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en matematisk beregning basert på antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for å beregne eiendommens verdi.

## Den bygningssakkyndige kan avdekke eventuelle bruksendringer og avvik i branncelleinndeling

Den bygningssakkyndige ser på byggetegninger hvis de er tilgjengelige og dette er en del av oppdraget, og vurderer bruken av boligen opp mot tegningene. Hvis den bygningssakkyndige avdekker at en bolig ikke ser ut til å være delt opp i brannceller etter kravene i byggt teknisk forskrift på befaringstidspunktet, skal det opplyses om dette.

Reglene om bruksendring og brannceller kan være kompliserte. Søk videre faglige råd om rapporten ikke gir deg svar. Den bygningssakkyndige kan ikke vurdere og svare på alle spørsmål, og kan heller ikke vite om kommunen kan gi unntak for kravene som gjelder. [Vil du vite mer?](#)

## Om brannceller

En branncelle er hele eller avgrensede deler av en bygning hvor en brann fritt kan utvikle seg uten at den kan spre seg til andre bygninger eller andre deler av bygningen i løpet av en fastsatt tid.

## Om bruksendring

Bruksendring er å endre bruken av et rom fra en tillatt bruk til en annen. Dette kan kreve søknad og tillatelse, for eksempel hvis du endrer et rom fra bod til soverom eller arbeidsrom, eller hvis du endrer en bolig til to separate boliger.

Rom for varig opphold har krav til takhøyde, romstørrelse, rømningsvei og lysforhold som må være oppfylt. Du kan søke kommunen om unntak for kravene, men kan ikke regne med å få unntak for krav som går på helse og sikkerhet, for eksempel krav til rømningsvei.

Bruksendring som krever godkjenning, og som ikke er søkt bruksendret, er ulovlig. Kommunen kan etter plan- og bygningsloven kapittel 32 forfølge overtredelser. Kommunen kan pålegge deg å avslutte den ulovlige bruken, eventuelt å rette eller tilbakeføre rommet til godkjent bruk.

## Arealer

## Hytte

| Etasje         | Bruksareal BRA m <sup>2</sup> |                             |                           | SUM | Terrasse- og balkongareal (TBA) |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----|---------------------------------|
|                | Internt bruksareal (BRA-i)    | Eksternt bruksareal (BRA-e) | Innlasset balkong (BRA-b) |     |                                 |
| 1. Etasje      | 58                            |                             |                           | 58  | 53                              |
| <b>SUM</b>     | <b>58</b>                     |                             |                           |     | <b>53</b>                       |
| <b>SUM BRA</b> | <b>58</b>                     |                             |                           |     |                                 |

## Romfordeling

| Etasje    | Internt bruksareal (BRA-i)                          | Eksternt bruksareal (BRA-e) | Innlasset balkong (BRA-b) |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1. Etasje | Kjøkken, Stue, Stue 2, Vaskerom, Soverom, Soverom 2 |                             |                           |

### Kommentar

Rombenevnelse i rapport og planskisser er basert på gjeldende bruk på befaringstidspunktet, og tar ikke hensyn til evt. avvik fra tillatelser, gjeldende forskrifter mv.

Hems har ikke måleverdig bruksareal pga. lave himlingshøyder.

## Lovlighet

### Byggetegninger

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk

### Brannceller

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggeteknisk forskrift?

☐ Ja ☒ Nei

### Nyere håndverkstjenester

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år?

☒ Ja ☐ Nei

Kommentar:

### Krav for rom til varig opphold

Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde?

☐ Ja ☒ Nei

Kommentar:

## Eldre uthus

| Etasje         | Bruksareal BRA m <sup>2</sup> |                             |                           | SUM | Terrasse- og balkongareal (TBA) |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----|---------------------------------|
|                | Internt bruksareal (BRA-i)    | Eksternt bruksareal (BRA-e) | Innlasset balkong (BRA-b) |     |                                 |
| 1. Etasje      |                               | 5                           |                           | 5   |                                 |
| <b>SUM</b>     |                               | <b>5</b>                    |                           |     |                                 |
| <b>SUM BRA</b> | <b>5</b>                      |                             |                           |     |                                 |

## Romfordeling

| Etasje    | Internt bruksareal (BRA-i) | Eksternt bruksareal (BRA-e) | Innlasset balkong (BRA-b) |
|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1. Etasje |                            | Bod                         |                           |

## Lovlighet

### Byggetegninger

Det foreligger ikke tegninger

### Brannceller

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggt teknisk forskrift?

☐ Ja ☒ Nei

### Nyere håndverkstjenester

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år?

☐ Ja ☒ Nei

### Krav for rom til varig opphold

Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller tak høyde?

☐ Ja ☒ Nei

Kommentar:

## Uthus

| Etasje         | Bruksareal BRA m <sup>2</sup> |                             |                            | SUM | Terrasse- og balkongareal (TBA) |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----|---------------------------------|
|                | Internt bruksareal (BRA-i)    | Eksternt bruksareal (BRA-e) | Innglasset balkong (BRA-b) |     |                                 |
| Etasje         |                               | 19                          |                            | 19  |                                 |
| <b>SUM</b>     |                               | <b>19</b>                   |                            |     |                                 |
| <b>SUM BRA</b> | <b>19</b>                     |                             |                            |     |                                 |

### Romfordeling

| Etasje | Internt bruksareal (BRA-i) | Eksternt bruksareal (BRA-e) | Innglasset balkong (BRA-b) |
|--------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Etasje |                            | Bod, Uinnredet rom, Dusjrom |                            |

### Kommentar

Rombenevnelse i rapport og planskisser er basert på gjeldende bruk på befaringstidspunktet, og tar ikke hensyn til evt. avvik fra tillatelser, gjeldende forskrifter mv.

## Lovlighet

### Byggetegninger

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk

Kommentar: Det bemerkes at det foreligger ikke plantegninger som viser godkjent rominndeling/disponering.

### Brannceller

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggt teknisk forskrift?

☐ Ja ☒ Nei

### Nyere håndverkstjenester

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år?

☒ Ja ☐ Nei

Kommentar:

### Krav for rom til varig opphold

Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller tak høyde?

☐ Ja ☒ Nei

Kommentar:

## Total fordeling mellom P-ROM og S-ROM

Tabellen under viser fordelingen av P-ROM og S-ROM etter veiledningen til NS 3940: 2012. Dette er til informasjon og til sammenligning. Tallene er omtrentlige, kan avvike fra faktiske målinger og er ikke juridisk bindende

|             | P-ROM (m <sup>2</sup> ) | S-ROM (m <sup>2</sup> ) |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| Hytte       | 58                      | 0                       |
| Eldre uthus | 0                       | 5                       |
| Uthus       | 0                       | 19                      |

## Befarings - og eiendomsopplysninger

### Befaring

| Dato      | Til stede            | Rolle         |
|-----------|----------------------|---------------|
| 13.8.2025 | Jan Inge Kristiansen | Takstingeniør |
|           | Elisabet Lysberg     | Kunde         |

### Matrikkeldata

| Kommune          | gnr.          | bnr. | fnr. | snr.            | Areal | Kilde                 | Eieforhold |
|------------------|---------------|------|------|-----------------|-------|-----------------------|------------|
| 5041 SNÅSA       | 79            | 1    | 91   | 0               | 0 m²  | IKKE OPPGITT (Ambita) | Festet     |
| Adresse          | Festekontrakt |      |      | Neste justering |       | Utløpsdato            |            |
| Grøningen 44     |               |      |      |                 |       |                       |            |
| Hjemmelshaver    |               |      |      |                 |       |                       |            |
| Lysberg Elisabet |               |      |      |                 |       |                       |            |

### Eiendomsopplysninger

#### Beliggenhet

Hytte beliggende i et etablert hytteområde ved Grøningen i Snåsa. Vid utsikt mot vannet og omkringliggende natur.

### Siste hjemmelsovergang

| Kjøpesum | År   | Type  |
|----------|------|-------|
| 300 000  | 2015 | Annet |

## Kilder og vedlegg

### Dokumenter

| Beskrivelse            | Dato       | Kommentar | Status      | Sider | Vedlagt |
|------------------------|------------|-----------|-------------|-------|---------|
| Egenerklæring          | 06.08.2025 |           | Gjennomgått |       | Nei     |
| Kommunale opplysninger | 14.08.2025 |           | Gjennomgått |       | Nei     |
| Tegninger              | 15.03.1985 |           | Gjennomgått |       | Nei     |
| Infoland               | 14.08.2025 |           | Gjennomgått |       | Nei     |

## Revisjoner

| Versjon | Ny versjon | Kommentar |
|---------|------------|-----------|
| 1       | 14.08.2025 |           |
| 2       | 18.08.2025 |           |

For gyldighet på rapporten se forside

# Tilstandsrapportens avgrensninger

## STRUKTUR•REFERANSENIVÅ•TILSTANDSGRADER

- Rapporten er basert på innholdskrav i Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Formålet er å gi en tilstandsanalyse til bruk for den som bestiller og/eller i et salg til forbruker, og ikke for andre tredjeparter. Rapportens struktur, metode og begrepsbruk følger i hovedsak Norsk Standard NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig), samt Takstbransjens retningslinjer for arealmåling når det gjelder fordeling mellom P-areal og S-areal.
- Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for vurderingen, er ikke bygningssakkyndiges ansvar. Rapporten beskriver avvik, altså en tilstand som er dårligere enn referansenivået. Rapporten framhever normalt ikke positive sider ved boligen ut over det som fremgår av tilstandsgradene.
- Tilstanden angis i rapporten og gir uttrykk for en gitt forventet tilstand blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk slik:

i) **Tilstandsgrad 0, TG0:** Ingen avvik eller skader. I tillegg må bygningsdelen være tilnærmet ny, mindre enn 5 år, og det foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

ii) **Tilstandsgrad 1, TG1:** Mindre avvik. Normal slitasje. Strakstiltak ikke nødvendig. TG1 kan gis når bygningsdelen er tilnærmet ny og det ikke foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

iii) **Tilstandsgrad 2, TG2:** Vesentlige avvik, og mindre avvik som etter NS 3600 gir TG 2, men som ikke nødvendigvis krever umiddelbare tiltak. I denne rapporten kan TG2 i Rapportsammendrag være inndelt i TG2 som krever tiltak og de som ikke krever umiddelbare tiltak. Konstruksjonen har normalt enten feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Vedlikehold eller tiltak trengs i nær fremtid, det er grunn til å varsle fare for skader på grunn av alder eller overvåke spesielt på grunn av fare for større skade eller følgeskade. For skjulte konstruksjoner vil alder i seg selv være et symptom som kan gi TG2. For synlige konstruksjoner kan alder sammen med andre symptomer og momenter gi TG2. Avvik under TG2 kan gis sjablongmessig anslag.

iv) **Tilstandsgrad 3, TG3:** Store eller alvorlige avvik. Kraftige symptomer på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd. Avvik under TG3 skal gis sjablongmessig anslag.

v) **Tilstandsgrad TGiu:** Ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for undersøkelse.

- Ved TG0 og TG1 gis det normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad, fordi bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. For anbefalte tiltak ved TG2 og TG3 må bruker av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme. Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler er et sjablongmessig anslag basert på registrert avvik og angitte tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og basert på erfaringstall i seks intervaller, og kan ikke forveksles med en konkret vurdering og tilbud fra en entreprenør eller håndverker. Det må eventuelt innhentes tilbud for en nærmere undersøkelse, og konkret og nøyaktig vurdering av utbedringskostnad. Kostnader til ikke oppdagede avvik/utbedringer/feil kan forekomme. Utbedringskostnad avhenger av personlige preferanser og markedspris på materialer og tjenesteyter.

## PRESISERINGER

- Avvik vurderes ut fra tekniske forskrifter på søknadstidspunktet for bygget. Noen bygningsdeler vurderes etter gjeldende teknisk forskrift på befaringstidspunktet. Dette gjelder blant annet:

i) sluk, tettesjikt og fall på bad og vaskerom (våtrom)

ii) Forhold rundt brann, rømming, sikkerhet, for eksempel rekkverkshøyder/åpninger, ulovlige bruksendringer, brannceller mv.

- For skjulte konstruksjoner slik som vann og avløp uten dokumentasjon, er kvalitet og alder vurdert.

- Fastmonterte installasjoner, for eksempel innfelt belysning (downlights), demonteres ikke for å sjekke dampspærren bak. Dette av hensyn til bygningssakkyndiges kompetanse og risikoen for skade.

- Kontroll av fukt i konstruksjonen ved hulltaking i bad og vaskerom (våtrom), rom under terreng (kjelleretasje, underetasje og sokkeletasje) eller andre bygningsdeler skjer etter eiers aksept. Hulltaking av våtrom og rom under terreng kan unntaksvis unnlates, se Forskrift til Avhendingsloven.

- Kontroll av romfunksjoner for P-ROM utføres kun når det ikke foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, eller når tegninger ikke stemmer med dagens bruk.

- Bygningssakkyndig gir en forenklet vurdering av branntekniske forhold og elektriske installasjoner i boligen dersom det er mer enn fem år siden sist boligen hadde el-tilsyn. Bygningssakkyndig kan anbefale å konsultere offentlige myndigheter eller kvalifisert elektroaglig fagperson ved behov for grundigere undersøkelser.

## TILLEGGSUNDERSØKELSER

Etter avtale kan tilstandsanalysen utvides til også å omfatte tilleggsundersøkelser utover minimumskravet i forskriften.

## BEFARINGEN

Rapporten gir en vurdering av byggverk og bygningsdeler som bygningssakkyndig har observert, og som fremkommer av Forskrift til avhendingsloven. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler. NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig) har undersøkelsesnivå fra 1 til 3, der undersøkelsesnivå 1 er det laveste og baseres på visuell observasjon. Rapporten baseres på undersøkelsesnivå 1 med få unntak (våtrom og rom under terreng). I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger:

- Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f.eks. riving).
- Flater som er skjult av snø eller på annen måte ikke er tilgjengelig eller skjult, blir ikke kontrollert. Det foretas ikke funksjonssprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. anlegg, osv.
- Det gis ingen vurdering av boligens tilbehør, hvite- og brunevarer og annet inventar. Dette gjelder også integrert tilbehør.
- Inspisering av yttertak er basert på det som er synlig, normalt på innsiden fra loftet og utvendig fra stige/bakkenivå. Befaring av tak må være sikkerhetsmessig forsvarlig for å kunne gjennomføres.
- Stikkprøvetakninger er utvalgt tilfeldig og kan innebære kontroll under overflaten med spiss redskap eller lignende.

# Tilstandsrapportens avgrensninger

## UTTRYKK OG DEFINISJONER

- **Tilstand:** Byggverkets eller bygningsdelens tekniske, funksjonelle eller estetiske status på et gitt tidspunkt.
- **Symptom:** Observerbart forhold som gir indikasjon på hvilken tilstand et byggverk eller en bygningsdel befinner seg i. Benyttes ved beskrivelse av avvik.
- **Skadegjørere:** Zoologiske eller biologiske skadegjørere, i hovedsak råte, sopp og skadedyr.
- **Fuktsøk:** Overflatesøk med egnet søkeutstyr (fuktindikator) eller visuelle observasjoner.
- **Fuktmåling:** Måling av fukttinnhold i materiale eller i bakenforliggende konstruksjon ved bruk av egnet måleutstyr (blant annet hammerelektrode og pigger).
- **Utvidet fuktsøk (hulltaking):** Boring av hull for inspeksjon og fuktmåling i risikoutsatte konstruksjoner, primært i tilstøtende vegger til bad, utforede kjellervegger og eventuelt i oppforede kjellergulv.
- **Normal slitasjegrad:** Forventet nedsliting av materiale i overflaten som er basert på enkle visuelle observasjoner. Kan vurderes sammen med bygningsdelens alder.
- **Forventet gjenværende brukstid:** Anslått tid et byggverk eller en del av et byggverk fortsatt vil være tjenlig for sitt formål (NS3600, Termer og definisjoner punkt 3.9)

## AREALBEREGNING FOR BOENHETER

- Areal fastsettes etter Forskrift til avhendingsloven og Norsk Standard 3940 Areal- og volum-beregninger av bygninger fra 2023.
- Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted.
- **Bruksareal (BRA)** er det måleverdige arealet som er innenfor omsluttete vegger målt i gulvhøyde (bruttoareal minus arealet som opptas av yttervegger). I tillegg til gulvhøyde gjelder regler om fri bredde for at arealet skal være måleverdig, med betydning for BRA av for eksempel loft med skråtak. BRA består av internt bruksareal (BRA-i), eksternt bruksareal (BRA-e) og innglasset balkong mv (BRA-b). Terrasse- og balkongareal (TBA) opplyses der tilstandsrapporten skal benyttes i boligomsetningen og der det er aktuelt. I tillegg kan gulvareal (GUA) og areal med lav takhøyde (ALH) opplyses sammen med BRA der det er aktuelt og en del av oppdraget. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv for å kunne regnes som BRA/måleverdig areal.
- Arealet måles og oppgis dersom arealet oppfyller krav til måleverdighet, slik som at arealet må ha minst en bredde på 0,6m og minst en høyde på 1,9 m osv. Et rom kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjenning hos kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette får betydning for om arealet måles og oppgis i tilstandsrapporten. Når arealet måles tas det ikke hensyn til om arealet er lovlig oppført eller om bruken er lovlig, bruksendringer, lysforhold eller andre sikkerhetsmangler.
- Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en rent matematisk

beregning i forhold til antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for beregning av eiendommens verdi.

- Rom som ligger utenfor boenheten, men som eier har påvist og/eller opplyst at tilhører boenheten, er oppmålt og inkludert i BRA-e. Det er ikke fremvist dokumentasjon på at rommet tilhører boenheten, med mindre dette er angitt særskilt. Rom utenfor boenheten kan omdisponeres av borettslaget/sameiet og dette kan påvirke boligens BRA. Vær oppmerksom på at NS 3940:2023 og eierseksjonsloven har ulik definisjon av fellesareal. Ved arealmåling gjelder NS 3940:2023 som definerer fellesareal slik: "Delen av bygning som brukes av to eller flere bruksenheter eller til bygningens forvaltning, drift eller vedlikehold.

- I en overgangsperiode skal rapporter som benyttes i boligomsetningen eller dersom det er en del av oppdraget også opplyse om fordelingen mellom P-ROM og S-ROM med utgangspunkt i definisjonene som fremkommer av veiledningen til Norsk Standard 3940 Areal- og volum-beregninger av bygninger fra 2012. Fordelingen mellom P-ROM og S-ROM er basert på veiledningen og bygningssakkyndiges eget skjønn. P-ROM er måleverdige rom som benyttes til kort eller langt opphold. S-ROM er måleverdige rom som benyttes til lagring, og tekniske rom. Bruken av et rom på befaringstidspunktet har betydning for om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjenning i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for valg av arealkategori.

- Se øvrig informasjon om areal i rapporten, Norsk Standard 3940 (2012 og 2023) og veiledningen til disse.

## PERSONVERN

iVerdi AS, bygningssakkyndig og takstforetaket behandler personopplysninger som bygningssakkyndig trenger for å kunne utarbeide rapporten. Personvernerklæring med informasjon om bruk av personopplysninger og dine rettigheter finner du her [Personvernerklæring - iVerdi](#)

## DELING AV PERSONOPPLYSNINGER FOR TRYGGERE BOLIGHANDEL OG MULIG RESERVASJON

Norsk takst og deres samarbeidspartnere benytter personopplysninger fra rapporten for analyse- og statistikkformål, samt utvikling og drift av produkter og tjenester for takstbransjen og andre aktører i boligomsetningen. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg på <https://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-takst/personvernerklæring/reservasjon/>

Vendu lager en boliganalyse basert på opplysninger fra rapporten. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg her: <https://samtykke.vendu.no/NE1793>

## KLAGEORDNING FOR FORBRUKERE

Er du som forbruker misfornøyd med bygningssakkyndiges arbeid eller opptreden ved taksering av bolig eller fritidshus, se [www.takstklagenemd.no](http://www.takstklagenemd.no) for mer informasjon

# EGENERKLÆRINGSSKJEMA

Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

|                                                                                                         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Meglerfirma                                                                                             |        |
| Aktiv EM Steinkjer                                                                                      |        |
| Oppdragsnr.                                                                                             |        |
| 1708250213                                                                                              |        |
| Selger 1 navn                                                                                           |        |
| Elisabet Lysberg                                                                                        |        |
| Gateadresse                                                                                             |        |
| Grøningen 44                                                                                            |        |
| Poststed                                                                                                | Postnr |
| SNÅSA                                                                                                   | 7760   |
| Er det dødsbo?<br><input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja                   |        |
| Avdødes navn                                                                                            |        |
| Er det salg ved fullmakt?<br><input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja        |        |
| Hjemmelshavers navn                                                                                     |        |
| Har du kjennskap til eiendommen?<br><input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja |        |
| Når kjøpte du boligen?                                                                                  |        |
| År                                                                                                      | 2007   |
| Hvor lenge har du eid boligen?                                                                          |        |
| Antall år                                                                                               | 18     |
| Antall måneder                                                                                          | 01     |
| Har du bodd i boligen siste 12 måneder?<br><input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja     |        |
| I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring?                                         |        |
| Forsikringsselskap                                                                                      | Frende |
| Polise/avtalnr.                                                                                         | 709536 |

Document reference: 1708250213

## Spørsmål for alle typer eiendommer

- 1 Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?

☐ Nei ☒ Ja

Beskrivelse

Lekasje fra pipe . Utbedret med nytt tak og gulv 2019

Initialer selger: EL

1

2 Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?

Svar

Ja, kun av faglært

Beskrivelse

Skiftet tak

Arbeid utført av

Byggmester Øyen

2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyhet?

☐ Nei ☒ Ja

Beskrivelse

Nytt asfaltdekke og knotteplast

2.2 Er arbeidet byggemeldt?

☒ Nei ☐ Ja

3 Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende?

☒ Nei ☐ Ja

4 Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?

Svar

Nei

5 Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?

☐ Nei ☒ Ja

Beskrivelse

Skiftet gulv fra bunnen av i kjøkkenet i 2014 .

6 Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?

☐ Nei ☒ Ja

Beskrivelse

Skiftet tak og montert nye pipbeslag i 2019

7 Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?

☒ Nei ☐ Ja

8 Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?

☒ Nei ☐ Ja

9 Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende?

☐ Nei ☒ Ja

Beskrivelse

Har hatt mus i hytten men tror det er borte nå pga ny bordkledning

10 Kjenner du til om det er/har vært skjevgkre i boligen?

☒ Nei ☐ Ja

11 Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

Svar

Nei

12 Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

☒ Nei ☐ Ja

13 Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?

☒ Nei ☐ Ja

14 Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)?

☒ Nei ☐ Ja

15 Er det nedgravd oljetank på eiendommen?

☒ Nei ☐ Ja

16 Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?

Svar

Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad

Beskrivelse

Tak og reisverk på nytt uthus

Arbeid utført av

Byggmester Øyen og egeninnsats

17 Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende?

☒ Nei ☐ Ja

18 Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen?

☒ Nei ☐ Ja

19 Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av dens omgivelser?

☒ Nei ☐ Ja

20 Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?

☒ Nei ☐ Ja

21 Er det foretatt radonmåling?

☒ Nei ☐ Ja

22 Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?

☒ Nei ☐ Ja

23 Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger?

☒ Nei ☐ Ja

24 Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)?

☒ Nei ☐ Ja

Document reference: 1708250213

## Tilleggskommentar

Hytta er resturert med ny isolasjon ,bordkledning , nye vinduer og nytt tak på 2/3 av taket . Nytt uthus bygd i 2020

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om eiendommen, vil forsikringsselskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. vilkår for boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4.

Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om forsikringsgiver sitt boligselgerforsikringstilbud.

Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar over at premietilbudet først kan påberopes når boligen er solgt (budaksept). Premietilbudet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 – seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler.

Etter dette vil premien og forsikringsvilkårene kunne justeres. Når premietilbudet ikke lenger er bindende for forsikringsselskapet må egenerklæringsskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny signeringsdato som legges til grunn.

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved følgende salg:

- mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigenede linje, søsken, eller
- mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
- når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringsseiendom
- etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
- ved salg av helårs- og fritidsbolig er det krav til at det foreligger tilstandsrapport i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.

Dersom forsikringsselskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.

Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.

Forøvrig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendingsloven § 3-10 og kjøpsloven § 20 (aksjeboliger).

Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).



Jeg ønsker boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i forbindelse med kjøp av boligselgerforsikring. Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt det foreligger en budaksept mellom partene, begrenset til tolv måneder før overtakelse. Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse. Jeg bekrefter med dette at eiendommen ikke er en næringsseiendom, at den ikke selges som ledd i næringsvirksomhet eller mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen. Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Forsikringen er ugyldig dersom den tegnes i strid med forsikringsvilkårene. Jeg er innforstått med at eiendomsmegleren ikke har fullmakt til å gjøre unntak fra ovennevnte begrensninger. Jeg er oppmerksom på at 8% av total forsikringspremie er honorar til Söderberg & Partners.



Jeg ønsker ikke boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å kjøpe slik forsikring.




Jeg kan ikke kjøpe boligselgerforsikring ihht vilkår.

| NAME OF SIGNER   | IDENTIFIER                                   | TIME                       | ELECTRONIC ID                            |
|------------------|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| Elisabet Lysberg | 5acb5520a0458596142f8<br>a80bbd2c97bf64d5648 | 06.08.2025<br>08:06:28 UTC | Signer authenticated by<br>One time code |

Document reference: 1708250213

- This is a PDF document digitally signed by IN Groupe's E-Signing service.
- The document's integrity is protected by signing and sealing the contents with a certificate issued to IN Groupe by a third party. Validating the signature confirms that the contents have not been modified since the time of signing.
- For more information about document formats, see <https://doc.ingroupe.com/developer>

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Adresse           | Grøningen 44             |
| Postnummer        | 7760                     |
| Sted              | SNÅSA                    |
| Kommunenavn       | Snåsa                    |
| Gårdsnummer       | 79                       |
| Bruksnummer       | 1                        |
| Seksjonsnummer    | —                        |
| Andelsnummer      | —                        |
| Festenummer       | 91                       |
| Bygningsnummer    | 186364694                |
| Bruksenhetsnummer | H0101                    |
| Merkenummer       | Energiattest-2025-155445 |
| Dato              | 14.08.2025               |



**Energimerket** angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, se i figuren. Energimerket symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmingskarakter, og bokstaven viser energikarakter.

**Energikarakteren** angir hvor energieffektiv boligen er, inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen. Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er boligens energimessige standard og ikke bruken som bestemmer energikarakteren. A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at


boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

**Oppvarmingskarakteren** forteller hvor stor andel av oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann) som dekkes av elektrisitet, olje eller gass. Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass, mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass. Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.

Om bakgrunnen for beregningene, se [www.enova.no/energimerking](http://www.enova.no/energimerking).

#### Målt energibruk

Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.



## Hvordan boligen benyttes har betydning for energibehovet

Energi behovet påvirkes av hvordan man benytter boligen, og kan forklare avvik mellom beregnet og målt energibruk. Gode energivaner bidrar til at energibehovet reduseres. Energi behovet kan også bli lavere enn normalt dersom:

- deler av boligen ikke er i bruk,
- færre personer enn det som regnes som normalt bruker boligen, eller
- den ikke brukes hele året.

## Gode energivaner

Ved å følge enkle tips kan du redusere ditt energi behov, men dette vil ikke påvirke boligens energimerke.

Energimerkingen kan kun endres gjennom fysiske endringer på boligen.

**Tips 1: Følg med på energibruken i boligen**

**Tips 2: Luft kort og effektivt**

**Tips 3: Redusér innetemperaturen**

**Tips 4: Bruk varmtvann fornuftig**

## Mulige forbedringer for boligens energistandard

Ut fra opplysningene som er oppgitt om boligen, anbefales følgende energieffektiviserende tiltak. Dette er tiltak som kan gi bygningen et bedre energimerke.

Noen av tiltakene kan i tillegg være svært lønnsomme. Tiltakene bør spesielt vurderes ved modernisering av bygningen eller utskifting av teknisk utstyr.

**Tiltaksliste** (For full beskrivelse av tiltakene, se Tiltaksliste - vedlegg 1)

**- Redusér innetemperaturen**

**- Installere ny rentbrennende vedovn / peisinnatts, alternativt peisovn**

**- Bruk varmtvann fornuftig**

**- Tiltaksliste**

Det tas forbehold om at tiltakene er foreslått ut fra de opplysninger som er gitt om boligen. Fagfolk bør derfor kontaktes for å vurdere tiltakene nærmere. Eventuell gjennomføring av tiltak må skje i samsvar

med gjeldende lovverk, og det må tas hensyn til krav til godt inneklima og forebygging av fuktskader og andre byggskader.





## Boligdata som er grunnlag for energimerket

Energimerket og andre data i denne attesten er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av boligeier da attesten ble registrert. Nedenfor er en oversikt over oppgitte opplysninger, som boligeier er ansvarlig for.

**Bygningskategori:** Småhus  
**Bygningstype:** Fritidsbolig  
**Byggeår** 1967  
**Bygningsmateriale:** Tre  
**BRA:** 58  
**Ant. etg. med oppv. BRA:** 1  
**Detaljert vegger:** Nei  
**Detaljert vindu:** Nei

Der opplysninger ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen. For mer informasjon om beregninger, se

<https://www.enova.no/energimerking/om-energimerkeordningen/om-energiattesten/beregning-av-energikarakteren/>.

### Teknisk installasjon

**Oppvarming:** Ved

**Ventilasjon** Naturlig ventilasjon





## Om grunnlaget for energiattesten

Oppgitte opplysninger om boligen kan finnes ved å gå inn på [www.enova.no/energimerking](http://www.enova.no/energimerking), og logge inn via ID-porten/Altinn. På siden "Eiendommer" kan du søke opp bygninger og hente fram energiattester som er laget tidligere. For å se detaljer for en bolig hvor det er brukt detaljert registrering må du velge "Gjenbruk"

av aktuell attest under Offisielle energiattester i skjermbildet "Valgt eiendom". Boligeier er ansvarlig for at det blir brukt riktige opplysninger. Eventuelle gale opplysninger må derfor tas opp med selger eller utleier da dette kan ha betydning for prisfastsettelsen. Det kan når som helst lage en ny energiattest.

## Om energimerkeordningen

Enova er ansvarlig for energimerkeordningen. Energimerket beregnes på grunnlag av oppgitte opplysninger om boligen. For informasjon som ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen fra tidsperioden den ble bygd i. Beregningsmetodene for energikarakteren baserer seg på NS 3031

(<https://www.enova.no/energimerking/om-energimerkeordningen>). Klikk på tittel for energimerking er beskrevet i energimerkeforskriften (bygninger).

Spørsmål om energiattesten, energimerkeordningen eller gjennomføring av energieffektivisering og tilskuddsordninger kan rettes til Enova Svarer på tlf. 24 24 08 95 eller [svarer@enova.no](mailto:svarer@enova.no).

Nærmere opplysninger om energimerkeordningen kan du finne på [www.enova.no/energimerking](http://www.enova.no/energimerking).

For ytterligere råd og veiledning om effektiv energibruk, vennligst se [www.enova.no/hjemme](http://www.enova.no/hjemme) eller ring Enova svarer på tlf. 24 24 08 95.





## Tiltaksliste: Vedlegg til energiattesten

---

### Brukertiltak

#### Tiltak 1: Redusér innetemperaturen

Ha en moderat innetemperatur, for hver grad temperatursenkning reduseres oppvarmingsbehovet med 5 %. Mennesker er også varmekilder; jo flere gjester – desto større grunn til å dempe varmen. Ha lavere temperatur i rom som brukes sjelden eller bare deler av døgnet. Monter tetningslister rundt trekkfulle vinduer og dører (kan sjekkes ved bruk av myggspiral/røyk eller stearinlys). Sett ikke møbler foran varmeovner, det hindrer varmen i å sirkulere. Trekk for gardiner og persienner om kvelden, det reduserer varmetap gjennom vinduene.

#### Tiltak 2: Bruk varmtvann fornuftig

Bytt til sparedusj hvis du ikke har. For å finne ut om du bør bytte til sparedusj eller allerede har sparedusj kan du ta tiden på fylling av ei vaskebøtte; nye sparedusjer har et forbruk på kun 9 liter per minutt. Ta dusj i stedet for karbad. Skift pakning på dryppende kraner. Dersom varmtvannsberederen har nok kapasitet kan temperaturen i berederen reduseres til 70gr.

#### Tiltak 3: Fyr riktig med ved

Bruk tørr ved, god trekk, og legg ikke i for mye av gangen. Fyring i åpen peis er mest for kosens skyld. Hold spjeldet lukket når ovnen/peisen ikke er i bruk.

#### Tiltak 4: Velg hvitevarer med lavt forbruk

Når du skal kjøpe nye hvitevarer så velg et produkt med lavt strømforbruk. Produktene deles inn i energiklasser fra A til G, hvor A er det minst energikrevende. Mange produsenter tilbyr nå varer som går ekstra langt i å være energieffektive. A+ og det enda bedre A++ er merkinger som har kommet for å skille de gode fra de ekstra gode produktene.

#### Tiltak 5: Slå av lyset og bruk sparepærer

Slå av lys i rom som ikke er i bruk. Utnytt dagslyset. Bruk sparepærer, spesielt til utelys og rom som er kalde eller bare delvis oppvarmet.

#### Tiltak 6: Slå el.apparater helt av

Elektriske apparater som har stand-by modus trekker strøm selv når de ikke er i bruk, og må derfor slås helt av.

#### Tiltak 7: Luft kort og effektivt

Ikke la vinduer stå på gløtt over lengre tid. Luft heller kort og effektivt, da får du raskt skifta lufta i rommet og du unngår nedkjøling av gulv, tak og vegger.

#### Tiltak 8: Følg med på energibruken i boligen

Gjør det til en vane å følge med energiforbruket. Les av måleren månedlig eller oftere for å være bevisst energibruken. Ca halvparten av boligens energibruk går til oppvarming.

#### Tiltak 9: Vask med fulle maskiner

Fyll opp vaske- og oppvaskmaskinen før bruk. De fleste maskiner bruker like mye energi enten de er fulle eller ikke.

#### Tiltak 10: Spar strøm på kjøkkenet

Ikke la vannet renne når du vasker opp eller skyller. Bruk kjeler med plan bunn som passer til platen, bruk lokk, kok ikke opp mer vann enn nødvendig og slå ned varmen når det har begynt å koke. Slå av kjøkkenventilatoren når det ikke lenger er behov. Bruk av microbølgeovn til mindre mengder mat er langt mer energisparende enn komfyren. Tin frossenmat i kjøleskapet. Kjøøl- og frys skal avrimes ved behov for å hindre unødvendig energibruk og for høy temperatur inne i skapet / boksen (nye kjølekap har ofte automatisk avriming). Fjern støv på kjøleribber og kompressor på baksiden. Slå av kaffetraker når kaffen er ferdig traktet og bruk termos. Oppvaskmaskinen har innebygde varmelementer for oppvarming av vann og skal kobles til kaldvannet, kobles den til varmtvannet øker energibruken med 20 - 40 % samtidig som enkelte vaske- og skylleprosesser foregår i feil temperatur.

#### Tiltak 11: Tiltak utendørs

Monter urbryter (koblingsur) på motorvarmeren slik at den ikke står på mer enn nødvendig. Skift til sparepærer. Sparepærer på 5, 7, 11, 15, og 20 W tilsvarer glødelamper på henholdsvis 25, 40, 60, 75 og 100 W, og de varer dessuten lenger, 8.000-15.000 timer mot 1.000-2.500 timer for glødelamper. Det kan monteres fotocelle på utebelysningen slik at det automatisk går av/på etter dagslyset/mørket. Eller det kan monteres bevegelsessensor slik at lyset kun går på ved bevegelse og slås av automatisk etter forhåndsinnstilt tid. For snøsmelteanlegg som kun er manuelt styrt av/på eller ift. Lufttemperatur kan det installeres automatikk slik at snøsmelteanlegget både er temperatur- og nedbørsstyrt dvs. når det registreres nedbør og kulde samtidig.

## **Tiltak på varmeanlegg**

### **Tiltak 12: Installere ny rentbrennende vedovn / peisinnset, alternativt pelletskamin**

I gamle vedovner / peiser med dør utnyttes kun 30 - 55 % av energiinnholdet i veden, mens med nye rentbrennende vedovner / peisinnset (som kom på markedet i 1988) er virkningsgraden på 70 - 80 %. Alternativt kan den gamle vedovnen / peisen skiftes ut med en pelletskamin. Nye vedovner, peisinnset og pelletskaminer utnytter energien mer effektivt samt at røykgassforurensning og utslippene reduseres med inntil 90 % sammenlignet med gammel vedovn. De fleste pelletskaminer styres av en romtermostat, slik at man kan stille inn ønsket temperatur. Kaminen kan starte og slukke av seg selv, og mange kaminer kan også programmere inn ukeprogram, med f.eks. nattsenkning.

## **Bygningsmessige tiltak**

### **Tiltak 13: Montering tetningslister**

Luftlekkasjer mellom karm og ramme på vinduer og mellom karm og dørbord kan reduseres ved montering av tetningslister. Lister i silikon- eller EPDM-gummi gir beste resultat.

### **Tiltak 14: Randsoneisolering av etasjeskillere**

Kald trekk i randsonen av trebjelkelag kan utbedres ved å isolere bjelkelaget i randsonen. Utvendig kan man forsøke å tette vindsperra nederst på utsiden av veggen.

### **Tiltak 15: Termografering og tetthetsprøving**

Bygningens lufttetthet kan måles ved hjelp av metode for tetthetsmåling av hele eller deler av bygget. Termografering kan også benyttes for å kartlegge varmetap og lekkasjepunkter. Metodene krever spesialutstyr og spesialkompetanse og må utføres av fagfolk.

### **Tiltak 16: Etterisolering av yttervegg**

Yttervegg etterisoleres. Metode avhenger av dagens løsning. For å sjekke vindtetting av yttervegg anbefales termografering og tetthetsprøving.

## **Tiltak utendørs**

### **Tiltak 17: Termostat- og nedbørsstyring av snøsmelteanlegg**

Snøsmelteanlegget er kun manuelt styrt, eller styres kun etter lufttemperatur. Det installeres automatikk slik at snøsmelteanlegget både er temperatur- og nedbørsstyrt. Det kan være i form av en temperatur- og snøføler i bakken, med temperatur- og fuktføler i luften. Snøsmelteanlegget aktiveres kun ved behov dvs. når det registreres nedbør og kulde samtidig.

### **Tiltak 18: Montere urbryter på motorvarmer**

Det monteres urbryter (koblingsur) på motorvarmeren slik at den ikke står på mer enn nødvendig.

### **Tiltak 19: Skifte til sparepærer på utebelysning**

Sparepærer på 5, 7, 11, 15, og 20 W tilsvarer glødelamper på henholdsvis 25, 40, 60, 75 og 100 W. Sparepærer gir like mye lys som vanlige glødelamper, men bruker bare rundt 20% av energien. De varer dessuten lenger, 8.000-15.000 timer mot 1.000 - 2.500 timer for glødelamper.

### **Tiltak 20: Montere automatikk på utebelysning**

Det kan monteres fotocelle på utebelysningen slik at det automatisk går av/på etter dagslyset/mørket. Eller det kan monteres bevegelsessensor slik at lyset kun går på ved bevegelse og slås av automatisk etter forhåndsinnstilt tid.



KOMMUNALE EIENDOMSGEBYR FOR EIENDOM:

Gnr: 79

Bnr: 1

Fnr: 91

Adresse: **Grøningen 44**

|                    |     |          |
|--------------------|-----|----------|
| RENOVASJONSAVGIFT: | Kr. | 920,00   |
| SUM eks. mva. Kr.  |     | 920,00   |
| 25% mva. Kr.       |     | 230,00   |
| SUM inkl. mva.     |     | 1 150,00 |
| Sum pr. år Kr.     |     | 1 150,00 |



## Opplysninger til eiendomsmegler

EM 56-7    Tilknytning til vei, vann og avløp

Kilde: Snåsa Kommune

### Gjelder eiendom

**Kommunenr.:** 5041 **Gårdsnr.:** 79 **Bruksnr.:** 1 **Festenr.:** 91

**Adresse:** Grønningen 44, 7760 SNÅSA

**Referanse:** 1708250213

|               |                                                                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vann</b>   | Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig nett.                                                                                |
| <b>Avløp</b>  | Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig eller privat nett<br>Eiendommen har ikke septiktank<br>Det er ikke etablert utslipp. |
| <b>Vei</b>    | Eiendommen har ikke opparbeidet vei.                                                                                         |
| <b>Pålegg</b> | Det foreligger ikke pålegg om endring av tilknytningsforhold.                                                                |

#### FORBEHOLD VED UTLVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER.

Det tas forbehold om at det kan være avvik i våre registre/kart/arkiv i forhold til den faktiske situasjonen og at det kan foreligge forhold omkring eiendom og bygninger som kommunen ikke er kjent med. Brukere av informasjonen må derfor være bevisst på sammenheng og formål som den benyttes i, og bruke informasjonen kritisk.

Utskrifter fra det digitale kartverket i form av papirkart, kan inneholde linjer som lett kan føre til misforståelser. Dette gjelder ofte karttemaer som ledninger og eiendomsgrenser som i mange tilfelle kan være unøyaktige. For eksempel må derfor ikke gravearbeider på ledninger foretas uten påvisning av ledningen i marka.

Kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som oppgis i sammenheng med eiendomsforespørsler.



## Opplysninger til eiendomsmegler

EM 56-7 Kommunale avgifter og eiendomsskatt

Kilde: Snåsa Kommune

### Gjelder eiendom

**Kommunenr.:** 5041 **Gårdsnr.:** 79 **Bruksnr.:** 1 **Festenr.:** 91

**Adresse:** Grønningen 44, 7760 SNÅSA

**Referanse:** 1708250213

Kommunalt standardgebyr for bebygde eiendommer som er tilknyttet kommunalt/interkommunalt tjenestetilbud

| Avgift        | Grunnlag           | Årlig avgift |
|---------------|--------------------|--------------|
| Renovasjon    | Ekstern leverandør |              |
| Eiendomsskatt |                    | 2998         |

#### FORBEHOLD VED UTLIVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER.

Det tas forbehold om at det kan være avvik i våre registre/kart/arkiv i forhold til den faktiske situasjonen og at det kan foreligge forhold omkring eiendom og bygninger som kommunen ikke er kjent med. Brukere av informasjonen må derfor være bevisst på sammenheng og formål som den benyttes i, og bruke informasjonen kritisk.

Utskrifter fra det digitale kartverket i form av papirkart, kan inneholde linjer som lett kan føre til misforståelser. Dette gjelder ofte karttemaer som ledninger og eiendomsgrenser som i mange tilfelle kan være unøyaktige. For eksempel må derfor ikke gravearbeider på ledninger foretas uten påvisning av ledningen i marka.

Kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som oppgis i sammenheng med eiendomsforespørsler.



# Brannvesenet Midt IKS

Seilmakergata 10, 7725 Steinkjer  
Telefon 46 446 000

Ambita AS  
Infoland

Arkiv: M88

Saksbehandler: Marian Brekke Rennan

Dato: 04.08.2025

## MEGLEROPPLYSNINGER

Ordrenr.: 8665286  
Kommune: 5041 Snåsa  
Gårdsnr: 79  
Bruksnr: 1  
Festenr: 91

Adresse: Grønningen 44, 7760 Snåsa

I matrikkelen registrert som «fritidsbolig».

Brannvesenet Midt IKS har ikke gjennomført feiing og tilsyn av denne eiendommen ennå.

Når dette er gjennomført, vil det påløpe en avgift årlig for denne tjenesten.

Vennlig hilsen

Brannvesenet Midt IKS

Statskog Sf;  
Søren Thornæs vei 10  
7800 Namsos

Vår referanse:  
1708250213

Vår saksbehandler:  
Susanne Jæger  
Kongensøy

Telefon:  
413 49 425

Vår dato:  
19.08.2025

**Salg av Grøningen 44, 7760 Snåsa,  
gnr. 79, bnr. 1, fnr. 91 (Ideell andel 1/1) i Snåase-Snåsa kommune  
Eier: Elisabeth Lysberg**

Vi har salgsoppdrag på ovennevnte eiendom. Det er tinglyst festekontrakt på eiendommen hvor det fremkommer at du/dere er bortfester(e). Etter eiendomsmeglingsloven § 6-7 ber vi deg/dere med utgangspunkt i festeforholdet/fstekontrakten om svar på følgende opplysninger:

Avtalt festeavgift for inneværende år: \_\_\_\_\_ kroner Forfallsdato: \_\_\_\_\_

Neste avtalte regulering: \_\_\_\_\_

Avtalte vilkår for regulering (KPI, markedsverdi ev. annen regulering): \_\_\_\_\_

Når ble festeavgiften sist regulert, år? \_\_\_\_\_

Avtalt utløp av festekontrakten: \_\_\_\_\_

Er fester ajour med betaling av festeavgift? ☐ Ja ☐ Nei

Hvis Nei: utestående beløp \_\_\_\_\_ kroner

Er det avtalt forkjøpsrett for bortfester? ☐ Ja ☐ Nei

Vil den avtalte forkjøpsretten ev. bli benyttet? ☐ Ja ☐ Nei

Vil det bli anledning til å innløse tomten på nåværende tidspunkt? ☐ Ja ☐ Nei

Er det avtalt en særskilt innløsningssum? Hvis Ja, størrelsen på denne \_\_\_\_\_ kroner

Når er ev. neste avtalte mulighet for innløsning? \_\_\_\_\_

Er det avtalt at bortfester skal godkjenne ny fester? ☐ Ja ☐ Nei

Er det avtalt overdragelsesgebyr? ☐ Ja ☐ Nei \_\_\_\_\_ kroner

Vil det være behov for å tinglyse tillegg til festekontrakt: ☐ Ja ☐ Nei

Kontonummer for overføring av restanser/gebyrer: \_\_\_\_\_

Bortfesteres underskrift \_\_\_\_\_

Telefonnummer \_\_\_\_\_ E-post \_\_\_\_\_

Dersom det er andre opplysninger som har betydning for festeforholdet/transporten, ber vi om å få opplyst dette. Er det andre opplysninger eller forhold bortfester kjenner til, og som partene bør få kjennskap til, ber vi om en skriftlig tilbakemelding på dette.

Vi imøteser din/deres tilbakemelding og takker på forhånd for hjelpen.

Ta gjerne kontakt med oss dersom noe er uklart.

Vennlig hilsen  
for Aktiv Eiendomsmegling Rørvik

Susanne Jæger Kongensøy  
Medhjelper  
susanne.kongensoy@aktiv.no

## Utskrift basert på matrikkeldata

### Matrikkelenhetens registerbetegnelse og adresse

|                        |                                   |                    |                    |
|------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Matrikkelenhet:</b> | Gårdsnr 79, Bruksnr 1, Festenr 91 | <b>Kommune:</b>    | 5041 Snåsa         |
| <b>Adresse:</b>        |                                   | <b>Grunnkrets:</b> | 119 Imsdalsfjellet |
| Veiadresse:            | Grøningen 44, gatenr 36554        | <b>Valgkrets:</b>  | 5 Breide           |
|                        | 7760 Snåsa                        | <b>Kirkesogn:</b>  | 9150601 Snåsa      |
| Oppdatert:             | 27.06.2020                        |                    |                    |

### Eiendomsopplysninger

#### Matrikkel:

|                         |                      |                        |     |                           |     |
|-------------------------|----------------------|------------------------|-----|---------------------------|-----|
| <b>Type:</b>            | Bestående punktfeste | <b>Tinglyst:</b>       | Ja  | <b>Reg.landbruksreg.:</b> | Nei |
| <b>Bruksnavn:</b>       |                      | <b>Matrikkelført:</b>  | Ja  | <b>Antall teiger:</b>     | 1   |
| <b>Etableringsdato:</b> |                      | <b>Har festegrunn:</b> | Nei | <b>Seksjonert:</b>        | Nei |
| <b>Areal:</b>           |                      | <b>Skyld:</b>          |     |                           |     |
| <b>Arealkilde:</b>      |                      |                        |     |                           |     |
| <b>Arealmerknad:</b>    | Punktfeste           |                        |     |                           |     |

#### Om fullstendighet og nøyaktighet i matrikkelutskriften:

Ambita tar forbehold om at informasjon som hentes fra Matrikkelen kan avvike fra de faktiske forhold, og at grensepunkter mv. kan mangle helt eller delvis eller være feil registrert i Matrikkelen. Ambitas eiendomsutskrift viser arealet som er en geometrisk beregning basert på eiendommens grenselinjer. I de tilfeller grensene er markert som fiktive brukes i stedet oppgitt areal hvis dette finnes i Matrikkelen. Ambita er ikke ansvarlig for tap som oppstår som følge av feil i Eiendomsutskriften.

#### Ikke tinglyst eierforhold:

Ingen ikke tinglyste eierforhold registrert på matrikkelenheten.

#### Kulturminner:

Ingen kulturminner registrert på matrikkelenheten.

I Matrikkelen fremgår kun informasjon om fredet kulturminne der det er registrert i Riksantikvarens arkiv på eiendom og bygning. Kulturminner som ikke er registrert i Matrikkelen kan dermed allikevel forekomme på eiendommen. Merk at disse opplysningene ikke omfatter informasjon om eventuell verner / verneklasse for eiendom eller bygningsmasse.

#### Grunnforurensing:

Ingen grunnforurensing registrert på matrikkelenheten.

I Matrikkelen fremgår kun informasjon om grunnforurensning som eventuelt er registrert på eiendommen i forurensningsmyndighetenes arkiver. Grunnforurensning som ikke er registrert kan dermed allikevel forekomme på eiendommen.

#### Klage på vedtak i Matrikkelen:

Ingen klage registrert på matrikkelenheten.

**Forretninger:**

| Type          | Dato                      | Rolle    | Matrikkel    | Arealendring |
|---------------|---------------------------|----------|--------------|--------------|
| Omnummerering | Forretning: 01.01.2018    | Mottaker | 5041/79/1    | 0,0          |
|               | Matrikkelført: 01.01.2018 | Mottaker | 5041/79/1/2  | 0,0          |
|               |                           | Mottaker | 5041/79/1/3  | 0,0          |
|               |                           | Mottaker | 5041/79/1/5  | 0,0          |
|               |                           | Mottaker | 5041/79/1/6  | 0,0          |
|               |                           | Mottaker | 5041/79/1/7  | 0,0          |
|               |                           | Mottaker | 5041/79/1/9  | 0,0          |
|               |                           | Mottaker | 5041/79/1/10 | 0,0          |
|               |                           | Mottaker | 5041/79/1/11 | 0,0          |
|               |                           | Mottaker | 5041/79/1/12 | 0,0          |
|               |                           | Mottaker | 5041/79/1/13 | 0,0          |
|               |                           | Mottaker | 5041/79/1/14 | 0,0          |
|               |                           | Mottaker | 5041/79/1/15 | 0,0          |
|               |                           | Mottaker | 5041/79/1/16 | 0,0          |
|               |                           | Mottaker | 5041/79/1/17 | 0,0          |
|               |                           | Mottaker | 5041/79/1/18 | 0,0          |
|               |                           | Mottaker | 5041/79/1/19 | 0,0          |
|               |                           | Mottaker | 5041/79/1/20 | 0,0          |
|               |                           | Mottaker | 5041/79/1/21 | 0,0          |
|               |                           | Mottaker | 5041/79/1/22 | 0,0          |
|               |                           | Mottaker | 5041/79/1/23 | 0,0          |
|               |                           | Mottaker | 5041/79/1/24 | 0,0          |
|               |                           | Mottaker | 5041/79/1/25 | 0,0          |
|               |                           | Mottaker | 5041/79/1/26 | 0,0          |
|               |                           | Mottaker | 5041/79/1/27 | 0,0          |
|               |                           | Mottaker | 5041/79/1/28 | 0,0          |
|               |                           | Mottaker | 5041/79/1/29 | 0,0          |
|               |                           | Mottaker | 5041/79/1/30 | 0,0          |
|               |                           | Mottaker | 5041/79/1/31 | 0,0          |
|               |                           | Mottaker | 5041/79/1/32 | 0,0          |
|               |                           | Mottaker | 5041/79/1/33 | 0,0          |
|               |                           | Mottaker | 5041/79/1/34 | 0,0          |
|               |                           | Mottaker | 5041/79/1/35 | 0,0          |
|               |                           | Mottaker | 5041/79/1/36 | 0,0          |
|               |                           | Mottaker | 5041/79/1/37 | 0,0          |
|               |                           | Mottaker | 5041/79/1/38 | 0,0          |
|               |                           | Mottaker | 5041/79/1/39 | 0,0          |
|               |                           | Mottaker | 5041/79/1/40 | 0,0          |
|               |                           | Mottaker | 5041/79/1/41 | 0,0          |
|               |                           | Mottaker | 5041/79/1/42 | 0,0          |
|               |                           | Mottaker | 5041/79/1/43 | 0,0          |
|               |                           | Mottaker | 5041/79/1/44 | 0,0          |
|               |                           | Mottaker | 5041/79/1/45 | 0,0          |
|               |                           | Mottaker | 5041/79/1/46 | 0,0          |
|               |                           | Mottaker | 5041/79/1/47 | 0,0          |
|               |                           | Mottaker | 5041/79/1/48 | 0,0          |
|               |                           | Mottaker | 5041/79/1/49 | 0,0          |
|               |                           | Mottaker | 5041/79/1/50 | 0,0          |
|               |                           | Mottaker | 5041/79/1/51 | 0,0          |
|               |                           | Mottaker | 5041/79/1/52 | 0,0          |
|               |                           | Mottaker | 5041/79/1/53 | 0,0          |
|               |                           | Mottaker | 5041/79/1/54 | 0,0          |
|               |                           | Mottaker | 5041/79/1/55 | 0,0          |
|               |                           | Mottaker | 5041/79/1/56 | 0,0          |
|               |                           | Mottaker | 5041/79/1/57 | 0,0          |
|               |                           | Mottaker | 5041/79/1/58 | 0,0          |
|               |                           | Mottaker | 5041/79/1/59 | 0,0          |
|               |                           | Mottaker | 5041/79/1/60 | 0,0          |
|               |                           | Mottaker | 5041/79/1/61 | 0,0          |
|               |                           | Mottaker | 5041/79/1/62 | 0,0          |
|               |                           | Mottaker | 5041/79/1/63 | 0,0          |
|               |                           | Mottaker | 5041/79/1/64 | 0,0          |
|               |                           | Mottaker | 5041/79/1/65 | 0,0          |
|               |                           | Mottaker | 5041/79/1/66 | 0,0          |
|               |                           | Mottaker | 5041/79/1/68 | 0,0          |

|          |               |     |
|----------|---------------|-----|
| Mottaker | 5041/79/1/69  | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/70  | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/71  | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/72  | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/74  | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/76  | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/77  | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/78  | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/79  | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/80  | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/82  | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/83  | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/84  | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/85  | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/86  | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/87  | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/88  | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/90  | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/91  | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/92  | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/93  | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/94  | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/95  | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/96  | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/97  | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/98  | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/99  | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/100 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/101 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/102 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/103 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/104 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/105 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/106 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/107 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/108 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/109 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/110 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/111 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/112 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/113 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/114 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/115 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/116 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/117 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/118 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/120 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/121 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/122 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/123 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/124 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/125 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/126 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/127 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/128 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/129 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/130 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/132 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/133 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/134 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/135 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/136 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/137 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/138 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/139 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/140 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/141 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/142 | 0,0 |

|          |               |     |
|----------|---------------|-----|
| Mottaker | 5041/79/1/143 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/144 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/145 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/146 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/147 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/148 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/149 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/150 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/151 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/152 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/153 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/154 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/155 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/156 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/157 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/158 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/159 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/160 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/161 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/162 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/163 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/164 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/165 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/166 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/167 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/168 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/169 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/171 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/172 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/173 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/174 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/175 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/177 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/178 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/179 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/180 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/181 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/182 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/183 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/184 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/185 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/186 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/187 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/188 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/189 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/190 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/191 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/192 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/193 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/194 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/195 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/196 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/197 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/198 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/199 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/200 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/201 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/202 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/203 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/204 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/205 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/206 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/207 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/208 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/209 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/210 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/211 | 0,0 |
| Mottaker | 5041/79/1/212 | 0,0 |

|                       |                |            |          |               |     |
|-----------------------|----------------|------------|----------|---------------|-----|
|                       |                |            | Mottaker | 5041/79/1/213 | 0,0 |
|                       |                |            | Mottaker | 5041/79/1/214 | 0,0 |
| Annen forretningstype | Forretning:    | 07.04.2014 | Avgiver  | 5041/79/1/91  | 0,0 |
|                       | Matrikkelført: | 07.04.2014 |          |               |     |
| Annen forretningstype | Forretning:    | 30.08.2013 | Berørt   | 5041/79/1     | 0,0 |
|                       | Matrikkelført: | 30.08.2013 | Berørt   | 5041/79/1/91  | 0,0 |
| Feilretting           | Forretning:    | 04.08.2010 | Berørt   | 5041/79/1     | 0,0 |
|                       | Matrikkelført: | 04.08.2010 | Berørt   | 5041/79/1/91  | 0,0 |
| Etablering av feste   | Forretning:    |            | Avgiver  | 5041/79/1     | 0,0 |
|                       | Matrikkelført: |            | Mottaker | 5041/79/1/91  | 0,0 |

**Bebyggelsens arealer mv., antall boenheter****Bygning 1 av 2: Fritidsbygg(hytter-sommerh. ol (Kilde: Massivregistrering)****Opplysninger om boliger/bruksenheter:**

| Adresse       | Type         | BRA | Kjøkkenkode | Antall rom | Bad | WC |
|---------------|--------------|-----|-------------|------------|-----|----|
| Grønningen 44 | Fritidsbolig |     |             |            |     |    |

**Bygningsopplysninger:**

|                 |              |               |      |                   |  |   |
|-----------------|--------------|---------------|------|-------------------|--|---|
| Næringsgruppe:  | Ikke oppgitt | Bebygd areal: | 72,0 | Rammetillatelse:  |  |   |
| Bygningsstatus: | Tatt i bruk  | BRA bolig:    |      | Igangset.till.:   |  |   |
| Energikilde:    |              | BRA annet:    | 60,0 | Ferdigattest:     |  |   |
| Oppvarming:     |              | BRA totalt:   | 60,0 | Midl. brukstil.:  |  |   |
| Avløp:          |              | Har heis:     | Nei  | Tatt ibruk (GAB): |  |   |
| Vannforsyning:  |              |               |      | Antall boliger:   |  | 1 |
| Bygningsnr:     | 186364694    |               |      | Antall etasjer:   |  | 1 |

**Etasjeopplysninger:**

| Nr  | Ant. boliger | BRA: | Bolig | Annet | Totalt | BTA: | Bolig | Annet | Totalt |
|-----|--------------|------|-------|-------|--------|------|-------|-------|--------|
| H01 |              |      |       | 60,0  | 60,0   |      |       | 66,0  | 66,0   |

**Kulturminner:**

Ingen kulturminner registrert på bygningen.

**Bygning 2 av 2: Garasjeuth.anneks til fritidb****Opplysninger om boliger/bruksenheter:**

| Adresse                  | Type                     | BRA | Kjøkkenkode | Antall rom | Bad | WC |
|--------------------------|--------------------------|-----|-------------|------------|-----|----|
| Ingen registrert adresse | Unummerert<br>bruksenhet |     |             |            |     |    |

**Bygningsopplysninger:**


|                 |                          |               |      |                   |            |
|-----------------|--------------------------|---------------|------|-------------------|------------|
| Næringsgruppe:  | Annet som ikke er næring | Bebygd areal: | 20,0 | Rammetillatelse:  | 16.04.2020 |
| Bygningsstatus: | Tatt i bruk              | BRA bolig:    |      | Igangset.till.:   | 16.04.2020 |
| Energikilde:    |                          | BRA annet:    | 20,0 | Ferdigattest:     |            |
| Oppvarming:     |                          | BRA totalt:   | 20,0 | Midl. brukstil.:  |            |
| Avløp:          |                          | Har heis:     | Nei  | Tatt ibruk (GAB): | 26.06.2023 |
| Vannforsyning:  |                          |               |      | Antall boliger:   |            |
| Bygningsnr:     | 300800356                |               |      | Antall etasjer:   | 1          |

**Etasjeopplysninger:**

| Nr  | Ant. boliger | BRA: | Bolig | Annet | Totalt | BTA: | Bolig | Annet | Totalt |
|-----|--------------|------|-------|-------|--------|------|-------|-------|--------|
| H01 |              |      |       | 20,0  | 20,0   |      |       | 20,0  | 20,0   |


**Kulturminner:**

Ingen kulturminner registrert på bygningen.



Grunderis, hytte


TILBES



Langde haide, hytte

Monstet

Hyttens Tryk, 1988



Tverrsnitt, hytte (max. el. høyde)

m) (max. takvinkel)

Utvendig kledning:


Utvendig farge: Grønt



Takmateriale: Tapp og brett

Tak, farge: Grønt el. svart

Grunderis, uthus



Tverrsnitt, uthus

SNÅSA SKOGFORVALTNING

Plasering av hytte og

Situasjonskisse M 1:100

Utvendig kledning:

Utvendig farge: Grønt

Takmateriale: Tapp og brett

Tak, farge: Grønt el. svart

Høyde, fundament:

øvre side: 0.2

nedre side: 0.3 - 0.8

Godkjent tilbygg hytte

Snåsa Byggingråd 15/3-85

Snåsa  
J. Sandnes





Dato Målestokk Tegnet av

20/3-89 1:100 J.S.L.

Hytte i Grunderis

For Johan Søren Lysberg


Uthus Eiendom 1736-79-1-91-0



SMÅSA KOMMUNE  
TEKNIKSJEF  
*Handwritten signature*

Målestokk 1:100


# Situationskart/Plassering



ISVISA KOMMUNE  
TEKNIKSJEF  
Jan Petter

Målestokk 1:100

Skjøte<sup>1)</sup>

|                                                            |                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Innsenders navn<br><b>Elisabet Lysberg</b>                 | Plass for tinglygingsstempel<br><br>Doknr: 720266 Tinglyst: 10.08.2015<br>STATENS KARTVERK FAST EIENDOM |
| Adresse<br><b>Kvamslia 15</b>                              |                                                                                                                                                                                           |
| Postnr. <b>7715</b> Poststed <b>Steinkjer</b>              |                                                                                                                                                                                           |
| (Under-) organisasjonsnr./fødselsnr. <b>160961</b> Ref.nr. |                                                                                                                                                                                           |

Opplysningene i feltene 1-6 registreres i grunnboken

1. Eiendommen(e)<sup>2)</sup>

| Kommunenr.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kommunenavn  | Gnr.                                                                                                                                                               | Bnr.     | Festenr.                                                                                                                                                                 | Seksjonsnr. | Ideell andel |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>1736</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Snåsa</b> | <b>79</b>                                                                                                                                                          | <b>1</b> | <b>91</b>                                                                                                                                                                |             | <b>1/1</b>   |
| Overdragelsen gjelder bygg på festet grunn <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja                                                                                                                                                                                           |              | Overdragelsen omfatter transport av festeretten <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja                                                |          |                                                                                                                                                                          |             |              |
| Godkjenning fra bortfester er nødvendig iht. kapittel 4 eller avtale <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja                                                                                                                                                                 |              | Bortfester har godkjent overdragelsen og underskrevet i felt for underskrifter og bekreftelser <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja |          |                                                                                                                                                                          |             |              |
| Omfatter overdragelsen ideell andel, herunder eierseksjon, skal andelens størrelse oppgis                                                                                                                                                                                                                |              | Størrelse ideell andel                                                                                                                                             |          | Eiendommen ligger til en annen eiendom som tilhører etter avhendingsloven § 3-4 annet ledd bokstav d <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja |             |              |
| Beskaffenhetsnr. <input checked="" type="checkbox"/> 1 Bebygg <input type="checkbox"/> 2 Ubebygg                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                          |             |              |
| Bruk av grunn <input type="checkbox"/> B Bolig eiendom <input checked="" type="checkbox"/> F Fritids- eiendom <input type="checkbox"/> V Forretning/ kontor <input type="checkbox"/> I Industri <input type="checkbox"/> L Landbruk <input type="checkbox"/> K Off. vei <input type="checkbox"/> A Annet |              |                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                          |             |              |
| Type bolig <input type="checkbox"/> FB Frittligg. enebolig <input type="checkbox"/> TB Tomanns- bolig <input type="checkbox"/> RK Rekkehus- kjede <input type="checkbox"/> BL Blokk- leilighet <input checked="" type="checkbox"/> AN Annet                                                              |              |                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                          |             |              |

## 2. Kjøpesum

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kr <b>300.000,-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Utløst til salg på det frie marked <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei |
| Omsetningstype <input type="checkbox"/> 1 Fritt salg <input type="checkbox"/> 2 Gave (helt eller delvis) <input type="checkbox"/> 3 Ekspropriasjon <input type="checkbox"/> 4 Tvangsauksjon <input type="checkbox"/> 5 Uskifte <input type="checkbox"/> 6 Skifte- oppgjør <input type="checkbox"/> 7 Opphør av samsboerskap <input checked="" type="checkbox"/> 8 Annet |                                                                                                        |

Kjøpesummen er oppgjort på avtalt måte

3. Salgsverdi/avgiftsgrunnlag<sup>3)</sup>

|                     |
|---------------------|
| kr <b>300.000,-</b> |
|---------------------|

## 4. Overdras fra

|                                                |                                   |                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Fødselsnr./Org.nr. <sup>4)</sup> <b>261125</b> | Navn <b>Johan Severin Lysberg</b> | Ideell andel <b>1/1</b> |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|


## 5. Til

|                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
|------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Fødselsnr./Org.nr. <sup>4)</sup> <b>160961</b> | Navn <b>Elisabet Lysberg</b> | Fast bosatt i Norge <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei | Ideell andel <b>1/1</b> |
|------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

## 6. Særskilte avtaler

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| OBS! Her påføres kun opplysninger som skal og kan tinglyses |
|-------------------------------------------------------------|

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Dato <b>14/2-08</b> | Utstederens underskrift <b>Johan S. Lysberg</b> |
|---------------------|-------------------------------------------------|



|                                         |
|-----------------------------------------|
| Andre avtaler (som ikke skal tinglyses) |
|-----------------------------------------|

|                                                                                                                      |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>7. Kjøpers/erverters erklæring ved overdragelse av boligseksjon <sup>5)</sup></b>                                 |                           |
| Jeg/vi erklærer at mitt/vårt erverv av seksjonen ikke strider med bestemmelsen i eierseksjonsloven § 22 tredje ledd. |                           |
| Dato                                                                                                                 | Sted                      |
| Kjøpers/erverters underskrift                                                                                        | Gjenta med blokkbokstaver |

|                                                                                                                            |                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8. Erklæring om sivilstand mv. <sup>6)</sup></b>                                                                        |                                                                              |
| 1. Er utsteder(ne) gift eller registrert(e) partner(e)?                                                                    |                                                                              |
| <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei                                                        | Hvis ja, må også spørsmål 2 besvares.                                        |
| 2. Er utstederne gift eller registrerte partnere med hverandre og begge underskriver som utsteder?                         |                                                                              |
| <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei                                                        | Hvis nei, må også spørsmål 3 besvares.                                       |
| 3. Gjelder overdragelsen bolig som utsteder(ne) og dennes/deres ektefelle(r) eller reg partner(e) bruker som felles bolig? |                                                                              |
| <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei                                                        | Hvis ja, må ektefellen(e)/registrert(e) partner(e) samtykke i overdragelsen. |

|                                                                                                                                                                                                             |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>9. Underskrifter og bekreftelser</b>                                                                                                                                                                     |                                            |
| Dato                                                                                                                                                                                                        | Sted                                       |
| 16.12.08                                                                                                                                                                                                    | Steinkjer                                  |
| Utsteders underskrift <sup>7)</sup>                                                                                                                                                                         | Gjenta med maskin eller blokkbokstaver     |
|                                                                                                                                                                                                             | JOHAN SEVERIN LYSBERG                      |
| Som ektefelle/registrert partner samtykker jeg i overdragelsen                                                                                                                                              |                                            |
| Dato                                                                                                                                                                                                        | Ektefelles/registrert partners underskrift |
|                                                                                                                                                                                                             | Gjenta med blokkbokstaver                  |
| <sup>8)</sup> Jeg/vi bekrefter at underskriver(ne) er over 18 år og har underskrevet eller vedkjent seg sin(e) underskrift(er) på dette dokument i mitt/vårt nærvær. Jeg/vi er myndig(e) og bosatt i Norge. |                                            |
| 1. Vitnes underskrift                                                                                                                                                                                       | Gjenta med blokkbokstaver                  |
|                                                                                                                                                                                                             | JAN ARNE REPPEN                            |
| Adresse                                                                                                                                                                                                     |                                            |
| Øksnesv. 14, 7715 Steinkjer                                                                                                                                                                                 |                                            |
| 2. Vitnes underskrift                                                                                                                                                                                       | Gjenta med blokkbokstaver                  |
|                                                                                                                                                                                                             | KARSTEIN HOLM                              |
| Adresse                                                                                                                                                                                                     |                                            |
| Sjøfartsgata 14, 7714 Steinkjer                                                                                                                                                                             |                                            |


mtykke som bortfester

g hjemmels

tatskog SF

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Erverters underskrift | Gjenta med blokkbokstaver |
|                       | TINE LOMSDAL              |

|      |                         |
|------|-------------------------|
| Dato | Utstederens underskrift |
|------|-------------------------|




|                                                                                                                                         |                                         |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10. Erklæring om sivilstand mv. for hjemmelshaver<sup>7)</sup></b>                                                                   |                                         |                                                                              |
| <b>1. Er hjemmelshaveren gift eller registrert(e) partnere?</b>                                                                         |                                         |                                                                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ja                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Nei            | Hvis ja, må også spørsmål 2 besvares.                                        |
| <b>2. Er hjemmelshaverne gift eller registrerte partnere med hverandre og begge underskriver som hjemmelshavere?</b>                    |                                         |                                                                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ja                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Nei            | Hvis nei, må også spørsmål 3 besvares.                                       |
| <b>3. Gjelder overdragelsen bolig som hjemmelshaveren(e) og dennes/deres ektefelle(r) eller reg partner(e) bruker som felles bolig?</b> |                                         |                                                                              |
| <input type="checkbox"/> Ja                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Nei | Hvis ja, må ektefellen(e)/registrert(e) partner(e) samtykke i overdragelsen. |

|                                                                                                                                                                                                             |                                            |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| <b>11. Underskrifter og bekreftelser</b>                                                                                                                                                                    |                                            |                           |
| Som eier/fester (hjemmelshaver) samtykker jeg i overdragelsen                                                                                                                                               |                                            |                           |
| Sted, dato <u>Steinkjer 16/2-08</u>                                                                                                                                                                         |                                            |                           |
| Fødselsnr./Org.nr.                                                                                                                                                                                          | Underskrift                                | Gjenta med blokkbokstaver |
| 261135                                                                                                                                                                                                      | <u>Johan Severin Lysberg</u>               | JOHAN SEVERIN LYSBERG     |
| Som hjemmelshavers ektefelle/registrert partner samtykker jeg i overdragelsen                                                                                                                               |                                            |                           |
| Dato                                                                                                                                                                                                        | Ektefelles/registrert partners underskrift | Gjenta med blokkbokstaver |
| <u>16/2-08</u>                                                                                                                                                                                              | <u>Sigrud Lysberg</u>                      | SIGRID LYSBERG            |
| <sup>8)</sup> Jeg/vi bekrefter at underskriver(ne) er over 18 år og har underskrevet eller vedkjent seg sin(e) underskrift(er) på dette dokument i mitt/vårt nærvær. Jeg/vi er myndig(e) og bosatt i Norge. |                                            |                           |
| 1. Vitnes underskrift                                                                                                                                                                                       | Gjenta med blokkbokstaver                  |                           |
| <u>Jan Arne Reppen</u>                                                                                                                                                                                      | JAN ARNE REPPEN                            |                           |
| Adresse                                                                                                                                                                                                     | <u>Oksnesø 14, 7715 Steinkjer</u>          |                           |
| 2. Vitnes underskrift                                                                                                                                                                                       | Gjenta med blokkbokstaver                  |                           |
| <u>Kristen Holm</u>                                                                                                                                                                                         | KRISTEN HOLM                               |                           |
| Adresse                                                                                                                                                                                                     | <u>Sjøfartsvei 14, 7715 Steinkjer</u>      |                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Noter:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 1) Skjøtet skal utstedes og innsendes i to eksemplarer hvorav det ene eksemplaret beholdes av Kartverket, det andre mottar innsenderen i retur. Skjøtet sendes Kartverket Tinglysing, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss. Dokumentavgiften og tinglysningsgebyret bli innkrevd i ettertid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 2) Dersom eiendommen har underfestenummer (ufnr) kan felt for seksjonsnummer (snr) nyttes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 3) Dokumentavgiften er knyttet til eiendommens salgsverdi. Dersom kjøpesummen tilsvarer salgsverdi, er det tilstrekkelig å fylle ut felt 2 for kjøpesum. Feltet salgsverdi/avgiftsgrunnlag skal fylles ut dersom kjøpesummen er lavere enn avgiftsgrunnlaget, for eksempel ved gavesalg. Fylles begge felt ut skal salgsverdi/avgiftsgrunnlag være likt eller høyere enn kjøpesummen, med unntatt av tilfeller der det kreves avgiftsfritak. Ved krav om avgiftsfritak må det vises til fritakshjemmel, og nødvendig dokumentasjon må legges ved. Se nærmere veiledning på <a href="http://www.kartverket.no/dokumentavgift">www.kartverket.no/dokumentavgift</a> . |  |
| 4) Det er Enhetsregisterets organisasjonsnummer som skal nyttes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 5) Feltet kan sløyfes dersom dokumentet ikke gjelder overdragelse av boligseksjon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 6) Separerte regnes som gifte, og boligen må vanligvis fortsatt regnes som felles. Samboere regnes som ugifte/uregistrerte, og samtykkepåtegningen er vanligvis bare nødvendig dersom begge er hjemmelshavere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 7) Dersom utstederen ikke er hjemmelshaver, må hjemmelshaveren godkjenne overdragelsen ved særskilt påtegning med vitnebekreftelse, og om nødvendig med tilsvarende erklæring om sivilstand eller med ektefellesamtykke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 8) Dersom utstederen/hjemmelshaveren ikke er offentlig myndighet, må utstederens/hjemmelshaverens underskrift bekreftes. Dette kan bl.a. gjøres av to vitner som er myndige og bosatt i Norge, eller av lensmann, lensmannsbetjent, advokat, autorisert advokatfullmektig og autorisert eiendomsmegler. Utstederen, erververen og erververens ektefelle/registrerte partner, foreldre, barn eller søsken kan ikke bekrefte utstederens underskrift.                                                                                                                                                                                                                 |  |

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Dato           | Utstederens underskrift |
| <u>16/2-08</u> | <u>Thorbjørn Skjott</u> |
| GA-5400 B      | Skjøte                  |



Stempelnummer på søtt 24/3-69  
95

Retl kopi bekrefte

## Statskogs eksemplar

DIREKTORATET FOR STATENS SKOGER

FESTEKONTRAKT

m. 15-102

|                                                                     |                                                    |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Festerens navn<br><b>Johan S. Lysberg</b>                           |                                                    | Adresse<br><b>Steinkjer</b> <i>Skunden 7.</i>                             |
| Skogforvaltning<br><b>Snåsa</b>                                     |                                                    | Adresse<br><b>Steinkjer</b>                                               |
| Kontrakten gjelder<br><b>Tomt til hytte og uthus</b>                |                                                    | Beliggenhet, hytteplan - hystenr.<br><b>Grønningssundet - tomt nr. 62</b> |
| Elendom - g.nr. - b.nr.<br><b>Gaundal, Holden og Jævsja st.alm.</b> |                                                    | Herrred<br><b>Snåsa</b>                                                   |
| Innfestingsavgift<br>Kr. <b>50,-</b>                                | Årlig avgift<br>Kr. <b>70,-</b> <i>150,- 840,-</i> | Kontrakten trer i kraft<br><b>1/1 1969</b>                                |

Andre festerivkår:

1. Festet gjelder inntil videre med en oppsigelsesfrist av 6 mdr. I de første 10 år kan festet likevel ikke sies opp av bortfesteren. Oppsiing på grunn av at hytta ikke er oppført kan likevel foretas etter 5 år.
2. Festet gir rett til å sette opp og ha stående ei hytte på et bestemt sted som skal anvises av skogforvaltningen. Med skogforvaltningens samtykke kan i tillegg til hytta tillates oppført et uthus i en etasje på maksimum 10 m<sup>2</sup> til vedskjul og privet.
3. Festeren skal forelegge forvaltningen planer for bebyggelsen, vedlagt tegninger og med angivelse av farger på yttervegger, tak etc. Festeren plikter å rette seg etter skogforvalterens pålegg om endringer i planene, og er ikke berettiget til å påbegynne oppføring av noen bygning før det foreligger godkjenning fra skogforvalteren av planer og tegninger. Festeren kan ikke gjennomføre endringer (ombygging, tilbygging, maling med andre farger) uten skriftlig samtykke fra skogforvalteren. Festeren plikter å holde bebyggelsen i god hevd.
4. Inngjerding av bebyggelsen er ikke tillatt uten skriftlig samtykke fra skogforvaltningen og medfører ingen utvidelse av festeretten. Skogforvaltningen kan pålegge bebyggelsen inngjerding, og skal gi anvisninger om gjerdets plassering og utseende.
5. Festeren har ikke rett til å opparbeide veg, anlegge kraft- eller telefonlinjer, foreta utgravninger eller oppdemninger i anledning vannforsyningen, eller foreta annen bearbeidelse av grunnen uten skriftlig tillatelse fra skogforvaltningen.
6. Bebyggelsen skal ikke brukes til annet formål enn angitt i pkt. 2. Bortleie av bebyggelsen er tillatt med mindre annet følger av særvilkår.
7. Festeren plikter å holde god orden rundt bebyggelsen. Han plikter å etterkomme pålegg fra skogforvalteren vedkommende priveter og avfall.
8. Ulovlig jakt og fiske begått av festeren i området hvor bygningen ligger, anses som vesentlig mislighold av denne kontrakt. Det samme gjelder handlinger som sjenerer utøvelsen av beite- og seterrett i området.
9. Festeren er i forhold til denne kontrakt ansvarlig for handlinger begått av personer som med festerens samtykke oppholder seg i bygningen.
10. Bortfester eller fester kan kreve festeavgiften regulert hvert 10. år regnet fra kontraktens opprettelse. Bortfester kan kreve avgiften regulert dersom bebyggelsen utvides, jfr. pkt. 3 annet ledd. De fastsatte avgifter betales til skogforvaltningen eller til den bortfesteren bestemmer. Innfestingsavgiften betales når kontrakten er undertegnet av festeren. Årlige avgifter betales innen 1/10 hvert år.
11. Festet kan ikke overdras eller på annen måte overføres til andre. Ved salg eller annen overføring av eiendomsretten til bebyggelsen må erververen søke skogforvaltningen om festekontrakt.

91  
Vend!



Statskogs eksemplar



Rett kopi bekreftes

12. Opphører festet uten at ny tilsvarende festekontrakt blir opprettet, plikter festeren å ryddiggjøre tomte og skal så vidt mulig overlate tomte i sin opprinnelige stand. Er tomte ikke ryddiggjort innen ett år etter at festeforholdet har opphørt, tilfaller bebyggelsen bortfesteren.

13. Festeren bærer kostnaden ved stempeling av kontrakten. Festeren har rett til å finglyse kontrakten på egen kostnad, men plikter i tilfelle å varsle skogforvalteren.

14. Særbestemmelser:

Festeren må respektere flyttsamenes rettigheter i samsvar med de løvbestemmelser som til enhver tid gjelder. Hunder som tas med under opphold i hytta, skal holdes bundet unntatt når de i jakttiden brukes under jakt.

Den årlige festeavgift blir å betale over postgiro direkte til Direktoratet for statens skoger, Oslo, etterat krav fra Direktoratet er mottatt.

Kontrakten er utført i 6 eksemplarer, hvorav festeren har et eksemplar, skogforvaltningen et eksemplar, skogfullmektigen et eksemplar og Direktoratet for statens skoger to eksemplarer, hvorav ett eksemplar igjen er sendt Riksrevisjonen. I statsalmenninger skal fjellstyret ha et eksemplar av kontrakten.

Sted - dato

Steinkjer, 20/3 1969

Sted - dato

Steinkjer, 20/3 1969

Statskogsforvaltning

  
For Direktoratet for statens skoger

Fester

Statskogs eksemplar

**Tillegg til festekontrakt datert 20.03.69 for 1736/79/1/91**

I samsvar med skjøte datert 26.11.08

overføres festeretten til

**Elisabet Lysberg Mediaas**fnr. 160961 **Årlig festeavgift fra og med 01.01.99 er kr 2 100,-.**


På grunn av tidligere prisforskrifter er festeavgiften innkrevd med kr 1 000,- pr. år.

Festeavgiften vil bli regulert i 2009.

Fester:Bortfester:

Sted, Snisa.....den.....6/1-09

Elverum, den.....9/1-2008

Elisabet Lysberg Mediaas  
Elisabet Lysberg MediaasStatskog SF  
  
Statskog SF



## Opplysninger til eiendomsmegler

EM 56-7 Planstatus

Kilde: Snåsa Kommune

### Gjelder eiendom

**Kommunenr.:** 5041 **Gårdsnr.:** 79 **Bruksnr.:** 1 **Festenr.:** 91

**Adresse:** Grønningen 44, 7760 SNÅSA

**Referanse:** 1708250213

| Kommuneplan vedtatt |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Dato                |                          |
| Planen vedlagt      | Ja                       |
|                     | Spredt fritidsbebyggelse |

Eksisterer det planforslag som berører eiendommen: Nei

Eksisterer det igangsatt planlegging som berører eiendommen: Nei

| Vedlegg   |
|-----------|
| 1 vedlegg |

#### FORBEHOLD VED UTLIVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER.

Det tas forbehold om at det kan være avvik i våre registre/kart/arkiv i forhold til den faktiske situasjonen og at det kan foreligge forhold omkring eiendom og bygninger som kommunen ikke er kjent med. Brukere av informasjonen må derfor være bevisst på sammenheng og formål som den benyttes i, og bruke informasjonen kritisk.

Utskrifter fra det digitale kartverket i form av papirkart, kan inneholde linjer som lett kan føre til misforståelser. Dette gjelder ofte karttemaer som ledninger og eiendomsgrenser som i mange tilfelle kan være unøyaktige. For eksempel må derfor ikke gravearbeider på ledninger foretas uten påvisning av ledningen i marka.

Kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som oppgis i sammenheng med eiendomsforespørsler.

Kommune: 5041 Snåase  
Eiendom: 5041/79/1/91/0


## Eiendomsgrenser

- Middels - høy nøyaktighet
- Mindre nøyaktig
- Lite nøyaktig
- Skissenøyaktighet eller uviss
- - - Omtvistet grense

- - - Vannkant
- - - Vegkant
- - - - - Fiktiv grenselinje
- - - - - Teigdelelinje
- - - - - Punktfeste



Målestokk 1:1000  
Dato: 4.8.2025



© Geodata AS, Kartverket, Geovekst og kommunene

0 25 50 m

Kartgrunnlag: Geovekst, Norge i Bilder - 8193  
Det tas forbehold om feil og mangler i kartet.  
Kartet kan ikke benyttes i byggesaksbehandling.


Kommune: 5041 Snåase  
Eiendom: 5041/79/1/91/0

## Eiendomsgrenser

- Middels - høy nøyaktighet
- Mindre nøyaktig
- Lite nøyaktig
- Skissenøyaktighet eller uviss
- - - Omtvistet grense
- - - Vannkant
- - - Vegkant
- - - Fiktiv grenselinje
- - - Teigdelelinje
- - - Punktfeste



Målestokk 1:1000  
Dato: 4.8.2025



0 25 50 m

Kartgrunnlag: Geovekst - 8193  
Det tas forbehold om feil og mangler i kartet.  
Kartet kan ikke benyttes i byggesaksbehandling.

## Tegnforklaring

|                                                                                   |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | Adressepunkt            |
|  | Kulturminne - punkt     |
|  | Naturvernområde - punkt |
|  | Kulturminne - flate     |
|  | Naturvernområde - flate |
|  | Bygningslinjer          |
|  | Tiltaklinje             |

### Eiendomsgrenser

|                                                                                   |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | Middels - høy nøyaktighet, 3-30 cm         |
|  | Mindre nøyaktig, 31-199 cm                 |
|  | Lite nøyaktig, 200-499 cm                  |
|  | Skissenøyaktighet eller uviss, 500-9999 cm |

|                                                                                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | Stolpe           |
|  | Anlegg           |
|  | Veglinje         |
|  | Sti              |
|  | Traktorveg       |
|  | Bekk/kanal/grøft |

### Høydekurver

|                                                                                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    | Metersnivå          |
|    | 5-metersnivå        |
|  | 25-metersnivå       |
|  | Forsenkning terreng |
|  | Hjelpekurve         |
|  | Dybdekurve          |

|                                                                                     |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Valgt eiendom                     |
|  | Bolig, uthus, landbruk            |
|  | Fritids-/sesongbosted             |
|  | Bygning, annen kjent type         |
|  | Bygning uten matrikkelinformasjon |
|  | Parkeringsområde                  |
|  | VegGåendeOgSyklende               |
|  | Trafikkø                          |
|  | VegKjørende                       |

|                                                                                     |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | Vassflater                             |
|  | Bre                                    |
|  | AndreTiltak                            |
|  | BygningTiltak, endring                 |
|  | BygningTiltak, nybygg                  |
|  | BygningTiltak, riving                  |
|  | SamferdselTiltak                       |
|  | Andre tiltakstyper/<br>spesifiseringer |

# Nabolagsprofil

Grøningen 44

## Høyde over havet

485 m



## Offentlig transport

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| ✈ Trondheim Værnes                | 120.1 km |
| ✈ Namsos lufthavn                 | 72 km    |
| 🚆 Snåsa stasjon<br>Linje F7       | 25.5 km  |
| 🚆 Jørstad stasjon<br>Linje F7     | 29.8 km  |
| 🚆 Snåsa stasjon<br>Linje 612, 733 | 25.4 km  |

## Avstand til byer

|           |          |
|-----------|----------|
| Steinkjer | 66 km    |
| Trondheim | 142.4 km |

## Ladepunkt for el-bil

|                     |         |
|---------------------|---------|
| 🚗 NTE Eiendom Snåsa | 25.2 km |
| 🚗 Prix Snåsa        | 25.3 km |

## Vintersport

Langrenn

Alpin

- Grong skisenter
- Avstand til nærmeste bakke: 38.5 km
- Skitrek i anlegget: 4





## Sport

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| ⚽ Agle skole<br>Ballspill, fotball     | 22.3 km |
| ⚽ Sandvolleyballbane<br>Sandvolleyball | 26 km   |
| 🏊 Pulsgården                           | 25.3 km |
| 🏊 Snåsa Treningssenter                 | 29 km   |

## Dagligvare

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Coop Prix Snåsa<br>Post i butikk, PostNord | 25.3 km |
| Coop Marked Brede                          | 28.9 km |





## OVERSIKT OVER LØSØRE OG TILBEHØR TIL EIENDOMMEN

Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, og er gjeldende fra 1. januar 2020.

### Generelt

Lov om avhending av fast eiendom (avhendingslova/avhl.) av 3. juli 1992 regulerer kjøper og selgers rettigheter og plikter ved overdragelse av fast eiendom og andeler i borettslag.

I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger og utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. avhl. § 3-5. Loven inneholder ingen detaljert oversikt over hva som omfattes av «innredning og utstyr», og over hva som skal regnes som «fastmontert eller særskilt tilpasset».

Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har tatt forbehold i bud eller avtale på annen måte er inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette fremkommer av avhl. § 3-4 og § 3-5 og denne oversikt.

Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti.

Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge.

- 1. HVITEVARER** medfølger der dette er spesielt angitt i salgsoppgaven.
- 2. HELDEKKENDE TEPPER** følger med uansett festemåte.
- 3. VARMEKILDER**, slik som ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, følger med uansett festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder på visning.
- 4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG.** TV-antennene og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenne, og tuner/dekoder/tv-boks medfølger der dette eies av selger. Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende festeordning samt musikkanlegg følger ikke med (se også punkt 12).
- 5. BADEROMSINNREDNING/UTSTYR.** Badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller, fastmonterte glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning, medfølger.
- 6. GARDEROBESKAP** medfølger, selv om disse er løse. Fastmonterte garderobehyller og knagger medfølger. Innredning i garderobeskap, for eksempel løse eller fastmonterte trådkurver, hyller, stenger og lignende, medfølger.

**7. KJØKKENINNREDNING** medfølger, herunder også åpne, fastmonterte hyller og løs eller fastmontert kjøkkenøy.

**8. MARKISER, PERSIENNER** og annen type innvendig og utvendig solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og liftgardiner medfølger.

**9. AVTREKKSVENTILATER** av alle slag, samt fastmonterte aircondition/ventilasjonsanlegg, medfølger.

**10. SENTRALSTØVSUGER** medfølger med komplett anlegg, herunder slange, munnstykke mm.

**11. LYSKILDER.** Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte "spotlights", oppheng og skinner med spotlights samt utelys og hagebelysning medfølger. Vegglamper, krokhangte lamper, lysekroner, prismelamper og lignende som er koblet til sukkerbit eller stikkontakt følger likevel ikke med.

**12. INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER** med sentral som styrer lys, varme, lyd o.l., samt tilhørende trådløse enheter som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. medfølger. Enkle lysstyringssystem f.eks. med en sentral som kun styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel medfølger likevel ikke.

**13. UTVENDIGE SØPPELKASSER** og eventuelt holder/hus til disse medfølger.

**14. POSTKASSE** medfølger.

**15. UTENDØRS INNRETNINGER** slik som flaggstang, fastmontert tørkestativ, samt andre faste utearrangementer som f.eks. badestamp, boblekar/jacuzzi og liknende utendørs kar, lekestue, lekestativ, utepeis, fastmontert trommel til vannslange, medfølger. Guidekabel/avgrenskingskabel til robotgressklipper medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for denne medfølger ikke.

**16. FASTMONTERTE VEGGLADER/LADESTASJON TIL EL-BIL** medfølger uavhengig av hvor laderen er montert.

**17. SOLCELLEANLEGG** med tilhørende teknisk infrastruktur medfølger.

**18. GASSBEHOLDER** til gasskomfyr og gasspeis medfølger.

**19. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige** og lignende medfølger der dette er påbudt. Løse stiger medfølger ikke.

**20. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE** og RØYKVARSLER medfølger der dette er påbudt. Det er eier og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge med ved salg av eiendom.

**21. SAMTLIGE NØKLER** til eiendommen som selger er i besittelse av skal overleveres kjøper på overtakelsen, herunder nøkler til eventuelle boder, uthus, garasjeportåpner e.l. Låses boder, uthus e.l. med hengelås, skal lås og nøkler til disse medfølge.

**22. GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller** og oppheng til bildekk medfølger såfremt de er fastmontert.

Planter, busker og trær som er plantet på tomten, eller fastmonterte kasser og lignende er en del av eiendommen og medfølger i handelen.

# Boligkjøperforsikring

- Advokathjelp ved boligkjøpet og i 5 år fremover.
- Er kjøpers motvekt til selgers boligselgerforsikring.
- Gir deg advokathjelp hele veien til rettskraftig dom, om nødvendig.

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Andelsbolig/aksjeleilighet:            | <b>Kr 7 900</b>  |
| Selveierleilighet/rekkehus:            | <b>Kr 10 900</b> |
| Ene-/tomannsbolig, tomt:               | <b>Kr 15 900</b> |
| Fritidsbolig følger øvrige boligtyper. |                  |

## Boligkjøperforsikring PLUSS

- Samme dekning som HELP Boligkjøperforsikring.
- I tillegg får du advokathjelp på de viktigste rettsområdene i privatlivet.



## PLUS dekkes også disse rettsområdene

- Samboeravtale, ektepakt og arv
- Forbrukerkjøp og håndverkertjenester
- Utleie og naboforhold
- Tomtefeste, veirett og andre servitutter
- Plan- og bygningsrett
- Skatt ved oppussing, utleie og eiendomssalg
- Tilgang til digitale juridiske avtaler via Min side

**PLUS** gir boligeiere et sterkt rabattert advokattilbud i og utenfor domstolene. Få advokathjelp når du trenger det fra Norges største advokatmiljø for privatpersoner. **PLUS** kan bare tegnes samtidig med boligkjøperforsikringen, og koster kun kr 2 800 i tillegg. **PLUS** fornyes årlig.

Boligkjøperforsikring tegnes hos eiendomsmegler senest ved kontraktsignering og gir rett til advokathjelp inntil 5 år etter overtakelse. Forsikringen betales som del av oppgjøret ved boligkjøpet. **PLUS**dekningen fornyes årlig ved faktura fra HELP.

Egenandel kr 4 000 påløper ved takst, tvist eller 10 timer advokatbistand, avhengig av hva som kommer først. Meglerforetaket mottar kr 4 800/4 900/5 400 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av **PLUS**.

*Vi unner ingen å stå alene*

Har du spørsmål? Kontakt HELP på [help.no/minside](https://help.no/minside),  
telefon 22 99 99 99 eller epost [post@help.no](mailto:post@help.no)



Rett skal være rett. For alle.

Vi tar forbehold om pris- og vilkårsendringer. Hvis premien ikke er innbetalt ved overtakelse, vil avtalen bli kansellert. For fullstendig informasjon om dekning og vilkår, se [help.no](https://help.no).



# Et hjem er mer verdt enn et hus, og et hus er mer enn bare vegger.

Det er et sted for å skape gode minner  
preget av trivsel, omsorg og trygghet.

For oss som jobber med folks hjem hver  
eneste dag, er det naturlig å engasjere oss  
sammen med SOS-barnebyer for å gi flere  
barn et trygt og godt hjem.

For hvert hjem vi formidler, gir vi derfor  
100 kroner til SOS-barnebyers arbeid.

aktiv. +



SOS  
BARNEBYER

# Forbrukerinformasjon om budgivning

Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2025, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsloven.



Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerrådet, Advokatforeningen ved Lovutvalget for eiendomsmegling, Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av bl.a. eiendomsmeglingsloven § 6-8.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som anbefales ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder salgsoppgave og tilstandsrapport.

## GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:

1. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til selger. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser, og motbud (bud fra selger), aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til selger skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur som f.eks. BankID eller MinID.

2. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud inngis.

3. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der selger er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere selger, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer selger og interessenter et tilstrekkelig grunnlag

for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.

4. Megler skal ikke formidle bud med forbehold om at budet eller forbehold i budet skal holdes skjult (hemmelig) for andre budgivere og interessenter.

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor selger, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 3.

6. Megleren skal, så langt det er nødvendig og mulig, holde budgiverne skriftlig orientert om mottatte bud, herunder budets størrelse, forbehold og akseptfrist. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt. For øvrig vil megler, på forespørsel fra andre, opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder relevante forbehold.

7. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet formidles gjennom fullmektig.

8. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.

## VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:

1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.

2. Når et bud er inngitt til megler og innholdet i budet er formidlet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen. Man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom.

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.

5. Husk at et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte «motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

For eiendommen:

**Adresse:** Grøningen 44  
7760 SNÅSA

**Meglerforetak:** Aktiv Eiendomsmegling  
**Saksbehandler:** Tomas Høin

**Telefon:** 481 45 822  
**E-post:** tomas.hoin@aktiv.no

**Oppdragsnummer:**

Undertegnede gir herved følgende bud på ovennevnte eiendom:

**Kjøpesum:** Kr. \_\_\_\_\_

**Beløp med bokstaver:** Kr. \_\_\_\_\_

+ omkostningert iht. opplysninger i salgsoppgaven

**Dette budet er bindende for undertegnede frem til og med den:** \_\_\_\_\_ **Kl.** \_\_\_\_\_

*Dersom annet ikke er angitt gjelder budet til kl. 15.00 første virkedag etter siste annonserte visning. I forbrukerforhold vil bud med kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning ikke bli viderefremidlet til selger.*

**Eventuelle forbehold:** \_\_\_\_\_

Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er undertegnede klar over at budet er bindende for budgiver når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Undertegnede er kjent med at budjournalen vil bli forelagt kjøper og selger når handel er sluttet.

Ønsket overtakelsesdato: \_\_\_\_\_

Budet baseres på opplysninger og salgsvilkår som fremkommer av salgsoppgave datert: \_\_\_\_\_

**Kjøpet vil bli finansiert slik:**

Låneinstitusjon: \_\_\_\_\_ Referanse og tlf nr.: \_\_\_\_\_

Lånt kapital: \_\_\_\_\_ Kr.: \_\_\_\_\_

Egenkapital: \_\_\_\_\_ Kr.: \_\_\_\_\_

Totalt: \_\_\_\_\_ Kr.: \_\_\_\_\_

Egenkapital består av: ☐ Salg av nåværende bolig eller fast eiendom ☐ Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd)

Jeg gir bud som: ☐ Forbruker ☐ Ledd i næringsvirksomhet / juridisk person (selskap)

Jeg samtykker til bruk av elektronisk kommunikasjon: ☐ Ja ☐ Nei

Navn: \_\_\_\_\_

Fødselsnr. (11 siffer): \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Postnr.: \_\_\_\_\_ Sted: \_\_\_\_\_

Tlf.: \_\_\_\_\_ E-post: \_\_\_\_\_

Dato.: \_\_\_\_\_ Sign: \_\_\_\_\_

Navn: \_\_\_\_\_

Fødselsnr. (11 siffer): \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Postnr.: \_\_\_\_\_ Sted: \_\_\_\_\_

Tlf.: \_\_\_\_\_ E-post: \_\_\_\_\_

Dato.: \_\_\_\_\_ Sign: \_\_\_\_\_

Kopi av legitimasjon

Kopi av legitimasjon

**aktiv.**  
Tar deg videre