



aktiv.

Solemsvegen 270, 7863 OVERHALLA

**Solem | Hytte med flott utsikt | Stor  
eiet tomt |**



Avdelingsleder/Megler

## Torleif Sommerseth

**Mobil** 928 06 396

**E-post** torleif.sommerseth@aktiv.no

### Aktiv Eiendomsmegling Namsos

Søren R Thornæs veg 4, 7800 NAMSOS

## Nøkkelinformasjon

**Prisant.:** Kr 450 000,-  
**Omkostn.:** Kr 12 600,-  
**Total ink omk.:** Kr 462 600,-  
**Selger:** Harald Magnus Saugestad

**Salgsobjekt:** Fritidseiendom  
**Eierform:** Eiet  
**Byggeår:** 1978  
**BRA-i/BRA Total** 43/50 kvm  
**Tomtstr.:** 4337.6 m<sup>2</sup>  
**Soverom:** 1  
**Gnr./bnr.** Gnr. 52, bnr. 9  
**Oppdragsnr.:** 1706250120

## Din nye hytte?

Hytta ligger med landlige omgivelser og nærhet til flotte turområder både sommer og vinter. Ca. 4 km til servicetilbud i Overhalla sentrum.

Koselig hytte med enkel og fin hyttestandard. Hytta er i normal tilstand og har slitasje i henhold til alder, men det må påregnes noen kostnader til oppgraderinger.

Kommunalt vann. Vei fram til hytta.

Inneholder:

1. etasje: Stue, kjøkken og soverom.

Utebod/utedo

Velkommen på visning!



# Innhold

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Nøkkelinformasjon .....              | 2  |
| Om eiendommen .....                  | 4  |
| Plantegning .....                    | 28 |
| Tilstandsrapport .....               | 30 |
| Egenerklæring .....                  | 44 |
| Energiattest .....                   | 49 |
| Nabolagsprofil .....                 | 55 |
| Tegninger mottatt fra kommunen ..... | 63 |
| Byggetillatelse .....                | 65 |
| Byggetillatelse uthus .....          | 66 |
| Matrikkelbrev .....                  | 69 |
| Kommunale avgifter .....             | 76 |
| El-opplysninger fra Tensio .....     | 77 |
| Oversiktskart .....                  | 78 |
| Kart område for kvikkleire .....     | 79 |
| Budskjema .....                      | 86 |

# Om eiendommen

## Om boligen

### Areal

BRA - i: 43 m<sup>2</sup>

BRA - e: 7 m<sup>2</sup>

BRA totalt: 50 m<sup>2</sup>

TBA: 15 m<sup>2</sup>

### Hytte

Bruksareal fordelt på etasje

1. etasje

BRA-i: 43 m<sup>2</sup> Kjøkken, soverom og stue.

TBA fordelt på etasje

1. etasje

15 m<sup>2</sup>

### Utebod

Bruksareal fordelt på etasje

1. etasje

BRA-e: 7 m<sup>2</sup> Bod/utedo.

### Takstmannens kommentar til arealoppmåling

Standard for oppmåling er ikke linket til byggeforskrift, og det presiseres at bruken og beskrivelse av rom i fritidsbolig ikke er sammenstillende med bolighus. Eventuell rombeskrivelse defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet.

Arealene er oppgitt av bygningssakkyndig på grunnlag av NS3940(2023).

De forskjellige rom i boligen er beskrevet av takstmann etter dagens bruk av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken av rommet kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Benevnelsen av de enkelte rom fastsettes etter skjønn fra takstmann. Nærmere beskrivelse av arealbegrepene følger under, samt i tilstandsrapport.

BRA-i: Internt bruksareal er areal innenfor boligens omsluttende vegger. Det er for eksempel stue, soverom, kjøkken, entre, loftsrom, innvendig bod og ganger mellom

disse. Dersom boligen består av en bruksenhet med flere selvstendige boenheter, skal de selvstendige boenheterne kategoriseres som BRA-i. Et eksempel på dette kan være en enebolig med adskilt utleieenhet.

BRA-e: Eksternt bruksareal er for eksempel en ekstern bod, kjellerstue med egen inngang, gjesterom, tilleggsbygg eller andre rom som tilhører boenheten, men som ikke er direkte tilknyttet det interne arealet. Tilleggsbygg kan for eksempel være garasje, naust eller utvendig bod.

BRA-b: Innglasset balkong er innglassede balkonger, verandaer, og altaner som disponeres av boenheten.

Andre arealer (ikke en del av bruksareal)

TBA: Terrasse- og balkongareal er arealet av terrasser, altaner, verandaer og åpne balkonger som er tilknyttet av boenheten.

GUA: Boligens gulvareal er boligens samlede gulvareal og areal med lav takhøyde. ALH er areal uten krav til minste himlingshøyde.

### **Tomtetype**

Eiet

### **Tomtestørrelse**

4337.6 m<sup>2</sup>

### **Tomtebeskrivelse**

Eiertomt på ca. 4 337 kvm. Tomten består av naturtomt og noe skog.

Eiendommen ligger i et område på NVE-kart som er merket som kvikkleireskred Aktsomhet og høy løseområde og høy utløsområde. Dette kan ha betydning for eventuelle planer/utbygginger for eiendommen i form av begrensninger. Kjøper påtar seg risikoen, herunder risikoen for om bruken kan bli endret/begrensninger i videre bruk, og alle kostnader forbundet med dette.

Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

### **Beliggenhet**

Hytta ligger med landlige omgivelser og nærhet til flotte turområder både sommer og vinter. Ca. 4 km til servicetilbud i Overhalla sentrum.

**Adkomst**

Avkjøring fra kommunal vei.

**Bygningssakkyndig**

Frode Kvaløsæter

**Type takst**

Tilstandsrapport

**Byggemåte**

Fritidsbolig oppført i én etasje over åpen fundamentering på pilarer. Veggkonstruksjoner er oppført i tømmer. Taket er et saltak og er tekket med torv. Etagenskille er et trebjelkelag. Vinduer med 2-lags isolerglass.

Utebod/utedo oppført over åpen fundamentering på pilarer. Veggkonstruksjoner oppført i tre kledd med liggende panel. Taket er et pulttak og er tekket med metallplater. Tilleggsbygningen har dårlig tilstand. Påkostninger utover normalt vedlikehold er påregnelig.

Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.

Forhold som har fått TG2:

Oppsummering av grunnmur og fundament:

Det er ikke mulig å kontrollere pilarer for riss / sprekkdannelser da disse er støpt i plastkassetter.

Det registreres skjevheter/setninger i pilarer under bygningen.

Oppsummering av yttervegger:

Det registreres på innvendige overflater rennmerker etter fukt og partier med svertesopp. Dette gjelder spesielt opp mot tak, rundt vinduer og i innvendige hjørner. Utvendig er det sporadisk fuktopptrekk i endeved rundt knutepunkt, råte i ytterhjørne ved balkong.

Oppsummering av ildsted/skorstein:

Det er rust i beslag / pipe over tak. I innvendig takpanel registreres fuktmerker, uten at det på befaringsdagen ble målt skadelig / fukt i de aktuelle områdene.

Oppsummering av ventilasjon:

Klaffventiler på yttervegg anbefales etablert.

Forhold som har fått TG3:

Oppsummering av balkong, terrasse, platting:

Det registreres setninger med skjevheter og dårlig avstiving av gulvbjelker.

Rekkverk er ikke montert der avstand ned til terrenget er mer enn 50 cm.

Det er råteskader i trapper.

Utbedringskostnader 10 000 - 50 000

Oppsummering av vinduer og dører:

Det registreres vindu med punkterte glass.

Det registreres kondens / rennmerker rundt vinduer med tegn til utettheter rundt ytre omramming på vinduer og dører.

Enkelte vinduer er treg / tunge å betjene. Utvendige overflater / karmen er slitt / fuktpåkjent.

Utbedringskostnader 50 000 - 150 000

Oppsummering av renner og nedløp:

Det er ikke montert noen takrenner.

Utbedringskostnader 10 000 - 50 000

Oppsummering av takkonstruksjon:

Det registreres lett svai/nedbøy i takflaten. Det er betydelige skjevheter / setninger i fundament og tresøyler til tak over balkong.

Det er ikke etablert spalter/ventiler eller lekting for lufting av takkonstruksjon.

I innvendige tak er det fuktmerker, spesielt i områder ved raft. Høy fuktighet med spredte råteskader i utvendige takutstikk og vindskier.

Utbedringskostnader 10 000 - 50 000

Oppsummering av takteking:

Det registreres omfattende mosevekst i torvtaket.

Torvtaket har passert 25 år, passert over halvparten av normal brukstid. I innvendige tak registreres partier med fuktmerker. Utvendig i takutstikk måles høyt fuktinnhold i treverk kombinert med løs maling i enkelte områder. Dette gir en indikasjon på utettheter i taktekingen.

Utbedringskostnader 50 000 - 150 000

Oppsummering av utstyr på tak

Det mangler takstige for trygg adkomst til pipa.

Utbedringskostnader Under 10 000

Oppsummering av etasjeskille og gulv på grunn:

Med bruk av nivelleringslaser ble det registrert totalt avvik på stue over 30mm, i tillegg til lokale skjevheter i øvrige rom.

Det er under bygningen skader / åpninger i stubbloftsplater med tydelige spor /

aktivitet etter smånagere / mus.

Utbedringskostnader 50 000 - 150 000

Lovlighet:

Det er ikke fremlagt noen midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Boligen er byggemeldt og søkt før 1 .januar 1998. Det vil ikke bli mulig å få utstedt ferdigattest. Er bygget i henhold til opprinnelig godkjenning, er bygget lovlig i bruk.

Røykvarsler og brannslukningsapparat eldre enn 10 år.

Informasjon er hentet fra Tilstandsrapport utført av Takst forum Nord-Trøndelag v/ Frode Kvaløsæter, datert 10.11.2025. For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til nevnte Tilstandsrapport.

### **Sammendrag selgers egenerklæring**

Pkt. 4 Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?

Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

Beskrivelse: Utett ventil i utendørs brønn.

### **Innhold**

1. etasje:

Stue, kjøkken og soverom.

### **Standard**

1. etasje:

Stue: Tregulv og panel på vegger. Panel i himling. Vedovn. Utgang til balkong.

Kjøkken: Tregulv og panel på vegger. Panel i himling. Enkel innredning med vask.

Soverom: Tregulv og panel på vegger. Panel i himling.

Informasjon er hentet fra Tilstandsrapport utført av Takst forum Nord-Trøndelag v/ Frode Kvaløsæter, datert 10.11.2025. For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til nevnte Tilstandsrapport.

### **Innbo og løsøre**

12V elektrisk anlegg. Anleggets tilstand/kapasitet og funksjon er ikke testet.

Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

### **Hvitevarer**

Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

**Parkering**

På egen gårdsplass.

**Forsikringsselskap**

IF Skadeforsikring

**Polisenummer**

212807173-E67

**Diverse**

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges ved fullmektig.

Fullmaktshaver(e) (selger(e)) har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

Det er gravd fiber fram til hyttevegg som ikke er tilkoblet. Tilkobling er kjøpers kostnad og ansvar.

Hytten selges med innbo som forevist under visning. Selger forbeholder seg retten å ta ut enkelte private gjenstander. Overleveres som forevist under visning og eiendommen vil ikke bli ytterligere ryddet og rengort. Kjøpers ansvar og kostand.

Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.

Kjøper vil ikke ha tilgang til eiendommen i perioden mellom budaksept og overtakelse.

Foretaket samarbeider med følgende foretak som tilbyr produkter eller tjenester i forbindelse med oppdraget:

- Help forsikring
- Södeberg & Partners
- Banker i Eika-alliansen
- Leverandører knyttet til Aktiv pluss (for eksempel flyttehjelp)
- Leverandører knyttet til Visma Meglerfront (for eksempel strømleverandører)

## Energi

### Oppvarming

Vedovn.

Namdal brann- og redningstjeneste opplyser følgende:

Ser at det står i vår rapport til dere at det er utført tilsyn på Solemsvegen 270 i år, dette stemmer ikke. Det er verken utført tilsyn eller feiing på denne adressen fra oss. Årsak: passer ikke for eier.

### Info strømforbruk

Kun solcelleanlegg.

### Energikarakter

F

### Energifarge

Oransje

### Info energiklasse

Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m<sup>2</sup>. Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se [www.energimerking.no](http://www.energimerking.no). Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

## Økonomi

### Tot prisant. ekskl. omk.

Kr 450 000

### Kommunale avgifter

Kr 6 351,60

### Kommunale avgifter år

2025

### Info kommunale avgifter

De kommunale avgiftene omfatter hytterrenovasjonsgebyr, vannavgift, feieavgift fritidsbolig samt eiendomsskatt fritidsbolig.

Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

**Info formuesverdi**

Man har per salgsoppgavedato ikke klart å finne en registrert formuesverdi på eiendommen. Det må påregnes at formuesverdi vil bli satt/innført i forbindelse med eierskiftet. Ytterligere informasjon finnes på skatteetaten.no.

**Andre utgifter**

Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter» påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

**Tilbud lånefinansiering**

Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

## Offentlige forhold

**Eiendommens betegnelse**

Gårdsnummer 52, bruksnummer 9 i Overhalla kommune.

**Tinglyste heftelser og rettigheter**

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

5047/52/9:

27.10.2025 - Dokumentnr: 1292758 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver

Rettighetshaver: Boli Eiendomsmegling AS. Org.nr: 993 609 145. Elektronisk innsendt

21.06.1993 - Dokumentnr: 3607 - Registrering av grunn

Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:5047 Gnr:52 Bnr:1

01.01.2018 - Dokumentnr: 141235 - Omnummerering ved kommuneendring

Tidligere: Knr:1744 Gnr:52 Bnr:9

**Ferdigattest/brukstillatelse**

Det foreligger byggetillatelse for hytte datert 26.06.1978.

Det foreligger byggetillatelse for uthus datert 26.08.1981.

Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlig, men bare at byggesaken ikke

lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.

### **Vei, vann og avløp**

Det er privat stikkveg frem til kommunal vei.

Selger opplyser om at det er kommunalt vann til vegg/kummen utenfor hytta (etablert i 2011).

Eiendommen ligger tett inntil kommunal avløpsledning, men er ikke tilkoblet denne. Ledningene ligger på motsatt side av Solemsvegen. Det finnes ingen dokumentasjon på at eiendommen har noen form for godkjent privat avløpsløsning, og det er ukjent hvor gråvannet i dag sendes. Det foreligger ingen utslippstillatelser i kommunens arkiver.

Når en eiendom er tilknyttet vann stiller loven et krav om at det skal være en godkjent avløpsløsning for eiendommen. Ny eier må derfor regne med å få krav om tilknytning til kommunal avløpsledning. Kjøpers ansvar og kostnad.

### **Regulerings- og arealplaner**

Eiendommen følger kommuneplan med formål fritidsbebyggelse.

Eiendommen ligger i et LNFR område (Landbruks-, natur, og friluftsområde samt reindrift). Dette betyr at området som hovedregel ikke kan utvikles med tanke på boligbygging eller annet bebyggelse, fordi det blant annet skal tas hensyn til f.eks. allemannsretten, naturvern, landbruk eller friluftsliv. I LNFR område kan det være bygge- og deleforbud, i tillegg er det ikke sannsynlig at man får godkjent bruksendring av eksisterende bygninger eller godkjent oppføring av bygninger i strid med hovedregelen. I arealdelen i kommuneplanen kan det fremkomme opplysninger om virkningen av LNFR kategorien. Reguleringen gjelder fremtidige tiltak, dvs. eksisterende hus og fritidsboliger kan nyttes i tråd med tidligere gitte kommunale tillatelser, men reguleringen kan få konsekvenser ved eventuell gjenreisning, for eksempel etter brann. Oppføring av nye boliger i LNFR område kan ikke skje uten etter dispensasjon eller som følge av bestemmelsene i reguleringsplanen. Ta kontakt med megler for nærmere informasjon.

Kopi av kart og bestemmelser for Kommuneplanens arealdel 2007-2019 kan sees hos megler.

### **Adgang til utleie**

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

### **Legalpant**

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

### **Kommentar bo- og driveplikt**

Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

### **Kommentar konsesjon**

Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord. Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

### **Kommentar odelsrett**

Det er ikke odel på eiendommen.

## **Kontraktsgrunnlag**

### **Salgs- og betalingsvilkår**

Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og

skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

### **Overtakelse**

Overtakelse etter nærmere avtale. Budgiver oppfordres til å opplyse ønsket overtagelse i budskjema.

### **Budgivning**

Budgivning i forbrukerforhold

Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. Megler kan ikke formidle bud med forbehold om at budet, eller forbehold i budet (hemmelige bud/hemmelige forbehold), skal holdes skjult for andre budgivere og interessenter.

For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.

Budgivning utenfor forbrukerforhold

Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Megler kan ikke formidle bud med forbehold om at budet, eller forbehold i budet (hemmelige bud/hemmelige forbehold), skal holdes skjult for andre budgivere og interessenter.

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

#### **Omkostninger kjøpers beskrivelse**

450 000 (Prisantydning)

---

Omkostninger

11 250 (Dokumentavgift)

260 (Panteattest kjøper)

545 (Tinglysningsgebyr pantedokument)

545 (Tinglysningsgebyr skjøte)

15 900 (Boligkjøperforsikring – fem års varighet (valgfritt))

2 800 (Boligkjøperforsikring Help Pluss - ett års varighet (valgfritt))

---

12 600 (Omkostninger totalt)

28 500 (med Boligkjøperforsikring - fem års varighet)

31 300 (med Boligkjøperforsikring inkludert ett år med Help Pluss)

---

462 600 (Totalpris. inkl. omkostninger)

478 500 (Totalpris. inkl. omkostninger (med Boligkjøperforsikring - fem års varighet))

481 300 (Totalpris. inkl. omkostninger (med Boligkjøperforsikring inkludert ett år med Help Pluss))

---

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

#### **Omkostninger kjøpers beløp**

Kr 12 600

### **Betalingsbetingelser**

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse.

Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen.

### **Hvitvaskingsreglene**

Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

### **Personopplysningsloven**

Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

### **Boligselgerforsikring**

Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

### **Boligkjøperforsikring**

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring, med tillegg av fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Boligkjøperforsikring Pluss betales årlig. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på [help.no](http://help.no). Det gjøres oppmerksom på at boligkjøperforsikring kun kan tegnes av forbruker. Meglerforetaket mottar kr 4 900/5 100/5 800 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av Boligkjøperforsikring Pluss.

**Meglers vederlag**

Det er avtalt fastpris kr. 39.000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke:

1 875 Gebyr for betalingsutsettelse  
6 500 Kommunale opplysninger  
17 900 Markedspakke  
5 900 Oppgjørshonorar  
5 000 Søk eiendomsregister og elektronisk signering  
15 000 Tilretteleggingsgebyr  
3 000 Visninger per stk.  
545 Tinglysningsgebyr pantedokument med urådighet  
3 400 Utlegg fotograf  
15 000 Utlegg takst/tilstandsrapport  
290 Utlegg utskrift av heftelser/servitutter (avg. fritt) pr stk

Totalt kr: 94 175

Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav et rimelig vederlag stort kr 25.000,- for utført arbeid.

**Ansvarlig megler**

Torleif Sommerseth  
Avdelingsleder/Megler  
torleif.sommerseth@aktiv.no  
Tlf: 928 06 396

**Oppdragstaker**

Boli Eiendomsmegling AS, organisasjonsnummer 993609145  
Søren R Thornæs veg 4, 7800 Namsos

**Salgsoppgavedato**

28.11.2025























## Solemsvegen 270

### 1. Etasje



Bruksarealet inkluderer innvendige vegger og er større enn summen av rommenes gulvareal.  
Planskissen er en illustrasjon over rominndelingen, og er ikke i målestokk. Mindre avvik kan forekomme.


# Vedlegg

# Solemsvegen 270 7863 OVERHALLA

## Tilstandsrapport Eierskifte

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Boligtype:           | Fritidsbolig                       |
| Byggeår:             | 1978                               |
| Hovedbygg BRA:       | 43 m <sup>2</sup>                  |
| Hovedbygg BRA-i:     | 43 m <sup>2</sup>                  |
| Sum alle bygg BRA:   | 50 m <sup>2</sup>                  |
| Sum alle bygg BRA-i: | 43 m <sup>2</sup>                  |
| Rapportdato:         | 17.11.2025 (Gyldig til 17.11.2026) |

### Samlet vurdering



# 1. Tilstandsgradene

## TG-0

### Tilstandsgrad 0: Ingen avvik

Bygningsdelen skal være tilnærmet ny, ikke vise tegn på slitasje og det skal være lagt frem dokumentasjon på faglig god utførelse. Det er ingen merknader til delen.

## TG-1

### Tilstandsgrad 1: Mindre eller moderate avvik

Bygningsdelen skal bare ha normal slitasje, og strakstiltak skal ikke anses som nødvendig. Graden kan også brukes når delen er ny, men der dokumentasjon på faglig god utførelse mangler.

## TG-2

### Tilstandsgrad 2: Bygningsdelen har vesentlige avvik

Bygningsdelen skal enten ha feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Graden gis når bygningsdelen trenger vedlikehold eller tiltak i nær fremtid. Graden skal også brukes når delen er gammel og det er grunn til å varsle om faren for skader på grunn av alderen, eller når det er grunn til å overvåke delen spesielt på grunn av fare for større skader eller følgeskader

## TG-3

### Tilstandsgrad 3: Store eller alvorlige avvik

Bygningsdelen har kraftige symptomer på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Graden skal også brukes ved påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd

## TG-IU

Tilstandsgrad ikke undersøkt (TGIU) skal kun brukes unntaksvis. Eksempler kan være snødekket tak eller krypkjeller uten inspeksjonsmulighet på undersøkelsestidspunktet; eller bygningsdelen eller arealet eller rommet er ikke tilgjengelig for inspeksjon på tidspunktet for analysen. Dersom TGIU omfatter særlig fuktutsatte konstruksjoner, skal dette angis særlig.

## 2. Om rapporten

### Om rapporten

Rapporten følger kravene i ny forskrift til avhendingsloven (tryggere bolighandel) fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 21.06.2021. Formålet med rapporten er å kartlegge boligens tekniske tilstand med tanke på behov for tiltak, samt å vise resultatene av en utført tilstandsanalyse for å bidra til økt trygghet og redusert konfliktnivå ved eierskifte.

Rapporten erstatter ikke selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt ved eierskifte. Tilstandsrapporten gir en beskrivelse og vurdering av byggverk og bygningsdeler som bygningssakkyndig har observert, og som har betydning ved eierskifte. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for vurderingen, er ikke bygningssakkyndig sitt ansvar. Rapporten gir normalt ingen vurdering av boligens tilbehør, som hvitevarer, brunevarer og annet inventar. Dette gjelder også om tilbehøret er integrert.

### Struktur og referansenivå

Rapportens struktur, metode og begrepsbruk følger i hovedsak Norsk Standard NS 3600

Normalt vil referansenivået være byggeskikken og tilstanden ved byggeåret for boligen eller bygningsdelen. Rapporten beskriver avvik, altså en tilstand som er dårligere enn referansenivået. Rapporten framhever normalt ikke positive sider ved boligen ut over det som kommer frem av tilstandsgraden på rom og bygningsdeler.

Ved tilstandsgrad 0 og 1 gis det normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad, fordi bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje.

Hvis et rom eller en bygningsdel gis tilstandsgrad 2 eller 3 skal den bygningssakkyndige redegjøre for årsaken til og konsekvensen av dette. Den bygningssakkyndige skal også gi et sjablongmessig anslag på hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler som gis tilstandsgrad 3.

I tillegg kan det gis TG3 iht. NS3600 på enkelte bygningsdeler slik som etasjeskiller og terrengforhold uten at det nødvendigvis krever umiddelbare tiltak.

### Takstrappen

Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til den bygningssakkyndige hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Rapporten kan ikke være eldre enn 1 år på det tidspunkt kjøperen binder seg til å kjøpe boligen. Ved utgått rapport bør bygningssakkyndig kontaktes for ny befaring og oppdatering.

Supertakst AS samarbeider med Vendu AS, som utvikler tjenester som bidrar til en trygg bolighandel og et bærekraftig bolighold. For å kunne gjøre dette benyttes det tilstands- og eiendomsinformasjon fra rapporten. Les mer om tjenestene og få tilgang til å avstå fra bruk av dine data ved å gå til denne nettsiden: <https://samtykke.vendu.no/37454>

### Dokumentasjon på håndverkertjenester

Dersom det har vært utført reparasjoner, vedlikehold, installasjoner, ombygging eller lignende i boligen de siste fem årene, og arbeidet er utført av kvalifiserte håndverkere, skal den bygningssakkyndige be eieren dokumentere bruken av kvalifiserte håndverkere. Som dokumentasjon regnes blant annet skriftlig bekreftelse fra den eller de håndverkerne som ble brukt.

### Hvordan undersøkelsene skal skje

Med mindre det fremgår at et rom eller en bygningsdel skal undersøkes med målinger, at det skal bores hull, at det skal stikkes i treverk eller annet, skal den bygningssakkyndige basere sine undersøkelser på det som er synlig. Den bygningssakkyndige skal flytte på tepper, møbler og annet inventar når det er nødvendig for å komme til det rommet eller den bygningsdelen som skal undersøkes. Dette gjelder likevel ikke for særlig tunge møbler og inventar, når disse ikke skjuler vesentlige installasjoner eller innretninger, og det heller ikke er andre grunner til å mistenke at flytting vil kunne avdekke vesentlige forhold.

### 3. Rapportsammendrag

Alle bygningsdeler angitt med tilstandsgrad TG2, TG3 eller TGIU (ikke undersøkt) er angitt i rapportsammendraget. Ytterligere opplysninger er gitt i hovedrapporten.

#### Bygningsdeler med TG3

- Balkong, terrasse, platting
- Vinduer og dører
- Renner og nedløp
- Takkonstruksjon
- Taktekking
- Utstyr på tak
- Etasjeskille og gulv på grunn

#### Bygningsdeler med TG2

- Grunnmur og fundament
- Yttervegger
- Ildsted/Skorstein
- Ventilasjon

#### Lovlighet

Det er ikke fremlagt ferdigattest / midlertidig brukstillatelse

Det er ikke fremlagt noen midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Boligen er byggemeldt og søkt før 1. januar 1998. Det vil ikke bli mulig å få utstedt ferdigattest. Er bygget i henhold til opprinnelig godkjenning, er bygget lovlig i bruk.

Det er ikke etablert brannslukningsutstyr og/eller røykvarsler i boligen iht. forskrift

Røykvarsler og brannslukningsapparat eldre enn 10 år.

## 4. Informasjon om oppdraget

Befaringsdato  
10.11.2025

Rapportdato  
17.11.2025

### Hjemmelshavere

Navn: Harald Magnus Saugestad

Tilstede ved inspeksjon: Nei

Er selgers egenerklæring fremlagt og gjennomgått av bygningssakkyndig? Ja

### Informasjon om bygningssakkyndig

Navn: Frode Kvaløseter

Telefon: 92208459

Firma: Takst-Forum Trøndelag

Epost: frode.kvaloseter@tft.no

Adresse: Vestre Rosten 69, 7072 Heimdal



Om bygningssakkyndig:

Byggmester/takstmann

Egne premisser:

Tilleggsbygg slik som garasje/ boder er ikke tilstandsvurdert, selv om det er gitt en enkel beskrivelse av disse på grunn av arealmåling.

### Informasjon om boligen

Adresse: Solemsvegen 270, 7863 Overhalla

Kommunenr: 5047

Gårdsnr: 52

Bruksnr: 9

Festenr:

Seksjonsnr:

Andelsnr:

Leilighetsnr:

Byggeår: 1978 - Byggetillatelse

Boligtype: Fritidsbolig

Generell beskrivelse av boligen:

Fritidsbolig oppført i én etasje over åpen fundamentering på piler. Veggkonstruksjoner er oppført i tømmer. Taket er et saltak og er tekket med torv. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vinduer med 2-lags isolerglass.

Utebod/uteto oppført over åpen fundamentering på piler. Veggkonstruksjoner oppført i tre kledd med liggende panel. Taket er et pulttak og er tekket med metallplater.

Tilleggsbygningen har dårlig tilstand. Påkostninger utover normalt vedlikehold er påregnelig.

## 5. Arealinformasjon

Arealmålingen er basert på Norsk standard 3940:2023 Areal- og volum-beregninger av bygninger. Arealet gjelder for tidspunktet da boligen ble målt. Rommene kan være måleverdige selv om bruken er i strid med byggt teknisk forskrift

Arealet beskriver boligens bruksareal i tre definerte kategorier:

|                     |       |                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Internt bruksareal  | BRA-i | Bruksareal innenfor boenhets omsluttende vegger. Bruksenheten kan bestå av flere boenheter.                                                                                            |
| Eksternt bruksareal | BRA-e | Bruksareal av rom som tilhører boenhets omsluttende vegger. Bruksenheten kan bestå av flere boenheter. Veggareal mellom BRA-i og BRA-e legges til BRA-e hvis dette ligger vegg i vegg. |
| Innglasset balkong  | BRA-b | Innglassede balkong tilknyttet boenhets omsluttende vegger. Veggareal mellom innglasset balkong og annet bruksareal tillegges areal innglasset balkong.                                |

Terrasse- og balkongareal (TBA) dekker areal som åpne balkonger, altaner og verandaer. Dette arealet vil ikke bli inkludert i boligens bruksareal.

Ikke måleverdige arealer som skyldes skråtak eller lav himlingshøyde (ALH) kan opplyses som tilleggsmåling. Slike arealer skal ikke oppføres alene, men skal alltid opplyses sammen med korrekt målt BRA. BRA og ALH kan summeres, og utgjør boligens gulvareal (GUA).

For mer informasjon se her: <https://eiendomnorge.no/nyheter/viktig-informasjon-om-arealmaling-article2588-919.html>

Tabellen som viser fordelingen av P-ROM og S-ROM er basert på den tidligere arealstandarden (NS 3940:2012) og inneholder ulike definisjoner for måling i forhold til den nåværende standarden (NS 3940:2023). Eksempel skal ikke boder via fellesareal være med som S-ROM, men i ny standard er dette med som BRA-e og summert i bruksarealet (BRA). Oversikten over P-ROM og S-ROM er kun ment som informasjon og for sammenligning, og skal ikke brukes i markedsføring av boliger. Tallene er omtrentlige og kan avvike fra faktiske målinger; de er ikke juridisk bindende. Rombenevnelser er vurdert med tanke på dagens bruksområder og tar ikke hensyn til kravene i byggeforskriftene.

## Oppsummering av BRA alle bygg

| Bygg                        | BRA       | BRA-i (internt bruksareal) | BRA-e (eksternt bruksareal) | BRA-b (Innglasset balkong) | TBA (terrasse- og balkongareal) |
|-----------------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Hovedbygg                   | 43        | 43                         | 0                           | 0                          | 15                              |
| Utebod                      | 7         | 0                          | 7                           | 0                          | 0                               |
| <b>Totalt m<sup>2</sup></b> | <b>50</b> | <b>43</b>                  | <b>7</b>                    | <b>0</b>                   | <b>15</b>                       |

## Bygning: Hovedbygg

### Hovedareal

| Etasje                      | BRA       | BRA-i (internt bruksareal) | BRA-e (eksternt bruksareal) | BRA-b (Innglasset balkong) | TBA (terrasse- og balkongareal) |
|-----------------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 1. etasje                   | 43        | 43                         | 0                           | 0                          | 15                              |
| <b>Totalt m<sup>2</sup></b> | <b>43</b> | <b>43</b>                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                   | <b>15</b>                       |

### Fordeling mellom P-ROM og S-ROM

| Etasje                      | BRA       | P-ROM     | S-ROM    | Beskrivelse P-Rom         | Beskrivelse S-Rom |
|-----------------------------|-----------|-----------|----------|---------------------------|-------------------|
| 1. etasje                   | 43        | 43        | 0        | Kjøkken, soverom og stue. |                   |
| <b>Totalt m<sup>2</sup></b> | <b>43</b> | <b>43</b> | <b>0</b> |                           |                   |

## Bygning: Utebod

#### Hovedareal

| Etasje                      | BRA      | BRA-i (internt bruksareal) | BRA-e (eksternt bruksareal) | BRA-b (Innglasset balkong) | TBA (terrasse- og balkongareal) |
|-----------------------------|----------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 1. etasje                   | 7        | 0                          | 7                           | 0                          | 0                               |
| <b>Totalt m<sup>2</sup></b> | <b>7</b> | <b>0</b>                   | <b>7</b>                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        |

#### Fordeling mellom P-ROM og S-ROM

| Etasje                      | BRA      | P-ROM    | S-ROM    | Beskrivelse P-Rom | Beskrivelse S-Rom |
|-----------------------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| 1. etasje                   | 7        | 0        | 7        |                   | Bod/utedo.        |
| <b>Totalt m<sup>2</sup></b> | <b>7</b> | <b>0</b> | <b>7</b> |                   |                   |

#### Kommentar til arealberegning

Standard for oppmåling er ikke linket til byggeforskrift, og det presiseres at bruken og beskrivelse av rom i fritidsbolig ikke er sammenstillende med bolighus. Eventuell rombeskrivelse defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet.

## 6. Hovedrapport

### 6.1 Drenering

|                                                                                                                                                                                        |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Type grunnmur?                                                                                                                                                                         | Åpen fundamentering/pilarer |
| Er bygningen utsatt for tilsig av overflatevann (terrengfall inn mot boligen)?                                                                                                         | Nei                         |
| Er kontrollert bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur mangelfull?                                                                                                              | Ja                          |
| <b>Oppsummering av drenering</b>                                                                                                                                                       |                             |
| Bygningen er plassert slik i terrenget at den ikke utsettes for tilsig av overflatevann. Ved opparbeidelse av takrenner er det viktig at taknedløpene leder vannet vekk fra bygningen. |                             |

TG-1

### 6.2 Grunnmur og fundament

|                                                                                                               |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Type Fundament/Grunnmur                                                                                       | Søyler/pilarer (åpen fundamentering) |
| Bygningen har åpen fundamentering oppført på støpte pilarer.                                                  |                                      |
| Type byggegrunn                                                                                               | Byggegrunn av løsmasse               |
| Er det påvist sprekker/riss eller skader?                                                                     | Ja                                   |
| <b>Oppsummering av grunnmur og fundament</b>                                                                  |                                      |
| Det er ikke mulig å kontrollere pilarer for riss / sprekkeformasjoner da disse er støpt i plastkassetter.     |                                      |
| Det registreres skjevheter/setninger i pilarer under bygningen.                                               |                                      |
| <b>Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales</b>                                                 |                                      |
| Løpende observasjoner anbefales for å bekrefte eller avkrefte en negativ utvikling. Tiltak vurderes deretter. |                                      |

TG-2

### 6.3 Balkong, terrasse, platting

|                                                                 |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| Type                                                            | Balkong |
| Det er etablert en takoverbygd balkong i tre.                   |         |
| Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår?          | Ukjent  |
| Er det synlig tegn på skjevheter/konstruksjonssvikt?            | Ja      |
| Er det tegn på sopp/råteskader i treverk eller skader i betong? | Ja      |

|                                                                                                                                                                                                         |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Er det krav til rekkverk?                                                                                                                                                                               | Ja                     |
| Er det avvik på rekkverkshøyde og åpninger i rekkverket i forhold til gjeldene byggt teknisk forskrift på befaringstidspunktet?                                                                         | Ja                     |
| Er balkong / terrassen teknet?                                                                                                                                                                          | Nei                    |
| <b>Oppsummering av balkong, terrasse, platting</b>                                                                                                                                                      | <b>TG-3</b>            |
| <p>Det registreres setninger med skjevheter og dårlig avstiving av gulvbjelker.</p> <p>Rekkverk er ikke montert der avtsand ned til terrenget er mer enn 50 cm.</p> <p>Det er råteskader i trapper.</p> |                        |
| <b>Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales</b>                                                                                                                                           |                        |
| Tiltak på eksisterende balkong, alternativt opparbeidelse av ny balkong / trapper er påregnelig.                                                                                                        |                        |
| <b>Utbedringskostnader</b>                                                                                                                                                                              | <b>10 000 - 50 000</b> |

## 6.4 Vinduer og dører

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| Vinduer med 2-lags glass. Uisolerte ytterdør, dør til balkong.                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår?                                                                                                                                                                                                                                | Nei                     |
| Er det påvist punkterte eller sprukne glass?                                                                                                                                                                                                                                          | Ja                      |
| Er det påvist værslitte karmer, fuktskader eller råteskader?                                                                                                                                                                                                                          | Ja                      |
| Er det ved stikkprøver registrert avvik ved åpne/lukkemekanismen?                                                                                                                                                                                                                     | Ja                      |
| Er det påvist avvik ved utvendig tetting som beslag, vannbord, og omramming?                                                                                                                                                                                                          | Ja                      |
| <b>Oppsummering av vinduer og dører</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>TG-3</b>             |
| <p>Det registreres vindu med punkterte glass.</p> <p>Det registreres kondens / rennmerker rundt vinduer med tegn til utettheter rundt ytre omramming på vinduer og dører.</p> <p>Enkelte vinduer er treg / tunge å betjene. Utvendige overflater / karmer er slitt / fuktpåkjent.</p> |                         |
| <b>Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales</b>                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| <p>Som følge av registrert slitasje vil det være hensiktsmessig med utskiftinger av vinduer</p> <p>Tiltak rundt ytre kledning / omramming er påregnelig.</p>                                                                                                                          |                         |
| <b>Utbedringskostnader</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>50 000 - 150 000</b> |

## 6.5 Yttervegger

|                                                                                                                                                                      |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Type fasade                                                                                                                                                          | Tømmer      |
| Veggkonstruksjoner i laftet plank utvendig malt.                                                                                                                     |             |
| Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår?                                                                                                               | Nei         |
| Er det påvist skjevheter/riss/sprekker/setninger?                                                                                                                    | Ja          |
| Er det påvist fuktskade/sopp/råte eller slitt overflate?                                                                                                             | Ja          |
| <b>Oppsummering av yttervegger</b>                                                                                                                                   | <b>TG-2</b> |
| Det registreres på innvendige overflater rennmerker etter fukt og partier med svertesopp. Dette gjelder spesielt opp mot tak, rundt vinduer og i innvendige hjørner. |             |
| Utvendig er det sporadisk fuktopptrekk i endaved rundt knutepunkt, råte i ytterhjørne ved balkong.                                                                   |             |
| <b>Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales</b>                                                                                                        |             |
| Avvik må lukkes, tiltak utføres for å unngå ytterligere skadeutvikling.                                                                                              |             |

## 6.6 Renner og nedløp

|                                                               |                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| Tilgjengelighet                                               | Ikke tilgjengelig      |
| <b>Oppsummering av renner og nedløp</b>                       | <b>TG-3</b>            |
| Det er ikke montert noen takrenner.                           |                        |
| <b>Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales</b> |                        |
| Opparbeidelse av takrenner og nedløp må utføres.              |                        |
| <b>Utbedringskostnader</b>                                    | <b>10 000 - 50 000</b> |

## 6.7 Takkonstruksjon

|                                                                                       |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Takkonstruksjon                                                                       | Saltak |
| Taket er et saltak.                                                                   |        |
| Inspisert fra                                                                         | På tak |
| Er det tegn til svanker, skjevheter eller symptom på konstruksjonssvikt i takflaten?  | Ja     |
| Er det registrert symptom som tyder på at takkonstruksjonen er utilstrekkelig luftet? | Ja     |

| Oppsummering av takkonstruksjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TG-3                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <p>Det registreres lett svai/nedbøy i takflaten. Det er betydelige skjevheter / setninger i fundament og tresøyler til tak over balkong.</p> <p>Det er ikke etablert spalter/ventiler eller lekting for lufting av takkonstruksjon.</p> <p>I innvendige tak er det fuktmerker, spesielt i områder ved raft. Høy fuktighet med spredte råteskader i utvendige takutstikk og vindskier.</p> |                        |
| Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| <p>Råte/fuktskader må skiftes ifb. med en omtekking av yttertak. Luftesjikt bør i den forbindelse etableres.</p> <p>Nye fundament / tresøyler til tak over balkong må opparbeides / monteres.</p>                                                                                                                                                                                         |                        |
| <b>Utbedringskostnader</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>10 000 - 50 000</b> |

## 6.8 Taktekking

| Type tekking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Torv                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Taket er tekket med torv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
| Inspisert fra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | På tak                  |
| Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår?                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ukjent                  |
| Er det skader på takstein, mosegroing, buler i papp, rust eller bulker i plater?                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ja                      |
| Er det synlige avvik på beslag/inndekning rundt pipe og andre takgjennomføringer?                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ikke kontrollert        |
| Har tekkingen nådd en alder som gir økt risiko for skader eller følgeskader?                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja                      |
| Oppsummering av taktekking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TG-3                    |
| <p>Det registreres omfattende mosevekst i torvtaket.</p> <p>Torvtaket har passert 25 år, passert over halvparten av normal brukstid. I innvendige tak registreres partier med fuktmerker. Utvendig i takutstikk måles høyt fukttinnhold i treverk kombinert med løs maling i enkelte områder. Dette gir en indikasjon på utettheter i taktekkingen.</p> |                         |
| Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| Taktekking med undertak og beslag må oppgraderes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| <b>Utbedringskostnader</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>50 000 - 150 000</b> |

## 6.9 Utstyr på tak

|                                                                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Er det krav til snøfanger?                                         | Nei                 |
| Er det krav til stige for adkomst feier?                           | Ja                  |
| Er det manglende stige/adkomst for feier og eller skader på stige? | Ja                  |
| <b>Oppsummering av utstyr på tak</b>                               | <b>TG-3</b>         |
| Det mangler takstige for trygg adkomst til pipa.                   |                     |
| <b>Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales</b>      |                     |
| Forskriftsmessig adkomst for feier må etableres.                   |                     |
| <b>Utbedringskostnader</b>                                         | <b>Under 10 000</b> |

## 6.10 Etasjeskille og gulv på grunn

|                                                                                                                                                                                    |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Type                                                                                                                                                                               | Trebjelkelag            |
| Etasjeskille er et trebjelkelag.                                                                                                                                                   |                         |
| Er det påvist nedbøy, skjevheter eller svikt i etasjeskille/gulv?                                                                                                                  | Ja                      |
| <b>Oppsummering av etasjeskille og gulv på grunn</b>                                                                                                                               | <b>TG-3</b>             |
| Med bruk av nivelleringslaser ble det registrert totalt avvik på stue over 30mm, i tillegg til lokale skjevheter i øvrige rom.                                                     |                         |
| Det er under bygningen skader / åpninger i stubbloftsplater med tydelige spor / aktivitet etter smågnagere / mus.                                                                  |                         |
| <b>Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales</b>                                                                                                                      |                         |
| Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt årsak og omfanget på eventuelle skader.                                                                                     |                         |
| Dette er et grovt overslag. Det anbefales at det gjøres ytterligere undersøkelser for å avdekke årsak og skadeomfang som grunnlag for et mer detaljert og riktig kostnadsoverslag. |                         |
| <b>Utbedringskostnader</b>                                                                                                                                                         | <b>50 000 - 150 000</b> |

## 6.11 Ildsted/Skorstein

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Type pipe                            | Stål |
| Det er montert en isolert stålpipes. |      |
| Er det montert ildsted?              | Ja   |

|                                                                                                                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Type ildsted                                                                                                                                                       | Vedovn      |
| Det er montert vedovn på stue.                                                                                                                                     |             |
| Er det påvist avvik ved ildsted/feieluke/sotluke i forhold til avstand brennbart materiale?                                                                        | Nei         |
| Skorstein over tak er inspisert fra:                                                                                                                               | Fra taket   |
| Er det synlige skader i skorstein, beslag eller fuger?                                                                                                             | Ja          |
| Er det avvik i forhold til høyde på pipe over tak?                                                                                                                 | Nei         |
| <b>Oppsummering av ildsted/skorstein</b>                                                                                                                           | <b>TG-2</b> |
| Det er rust i beslag / pipe over tak. I innvendig takpanel registreres fuktmerker, uten at det på befaringsdagen ble målt skadelig / fukt i de aktuelle områdene.  |             |
| <b>Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales</b>                                                                                                      |             |
| Videre undersøkelser anbefales slik at full visshet rundt tilstand på beslag skjult under torv/taktekkingen kan fastsettes, nødvendige tiltak vurderes og utføres. |             |

## 6.12 Lovlighet

|                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Er det manglende samsvar mellom dagens bruk og godkjente byggetegninger?                                                                                                                                                                               | Nei |
| Ingen vesentlige avvik opp mot godkjente byggetegninger.                                                                                                                                                                                               |     |
| Er det avdekt forhold som tyder på at boenhet ikke er delt opp i brannceller etter kravene i teknisk forskrift?                                                                                                                                        | Nei |
| Er det manglende ferdigattest / midlertidig brukstillatelse?                                                                                                                                                                                           | Ja  |
| Det er ikke fremlagt noen midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Boligen er byggemeldt og søkt før 1 januar 1998. Det vil ikke bli mulig å få utstedt ferdigattest. Er bygget i henhold til opprinnelig godkjenning, er bygget lovlig i bruk. |     |
| Er det avvik på krav til rømning, dagslysforhold eller takhøyde?                                                                                                                                                                                       | Nei |
| Er det manglende brannslukningsutstyr og røykvarsler i boligen iht forskrift?                                                                                                                                                                          | Ja  |
| Røykvarsler og brannslukningsapparat eldre enn 10 år.                                                                                                                                                                                                  |     |

## 6.13 Ventilasjon

|                                                                                                 |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Type ventilering                                                                                | Naturlig ventilasjon |
| Bygningen har ingen ventilering utover åpning av vindu.                                         |                      |
| <b>Oppsummering av ventilasjon</b>                                                              | <b>TG-2</b>          |
| Boenheten mangler ventilering (tilførsel av frisk luft), utover muligheten for åpning av vindu. |                      |

#### Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales

Klaffventiler på yttervegg anbefales etablert.

### 6.14 Øvrig: Andre innvendige forhold

#### Beskrivelse

Kjøkkenbenk i enkel standard med gassbluss.

Det er etablert 12-voltanlegg i boligen.

Det tilkoblingsmulighet for vann, lekkasje i utvendig kum utbedret nov 2025.

### 6.15 Ikke relevante bygningsdeler

**Følgende bygningsdeler er angitt som finnes ikke/ikke relevant:**

- Krypkjeller
- Støttemur
- Rom under terreng
- Loft (konstruksjonsoppbygging)
- Kjøkken
- Toalettrom
- Trapp
- Avløpsrør
- Vannledninger
- Elektrisk
- Vannbåren varme
- Varmesentral
- Varmtvannsbereider
- Våtrom

# EGENERKLÆRINGSSKJEMA

Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

|                                                                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Meglerfirma                                                                                             |                    |
| Aktiv EM Namsos                                                                                         |                    |
| Oppdragsnr.                                                                                             |                    |
| 1706250120                                                                                              |                    |
| Selger 1 navn                                                                                           |                    |
| Bertil Vilhelm Smalås                                                                                   |                    |
| Gateadresse                                                                                             |                    |
| Solemsvegen 270                                                                                         |                    |
| Poststed                                                                                                | Postnr             |
| OVERHALLA                                                                                               | 7863               |
| Er det dødsbo?<br><input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja                   |                    |
| Avdødes navn                                                                                            |                    |
| Er det salg ved fullmakt?<br><input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja        |                    |
| Hjemmelshavers navn                                                                                     |                    |
| Harald Magnus Saugestad                                                                                 |                    |
| Har du kjennskap til eiendommen?<br><input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja |                    |
| Når kjøpte du boligen?                                                                                  |                    |
| År                                                                                                      | 1978               |
| Hvor lenge har du eid boligen?                                                                          |                    |
| Antall år                                                                                               | 47                 |
| Antall måneder                                                                                          | 3                  |
| Har du bodd i boligen siste 12 måneder?<br><input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja     |                    |
| I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring?                                         |                    |
| Forsikringsselskap                                                                                      | IF Skadeforsikring |
| Polise/avtalnr.                                                                                         | 212807173-E67      |

Document reference: 1706250120

## Spørsmål for alle typer eiendommer

- 1 Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?  
☒ Nei ☐ Ja

- 2 Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?  
Svar
- 3 Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende?  
☒ Nei ☐ Ja
- 4 Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?  
Svar   
Beskrivelse
- 5 Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?  
☒ Nei ☐ Ja
- 6 Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?  
☒ Nei ☐ Ja
- 7 Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?  
☒ Nei ☐ Ja
- 8 Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?  
☒ Nei ☐ Ja
- 9 Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende?  
☒ Nei ☐ Ja
- 10 Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen?  
☒ Nei ☐ Ja
- 11 Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?  
Svar
- 12 Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?  
☒ Nei ☐ Ja
- 13 Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?  
☒ Nei ☐ Ja
- 14 Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)?  
☒ Nei ☐ Ja
- 15 Er det nedgravd oljetank på eiendommen?  
☒ Nei ☐ Ja
- 16 Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?  
Svar
- 17 Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende?  
☒ Nei ☐ Ja
- 18 Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen?  
☒ Nei ☐ Ja
- 19 Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av dens omgivelser?  
☒ Nei ☐ Ja
- 20 Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?  
☒ Nei ☐ Ja

- 21 Er det foretatt radonmåling?  
☒ Nei ☐ Ja
- 22 Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?  
☒ Nei ☐ Ja
- 23 Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger?  
☒ Nei ☐ Ja
- 24 Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)?  
☒ Nei ☐ Ja

Document reference: 1706250120

## Tilleggs kommentar

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om eiendommen, vil forsikringsselskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. vilkår for boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4.

Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om forsikringsgiver sitt boligselgerforsikringstilbud.

Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar over at premietilbudet først kan påberopes når boligen er solgt (budaksept). Premietilbudet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 – seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler.

Etter dette vil premien og forsikringsvilkårene kunne justeres. Når premietilbudet ikke lenger er bindende for forsikringsselskapet må egenerklæringsskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny signeringsdato som legges til grunn.

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved følgende salg:

- mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigenede linje, søsken, eller
- mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
- når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringsseiendom
- etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
- ved salg av helårs- og fritidsbolig er det krav til at det foreligger tilstandsrapport i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.

Dersom forsikringsselskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.

Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.

Forøvrig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendingsloven § 3-10 og kjøpsloven § 20 (aksjeboliger).

Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

☒ Jeg ønsker boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i forbindelse med kjøp av boligselgerforsikring. Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt det foreligger en budaksept mellom partene, begrenset til tolv måneder før overtakelse. Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse. Jeg bekrefter med dette at eiendommen ikke er en næringsseiendom, at den ikke selges som ledd i næringsvirksomhet eller mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen. Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Forsikringen er ugyldig dersom den tegnes i strid med forsikringsvilkårene. Jeg er innforstått med at eiendomsmegleren ikke har fullmakt til å gjøre unntak fra ovennevnte begrensninger. Jeg er oppmerksom på at 8% av total forsikringspremie er honorar til Söderberg & Partners.

☐ Jeg ønsker ikke boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å kjøpe slik forsikring.

☐ Jeg kan ikke kjøpe boligselgerforsikring ihht vilkår.

Document reference: 1706250120

| NAME OF SIGNER   | IDENTIFIER                                   | TIME                       | ELECTRONIC ID                            |
|------------------|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| Bertil V. Smalås | d939496c7fed028ab67d<br>661c136150e91a0a5b47 | 31.10.2025<br>11:45:27 UTC | Signer authenticated by<br>One time code |


Document reference: 1706250120

- This is a PDF document digitally signed by IN Groupe's E-Signing service.
- The document's integrity is protected by signing and sealing the contents with a certificate issued to IN Groupe by a third party. Validating the signature confirms that the contents have not been modified since the time of signing.
- For more information about document formats, see <https://doc.ingroupe.com/developer>

# ENERGIATTEST



|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Adresse           | Solemsvegen 270          |
| Postnummer        | 7863                     |
| Sted              | OVERHALLA                |
| Kommunenavn       | Overhalla                |
| Gårdsnummer       | 52                       |
| Bruksnummer       | 9                        |
| Seksjonsnummer    | —                        |
| Andelsnummer      | —                        |
| Festenummer       | —                        |
| Bygningsnummer    | 186579356                |
| Bruksenhetsnummer | H0101                    |
| Merkenummer       | Energiattest-2025-191554 |
| Dato              | 19.11.2025               |



**Energimerket** angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, se i figuren. Energimerket symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmingskarakter, og bokstaven viser energikarakter.

**Energikarakteren** angir hvor energieffektiv boligen er, inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen. Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er boligens energimessige standard og ikke bruken som bestemmer energikarakteren. A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at


boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

**Oppvarmingskarakteren** forteller hvor stor andel av oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann) som dekkes av elektrisitet, olje eller gass. Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass, mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass. Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.

Om bakgrunnen for beregningene, se [www.enova.no/energimerking](http://www.enova.no/energimerking).

## Målt energibruk

Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.



## Hvordan boligen benyttes har betydning for energibehovet

Energibehovet påvirkes av hvordan man benytter boligen, og kan forklare avvik mellom beregnet og målt energibruk. Gode energivaner bidrar til at energibehovet reduseres. Energibehovet kan også bli lavere enn normalt dersom:

- deler av boligen ikke er i bruk,
- færre personer enn det som regnes som normalt bruker boligen, eller
- den ikke brukes hele året.

## Gode energivaner

Ved å følge enkle tips kan du redusere ditt energibehov, men dette vil ikke påvirke boligens energimerke.

Energimerkingen kan kun endres gjennom fysiske endringer på boligen.

**Tips 1: Følg med på energibruken i boligen**

**Tips 2: Luft kort og effektivt**

**Tips 3: Redusér innetemperaturen**

**Tips 4: Bruk varmtvann fornuftig**

## Mulige forbedringer for boligens energistandard

Ut fra opplysningene som er oppgitt om boligen, anbefales følgende energieffektiviserende tiltak. Dette er tiltak som kan gi bygningen et bedre energimerke.

Noen av tiltakene kan i tillegg være svært lønnsomme. Tiltakene bør spesielt vurderes ved modernisering av bygningen eller utskifting av teknisk utstyr.

**Tiltaksliste** (For full beskrivelse av tiltakene, se Tiltaksliste - vedlegg 1)

- Slå el.apparater helt av
- Montere urbryter på motorvarmer

- Randsoneisolering av etasjeskillere
- Montering tetningslister

Det tas forbehold om at tiltakene er foreslått ut fra de opplysninger som er gitt om boligen. Fagfolk bør derfor kontaktes for å vurdere tiltakene nærmere. Eventuell gjennomføring av tiltak må skje i samsvar

med gjeldende lovverk, og det må tas hensyn til krav til godt inneklima og forebygging av fuktskader og andre byggskader.





---

## Boligdata som er grunnlag for energimerket

Energimerket og andre data i denne attesten er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av boligeier da attesten ble registrert. Nedenfor er en oversikt over oppgitte opplysninger, som boligeier er ansvarlig for.


**Bygningskategori:** Småhus  
**Bygningstype:** Fritidsbolig  
**Byggeår** 1978  
**Bygningsmateriale:** Tre  
**BRA:** 43  
**Ant. etg. med oppv. BRA:** 1  
**Detaljert vegger:** Nei  
**Detaljert vindu:** Nei

### Teknisk installasjon

**Oppvarming:** Ved  
**Ventilasjon** Naturlig ventilasjon

Der opplysninger ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen. For mer informasjon om beregninger, se

<https://www.enova.no/energimerking/om-energimerkeordningen/om-energiattesten/beregning-av-energikarakteren/>.



### Om grunnlaget for energiattesten

Oppgitte opplysninger om boligen kan finnes ved å gå inn på [www.enova.no/energimerking](http://www.enova.no/energimerking), og logge inn via ID-porten/Altinn. På siden "Eiendommer" kan du søke opp bygninger og hente fram energiattester som er laget tidligere. For å se detaljer for en bolig hvor det er brukt detaljert registrering må du velge "Gjenbruk"

av aktuell attest under Offisielle energiattester i skjermbildet "Valgt eiendom". Boligeier er ansvarlig for at det blir brukt riktige opplysninger. Eventuelle gale opplysninger må derfor tas opp med selger eller utleier da dette kan ha betydning for prisfastsettelsen. Det kan når som helst lage en ny energiattest.

### Om energimerkeordningen

Enova er ansvarlig for energimerkeordningen. Energimerket beregnes på grunnlag av oppgitte opplysninger om boligen. For informasjon som ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen fra tidsperioden den ble bygd i. Beregningsmetodene for energikarakteren baserer seg på NS 3031

(<https://www.enova.no/energimerking/om-energimerkeordningen>). Klikk på tittelen "Energimerking" er beskrevet i energimerkeforskriften (bygninger).

Spørsmål om energiattesten, energimerkeordningen eller gjennomføring av energieffektivisering og tilskuddsordninger kan rettes til Enova Svarer på tlf. 24 24 08 95 eller [svarer@enova.no](mailto:svarer@enova.no).

Nærmere opplysninger om energimerkeordningen kan du finne på [www.enova.no/energimerking](http://www.enova.no/energimerking).

For ytterligere råd og veiledning om effektiv energibruk, vennligst se [www.enova.no/hjemme](http://www.enova.no/hjemme) eller ring Enova svarer på tlf. 24 24 08 95.





## Tiltaksliste: Vedlegg til energiattesten

---

### Brukertiltak

#### Tiltak 1: Slå el.apparater helt av

Elektriske apparater som har stand-by modus trekker strøm selv når de ikke er i bruk, og må derfor slås helt av.

#### Tiltak 2: Vask med fulle maskiner

Fyll opp vaske- og oppvaskmaskinen før bruk. De fleste maskiner bruker like mye energi enten de er fulle eller ikke.

#### Tiltak 3: Redusér innnetemperaturen

Ha en moderat innnetemperatur, for hver grad temperatursenkning reduseres oppvarmingsbehovet med 5 %. Mennesker er også varmekilder; jo flere gjester – desto større grunn til å dempe varmen. Ha lavere temperatur i rom som brukes sjelden eller bare deler av døgnet. Monter tetningslister rundt trekkfulle vinduer og dører (kan sjekkes ved bruk av myggspiral/røyk eller stearinlys). Sett ikke møbler foran varmeovner, det hindrer varmen i å sirkulere. Trekk for gardiner og persienner om kvelden, det reduserer varmetap gjennom vinduene.

#### Tiltak 4: Følg med på energibruken i boligen

Gjør det til en vane å følge med energiforbruket. Les av måleren månedlig eller oftere for å være bevisst energibruken. Ca halvparten av boligens energibruk går til oppvarming.

#### Tiltak 5: Velg hvitevarer med lavt forbruk

Når du skal kjøpe nye hvitevarer så velg et produkt med lavt strømforbruk. Produktene deles inn i energiklasser fra A til G, hvor A er det minst energikrevende. Mange produsenter tilbyr nå varer som går ekstra langt i å være energieffektive. A+ og det enda bedre A++ er merkinger som har kommet for å skille de gode fra de ekstra gode produktene.

#### Tiltak 6: Bruk varmtvann fornuftig

Bytt til sparedusj hvis du ikke har. For å finne ut om du bør bytte til sparedusj eller allerede har sparedusj kan du ta tiden på fylling av ei vaskebøtte; nye sparedusjer har et forbruk på kun 9 liter per minutt. Ta dusj i stedet for karbad. Skift pakning på dryppende kraner. Dersom varmtvannsberederen har nok kapasitet kan temperaturen i berederen reduseres til 70gr.

#### Tiltak 7: Fyr riktig med ved

Bruk tørr ved, god trekk, og legg ikke i for mye av gangen. Fyring i åpen peis er mest for kosens skyld. Hold spjeldet lukket når ovnen/peisen ikke er i bruk.

#### Tiltak 8: Spar strøm på kjøkkenet

Ikke la vannet renne når du vasker opp eller skyller. Bruk kjeler med plan bunn som passer til platen, bruk lokk, kok ikke opp mer vann enn nødvendig og slå ned varmen når det har begynt å koke. Slå av kjøkkenventilatoren når det ikke lenger er behov. Bruk av microbølgeovn til mindre mengder mat er langt mer energisparende enn komfyren. Tin frossenmat i kjøleskapet. Kjøøl - og frys skal avrimes ved behov for å hindre unødvendig energibruk og for høy temperatur inne i skapet / boksen (nye kjøleskap har ofte automatisk avriming). Fjern støv på kjøleribber og kompressor på baksiden. Slå av kaffetraker når kaffen er ferdig traktet og bruk termos. Oppvaskmaskinen har innebygde varmeelementer for oppvarming av vann og skal kobles til kaldvannet, kobles den til varmtvannet øker energibruken med 20 - 40 % samtidig som enkelte vaske - og skylleprosesser foregår i feil temperatur.

#### Tiltak 9: Slå av lyset og bruk sparepærer

Slå av lys i rom som ikke er i bruk. Utnytt dagslyset. Bruk sparepærer, spesielt til utelys og rom som er kalde eller bare delvis oppvarmet.

#### Tiltak 10: Luft kort og effektivt

Ikke la vinduer stå på gløtt over lengre tid. Luft heller kort og effektivt, da får du raskt skifta lufta i rommet og du unngår nedkjøling av gulv, tak og vegger.

#### Tiltak 11: Tiltak utendørs

Monter urbryter (koblingsur) på motorvarmeren slik at den ikke står på mer enn nødvendig. Skift til sparepærer. Sparepærer på 5, 7, 11, 15, og 20 W tilsvarer glødelamper på henholdsvis 25, 40, 60, 75 og 100 W, og de varer dessuten lenger, 8.000-15.000 timer mot 1.000-2.500 timer for glødelamper. Det kan monteres fotocelle på utebelysningen slik at det automatisk går av/på etter dagslyset/mørket. Eller det kan monteres bevegelsessensor slik at lyset kun går på ved bevegelse og slås av automatisk etter forhåndsinnstilt tid. For snøsmelteanlegg som kun er manuelt styrt av/på eller ift. lufttemperatur kan det installeres automatikk slik at snøsmelteanlegget både er temperatur- og nedbørsstyrt dvs. når det registreres nedbør og kulde samtidig.

## Tiltak utendørs

### Tiltak 12: Montere urbryter på motorvarmer

Det monteres urbryter (koblingsur) på motorvarmeren slik at den ikke står på mer enn nødvendig.

### Tiltak 13: Skifte til sparepærer på utebelysning

Sparepærer på 5, 7, 11, 15, og 20 W tilsvarer glødelamper på henholdsvis 25, 40, 60, 75 og 100 W. Sparepærer gir like mye lys som vanlige glødelamper, men bruker bare rundt 20% av energien. De varer dessuten lenger, 8.000-15.000 timer mot 1.000 - 2.500 timer for glødelamper.

### Tiltak 14: Termostat- og nedbørsstyring av snøsmelteanlegg

Snøsmelteanlegget er kun manuelt styrt, eller styres kun etter lufttemperatur. Det installeres automatikk slik at snøsmelteanlegget både er temperatur- og nedbørsstyrt. Det kan være i form av en temperatur- og snøføler i bakken, med temperatur- og fuktføler i luften. Snøsmelteanlegget aktiveres kun ved behov dvs. når det registreres nedbør og kulde samtidig.

### Tiltak 15: Montere automatikk på utebelysning

Det kan monteres fotocelle på utebelysningen slik at det automatisk går av/på etter dagslyset/mørket. Eller det kan monteres bevegelsessensor slik at lyset kun går på ved bevegelse og slås av automatisk etter forhåndsinnstilt tid.

## Bygningsmessige tiltak

### Tiltak 16: Randsoneisolering av etasjeskillere

Kald trekk i randsonen av trebjelkelag kan utbedres ved å isolere bjelkelaget i randsonen. Utvendig kan man forsøke å tette vindsperra nederst på utsiden av veggen.

### Tiltak 17: Montering tetningslister

Luftlekkasjer mellom karm og ramme på vinduer og mellom karm og dørbånd kan reduseres ved montering av tetningslister. Lister i silikon- eller EPDM-gummi gir beste resultat.

### Tiltak 18: Etterisolering av yttervegg

Yttervegg etterisoleres. Metode avhenger av dagens løsning. For å sjekke vindtetting av yttervegg anbefales termografering og tetthetsprøving.

## Tiltak på varmeanlegg

### Tiltak 19: Installere ny rentbrennende vedovn / peisinnsats, alternativt pelletskamin

I gamle vedovner / peiser med dør utnyttes kun 30 - 55 % av energiinnholdet i veden, mens med nye rentbrennende vedovner / peisinnsatser (som kom på markedet i 1988) er virkningsgraden på 70 - 80 %. Alternativt kan den gamle vedovnen / peisen skiftes ut med en pelletskamin. Nye vedovner, peisinnsatser og pelletskaminer utnytter energien mer effektivt samt at røykgassforurensning og utslippene reduseres med inntil 90 % sammenlignet med gammel vedovn. De fleste pelletskaminer styres av en romtermostat, slik at man kan stille inn ønsket temperatur. Kaminen kan starte og slukke av seg selv, og mange kaminer kan også programmere inn ukeprogram, med f.eks. nattsenkning.

# Nabolagsprofil

Solemsvegen 270

## Offentlig transport

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| ✈ Namsos lufthavn              | 26 min 🚗          |
| 🚆 Grong stasjon<br>Linje F7    | 27 min 🚗<br>26 km |
| 🚊 Himo<br>Linje 660, 695, 7914 | 5 min 🚗<br>2.7 km |
| 🚊 Bjørnes<br>Linje 7914        | 6 min 🚗<br>3 km   |

## Avstand til byer

|           |              |
|-----------|--------------|
| Namsos    | 34 min 🚗     |
| Steinkjer | 1 t 26 min 🚗 |
| Trondheim | 3 t 12 min 🚗 |

## Ladepunkt for el-bil

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| 🚗 Overhalla Betongbygg             | 7 min 🚗 |
| 🚗 Overhalla barne- og ungdomsskole | 7 min 🚗 |

## Vintersport

Langrenn

Alpin

- Bråten skisenter
- Kjøretid: 36 min
- Skitrekk i anlegget: 1



## Aktiviteter

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Namdal Golfklubb                | 11 min 🚗 |
| Hjertestua                      | 19 min 🚗 |
| Tømmeråsfossen/Tømmeråshøla ... | 28 min 🚗 |

## Sport


|                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| ⚽ Svenningmoen friidrettsanlegg<br>Fotball, friidrett | 7 min 🚗<br>3.8 km |
| ⚽ Gimlehallen<br>Aktivitetshall                       | 7 min 🚗<br>3.8 km |
| 🏊 Push Treningssenter Grong                           | 25 min 🚗          |
| 🏊 Care Namsos                                         | 34 min 🚗          |

## Dagligvare

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Spar Overhalla<br>Post i butikk, PostNord | 8 min 🚗<br>4.6 km   |
| Spar Skage<br>Post i butikk, PostNord     | 17 min 🚗<br>14.9 km |

## Varer/Tjenester

|                     |          |
|---------------------|----------|
| 📦 Grong Kjøpesenter | 25 min 🚗 |
|---------------------|----------|



## AKTIVT TREFF Boost med FINN.no Tiltrekk enda flere potensielle kjøpere!

- Alle som skal kjøpe bolig benytter FINN.no - det gjør at FINN sitter på **unik data om alle boligkjøperne** og deres adferd
- Hver bolig har en unik målgruppe og AKTIVT TREFF-algoritmen sikrer at **vi treffer de som er interessert i din bolig**, men som ikke har fått den med seg på FINN
- I tillegg til å treffe nye interessenter, treffer AKTIVT TREFF Boost også personer som har sett annonsen på FINN tidligere
- AKTIVT TREFF Boost kan bestilles når annonsen har vært publisert på FINN i 10 dager
- **Unik målretting** i Schibsteds brede nettverk
- AKTIVT TREFF Boost varer i 7 dager

Målrettet og effektiv annonsering **der kjøperen befinner seg**



**Boligens målgruppe er unik og baserer seg på de potensielle kjøpernes adferd på FINN.** AKTIVT TREFF Boost-annonsene vises til målgruppen på tvers av Schibsted-nettverket, på Facebook og hos FINN. Kampanjen blir vist på bl.a. VG, Aftenposten, E24, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Fædrelandsvennen, Adressa m.fl. Kampanjen blir også vist på en rekke lokalaviser (25 +) over hele landet, gjennom Polaris Media.



### Sanntidsrapportering – alltid oppdatert

Effekten av AKTIVT TREFF Boost vises i annonsestatistikken slik at megler og boligselger enkelt kan følge med på hvordan trafikken til annonsen utvikler seg.



# Stor pakke på FINN.no

Dette får du:

## Den største annonsen på FINN sine flater

Med enda større boligannonse på FINN.no kommer boligen din ekstra godt frem og skaper enda mer oppmerksomhet.

## Reklamefri annonse

Vi fjerner all reklame rundt annonsen din, slik at den fremstår mer profesjonell og tydelig.

## Nabolagsprofil


Med Nabolagsprofil er det enkelt for potensielle kjøpere å bli kjent med området boligen ligger i, og nyttig for å få et inntrykk av hvordan det er å bo der. Dette kan være oversikt over dagligvarebutikker, skoler, barnehager og kollektivtilbud. Denne tjenesten beriker annonsen din og gir meglere og boligkjøpere lett tilgang til relevant og kvalitetssikret informasjon, som ellers er tungvint og tidkrevende å innhente selv.

## Innsiktsverktøy for din megler


Din megler har nå tilgang til unik live-data om boligmarkedet og potensielle boligkjøpere. Vi vet at boligsalget er en stor og viktig beslutning for deg. Derfor bruker vi aldri magefølelsen, men fakta. Innsikten vi kan gi deg ved hjelp av Meglerinnsikt kan blant annet brukes til å treffe riktig målgruppe, gjennom for eksempel hvilke bilder vi bør bruke og hvordan annonseteksten bør skrives.

## Ekstra trafikk med Ukens bolig

Med Ukens bolig plasseres annonsen din øverst i søkelisten i 7 dager. Dette gir boligen din økt synlighet, mer trafikk og dermed en bedre sjanse for høyere salgspris. Annonsen blir ekstra synlig for de som søker etter akkurat denne typen bolig i ditt område.




Tidligere annonse



Stor pakke på FINN

I Stor pakke får du i tillegg dette:

- **Informasjon om neste visningstidspunkt i søkelisten**
- **Automatisk varsel til en høyrelevant gruppe:** Alle som har lagret et søk for denne type bolig får varsel i app og på e-post.
- **Annonsestatistikk:** Her kan du blant annet se trafikk på annonsen, hvor mange som ser på den flere ganger og antall favorittlagringer. Med dette verktøyet kan du bli trygg på at markedsføringen går som planlagt, eller få kunnskap til å planlegge andre grep i samarbeid med megleren din.



Stor pakke på FINN

Per 1.7.2024

## Premietabell

### Alle typer boliger med andelsnr./aksjenr.

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Premiesats      | 3,01 % |
| Minimumspremie  | 4 700  |
| Maksimumspremie | 35 000 |

Premien beregnes av salgssummen, og det beregnes ikke premie av fellesgjelden.

### Alle typer boliger med seksjonsnummer

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Premiesats av salgssum | 5,14%  |
| Minimumspremie         | 7 500  |
| Maksimumspremie        | 42 000 |

### Alle typer boliger/tomter med eget gnr. & bnr.

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Premiesats      | 6,41 % |
| Minimumspremie  | 14 000 |
| Maksimumspremie | 70 000 |

Tomter: Eneboligtomter følger eneboligpris.

### Alle typer fritidsboliger/fritidstomter

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Premiesats      | 7,12 % |
| Minimumspremie  | 10 800 |
| Maksimumspremie | 70 000 |

Fritidsleilighet med seksjons-/andelsnummer, prises som leiligheter.

Ved tegning av boligselgerforsikring skal det foreligge tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

**Egenerklæringen** skal fylles ut og være en del av salgsprospektet. Du vil motta denne fra din eiendomsmegler.

**Egenandel:** Ingen egenandel, men krav/erstatning under kr 5 000 dekkes ikke av forsikringen.

# Et trygt valg

## Har du funnet drømmeboligen?

Vi hjelper deg med både råd og finansiering, slik at du har alt på plass for en trygg og god bolighandel.

### NAMSOS:



**TORGEIR  
HANSEN**

Avdelingsbanksjef  
Tlf. 971 65 999  
tha@grong-sparebank.no



**SIGRUN  
EIDSHAUG**

Aut. finansiell rådgiver  
Tlf. 901 47 385  
sei@grong-sparebank.no



**CAMILLA  
JULIUSSEN**

Aut. finansiell rådgiver  
Tlf. 908 84 310  
cnj@grong-sparebank.no



**JO MORTEN  
AUNET**

Aut. finansiell rådgiver  
Tlf. 911 61 462  
jma@grong-sparebank.no



**EMILIE HANSEN  
MEIDAL**

Aut. finansiell rådgiver  
Tlf. 908 02 218  
emm@grong-sparebank.no



**LARS ERIK  
STORØY**

Aut. finansiell rådgiver  
Tlf. 482 06 663  
les@grong-sparebank.no



**LENA NATHALIE  
WESTRUM EIDSMO**


Aut. finansiell rådgiver  
Tlf. 466 38 585  
lew@grong-sparebank.no

Grong Sparebank er til stede for deg  
som kunde, og for nærmiljøet.



VERDENS BESTE LOKALBANK – DER DU ER

# 7000




Fasade Nord

Snit i mål 1/20  
Sænde - Bjælkehuse Typer: Villmark

|                                                                                           |  |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--|
| TRELLEBORG TYPEHUSE A/S . MØLLEHUSET . FREDERIKSDAL . 2800 LYNGBY . TELF. (01) 854455     |  |             |  |
| MODEL :                                                                                   |  | SAG NR :    |  |
| BYGHERRE :                                                                                |  | DATO :      |  |
| ADRESSE :                                                                                 |  | TEGN NR :   |  |
| MATR.NR. :                                                                                |  | MÅL :       |  |
| BELIGGENDE :                                                                              |  | REVIDERET : |  |
| EMNE :                                                                                    |  |             |  |
| EVIND GADMAR . ARKITEKT M.A.A. MØLLEHUSET . FREDERIKSDAL . 2800 LYNGBY . TELF.(01) 854455 |  |             |  |

|      |      |
|------|------|
| Kode | 7082 |
|------|------|

712



Sande Bjælkehus  
Type Villmark 61/45. Retvendt  
Stueplan 1 mål 1/50

## BYGGETILLATELSE


Bygningsloven av 18 juni 1965 § 93

Trykt på selvkløperende papir

|                               |                |                                   |                                  |         |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------|
| Arbeidssted (adr.)            |                | Mat. nr. (Gnr.,/bnr.,/parsellnr.) |                                  |         |
| Overhalla                     |                | Stor Amdal 52/1 og 51/7           |                                  |         |
| Arbeidets art                 | Bygningens art | Dato for søknad                   | Dato for vedtak (bygn.råd/-sjef) | Sak nr. |
| Nybygg                        | Hytte          | 12/6-78                           | 21/6-78                          | 111/78  |
| Byggherre                     |                | Adresse                           |                                  | Tlf.    |
| Harald Saugestad              |                | Vejle Danmark                     |                                  |         |
| Anmelder                      |                | Adresse                           |                                  | Tlf.    |
| Ansvarshavende                |                | Adresse                           |                                  | Tlf.    |
| Sandehytter v/ing Lars Torset |                | Berkåk                            |                                  |         |

## Merknader:

- Byggesøknaden, godkjente tegninger og denne byggetillatelse skal alltid være tilstede på byggeplassen.
- Byggetillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 1 år. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 1 år, jfr. b.l. § 96.
- Bygningen eller del av den må ikke tas i bruk til annet formål enn det denne tillatelse forutsetter, jfr. b.l. § 93.
- Det skal føres løpende kontroll med byggearbeidet, jfr. b.l. § 97 og retningslinjer for ansvarshavende. Ansvarshavendes plikter og ansvar, se § 98 i b.l.

|                                                                                      |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Sted og dato                                                                         | Stempel |
| Overhalla                                                                            | 26/6-78 |
|  |         |
| Underskrift                                                                          |         |

|                                               |                                   |                                                    |                                      |                                      |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Sendes til                                    |                                   |                                                    |                                      |                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Byggherre | <input type="checkbox"/> Anmelder | <input checked="" type="checkbox"/> Ansvarshavende | <input type="checkbox"/> Byggesøknad | <input type="checkbox"/> Byggesøknad |


**BYGGETILLATELSE**  
Bygningsloven av 18 juni 1965 § 93

Trykt på selvkopierende papir

|                    |                |                                 |                                  |         |
|--------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------------|---------|
| Arbeidssted (adr.) |                | Mat. nr. (Gnr./bnr./parsellnr.) |                                  |         |
| Stor-Amdal         |                | 52/1                            |                                  |         |
| Arbeidets art      | Bygningens art | Dato for søknad                 | Dato for vedtak (bygn.råd/-sjef) | Sak nr. |
| Nybygg             | Uthus          | 03.07.81                        | 25.08.81.                        | 132/81  |
| Byggherre          |                | Adresse                         |                                  | Tif.    |
| Harald Saugestad   |                | 7863 Overhalla                  |                                  |         |
| Anmelder           |                | Adresse                         |                                  | Tif.    |
| "                  |                | "                               |                                  |         |
| Ansvarshavende     |                | Adresse                         |                                  | Tif.    |
| "                  |                | "                               |                                  |         |

**Merknader:**

- Byggesøknaden, godkjente tegninger og denne byggetillatelse skal alltid være tilstede på byggeplassen.
- Byggetillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 1 år. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 1 år, jfr. b.l. § 96.
- Bygningen eller del av den må ikke tas i bruk til annet formål enn det denne tillatelse forutsetter, jfr. b.l. § 93.
- Det skal føres løpende kontroll med byggearbeidet, jfr. b.l. § 97 og retningslinjer for ansvarshavende. Ansvarshavendes plikter og ansvar, se § 98 i b.l.

|                                                                                                      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Sted og dato                                                                                         | Stempel    |
| Overhalla                                                                                            | 26.08.1981 |
| <br>Underskrift |            |

|                                               |                                   |                                         |                                              |                          |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| Sendes til                                    |                                   |                                         |                                              |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Byggherre | <input type="checkbox"/> Anmelder | <input type="checkbox"/> Ansvarshavende | <input type="checkbox"/> Byggeløyvemyndighet | <input type="checkbox"/> |

Overhalla, 26.08.1981

S Æ R U T S K R I F T  
\*\*\*\*\*

FRA MØTEBOK FOR OVERHALLA BYGNINGSRÅD, FRA MØTE DEN 25.08.1981,  
HVA aNGÅR:

Sak 132/81: SØKNAD OM BYGGETILLATELSE FOR UTHUS V/HYTTE UNDER  
STORANDAL GNR. 52 BNR. 1, VED HARALD MAGNUS SAUGESTAD.

Det er søkt om byggetillatelse på uthus i størrelsesorden 8m2  
den 21. juli 1981. Uthuset skal oppføres uisolert i tillknytning  
til oppført hytte.

Forslag til vedtak:

Planene godkjennes.

Vedtak enstemmig:

Teknisk kontors forslag til vedtak vedtas.

Rett utskrift  
*May-Britt Nordahl*  
May-Britt Nordahl

Ekspederes:  
Harald Magnus Saugestad, Overhalla

Henn. til B.rådsak 111/78.

**BYGGEMELDING 2**  
for garasjer, uthus, båtthus, bod o.l.

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Byggemeldingen med bilag sendes i 2 eksemplarer.<br>Sett "X" i rutene og gi nødvendige tilleggsopplysninger.<br>Bruk blokkskrift eller skrivemaskin. |                                                                                                                                                                                                                               | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> OVERHALLA KOMMUNE<br/> 21. JUL 1981<br/> JOURN.NR. 536/81<br/> A 511: </div> |                         |
| Til bygningsrådet i: <u>OVERHALLA</u>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                         |
| Arbeidssted <u>STOR-AMDAL</u>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                               | Registrernr (Gnr/bnr/festenr) ev. parsellnr <u>52/1</u>                                                                           |                         |
| Byggherre <u>HARALD SAUGESTAD</u>                                                                                                                    | Adresse <u>7863 OVERHALLA</u>                                                                                                                                                                                                 | Tlf. <u>81281</u>                                                                                                                 |                         |
| Anmelder/ansvarshavende <u>HARALD SAUGESTAD</u>                                                                                                      | Adresse <u>7863 OVERHALLA</u>                                                                                                                                                                                                 | Tlf. <u>81281</u>                                                                                                                 |                         |
| Bygget                                                                                                                                               | Bruttoareal <u>8</u> m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                           | Art                                                                                                                               | Annet                   |
|                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> Garasje <input checked="" type="checkbox"/> Uthus <input type="checkbox"/> Båtthus <input type="checkbox"/> Bod                                                                                      |                                                                                                                                   |                         |
| Vedlegg                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> Målsatt situasjonsplan/-kart påført navn på naboer og gjenboere                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                         |
|                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> Tegninger av plan, snitt, fasader                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                         |
|                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> Gjenpart av nabovarsel med kvittering (naboerklæringer)                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                         |
| Minste-avstander                                                                                                                                     | Til annen bygn. <u>20</u> m                                                                                                                                                                                                   | Til eiend.grense <u>30</u> m                                                                                                      | Til veg (midte) _____ m |
| Atkomst                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> Komm. veg <input checked="" type="checkbox"/> Privat veg <input type="checkbox"/> Veg skal opparbeides                                                                                               |                                                                                                                                   |                         |
|                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> Atkomstveg er tegnet inn på situasjonsplan/-kartet                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                         |
| Byggegrunn, drenering                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> Fjell <input type="checkbox"/> Grus/sand <input checked="" type="checkbox"/> Leire                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                         |
|                                                                                                                                                      | Ant. dim. <input type="checkbox"/> Kultgrøft <input checked="" type="checkbox"/> Selvdrenering                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                         |
| Bygge-beskrivelse                                                                                                                                    | Fundamentering                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                         |
|                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> Frostfri mur <input checked="" type="checkbox"/> Frostfrie pilarer <input type="checkbox"/> Løs på bakken                                                                                            |                                                                                                                                   |                         |
|                                                                                                                                                      | Utførelse <input type="checkbox"/> Prefabrikkerte seksjoner/elementer <input type="checkbox"/> Fabrikk, type                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                         |
|                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> Plassbygd Materiale                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                         |
|                                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Tre <input type="checkbox"/> Sement-blokker <input type="checkbox"/> Tegl <input type="checkbox"/> Betong <input type="checkbox"/> Aluminium                                              |                                                                                                                                   |                         |
|                                                                                                                                                      | Fasadebehandling                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                         |
|                                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Liggende kledning <input type="checkbox"/> Stående kledning <input type="checkbox"/> Puss <input type="checkbox"/> Synlige fuger <input type="checkbox"/> Aluminium                       |                                                                                                                                   |                         |
|                                                                                                                                                      | Isolasjon                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                         |
|                                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Ingen isolasjon <input type="checkbox"/> Mineralull <input type="checkbox"/> Blokker                                                                                                      |                                                                                                                                   |                         |
|                                                                                                                                                      | Innvendig kledning                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                         |
|                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> Ingen kledning <input type="checkbox"/> Spon-/gipsplater <input type="checkbox"/> Panel                                                                                                              |                                                                                                                                   |                         |
|                                                                                                                                                      | Taktekking                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                         |
|                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> 2 lag papp <input type="checkbox"/> Taksten <input type="checkbox"/> Skifer <input checked="" type="checkbox"/> Aluminium                                                                            |                                                                                                                                   |                         |
|                                                                                                                                                      | Dokumentasjon                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                         |
|                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> Angitt på tegningene <input type="checkbox"/> Beskrevet i eget bilag <input type="checkbox"/> Evt. henv.                                                                                             |                                                                                                                                   |                         |
| Andre opplysninger                                                                                                                                   | <p>Søker hermed om oppføre av uthus inneholdende 16-lager og utkeds. Fundamenter på pilarer. Bygningen skal være 2m bred og 4m lang. Bygningen skal ha skråtak, dekket med bølgeblekk, høyde 2,30m, skråvande med til 2m.</p> |                                                                                                                                   |                         |
| Under-skrifter                                                                                                                                       | <p><u>Overhalla,</u> den <u>3.7.81</u></p> <p><u>Harald Saugestad</u><br/>Byggherres underskrift</p> <p>_____ Anmelders/ansvarshavendes underskrift</p>                                                                       |                                                                                                                                   |                         |

**For matrikkelenhet:**

Kommune: 5047 - OVERHALLA  
Gårdsnummer: 52  
Bruksnummer: 9

Utskriftsdato/klokkeslett: 17.11.2025 kl. 14:54  
Produsert av: Terje Indgjerd - 5047 Overhalla  
Attestert av: Overhalla kommune

**Orientering om matrikelbrev**

Matrikelbrevet er hjemlet i «Lov om eigedsregistrering» (matrikellova) av 17. juni 2005. Etter definisjonen i matrikellovens § 3 d) er matrikelbrevet en attestert utskrift av matrikkelen som viser alle registrerte opplysninger om en matrikkelenhet ved oppgitt dato.

**Om fullstendighet og nøyaktighet i matrikelbrevet**

Matrikkelen ble etablert ved konvertering av data fra tidligere registre. Det kan variere hvor gode disse dataene er med hensyn på fullstendighet og nøyaktighet. I enkelte tilfeller kan grensepunkt og grenselinjer mangle helt eller delvis eller være feil registrert. Det kan også være feil og mangler ved registrert bygnings- og adresseinformasjon. Fullstendighet og stedfestingsnøyaktighet er generelt bedre innenfor enn utenfor tettbygd strøk. Vær oppmerksom på at for mange matrikkelenheter og bygg hefter usikkerhet ved arealet som oppgis.

For utfyllende informasjon: [www.kartverket.no/matrikelbrev](http://www.kartverket.no/matrikelbrev)

### Matrikkelenhet

Matrikkelenhetstype: Grunneiendom  
Bruksnavn:  
Etableringsdato: 07.09.1992  
Skyld: 0  
Er tinglyst: Ja  
Har festegrunner: Nei  
Er seksjonert: Nei

### Arealrapport

| Tekst                    | Areal      | Kommentar |
|--------------------------|------------|-----------|
| Beregna areal for 52 / 9 | 4 337,6 m2 |           |

### Eierforhold

#### Tinglyste eierforhold

| Rolle         | Status | Føds.d./org.nr | Navn                    | Bruksenhet | Adresse                                                  | Andel |
|---------------|--------|----------------|-------------------------|------------|----------------------------------------------------------|-------|
| Hjemmelshaver |        | 050745         | SAUGESTAD HARALD MAGNUS |            | RØRSANGERVEJ 14<br>DK - 7100 VELJE<br>DANMARK<br>DANMARK | 1 / 1 |

#### Eiere registrert hos Skatteetaten

| Rolle                            | Status | Føds.d./org.nr | Navn                    | Bruksenhet | Adresse                                                  | Andel |
|----------------------------------|--------|----------------|-------------------------|------------|----------------------------------------------------------|-------|
| Eier registrert hos Skatteetaten |        | 050745         | SAUGESTAD HARALD MAGNUS |            | RØRSANGERVEJ 14<br>DK - 7100 VELJE<br>DANMARK<br>DANMARK |       |

### Oversikt over teiger

(EUREF89 UTM Sone 32)

| Løpenr | Type | Hovedteig | Nord    | Øst    | Høyde | Areal      | Merknader |
|--------|------|-----------|---------|--------|-------|------------|-----------|
| 1      | Teig | Ja        | 7158648 | 642764 |       | 4 337,6 m2 |           |

### Forretninger der matrikkelenheten er involvert

| Forretning<br>Forretningstype<br>Årsak til feilretting              | Forretningsdokumentdato<br>Kommunal saksreferanse<br>Nettadresse (URL)<br>Annen referanse | Status           | Tinglysing     | Endret dato  | Matrikkelføring<br>Signatur Dato   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------|------------------------------------|
| Omnummerering v/kommuneendring<br>Omnummerering                     | 01.01.2018                                                                                | Tinglyst         |                | 02.01.2018   | smatmynd_nnriap645_2<br>01.01.2018 |
|                                                                     |                                                                                           | Omnummerert til: | 5047 - 52/9    |              |                                    |
|                                                                     |                                                                                           | Omnummerert fra: | 1744 - 52/9    |              |                                    |
| Opprett ny grunneiendom ved fradeling<br>Kart- og delingsforretning | 07.09.1992                                                                                |                  |                |              |                                    |
|                                                                     |                                                                                           | Rolle            | Matrikkelenhet | Arealendring |                                    |
|                                                                     |                                                                                           | Avgiver          | 1744 - 52/1    | -4 323       |                                    |
|                                                                     |                                                                                           | Mottaker         | 1744 - 52/9    | 4 323        |                                    |

| Adresser    |                                    |                          |                               |        |                               |              |
|-------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------------|
| Adressetype | Adressenavn<br>Adressetilleggsnavn | Adressekode<br>Kildekode | Adressenr<br>Koord.syst. Nord | Øst    | Kretser                       | Atkomstpunkt |
| Vegadresse  | Solemsvegen                        | 1087                     | 270                           |        | Grunnkrets 0108 Amdal         | Nei          |
|             |                                    |                          | EUREF89 UTM Sone 32           |        | Stemmelekrets: 2 Ranem/Skogmo |              |
|             |                                    |                          | 7158654                       | 642764 | Kirkesokn: 09110604 Overhalla |              |
|             |                                    |                          |                               |        | Postnr.område: 7863 OVERHALLA |              |
|             |                                    |                          |                               |        | Tettsted:                     |              |

#### Aktive bygg som er registrert på matrikkelenheten


**Bygningsnr:** 186 579 356      Bebygd areal: 0    Ant. boliger: 0      Datoer  
**Løpenr:**      Bruksareal bolig: 40    Ant. etasjer: 1      Rammetillatelse:  
 Repr.punkt: Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32    Bruksareal annet: 0    Vannforsyning:      Igangsettingstillatelse:  
                  Nord: 7158650    Øst: 642764    Bruksareal totalt: 40    Avløp:      Tatt i bruk:  
 Bygningsendringskode:    Bruttoareal bolig: 0    Har heis:      Nei      Midlertidig brukstillatelse:  
 Bygningstype: Fritidsbygg(hyttersommerh. ol    Bruttoareal annet: 0      Ferdigattest:  
 Næringsgruppe: Annet som ikke er næring    Bruttoareal totalt: 0  
 Bygningsstatus: Tatt i bruk  
 Energikilder:  
 Oppvarming:

| Etasjer |                  |           |           |            |           |           |            |
|---------|------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| Etasje  | Antall boenheter | BRA bolig | BRA annet | BRA totalt | BTA bolig | BTA annet | BTA totalt |
| H01     | 0                | 40        | 0         | 40         | 0         | 0         | 0          |

**Bruksenheter**  
 Adresse Bruksenhetsnummer Bruksenhetstype Bruksareal Ant. rom Kjøkkentilgang Bad WC Matrikkelenhet  
 1087 Solemsvegen 270 H0101 Fritidsbolig 40 0 0 0 52/9  
**Bygningsnr:** 300 184 971      Bebygd areal: 9    Ant. boliger: 0      Datoer  
**Løpenr:**      Bruksareal bolig: 0    Ant. etasjer: 1      Rammetillatelse:  
 Repr.punkt: Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32    Bruksareal annet: 9    Vannforsyning:      Igangsettingstillatelse:  
                  Nord: 7158662    Øst: 642753    Bruksareal totalt: 9    Avløp:      Tatt i bruk:  
 Bygningsendringskode:    Bruttoareal bolig: 0    Har heis:      Nei      Midlertidig brukstillatelse:  
 Bygningstype: Garasjeuth.anneks til fritidb    Bruttoareal annet:      Ferdigattest:  
 Næringsgruppe: Annet som ikke er næring    Bruttoareal totalt: 0  
 Bygningsstatus: Tatt i bruk  
 Energikilder:  
 Oppvarming:

| Etasjer |                  |           |           |            |           |           |            |
|---------|------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| Etasje  | Antall boenheter | BRA bolig | BRA annet | BRA totalt | BTA bolig | BTA annet | BTA totalt |
| H01     | 0                | 0         | 9         | 9          | 0         | 0         | 0          |


**Bruksenheter**  
 Adresse Bruksenhetsnummer Bruksenhetstype Bruksareal Ant. rom Kjøkkentilgang Bad WC Matrikkelenhet  
 Unummerert bruksenhet 0 0 0 0 52/9



17.11.2025 14:54

Matrikelbrev for 5047 - 52 / 9

Side 5 av 7



17.11.2025 14:54

Matrikelbrev for 5047 - 52 / 9

Side 6 av 7

Areal og koordinater

Areal: 4 337,6 Arealmerknad:  
Representasjonspunkt: Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32 Nord: 7158648 Øst: 642764

Grensepunkt / Grenselinje Ytre avgrensing

| Løpenr | Nord       | Øst       | Grensemerke nedsatt i / Lengde (m) | Grensepunkttype / Linjeinformasjon | Målemetode                                             | Nøyaktighet (SD i cm) | Radius |
|--------|------------|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| 1      | 7158609,90 | 642692,37 | 102,70                             | Ukjent                             | 55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi  | 200                   |        |
| 2      | 7158689,84 | 642756,84 | 71,70                              | Geometrisk hjelpepunkt             | 63 Genererte data: Fra annen geometri                  | 500                   |        |
| 3      | 7158650,23 | 642816,60 | 56,14                              | Geometrisk hjelpepunkt             | 63 Genererte data: Fra annen geometri                  | 500                   |        |
| 4      | 7158623,40 | 642767,29 | 76,13                              | Ukjent                             | 81 Frihåndstegning: Digitalisert fra krokering på kart | 200                   |        |

**Kommunale avgifter 2025**

Gårds- og bruksnummer 52/9

| Vare Varenavn              | Grunnlag Enhet | Pris    | Beløp per termin 2025 | Årsbeløp 2025 |
|----------------------------|----------------|---------|-----------------------|---------------|
| 703 Eiendomsskatt - fritid | 576800 prom    | 4       | 769,00                | 2 307,00      |
| 61 Hytterrenovasjon        | 1 stk          | 1436,80 | 478,93                | 1 436,80      |
| 82 Feieavg. fritidsbolig   | 1 stk          | 316,80  | 105,60                | 316,80        |
|                            |                |         | 1353,53               | 4 060,60      |
| 25 % moms på renovasjon    |                |         | 119,73                | 359,20        |
|                            |                |         | 1473,26               | 4 419,80      |

(Ikke moms på eiendomsskatt og feiing)

Kommunen har tre hovedterminer med forfall 25.03, 25.06 og 25.10.

Kunde kan få månedlige faktura mot at det opprettes e-faktura eller avtalegiro.


Da blir det forfall den 25. i hver måned.

## MEGLEROPPLYSNINGER

|          |                                 |            |   |          |   |             |   |
|----------|---------------------------------|------------|---|----------|---|-------------|---|
| Gårdsnr: | 52                              | Bruksnr:   | 9 | Festenr: | 0 | Seksjonsnr: | 0 |
| Adresse: | Solemsvegen 270, 7863 OVERHALLA |            |   |          |   |             |   |
| Dato:    | 28.10.2025                      | Målnummer: |   |          |   |             |   |


### 4210 FEIL OG MANGLER PÅ ELEKTRISKE ANLEGG

|                                                    |                          |                                     |
|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
|                                                    | Ja                       | Nei                                 |
| Foreligger det pålegg vedrørende elektriske anlegg | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| I tilfelle ja, hvilke?                             |                          |                                     |
| Dato for siste kontroll av anlegget:               |                          |                                     |
| Merknader: Har ingen opplysninger om anlegget.     |                          |                                     |



Solemsvegen: Hovedvegen forbi 52/9 er kommunal veg

1 : 10.000 - 52/9 er midt på kartet.



17.11.2025

KvikkleireFaregrad

 Høy (løsneområde)

 Høy (utløpsområde)

 Middels (løsneområde)

 Middels (utløpsområde)

 Lav (løsneområde)

 Lav (utløpsområde)

 Ingen


 KvikkleireskredAktsomhet

 SVV\_Kvikkleirepunkt

 SVV\_Kvikkleireomr

1:10 000  
0 0,07 0,15 0,3 mi  
0 0,13 0,25 0,5 km

None, © Geodata AS, Kartverket, Geovekst og kommunene, OpenStreetMap, NVE





## OVERSIKT OVER LØSØRE OG TILBEHØR TIL EIENDOMMEN

Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, og er gjeldende fra 1. januar 2020.

### Generelt

Lov om avhending av fast eieendom (avhendingslova/avhl.) av 3. juli 1992 regulerer kjøper og selgers rettigheter og plikter ved overdragelse av fast eiendom og andeler i borettslag.

I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger og utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. avhl. § 3-5. Loven inneholder ingen detaljert oversikt over hva som omfattes av «innredning og utstyr», og over hva som skal regnes som «fastmontert eller særskilt tilpasset».

Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har tatt forbehold i bud eller avtale på annen måte er inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette fremkommer av avhl. § 3-4 og § 3-5 og denne oversikt.

Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti.

Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge.

- 1. HVITEVARER** medfølger der dette er spesielt angitt i salgsoppgaven.
- 2. HELDEKKENDE TEPPER** følger med uansett festemåte.
- 3. VARMEKILDER**, slik som ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, følger med uansett festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder på visning.
- 4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG.** TV-antennene og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenne, og tuneren/dekoder/tv-boks medfølger der dette eies av selger. Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende festeordning samt musikkanlegg følger ikke med (se også punkt 12).
- 5. BADEROMSINNREDNING/UTSTYR.** Badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller, fastmonterte glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning, medfølger.
- 6. GARDEROBESKAP** medfølger, selv om disse er løse. Fastmonterte garderobehyller og knagger medfølger. Innredning i garderobeskap, for eksempel løse eller fastmonterte trådkurver, hyller, stenger og lignende, medfølger.

**7. KJØKKENINNREDNING** medfølger, herunder også åpne, fastmonterte hyller og løs eller fastmontert kjøkkenøy.

**8. MARKISER, PERSIENNER** og annen type innvendig og utvendig solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og liftgardiner medfølger.

**9. AVTREKKSVENTILATER** av alle slag, samt fastmonterte aircondition/ventilasjonsanlegg, medfølger.

**10. SENTRALSTØVSUGER** medfølger med komplett anlegg, herunder slange, munnstykke mm.

**11. LYSKILDER.** Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte "spotlights", oppheng og skinner med spotlights samt utelys og hagebelysning medfølger. Vegglamper, krokhengte lamper, lysekroner, prismelamper og lignende som er koblet til sukkerbit eller stikkontakt følger likevel ikke med.

**12. INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER** med sentral som styrer lys, varme, lyd o.l., samt tilhørende trådløse enheter som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. medfølger. Enkle lysstyringssystem f.eks. med en sentral som kun styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel medfølger likevel ikke.

**13. UTVENDIGE SØPPELKASSER** og eventuelt holder/hus til disse medfølger.

**14. POSTKASSE** medfølger.

**15. UTENDØRS INNRETNINGER** slik som flaggstang, fastmontert tørkestativ, samt andre faste utearrangementer som f.eks. badestamp, boblekar/jacuzzi og liknende utendørs kar, lekestue, lekestativ, utepeis, fastmontert trommel til vannslange, medfølger. Guidekabel/avgrenskingskabel til robotgressklipper medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for denne medfølger ikke.

**16. FASTMONTERTE VEGGLADER/LADESTASJON TIL EL-BIL** medfølger uavhengig av hvor laderen er montert.

**17. SOLCELLEANLEGG** med tilhørende teknisk infrastruktur medfølger.

**18. GASSBEHOLDER** til gasskomfyr og gasspeis medfølger.

**19. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige** og lignende medfølger der dette er påbudt. Løse stiger medfølger ikke.

**20. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE** og RØYKVARSLER medfølger der dette er påbudt. Det er eier og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge med ved salg av eiendom.

**21. SAMTLIGE NØKLER** til eiendommen som selger er i besittelse av skal overleveres kjøper på overtakelsen, herunder nøkler til eventuelle boder, uthus, garasjeportåpner e.l. Låses boder, uthus e.l. med hengelås, skal lås og nøkler til disse medfølge.

**22. GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller** og oppheng til bildekk medfølger såfremt de er fastmontert.

Planter, busker og trær som er plantet på tomten, eller fastmonterte kasser og lignende er en del av eiendommen og medfølger i handelen.

# Boligkjøperforsikring

- Advokathjelp ved boligkjøpet og i 5 år fremover.
- Er kjøpers motvekt til selgers boligselgerforsikring.
- Gir deg advokathjelp hele veien til rettskraftig dom, om nødvendig.

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Andelsbolig/aksjeleilighet:            | <b>Kr 7 900</b>  |
| Selveierleilighet/rekkehus:            | <b>Kr 10 900</b> |
| Ene-/tomannsbolig, tomt:               | <b>Kr 15 900</b> |
| Fritidsbolig følger øvrige boligtyper. |                  |

## Boligkjøperforsikring PLUSS

- Samme dekning som HELP Boligkjøperforsikring.
- I tillegg får du advokathjelp på de viktigste rettsområdene i privatlivet.



## PLUS dekkes også disse rettsområdene

- Samboeravtale, ektepakt og arv
- Forbrukerkjøp og håndverkertjenester
- Utleie og naboforhold
- Tomtefeste, veirett og andre servitutter
- Plan- og bygningsrett
- Skatt ved oppussing, utleie og eiendomssalg
- Tilgang til digitale juridiske avtaler via Min side

**PLUS** gir boligeiere et sterkt rabattert advokattilbud i og utenfor domstolene. Få advokathjelp når du trenger det fra Norges største advokatmiljø for privatpersoner. **PLUS** kan bare tegnes samtidig med boligkjøperforsikringen, og koster kun kr 2 800 i tillegg. **PLUS** fornyes årlig.

Boligkjøperforsikring tegnes hos eiendomsmegler senest ved kontraktsignering og gir rett til advokathjelp inntil 5 år etter overtakelse. Forsikringen betales som del av oppgjøret ved boligkjøpet. **PLUS**dekningen fornyes årlig ved faktura fra HELP.

Egenandel kr 4 000 påløper ved takst, tvist eller 10 timer advokatbistand, avhengig av hva som kommer først. Meglerforetaket mottar kr 4 800/4 900/5 400 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av **PLUS**.

*Vi unner ingen å stå alene*

Har du spørsmål? Kontakt HELP på [help.no/minside](https://help.no/minside),  
telefon 22 99 99 99 eller epost [post@help.no](mailto:post@help.no)



Rett skal være rett. For alle.

Vi tar forbehold om pris- og vilkårsendringer. Hvis premien ikke er innbetalt ved overtakelse, vil avtalen bli kansellert. For fullstendig informasjon om dekning og vilkår, se [help.no](https://help.no).



# Et hjem er mer verdt enn et hus, og et hus er mer enn bare vegger.

Det er et sted for å skape gode minner  
preget av trivsel, omsorg og trygghet.

For oss som jobber med folks hjem hver  
eneste dag, er det naturlig å engasjere oss  
sammen med SOS-barnebyer for å gi flere  
barn et trygt og godt hjem.

For hvert hjem vi formidler, gir vi derfor  
100 kroner til SOS-barnebyers arbeid.

aktiv. +



SOS  
BARNEBYER

# Forbrukerinformasjon om budgivning

Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2025, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsloven.



Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerrådet, Advokatforeningen ved Lovutvalget for eiendomsmegling, Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av bl.a. eiendomsmeglingsloven § 6-8.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som anbefales ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder salgsoppgave og tilstandsrapport.

## GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:

1. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til selger. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser, og motbud (bud fra selger), aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til selger skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur som f.eks. BankID eller MinID.

2. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud inngis.

3. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der selger er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere selger, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer selger og interessenter et tilstrekkelig grunnlag

for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.

4. Megler skal ikke formidle bud med forbehold om at budet eller forbehold i budet skal holdes skjult (hemmelig) for andre budgivere og interessenter.

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor selger, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 3.

6. Megleren skal, så langt det er nødvendig og mulig, holde budgiverne skriftlig orientert om mottatte bud, herunder budets størrelse, forbehold og akseptfrist. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt. For øvrig vil megler, på forespørsel fra andre, opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder relevante forbehold.

7. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet formidles gjennom fullmektig.

8. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.

## VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:

1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.

2. Når et bud er inngitt til megler og innholdet i budet er formidlet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen. Man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom.

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.

5. Husk at et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte «motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

For eiendommen:

**Adresse:** Solemsvegen 270  
7863 OVERHALLA

**Meglerforetak:** Aktiv Eiendomsmegling  
**Saksbehandler:** Torleif Sommerseth

**Telefon:** 928 06 396  
**E-post:** torleif.sommerseth@aktiv.no

**Oppdragsnummer:**

Undertegnede gir herved følgende bud på ovennevnte eiendom:

**Kjøpesum:** Kr. \_\_\_\_\_

**Beløp med bokstaver:** Kr. \_\_\_\_\_

+ omkostningert iht. opplysninger i salgsoppgaven

**Dette budet er bindende for undertegnede frem til og med den:** \_\_\_\_\_ **Kl.** \_\_\_\_\_

*Dersom annet ikke er angitt gjelder budet til kl. 15.00 første virkedag etter siste annonserte visning. I forbrukerforhold vil bud med kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning ikke bli viderefremidlet til selger.*

**Eventuelle forbehold:** \_\_\_\_\_

Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er undertegnede klar over at budet er bindende for budgiver når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Undertegnede er kjent med at budjournalen vil bli forelagt kjøper og selger når handel er sluttet.

Ønsket overtakelsesdato: \_\_\_\_\_

Budet baseres på opplysninger og salgsvilkår som fremkommer av salgsoppgave datert: \_\_\_\_\_

**Kjøpet vil bli finansiert slik:**

Låneinstitusjon: \_\_\_\_\_ Referanse og tlf nr.: \_\_\_\_\_

Lånt kapital: \_\_\_\_\_ Kr.: \_\_\_\_\_

Egenkapital: \_\_\_\_\_ Kr.: \_\_\_\_\_

Totalt: \_\_\_\_\_ Kr.: \_\_\_\_\_

Egenkapital består av: ☐ Salg av nåværende bolig eller fast eiendom ☐ Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd)

Jeg gir bud som: ☐ Forbruker ☐ Ledd i næringsvirksomhet / juridisk person (selskap)

Jeg samtykker til bruk av elektronisk kommunikasjon: ☐ Ja ☐ Nei

Navn: \_\_\_\_\_

Navn: \_\_\_\_\_

Fødselsnr. (11 siffer): \_\_\_\_\_

Fødselsnr. (11 siffer): \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Postnr.: \_\_\_\_\_ Sted: \_\_\_\_\_

Postnr.: \_\_\_\_\_ Sted: \_\_\_\_\_

Tlf.: \_\_\_\_\_ E-post: \_\_\_\_\_

Tlf.: \_\_\_\_\_ E-post: \_\_\_\_\_

Dato.: \_\_\_\_\_ Sign: \_\_\_\_\_

Dato.: \_\_\_\_\_ Sign: \_\_\_\_\_

Kopi av legitimasjon

Kopi av legitimasjon

**aktiv.**  
Tar deg videre