

# aktiv.



Risgropa 7E, 7716 STEINKJER

**Fagerheim - Lys og trivelig  
endeleilighet med romslig  
terrasse. 2 soverom. P.kjeller. Heis.  
Vannbåren varme. IN ordning**



Eiendomsmegler

**Tomas Høin**

**Mobil** 481 45 822

**E-post** tomas.hoin@aktiv.no

**Aktiv Eiendomsmegling Steinkjer**

Torggata 2, 7713 Steinkjer. TLF. 474 79 990

## Nøkkelinformasjon

**Prisant.:** Kr 980 000,-  
**Fellesgjeld:** Kr 1 641 292,-  
**Omkostn.:** Kr 1 132,-  
**Total ink omk.:** Kr 2 622 424,-  
**Felleskostn.:** Kr 15 459,-  
**Selger:** May Lise Røvik

**Salgsobjekt:** Andelsleilighet  
**Eierform:** Andel  
**Byggeår:** 2015  
**BRA-i/BRA Total:** 75/81 m<sup>2</sup>  
**Tomtstr.:** 6449 m<sup>2</sup>  
**Soverom:** 2  
**Antall rom:** 3  
**Gnr./bnr.** Gnr. 188, bnr. 131 **Andelsnr.:**

5

**Oppdragsnr.:** 1708230395

# Fagerheim - Lys og trivelig endeleilighet med romslig terrasse. 2 soverom. Heis. P.kjeller. Vannbåren varme

Lys og trivelig endeleilighet med gjennomgående god standard.

Flislagt bad, parkett på gulv, vannbåren varme, innebyggede hvitevarer på kjøkken m.m

Mulighet for snarlig overtakelse.

In ordning

Velkommen på visning!



# Innhold

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Nøkkelinformasjon .....                         | 2   |
| Om eiendommen .....                             | 4   |
| Bilder .....                                    | 19  |
| Tilstandsrapport .....                          | 25  |
| Egenerklæring .....                             | 39  |
| Energiattest .....                              | 44  |
| Boligopplysninger .....                         | 50  |
| Vedtekter for velforeningen .....               | 53  |
| Vedtekter for borettslaget .....                | 59  |
| Innkalling til generalforsamling for 2024 ..... | 65  |
| Protokoll fra generalforsamling for 2024 .....  | 80  |
| Matrikkelrapport .....                          | 84  |
| Ferdigattest .....                              | 86  |
| Tegninger mottatt fra kommunen .....            | 87  |
| Planopplysninger .....                          | 92  |
| Reguleringsplankart .....                       | 94  |
| Nabolagsprofil .....                            | 96  |
| Budskjema .....                                 | 104 |

# Om eiendommen

## Om boligen

### Areal

BRA - i: 75 m<sup>2</sup>

BRA - e: 6 m<sup>2</sup>

BRA totalt: 81 m<sup>2</sup>

### Bruksareal fordelt på etasje

1. etasje

BRA-i: 75 m<sup>2</sup> Gang/entrè, bad, kjøkken, stue, 2 soverom

BRA-e: 6 m<sup>2</sup> 1 innvendig bod

### Takstmannens kommentar til arealoppmåling

Leiligheten har en tilhørende bod på 6 kvm i frittstående bygg med fellesboder. Det er egen parkeringsplass i felles parkeringskjeller.

### Tomtetype

Eiet

### Tomtestørrelse

6449 m<sup>2</sup>

### Tomtebeskrivelse

Fellestomt for borettslaget på Ca.6 449 kvm iht. matrikkelbrev fra kommunen.

Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

### Beliggenhet

Borettslagsleilighet med attraktiv beliggenhet i Risgropa, ca. 3 km fra Steinkjer sentrum.

Fra eiendommen er det kort veg til nyere barneskole, barnehager og idrettsanlegg på

Byafossen. Det er også gang/sykkelveg til dagligvareforretning, Steinkjer ungdomsskole og videregående skoler på Guldbergaunet. Golfbane på Midjo ligger i umiddelbar nærhet.

#### **Adkomst**

Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

#### **Bebyggelsen**

Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.

#### **Barnehage/Skole/Fritid**

Barnehager:

Byafossen barnehage (0-5 år)

Guldbergaunet førskole (1-5 år)

Skjefte barnehage (1-5 år)

Skoler:

Byafossen skole (1-7 kl.)

Steinkjer ungdomsskole (8-10 kl.)

Steinkjer vgs

Mære landbruksskole

#### **Offentlig kommunikasjon**

Buss: Fagerheim, Linje 733

Tog: Steinkjer stasjon, Linje F7, R70

Fly: Namsos lufthavn

Fly: Trondheim Værnes

#### **Bygningssakkyndig**

Norconsult AS

#### **Type takst**

Tilstandsrapport

#### **Byggemåte**

Leilighet er oppført i én etasje. Grunnmur er oppført i støpt betong. Veggkonstruksjon er oppført i bindingsverk og er kledd med liggende panel. Taket er et pulttak og er tekket med papp. Etasjeskille er et betongdekke. Vinduer med 3-lags isolerglass.

Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.

Forhold som har fått TG2:

Etasjeskille og gulv på grunn:

Oppsummering av etasjeskille og gulv på grunn:

Registrerer fuktskader på 2 parkettbord på det minste soverommet. Det er ikke målt forhøyet fuktverdier, så skade er antatt en eldre fuktskade. Ut over kommenterte forhold er det ikke registrert vesentlige avvik eller skader.

Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales:

Ikke behov for umiddelbare tiltak men anbefaler lokal oppgradering av skade.

Forhold som har fått TG3: Ingen forhold bemerket med TG3

For mer informasjon se vedlagte tilstandsrapport avholdt 30.10.2024 av Norconsult AS for teknisk beskrivelse av eiendommen.

### **Sammendrag selgers egenerklæring**

Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?

Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

Beskrivelse: Skiftet innredning inkl servant m/ blandebatteri, speil, og satt opp høyskap

Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?

Svar: Ja, kun av faglært

Beskrivelse: Vi har avtale med TOBB sin vann og el-sjekk (igjennom vår Plussplan v/ TOBB). Denne skal utføres hvert 5. år, så neste sjekk blir nå i 2024. Sist sjekket i 2019. Arbeid utført av: Tobb

Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?

Svar: Ja

Beskrivelse: I P-kjeller. Her har vi hatt en sak mot utbygger (Prosjektpartner AS). Det har vært fagfolk i fra Tobb, utbygger, underentreprenører ol på flere befaringer, men ingen har klart å finne årsaken til hvorfor det plutselig blir vått på gulvet og fukt på vegger, når det er sommer og tørt vær, og temperaturen ute overstiger ca 33 °C. Dette fenomenet forsvinner like plutselig når temperaturen blir "normal" igjen

Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen?

Svar: Ja

Beskrivelse:

Vi har hatt kontroller med feller i hele bygget annenhvert år av Anticimex. I siste rapporten fra 2020 er det lite forekomst av skjeggkre, og det er ikke nødvendig med noen sanering i bygget. Som tiltak har alle fått utdelt feller som kan settes utover i leiligheten. Det meldes at det har vært kun få tilfeller av skjeggete de siste årene.

Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

Svar: Ja, kun av faglært

Beskrivelse: Vi har serviceavtale med Asp Rørservice AS på alt av VVS i bygget, samt varmepumpe og sprinkleranlegg i kjelleren

Arbeid utført av: Asp Rørservice AS

Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

Svar: Ja

Beskrivelse: Vi har serviceavtale med Elman. Ellers har vi vann/el-sjekk i gjennom TOBB hvert 5. år. Neste el-sjekk blir i 2024

### **Innhold**

Gang/entrè, bad, kjøkken, stue, 2 soverom. Utvendig sportsbod.

### **Standard**

Gang: Parkett på gulv og panelplater på vegger. Malt overflate i himling. Gulvvarme.

Soverom 1: Parkett på gulv og panelplater på vegger. Malt overflate i himling.

Garderobeskap rørfordelerskap.

Soverom 2: Parkett på gulv og panelplater på vegger. Malt overflate i himling.

Garderobeskap.

Bad: Flis på gulv og flis på vegger. Malt overflate i himling. Gulvvarme. Utstyrt med innfellbare dusjdører, dusjhjørne, mekanisk avtrekk, opplegg for vaskemaskin, servant, servantskap og wc.

Bod: Parkett på gulv og malte plater på vegger. Malt overflate i himling. Sikringsskap og ventilasjonsaggregat.

Stue: Parkett på gulv og panelplater på vegger. Malt overflate i himling. Gulvvarme.

Utgang til terrasse.

Kjøkken: Parkett på gulv, og laminatplater på vegg over benk og malte plater på vegger.

Malt overflate i himling. Gulvvarme. Innredning med mekanisk avtrekksvifte over stekesonen. Det er integrert kjøleskap, oppvaskmaskin, platetopp og stekovn.

Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2.

Forhold som har fått TG2:

- Etasjeskille og gulv på grunn

Oppsummering:

Registrerer fuktskader på 2 parkettbord på det minste soverommet. Det er ikke målt forhøyet fuktverdier, så skade er antatt en eldre fuktskade. Ut over kommenterte forhold er det ikke registrert vesentlige avvik eller skader.

Anbefalte tiltak:

Ikke behov for umiddelbare tiltak men anbefaler lokal oppgradering av skade.

### **Innbo og løsøre**

Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

### **Hvitevarer**

Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte. Innebygde hvitevarer medfølger i handelen. Komfyr ble byttet juni 2024

### **Moderniseringer og påkostninger**

- Oppgradert kjøkkeninnredning samt utvidet med integrert kjøleskap, nye overskap med ledplater, benkeplater, fronter, skuffeseksoner, håndtak, våtromsplater bak innredning, ventilator og oppvaskkum med blande batteri. Nye automatiske vannstopper for varmt og kaldt vann. Malt opp 2 vegger på stue og noe oppmalt vegger på soverom. Baderomsinnredning og speil med LED-lys, nytt høgskap, servant med blande batteri. 2018
- Montert ny Swedoor Fabrikkmalt ytterdør. 2019
- Beiset utvendig overflater for borettslaget. 2023

### **TV/Internett/Bredbånd**

Kollektiv avtale med Telenor

### **Parkering**

Egen vedtektsbestemt parkeringsplass i parkeringskjeller følger leiligheten. Det er utarbeidet eget bruksreglement for parkering.

### **Forsikringsselskap**

If Skadeforsikring Nuf

### **Polisenummer**

SP0001015122

### **Diverse**

Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom

primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.

## Energi

### Oppvarming

Varmepumpe. Balansert ventilasjon. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg- / fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i handelen for disse.

### Energikarakter

C

### Energifarge

Oransje

### Info energiklasse

Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m<sup>2</sup>. Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se [www.energimerking.no](http://www.energimerking.no). Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

## Borettslaget/Økonomi

### Tot prisant. ekskl. omk. og f.gjeld

Kr 980 000

### Info kommunale avgifter

Kommunale avgifter er inkludert i felleskostnadene.

### Formuesverdi primær

Kr 806 842

### Formuesverdi primær år

2021

### Formuesverdi sekundær

Kr 2 904 632

### Formuesverdi sekundær år

2021

**Andre utgifter**

Utover det som er nevnt under punktet «Felleskostnader», påløper kostnader til for eksempel strøm, innboforsikring, innvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett (eventuelt oppgradering av kanalpakker og linjehastighet der hvor grunnpakke er inkludert).

**Tilbud lånefinansiering**

Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

## Boenheten

**Felleskostnader inkluderer**

Renter, avdrag, tv/internett, kommunale avgifter, velforeningskontigent, vannbåren varme, drift og vedlikehold.

Registrerte endringer felleskostnader: Neste endring: 01.07.2025 Tot. utg. i kr.: 15 411

**Felleskostnader pr. mnd**

Kr 15 411

**Felleskostnader etter avdragsfri periode**

Spesifikasjon av lån:

Lånummer: 14635207, Den Norske Stats Husbank

Annuitetslån, 4 terminer per år.

Rentesats per 23.06.2025: 4.6% pa.

Antall terminer til innfrielse: 83

Saldo per 23.06.2025: 16 517 775

Andel av saldo: 1 641 292

Første termin: 30.06.2024 Første avdrag: 30.09.2024 ( siste termin 31.12.2045 )

Flytende rente

FELLESgjELD: Det tas forbehold om at nylig varslede renteendringer er registrert. Hvis oppgitte dato for 1. termin avdrag er passert,

betyr dette at det betales løpende avdrag på lånet. Datoen er ikke nødvendigvis tidspunktet for 1. avdrag. Hvis oppgitte dato for 1.

termin avdrag er fram i tid tilsvarer dette tidspunktet for 1. avdrag etter en avdragsfri periode. Endringen i månedlige felleskostnader

etter avdragsfri periode er beregnet med utgangspunkt i dagens rentenivå og

nedbetalingsordning. Vi gjør oppmerksom på at økning

av felleskostnadene pga av oppstart avdrag vanligvis starter noen mnd før forfall på avdraget så pengene er på konto når avdraget

skal betales. Vi viser for øvrig til vedlagte regnskap for laget.

**Andel Fellesgjeld**

Kr 1 641 292

**Andel fellesgjeld år**

2025

**Fellesgjeld pr. dato**

23.06.2025

**Avdrag Fellesgjeld**

Kr 3 963

**Rentekost. fellesgjeld**

Kr 6 374

**Andel fellesformue**

Kr 11 941

**Andel fellesformue dato**

23.06.2025

## Borettslaget

**Borettslagsnavn**

Ristunet 1 Borettslaget

**Organisasjonsnummer**

915696015

**Andelsnummer**

5

**Lånebetingelser fellesgjeld**

Spesifikasjon av lån:

Lånenummer: 14635207, Den Norske Stats Husbank

Annuitetslån, 4 terminer per år.

Rentesats per 23.06.2025: 4.6% pa.

Antall terminer til innfrielse: 83

Saldo per 23.06.2025: 16 517 775

Andel av saldo: 1 641 292

Første termin: 30.06.2024 Første avdrag: 30.09.2024 ( siste termin 31.12.2045 )

Flytende rente

FELLESGJELD: Det tas forbehold om at nylig varslede renteendringer er registrert. Hvis oppgitte dato for 1. termin avdrag er passert, betyr dette at det betales løpende avdrag på lånet. Datoen er ikke nødvendigvis tidspunktet for 1. avdrag. Hvis oppgitte dato for 1. termin avdrag er fram i tid tilsvarer dette tidspunktet for 1. avdrag etter en avdragsfri periode. Endringen i månedlige felleskostnader etter avdragsfri periode er beregnet med utgangspunkt i dagens rentenivå og nedbetalingsordning. Vi gjør oppmerksom på at økning av felleskostnadene pga av oppstart avdrag vanligvis starter noen mnd før forfall på avdraget så pengene er på konto når avdraget skal betales. Vi viser for øvrig til vedlagte regnskap for laget.

### **Sikringsordning fellesgjeld**

Hvis borettslaget lider tap som følge av at en andelseier ikke betaler sine felleskostnader, kan et eventuelt tap medføre at de andre andelseierne må betale høyere felleskostnader. For å sikre seg mot eventuelle tap har borettslaget tegnet avtale om sikringsordning som dekker tap av felleskostnader. Tilbyder av sikringsordningen er Klare Finans AS.

### **Regnskap/budsjett**

Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt av styret/ årsmøtet/generalforsamling.

### **Styregodkjennelse**

Andelseier(e) kan kun eie en andel i borettslaget. Kun fysiske personer kan eie andelen. Kjøper skal godkjennes av borettslagets styre for at ervervet skal bli gyldig. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn. Kjøper er forpliktet til å gjennomføre handelen uavhengig av om kjøper på overtakelsestidspunktet er godkjent av borettslaget som ny andelseier. Risikoen for å bli godkjent som ny andelseier påhviler kjøper. Dersom kjøper på overtakelsestidspunktet ikke er godkjent som ny andelseier, har kjøper dog ikke rett til å ta eiendommen i bruk, jf. borettslagslovens § 4-5 (2). Kjøper kan gå til søksmål mot borettslaget dersom kjøper mener manglende godkjennelse ikke er saklig begrunnet.

Dersom borettslaget er tilknyttet et boligbyggelag, er det ofte et krav fra boligbyggelagets side at kjøper må melde seg inn i boligbyggelaget før kjøper kan bli godkjent som ny andelseier i det aktuelle borettslaget. Det gjøres oppmerksom på at det vil kunne påløpe et innmeldingsgebyr til boligbyggelaget, og de fleste boligbyggelagene krever at innmeldingsavgiften skal være innbetalt før godkjenningen blir gitt. Innmeldingsgebyret faktureres kjøper direkte.

**Vedtekter/husordensregler**

Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i gjeldende vedtekter og husordensregler. Dokumentene følger vedlagt i salgsoppgaven.

## Forretningsfører

**Forretningsfører**

TOBB Eiendomsforvaltning

## Offentlige forhold

**Eiendommens betegnelse**

Gårdsnummer 188, bruksnummer 131 i Steinkjer kommune. Andelsnr. 5 i Ristunet 1 Borettslaget med orgnr. 915696015

**Tinglyste heftelser og rettigheter**

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

**Ferdigattest/brukstillatelse**

Det er utstedt ferdigattest for boligbygg med 10 enheter datert 12.10.2015.

**Ferdigattest/brukstillatelse datert**

12.10.2015.

**Vei, vann og avløp**

Borettslaget er offentlig tilknyttet vei, vann og avløp. Det er private stikkledninger/stikkveger frem til offentlig tilkobling som driftes av borettslaget. Den enkelte andelseier har ansvaret for innvendig røropplegg.

**Regulerings og arealplaner**

Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål. Gjeldende plan med bestemmelser er Reguleringsplan for Ristunet boligområde.

**Adgang til utleie**

Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (1) nr. 3 har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene.

**Legalpant**

Borettslaget har legalpant i andelen for opptil 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader samt andre krav borettslaget måtte få

mot andelseieren. Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

#### **Kommentar boplikt**

Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

#### **Kommentar konsesjon**

Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

#### **Kommentar odelsrett**

Det er ikke odel på eiendommen.

## Kontraktsgrunnlag

### **Salgs- og betalingsvilkår**

Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/

kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

### **Overtakelse**

Overtakelse etter nærmere avtale med selger.

Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.

### **Budgivning**

Budgivning i forbrukerforhold

Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.

Budgivning utenfor forbrukerforhold

Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

**Omkostninger kjøpers beskrivelse**

980 000 (Prisantydning)

1 687 500 (Andel av fellesgjeld)

2 667 500 (Pris inkl. fellesgjeld)

**Omkostninger**

172 (Panteattest kjøper)

480 (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument)

480 (Tinglysingsgebyr BRL - skjøte)

0 (Gebyr utlysning forkjøpsrett)

1 132 (Omkostninger totalt)

2 668 632 (Totalpris inkl. omkostninger)

**Valgfrie omkostninger:**

7 200 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))

2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))

**Omkostninger kjøpers beløp**

Kr 1 132

**Betalingsbetingelser**

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse.

Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

**Hvitvaskingsreglene**

Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

**Personopplysningsloven**

Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

**Boligselgerforsikring**

Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

**Boligkjøperforsikring**

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på [help.no](https://help.no). Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

**Oppdragsansvarlig**

Tomas Høin

Eiendomsmegler

[tomas.hoin@aktiv.no](mailto:tomas.hoin@aktiv.no)

Tlf: 481 45 822

Boli Eiendomsmegling AS, Torggata 2

7713 Steinkjer

Tlf: 474 79 990

**Salgsoppgavedato**

26.06.2025













# Vedlegg

# Risgropa 7E 7716 STEINKJER

## Tilstandsrapport Eierskifte

Boligtype: Leilighet

Byggeår: 2015

BRA: 75 m<sup>2</sup>

BRA (ny arealstandard): 81 m<sup>2</sup>

BRA-i (ny arealstandard): 75 m<sup>2</sup>



### Samlet vurdering

TG-0

6

TG-1

8

TG-2

1

TG-3

0

TG-IU

2

# 1. Tilstandsgradene

## TG-0

### Tilstandsgrad 0: Ingen avvik

Bygningsdelen skal være tilnærmet ny, ikke vise tegn på slitasje og det skal være lagt frem dokumentasjon på faglig god utførelse. Det er ingen merknader til delen.

## TG-1

### Tilstandsgrad 1: Mindre eller moderate avvik

Bygningsdelen skal bare ha normal slitasje, og strakstiltak skal ikke anses som nødvendig. Graden kan også brukes når delen er ny, men der dokumentasjon på faglig god utførelse mangler.

## TG-2

### Tilstandsgrad 2: Bygningsdelen har vesentlige avvik

Bygningsdelen skal enten ha feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Graden gis når bygningsdelen trenger vedlikehold eller tiltak i nær fremtid. Graden skal også brukes når delen er gammel og det er grunn til å varsle om faren for skader på grunn av alderen, eller når det er grunn til å overvåke delen spesielt på grunn av fare for større skader eller følgeskader

## TG-3

### Tilstandsgrad 3: Store eller alvorlige avvik

Bygningsdelen har kraftige symptomer på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Graden skal også brukes ved påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd

## TG-IU

Tilstandsgrad ikke undersøkt (TGIU) skal kun brukes unntaksvis. Eksempler kan være snødekket tak eller krypkjeller uten inspeksjonsmulighet på undersøkelsestidspunktet; eller bygningsdelen eller arealet eller rommet er ikke tilgjengelig for inspeksjon på tidspunktet for analysen. Dersom TGIU omfatter særlig fuktutsatte konstruksjoner, skal dette angis særlig.

## 2. Om rapporten

### Om rapporten

Rapporten følger kravene i ny forskrift til avhendingsloven (tryggere bolighandel) fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 21.06.2021. I tillegg beskriver rapporten følgende kontrollpunkter utover minimumskravet i forskriften; støttemurer, tilleggsbygninger (garasje mm), etasjeskillere, renner / nedløp, toalettrom, ildsted / piper og trapper. Formålet med rapporten er å kartlegge boligens tekniske tilstand med tanke på behov for tiltak, samt å vise resultatene av en utført tilstandsanalyse for å bidra til økt trygghet og redusert konfliktnivå ved eierskifte.

Rapporten erstatter ikke selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt ved eierskifte. Tilstandsrapporten gir en beskrivelse og vurdering av byggverk og bygningsdeler som bygningssakkyndig har observert, og som har betydning ved eierskifte. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for vurderingen, er ikke bygningssakkyndig sitt ansvar. Rapporten gir normalt ingen vurdering av boligens tilbehør, som hvitevarer, brunevarer og annet inventar. Dette gjelder også om tilbehøret er integrert.

### Struktur og referansenivå

Rapportens omfang, struktur, metode og begrepsbruk følger i hovedsak Norsk Standard NS 3600

Normalt vil referansenivået være byggeskikken og tilstanden ved byggeåret for boligen eller bygningsdelen. Rapporten beskriver avvik, altså en tilstand som er dårligere enn referansenivået. Rapporten framhever normalt ikke positive sider ved boligen ut over det som kommer frem av tilstandsgraden på rom og bygningsdeler.

Ved tilstandsgrad 0 og 1 gis det normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad, fordi bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje.

Hvis et rom eller en bygningsdel gis tilstandsgrad 2 eller 3 skal den bygningssakkyndige redegjøre for årsaken til og konsekvensen av dette. Den bygningssakkyndige skal også gi et sjablongmessig anslag på hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler som gis tilstandsgrad 3.

I tillegg kan det gis TG3 iht. NS3600 på enkelte bygningsdeler slik som etasjeskiller og terrengforhold uten at det nødvendigvis krever umiddelbare tiltak.

Arealene er basert på plassmålinger beregnet etter Takstbransjens retningslinjer for arealmåling. Fordelingen mellom P-ROM og S-ROM er basert på retningslinjene og bygningssakkyndiges eget skjønn. Bruken av et rom på befaringstidspunktet har betydning for om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjenning i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for valg av arealkategori.

### Takstrapporten

Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til den bygningssakkyndige hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Rapporten kan ikke være eldre enn 1 år på det tidspunkt kjøperen binder seg til å kjøpe boligen. Ved utgått rapport bør bygningssakkyndig kontaktes for ny befaring og oppdatering.

Supertakst AS samarbeider med Vendu AS, som utvikler tjenester som bidrar til en trygg bolighandel og et bærekraftig bolighold. For å kunne gjøre dette benyttes det tilstands- og eiendomsinformasjon fra rapporten. Les mer om tjenestene og få tilgang til å avstå fra bruk av dine data ved å gå til denne nettsiden: <https://samtykke.vendu.no/t1296>

### Dokumentasjon på håndverkertjenester

Dersom det har vært utført reparasjoner, vedlikehold, installasjoner, ombygging eller lignende i boligen de siste fem årene, og arbeidet er utført av kvalifiserte håndverkere, skal den bygningssakkyndige be eieren dokumentere bruken av kvalifiserte håndverkere. Som dokumentasjon regnes blant annet skriftlig bekreftelse fra den eller de håndverkerne som ble brukt.

### Hvordan undersøkelsene skal skje

Med mindre det fremgår at et rom eller en bygningsdel skal undersøkes med målinger, at det skal bores hull, at det skal stikkes i treverk eller annet, skal den bygningssakkyndige basere sine undersøkelser på det som er synlig. Den bygningssakkyndige skal flytte på tepper, møbler og annet inventar når det er nødvendig for å komme til det rommet eller den bygningsdelen som skal undersøkes. Dette gjelder likevel ikke for særlig tunge møbler og inventar, når disse ikke skjuler vesentlige installasjoner eller innretninger, og det heller ikke er andre grunner til å mistenke at flytting vil kunne avdekke vesentlige forhold.

## 3. Rapportsammendrag

Alle bygningsdeler angitt med tilstandsgrad TG2, TG3 eller TGIU (ikke undersøkt) er angitt i rapportsammendraget. Ytterligere opplysninger er gitt i hovedrapporten.

### Bygningsdeler med TG2

#### Etasjeskille og gulv på grunn

##### Oppsummering

Registrerer fuktskader på 2 parkettbord på det minste soverommet.  
Det er ikke målt forhøyet fuktverdier, så skade er antatt en eldre fuktskade.  
Ut over kommenterte forhold er det ikke registrert vesentlige avvik eller skader.

##### Anbefalte tiltak

Ikke behov for umiddelbare tiltak men anbefaler lokal oppgradering av skade.

### Bygningsdeler med TG-IU

#### Varmesentral

##### Oppsummering

Det er serviceplan på varmesentral som borettslaget organiserer. Det er ikke registrert avvik på varmesentral.

#### Varmtvannsbereder

##### Oppsummering

Det er ikke registrert noen bereder i leiligheten. Bereder er plassert på teknisk - rom i fellesareal, og er ikke inspisert.

## 4. Informasjon om oppdraget

Befaringsdato  
**31.10.2024**

Rapportdato  
**31.10.2024**

### Hjemmelshavere

Navn: Ristunet 1 Borettslaget 1 / 1 c/o TOBB Eiendomsforvaltning  
AS Krumbugata 7, 7011 TRONDHEIM HJEMMELSHAVER

Tilstede ved inspeksjon: Nei  
Representant v/befaring: May Lise Røvik, gjelder feste.

Er selgers egenerklæring fremlagt og gjennomgått av bygningssakkyndig? Ja

### Informasjon om bygningssakkyndig

Navn: Vidar Nordgård      Telefon: 46978350  
Firma: Norconsult      Epost: vidar.nordgard@norconsult.com  
Adresse: Kongensgate 27, 7713 Steinkjer



Om bygningssakkyndig:  
Rådgivende Takstingeniør MNT

#### Egne premisser:

Det skal settes et anslag på på utbedringskostnader for alle TG 3 i rapporten  
Utbedringskostnadene er et forsiktig anslag basert på bygningsdelen standard og kvalitet med utgangspunkt i registrert avvik og angitte tiltak i rapporten.  
Anslaget er gitt på generelt grunnlag og må ikke forveksles med et pristilbud fra en håndverker. Det kan foreligge avvik og tiltak som ikke kommer frem av rapporten. Endelig kostnad avhenger blant annet av valg av standard, og markedspris på materialer og tjenesteyter.

Det er ikke foretatt tilstandsvurdering av bygningsdeler som er underlagt sameiets/ borettslagets ansvarsområde. Det gjelder blant annet yttervegger, takkonstruksjon, taktekking, drenering, grunnmur, grunn/fundamenter, felles trapper, felles kjeller, og felles loft.

### Informasjon om boligen

Adresse: Risgropa 7E, 7716 Steinkjer

|             |                     |           |     |               |     |          |
|-------------|---------------------|-----------|-----|---------------|-----|----------|
| Kommunenr:  | 5006                | Gårdsnr:  | 188 | Bruksnr:      | 131 | Festenr: |
| Seksjonsnr: |                     | Andelsnr: | 5   | Leilighetsnr: |     |          |
| Byggeår:    | 2015 - Ferdigattest |           |     |               |     |          |
| Boligtype:  | Leilighet           |           |     |               |     |          |

#### Generell beskrivelse av boligen:

Borettslagsleilighet beliggende i Risgropa ca 3 km fra Steinkjer sentrum. Gangavstand til barneskole og barnehage på Byafossen. Gangavstand til ungdomsskole, videregående skoler og nærbutikk på Guldbergaunet. Inspisert leilighet ligger i 1. etasje og er en ende leilighet mot nord. Leiligheten har parkeringsplass i parkeringskjeller samt en bod i felles bodanlegg.

Leilighet oppført i en etasje. Grunnmuren er oppført i støpt betong. Veggkonstruksjon i tre, og er utvendig kledd med fasadeplater. Taket er flatt tekket med papp, Etasjeskille er et betongdekke. Vindu med 2-lags isolerglass.

#### Tiltak etter byggeår:

| År   | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Er det fremlagt dokumentasjon fra håndverker? |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 2018 | Oppgradert kjøkkeninnredning samt utvidet med integrert kjøleskap, nye overskap med ledplater, benkeplater, fronter, skuffeseksoner, håndtak, våtromsplater bak innredning, ventilator og oppvaskkum med blandeblender. Nye automatiske vannstopper for varmt og kaldtvann. Malt opp 2 vegger på stue og noe oppmalt vegger på soverom. Baderomsinnredning og speil med LED-lys, nytt høgskap, servant med blandeblender. | Ja                                            |
| 2019 | Montert ny Swedoor Fabrikkmalt ytterdør.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ja                                            |

## 5. Arealinformasjon

Fra 1. januar 2024 vil det bli innført nye regler for arealangivelser ved salg av boliger. Ny standard som har som mål å beskrive boligens bruksareal i tre definerte kategorier:

1. Internt bruksareal (BRA-I): Dette refererer til arealet innenfor boenhetens yttervegger.
2. Eksternt bruksareal (BRA-E): Dette inkluderer arealet utenfor boenheten, som kan nås via fellesarealer eller utvendig adkomst.
3. Innglasset balkong (BRA-B): Dette omfatter arealet på innglassede balkonger.

Samtidig vil det være en separat angivelse TBA (Terrasse- og balkongareal), som dekker områder som balkonger, altaner og verandaer. Dette arealet vil ikke bli inkludert i boligens bruksareal.

### Hovedarealer

| Etasje                      | BRA       | P-ROM     | S-ROM    | Beskrivelse P-Rom                         | Beskrivelse S-Rom |
|-----------------------------|-----------|-----------|----------|-------------------------------------------|-------------------|
| 1. etasje                   | 75        | 71        | 4        | Gang/entrè, bad, kjøkken, stue, 2 soverom | 1 innvendig bod.  |
| <b>Totalt m<sup>2</sup></b> | <b>75</b> | <b>71</b> | <b>4</b> |                                           |                   |

### Hovedareal (ny arealstandard)

| Etasje                      | BRA       | BRA-i (internt bruksareal) | BRA-e (eksternt bruksareal) | BRA-b (Innglasset balkong) | TBA (terrasse- og balkongareal) |
|-----------------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 1. etasje                   | 81        | 75                         | 6                           | 0                          | 49                              |
| <b>Totalt m<sup>2</sup></b> | <b>81</b> | <b>75</b>                  | <b>6</b>                    | <b>0</b>                   | <b>49</b>                       |

### Kommentar til arealberegning

Leiligheten har en tilhørende bod på 6 kvm i frittstående bygg med fellesboder.  
Det er egen parkeringsplass i felles parkeringskjeller.

## 6. Hovedrapport

### 6.1 Balkong, terrasse, platting

|                                                                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Type                                                                                                                 | Terrasse |
| Det er etablert en markterrasse i impregneret trevirke.                                                              |          |
| Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår?                                                               | Ja       |
| Rekkverk er overflatebehandlet i 2023.                                                                               |          |
| Er det synlig tegn på skjevheter/konstruksjonssvikt?                                                                 | Nei      |
| Er det tegn på sopp/råteskader i treverk eller skader i betong?                                                      | Nei      |
| Er det krav til rekkverk?                                                                                            | Nei      |
| Er balkong / terrassen teknet?                                                                                       | Nei      |
| <b>Oppsummering av balkong, terrasse, platting</b>                                                                   |          |
| TG-1                                                                                                                 |          |
| Registrerer noe grønske på terrassebord, ut over kommenterte forhold er det ikke registrert noen avvik eller skader. |          |

### 6.2 Vinduer og dører

|                                                                                                            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Beskrivelse                                                                                                |     |
| PVC vinduer med 3-lags glass.<br>Fabrikk malt balkongdør med<br>Fabrikk malt ytterdør med integrert glass. |     |
| Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår?                                                     | Nei |
| Er det påvist punkterte eller sprukne glass?                                                               | Nei |
| Er det påvist værslitte karmen, fuktskader eller råteskader?                                               | Nei |
| Er det ved stikkprøver registrert avvik ved åpne/lukkemekanismen?                                          | Nei |
| Er det påvist avvik ved utvendig tetting som beslag, vannbord, og omramming?                               | Nei |
| <b>Oppsummering av vinduer og dører</b>                                                                    |     |
| TG-1                                                                                                       |     |
| Det er ikke registrert noen avvik eller skader ut over normalt vedlikehold.                                |     |

## 6.3 Etasjeskille og gulv på grunn

|                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Type                                                                                                                                                                                                                                    | Betongdekke |
| Etasjeskille i betong.                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Er det påvist nedbøy, skjevheter eller svikt i etasjeskille/gulv?                                                                                                                                                                       | Nei         |
| <b>Oppsummering av etasjeskille og gulv på grunn</b>                                                                                                                                                                                    | <b>TG-2</b> |
| Registrerer fuktskader på 2 parkettbord på det minste soverommet.<br>Det er ikke målt forhøyet fuktverdier, så skade er antatt en eldre fuktskade.<br>Ut over kommenterte forhold er det ikke registrert vesentlige avvik eller skader. |             |
| <b>Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales</b>                                                                                                                                                                           |             |
| Ikke behov for umiddelbare tiltak men anbefaler lokal oppgradering av skade.                                                                                                                                                            |             |

## 6.4 Kjøkken

### Overflater og innredning

|                                                                                                                                         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Er det påvist fukt /skader rundt vask/kjøleskap/oppvaskmaskin?                                                                          | Nei         |
| Er det påvist skader på kjøkkeninnredning utover normal slitasje?                                                                       | Nei         |
| <b>Oppsummering av overflater og innredning</b>                                                                                         | <b>TG-1</b> |
| Oppgradert kjøkkeninnredning i 2018 med minimal slitasje.<br>Montert automatisk vannstopper i servantskap og komfyrvakt over platetopp. |             |

### Avtrekk

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| Type avtrekk                                               | Mekanisk    |
| Er det registrert avvik på avtrekk?                        | Nei         |
| <b>Oppsummering av avtrekk</b>                             | <b>TG-0</b> |
| Det er ikke registrert noen avvik eller skader på avtrekk. |             |

## 6.5 Lovlighet

|                                                                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Er det manglende samsvar mellom dagens bruk og godkjente byggetegninger?                                        | Nei |
| Er det avdekt forhold som tyder på at boenhet ikke er delt opp i brannceller etter kravene i teknisk forskrift? | Nei |
| Er det manglende ferdigattest / midlertidig brukstillatelse?                                                    | Nei |

|                                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Er det avvik på krav til rømning, dagslysforhold eller takhøyde?                      | Nei |
| Er det manglende brannslukningsutstyr og røykvarsler i boligen iht forskrift?         | Nei |
| Er det skader på brannslukningsutstyr, røykvarsler, eller er apparat eldre enn 10 år? | Nei |

## 6.6 Avløpsrør

|                                                                                                                                                                                                                            |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Type avløpsrør                                                                                                                                                                                                             | Plast       |
| Avløpsrør er i all hovedsak inn-kledd, synlige deler av plast.                                                                                                                                                             |             |
| Er det gjennomført arbeider på anlegget etter byggeår?                                                                                                                                                                     | Nei         |
| Er det manglende lufting av kloakk over tak?                                                                                                                                                                               | Ukjent      |
| Er det sen avrenning fra tappested?                                                                                                                                                                                        | Nei         |
| Mangler det stakemuligheter på avløpsanlegget?                                                                                                                                                                             | Ja          |
| Har avløpsrør nådd en alder som gir økt risiko for skader eller følgeskader?                                                                                                                                               | Nei         |
| <b>Oppsummering av avløpsrør</b>                                                                                                                                                                                           | <b>TG-0</b> |
| <p>Det er ikke påvist noen stakeluke i boenheten. Staking kan utføres via sluk eller andre installasjoner med avløp.</p> <p>Det er flere boenheter i bygget og kontroll om kloakk er luftet over tak er ikke foretatt.</p> |             |

## 6.7 Vannledninger

|                                                                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Type anlegg                                                                                                     | Rør i rør system |
| Er det utført arbeider på anlegget etter byggeår?                                                               | Nei              |
| Er det etablert fordelerskap?                                                                                   | Ja               |
| Er det manglende vannstoppesystem i tilknytning til, eller manglende avrenning til sluk/avløp fra fordelerskap? | Nei              |
| Har vannrør nådd en alder som gir økt risiko for skader eller følgeskader?                                      | Nei              |
| Er det manglende isolering av vannrør hvor det er risiko for frost eller kondens?                               | Nei              |
| Er det registrert tegn til lekkasjer eller skader på vannrør?                                                   | Nei              |
| Er det redusert vanntrykk ved prøving av to tappesteder samtidig?                                               | Nei              |
| Er det manglende tilgjengelighet til stoppekran?                                                                | Nei              |

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Er det dårlig funksjon på stoppekran? | Nei |
|---------------------------------------|-----|

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| <b>Oppsummering av vannledninger</b> | <b>TG-1</b> |
|--------------------------------------|-------------|

|                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fordelerskap er plassert på soverom.<br>Hovedstoppekrane og vannmåler er plassert i fordelerskap. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 6.8 Elektrisk

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| Er det foretatt kontroll av det lokale el tilsyn i løpet av de siste 5 år | Ja |
|---------------------------------------------------------------------------|----|

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>Oppsummering av elektrisk</b> | <b>TG-0</b> |
|----------------------------------|-------------|

|                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Det er foretatt en elkontroll bolig, NEK 405-2 i 2019.<br>Neste kontroll blir utført i 2024. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|

## 6.9 Vannbåren varme

|             |           |
|-------------|-----------|
| Type anlegg | Gulvvarme |
|-------------|-----------|

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Er det utført arbeider på anlegget etter byggeår? | Nei |
|---------------------------------------------------|-----|

|                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Har vannrør nådd en alder som gir økt risiko for skader eller følgeskader? | Nei |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| Er det tegn på skader ved gjennomføringer i vegg eller gulv? | Nei |
|--------------------------------------------------------------|-----|

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Er det sprekker eller svellinger i overflatemateriale på gulv? | Nei |
|----------------------------------------------------------------|-----|

|                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Er det påvist lekkasjer eller korrosjon ved synlige koblinger eller ventiler? | Nei |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| <b>Oppsummering av vannbåren varme</b> | <b>TG-1</b> |
|----------------------------------------|-------------|

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| Det er ikke registrert noen avvik eller skader på vannbåren varme. |
|--------------------------------------------------------------------|

## 6.10 Varmesentral

|             |            |
|-------------|------------|
| Type anlegg | Varmepumpe |
|-------------|------------|

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| Varmepumpe luft til vann som dekker hele borettslaget. |
|--------------------------------------------------------|

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Er det utført arbeider på anlegget etter byggeår? | Ja |
|---------------------------------------------------|----|

|                                 |
|---------------------------------|
| Anlegget ble oppgradert i 2022. |
|---------------------------------|

|                                    |
|------------------------------------|
| Når var siste service på anlegget? |
|------------------------------------|

|                                   |
|-----------------------------------|
| Sist service er gjennomført 2022. |
|-----------------------------------|

|                                                                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Finnes det oljetank på eiendommen?                                                                             | Nei          |
| <b>Oppsummering av varmesentral</b>                                                                            | <b>TG-IU</b> |
| Det er serviceplan på varmesentral som borettslaget organiserer. Det er ikke registrert avvik på varmesentral. |              |

## 6.11 Varmtvannsbereder

|                                                                                                                              |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Tilgjengelighet                                                                                                              | Ikke tilgjengelig |
| <b>Oppsummering av varmtvannsbereder</b>                                                                                     | <b>TG-IU</b>      |
| Det er ikke registrert noen bereder i leiligheten. Bereder er plassert på teknisk - rom i fellesareal, og er ikke inspisert. |                   |

## 6.12 Ventilasjon

|                                                                                            |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Type ventiler                                                                              | Balansert ventilasjon |
| Er det utført arbeider på anlegget etter byggeår?                                          | Nei                   |
| Når var siste service på anlegget?                                                         |                       |
| 2022                                                                                       |                       |
| Er det tegn på fukt eller mugg i filter?                                                   | Nei                   |
| Er det rom med manglende tilluft/avtrekk?                                                  | Nei                   |
| Er det tegn på utilstrekkelig luftutveksling?                                              | Nei                   |
| <b>Oppsummering av ventilasjon</b>                                                         | <b>TG-O</b>           |
| Det registreres ikke noen tegn på mugg eller fukt i filter. Filters skiftes desember 2024. |                       |

## 6.13 Våtrom

### Overflate

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Beskrivelse av overflate                               |    |
| Flislagt gulv og vegg.                                 |    |
| Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår? | Ja |
| Oppgradert baderomsinnredning i 2018.                  |    |

|                                                                                |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Er det påvist avvik i krav om høydeforskjell på tettesjikt/fall til sluk?      | Nei                                       |
| Er det fare for at lekkasjevann fra installasjoner i rommet ikke når sluket?   | Nei                                       |
| Er vindu eller dør plassert i våtsone (utsatt for vannsprut)?                  | Nei                                       |
| Er det gjennomføringer i vegg/tak mot kald sone?                               | Nei                                       |
| Er det registrert riss, sprekker i fuger, bom (hulrom) under flis?             | Nei                                       |
| Er det påvist tegn på sopp/råteskader/fuktskader på overflater eller skadedyr? | Nei                                       |
| Er det registrert knirk i gulvet?                                              | Ikke aktuelt (gjelder ikke flislagt gulv) |
| <b>Oppsummering av overflater</b>                                              |                                           |
| Det er ikke registrert noen avvik eller skader på overflater.                  |                                           |

#### Membran, tettesjikt og sluk

|                                                                                                    |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Er det manglende mulighet for renhold og inspeksjonsmulighet av sluk?                              | Nei   |
| Type sluk                                                                                          | Plast |
| Er det påvist avvik ved utførelsen av membran/tettesjikt/klemring rundt sluk?                      | Nei   |
| Er det påvist tegn på utettheter f.eks. rundt rørføringer eller andre overganger?                  | Nei   |
| Er det påvist feil utførelse, feil materialvalg, eller skader i tettesjikt med fare for fuktskade? | Nei   |
| Har membran/tettesjikt nådd en alder som gir økt risiko for skader eller følgeskader?              | Nei   |
| <b>Oppsummering av membran, tettesjikt og sluk</b>                                                 |       |
| Det er ikke registrert noen avvik eller skader på membran, tettesjikt og sluk.                     |       |

#### Sanitærutstyr

|                                                                                                                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Beskrivelse                                                                                                                                                              |     |
| Det er etablert servantskap med skuffer og helstøpt servant, frittstående høgskap, gulvmontert klosett, fushjørne med innfellbare dusjvegger og opplegg for vaskemaskin. |     |
| Er det skader på utstyr og innredning?                                                                                                                                   | Nei |
| Er det innebygd sisterner til klosett?                                                                                                                                   | Nei |
| <b>Oppsummering av sanitærutstyr</b>                                                                                                                                     |     |
| Det er ikke registrert noen avvik eller skader på Sanitærutstyr.                                                                                                         |     |

#### Ventilasjon

|                                                               |                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Type ventilering                                              | Mekanisk balansert ventilasjon |
| Er ventilasjonen funksjonstestet?                             | Ja                             |
| <b>Oppsummering av ventilasjon</b>                            | <b>TG-0</b>                    |
| Avtrekk er testet med papir og det registreres sug i kanalen. |                                |

#### Fuktmåling

|                                                                                                                                              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Er det foretatt hulltaking fra tilstøtende rom?                                                                                              | Ja          |
| Er det registrert fukt eller andre skader ved hulltaking?                                                                                    | Nei         |
| <b>Oppsummering av fukt</b>                                                                                                                  | <b>TG-0</b> |
| Det er foretatt hulltaking med 73 mm hullbor fra tilstøtende soverom. Undersøkelsen viser ingen tegn til skader eller fukt i konstruksjonen. |             |

#### Dokumentasjon

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Fremlagt dokumentasjon | Nei |
|------------------------|-----|

### 6.14 Rom under terreng

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Tilgjengelighet | Ikke relevant |
|-----------------|---------------|

### 6.15 Loft (konstruksjonsoppbygging)

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Tilgjengelighet | Ikke relevant |
|-----------------|---------------|

### 6.16 Ildsted/Skorstein innvendig i boligen

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Tilgjengelighet | Ikke relevant |
|-----------------|---------------|

### 6.17 Toalettrom

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Tilgjengelighet | Ikke relevant |
|-----------------|---------------|

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Tilgjengelighet | Ikke relevant |
|-----------------|---------------|

# EGENERKLÆRINGSSKJEMA

Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

|                    |  |
|--------------------|--|
| Meglerfirma        |  |
| Aktiv EM Steinkjer |  |
| Oppdragsnr.        |  |
| 1708230395         |  |

|                |
|----------------|
| Selger 1 navn  |
| May Lise Røvik |

|             |  |
|-------------|--|
| Gateadresse |  |
| Risgropa 7E |  |

|           |        |
|-----------|--------|
| Poststed  | Postnr |
| STEINKJER | 7716   |

Er det dødsbo?

☒ Nei ☐ Ja

Avdødes navn

Er det salg ved fullmakt?

☒ Nei ☐ Ja

Hjemmelshavers navn

Har du kjennskap til eiendommen?

☐ Nei ☒ Ja

Når kjøpte du boligen?

År

Hvor lenge har du eid boligen?

Antall år

Antall måneder

Har du bodd i boligen siste 12 måneder?

☐ Nei ☒ Ja

I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring?

Forsikringsselskap

Polise/avtalnr.

Document reference: 1708230395

## Spørsmål for alle typer eiendommer

- 1 Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?
- ☒ Nei ☐ Ja

2 Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?

Svar

Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

Beskrivelse

Skiftet innredning inkl servant m/ blandedbatteri, speil, og satt opp høyskap

2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyhet?

☒ Nei ☐ Ja

2.2 Er arbeidet byggemeldt?

☒ Nei ☐ Ja

3 Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende?

☒ Nei ☐ Ja

4 Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?

Svar

Ja, kun av faglært

Beskrivelse

Vi har avtale med TOBB sin vann og el-sjekk (igjennom vår Plussplan v/TOBB). Denne skal utføres hvert 5. år, så neste sjekk blir nå i 2024. Sist sjekket i 2019.

Arbeid utført av

Tobb

5 Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?

☐ Nei ☒ Ja

Beskrivelse

I P-kjeller. Her har vi hatt en sak mot utbygger (Prosjektpartner AS). Det har vært fagfolk i fra Tobb, utbygger, underentreprenører og på flere befaringer, men ingen har klart å finne årsaken til hvorfor det plutselig blir vått på gulvet og fukt på vegger, når det er sommer og tørt vær, og temperaturen ute overstiger ca 33 °C. Dette fenomenet forsvinner like plutselig når temperaturen blir "normal" igjen.

6 Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?

☒ Nei ☐ Ja

7 Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?

☒ Nei ☐ Ja

8 Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?

☒ Nei ☐ Ja

9 Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende?

☒ Nei ☐ Ja

10 Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen?

☐ Nei ☒ Ja

Beskrivelse

Vi har hatt kontroller med feller i hele bygget annenhvert år av Anticimex. I siste rapporten fra 2020 er det lite forekomst av skjeggkre, og det er ikke nødvendig med noen sanering i bygget. Som tiltak har alle fått utdelt feller som kan settes utover i leiligheten. Det meldes at det har vært kun få tilfeller av skjeggkre de siste årene.

11 Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

Svar

Ja, kun av faglært

Beskrivelse

Vihar serviceavtale med Asp Rørservice AS på alt av VVS i bygget, samt varmepumpe og sprinkleranlegg i p-kjelleren

Arbeid utført av

Asp Rørservice AS

11.1 Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)?

☒ Nei ☐ Ja

12 Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

☐ Nei ☒ Ja

Beskrivelse

Vi har serviceavtale med Elman. Ellers har vi vann/el-sjekk i gjennom TOBB hvert 5. år. Neste el-sjekk blir i 2024.

13 Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?

☒ Nei ☐ Ja

14 Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)?

☒ Nei ☐ Ja

15 Er det nedgravd oljetank på eiendommen?

☒ Nei ☐ Ja

16 Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?

Svar

Nei

17 Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende?

☒ Nei ☐ Ja

18 Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen?

☒ Nei ☐ Ja

19 Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av dens omgivelser?

☒ Nei ☐ Ja

20 Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?

☒ Nei ☐ Ja

21 Er det foretatt radonmåling?

☒ Nei ☐ Ja

22 Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?

☒ Nei ☐ Ja

23 Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger?

☒ Nei ☐ Ja

24 Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)?

☒ Nei ☐ Ja

#### Spørsmål for bolig i sameie/borettslag/boligaksjeselskap:

25 Kjenner du til om sameiet/laget/selskapet er involvert i tvister av noe slag?

☒ Nei ☐ Ja

26 Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold vedr. eiendommen som kan medføre økte felleskostnader/økt fellesgjeld?

☒ Nei ☐ Ja

27 Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger) som rotter, mus, maur eller lignende?

☒ Nei ☐ Ja

28 Kjenner du til om det er/har vært skjevggkre i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger)?

☒ Nei ☐ Ja

## Tilleggs kommentar

Mailadressen som allerede er oppgitt i denne egenerklæringen er IKKE korrekt! Min riktige mailadresse er: mlfalch16@gmail.com

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om eiendommen, vil forsikringsselskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. vilkår for boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4.

Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om forsikringsgiver sitt boligselgerforsikringstilbud.

Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar over at premietilbudet først kan påberopes når boligen er solgt (budaksept). Premietilbudet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 – seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler.

Etter dette vil premien og forsikringsvilkårene kunne justeres. Når premietilbudet ikke lenger er bindende for forsikringsselskapet må egenerklæringsskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny signeringsdato som legges til grunn.

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved følgende salg:

- mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigenede linje, søsken, eller
- mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
- når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringsseiendom
- etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
- ved salg av helårs- og fritidsbolig er det krav til at det foreligger tilstandsrapport i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.

Dersom forsikringsselskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.

Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.

Forøvrig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendingsloven § 3-10 og kjøpsloven § 20 (aksjeboliger).

Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).



Jeg ønsker boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i forbindelse med kjøp av boligselgerforsikring. Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt det foreligger en budaksept mellom partene, begrenset til tolv måneder før overtakelse. Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse. Jeg bekrefter med dette at eiendommen ikke er en næringsseiendom, at den ikke selges som ledd i næringsvirksomhet eller mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen. Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Forsikringen er ugyldig dersom den tegnes i strid med forsikringsvilkårene. Jeg er innforstått med at eiendomsmegleren ikke har fullmakt til å gjøre unntak fra ovennevnte begrensninger. Jeg er oppmerksom på at 8% av total forsikringspremie er honorar til Söderberg & Partners.



Jeg ønsker ikke boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å kjøpe slik forsikring.



Jeg kan ikke kjøpe boligselgerforsikring ihht vilkår.

Document reference: 1708230395


| NAME OF SIGNER | IDENTIFIER                                   | TIME                       | ELECTRONIC ID                            |
|----------------|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| May Lise Røvik | 584afa473f19c79d6969de<br>e106dddf5dda8c4617 | 23.06.2025<br>13:20:36 UTC | Signer authenticated by<br>One time code |

Document reference: 1708230395

- This is a PDF document digitally signed by IN Groupe's E-Signing service.
- The document's integrity is protected by signing and sealing the contents with a certificate issued to IN Groupe by a third party. Validating the signature confirms that the contents have not been modified since the time of signing.
- For more information about document formats, see <https://doc.ingroupe.com/developer>

# ENERGIATTEST

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Adresse           | Risgropa 7E                          |
| Postnummer        | 7716                                 |
| Sted              | STEINKJER                            |
| Kommunenavn       | Steinkjer                            |
| Gårdsnummer       | 188                                  |
| Bruksnummer       | 131                                  |
| Seksjonsnummer    | —                                    |
| Andelsnummer      | —                                    |
| Festenummer       | —                                    |
| Bygningsnummer    | 300456764                            |
| Bruksenhetsnummer | H0101                                |
| Merkenummer       | 1e2903cd-a7d8-43c4-9b3f-b967ce7b188c |
| Dato              | 06.11.2023                           |



**Energimerket** angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, se i figuren. Energimerket symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmingskarakter, og bokstaven viser energikarakter.

**Energikarakteren** angir hvor energieffektiv boligen er, inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen. Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er boligens energimessige standard og ikke bruken som bestemmer energikarakteren. A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at


boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

**Oppvarmingskarakteren** forteller hvor stor andel av oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann) som dekkes av elektrisitet, olje eller gass. Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass, mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass. Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.

Om bakgrunnen for beregningene, se [www.energimerking.no](http://www.energimerking.no).

## Målt energibruk

Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.



---

## Hvordan boligen benyttes har betydning for energibehovet

Energibehovet påvirkes av hvordan man benytter boligen, og kan forklare avvik mellom beregnet og målt energibruk. Gode energivaner bidrar til at energibehovet reduseres. Energibehovet kan også bli lavere enn normalt dersom:

- deler av boligen ikke er i bruk,
- færre personer enn det som regnes som normalt bruker boligen, eller
- den ikke brukes hele året.

## Gode energivaner

Ved å følge enkle tips kan du redusere ditt energibehov, men dette vil ikke påvirke boligens energimerke.

Energimerkingen kan kun endres gjennom fysiske endringer på boligen.

**Tips 1: Følg med på energibruken i boligen**

**Tips 2: Luft kort og effektivt**

**Tips 3: Redusér innetemperaturen**

**Tips 4: Bruk varmtvann fornuftig**

## Mulige forbedringer for boligens energistandard

Ut fra opplysningene som er oppgitt om boligen, anbefales følgende energieffektiviserende tiltak. Dette er tiltak som kan gi bygningen et bedre energimerke.

Noen av tiltakene kan i tillegg være svært lønnsomme. Tiltakene bør spesielt vurderes ved modernisering av bygningen eller utskifting av teknisk utstyr.

**Tiltaksliste** (For full beskrivelse av tiltakene, se Tiltaksliste - vedlegg 1)

- **Luft kort og effektivt**


- **Vask med fulle maskiner**

- **Spar strøm på kjøkkenet**

- **Skifte til sparepærer på utebelysning**

Det tas forbehold om at tiltakene er foreslått ut fra de opplysninger som er gitt om boligen. Fagfolk bør derfor kontaktes for å vurdere tiltakene nærmere. Eventuell gjennomføring av tiltak må skje i samsvar

med gjeldende lovverk, og det må tas hensyn til krav til godt innneklima og forebygging av fuktskader og andre byggskaader.



---

## Boligdata som er grunnlag for energimerket


Energimerket og andre data i denne attesten er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av boligeier da attesten ble registrert. Nedenfor er en oversikt over oppgitte opplysninger, som boligeier er ansvarlig for.

Der opplysninger ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen. For mer informasjon om beregninger, se [www.energimerking.no/beregninger](http://www.energimerking.no/beregninger).

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| <b>Bygningskategori:</b>        | Boligblokker |
| <b>Bygningstype:</b>            | Leilighet    |
| <b>Byggeår</b>                  | 2015         |
| <b>Bygningsmateriale:</b>       | Tre          |
| <b>BRA:</b>                     | 75           |
| <b>Ant. etg. med oppv. BRA:</b> | 2            |
| <b>Detaljert vegger:</b>        | Nei          |
| <b>Detaljert vindu:</b>         | Nei          |

### Teknisk installasjon

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>Oppvarming:</b> | Varmepumpe            |
| <b>Ventilasjon</b> | Balansert ventilasjon |



## Om grunnlaget for energiattesten

Oppgitte opplysninger om boligen kan finnes ved å gå inn på [www.energimerking.no](http://www.energimerking.no), og logge inn via ID-porten/Altinn. På siden "Eiendommer" kan du søke opp bygninger og hente fram energiattester som er laget tidligere. For å se detaljer for en bolig hvor det er brukt detaljert registrering må du velge "Gjenbruk"

av aktuell attest under Offisielle energiattester i skjermbildet "Valgt eiendom". Boligeier er ansvarlig for at det blir brukt riktige opplysninger. Eventuelle gale opplysninger må derfor tas opp med selger eller utleier da dette kan ha betydning for prisfastsettelsen. Det kan når som helst lage en ny energiattest.

## Om energimerkeordningen

Enova er ansvarlig for energimerkeordningen. Energimerket beregnes på grunnlag av oppgitte opplysninger om boligen. For informasjon som ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen fra tidsperioden den ble bygd i. Beregningsmetodene for energikarakteren baserer seg på NS 3031 ([www.energimerking.no/NS3031](http://www.energimerking.no/NS3031)).

Spørsmål om energiattesten, energimerkeordningen eller gjennomføring av energieffektivisering og tilskuddsordninger kan rettes til Enova Svarer på tlf. 800 49 003 eller [svarer@enova.no](mailto:svarer@enova.no).

Plikten til energimerking er beskrevet i energimerkeforskriften (bygninger).

Nærmere opplysninger om energimerkeordningen kan du finne på [www.energimerking.no](http://www.energimerking.no).

For ytterligere råd og veiledning om effektiv energibruk, vennligst se [www.enova.no/hjemme](http://www.enova.no/hjemme) eller ring Enova svarer på tlf. **800 49 003**.

## Tiltaksliste: Vedlegg til energiattesten

---

### Attesten gjelder for følgende eiendom (Vedlegg 1)

Adresse: Risgropa 7E  
Postnummer: 7716  
Sted: STEINKJER  
Kommune: Steinkjer  
Bolignummer: H0101  
Dato: 06.11.2023 13:02:17  
Energimerkenummer: 1e2903cd-a7d8-43c4-9b3f-b967ce7b188c

Kommunennummer: 5006  
Gårdsnummer: 188  
Bruksnummer: 131  
Seksjonsnummer: 0  
Festenummer: 0  
Bygningsnummer: 300456764

---

## Brukertiltak

### Tiltak 1: Luft kort og effektivt

Ikke la vinduer stå på gløtt over lengre tid. Luft heller kort og effektivt, da får du raskt skifta lufta i rommet og du unngår nedkjøling av gulv, tak og vegger.

### Tiltak 2: Vask med fulle maskiner

Fyll opp vaske- og oppvaskmaskinen før bruk. De fleste maskiner bruker like mye energi enten de er fulle eller ikke.

### Tiltak 3: Spar strøm på kjøkkenet

Ikke la vannet renne når du vasker opp eller skyller. Bruk kjeler med plan bunn som passer til platen, bruk lokk, kok ikke opp mer vann enn nødvendig og slå ned varmen når det har begynt å koke. Slå av kjøkkenventilatoren når det ikke lenger er behov. Bruk av microbølgeovn til mindre mengder mat er langt mer energisparende enn komfyren. Tin frossenmat i kjøleskapet. Kjøøl - og frys skal avrimes ved behov for å hindre unødvendig energibruk og for høy temperatur inne i skapet / boksen (nye kjølekap har ofte automatisk avriming). Fjern støv på kjøleribber og kompressor på baksiden. Slå av kaffetraker når kaffen er ferdig traktet og bruk termos. Oppvaskmaskinen har innebygde varmeelementer for oppvarming av vann og skal kobles til kaldvannet, kobles den til varmtvannet øker energibruken med 20 - 40 % samtidig som enkelte vaske - og skylleprosesser foregår i feil temperatur.

### Tiltak 4: Redusér innnetemperaturen

Ha en moderat innnetemperatur, for hver grad temperatursenkning reduseres oppvarmingsbehovet med 5 %. Mennesker er også varmekilder; jo flere gjester – desto større grunn til å dempe varmen. Ha lavere temperatur i rom som brukes sjelden eller bare deler av døgnet. Monter tetningslister rundt trekkfulle vinduer og dører (kan sjekkes ved bruk av myggspiral/røyk eller stearinlys). Sett ikke møbler foran varmeovner, det hindrer varmen i å sirkulere. Trekk for gardiner og persienner om kvelden, det reduserer varmetap gjennom vinduene.

### Tiltak 5: Følg med på energibruken i boligen

Gjør det til en vane å følge med energiforbruket. Les av måleren månedlig eller oftere for å være bevisst energibruken. Ca halvparten av boligens energibruk går til oppvarming.

### Tiltak 6: Tiltak utendørs

Monter urbryter (koblingsur) på motorvarmeren slik at den ikke står på mer enn nødvendig. Skift til sparepærer. Sparepærer på 5, 7, 11, 15, og 20 W tilsvarer glødelamper på henholdsvis 25, 40, 60, 75 og 100 W, og de varer dessuten lenger, 8.000-15.000 timer mot 1.000-2.500 timer for glødelamper. Det kan monteres fotocelle på utebelysningen slik at det automatisk går av/på etter dagslyset/mørket. Eller det kan monteres bevegelsessensor slik at lyset kun går på ved bevegelse og slås av automatisk etter forhåndsinnstilt tid. For snøsmelteanlegg som kun er manuelt styrt av/på eller ift. lufttemperatur kan det installeres automatikk slik at snøsmelteanlegget både er temperatur- og nedbørsstyrt dvs. når det registreres nedbør og kulde samtidig.

### Tiltak 7: Slå av lyset og bruk sparepærer

Slå av lys i rom som ikke er i bruk. Utnytt dagslyset. Bruk sparepærer, spesielt til utelys og rom som er kalde eller bare delvis oppvarmet.

### Tiltak 8: Slå el.apparater helt av

Elektriske apparater som har stand-by modus trekker strøm selv når de ikke er i bruk, og må derfor slås helt av.

### **Tiltak 9: Velg hvitevarer med lavt forbruk**

Når du skal kjøpe nye hvitevarer så velg et produkt med lavt strømforbruk. Produktene deles inn i energiklasser fra A til G, hvor A er det minst energikrevende. Mange produsenter tilbyr nå varer som går ekstra langt i å være energieffektive. A+ og det enda bedre A++ er merkinger som har kommet for å skille de gode fra de ekstra gode produktene.

### **Tiltak 10: Bruk varmtvann fornuftig**

Bytt til sparedusj hvis du ikke har. For å finne ut om du bør bytte til sparedusj eller allerede har sparedusj kan du ta tiden på fylling av ei vaskebøtte; nye sparedusjer har et forbruk på kun 9 liter per minutt. Ta dusj i stedet for karbad. Skift pakning på dryppende kraner. Dersom varmtvannsberederen har nok kapasitet kan temperaturen i berederen reduseres til 70gr.

### **Tiltak utendørs**

#### **Tiltak 11: Skifte til sparepærer på utebelysning**

Sparepærer på 5, 7, 11, 15, og 20 W tilsvarer glødelamper på henholdsvis 25, 40, 60, 75 og 100 W. Sparepærer gir like mye lys som vanlige glødelamper, men bruker bare rundt 20% av energien. De varer dessuten lenger, 8.000-15.000 timer mot 1.000 - 2.500 timer for glødelamper.

#### **Tiltak 12: Montere automatikk på utebelysning**

Det kan monteres fotocelle på utebelysningen slik at det automatisk går av/på etter dagslyset/mørket. Eller det kan monteres bevegelsessensor slik at lyset kun går på ved bevegelse og slås av automatisk etter forhåndsinnstilt tid.

#### **Tiltak 13: Montere urbryter på motorvarmer**

Det monteres urbryter (koblingsur) på motorvarmeren slik at den ikke står på mer enn nødvendig.

#### **Tiltak 14: Termostat- og nedbørsstyring av snøsmelteanlegg**

Snøsmelteanlegget er kun manuelt styrt, eller styres kun etter lufttemperatur. Det installeres automatikk slik at snøsmelteanlegget både er temperatur- og nedbørsstyrt. Det kan være i form av en temperatur- og snøføler i bakken, med temperatur- og fuktføler i luften. Snøsmelteanlegget aktiveres kun ved behov dvs. når det registreres nedbør og kulde samtidig.

### **Tiltak på varmeanlegg**

#### **Tiltak 15: Isolering av varmerør, ventiler, pumper**

Eventuelle rørnett, rørbend, ventiler, pumpehus etc som er uisolerte bør isoleres for å redusere unødvendig varmetap. På ventiler og komponenter kan det monteres avtagbare isoleringsputer. Det vil da i tillegg være enklere å oppnå ønsket turtemperatur i hele anlegget.

#### **Tiltak 16: Individuell varmemåling i flerbolighus**

Dersom det ikke er system for individuell måling og avregning av varme og varmtvann, bør dette vurderes innført. Med dette betaler den enkelte husstand kun for sitt faktiske forbruk, noe som vil gi en rettferdig fordeling av kostnadene, og som også motiverer til energisparing. Det må monteres nødvendig målerutstyr i varmesentralen, på varmekurser og i hver leilighet. Det finnes forskjellige løsninger og utstyr, det kan være med manuell avlesning i leilighetene, eller elektroniske målere som overfører forbruksverdier trådløst. Leverandør avleser årlig(eller oftere) alle måledata og utarbeider avregninger for alle leiligheter.

# Boligopplysninger:

Saksbehandler: Marit Kirkreit Husby

Dato utkjørt: 23.06.25 Side 1 av 3

|                         |                  |                         |                          |            |
|-------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|------------|
| Borettslaget Ristunet 1 | <b>Vår ref.:</b> | 439/5                   | <b>Fødselsdato eier:</b> | 17.07.1966 |
| Risgroa 7 E             | <b>Type:</b>     | Borettslag frittstående |                          |            |
| 7716 STEINKJER          | <b>Eiere:</b>    | May Lise Falch          |                          |            |
| <b>Organisasjonsnr:</b> | 915 696 015      | <b>Andelsnr:</b>        | 5                        |            |

## 1: Felleskostnader

**Tot. innev. måned:** 15 459

Boligselskap er tilknyttet sikringsordning

|                  |                                    |       |
|------------------|------------------------------------|-------|
| Felleskostnader: | Felleskostnad renter IN            | 6 374 |
|                  | Felleskostnad driftsdel            | 3 933 |
|                  | Felleskostnad avdrag IN            | 3 963 |
|                  | Velforeningskontingent             | 400   |
| Tilleggsytelser: | Tillegg elektroniske fellesavtaler | 789   |

Boligselskapet er med i sikringsordning.

SIKRINGSORDNING. Ansvar for felleskostnader i borettslag: Andelseiere er ansvarlig for å for å dekke borettslagets kostnader. Dette gjøres ved betaling av månedlige felleskostnader. Hvis borettslaget lider tap som følge av at en andelseier ikke betaler sine felleskostnader, kan et eventuelt tap medføre at de andre andelseierne må betale høyere felleskostnader. Borettslaget har tegnet sikring, i henhold til borettslagsloven, mot denne type tap. Leverandør av sikring: Klare Finans AS. Varighet av avtalen / oppsigelsesvilkår: Gjensidig oppsigelsestid med 6 mnd skriftlig varsel. Etter borettslagslovens bestemmelser skal vedtak om oppsigelse av sikringen gjøres av borettslagets generalforsamling. Sikringsselskapet kan til enhver tid si opp en avtale med sikringstaker dersom sikrede ikke oppfyller de krav som er stilt. Mer info om sikringsordningen: <http://klarefinans.no/tjenester>

Kollektiv avtale med Telenor

Dersom det er inngått kollektiv avtale (elektroniske fellesavtaler) kan dette gjelde kabel-tv og internett eller én av delene.

FELLESKOSTNADER. Andel felleskostnader forfaller til betaling den 1. i hver måned. Ved salg faktureres felleskostnadene til kjøper fra 1. i første hele måned. Ved overtakelse på annen dato enn 1. må kjøper og selger gjøre opp seg imellom. Felleskostnadene bør sjekkes før overtakelse, da det kan ha skjedd endringer etter avgitt informasjon.

MILJØGEBYR. TOBB ønsker å delta aktivt til nytte for miljøet. Et av elementene er fokus på avfall og bruk av papir. Vi har derfor et miljøgebyr på papirfakturaer for felleskostnader. Miljøgebyr unngås ved å inngå avtale om AvtaleGiro eller eFaktura.

## 2: Registrerte endringer felleskostnader

|                       |                                    |                         |               |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Neste endring:</b> | <b>01.07.2025</b>                  | <b>Tot. utg. i kr.:</b> | <b>15 411</b> |
| Felleskostnader:      | Felleskostnad renter IN            |                         | 6 195         |
|                       | Felleskostnad driftsdel            |                         | 3 933         |
|                       | Felleskostnad avdrag IN            |                         | 4 094         |
|                       | Velforeningskontingent             |                         | 400           |
| Tilleggsytelser:      | Tillegg elektroniske fellesavtaler |                         | 789           |

## 3: Fellesgjeld

|                           |               |                                    |
|---------------------------|---------------|------------------------------------|
| Ajourf. Andel f.gj. (lån) | 1 641 292     | Gjeld siste årsoppg.: 1 653 311    |
| Klient ajourf. lån:       | 16 719 299,21 | Klient gj. s. årsoppg.: 16 638 737 |

Spesifikasjon av lån:

Lånummer: 14635207, Den Norske Stats Husbank

Annuitetslån, 4 terminer per år.

Rentesats per 23.06.2025: 4.6% pa.

Antall terminer til innfrielse: 83

Saldo per 23.06.2025: 16 517 775

Andel av saldo: 1 641 292

Første termin: 30.06.2024 Første avdrag: 30.09.2024 ( siste termin 31.12.2045 )

Flytende rente

FELLESgjELD: Det tas forbehold om at nylig varslede renteendringer er registrert. Hvis oppgitte dato for 1. termin avdrag er passert, betyr dette at det betales løpende avdrag på lånet. Datoen er ikke nødvendigvis tidspunktet for 1. avdrag. Hvis oppgitte dato for 1. termin avdrag er fram i tid tilsvarende dette tidspunktet for 1. avdrag etter en avdragsfri periode. Endringen i månedlige felleskostnader etter avdragsfri periode er beregnet med utgangspunkt i dagens rentenivå og nedbetalingsordning. Vi gjør oppmerksom på at økning av felleskostnadene pga av oppstart avdrag vanligvis starter noen mnd før forfall på avdraget så pengene er på konto når avdraget skal betales. Vi viser for øvrig til vedlagte regnskap for laget.

Inngått avtale om IN-ordning

## Boligopplysninger:

Saksbehandler: Marit Kirkreit Husby

Dato utkjørt: 23.06.25 Side 2 av 3

|                              |           |                         |                   |            |
|------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------|------------|
| Borettslaget Ristunet 1      | Vår ref.: | 439/5                   | Fødselsdato eier: | 17.07.1966 |
| Risgrøpa 7 E                 | Type:     | Borettslag frittstående |                   |            |
| 7716 STEINKJER               | Eiere:    | May Lise Falch          |                   |            |
| Organisasjonsnr: 915 696 015 |           |                         |                   |            |

### 3: Fellesgjeld

GENERELL INFO OM INDIVIDUELL NEDBETALING AV ANDEL FELLESGJELD (IN-ORDNING): Denne ordningen gir andelseieren adgang til å betale ned fellesgjelden som er knyttet til sin egen andelen. Felleskostnadene kapitaldel innbetales som månedlig a-konto beløp som kan justeres kvartalsvis ved renteendringer. Innbetalt kapitaldel avregnes mot faktiske lånekostnader en gang per år. I denne boligrapporten gis det informasjon når første avdrag skal betales på IN-lån. For at pengene skal være på konto når avdraget forfaller vil felleskostnadene øke med det oppgitte beløp 3 eller 6 måneder før forfall på avdraget, avhengig av om det er 2 eller 4 terminer på lånet i året. Hvis laget har rentebinding, kan det medføre ekstra kostnader for andelseier ved å innfri fellesgjeld, så fremt banken aksepterer nedbetaling på lånet før bindingstiden er utløpt. Ta kontakt med forretningsfører for å få avklart om nedbetaling er mulig og hvilke betingelser og kostnader som vil påløpe for en nedbetaling.

INFO KNYTTET TIL EVENTUELLE NEDBETALTE IN-LÅN: Med opprinnelig innfrielse lån (IN) menes nedbetalt andel lån gjennom IN-ordningen for den enkelte enhet. Med nedkvittert saldo innfrielse per dd (IN) menes dagens restverdi av nedbetalt andel lån.

### 4: Særskilte opplysninger

Klausuler:

Styreleder: Julie Lervik Saursaunet

Adresse: Risgrøpa 7 B

Postnr/-sted: 7716 STEINKJER

E-post: ristunet1@styrepost.no

### 5: Restanse felleskostnader pr. 23.06.2025

|                  |   |
|------------------|---|
| Felleskostnader: | 0 |
| Gebyr:           | 0 |
| Rente:           | 0 |

### 6: Ligning - 2024

|               |        |           |           |                  |     |
|---------------|--------|-----------|-----------|------------------|-----|
| Annen formue: | 11 941 | Gjeld:    | 1 653 311 | Andre inntekter: | 841 |
|               |        | Utgifter: | 76 082    |                  |     |

### 7: Pålydende

|            |       |                       |         |
|------------|-------|-----------------------|---------|
| Pålydende: | 5 000 | Opprinnelig innskudd: | 562 500 |
| Andelsnr:  | 5     |                       |         |

### 8: Bygning/eiendom

Byggeår: 2015  
Gårds/bruksnr: 188/131  
Bygningstype: Lav blokk  
Feste/eiet tomt: Eiet

BYGNINGSINFO. TOBB har begrenset med informasjon om boligene og bygningene. Vi har kun opprinnelig boareal og opprinnelig antall rom registrert på boligene. Kommunen har oversikt over søknadspåklagte endringer som er utført. De har også informasjon om eventuell vernestatus på bygning, reguleringsendringer etc

EIENDOMSINFO. Opplysningene ang gårds- og bruksnr samt tomteforhold er ikke kontrollert av TOBB. Vi tar derfor forbehold om riktigheten. Opplysningene må også innhentes fra det offentlige registeret.

### 9: Forsikring

Forsikret i: If Skadeforsikring Nuf      Polisenr: SP0001015122

FORSIKRING BORETTSLAG. Styret i borettslaget er ansvarlig for å tegne bygningsforsikring. Hver enkelt andelseier må skaffe egen innboforsikring. Ved skifte av forsikringsselskap kan det ta tid før våre opplysninger er oppdatert.

### 10: Fasiliteter og andre enhetsopplysninger

|                   |                          |                     |            |        |       |
|-------------------|--------------------------|---------------------|------------|--------|-------|
| Ferdigstillt:     | 01.09.2015               | Første innflytting: | 01.09.2015 | SSBnr: | H0105 |
| Etasje:           | 1                        | Oppvarmingstype:    | Elektrisk  |        |       |
| Heis:             | Nei                      |                     |            |        |       |
| Parkeringsstype:  | Parkeringsplass inkl. () |                     |            |        |       |
| Systemlås:        | Ja                       | Antall rom:         | 3          | BRA    | 74.6  |
| Husdyrhold:       |                          | Oppr. antall rom:   |            |        |       |
| Livsløp standard: | Ja                       | Kategori:           | 73kvm2     |        |       |
| Fasiliteter:      |                          |                     |            |        |       |

## Boligopplysninger:

Saksbehandler: Marit Kirkreit Husby

Dato utkjørt: 23.06.25 Side 3 av 3

|                                     |                  |                         |                          |            |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|------------|
| Borettslaget Ristunet 1             | <b>Vår ref.:</b> | 439/5                   | <b>Fødselsdato eier:</b> | 17.07.1966 |
| Risgroa 7 E                         | <b>Type:</b>     | Borettslag frittstående |                          |            |
| 7716 STEINKJER                      | <b>Eiere:</b>    | May Lise Falch          |                          |            |
| <b>Organisasjonsnr:</b> 915 696 015 |                  |                         |                          |            |

### 10: Fasiliteter og andre enhetsopplysninger

#### GARASJER - PARKERING

Hver andel gis varlig eksklusiv bruksrett til en parkeringsplass i felles parkeringskjeller. Bruksretten er knyttet til andelene og kan kun overdras sammen med andelen.

#### MÅLERE

Etter opplysninger fra leder i borettslaget fordeles varme og varmtvann over målere i hver leilighet.

#### MEDLEMSKAP I VELFORENING

Det er pliktig medlemskap i Ristunet Velforening. Velforeningskontingent er inkludert i felleskostnadene.

**STRØMAVTALE.** TOBB har samarbeidsavtale med TrøndelagKraft om levering av strøm til våre beboere. Mer informasjon om tilbud og bestilling på <https://www.trondelagkraft.no/privat/tobb/>.

**DIVERSE UTSTYR.** Brannsløkkingsapparat, røykvarsler, TV-dekoder med fjernkontroll, evt nøkler til tørkerom og utvendige kraner, rød boks for farlig avfall etc. følger vanligvis leiligheten over til ny eier. Det er boligselskapet sin eiendom. Ta kontakt med styret hvis du er i tvil.

**FAKTURA GEBYRER/EHF.** Hvis deres firmas (megler) organisasjonsnummer er registrert i ELMA-registeret/EHF får dere fakturaene tilsendt i EHF. Alle fakturaene er merket med deres oppdragsnummer. Dette gjelder faktura for boliginformasjon, forkjøpsrett og eierskifte (ikke forhåndsvarsel).

**GEBYR TOBB VED SALG I FRITTSTÅENDE BORETTSLAG** - styret behandler. Eierskiftegebyr: kr 6 570,-. Vi tar forbehold om at prisene kan endres etter oppstart av en sak. Noen av prisene beregnes ut fra rettsgebyret og reguleres i samsvar med disse ved årsskiftet. Se eget infoskriv til megler.

# **Vedtekter**

## **for Ristunet Velforening**

### **orgnr. 918127240**

Vedtatt på stiftelsesmøte den 03.11.2016

#### **§ 1 Navn**

1.1 Foreningens navn er Ristunet Velforening.

#### **§ 2 Formål og virkemidler**

2.1 Velforeningens formål er, på vegne av sine medlemmer, drive og vedlikeholde velforeningens område med felles parkeringskjeller, installasjoner, lekeplasser, grøntarealer og interne veier innenfor planområdet. Velforeningen skal også ivareta medlemmenes interesser i området og søke å utvikle stedet til et trygt og godt bomiljø.

2.2 Velforeningens styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse.

2.3 Velforeningen kan ivareta områdets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige instanser.

#### **§ 3 Geografisk område**

Velforeningens område består i hovedsak av felles parkeringskjeller, heis, grøntarealer og interne veier jfr. vedlagte kart. Det vises for øvrig til reguleringsplan, vedtatt i kommunestyret.

#### **§ 4 Juridisk person**

Velforeningen er selveiende og en frittstående juridisk person, med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld for medlemmene. Velforeningen skal registreres i Brønnøysundregistrene.

#### **§ 5 Pliktig medlemskap**

5.1 Samtlige eiere av bo- eller bruksenheter, til enhver tid, innenfor reguleringsplanens felt B1, B2 og B3 (jfr kart) er å anse som pliktige medlemmer i velforeningen.

Medlemmene må forholde seg til foreningens vedtekter og formål, og må også betale den til enhver tid fastsatte medlemskontingent.

5.2 Innenfor velforeningens område skal pliktig medlemskap i velforeningen være en forutsetning ved salg av eiendom evt. utbygging.

#### **§ 6 Betaling av medlemskontingent**

6.1 Styret vedtar budsjett og fastsetter medlemskontingent. Kostnadene fordeles flatt med lik kontingent på alle pliktige medlemmer, jfr 5.1.

Kontingenten betales fra overtakelsesdato av bolig.

6.2 Som felleskostnader på velforeningens område, anses blant annet:

- Kostnader til drift og vedlikehold veger, grøntarealer og lekeplass
- Brøyting og strøing
- Eiendomsskatt fellesareal
- Drift og vedlikehold av parkeringskjeller
- Heis
- Forsikring
- Styrehonorar
- Evt. kostnader til forretningsførsel

### **§7 Medlemmenes bruk av eiendommen**

Velforeningens område skal tjene som fellesareal for samtlige medlemmer, og samtlige medlemmer har rett til å benytte området til det som det er beregnet og vanlig benyttet til.

### **§ 8 Årsmøte**

8.1 Velforeningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av juni måned. Saker som medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet må være fremsatt skriftlig innen utgangen av februar måned. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet og skal være tilgjengelig for medlemmene minst 8 dager før årsmøtet. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som fremgår av innkallingen.

8.2 Medlemmene representeres ved styrene i borettslagene. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede representanter som møter. Representantene har samme antall stemmer som tinglyste andeler i de respektive borettslagene. Stemmegivningen kan skje ved fullmakt.

8.3 Et medlem har rett til å ta med en rådgiver til årsmøtet. Rådgiver har talerett dersom årsmøtet med alminnelig flertall gir tillatelse til dette.

8.4 Styreleder har plikt til å være til stede med mindre dette er åpenbart unødvendig eller det foreligger gyldig forfall.

8.5 Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen skal det ordinære årsmøtet behandle:

- Regnskap for foregående kalenderår
- Fastsetting av evt. godtgjørelse til styret
- Planer for kommende år og informasjon om budsjett
- Valg

8.6 Det velges en møteleder til å lede årsmøtet og en referent. Møtelederen behøver ikke være medlem i velforeningen. Årsmøtets vedtak og dissenser som forlanges protokollert lagres i velforeningens protokoll.

8.7 Stemmegivning på årsmøtet: Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, skal den velges som har fått flest stemmer (relativt flertall).

8.8 Årsmøtets vedtak fattes med alminnelig flertall med følgende unntak, som krever minst to tredjedeler av de avgitte stemmer:

- endring av vedtektene,
- ombygging, påbygging eller andre endringer av installasjoner, innretninger og friarealer på velforeningens område som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold,
- vedtak om at enkelte medlemmer gis disposisjonsrett til deler av området, dog under forutsetning av at de aktuelle medlemmer i så fall selv må dekke kostnadene tilknyttet deres bruk,
- andre tiltak som fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for medlemmer på mer enn femten prosent av årets budsjetterte inntekter.
- salg eller overdragelse av deler av velforeningens område

8.9 Årsmøtet kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse medlemmer eller andre en urimelig fordel på andre medlemmers bekostning.

### **§ 9 Ekstraordinært årsmøte**

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret eller revisor finner det påkrevet, eller når minst halvparten av medlemmene kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte. Innkallingsfristen er minst åtte dager. Dersom spesielle situasjoner tilsier det med en frist på minimum tre dager.

### **§ 10 Velforeningens styre**

10.1 Velforeningen skal ha et styre bestående av 3 styremedlemmer. Det kan velges varamedlemmer. Styret skal velges med en representant fra hvert av styrene i borettslagene.

Styret konstituerer seg selv ved å velge leder og nestleder.

Dersom et styremedlem fratrer sitt verv i borettslaget, må vedkommende også fratre sitt verv i velforeningen. Fungerende leder/påtroppende leder skal da tre inn i vervet.

10.2 Alle velges for to år av gangen. Samtlige kan gjenvelges.

10.3 Styret skal blant annet:

- Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser.
- Stå for velforeningens daglig ledelse og ivareta medlemmenes interesser overfor andre instanser.
- Forvalte velforeningens område, herunder føre kontroll med økonomien.
- Inngå avtale med forretningsfører og foreta evt. ansettelser, gi instruks for dem, føre tilsyn med at de oppfyller sine plikter, samt si dem opp eller gi dem avskjed.
- Etter behov oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver.
- Etter beste evne søke å oppfylle velforeningens formål.
- Representere foreningen utad.

10.4 Styret holder møter når leder bestemmer eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

10.5 Alle saker og all korrespondanse skal legges fram på styremøtene. Styrets vedtak skal protokollføres, likeså alle dissenser som forlanges protokollert. Protokollen skal underskrives av de frammøtte styremedlemmer.

10.6 Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak på årsmøtet. Alle utbetalinger utføres av forretningsfører etter attestasjon av styrets leder (nestleder).

10.7 Styret er beslutningsdyktig når flertallet av styremedlemmene er til stede. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall.

10.8 Styret representerer velforeningen og forplikter den med underskrift av to styremedlemmer.

### **§ 11 Inhabilitet og taushetsplikt**

11.1 Et styremedlem må ikke delta i styrebehandlingen eller avgjørelse av noe spørsmål der medlemmet selv eller nærstående har en personlig eller økonomisk særinteresse.

11.2 Ingen kan selv eller ved fullmektig, eller som fullmektig, delta i avstemming på årsmøtet om avtale med seg selv eller nærstående, eller om ansvar for seg selv eller nærstående i forhold til foreningen.

11.3 Tillitsvalgte, forretningsfører og eventuelle ansatte i velforeningen har plikt til å bevare taushet overfor uvedkommende om det de i forbindelse med virksomheten i velforeningen får vite om noens personlige forhold. Dette gjelder ikke dersom ingen berettiget interesse tilsier taushet.

### **§ 12 Diverse bestemmelser**

Ved salg av bolig på velforeningens område plikter selger å informere kjøper om disse vedtekter.

### **§ 13 Oppløsning**

Ristunet Velforening kan ikke oppløses.

### **Vedlegg 1** (kart over området)



# Vedtekter

## for Borettslaget Ristunet 1 org nr 915696015.

Vedtatt på stiftelsesmøtet den 09.07.2015, sist endret på ordinær generalforsamling 02.06.2020

### 1. Innledende bestemmelser

#### 1-1 Formål

Borettslaget Ristunet 1 er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i lagets eiendom (boret) og å drive virksomhet som står i sammenheng med denne.

#### 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold

Borettslaget ligger i Steinkjer kommune og har forretningskontor i Trondheim kommune.

#### 1-3 Velforening

Det er pliktig medlemskap i velforening som etableres for området. Det henvises til velforeningens egne vedtekter for rettigheter og plikter.

Parkeringskjeller m/heis under BT1 er felles for alle trinnene (BT1/BT2/BT3). Dette gjelder også utvendige parkeringsplasser, felles veier, grøntarealer og lekeplass.

#### 1-4 Parkering

Hver andel gis varig eksklusiv bruksrett til en parkeringsplass i felles parkeringskjeller for BT1, BT2 og BT3.

Bruksretten til parkeringsplassen er knyttet til andelen og kan kun overdras sammen med andelen. Bruksrett til parkeringsplassen kan leies ut til andre beboere i borettslaget uten godkjenning fra styret i velforeningen.

Andeler som har fått tildelt parkeringsplass tilpasset handicap-parkering, forplikter seg til å bytte parkeringsplass dersom en annen beboer har dokumentert behov for slik plass.

Styret i velforeningen kan fastsette bruksreglement for bruk av parkeringsplassene.

Rettigheter etter denne bestemmelsen kan ikke endres av generalforsamlingen uten samtykke fra berørte andelseiere.

### 2. Andeler og andelseiere

#### 2-1 Andeler og andelseiere

(1) Andelene skal være på kroner 5000,-.

(2) Bare fysiske personer (enkelpersoner) kan være andelseiere i borettslaget. Ingen fysiske personer kan eie mer enn en andel.

(3) Uansett kan staten, en fylkeskommune eller en kommune til sammen eie inntil ti prosent av andelene i borettslaget i samsvar med borettslagslovens § 4-2 (1). Det samme gjelder selskap som har til formål å skaffe boliger og som blir ledet og kontrollert av stat, fylkeskommune eller kommune, stiftelse som har til formål å skaffe boliger og som er opprettet av staten, en fylkeskommune eller kommune og selskap, stiftelse eller andre som har inngått samarbeidsavtale med stat, fylkeskommune eller kommune om å skaffe boliger til vanskeligstilte.

(4) I tillegg har en arbeidsgiver som skal leie ut boligen til sine ansatte rett til å eie inntil 20 % av andelene.

(5) Andelseierne skal få utlevert et eksemplar av borettslagets vedtekter.

## **2-2 Sameie i andel**

(1) Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan bli sameier i andel.

(2) Dersom flere eier en andel sammen, skal det regnes som bruksoverlating hvis en eller flere av sameierne ikke bor i boligen, jf vedtektenes punkt 4-2.

## **2-3 Overføring av andel og godkjenning av ny andelseier**

(1) En andelseier har rett til å overdra sin andel, men erververen må godkjennes av borettslaget for at ervervet skal bli gyldig overfor borettslaget.

(2) Borettslaget kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det og skal nekte godkjenning dersom ervervet vil være i strid med punkt 2 i vedtektene.

(3) Nekter borettslaget å godkjenne erververen som andelseier, må melding om dette komme fram til erververen senest 20 dager etter at søknaden om godkjenning kom fram til borettslaget. I motsatt fall skal godkjenning regnes som gitt.

(4) Erververen har ikke rett til å bruke boligen før godkjenning er gitt eller det er rettskraftig avgjort at erververen har rett til å erverve andelen.

(5) Den forrige andelseieren er solidarisk ansvarlig med en eller flere nye erververe for betaling av felleskostnader til ny andelseier er godkjent, eller det er rettskraftig avgjort at en ny andelseier har rett til å erverve andelen.

## **3. Borett og bruksoverlating**

### **3-1 Boretten**

(1) Hver andel gir enerett til å bruke en bolig i borettslaget og rett til å nytte fellesarealer til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene.

(2) Andelseieren kan ikke benytte boligen til annet enn boligformål uten styrets samtykke.

(3) Andelseieren skal behandle boligen, andre rom og annet areal med tilbørlig aktsomhet. Bruken av boligen og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre andelseiere.

(4) En andelseier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på eiendommen som er nødvendige på grunn av funksjonshemming hos en bruker av boligen. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.

(5) Styret kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Selv om det er vedtatt forbud mot dyrehold, kan styret samtykke i at brukeren av boligen holder dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen.

### **3-2 Bruksoverlating**

- (1) Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre.
- (2) Med styrets godkjenning kan andelseierne overlate bruken av hele boligen dersom:
- andelseieren selv eller andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen, har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene. Andelseierne kan i slike tilfeller overlate bruken av hele boligen for opptil tre år
  - andelseieren er en juridisk person
  - andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner
  - et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen
  - det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens § 68 eller husstandsfellesskapslovens § 3 andre ledd.
- Godkjenning kan bare nektes dersom brukers forhold gir saklig grunn til det. Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier. Har laget ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av bruker innen en måned etter at søknaden har kommet fram til laget, skal brukeren regnes som godkjent.

(3) Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten godkjenning. Andelseier kan overlate bruken av hele boligen i inntil 30 døgn årlig uten borettslagets samtykke (korttidsutleie).

(4) Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor borettslaget.

## **4. Vedlikehold**

### **4-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt**

(1) Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som vinduer, rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder og vask, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.

(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting av slikt som rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slik som vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg-, gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmen.

(3) Andelseieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendige avløpsledninger både til og fra egen vannlås/sluk og fram til borettslagets felles-/hovedledning. Andelseier skal også rense eventuelle sluk på verandaer, balkonger o.l.

- (4) Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr.
- (5) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført ved innbrudd og uvær.
- (6) Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å utbedre, plikter andelseieren straks å sende melding til borettslaget.
- (7) Borettslaget og andre andelseiere kan kreve erstatning for tap som følger av at andelseieren ikke oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens §§ 5-13 og 5-15.

#### **4-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt**

(1) Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så langt plikten ikke ligger på andelseierne. Skade på bolig eller inventar som tilhører laget, skal laget utbedre dersom skaden følger av mislighold fra en annen andelseier.

(2) Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom boligen, skal borettslaget holde ved like. Borettslaget har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom boligen dersom det ikke er til vesentlig ulempe for andelseieren. Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utvendig vedlikehold av vinduer.

(3) Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder nødvendig utskifting av isolerglass, og ytterdører til boligen eller reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk, samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler.

(4) Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre sin vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for andelseieren eller annen bruker av boligen.

(5) Andelseier kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget ikke oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens § 5-18.

### **5. Pålegg om salg og fravikelse**

#### **5-1 Mislighold**

Andelseiers brudd på sine forpliktelser overfor borettslaget utgjør mislighold. Som mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk eller overlating av bruk og brudd på husordensregler.

#### **5-2 Pålegg om salg**

(1) Hvis en andelseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan borettslaget pålegge vedkommende å selge andelen, jf borettslagslovens § 5-22 første ledd. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir laget rett til å kreve andelen solgt.

### **5-3 Fravikelse**

Medfører andelseierens eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller er andelseierens eller brukerens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommenes øvrige andelseiere eller brukere, kan styret kreve fravikelse fra boligen etter tvangsfullbyrdslovens kapittel 13.

## **6. Felleskostnader og pantesikkerhet**

### **6-1 Felleskostnader**

(1) Felleskostnadene betales hver måned. Borettslaget kan endre felleskostnadene med en måneds skriftlig varsel.

(2) For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer andelseieren den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente etter lov av 17. desember 1976 nr 100.

### **6-2 Borettslagets pantesikkerhet**

For krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra lagsforholdet har laget panterett i andelen foran alle andre heftelser. Pantekravet er begrenset til en sum som svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet da tvangsdekning besluttet gjennomført.

## **7. Styret og dets vedtak**

### **7-1 Styret**

(1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og to andre medlemmer. Det kan velges varamedlemmer.

(2) Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.

(3) Styret skal velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger styreleder ved særskilt valg. Styret velger nestleder blant sine medlemmer.

### **7-2 Styrets oppgaver**

(1) Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.

(2) Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.

(3) Styret skal føre protokoll over styresakene. Protokollen skal underskrives av de frammøtte styremedlemmene.

### **7-3 Styrets vedtak**

(1) Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede. Vedtak kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for et vedtak som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle styremedlemmene.

(2) Styret kan ikke uten at generalforsamlingen har gitt samtykke med minst to tredjedels flertall, fatte vedtak om:

1. ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene i laget går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold,
2. å øke tallet på andeler eller å knytte andeler til boliger som tidligere har vært benyttet til utleie, jf borettslagslovens § 3-2 andre ledd,
3. salg eller kjøp av fast eiendom,
4. å ta opp lån som skal sikres med pant med prioritet foran innskuddene,
5. andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning,
6. andre tiltak som går ut over vanlig forvaltning, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for laget på mer enn fem prosent av de årlige felleskostnadene.

#### **7-4 Representasjon og fullmakt**

To styremedlemmer i fellesskap representerer laget utad og tegner dets navn.

### **8. Generalforsamlingen**

#### **8-1 Myndighet**

Den øverste myndighet i borettslaget utøves av generalforsamlingen.

#### **8-2 Tidspunkt for generalforsamling**

(1) Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni.

(2) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når revisor eller minst to andelseiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

#### **8-3 Varsel om og innkalling til generalforsamling**

(1) Forut for ordinær generalforsamling skal styret varsle andelseierne om dato for møtet og om frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.

(2) Generalforsamlingen skal innkalles skriftlig av styret med et varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue dager. Ekstraordinær generalforsamling kan om nødvendig kalles inn med kortere varsel som likevel skal være på minst tre dager.

(3) I innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt angitt. Skal et forslag som etter borettslagsloven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Saker som en andelseier ønsker behandlet på ordinær generalforsamling skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt krav om det etter vedtektenes punkt 9-3 (1).

#### **8-4 Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling**

- Godkjenning av årsregnskap
- Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
- Eventuelt valg av revisor
- Fastsetting av godtgjørelse til styret
- Andre saker som er nevnt i innkallingen

#### **8-5 Møteledelse og protokoll**

Generalforsamlingen skal ledes av styrelederen med mindre generalforsamlingen velger en annen møteleder. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra generalforsamlingen.

### **8-6 Stemmerett og fullmakt**

Hver andelseier har en stemme på generalforsamlingen. Hver andelseier kan møte ved fullmektig på generalforsamlingen, men ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier. For en andel med flere eiere kan det bare avgis en stemme.

### **8-7 Vedtak på generalforsamlingen**

(1) Foruten saker som nevnt i punkt 9-4 i vedtektene kan ikke generalforsamlingen fatte vedtak i andre saker enn de som er bestemt angitt i innkallingen.

(2) Med de unntak som følger av borettslagsloven eller vedtektene her fattes alle beslutninger av generalforsamlingen med mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Ved valg kan generalforsamlingen på forhånd fastsette at den som får flest stemmer skal regnes som valgt.

(3) Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

## **9. Inhabilitet, taushetsplikt og mindretallsvern**

### **9-1 Inhabilitet**

(1) Et styremedlem må ikke delta i styrebehandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål der medlemmet selv eller nærstående har en framtreddende personlig eller økonomisk særinteresse.

(2) Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i en avstemning på generalforsamlingen om avtale med seg selv eller nærstående eller om ansvar for seg selv eller nærstående i forhold til laget. Det samme gjelder avstemning om pålegg om salg eller krav om fravikelse etter borettslagslovens §§ 5-22 og 5-23.

### **9-2 Taushetsplikt**

Tillitsvalgte, forretningsfører og ansatte i et borettslag har plikt til å bevare taushet overfor uvedkommende om det de i forbindelse med virksomheten i laget får vite om noens personlige forhold. Dette gjelder ikke dersom ingen berettiget interesse tilsier taushet.

### **9-3 Mindretallsvern**

Generalforsamlingen, styret eller forretningsfører kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse andelseiere eller andre en urimelig fordel til skade for andre andelseiere eller laget.

## **10. Vedtektsendringer og forholdet til borettslovene**

### **10-1 Vedtektsendringer**

Endringer i borettslagets vedtekter kan bare beslutes av generalforsamlingen med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer.

### **10-2 Forholdet til borettslovene**

For så vidt ikke annet følger av vedtektene gjelder reglene i lov om borettslag av 06.06.2003 nr 39.

# **Innkalling til ordinær generalforsamling i Borettslaget Ristunet 1**

**Tid: Tirsdag 19.03.2024 - kl. 20:15**

**Sted: Hjemme hos May Lise**

Saksbehandling ifølge vedtektene etter følgende dagsorden:

## **1. Konstituering**

- 1.1 Valg av møteleder**
- 1.2 Valg av sekretær**
- 1.3 Valg av en andelseier til å undertegne protokollen sammen med møteleder**
- 1.4 Registrering av antall stemmeberettigede inkl. ev. fullmakter**
- 1.5 Godkjenning og ev. bemerkninger til innkallingen**

## **2. Årsoppgjør for 2023**

- 2.1 Godkjennelse av regnskap**
- 2.2 Disponering av resultat**
- 2.3 Revisjonsberetning**

## **3. Godtgjørelse til styret for perioden 2023-2024**

## **4. Saker fra styret/eierne**

### **4.1 Refinansiering av felleslån**

Ta stilling til, og eventuelt foreta avstemning om vi ønsker å godta et eventuelt tilbud om refinansiering av felleslånet, som vil inkludere et topplån med kort nedbetalingstid med høy %-sats i Grong Sparebank, for deretter å få innvilget avdragsfrihet når 60 % belånings-grense er oppnådd, eller om vi ønsker å fortsette med å betale felleskostnader/avdrag i Husbanken.

**Forslag til vedtak: Forslag til vedtak:**

Alt avhenger av hvilket tilbud Grong Sparebank kan gi oss, inkludert et topplån, ifht hvilke bokostnader vi har i Husbanken pr i dag.

## **5. Valg**

### **5.1 Styreleder for 2 år, ved særskilt valg**

#### **På valg:**

Falch, May Lise

### **5.2 Styremedlem for 2 år**

#### **På valg:**

Dybsland, Eli

### **5.3 Styremedlem for 1 år**

#### **På valg:**

Heistad, Lene

-----  
*Generalforsamlingen kan bare treffe beslutning om saker som er angitt i innkallingen. Bare andelseiere eller personer med fullmakt fra andelseiere har stemmerett på generalforsamlingen. Dersom ektefelle eller samboer ikke er registrert som sameier må det medbringes fullmakt. Ingen kan stille med mer enn en fullmakt. Ektefelle, samboer, bruker av bolig eller ett annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Andelseieren kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.*

27.02.2024

**Borettslaget Ristunet 1**  
styret

## Borettslaget Ristunet 1 - Resultatregnskap 2023

|                                     | Note   | Regnskap 2023   | Regnskap 2022   | Budsjett 2023   | Budsjett 2024    |
|-------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Driftsinntekter</b>              |        |                 |                 |                 |                  |
| Felleskostnader lik fordeling       |        | 40 000          | 36 000          | 36 000          | 48 000           |
| Felleskostnader driftsdel           |        | 454 680         | 437 160         | 454 653         | 454 653          |
| Felleskostnader kapitaldel          |        | 273 720         | 205 980         | 243 712         | 1 094 101        |
| Tillegg elektroniske fellesavtaler  |        | 86 040          | 81 480          | 86 120          | 88 816           |
| Andre driftsinntekter               | 1      | 1 151           | 100 000         | 0               | 0                |
| <b>Sum driftsinntekter</b>          |        | <b>855 591</b>  | <b>860 620</b>  | <b>820 485</b>  | <b>1 685 570</b> |
| <b>Driftskostnader</b>              |        |                 |                 |                 |                  |
| Personalkostnader                   | 2      | -3 525          | -3 525          | -3 525          | -3 525           |
| Styrehonorar                        |        | -25 000         | -25 000         | -25 000         | -25 000          |
| Forretningsfjrrerhonorar            |        | -39 024         | -37 141         | -38 480         | -40 995          |
| Honorar administrative tjenester    |        | -14 120         | 0               | -14 105         | -14 584          |
| Eksterne honorar                    | 4      | -6 022          | -17 496         | -6 150          | -6 563           |
| Kontingent/felleskostnader          | 5      | -46 000         | -36 000         | -36 000         | -48 000          |
| Drifts- og serviceavtaler           | 6      | -3 500          | -30 511         | -9 500          | -15 130          |
| Ljpende vedlikehold                 | 7      | -38 603         | -40 387         | -30 000         | -31 500          |
| Periodisk vedlikehold               | 8      | 0               | -30 980         | 0               | 0                |
| Elektroniske fellesavtaler          |        | -88 156         | -81 705         | -86 120         | -88 816          |
| Forsikring                          |        | -53 393         | -41 232         | -53 160         | -57 535          |
| Kommunale tjenester og renovasjon   |        | -67 688         | -75 661         | -72 600         | -75 405          |
| Eiendomsavgifter                    |        | -84 432         | -73 016         | -66 000         | -88 654          |
| Energi, felles                      |        | -73 661         | -55 543         | -60 000         | -76 745          |
| Andre driftsutgifter                | 9      | -5 541          | -12 116         | -2 200          | -6 950           |
| <b>Sum driftskostnader</b>          |        | <b>-548 665</b> | <b>-560 312</b> | <b>-502 840</b> | <b>-579 402</b>  |
| <b>DRIFTSRESULTAT</b>               |        | <b>306 926</b>  | <b>300 308</b>  | <b>317 645</b>  | <b>1 106 168</b> |
| <b>Finansinntekter og kostnader</b> |        |                 |                 |                 |                  |
| Finansinntekter                     |        | 7 618           | 4 743           | 1 000           | 1 000            |
| Finanskostnader                     |        | -529 141        | -202 213        | -388 712        | -748 558         |
| <b>Netto finansposter</b>           |        | <b>-521 523</b> | <b>-197 470</b> | <b>-387 712</b> | <b>-747 558</b>  |
| <b>Resultat frjr skattekostnad</b>  |        | <b>-214 596</b> | <b>102 838</b>  | <b>-70 067</b>  | <b>358 610</b>   |
| Ordinrjrt resultat etter skatt      |        | -214 596        | 102 838         | -70 067         | 358 610          |
| <b>i RSRESULTAT</b>                 | 10, 13 | <b>-214 596</b> | <b>102 838</b>  | <b>-70 067</b>  | <b>358 610</b>   |
| Disponering av totalresultat:       |        | -214 596        | 102 838         | -70 067         | 358 610          |
| Overfjrt til annen egenkapital      |        | 0               | 102 838         | 0               | 0                |
| Overfjrt fra annen egenkapital      |        | -214 596        | 0               | 0               | 0                |

## Borettslaget Ristunet 1 - Balanse 2023

|                            | Note  | Regnskap 2023     | Regnskap 2022     |
|----------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| <b>EIENDELER</b>           |       |                   |                   |
| <b>ANLEGGSMIDLER</b>       |       |                   |                   |
| Varige driftsmidler        |       |                   |                   |
| Bygninger og tomter        | 3, 14 | 22 920 000        | 22 920 000        |
| Sum anleggsmidler          |       | 22 920 000        | 22 920 000        |
| <b>OMLØPSMIDLER</b>        |       |                   |                   |
| Fordringer                 |       |                   |                   |
| Kundefordringer            | 11    | 0                 | 1 201             |
| Periodiserte kostnader     | 11    | 104 187           | 73 785            |
| Andre fordringer           | 11    | 0                 | -1 201            |
| Mellomregning Klare Finans | 11    | 27 679            | 21 081            |
| Opptjente renter           | 11    | 7 618             | 4 743             |
| Bankinnskudd og kontanter  |       |                   |                   |
| Bankinnskudd               | 12    | 94 452            | 319 189           |
| Sum omløpsmidler           |       | 233 936           | 418 798           |
| <b>SUM EIENDELER</b>       |       | <b>23 153 936</b> | <b>23 338 798</b> |

## Borettslaget Ristunet 1 - Balanse 2023

|                                             | Note   | Regnskap 2023     | Regnskap 2022     |
|---------------------------------------------|--------|-------------------|-------------------|
| <b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>                 |        |                   |                   |
| <b>EGENKAPITAL</b>                          |        |                   |                   |
| Innskutt egenkapital                        |        |                   |                   |
| Andelskapital                               | 13     | 50 000            | 50 000            |
| Opptjent egenkapital                        |        |                   |                   |
| Annen egenkapital                           | 13     | 51 760            | 266 357           |
| Sum egenkapital                             |        | 101 760           | 316 357           |
| <b>GJELD</b>                                |        |                   |                   |
| <b>Langsiktig gjeld</b>                     |        |                   |                   |
| Pantel <sup>3</sup> n                       | 14, 15 | 17 190 000        | 17 190 000        |
| Borettsinnskudd                             | 14, 16 | 5 730 000         | 5 730 000         |
| Sum langsiktig gjeld                        |        | 22 920 000        | 22 920 000        |
| <b>Kortsiktig gjeld</b>                     |        |                   |                   |
| Leverandørgjeld                             |        | 92 721            | 76 719            |
| Forskudd kunder                             |        | 27 679            | 13 582            |
| P <sup>3</sup> l <sup>3</sup> pte kostnader |        | 11 776            | 12 141            |
| Sum kortsiktig gjeld                        |        | 132 176           | 102 442           |
| Sum gjeld                                   |        | 23 052 176        | 23 022 442        |
| <b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>             |        | <b>23 153 936</b> | <b>23 338 798</b> |
| Pantstillelser                              | 14     | 22 920 000        | 22 920 000        |

Sted: \_\_\_\_\_, dato: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
May Lise Falch  
Leder

\_\_\_\_\_  
Eli Dybsland  
Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Lene Heistad  
Styremedlem

## Note 0 - REGNSKAPSPRINSIPP

Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven, forskrift av 30. juni 2005 om regnskap og beretning for borettslag samt god regnskapskikk for små foretak.

Anleggsmidler er vurdert til historisk kost med avskrivning for ikke forbigående verdifall. Tomter, bygninger og anlegg er avskrevet med 0 % da inngående vedlikehold antas å opprettholde den tekniske og økonomiske verdi på bygningsmassen, jf vedlikeholdsnotene. Driftsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan i henhold til antatt levetid.

Regnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen er til stede.

Inntektsføring er foretatt ut fra opptjeningsprinsippet.

Fordringer og gjeld er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld hvis de forfaller innen ett år etter regnskapsavslutningstidspunktet.

Omløpsmidler er verdsatt til laveste av historisk kost og virkelig verdi. Tilsvarende vurderingsprinsipp er også benyttet for kortsiktig gjeld. Driftsmidler er klassifisert som anleggsmidler, og annen gjeld er klassifisert som langsiktig.

Klare Finans forskutterer hver måned budsjetterte felleskostnader. Borettslaget har det formelle kravet mot andelseierne og har panterett for kravet i andelen iht Lov om Borettslag § 5-20 begrenset oppad til 2 ganger folketrygdens grunnbeløp. Med utgangspunkt i dette ansees det at det ikke foreligger risiko for vesentlig tap på utestående felleskostnader.

Borettslaget har sikringsordning gjennom Klare Finans. Denne er dekket av forretningsfører som en del av forretningsføreravtalen. Sikringen kan sies opp innen 1. desember med virkning fra kommende årsskifte. Etter borettslagslovens bestemmelser skal vedtak om oppsigelse av forsikringen gjøres av borettslagets generalforsamling. Forsikringsselskapet kan til enhver tid si opp en avtale med forsikringstaker dersom forsikrede ikke oppfyller de krav som er lagt til grunn ved første gangs forsikring. For annen gjeld gjelder forsikringsavtalelovens regler.

## Note 1 - ANDRE DRIFTSINNTEKTER

|                                 | 2023  | 2022    |
|---------------------------------|-------|---------|
| Kompensasjon/erstatning         | 0     | 100 000 |
| Viderefakturering energi, strøm | 1 151 | 0       |
| Sum andre inntekter             | 1 151 | 100 000 |

Kompensasjon/erstatning gjelder forlik med Prosjektpartner AS.

## Note 2 - PERSONALKOSTNADER

|                       | 2023  | 2022  |
|-----------------------|-------|-------|
| Arbeidsgiveravgift    | 3 525 | 3 525 |
| Sum personalkostnader | 3 525 | 3 525 |

## Note 3 - ANLEGGSMIDLER

|                                      | Tomter    | Bygning    |
|--------------------------------------|-----------|------------|
| Anskaffelseskost pr.01.01 :          | 1 519 231 | 21 400 769 |
| i rets tilgang :                     | 0         | 0          |
| i rets avgang :                      | 0         | 0          |
| Anskaffelseskost pr.31.12:           | 1 519 231 | 21 400 769 |
| Akkumulerte avskrivninger pr.31.12:  | 0         | 0          |
| Akkumulerte nedskrivninger pr.31.12: | 0         | 0          |
| Bokført verdi pr.31.12:              | 1 519 231 | 21 400 769 |

Antatt levetid i 3 r :

Samtlige av boligselskapets anleggsmidler er oppført i anleggskartoteket.  
Bygninger er anskaffet i 3 r 2015.

## Note 4 - EKSTERNE HONORARER

|                              | 2023  | 2022   |
|------------------------------|-------|--------|
| Revisjonshonorar (inkl. mva) | 6 022 | 6 563  |
| Juridisk rådgivning          | 0     | 10 933 |
| Sum eksterne honorarer       | 6 022 | 17 496 |

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjonen.  
Juridisk rådgivning gjelder egenandel rettshjelp.

## Note 5 - FELLESKOSTNADER FORENING/SAMEIER

|                                      | 2023   | 2022   |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Felleskostnad velforening/sameie     | 46 000 | 36 000 |
| Sum felleskostnad velforening/sameie | 46 000 | 36 000 |

Boligselskapet er underlagt Ristunet Velforening og betaler felleskostnader til selskapet for tjenester som angår fellesareal, eksempelvis belysning og strøming.

## Note 6 - DRIFTS- OG SERVICEAVTALER

|                                                     | 2023  | 2022   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Vedlikeholdsplan                                    | 0     | 6 847  |
| Avtale om HMS-tjenester                             | 0     | 6 688  |
| Andre administrasjonsavtaler                        | 0     | 41     |
| Avtale om varme, ventilasjon og sanitær tjenester   | 0     | 13 035 |
| Avtale om kontroll og drift av branntekniske anlegg | 3 500 | 3 900  |
| Sum drifts- og serviceavtaler                       | 3 500 | 30 511 |

Vaktmester, renhold og tilleggstjenester fra TOBB er flyttet til egne kontoer.

## Note 7 - LåPENDE VEDLIKEHOLD

|                                          | 2023   | 2022   |
|------------------------------------------|--------|--------|
| Reparasjon og vedlikehold bygningsmessig | 19 063 | 0      |
| Reparasjon og vedlikehold el-anlegg      | 7 283  | 0      |
| Reparasjon og vedlikehold VVS -anlegg    | 10 490 | 0      |
| Reparasjon og vedlikehold uteområde      | 454    | 0      |
| Reparasjon og vedlikehold annet          | 1 313  | 0      |
| Sum vedlikehold                          | 38 603 | 40 387 |

P<sup>3</sup> grunn av endring i underspesifikasjon i kontoplanen, vil ikke 2022-tall være spesifisert.

## Note 8 - PERIODISK VEDLIKEHOLD

|                           | 2023 | 2022   |
|---------------------------|------|--------|
| Periodisk vedlikehold     | 0    | 30 980 |
| Sum periodisk vedlikehold | 0    | 30 980 |

## Note 9 - ANDRE DRIFTSUTGIFTER

|                                       | 2023  | 2022   |
|---------------------------------------|-------|--------|
| Verktøy, driftsmateriell, inventar    | 0     | 7 818  |
| Kontorrekvisita, trykksaker           | 430   | 0      |
| Generalforsamling <sup>β</sup> rsmøte | 4 000 | 3 000  |
| Bankgebyrer                           | 601   | 647    |
| Andre gebyrer                         | 510   | 651    |
| Sum andre driftsutgifter              | 5 541 | 12 116 |

## Note 10 - DISPONIBLE MIDLER

|                                                                   | 2023     | 2022    |
|-------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| Disponible midler 01.01                                           | 316 357  | 213 519 |
| Endring i disponible midler:                                      |          |         |
| ; rets resultat                                                   | -214 596 | 102 838 |
| ; rets endring i disponible midler                                | -214 596 | 102 838 |
| Disponible midler i periodens slutt                               | 101 760  | 316 357 |
| Disponible og ĳremerk. midler justert for langsiktige avsetninger | 101 760  | 316 357 |

## Note 11 - UTEST; ENDE FORDRINGER

Utest<sup>3</sup> ende fordringer er gjennomg<sup>3</sup> tt og vurdert. Boligselskapet behøver ikke <sup>3</sup> regne med fremtidige tap p<sup>3</sup> disse og det er derfor ikke foretatt tapsavsetning.

## Note 12 - BANKINNSKUDD OG ĳREMERKEDE AVSETNINGER

|                               | 2023   | 2022    |
|-------------------------------|--------|---------|
| Bundne midler og bankinnskudd |        |         |
| Bundne midler for skattetrekk | 2      | 2       |
| Bankinnskudd                  | 94 450 | 319 187 |
| Sum bankinnskudd              | 94 452 | 319 189 |

## Note 13 - EGENKAPITAL

|                         | 2023     | 2022    |
|-------------------------|----------|---------|
| SUM EGENKAPITAL 01.01   | 316 357  | 213 519 |
| Andelskapital 01.01     | 50 000   | 50 000  |
| Andelskapital 31.12     | 50 000   | 50 000  |
| Annen egenkapital 01.01 | 266 357  | 163 519 |
| i rets resultat         | -214 596 | 102 838 |
| Annen egenkapital 31.12 | 51 760   | 266 357 |
| SUM EGENKAPITAL 31.12   | 101 760  | 316 357 |

Andelskapitalen er kr 50 000,- fordelt p<sup>3</sup> 10 andeler = kr 5000,-.  
Hver andel har lik stemmerett p<sup>3</sup> generalforsamlingen.

## Note 14 - PANTSTILLELSER

|                                         | 2023       |
|-----------------------------------------|------------|
| Bokført verdi pantsatte eiendeler 31.12 | 22 920 000 |
| Restgjeld 31.12                         | 22 920 000 |

P<sup>3</sup> lydende pantstillelser var 22 920 000,- per 31.12.

## Note 15 - PANTE- OG GJELDSBREVSLI N

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Kreditor:              | Den Norske Stats<br>Husbank |
| Formål:                | Byggeplan                   |
| Lånenummer:            | 14635207                    |
| Lånetype:              | Annuitet                    |
| Opptaksår:             | 2015                        |
| Rentesats:             | 3.854 %                     |
| Beregnet innfridd:     | 01.01.2046                  |
| Opprinnelig lånebeløp: | 17 190 000                  |
| Lånesaldo 01.01:       | 17 190 000                  |
| Avdrag i perioden:     | 0                           |
| Lånesaldo 31.12:       | 17 190 000                  |
| Saldo 5 år frem i tid: | 14 755 007                  |

## PANTE- OG GJELDSBREVSLI N

|                                                                  | Ant. andeler | Andel gjeld 31.12 | Sum fellesgjeld |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lånen 14635207 | 2            | 1 867 500         | 3 735 000       |
|                                                                  | 3            | 1 717 500         | 5 152 500       |
|                                                                  | 2            | 1 687 500         | 3 375 000       |
|                                                                  | 3            | 1 642 500         | 4 927 500       |

|                                                               | Ant. andeler | Andel gjeld 31.12 | Forv. økning |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| Forventet månedlig økning av fellesutgifter ved første avdrag |              |                   |              |
| Lånen 14635207 har første avdrag 01.04.2024 med kr 115 735    | 2            | 1 867 500         | 4 191        |
|                                                               | 3            | 1 717 500         | 3 854        |
|                                                               | 2            | 1 687 500         | 3 787        |
|                                                               | 3            | 1 642 500         | 3 686        |

## Note 16 - INNSKUDD

|                 | 2023      | 2022      |
|-----------------|-----------|-----------|
| Borettsinnskudd | 5 730 000 | 5 730 000 |
| Sum innskudd    | 5 730 000 | 5 730 000 |

## Resultat og balanse med noter for Borettslaget Ristunet 1.

Dokumentet er signert elektronisk av:

### **For Borettslaget Ristunet 1**

|             |                        |            |
|-------------|------------------------|------------|
| Styreleder  | May Lise Falch (sign.) | 01.02.2024 |
| Styremedlem | Eli Dybsland (sign.)   | 01.02.2024 |
| Styremedlem | Lene Heistad (sign.)   | 01.02.2024 |

## Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i Borettslaget Ristunet 1

### Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Borettslaget Ristunet 1.

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Årsregnskapet består av:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Balanse per 31. desember 2023</li><li>Resultatregnskap for 2023</li><li>Noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.</li></ul> | <b>Etter vår mening:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og</li><li>Gir årsregnskapet et rettviseende bilde av borettslagets finansielle stilling per 31. desember 2023, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regler og god regnskapsskikk i Norge.</li></ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Andre forhold

Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert.

### Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av borettslaget i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

### Styret og forretningsførers ansvar for årsregnskapet

Styret og forretningsfører (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til borettslagets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

### Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil.



Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:  
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

BDO AS

John Christian Løvaas  
statsautorisert revisor  
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: AGGX2-S015E-MOPLX-QQ6OE-YWQZW-WGQXZ

# PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

**John Christian Løvaas**

**Partner**

På vegne av: BDO

Serienummer: UN:NO-9578-5999-4-1731660

IP: 188.95.xxx.xxx

2024-02-02 14:59:19 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: AGGX2-S015E-MOPLX-QQ6OE-YWQZW-WGQXZ

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

#### Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>

# Protokoll

Fra ordinær generalforsamling i Borettslaget Ristunet 1 tirsdag 19.03.2024 kl. 20:15 -  
Hjemme hos May Lise.

## 1. Konstituering

### 1.1 Valg av møteleder

**Vedtak:**

Valgt ble: Thora Stavdahl Skrove

### 1.2 Valg av sekretær

**Vedtak:**

Valgt ble: Thora Stavdahl Skrove

### 1.3 Valg av en andelseier til å undertegne protokollen sammen med møteleder

**Vedtak:**

Valgt ble: May Lise Falch

### 1.4 Registrering av antall stemmeberettigede inkl. ev. fullmakter

**Vedtak:**

Antall andelseiere med stemmerett: 7

Antall fullmakter: 1

Totalt stemmeberettigede: 8

### 1.5 Godkjenning og ev. bemerkninger til innkallingen

**Vedtak:**

Bemerkninger til innkallingen:

Generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

## 2. Årsoppgjør for 2023

### 2.1 Godkjennelse av regnskap

**Vedtak:**

Regnskapet ble godkjent.

### 2.2 Disponering av resultat

**Vedtak:**

Årets resultat disponeres som angitt i resultatregnskapet.

### **2.3 Revisjonsberetning**

**Vedtak:**

Revisjonsberetningen ble tatt til orientering.

## **3. Godtgjørelse til styret for perioden 2023-2024**

**Vedtak:**

Styrehonorar for perioden ble fastsatt til totalt kr: 25 000

## **4. Saker fra styret/eierne**

### **4.1 Refinansiering av felleslån**

Ta stilling til, og eventuelt foreta avstemning om vi ønsker å godta et eventuelt tilbud om refinansiering av felleslånet, som vil inkludere et topplån med kort nedbetalingstid med høy %-sats i Grong Sparebank, for deretter å få innvilget avdragsfrihet når 60 % belånings-grense er oppnådd, eller om vi ønsker å fortsette med å betale felleskostnader/avdrag i Husbanken.

**Vedtak:**

**Forslag til vedtak:**

Utsatt.

## **5. Valg**

### **5.1 Styreleder for 2 år, ved særskilt valg**

**På valg:**

Falch, May Lise

**Vedtak:**

Valgt som styreleder for 2 år ble: Julie Lervik Saurasunet

### **5.2 Styremedlem for 2 år**

**På valg:**

Dybsland, Eli

**Vedtak:**

Valgt som styremedlem for 2 år ble: Lene Heistad

### **5.3 Styremedlem for 1 år**

#### **På valg:**

Heistad, Lene

#### **Vedtak:**

Valgt som styremedlem for 1 år ble: Rune Bjørgvik

## Protokoll for Borettslaget Ristunet 1

Dokumentet er signert elektronisk av:

Møteleder

Thora Stavadahl (sign.)

20.03.2024

Protokollvitne

May Lise Falch (sign.)

20.03.2024

## Borettslagsandel

### Bruksenhet

| Type  | Adresse     | Br.enhet | Eiendom | BRA | Rom | Bad | WC | Kjøkkentilgang |
|-------|-------------|----------|---------|-----|-----|-----|----|----------------|
| Bolig | Risgropa 7E | H0101    | 188/131 | 75  | 3   | 1   | 1  | Kjøkken        |

### Andelseiere

| Navn<br>ID                    | Rolle<br>Andel      | Adresse<br>Poststed            | Status<br>Kategori |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|
| RØVIK MAY LISE<br>170766***** | Eiendomsrett<br>1/1 | RISGROPA 7 E<br>7716 STEINKJER | Bosatt             |

### Vegadresse: Risgropa 7 E

### Adressetilleggsnavn:

|            |                |           |                    |
|------------|----------------|-----------|--------------------|
| Poststed   | 7716 STEINKJER | Kirkesogn | 09150401 Steinkjer |
| Grunnkrets | 701 Fagerheim  | Tettsted  | 7003 Steinkjer     |
| Valgkrets  | 7 Byafossen    |           |                    |

## Bygg

| Nr | Bygningsnr | Lnr | Type                                          | Bygningsstatus    | Dato       |
|----|------------|-----|-----------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1  | 300456764  |     | Stort frittliggende boligbygg på 2 etg. (141) | Ferdigattest (FA) | 12.10.2015 |

### 1: Bygning 300456764: Stort frittliggende boligbygg på 2 etg. (141), Ferdigattest 12.10.2015

### Bygningsdata

|                  |                     |                    |      |
|------------------|---------------------|--------------------|------|
| Næringsgruppe    | Bolig (X)           | BRA Bolig          | 1375 |
| Sefrakminne      | Nei                 | BRA Annet          |      |
| Kulturminne      | Nei                 | BRA Totalt         | 1375 |
| Opprinnelseskode | Vanlig registrering | BTA Bolig          |      |
| Har heis         | Nei                 | BTA Annet          |      |
| Vannforsyning    |                     | BTA Totalt         |      |
| Avløp            |                     | Bebygd areal       | 450  |
| Energikilder     |                     | Ufullstendig areal | Nei  |
| Oppvarmingstyper |                     | Antall boenheter   | 10   |

### Bygningsstatushistorikk

| Bygningsstatus              | Dato       | Reg.dato   |
|-----------------------------|------------|------------|
| Igangsettingstillatelse     | 11.09.2014 | 12.09.2014 |
| Midlertidig brukstillatelse | 01.09.2015 | 12.10.2015 |
| Ferdigattest                | 12.10.2015 | 12.10.2015 |

### Etasjer

| Etasje | Ant. boenh. | BRA Bolig | BRA Annet | Sum BRA | BTA Bolig | BTA Annet | Sum BTA |
|--------|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| H02    | 5           | 375       | 0         | 375     | 0         | 0         | 0       |
| H01    | 5           | 375       | 0         | 375     | 0         | 0         | 0       |
| K01    | 0           | 625       | 0         | 625     | 0         | 0         | 0       |

### Borettslag

|         |                                                                       |              |           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| Navn    | RISTUNET 1 BORETTSLAGET                                               | Org.nr       | 915696015 |
| Adresse | v/TOBB Eiendomsforvaltning AS Postboks 2424 Torgarden, 7005 TRONDHEIM | Ant. andeler | 6         |

#### *Eiendommer som eies (E), festes (F) eller framfestes (Fn) av borettslaget*

| Type         | Matrikelnr | Beregnet areal | Arealmerknader |
|--------------|------------|----------------|----------------|
| Grunneiendom | 188/28     | 3070.8         |                |
| Grunneiendom | 188/128    | 1971.2         |                |
| Grunneiendom | 188/131    | 1407.4         |                |

Ristunet AS  
Ølvegata 24 - 26

7715 STEINKJER

Vår ref.:  
2014/5373-32385/2015/ODVE

Arkiv:  
-/L42

Deres ref.:

Dato:  
12.10.2015

**Ristunet AS - Risgropa 7A, B, C, D, E, F, gbnr. 188/28, 46, 103  
Ferdigattest for boligbygg (B1) med 10 boenheter**

Kommunen har mottatt anmodning om ferdigattest fra ansvarlig søker for ovennevnte tiltak. Ansvarlig søker bekrefter at kontroll er foretatt med tilfredsstillende resultat i samsvar med gitte tillatelse datert 11.09.2014, og krav gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 21-10 utstedes med dette ferdigattest.

Med hilsen

Geir Gilde  
enhetsleder

Odd Vengstad  
avd. ingeniør


**Kopi til**

Prosjektpartner Midt-Norge AS   Finnemarka 11   7603   LEVANGER

E-5



Vest



Sør

**Prosjektpartner**


Finnesmarka 11, 7650 Levanger  
 Tel: 94877070  
 email: Prosjektpartnerkarl@gmail.com

| Prosjekt | Ristunet   |
|----------|------------|
| Gnr/Bnr  | /          |
| Tegning  | Fasader 1  |
| Dato     | 19/05/2014 |
| Tegner   | KM         |
| MM       | 1:100 @ A3 |

E-6



Øst



Nord

# Prosjektpartner


Finneveien 11, 7800 Levanger  
Tel: 94877070  
email: Prosjektpartnerkar@gmail.com

|          |            |
|----------|------------|
| Prosjekt | Ristunet   |
| Gnr/Ebnr | /          |
| Tegning  | Fasader 2  |
| Dato     | 19/05/2014 |
| Tegner   | KM         |
| MM       | 1:100 @ A3 |

# Matrikkelplan - Risgrøpa 7A,B,C,D,E,F (Byggeområde B1) 2 etg.

MOTTATT  
18 SEPT 2014


Risgrøpa 7F



**Prosjektpartner**  
 Prosjektleder: H. H. H. H.  
 Prosjekt: Risgrøpa  
 Oppdragsnr.: 150000014  
 Tegning: Plan 2. etg.  
 Dato: 15.09.2014  
 Tegner: H. H. H. H.  
 Skala: 1:1000

# Matrirkjelpplan - Risgrøpa 7A,B,C,D,E,F (Byggeområde B1) 1 etg.

MOTTATT  
1 8 SEPT 2014



**Prosjektpartner**  
 Prosjektleder: 1. 1901 Løvsger  
 Arkitekt: 1. 1901 Løvsger  
 Prosjekt: 1. 1901 Løvsger  
 Dato: 1. 1901 Løvsger  
 Tegner: 1. 1901 Løvsger  
 Skala: 1:100 A3

MOTTATT  
18 SEPT 2014





# Steinkjer kommune

Adresse: Seviceboks 2530, 7729 Steinkjer

Telefon: 74 16 90 00

Utskriftsdato: 30.10.2023

## Planopplysninger

EM §6-7

Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt

Kilde: Steinkjer kommune

| Kommunenr. | 5006                        | Gårdsnr. | 188 | Bruksnr. | 131 | Festenr. |  | Seksjonsnr. |  |
|------------|-----------------------------|----------|-----|----------|-----|----------|--|-------------|--|
| Adresse    | Risgropa 7E, 7716 STEINKJER |          |     |          |     |          |  |             |  |

Opplysningene omfatter gjeldende planer og pågående planarbeid for eiendommen. Nærmere opplysninger om den enkelte plan med dokumenter, mindre endringer, etc finnes på internett, se lenker under. Oppgitte delarealer viser planinformasjon på eiendommen. Det tas forbehold om at det kan forekomme feil, mangler eller avvik. Spesielt gjelder dette for eiendommer med usikre eiendomsgrenser, eller der eiendommen ikke er oppmålt.

### Plantyper med treff

☑ Kommunedelplaner

☑ Reguleringsplaner

### Plantyper uten treff

❗ Kommuneplaner

❗ Kommunedelplaner under arbeid

❗ Reguleringsplaner over bakken

❗ Reguleringsplaner bunn

❗ Bebyggelsesplaner

❗ Bebyggelsesplaner under bakken

❗ Kommuneplaner under arbeid

❗ Reguleringsplaner under bakken

❗ Reguleringsplaner under arbeid

❗ Reguleringsplaner under arbeid i nærheten

❗ Bebyggelsesplaner over bakken

❗ Midlertidige forbud

## Kommunedelplaner

Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.


|                       |                                                                                                                                                                   |                                      |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| <b>Id</b>             | 50042018002                                                                                                                                                       |                                      |  |
| <b>Navn</b>           | Kommunedelplan Sentrum                                                                                                                                            |                                      |  |
| <b>Plantype</b>       | Kommunedelplan                                                                                                                                                    |                                      |  |
| <b>Status</b>         | Endelig vedtatt arealplan                                                                                                                                         |                                      |  |
| <b>Ikrafttredelse</b> | 25.10.2018                                                                                                                                                        |                                      |  |
| <b>Bestemmelser</b>   | - <a href="https://www.arealplaner.no/5006/dokumenter/1473/2018001_bestemmelser.pdf">https://www.arealplaner.no/5006/dokumenter/1473/2018001_bestemmelser.pdf</a> |                                      |  |
| <b>Delarealer</b>     | <b>Delareal</b>                                                                                                                                                   | 1 408 m <sup>2</sup>                 |  |
|                       | <b>KPHensynsonenavn</b>                                                                                                                                           | H740_1                               |  |
|                       | <b>KPBåndlegging</b>                                                                                                                                              | Båndlegging etter andre lover        |  |
|                       | <b>Delareal</b>                                                                                                                                                   | 1 408 m <sup>2</sup>                 |  |
|                       | <b>KPHensynsonenavn</b>                                                                                                                                           | 2013020                              |  |
|                       | <b>KPDetaljering</b>                                                                                                                                              | Reguleringsplan skal fortsatt gjelde |  |

## Reguleringsplaner

Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.

|           |             |
|-----------|-------------|
| <b>Id</b> | 50042013020 |
|-----------|-------------|

|                       |                                                                                                                                                                 |                                              |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| <b>Navn</b>           | Ristunet boligområde                                                                                                                                            |                                              |  |
| <b>Plantype</b>       | Detaljregulering                                                                                                                                                |                                              |  |
| <b>Status</b>         | Endelig vedtatt arealplan                                                                                                                                       |                                              |  |
| <b>Ikrafttredelse</b> | 02.07.2014                                                                                                                                                      |                                              |  |
| <b>Bestemmelser</b>   | - <a href="https://www.arealplaner.no/5006/dokumenter/849/2013020_bestemmelser.pdf">https://www.arealplaner.no/5006/dokumenter/849/2013020_bestemmelser.pdf</a> |                                              |  |
| <b>Delarealer</b>     | <b>Delareal</b>                                                                                                                                                 | 1 406 m <sup>2</sup>                         |  |
|                       | <b>Formål</b>                                                                                                                                                   | Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse |  |
|                       | <b>Feltnavn</b>                                                                                                                                                 | B1                                           |  |
|                       | <b>Delareal</b>                                                                                                                                                 | 40 m <sup>2</sup>                            |  |
|                       | <b>RPHensynsonenavn</b>                                                                                                                                         | S                                            |  |
|                       | <b>RPSikring</b>                                                                                                                                                | Frisikt                                      |  |



## Tegnforklaring

### Reguleringsplan PBL 2008

-  Sikringsonegrense
-  Båndlegginggrense næværende
-  Bestemmelsegrense
-  Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse
-  Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse
-  Golfbane
-  Energianlegg
-  Renovasjonsanlegg
-  Uteoppholdsareal
-  Veg
-  Kjøreveg
-  Gang/sykkelveg
-  Annen veggrunn - tekniske anlegg
-  Annen veggrunn - grøntareal
-  Parkering
-  Friområde
-  Faresone - Høyspenningsanlegg (inkl. høysper)
-  Sikringsone - Frisikt
-  Båndlegging etter lov om kulturminner
-  Bestemmelseområde

### Felles for reguleringsplan PBL 1985 og 2008

-  Regulerings- og bebyggelsesplanområde
-  Planens begrensning
-  Formålsgrense
-  Faresonegrense
-  Byggegrense
-  Planlagt bebyggelse
-  Regulert senterlinje
-  Målelinje/Avstandslinje
-  Avkjørsel
-  Regulert mønretrøing
-  Påskrift feltnavn
-  Påskrift reguleringsformål/arealformål
-  Påskrift areal
-  Påskrift utnyttning
-  Påskrift bredde
-  Påskrift radius

# Risgropa 7E


## Offentlig transport

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| 🚗 Fagerheim<br>Linje 733             | 1 min 🚶<br>0.1 km |
| 🚆 Steinkjer stasjon<br>Linje F7, R70 | 6 min 🚶<br>2.9 km |
| ✈️ Namsos lufthavn                   | 1 t 11 min 🚶      |
| ✈️ Trondheim Værnes                  | 1 t 23 min 🚶      |


## Skoler

|                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Byafossen skole (1-7 kl.)<br>100 elever, 7 klasser          | 13 min 🚶<br>1 km    |
| Steinkjer ungdomsskole (8-10 kl.)<br>480 elever, 31 klasser | 23 min 🚶<br>1.7 km  |
| Steinkjer vgs<br>750 elever, 44 klasser                     | 23 min 🚶<br>1.7 km  |
| Mære landbruksskole<br>165 elever                           | 16 min 🚶<br>15.1 km |

## Aldersfordeling barn (0-18 år)



## Aldersfordeling



## Barnehager

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Byafossen barnehage (0-5 år)<br>60 barn    | 13 min 🚶<br>1 km   |
| Guldbergaunet førskole (1-5 år)<br>49 barn | 20 min 🚶<br>1.5 km |
| Skjefte barnehage (1-5 år)<br>36 barn      | 5 min 🚶<br>2.9 km  |


## Dagligvare

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Bunnpris Guldbergaunet<br>Post i butikk, PostNord | 21 min 🚶<br>1.6 km |
| Rema 1000 Guldbergaunet<br>PostNord               | 25 min 🚶<br>1.9 km |

## Sport

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| ⚽ Fagerheim skole<br>Aktivitetshall, ballspill, fotball | 4 min 🚶<br>0.3 km |
| ⚽ Byafossen stadion<br>Ballspill, fotball               | 13 min 🚶<br>1 km  |
| 🏊 Motus Treningssenter                                  | 6 min 🚶           |
| 🏊 3T-Steinkjer                                          | 7 min 🚶           |

Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på korteste kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Finn.no AS eller Aktiv Steinkjer kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Finn.no AS 2023



Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på korteste kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Finn.no AS eller Aktiv Steinkjer kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Finn.no AS 2023



## OVERSIKT OVER LØSØRE OG TILBEHØR TIL EIENDOMMEN

Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, og er gjeldende fra 1. januar 2020.

### Generelt

Lov om avhending av fast eieendom (avhendingslova/avhl.) av 3. juli 1992 regulerer kjøper og selgers rettigheter og plikter ved overdragelse av fast eiendom og andeler i borettslag.

I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger og utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. avhl. § 3-5. Loven inneholder ingen detaljert oversikt over hva som omfattes av «innredning og utstyr», og over hva som skal regnes som «fastmontert eller særskilt tilpasset».

Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har tatt forbehold i bud eller avtale på annen måte er inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette fremkommer av avhl. § 3-4 og § 3-5 og denne oversikt.

Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti.

Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge.

- 1. HVITEVARER** medfølger der dette er spesielt angitt i salgsoppgaven.
- 2. HELDEKKENDE TEPPER** følger med uansett festemåte.
- 3. VARMEKILDER**, slik som ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, følger med uansett festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder på visning.
- 4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG.** TV-antennene og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenne, og tuner/dekoder/tv-boks medfølger der dette eies av selger. Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende festeordning samt musikkanlegg følger ikke med (se også punkt 12).
- 5. BADEROMSINNREDNING/UTSTYR.** Badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller, fastmonterte glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning, medfølger.
- 6. GARDEROBESKAP** medfølger, selv om disse er løse. Fastmonterte garderobehyller og knagger medfølger. Innredning i garderobeskap, for eksempel løse eller fastmonterte trådkurver, hyller, stenger og lignende, medfølger.

**7. KJØKKENINNREDNING** medfølger, herunder også åpne, fastmonterte hyller og løs eller fastmontert kjøkkenøy.

**8. MARKISER, PERSIENNER** og annen type innvendig og utvendig solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og liftgardiner medfølger.

**9. AVTREKKSVENTILATER** av alle slag, samt fastmonterte aircondition/ventilasjonsanlegg, medfølger.

**10. SENTRALSTØVSUGER** medfølger med komplett anlegg, herunder slange, munnstykke mm.

**11. LYSKILDER.** Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte "spotlights", oppheng og skinner med spotlights samt utelys og hagebelysning medfølger. Vegglamper, krokhangte lamper, lysekroner, prismelamper og lignende som er koblet til sukkerbit eller stikkontakt følger likevel ikke med.

**12. INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER** med sentral som styrer lys, varme, lyd o.l., samt tilhørende trådløse enheter som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. medfølger. Enkle lysstyringssystem f.eks. med en sentral som kun styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel medfølger likevel ikke.

**13. UTVENDIGE SØPPELKASSER** og eventuelt holder/hus til disse medfølger.

**14. POSTKASSE** medfølger.

**15. UTENDØRS INNRETNINGER** slik som flaggstang, fastmontert tørkestativ, samt andre faste utearrangementer som f.eks. badestamp, boblekar/jacuzzi og liknende utendørs kar, lekestue, lekestativ, utepeis, fastmontert trommel til vannslange, medfølger. Guidekabel/avgrenskingskabel til robotgressklipper medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for denne medfølger ikke.

**16. FASTMONTERTE VEGGLADER/LADESTASJON TIL EL-BIL** medfølger uavhengig av hvor laderen er montert.

**17. SOLCELLEANLEGG** med tilhørende teknisk infrastruktur medfølger.

**18. GASSBEHOLDER** til gasskomfyr og gasspeis medfølger.

**19. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige** og lignende medfølger der dette er påbudt. Løse stiger medfølger ikke.

**20. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE** og RØYKVARSLER medfølger der dette er påbudt. Det er eier og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge med ved salg av eiendom.

**21. SAMTLIGE NØKLER** til eiendommen som selger er i besittelse av skal overleveres kjøper på overtakelsen, herunder nøkler til eventuelle boder, uthus, garasjeportåpner e.l. Låses boder, uthus e.l. med hengelås, skal lås og nøkler til disse medfølge.

**22. GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller** og oppheng til bildekk medfølger såfremt de er fastmontert.

Planter, busker og trær som er plantet på tomten, eller fastmonterte kasser og lignende er en del av eiendommen og medfølger i handelen.

# HELP Boligkjøperforsikring

## Boligkjøperforsikring

- Advokathjelp ved boligkjøpet og i 5 år fremover.
- Er kjøpers motvekt til selgers boligselgerforsikring.
- Gir deg advokathjelp hele veien til rettskraftig dom, om nødvendig.

Borettslag/aksjeleilighet: Kr 7 200

Selveierleilighet/rekkehus: Kr 10 400

Ene-/tomanns-/fritidsbolig, tomt: Kr 15 100

## Boligkjøperforsikring **PLUSS**

- Advokathjelp ved boligkjøpet og i 5 år fremover.
- Er kjøpers motvekt til selgers boligselgerforsikring.
- Gir deg advokathjelp hele veien til rettskraftig dom, om nødvendig.
- Advokathjelp i de viktigste rettsområdene i privatlivet.

**PLUSS** gir boligeiere sterkt rabattert advokathjelp. Be om råd eller hjelp i retten når du trenger det fra Norges viktigste advokatmiljø for privatpersoner.

**PLUSS** kan bare tegnes samtidig med boligkjøperforsikringen, og koster kun kr 2 800 i tillegg. **PLUSS** fornyes årlig - om du ønsker det.

## Rettsområder du får hjelp med

Samboeravtale, ektepakt og arv

Forbrukerkjøp og håndverkertjenester

Utleie og naboforhold

Tomtefeste, veirett og andre servitutter

Plan- og bygningsrett

Skatt ved oppussing, utleie og eiendomssalg

Tilgang til digitale juridiske avtaler via Min side

*“Vi unner ingen å stå alene”*

Rett skal være rett. For alle.



Boligkjøperforsikring tegnes hos eiendomsmegler senest ved kontraktssignering og gir rett til advokathjelp inntil 5 år etter overtakelse. Forsikringen betales som del av oppgjøret ved boligkjøpet. **PLUSS**-dekningen fornyes årlig ved faktura fra **HELP**.

Egenandel kr 4 000 påløper ved takst, tvist eller 10 timer advokatbistand, avhengig av hva som kommer først. Meglerforetaket mottar kr 4 500/5 100/5 700 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av **PLUSS**.

Vi tar forbehold om pris- og vilkårsendringer. Hvis premien ikke er innbetalt ved overtakelse, vil avtalen bli kansellert. For fullstendig informasjon om dekning og vilkår, se [help.no](https://help.no)

Har du spørsmål?  
Kontakt **HELP** på [help.no/minside](https://help.no/minside),  
telefon 22 99 99 99  
eller epost [post@help.no](mailto:post@help.no)



Rett skal være rett. For alle.



# Viktige endringer i avhendingsloven

**Den 1. januar 2022 ble avhendingsloven endret på viktige punkter for både kjøper og selger. Samtidig fikk vi en ny forskrift som regulerer jobben en takstmann skal gjøre. Den nye forskriften stiller strengere krav til tilstandsrapportene som er en viktig del av kontrakten ved boligsalg. HELP, landets største advokatmiljø for boligkjøpere, har laget en kort innføring i de nye reglene.**

## **Forbudt å selge bolig “som den er”**

Du har kanskje hørt at de fleste brukte boliger har vært solgt «som de er»? Dette forbeholdet innebar at selger fraskrev seg ansvar for skjulte feil og mangler. Det var bare hvis selger hadde holdt tilbake eller gitt uriktig informasjon, eller hvis boligen var i vesentlig dårligere stand at kjøper kunne nå frem med et krav mot selger.

Fra 1. januar 2022 kan ikke selger lenger ta generelle forbehold av «som den er»-typen. Dette betyr at når vi da skal vurdere om en bolig har en mangel, må vi vurdere grundig hva som fremgår av kjøpsavtalen. Med kjøpsavtalen menes alle dokumenter og opplysninger som tilbys før kjøpet, også FINN-annonsen og alle vedleggene til salgsoppgaven. Hvis kjøpsavtalen ikke gir et klart svar (av typen “Det følger egen parkeringsplass med leiligheten” eller “Badet er renoveret av fagfolk”), må vi vurdere hva kjøper kan forvente basert på blant annet eiendommens synlige tilstand, alder, opplysningene som er gitt ved salget, feilenes art, karakter og omfang.

## **Egenandel**

Avhendingsloven har også fått en ny bestemmelse om egenandel. Egenandelen slår først inn når det er påvist at eiendommen har en mangel. Når det er et avvik fra kontrakten som utgjør en mangel, skal oppgjøret reduseres med 10 000 kroner, uavhengig av om utbedringskostnadene er høye eller lave. Dette innebærer blant annet at kjøper ikke kan rette krav mot selger hvis det koster mindre enn 10 000 kroner å utbedre mangelen.

Selv om utbedringskostnadene er høye, kan det likevel tenkes at feil ved boligen ikke utgjør mangler etter loven. Dette avhenger av hva som er avtalt mellom partene, og hva kjøper kan forvente basert på de momentene vi har nevnt over.

## **Nytt om tilstandsrapporter**

Tidligere ble det ikke stilt noen konkrete krav til hva en tilstandsrapport skulle inneholde og hvordan den skulle se ut. Dette hadde som konsekvens at tilstandsrapportene varierte i innhold og kvalitet. I den nye forskriften til avhendingsloven stilles det en rekke krav for at en tilstandsrapport skal regnes som godkjent.



Forts. Viktige endringer i avhendingsloven

Opplysningene i tilstandsrapporten skal gis på en forbrukervennlig måte, og det er beskrevet hva takstmannen skal vurdere og hvordan noen av undersøkelsene skal gjennomføres.

Vi har tro på at kjøpere nå vil få bedre informasjon i forkant av salget og dermed et bedre beslutningsgrunnlag.

### **Kjøpers undersøkelsesplikt lovfestes**

Avhendingsloven har også fått en regel om undersøkelsesplikt for kjøper. Regelen tydeliggjør at kjøperen skal anses å kjenne til forhold som er tydelig beskrevet i tilstandsrapporten eller annen relevant salgsdokumentasjon. Det fremgår av loven at kjøperen ikke kan klage på avvik hvis disse er tydelig beskrevet i salgsdokumentasjonen, uavhengig av om kjøperen faktisk har satt seg inn i denne.

Det er derfor svært viktig at kjøper setter seg godt inn i alle dokumenter og opplysninger som tilbys i forkant av kjøpet. Hvis det er noe du ikke forstår, anbefaler vi at du stiller spørsmål til selger og/eller eiendoms-megler. Dersom det er gitt motstridende opplysninger i salgsdokumentene, må du undersøke hvilke av opplysningene som er korrekte, og eventuelt ta forbehold dersom motstriden ikke avklares. Du kan ikke velge å holde deg til den opplysningen du liker best.

### **Arealavvik**

Avhendingsloven har også fått en ny bestemmelse om arealavvik innendørs. Helt kort betyr endringen at eiendommen har en mangel hvis opplysningene om størrelse i salgsdokumentene ikke er riktige. Det er en forutsetning at avviket utgjør mer enn 2 % og minst én kvadratmeter, og at selgeren ikke godtgjør at opplysningene ikke har hatt betydning for kjøperen.

### **Viktig for kjøper å være klar over**

Advokatene i HELP er fornøyde med regelendringer som bidrar til at kjøper får bedre informasjon. Dette kan redusere antall konflikter i etterkant av boligkjøpet.

Selv om selgers ansvar nå har blitt utvidet, er det ikke slik at alle feil er mangler etter avhendingsloven. Det er påregnelig med noen feil ved boligen på grunn av alder, slitasje, osv., og det som er opplyst ved salget, er naturligvis ikke mangler. Jo eldre boligen er, desto vanligere er det å avdekke feil. Det er svært viktig å lese salgsoppgaven nøye. Hvis det er gitt konkrete risikoopplysninger om bestemte bygningsdeler, er det påreg-nelig å måtte utbedre disse og denne kostnaden må kjøper dekke selv.

Hvis du har boligkjøperforsikring hos HELP, vil våre advokater hjelpe deg med å vurdere om du kan rette et krav mot selger/selgers boligselgerforsikringsselskap. Dersom det er sannsynlig at du vil nå frem med et krav, følger vi saken for deg til den er løst.

# Forbrukerinformasjon om budgivning

*Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikraftttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.*

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.

## Gjennomføring av budgivning

1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.
2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden.
3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.
4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.
5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.
6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt.
7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.
8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

## Viktige avtalerettslige forhold

1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.
2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).
3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.
5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte "motbud"), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

For eiendommen:

**Adresse:** Risgrøpa 7E  
7716 STEINKJER

**Meglerforetak:** Aktiv Eiendomsmegling  
**Saksbehandler:** Tomas Høin

**Oppdragsnummer:** 1708230395

**Telefon:** 481 45 822  
**E-post:** tomas.hoin@aktiv.no

Undertegnede gir herved følgende bud på ovennevnte eiendom:

**Kjøpesum:** Kr. \_\_\_\_\_

**Beløp med bokstaver:** Kr. \_\_\_\_\_

+ omkostningert iht. opplysninger i salgsoppgaven

**Dette budet er bindende for undertegnede frem til og med den:** \_\_\_\_\_ **Kl.** \_\_\_\_\_

*Dersom annet ikke er angitt gjelder budet til kl. 15.00 første virkedag etter siste annonserte visning. I forbrukerforhold vil bud med kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning ikke bli viderefremidlet til selger.*

**Eventuelle forbehold:** \_\_\_\_\_

Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er undertegnede klar over at budet er bindende for budgiver når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Undertegnede er kjent med at budjournalen vil bli forelagt kjøper og selger når handel er sluttet.

Ønsket overtakelsesdato: \_\_\_\_\_

Budet baseres på opplysninger og salgsvilkår som fremkommer av salgsoppgave datert: \_\_\_\_\_

**Kjøpet vil bli finansiert slik:** \_\_\_\_\_ 25.06.2025

Låneinstitusjon: \_\_\_\_\_ Referanse og tlf nr.: \_\_\_\_\_

Lånt kapital: \_\_\_\_\_ Kr.: \_\_\_\_\_

Egenkapital: \_\_\_\_\_ Kr.: \_\_\_\_\_

Totalt: \_\_\_\_\_ Kr.: \_\_\_\_\_

Egenkapital består av: ☐ Salg av nåværende bolig eller fast eiendom ☐ Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd)

Jeg gir bud som: ☐ Forbruker ☐ Ledd i næringsvirksomhet / juridisk person (selskap)

Jeg samtykker til bruk av elektronisk kommunikasjon: ☐ Ja ☐ Nei

Navn: \_\_\_\_\_

Navn: \_\_\_\_\_

Fødselsnr. (11 siffer): \_\_\_\_\_

Fødselsnr. (11 siffer): \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Postnr.: \_\_\_\_\_ Sted: \_\_\_\_\_

Postnr.: \_\_\_\_\_ Sted: \_\_\_\_\_

Tlf.: \_\_\_\_\_ E-post: \_\_\_\_\_

Tlf.: \_\_\_\_\_ E-post: \_\_\_\_\_

Dato.: \_\_\_\_\_ Sign: \_\_\_\_\_

Dato.: \_\_\_\_\_ Sign: \_\_\_\_\_

Kopi av legitimasjon

Kopi av legitimasjon

# Et trygt valg

## Har du funnet drømmeboligen?

Vi hjelper deg med både råd og finansiering, slik at du har alt på plass for en trygg og god bolighandel.

### STEINKJER:



**IDA  
VASSMO**  
Avdelingsbanksjef  
Tlf. 908 34 663  
iva@grong-sparebank.no



**TERJE BJÆRUM  
ERIKSEN**  
Aut. finansiell rådgiver  
Tlf. 990 24 144  
ter@grong-sparebank.no



**ELLEN MARIE  
TØRRING**  
Aut. finansiell rådgiver  
Tlf. 980 80 183  
emt@grong-sparebank.no



**INGRID  
EINANG**  
Aut. finansiell rådgiver  
Tlf. 916 24 816  
iei@grong-sparebank.no



**LISA GAMST  
AGLEN**  
Aut. finansiell rådgiver  
Tlf. 908 20 484  
lga@grong-sparebank.no



**INGUNN  
MERETHE SOLLI**  
Aut. finansiell rådgiver  
Tlf. 906 96 463  
iso@grong-sparebank.no

Grong Sparebank er til stede for deg  
som kunde, og for nærmiljøet.



VERDENS BESTE LOKALBANK – DER DU ER

**aktiv.**  
Tar deg videre