



# Selforsveien 30

8613 MO I RANA

Referanse Silje Mjelle

**Inspeksjonsselskap** Anticimex AS  
Telefon 41414128

**Inspeksjonsdato** 16.02.2026  
**Rapport ved** Kai-Rune Antonsen



.....  
Signatur inspektør

**Oppdragsgiver**

Oppdragsgiver	Enkeltoppdrag
Kontaktperson	
Referanse	Silje Mjelle

**Objekt**

Objektnavn	Helgeland villmarksenter/v Sparebank 1 Helgeland
Adresse	Selforsveien 30
Poststed	8613 MO I RANA
Kontaktperson	Silje Mjelle
E-post	silje.mjelle@sbh.no
Telefon	91528531

**Anticimex**

Saksbehandler	
E-post	
Ordrenummer	20297280
Inspeksjonsdato	16.02.2026
Besøksstype	Oppdrag

**Sikringstiltak mot rotter og mus****Kommentar/oppsummering:**

Har sikret deler av vegg mot nord (raust), dette er gjort med netting/mesh.  
Har kappet rørstusser som kom ut av veggen og montert på gitter/ventil for å skjule hull i vegg.  
Har sikret kortvegg bakside med netting.  
Har sikret langvegg bakside med mesh/netting.  
Har sikret ett hull innvendig under trapp.  
Har satt ut 4 klappfeller innvendig for å få tatt de gnagere som eventuelt skulle være inne.

Anbefaler å få justert/avrettet under port til lager da det er åpning nok for gnagere å komme seg inn.

**Status**

Oppdraget er ferdig.

**Bilder**



Sikret med netting



Kappet rør og montert netting/ventil



Netting



Mesh montert




Var en del is under varmepumpe, skal fjerne å sikre bak der 25.feb.



Netting montert



Montert netting



Tettet hull inne under trapp



Bakside montert netting



Bakside montert netting