

aktiv.





Partner / Eiendomsmegler

## Karianne Amlie

**Mobil** 977 57 259

**E-post** karianne.amlie@aktiv.no

### Aktiv Gamle Oslo / Bjørvika

Grønlandsleiret 23, 0190 OSLO. TLF. 23 08 07 00

## Nøkkelinformasjon

**Prisant.:** Kr 16 900 000,-  
**Omkostn.:** Kr 423 740,-  
**Total ink omk.:** Kr 17 323 740,-  
**Felleskostn.:** Kr 6 810,-  
**Selger:** Erik Marcussen  
Tove Elisabeth Isachsen

**Salgsobjekt:** Eierseksjon  
**Eierform:** Eierseksjon  
**Byggeår:** 1895  
**BRA-i/BRA Total** 140/164 kvm  
**Tomtstr.:** 536.8 m<sup>2</sup>  
**Soverom:** 3  
**Antall rom:** 5  
**Gnr./bnr.** Gnr. 212, bnr. 695  
**Snr.** 5  
**Oppdragsnr.:** 1002230334

# Herskapelig, klassisk 5-roms selveierleilighet med egen hybeldel

Velkommen til Odins gate 5B - En særegen leilighet med klassike, originale detaljer.

Her får du et luftig og åpent bomiljø med store vindusflater, fine lysforhold og god takhøyde med rosetter og stukkatur. Den gjennomtenkte planløsningen gir tre romslige soverom, tre delikate bad og to klassiske stuer. I den ene stuen finner du et flott kjøkken. Utformingen gir også plass til egen hybeldel med separat inngang.

Leiligheten ligger i et etablert og meget attraktivt boligområde på Frogner. Perfekt for deg som har en travel hverdag, og som ønsker å bo sentralt til på Frogner med nærhet til "alt".

Høydepunkter:

- Klassiske detaljer
- Fire boder på tilsammen 24 kvm
- Tre bad, alle oppgradert i 2019
- Fantastisk romfølelse og atmosfære

Velkommen til en hyggelig visning!



# Innhold

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Nøkkelinformasjon ..... | 2  |
| Om eiendommen .....     | 33 |
| Egenerklæring .....     | 67 |
| Energiattest .....      | 72 |
| Nabolagsprofil .....    | 91 |
| Budskjema .....         | 99 |

**PLANTEGNING**



## Odins gate 5



Plantegningen er ikke i målestokk og noe avvik kan forekomme.



Velkommen til herskapelige Odins gate 5B!



En vakker entré ønsker deg velkommen hjem.





Her møter forrige århundrets klassiske detaljer, moderne overflater i flott harmoni. Store vindusflater skaper en god atmosfære gjennom leiligheten.



Den store åpningen mellom stuene gjør at de føles separate, samtidig som du har full oversikt.





Du legger umiddelbart merke til de mange vakre, originale detaljene. Rosett og stukkatur er gjennomgående i rommene.









I hjørnet finner du en vakker peis som holder deg varm selv på kalde vinterdager.



For mange er drømmen å bo i en klassisk leilighet med sjarm og sjel. Her har du mulighet til det, og i tillegg hele 140kvm å boltre deg på!



Leilighetens mange og store stuer gir godt med rom for storfamilien og sosiale sammenkomster.



I den andre stuen finner du spisestue og kjøkken. Den praktiske utformingen gir muligheten til å underholde gjestene samtidig som du kokkelerer.





Spisestuen rommer mange sultne gjester. I dag er det innredet med spisesofa og stoler, men det er plass til både større og mindre møbler - alt etter eget ønske.



Her finner du også flott stukkatur i taket.



Den generøse takhøyden er målt til rett over tre meter.



Det åpne kjøkkenet byr på rikelig med skap og benkeplass.





Det er sjelden vare å finne rosetter av denne karakter og detalj.







Kjøkkenet har innredning fra kvalitetsmerket Bulthaup. Her finner du hvitevarer, herunder kjøleskap med fryser, komfyr fra Gaggenau, dampovn, induksjonstopp og oppvaskmaskin. Avtrekksviften er integrert i platetoppen.



Den praktiske kjøkkenøyen gir ytterligere plass for oppbevaring og matlaging. Her har du også plass til et par barstoler - perfekt for en kjøp frokost.





Her er ingenting overlatt til tilfeldighetene - vakre lamper gir arbeidslys under matlagingen.



Det er montert gulvvarme i alle rom bortsett fra soverommene.





Det delikate en suite hovedsoverommet gir god plass til stor dobbeltseng og nattbord.



Den gode planløsningen gir direkte adkomst til privat bad.



Badet ble oppgradert i 2019 og er innredet for par. Her har du dobbel dusj og servant med dobbel armatur.



Forøvrig er badet innredet med vegghengt toalett og designbadekar.



Her får man virkelig spafølelsen hjemme!





Bad nr II ble også oppgradert i 2019. De duse, behagelige tonene passer godt sammen og gir en fantastisk atmosfære.



Her ligger alt til rette for en god start på dagen.





Soverom II passer perfekt som barnerom, gjesterom eller kontor.





De romslige garderoberne gir godt med lagringsplass.





En flott gang fører deg gjennom leiligheten.



Leiligheten har eget vaskerom utstyrt med arbeidsbenk, hyllesystem, utslagsvask og vaskemaskin.





Fra vaskerommet har du adkomst til hybeldelen.







Her finner du eget flott bad.



Badet er utstyrt med toalett, dusjhjørne, servant og speil.



Stuen/hybelen er holdt i duse og behagelige farger.





Fellesområdene er utstyrt med sittebenker og beplantning.




Leiligheten ligger i et etablert og meget attraktivt boligområde på Frogner.





Perfekt for deg som har en travel hverdag, og som ønsker å bo sentralt til på Frogner med nærhet til "alt".



Her finner du noe gøy på hvert hjørne! Både butikker, restauranter, kiosker barer er rett i nærheten.





Nærområdet byr på både mindre nisje-butikker og større, velkjente navn.





Skafferiet på Frogner er en herlig gourmet- og delikatessebutikk.



Hva med å legge søndagsturen til Vigelandsparken?



# Om eiendommen

## Om boligen

### Areal

BRA - i: 140 m<sup>2</sup>

BRA - e: 24 m<sup>2</sup>

BRA totalt: 164 m<sup>2</sup>

### Bruksareal fordelt på etasje

Underetasje

BRA-e: 18 m<sup>2</sup> To kjellerboder, hhv. 8,7 kvm og 9 kvm.

3. etasje

BRA-i: 140 m<sup>2</sup> Entré, gang, stue, kjøkken med spisestue, stue/soverom, to soverom og tre bad.

BRA-e: 1 m<sup>2</sup> Bod i baktrappen.

5. etasje

BRA-e: 5 m<sup>2</sup> Loftsbod.

### Tomtetype

Eiet

### Tomtestørrelse

536.8 m<sup>2</sup>

### Tomtebeskrivelse

Fellestomt for sameiet. Tomten er pent opparbeidet.

### Beliggenhet

Leiligheten ligger i et etablert og meget attraktivt boligområde på Frogner. Perfekt for deg som har en travel hverdag, og som ønsker å bo sentralt til på Frogner med nærhet til "alt".

Området har et mangfold av restauranter, koselige kafeer, butikker, barer og servicetilbud. Herunder bl.a. Bygdøy Allé Restaurant, Enoteca vinbar, Gabels café, Kaffebrenneriet, Fjeldberg fisk & vilt, Gimle Kino m.m.



Kort avstand til de sentrale handlegatene Bygdøy allé, Skovveien, Bogstadveien/ Majorstuen og Aker Brygge for å nevne noen. Gangavstand også til Bogstadveiens handlegater med et mylder av trendy fortauskaféer og koselige restauranter.

Med Frognerparken innen kort avstand har man gode rekreasjonsmuligheter. Her finnes den storslåtte Vigelandsparken, Hundesletta og Frognerbadet. Her finner man turstier, dammer og grøntområder perfekt for turer, jogging og parkliv.

Boligen sokner til populære Skøyen skole. For ungdomsskoleelever kan de gå på Majorstuen skole eller Ris skole. Det finnes flere videregående skoler i nærliggende områder, samt et godt utvalg av både private og kommunale barnehager rett i nærheten.

Idylliske Bygdøy med naturskjønne turområder ligger kun en spasertur unna. Buss nr. 20 har holdeplass ca. 100 meter fra leiligheten, og tar deg mellom Skøyen og Galgeberg. Trikk nr. 12 har holdeplass ved Elisenberg.

#### **Adkomst**

Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

#### **Bebyggelsen**

Det er primært leilighets-/gårdsbebyggelse i området.

#### **Bygningssakkyndig**

Pål Morten Pedersen

#### **Type takst**

Tilstandsrapport

#### **Byggemåte**

Murverk i bærende konstruksjoner og fasader, yttervegger utvendig pusset og malt. Saltak i trekonstruksjon, antatt tekket med takstein eller takplater. taket er ikke inspisert. Det er ingen nøyaktig kjennskap til hvilken type byggegrunn det er på eiendommen. Antatt fundamentert på støpte søler på fast grunn eller faste, komprimerte masser.

#### **Sammendrag selgers egenerklæring**

Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?

Vannlekkasje fra etasjen over. Gjelder gjestebad.

Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?

Ja, kun av faglært (IF). Forsikringssak.

Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?  
Sprekker i listverk og skjev flyteparkett samt skade på parkett rundt komfyr.

Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende?  
Hybel uten kjøkken med egen inngang. Fordeler skap med kapasitet for rør til nytt kjøkken i utleiedel.

Er ovenfornevnte godkjent hos bygningsmyndighetene?  
Boligen er kjøpt slik.

Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold vedr. eiendommen som kan medføre økte felleskostnader/økt fellesgjeld?  
Innen 5 års periode skal bygårdens tak utbedres.

Tilleggs kommentar:  
Leiligheten har hatt fire vannlekkasjer fra leilighet i etasjen over, disse er utbedret av IF.  
Som er bygårdens forsikringsselskap.

### **Innhold**

Leiligheten består av entré, gang, stue, kjøkken med spisestue, stue/soverom, to soverom og tre bad.

I tillegg disponeres fire boder på tilsammen 24 kvm.

### **Standard**

Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.

Forhold som har fått TG2:

- Vinduer og dører: Enkelte vindu tar i karm og har behov for justering. På grunn av alder er enkelte pakninger harde/uttørket, og har følgelig en redusert tettefunksjon. TG 2 er satt med bakgrunn i alder (isolerglass over 30år) og det vil være risiko for at vindusglass punkterer.
- Avtrekk kjøkken: Kjøkken har ventilator med omluft (kullfilter).
- Vannledninger: Fordelerskapet er plassert i gangen over berederen. Det er stoppekran i fordelerskapet, og bak en luke i veggen på det ene badet. TG 2 er satt fordi avrenning fra fordelerskapet er ikke påvist.
- Elektrisk: Det er kursfortegnelse i sikringsskapet. Det er ikke sjekket om kursene er i samsvar med kursfortegnelsen. Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har



verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll. Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklete og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet. Det er samsvarserklæring for arbeidene med gulvvarmen. Det er ikke fremlagt samsvarserklæring på store deler av det elektrisk arbeid/anlegg montert etter 01.01.1999. TG-2 er satt pga. manglende dokumentasjon/samsvarserklæring på deler av anlegget.

- Varmtvannsbereder: TG 2 er satt da bereder er plassert i tørt rom, og er ikke lekkasjesikret med autostoppventil.

- Bad/wc ved hovedsoverommet: TG 2 er satt fordu høydeforskjell mellom topp sluk til avslutning av membran ved dør er under 25mm. Oppbrett av membran ved dør er mindre enn 15 mm. Det er ikke etablert noen drensåpning for synliggjøring av eventuell lekkasje fra innebygget sistene, og det er ikke framlagt noen dokumentasjon på annen godkjent løsning. Rommet har kun naturlig avtrekk og vil kun være effektivt ved vind og større temperaturforskjeller inne og ute. Tilstandsgrad 2 er satt selv om løsningen tilfredsstiller forskriften ved byggeåret.

- Bad/wc 2 ved gangen: Det er ikke etablert noen drensåpning for synliggjøring av eventuell lekkasje fra innebygget sistene, og det er ikke framlagt noen dokumentasjon på annen godkjent løsning. Rommet har kun naturlig avtrekk og vil kun være effektivt ved vind og større temperaturforskjeller inne og ute. Tilstandsgrad 2 er satt selv om løsningen tilfredsstiller forskriften ved byggeåret.

- Bad 3: Det er ikke etablert noen drensåpning for synliggjøring av eventuell lekkasje fra innebygget sistene, og det er ikke framlagt noen dokumentasjon på annen godkjent løsning. Rommet har kun naturlig avtrekk og vil kun være effektivt ved vind og større temperaturforskjeller inne og ute. Tilstandsgrad 2 er satt selv om løsningen tilfredsstiller forskriften ved byggeåret.

- Gulv: Det er lagt ny parkett i 2019. Ny parkett i gangen i 2024. Det er fuktskader i parketten ved kjøkkenbenken. Det er noe bruksslitasje i parketten noen steder. Sprekker i listverk og skjev flyteparkett samt skade på parkett rundt komfyr.

Forhold som har fått TG3:

- Etasjeskille og gulv på grunn: Med bruk av nivelleringslaser ble det registrert totalt avvik i stuens bredde på ca. 40mm, i tillegg til lokale skjevheter. Det registreres knirk i gulv. Knirk i gulv er ikke uvanlig for eldre boliger, og skyldes erfaringsmessig at innfestingen av undergulv gir bevegelse i konstruksjonen. Det er ikke behov for umiddelbare tiltak, men ved evt. legging av nytt gulv som stiller krav til planhet av underlaget, må tiltak påregnes. Utbedringskostnader er estimert til kr 50 000 - 150 000,-.

- Kjøkken: Avtrekksviften er defekt. Det lekker damp ut fra kjøkkenviften langs gulvet slik at gulvet er fuktskadet. Avtrekksviften må repareres/skiftes ut. I tillegg til omluftsvifte anbefales det etablere et forsert (mekanisk) avtrekk på kjøkkenet. Utbedringskostnader ventilasjon er estimert til kr 10 000 - 50 000,-.

For øvrig beskrivelse av standard, se bildebeskrivelser.

### **Innbo og løsøre**

Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

### **Hvitevarer**

Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

### **Parkering**

Gateparkering etter gjeldende bestemmelser. Det er beboerparkering i området. Ved anskaffelse av beboerparkering kan man parkere døgnet rundt også utover det som er maksimal parkeringstid - på parkeringsplasser regulert til beboerparkering.

Priser for beboerparkering i bydel Frogner, St. Hanshaugen, Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene:

Bensinbil, dieselbil, hybridbil, ladbar hybridbil: 3 850 kroner for ett år

El-bil : 1 300 kroner for ett år

Motorsykel og moped: 1 925 kroner for ett år

El-motorsykel og el-moped: 650 kroner for ett år

Det tas forbehold om prisendringer. For mer informasjon se:

<https://www.oslo.kommune.no/gate-transport-og-parkering/parkering/beboerparkering/>.

### **Diverse**

Dagens bruk av boligen er ikke i samsvar med byggegodkjente tegninger. Det er bygget to bad/wc, kjøkkenet er flyttet ut i stuen/spisestuen og det er fjernet en vegg mellom stuen og spisestuen.

## **Energi**

### **Oppvarming**

Det er gulvvarme i entre, stue, kjøkken, spisestue og gang. varmekabler i badene. Panelovner i soverommene. Peis i stuen.

### **Energikarakter**

G



### **Energifarge**

Rød

## **Økonomi**

### **Tot prisant. ekskl. omk.**

Kr 16 900 000

### **Info kommunale avgifter**

Kommunale avgifter er inkludert i felleskostnadene.

### **Eiendomsskatt**

Kr 11 045

### **Eiendomsskatt år**

2024

### **Info eiendomsskatt**

Eiendomsskatten for 2024 er estimert til kr 11 045,- per år. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig. I borettslag, boligsameier og boligaksjeselskap vil eiendomsskatten skrives ut til borettslaget, boligsameiet eller boligaksjeselskapet og deretter bli fordelt på de enkelte eiere. Dette kan medføre økning i felleskostnadene.

### **Formuesverdi primær**

Kr 3 674 953

### **Formuesverdi primær år**

2022

### **Formuesverdi sekundær**

Kr 11 732 411

### **Formuesverdi sekundær år**

2022

### **Andre utgifter**

Utover det som er nevnt under punktet «Felleskostnader», påløper kostnader til for eksempel strøm, innboforsikring, innvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett (eventuelt oppgradering av kanalpakker og linjehastighet der hvor grunnpakke er inkludert).

**Tilbud lånefinansiering**

Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

## Boenheten

**Eierbrøk**

161/1636

**Felleskostnader inkluderer**

Felleskostnadene er på kr 6 810,- per måned.

I tillegg til felleskostnadene betaler seksjonen årlig 44.285 NOK, fordelt på to innbetalinger:

- 22 142 kr 1. oktober
- 22 142 kr 1. april

**Felleskostnader pr. mnd**

Kr 6 810

## Sameiet

**Sameienavn**

Sameiet Odins gate 5

**Organisasjonsnummer**

979609396

**Om sameiet**

Det planlegges en større oppgradering av bygården, estimert til 8-10 millioner NOK de neste 5-10 årene. Sameiet har også et lån på 2 millioner NOK som skal nedbetales.

Bygården har hatt lite vedlikehold i mange år. Det nåværende styret har imidlertid tatt tak i dette, og i 2024 ble bygården brannsikret for over 2 millioner NOK etter pålegg fra Brann- og redningsetaten. Dette arbeidet er nå fullført og godkjent.

Vedlikeholdsarbeid som skal utføres de nærmeste årene:

- Bytting av alle gamle rør
- Drenering foran og på siden av bygården (bakgården er allerede drenert)
- Oppussing av fasade (foran)
- Skifte av vinduer
- Skifte av tak



Styret arbeider for å opprettholde den flotte bygården fra 1890, så kjøperne må være forberedt på betydelige investeringer de kommende årene. Det må i forbindelse med dette påregnes økning i fellesgjeld og felleskostnader.

#### **Vedtekter/husordensregler**

Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i gjeldende vedtekter og husordensregler. Dokumentene følger vedlagt i salgsoppgaven.

#### **Dyrehold**

Dyrehold er tillatt såfremt det ikke er til sjenanse for de andre beboerne.

## Offentlige forhold

#### **Eiendommens betegnelse**

Gårdsnummer 212, bruksnummer 695, seksjonsnummer 5 i Oslo kommune.

#### **Tinglyste heftelser og rettigheter**

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

301/212/695/5:

02.08.1898 - Dokumentnr: 903213 - Bestemmelse om bebyggelse

Bestemmelse om benyttelse

Bestemmelse om gjerde

Overført fra: Knr:0301 Gnr:212 Bnr:695

Gjelder denne registerenheten med flere

06.08.1956 - Dokumentnr: 306507 - Erklæring/avtale

Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.v.

Overført fra: Knr:0301 Gnr:212 Bnr:695

Gjelder denne registerenheten med flere

29.03.1976 - Dokumentnr: 506233 - Erklæring/avtale

PANTERETT UTEN OPPTRINNSRETT TIL SAMEIET

FOR: NOK 10,000

MED PRIORITET ETTER NOK 232000

Gjelder denne registerenheten med flere

29.03.1976 - Dokumentnr: 506233 - Seksjonering

Opprettet seksjoner:

Snr: 5

Formål: Bolig

Sameiebrøk: 161/1636

EIENDOMMEN ER OPPDELT I 9 SEKSJONER

#### **Ferdigattest/brukstillatelse**

Det foreligger "ekspedisjonsdokument" fra byggeåret . Et ekspedisjonsdokument er forgjengeren til ferdigattest. Dette dokumentet er førstesiden på byggesaken, hvor alle godkjenninger blir stemplet på (oppmålingssjefen, brannsjefen, helseråd, etc). Dette dokumentet kan være (ferdig) attestert, men i noen tilfeller er det bare registrert dato for byggeanmeldelse.

Det foreligger ferdigattest for etablering av bad, samt innvendig ombygging datert 22.06.2021.

#### **Vei, vann og avløp**

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei.

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett, via private stikkledninger.

#### **Regulerings- og arealplaner**

Eiendommen ligger i et område regulert til byggeområde for boliger etter reguleringsplan med bestemmelser S-2255. Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler.

Det anbefales å sette seg inn i pågående plan- og byggesaker under planinnsyn på Oslo kommunes nettsider.

#### **Adgang til utleie**

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

Det er laget en hybeldel i leiligheten.

Det følger av eierseksjonsloven § 24 at korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 60 døgn årlig ikke er tillatt. Bestemmelsen gjelder ikke for fritidsboliger. Med korttidsutleie menes utleie inntil 30 døgn sammenhengende.

#### **Legalpant**

De andre sameierne har panterrett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer.

## Kontraktsgrunnlag

#### **Salgs- og betalingsvilkår**

Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at



kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8.

Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

### **Overtakelse**

Overtakelse etter nærmere avtale med selger.

Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.

## **Budgivning**

### **Budgivning i forbrukerforhold**

Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.

### **Budgivning utenfor forbrukerforhold**

Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

## **Omkostninger kjøpers beskrivelse**

16 900 000 (Prisantydning)

---

### **Omkostninger**

422 500 (Dokumentavgift)

240 (Panteattest kjøper)

500 (Tinglysningsgebyr pantedokument)

500 (Tinglysningsgebyr skjøte)

10 900 (Boligkjøperforsikring – fem års varighet (valgfritt))

2 800 (Boligkjøperforsikring Help Pluss - ett års varighet (valgfritt))

---

423 740 (Omkostninger totalt)

434 640 (med Boligkjøperforsikring - fem års varighet)

437 440 (med Boligkjøperforsikring inkludert ett år med Help Pluss)

---

17 323 740 (Totalpris. inkl. omkostninger)

17 334 640 (Totalpris. inkl. omkostninger (med Boligkjøperforsikring - fem års varighet))



17 337 440 (Totalpris. inkl. omkostninger (med Boligkjøperforsikring inkludert ett år med Help Pluss))

### **Omkostninger kjøpers beløp**

Kr 423 740

### **Betalingsbetingelser**

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse.

Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen.

### **Hvitvaskingsreglene**

Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

### **Personopplysningsloven**

Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

### **Boligselgerforsikring**

Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

### **Boligkjøperforsikring**

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring, med tillegg av fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Boligkjøperforsikring Pluss betales årlig. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på [help.no](http://help.no). Det gjøres oppmerksom på at boligkjøperforsikring kun kan tegnes av forbruker. Meglerforetaket mottar kr 4 200/4 600/5 000 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av Boligkjøperforsikring Pluss.

### **Meglers vederlag**

Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,5% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke

tilretteleggingsgebyr kr 19 390,- oppgjørshonorar kr 6 900,- og visninger kr 2 800,-.  
Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte vederlag og utlegg i henhold til oppdragsavtale. Alle beløp er inkl. mva.

**Oppdragsansvarlig**

Karianne Amlie  
Partner / Eiendomsmegler  
karianne.amlie@aktiv.no  
Tlf: 977 57 259

Kamilla Jæger  
Partner / Eiendomsmegler  
kamilla.jeger@aktiv.no  
Tlf: 976 64 473

**Ansvarlig megler**

Karianne Amlie  
Partner / Eiendomsmegler  
karianne.amlie@aktiv.no  
Tlf: 977 57 259

Fremtiden Eiendomsmegling AS, Grønlandsleiret 23  
0190 OSLO  
Tlf: 230 80 700

**Salgsoppgavedato**

16.02.2026



# Vedlegg

# Odins gate 5 B 0266 OSLO

## Tilstandsrapport Eierskifte

Boligtype: Leilighet

Byggeår: 1895

BRA: 164 m<sup>2</sup>

BRA-i: 140 m<sup>2</sup>

### Samlet vurdering

TG-0

1

TG-1

16

TG-2

12

TG-3

1

TG-IU

0



# 1. Tilstandsgradene

## TG-0

### Tilstandsgrad 0: Ingen avvik

Bygningsdelen skal være tilnærmet ny, ikke vise tegn på slitasje og det skal være lagt frem dokumentasjon på faglig god utførelse. Det er ingen merknader til delen.

## TG-1

### Tilstandsgrad 1: Mindre eller moderate avvik

Bygningsdelen skal bare ha normal slitasje, og strakstiltak skal ikke anses som nødvendig. Graden kan også brukes når delen er ny, men der dokumentasjon på faglig god utførelse mangler.

## TG-2

### Tilstandsgrad 2: Bygningsdelen har vesentlige avvik

Bygningsdelen skal enten ha feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Graden gis når bygningsdelen trenger vedlikehold eller tiltak i nær fremtid. Graden skal også brukes når delen er gammel og det er grunn til å varsle om faren for skader på grunn av alderen, eller når det er grunn til å overvåke delen spesielt på grunn av fare for større skader eller følgeskader

## TG-3

### Tilstandsgrad 3: Store eller alvorlige avvik

Bygningsdelen har kraftige symptomer på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Graden skal også brukes ved påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd

## TG-IU

Tilstandsgrad ikke undersøkt (TGIU) skal kun brukes unntaksvis. Eksempler kan være snødekket tak eller krypkjeller uten inspeksjonsmulighet på undersøkelsestidspunktet; eller bygningsdelen eller arealet eller rommet er ikke tilgjengelig for inspeksjon på tidspunktet for analysen. Dersom TGIU omfatter særlig fuktutsatte konstruksjoner, skal dette angis særlig.

## 2. Om rapporten

### Om rapporten

Rapporten følger kravene i ny forskrift til avhendingsloven (tryggere bolighandel) fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 21.06.2021. Formålet med rapporten er å kartlegge boligens tekniske tilstand med tanke på behov for tiltak, samt å vise resultatene av en utført tilstandsanalyse for å bidra til økt trygghet og redusert konfliktnivå ved eierskifte.

Rapporten erstatter ikke selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt ved eierskifte. Tilstandsrapporten gir en beskrivelse og vurdering av byggverk og bygningsdeler som bygningssakkyndig har observert, og som har betydning ved eierskifte. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for vurderingen, er ikke bygningssakkyndig sitt ansvar. Rapporten gir normalt ingen vurdering av boligens tilbehør, som hvitevarer, brunevarer og annet inventar. Dette gjelder også om tilbehøret er integrert.

### Struktur og referansenivå

Rapportens struktur, metode og begrepsbruk følger i hovedsak Norsk Standard NS 3600

Normalt vil referansenivået være byggeskikken og tilstanden ved byggeåret for boligen eller bygningsdelen. Rapporten beskriver avvik, altså en tilstand som er dårligere enn referansenivået. Rapporten framhever normalt ikke positive sider ved boligen ut over det som kommer frem av tilstandsgraden på rom og bygningsdeler.

Ved tilstandsgrad 0 og 1 gis det normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad, fordi bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje.

Hvis et rom eller en bygningsdel gis tilstandsgrad 2 eller 3 skal den bygningssakkyndige redegjøre for årsaken til og konsekvensen av dette. Den bygningssakkyndige skal også gi et sjablongmessig anslag på hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler som gis tilstandsgrad 3.

I tillegg kan det gis TG3 iht. NS3600 på enkelte bygningsdeler slik som etasjeskiller og terrengforhold uten at det nødvendigvis krever umiddelbare tiltak.

### Takstrappen

Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til den bygningssakkyndige hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Rapporten kan ikke være eldre enn 1 år på det tidspunkt kjøperen binder seg til å kjøpe boligen. Ved utgått rapport bør bygningssakkyndig kontaktes for ny befaring og oppdatering.

Supertakst AS samarbeider med Vendu AS, som utvikler tjenester som bidrar til en trygg bolighandel og et bærekraftig bolighold. For å kunne gjøre dette benyttes det tilstands- og eiendomsinformasjon fra rapporten. Les mer om tjenestene og få tilgang til å avstå fra bruk av dine data ved å gå til denne nettsiden: <https://samtykke.vendu.no/38805>

### Dokumentasjon på håndverkertjenester

Dersom det har vært utført reparasjoner, vedlikehold, installasjoner, ombygging eller lignende i boligen de siste fem årene, og arbeidet er utført av kvalifiserte håndverkere, skal den bygningssakkyndige be eieren dokumentere bruken av kvalifiserte håndverkere. Som dokumentasjon regnes blant annet skriftlig bekreftelse fra den eller de håndverkerne som ble brukt.

### Hvordan undersøkelsene skal skje

Med mindre det fremgår at et rom eller en bygningsdel skal undersøkes med målinger, at det skal bores hull, at det skal stikkes i treverk eller annet, skal den bygningssakkyndige basere sine undersøkelser på det som er synlig. Den bygningssakkyndige skal flytte på tepper, møbler og annet inventar når det er nødvendig for å komme til det rommet eller den bygningsdelen som skal undersøkes. Dette gjelder likevel ikke for særlig tunge møbler og inventar, når disse ikke skjuler vesentlige installasjoner eller innretninger, og det heller ikke er andre grunner til å mistenke at flytting vil kunne avdekke vesentlige forhold.



### 3. Rapportsammendrag

Alle bygningsdeler angitt med tilstandsgrad TG2, TG3 eller TGIU (ikke undersøkt) er angitt i rapportsammendraget. Ytterligere opplysninger er gitt i hovedrapporten.

#### Bygningsdeler med TG3

- Etasjeskille og gulv på grunn

#### Bygningsdeler med TG2

- Vinduer og dører
- Kjøkken:
  - Avtrekk
- Vannledninger
- Varmtvannsbereder
- Våtrom: Bad/wc ved hovedsoverommet :
  - Sanitærutstyr
  - Overflater
  - Ventilasjon
- Våtrom: Bad/wc 2 ved gangen:
  - Ventilasjon
  - Sanitærutstyr
- Våtrom: Bad 3:
  - Ventilasjon
  - Sanitærutstyr
- Øvrig: Gulv

#### Lovlighet / HMS

##### Vær oppmerksom på!

Dagens bruk av boligen er ikke i samsvar med byggegodkjente tegninger

Det er bygget 2 bad/wc.  
Kjøkkenet er flyttet ut i stuen/spisestuen.

## 4. Informasjon om oppdraget

Befaringsdato  
**7.1.2026**

Rapportdato  
**12.1.2026**

### Hjemmelshavere

Navn: Erik Marcussen  
Navn: Tove Elisabet Isachsen

Tilstede ved inspeksjon: Ja  
Tilstede ved inspeksjon: Ja

Er selgers egenerklæring fremlagt og gjennomgått av bygningssakkyndig? Ja

### Informasjon om bygningssakkyndig

Navn: Pål Morten Pedersen      Telefon: 90844088  
Firma: Vannmannen AS      Epost: pmp@taksthuset.no  
Adresse: Heggelibakken 4, 0375 Oslo



#### Egne premisser:

Det er ikke foretatt tilstandsvurdering av bygningsdeler som er underlagt sameiets/ borettslagets ansvarsområde. Det gjelder blant annet yttervegger, takkonstruksjon, takteking, drenering, grunnmur, grunn/fundamenter, felles trapper, felles kjeller, og felles loft.

Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

### Informasjon om boligen

Adresse: Odins gate 5 B , 0266 Oslo

|             |           |           |     |               |     |          |
|-------------|-----------|-----------|-----|---------------|-----|----------|
| Kommunenr:  | 301       | Gårdsnr:  | 212 | Bruksnr:      | 695 | Festenr: |
| Seksjonsnr: | 5         | Andelsnr: |     | Leilighetsnr: |     |          |
| Byggeår:    | 1895      |           |     |               |     |          |
| Boligtype:  | Leilighet |           |     |               |     |          |

#### Generell beskrivelse av boligen:

En lys og flott leilighet med stukkatur, rosetter, peis og god standard fra 2019. Svært attraktiv beliggenhet i rolig og sentralt boligstrøk på Frogner. Frognerparken ligger like i nærheten i tillegg til Frogner Stadion og Frognerbadet. Kort avstand til flotte turområder i Frognerkilen og på Bygdøy.

Det er god standard over innredninger, overflater og utstyr, men naturlig vedlikehold må påregnes noen steder.

Det er gulvvarme i entre, stue, kjøkken, spisestue og gang. varmekabler i badene. Panelovner i soverommene. Peis i stuen.

Parkering i gate etter gjeldende bestemmelser.

Murverk i bærende konstruksjoner og fasader, yttervegger utvendig pusset og malt.

Saltak i trekonstruksjon, antatt teknet med takstein eller takplater. taket er ikke inispisert.

Det er ingen nøyaktig kjennskap til hvilken type byggegrunn det er på eiendommen. Antatt fundamentert på støpte søler på fast grunn eller faste, komprimerte masser.

## 5. Arealinformasjon



Arealmålingen er basert på Norsk standard 3940:2023 Areal- og volum-beregninger av bygninger. Arealet gjelder for tidspunktet da boligen ble målt. Rommene kan være måleverdige selv om bruken er i strid med byggteknisk forskrift

Arealet beskriver boligens bruksareal i tre definerte kategorier:

|                     |       |                                                                                                                                                                                |
|---------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Internt bruksareal  | BRA-i | Bruksareal innenfor boenhetens omsluttende vegger. Bruksenheten kan bestå av flere boenheter.                                                                                  |
| Eksternt bruksareal | BRA-e | Bruksareal av rom som tilhører boenheten med adkomst via fellesarealer eller utvendig adkomst. Veggareal mellom BRA-i og BRA-e legges til BRA-e hvis dette ligger vegg i vegg. |
| Innglasset balkong  | BRA-b | Innglassede balkong tilknyttet boenheten. Veggareal mellom innglasset balkong og annet bruksareal tillegges areal innglasset balkong.                                          |

Terrasse- og balkongareal (TBA) dekker areal som åpne balkonger, altaner og verandaer. Dette arealet vil ikke bli inkludert i boligens bruksareal.

Ikke måleverdige arealer som skyldes skråtak eller lav himlingshøyde (ALH) kan opplyses som tilleggsinformasjon. Slike arealer skal ikke oppføres alene, men skal alltid opplyses sammen med korrekt målt BRA. BRA og ALH kan summeres, og utgjør boligens gulvareal (GUA).

For mer informasjon se her: <https://eiendomnorge.no/nyheter/viktig-informasjon-om-arealmaling-article2588-919.html>

## Bygning: Hovedbygg

### Hovedareal

| Etasje                      | BRA        | BRA-i (internt bruksareal) | BRA-e (eksternt bruksareal) | BRA-b (Innglasset balkong) | TBA (terrasse- og balkongareal) |
|-----------------------------|------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 3. etasje                   | 164        | 140                        | 24                          | 0                          | 0                               |
| <b>Totalt m<sup>2</sup></b> | <b>164</b> | <b>140</b>                 | <b>24</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        |

### Fordeling mellom P-ROM og S-ROM

| Etasje                      | BRA        | P-ROM      | S-ROM    | Beskrivelse P-Rom                                              | Beskrivelse S-Rom |
|-----------------------------|------------|------------|----------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3. etasje                   | 140        | 140        | 0        | Entre, stue, kjøkken med spisestue, gang, 3 soverom, 3 bad/wc. |                   |
| <b>Totalt m<sup>2</sup></b> | <b>140</b> | <b>140</b> | <b>0</b> |                                                                |                   |

## Kommentar til arealberegning

Bod i baktrappen på 1 m2. 2 kjellerboder på 8,7 m2 og 9 m2.  
1 loftsbod med måleverdig areal på ca. 5 m2. Gulvarealet er ca. 8 m2.

## 6. Hovedrapport

### 6.1 Vinduer og dører

|                                                                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Beskrivelse                                                                                                     |             |
| Vinduer med 2-lags glass produsert i 1981 og 1986.                                                              |             |
| Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår?                                                          | Ja          |
| Vinduer og dører er skiftet.                                                                                    |             |
| Er det påvist punkterte eller sprukne glass?                                                                    | Nei         |
| Er det påvist værslitte karmen, fuktskader eller råteskader?                                                    | Nei         |
| Er det ved stikkprøver registrert avvik ved åpne/lukkemekanismen?                                               | Ja          |
| Er det påvist avvik ved utvendig tetting som beslag, vannbord, og omramming?                                    | Nei         |
| <b>Oppsummering av vinduer og dører</b>                                                                         | <b>TG-2</b> |
| Enkelte vindu tar i karm og har behov for justering.                                                            |             |
| På grunn av alder er enkelte pakninger harde/uttørket, og har følgelig en redusert tettefunksjon.               |             |
| TG 2 er satt med bakgrunn i alder (isoler glass over 30år) og det vil være risiko for at vindusglass punkterer. |             |
| <b>Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales</b>                                                   |             |
| Det må påregnes å skifte vinduer på sikt.                                                                       |             |

### 6.2 Vinduer og dører: Entredører

|                                                                                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Beskrivelse                                                                            |     |
| Lyd og brannklassifisert entredør og dør til baktrapp med kikkeshull og sikkerhetslås. |     |
| Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår?                                 | Ja  |
| Ny entredør og dør til baktrapp i 2024.                                                |     |
| Er det påvist punkterte eller sprukne glass?                                           | Nei |
| Er det påvist værslitte karmen, fuktskader eller råteskader?                           | Nei |
| Er det ved stikkprøver registrert avvik ved åpne/lukkemekanismen?                      | Nei |



|                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Er det påvist avvik ved utvendig tetting som beslag, vannbord, og omramming? | Nei |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <b>Oppsummering av vinduer og dører</b> |
|-----------------------------------------|

|             |
|-------------|
| <b>TG-0</b> |
|-------------|

## 6.3 Etasjeskille og gulv på grunn

|      |              |
|------|--------------|
| Type | Trebjelkelag |
|------|--------------|

Kjellergulv er støpte. Etasjeskillere er trebjelkelag.

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Er det påvist nedbøy, skjevheter eller svikt i etasjeskille/gulv? | Ja |
|-------------------------------------------------------------------|----|

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| <b>Oppsummering av etasjeskille og gulv på grunn</b> |
|------------------------------------------------------|

|             |
|-------------|
| <b>TG-3</b> |
|-------------|

Med bruk av nivelleringslaser ble det registrert totalt avvik i stuens bredde på ca. 40mm, i tillegg til lokale skjevheter.

Det registreres knirk i gulv. Knirk i gulv er ikke uvanlig for eldre boliger, og skyldes erfaringsmessig at innfestingen av undergulv gir bevegelse i konstruksjonen.

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| <b>Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales</b> |
|---------------------------------------------------------------|

Ikke behov for umiddelbare tiltak men ved evt. legging av nytt gulv som stiller krav til planhet av underlaget, må tiltak påregnes.

|                            |
|----------------------------|
| <b>Utbedringskostnader</b> |
|----------------------------|

|                         |
|-------------------------|
| <b>50 000 - 150 000</b> |
|-------------------------|

## 6.4 Ildsted/Skorstein innvendig i boligen

|           |      |
|-----------|------|
| Type pipe | Tegl |
|-----------|------|

Det er antatt teglsteinspipe.

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Er det montert ildsted? | Ja |
|-------------------------|----|

|              |      |
|--------------|------|
| Type ildsted | Peis |
|--------------|------|

Det er peis i stuen med glassdører.

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Dersom teglpipe - er 1 eller flere sider av pipen innkledd? | Ja |
|-------------------------------------------------------------|----|

|                                                                                             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Er det påvist avvik ved ildsted/feieluke/sotluke i forhold til avstand brennbart materiale? | Nei |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| <b>Oppsummering av ildsted/skorstein innvendig i boligen</b> |
|--------------------------------------------------------------|

|             |
|-------------|
| <b>TG-1</b> |
|-------------|

Pipene i sameiet ble rehabilitert i 2023.

Pipene er bygget inn, men godkjent av Brannvesenet ifølge eier.

## Overflater og innredning

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Er det påvist fukt /skader rundt vask/kjøleskap/oppvaskmaskin?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ja  |
| Er det påvist skader på kjøkkeninnredning utover normal slitasje?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nei |
| <b>Oppsummering av overflater og innredning</b> <b>TG-1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| <p>Det er fuktskader i gulvet under avtrekksviften.</p> <p>Bulthaupt kjøkkeninnredning med lyse og brune glatte fronter. Integrert kjøleskap med fryser. Integrert Gaggenau komfyr, dampovn, induksjonstopp med integrert avtrekksvifte og oppvaskmaskin.</p> <p>Stål vaskekum nedfelt i laminat benkeplate.</p> <p>Kjøkkeninnredningen er normalt godt vedlikeholdt. Ny kjøkkenkran i 2025.</p> <p>Det er montert lekkasjestoppere i kjøkkenbenken, og komfyrvakt.</p> |     |

## Avtrekk

|                                                                                               |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Type avtrekk                                                                                  | Omluftsvifte (kullfilter) |
| Kjøkkenviften er kullfiltervifte integrert i induksjonstoppen.                                |                           |
| <b>Oppsummering av avtrekk</b> <b>TG-2</b>                                                    |                           |
| TG 2 pga: Kjøkken har ventilator med omluft (kullfilter).                                     |                           |
| <b>Anbefalte tiltak avtrekk</b>                                                               |                           |
| I tillegg til omluftsvifte anbefales det etablere et forsert (mekanisk) avtrekk på kjøkkenet. |                           |

## 6.6 Lovlighet / HMS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Er det manglende samsvar mellom dagens bruk og godkjente byggetegninger?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ja  |
| <p>Det er bygget 2 bad/wc.</p> <p>Kjøkkenet er flyttet ut i stuen/spisestuen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| Er det avdekt forhold som tyder på at boenhet ikke er delt opp i brannceller etter kravene i teknisk forskrift?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nei |
| Er det manglende ferdigattest / midlertidig brukstillatelse?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nei |
| <p>Det foreligger "ekspedisjonsdokument" fra byggeåret . Et ekspedisjonsdokument er forgjengeren til ferdigattest. Dette dokumentet er førstesiden på byggesaken, hvor alle godkjenninger blir stemplet på (oppmålingssjefen, brannsjefen, helseråd, etc). Dette dokumentet kan være (ferdig) attestert, men i noen tilfeller er det bare registrert dato for byggeanmeldelse.</p> <p>Ferdigattest for fjerning av vegg mellom 2 stuer datert 28.08.2019.</p> |     |
| Er det avvik på krav til rømning, dagslysforhold eller takhøyde?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nei |

|                                                                                                                                                                                                          |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Er det manglende brannslukkingsutstyr og røykvarsler i boligen iht forskrift?                                                                                                                            | Nei |
| Det er felles brannvarslingsanlegg for gården, og brannslukningsapparat i leiligheten.                                                                                                                   |     |
| Sameiet har oppgradert brannsikkerheten i 2023. Det er satt inn nye inngangsdører/bakdører, og det er installert felles brannvarslingssystem. I leiligheten er det installert egen styring for av knapp. |     |
| Er det skader på brannslukkingsutstyr, røykvarsler, eller er apparat eldre enn 10 år?                                                                                                                    | Nei |

## 6.7 Avløpsrør

|                                                                                                                                                    |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Type avløpsrør                                                                                                                                     | Plast, Støpejern |
| Det er antatt plast og støpejern avløpsrør.                                                                                                        |                  |
| Er det gjennomført arbeider på anlegget etter byggeår?                                                                                             | Ja               |
| Innvendige avløpsrør er skiftet i forbindelse med oppgradering av kjøkken og badene.                                                               |                  |
| Er det manglende lufting av kloakk over tak?                                                                                                       | Ukjent           |
| Er det sen avrenning fra tappested?                                                                                                                | Nei              |
| Mangler det stakemuligheter på avløpsanlegget?                                                                                                     | Ja               |
| Har avløpsrør nådd en alder som gir økt risiko for skader eller følgeskader?                                                                       | Nei              |
| <b>Oppsummering av avløpsrør</b>                                                                                                                   | <b>TG-1</b>      |
| Det er flere boenheter i bygget og kontroll om kloakk er luftet over tak er ikke foretatt.                                                         |                  |
| Det er ikke påvist noen stakeluke i boenheten. Staking kan utføres via sluk eller andre installasjoner med avløp.                                  |                  |
| Kontrollen er avgrenset til innvendig i leiligheten, og kontrollen stopper ved veggjennomføringer. Resterende er sameiet/borettslaget sitt ansvar. |                  |

## 6.8 Vannledninger



|                                                                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Type anlegg                                                                                                     | Rør i rør system |
| Er det utført arbeider på anlegget etter byggeår?                                                               | Ja               |
| Vannrør er delvis skiftet i forbindelse med oppgradering av bad/kjøkken.                                        |                  |
| Er det etablert fordelerskap?                                                                                   | Ja               |
| Er det manglende vannstoppesystem i tilknytning til, eller manglende avrenning til sluk/avløp fra fordelerskap? | Ja               |
| Har vannrør nådd en alder som gir økt risiko for skader eller følgeskader?                                      | Nei              |



|                                                                                                                                                                                                        |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Er det manglende isolering av vannrør hvor det er risiko for frost eller kondens?                                                                                                                      | Nei         |
| Er det registrert tegn til lekkasjer eller skader på vannrør?                                                                                                                                          | Nei         |
| Er det redusert vanntrykk ved prøving av to tappesteder samtidig?                                                                                                                                      | Nei         |
| Er det manglende tilgjengelighet til stoppekran?                                                                                                                                                       | Nei         |
| Er det dårlig funksjon på stoppekran?                                                                                                                                                                  | Nei         |
| <b>Oppsummering av vannledninger</b>                                                                                                                                                                   | <b>TG-2</b> |
| <p>Fordelerskapet er plassert i gangen over berederen. Det er stoppekran i fordelerskapet, og bak en luke i veggen på det ene badet.</p> <p>TG 2 pga: Avrenning fra fordelerskapet er ikke påvist.</p> |             |
| <b>Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales</b>                                                                                                                                          |             |
| <p>Avløpet fra fordelerskapet må føres til bad med sluk.</p>                                                                                                                                           |             |

## 6.9 Elektrisk



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Er det foretatt kontroll av det lokale el tilsyn i løpet av de siste 5 år                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ja          |
| <b>Oppsummering av elektrisk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>TG-1</b> |
| <p>Det er foretatt en kontroll av det lokale el tilsyn i 2026. Manglene er utbedret.</p> <p>Utbedret mangel på bruksanvisning til jordfeilautomater.</p> <p>Blendet uttak på master bad innenfor sone 2 ved badekar.</p> <p>Festet kabel til lampe på hybel som ikke var betryggende festet</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| <p>Det elektriske anlegget ble oppgradert i 2019.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| <p>Det er kursfortegnelse i sikringsskapet. Det er ikke sjekket om kursene er i samsvar med kursfortegnelsen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| <p>Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll. Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet.</p> |             |
| <p>Det er samsvarserklæring for arbeidene med gulvvarmen. Det er ikke fremlagt samsvarserklæring på store deler av det elektrisk arbeid/anlegg utført av tidligere eiere montert etter 01.01.1999.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |

## 6.10 Varmtvannsbereder



Plassering bereder

Berederen er innebygget i gangen.

Fundament

Plassert på gulv

Årstall

2018

Størrelse

252 liter

Er det manglende lekkasjesikring av bereder?

Ja

Er plugg (støpsel) på berederen brunsvidd?

Ikke relevant, fast tilkobling

Er det tegn til lekkasjer fra bereder?

Nei

Er bereder over 20 år?

Nei

**Oppsummering av varmtvannsbereder**

**TG-2**

TG 2 pga: Bereder er plassert i tørt rom, og er ikke lekkasjesikret med automatisk vannstoppeventil.

**Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales**

Vannstoppeventil på bereder anbefales etablert.

## 6.11 Ventilasjon

Type ventilering

Naturlig ventilasjon

Ventilasjon med naturlig avtrekk. Spalteventiler i vinduene.

**Oppsummering av ventilasjon**

**TG-1**

Ventilasjonen er antatt etter byggeforskrifter fra byggeåret.

## 6.12 Våtrom: Bad/wc ved hovedsoverommet



## Overflate

|                                                                                    |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Beskrivelse av overflate                                                           |                                           |
| Fliser på gulvet med varmekabler, på veggene er det delvis fliser og malte flater. |                                           |
| Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår?                             | Ja                                        |
| Badet ble modernisert/bygget i 2019.                                               |                                           |
| Er det påvist avvik i krav om høydeforskjell på tettesjikt/fall til sluk?          | Ja                                        |
| Er det fare for at lekkasjevann fra installasjoner i rommet ikke når sluket?       | Nei                                       |
| Er vindu eller dør plassert i våtsone (utsatt for vannsprut)?                      | Nei                                       |
| Er det gjennomføringer i vegg/tak mot kald sone?                                   | Nei                                       |
| Er det registrert riss, sprekker i fuger, bom (hulrom) under flis?                 | Nei                                       |
| Er det påvist tegn på sopp/råteskader/fuktskader på overflater eller skadedyr?     | Nei                                       |
| Er det registrert knirk i gulvet?                                                  | Ikke aktuelt (gjelder ikke flislagt gulv) |

### Oppsummering av overflater

**TG-2**

Det er en høydeforskjell på ca. 2 cm fra topp slukrist til topp flis ved døren.

TG 2 pga: Høydeforskjell mellom topp sluk til avslutning av membran ved dør er under 25mm.

Oppbrett av membran ved dør er mindre enn 15 mm.

### Anbefalte tiltak overflater

Det anbefales å montere en vanntett list ved inngangen til badet.

## Membran, tettesjikt og sluk

|                                                                                                    |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Er det manglende mulighet for renhold og inspeksjonsmulighet av sluk?                              | Nei            |
| Type sluk                                                                                          | Rustfritt stål |
| Sluket er i rustfritt stål med plastvannlås. Stålskinne langs veggen i dusjen.                     |                |
| Er det påvist avvik ved utførelsen av membran/tettesjikt/klemring rundt sluk?                      | Nei            |
| Er det påvist tegn på utettheter f.eks. rundt rørføringer eller andre overganger?                  | Nei            |
| Er det påvist feil utførelse, feil materialvalg, eller skader i tettesjikt med fare for fuktskade? | Nei            |
| Har membran/tettesjikt nådd en alder som gir økt risiko for skader eller følgeskader?              | Nei            |



**Oppsummering av membran, tettesjikt og sluk****TG-1**

Ingen feil eller mangler ble observert.

**Sanitærutstyr****Beskrivelse**

På badet er det hel srvatntplate med 2 armaturer, veggfestet toalett med skjult sistene, dusj med 2 dusjarmaturer og en glassvegg, design badekar.

Er det skader på utstyr og innredning?

Nei

Er det innebygd sistene til klosett?

Ja

Er det manglende drenering av lekkasjevann fra innebygd sistene?

Ja

**Oppsummering av sanitærutstyr****TG-2**

TG 2 pga: Det er ikke etablert noen drengåpning for synliggjøring av eventuell lekkasje fra innebygget sistene, og det er ikke framlagt noen dokumentasjon på annen godkjent løsning.

**Anbefalte tiltak sanitærutstyr**

Det anbefales å lage en lekkasjeåpning under toalettet.

**Ventilasjon**

Type ventiler

Naturlig

Det er naturlig ventilasjon med lufteluke i taket.

**Oppsummering av ventilasjon****TG-2**

Rommet har kun naturlig avtrekk og vil kun være effektivt ved vind og større temperaturforskjeller inne og ute. Tilstandsgrad 2 er satt selv om løsningen tilfredsstiller forskriften ved byggeåret.

**Anbefalte tiltak ventilasjon**

Det anbefales å etablere mekanisk avtrekk. Det presiseres at det bør avklares med sameiet/borettslaget om muligheten for dette.

**Fuktmåling**

Er det foretatt hulltaking fra tilstøtende rom?

Nei

Er det påvist indikasjon på skader/fukt ved bruk av fuktsøk/fuktmåling?

Nei

**Oppsummering av fukt****TG-1**

Det er ikke foretatt hulltaking da dusj og servant vender mot det andre badet. Det er antatt murvegger.

Det er utført søk med fuktindikator i overflater med synlig tettesjikt (fliser, beleg, tapet, baderomsplater) i og omkring våtsoner. Undersøkelsen viser ingen tegn på fukt.

**Dokumentasjon**

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Fremlagt dokumentasjon                   | Nei |
| Det er ikke fremlagt noen dokumentasjon. |     |

## 6.13 Våtrom: Bad/wc 2 ved gangen



### Overflate

|                                                                                           |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Beskrivelse av overflate                                                                  |                                           |
| Det er fliser på gulvet med varmekabler, på veggene er det delvis fliser og malte flater. |                                           |
| Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår?                                    | Ja                                        |
| Badet ble modernisert/bygget i 2019.                                                      |                                           |
| Er det påvist avvik i krav om høydeforskjell på tettesjikt/fall til sluk?                 | Nei                                       |
| Er det fare for at lekkasjevann fra installasjoner i rommet ikke når sluket?              | Nei                                       |
| Er vindu eller dør plassert i våtsone (utsatt for vannsprut)?                             | Nei                                       |
| Er det gjennomføringer i vegg/tak mot kald sone?                                          | Nei                                       |
| Er det registrert riss, sprekker i fuger, bom (hulrom) under flis?                        | Nei                                       |
| Er det påvist tegn på sopp/råteskader/fuktskader på overflater eller skadedyr?            | Nei                                       |
| Er det registrert knirk i gulvet?                                                         | Ikke aktuelt (gjelder ikke flislagt gulv) |

### Oppsummering av overflater

TG-1

Det er en høydeforskjell på ca. 4 cm fra topp slukrist til topp flis ved døren.

Overflatene er godt vedlikeholdt.

### Membran, tettesjikt og sluk

|                                                                                                    |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Er det manglende mulighet for renhold og inspeksjonsmulighet av sluk?                              | Nei   |
| Type sluk                                                                                          | Plast |
| Er det påvist avvik ved utførelsen av membran/tettesjikt/klemring rundt sluk?                      | Nei   |
| Er det påvist tegn på utettheter f.eks. rundt rørføringer eller andre overganger?                  | Nei   |
| Er det påvist feil utførelse, feil materialvalg, eller skader i tettesjikt med fare for fuktskade? | Nei   |
| Har membran/tettesjikt nådd en alder som gir økt risiko for skader eller følgeskader?              | Nei   |

| Oppsummering av membran, tettesjikt og sluk | TG-1 |
|---------------------------------------------|------|
| Ingen feil eller mangler ble observert.     |      |

#### Sanitærutstyr

|                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| Beskrivelse                                                               |     |
| På badet er det servant, veggfestet toalett med skjult sisterner og dusj. |     |
| Er det skader på utstyr og innredning?                                    | Nei |
| Er det innebygd sisterner til klosett?                                    | Ja  |
| Er det manglende drenering av lekkasjevann fra innebygd sisterner?        | Ja  |

| Oppsummering av sanitærutstyr                                                                                                                                                      | TG-2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Det er ikke etablert noen dreneringsåpning for synliggjøring av eventuell lekkasje fra innebygget sisterner, og det er ikke framlagt noen dokumentasjon på annen godkjent løsning. |      |
| <b>Anbefalte tiltak sanitærutstyr</b>                                                                                                                                              |      |
| Det anbefales å lage en lekkasjeåpning under toalettet.                                                                                                                            |      |

#### Ventilasjon

|                                                                            |          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Type ventilerings                                                          | Naturlig |
| Det er naturlig avtrekk med lufteluke i taket. Det er tilluft under døren. |          |

| Oppsummering av ventilasjon                                                                                                                                                                       | TG-2 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Rommet har kun naturlig avtrekk og vil kun være effektivt ved vind og større temperaturskjeller inne og ute. Tilstandsgrad 2 er satt selv om løsningen tilfredsstiller forskriften ved byggeåret. |      |
| <b>Anbefalte tiltak ventilasjon</b>                                                                                                                                                               |      |
| Det anbefales å etablere mekanisk avtrekk. Det presiseres at det bør avklares med sameiet/borettslaget om muligheten for dette.                                                                   |      |

#### Fuktmåling

|                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| Er det foretatt hulltaking fra tilstøtende rom?                         | Nei |
| Er det påvist indikasjon på skader/fukt ved bruk av fuktsøk/fuktmåling? | Nei |

| Oppsummering av fukt                                                                                                                                                         | TG-1 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Alle vegger tilstøtende mot våtrommet er i mur/ betong og det er derfor ikke mulig å foreta hulltaking.                                                                      |      |
| Det er utført søk med fuktindikator i overflater med synlig tettesjikt (fliser, beleg, tapet, baderomsplater) i og omkring våtsoner. Undersøkelsen viser ingen tegn på fukt. |      |

#### Dokumentasjon



|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Fremlagt dokumentasjon                   | Nei |
| Det er ikke fremlagt noen dokumentasjon. |     |

## 6.14 Våtrom: Bad 3



### Overflate

|                                                                                           |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Beskrivelse av overflate                                                                  |                                           |
| Det er fliser på gulvet med varmekabler, på veggene er det delvis fliser og malte flater. |                                           |
| Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår?                                    | Ja                                        |
| Badet ble modernisert/bygget i 2019.                                                      |                                           |
| Er det påvist avvik i krav om høydeforskjell på tettesjikt/fall til sluk?                 | Nei                                       |
| Er det fare for at lekkasjevann fra installasjoner i rommet ikke når sluket?              | Nei                                       |
| Er vindu eller dør plassert i våtsone (utsatt for vannsprut)?                             | Nei                                       |
| Er det gjennomføringer i vegg/tak mot kald sone?                                          | Nei                                       |
| Er det registrert riss, sprekker i fuger, bom (hulrom) under flis?                        | Nei                                       |
| Er det påvist tegn på sopp/råteskader/fuktskader på overflater eller skadedyr?            | Nei                                       |
| Er det registrert knirk i gulvet?                                                         | Ikke aktuelt (gjelder ikke flislagt gulv) |

### Oppsummering av overflater

TG-1

Det er en høydeforskjell på ca. 2,5 cm fra topp slukrist til topp flis ved døren.

Overflatene er godt vedlikeholdt.

### Membran, tettesjikt og sluk

|                                                                                                    |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Er det manglende mulighet for renhold og inspeksjonsmulighet av sluk?                              | Nei   |
| Type sluk                                                                                          | Plast |
| Er det påvist avvik ved utførelsen av membran/tettesjikt/klemring rundt sluk?                      | Nei   |
| Er det påvist tegn på utettheter f.eks. rundt rørføringer eller andre overganger?                  | Nei   |
| Er det påvist feil utførelse, feil materialvalg, eller skader i tettesjikt med fare for fuktskade? | Nei   |
| Har membran/tettesjikt nådd en alder som gir økt risiko for skader eller følgeskader?              | Nei   |

| Oppsummering av membran, tettesjikt og sluk | TG-1 |
|---------------------------------------------|------|
| Ingen feil eller mangler ble observert.     |      |

### Sanitærutstyr

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| <p>På badet er det servant med servantskap, veggfestet toalett med skjult susterne, dusj.</p> <p>I gangen før badet er det vaskekum nedfelt i benkeplate med underskap. Opplegg for vaskemaskin</p> <p>Det er montert lekkasjestopper på vannledningen i underskapet.</p> |     |
| Er det skader på utstyr og innredning?                                                                                                                                                                                                                                    | Nei |
| Er det innebygd susterne til klosett?                                                                                                                                                                                                                                     | Ja  |
| Er det manglende drenering av lekkasjevann fra innebygd susterne?                                                                                                                                                                                                         | Ja  |

| Oppsummering av sanitærutstyr                                                                                                                                                | TG-2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Det er ikke etablert noen drensåpning for synliggjøring av eventuell lekkasje fra innebygget susterne, og det er ikke framlagt noen dokumentasjon på annen godkjent løsning. |      |
| Anbefalte tiltak sanitærutstyr                                                                                                                                               |      |
| Det anbefales å lage en lekkasjeåpning under toalettet.                                                                                                                      |      |

### Ventilasjon

| Type ventiler                                                                                                                                                                                        | Naturlig |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Det er naturlig avtrekk med lufteluke i taket. Det er tilluft under døren.                                                                                                                           |          |
| Oppsummering av ventilasjon                                                                                                                                                                          | TG-2     |
| Rommet har kun naturlig avtrekk og vil kun være effektivt ved vind og større temperaturforskjeller inne og ute. Tilstandsgrad 2 er satt selv om løsningen tilfredsstiller forskriften ved byggeåret. |          |
| Anbefalte tiltak ventilasjon                                                                                                                                                                         |          |
| Det anbefales å etablere mekanisk avtrekk. Det presiseres at det bør avklares med sameiet/borettslaget om muligheten for dette.                                                                      |          |

### Fuktmåling

| Er det foretatt hulltaking fra tilstøtende rom?                                                                                                         | Ja   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Er det registrert fukt eller andre skader ved hulltaking?                                                                                               | Nei  |
| Oppsummering av fukt                                                                                                                                    | TG-1 |
| <p>Det er foretatt hulltaking med 73 mm hullbor fra tilstøtende gang.</p> <p>Undersøkelsen viser ingen tegn til skader eller fukt i konstruksjonen.</p> |      |

### Dokumentasjon

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Fremlagt dokumentasjon                   | Nei |
| Det er ikke framlagt noen dokumentasjon. |     |

## 6.15 Gulv

|                                                                                                    |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Beskrivelse                                                                                        |             |
| På gulvene er det enstavs parkett, tepper på soverommene.                                          |             |
| <b>Oppsummering av øvrig</b>                                                                       | <b>TG-2</b> |
| Det er lagt ny parkett i 2019. Ny parkett i gangen i 2024.                                         |             |
| Det er fuktskader i parketten ved kjøkkenbenken. Det er noe bruksslitasje i parketten noen steder. |             |
| Det er stedvis knirk i gulvene.                                                                    |             |
| <b>Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales</b>                                      |             |
| Vedlikehold og utskifting av gulvoverflater må påregnes noen steder.                               |             |

## 6.16 Vegger

|                                                                            |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Beskrivelse                                                                |             |
| Det er malte slette veggoverflater.                                        |             |
| <b>Oppsummering av øvrig</b>                                               | <b>TG-1</b> |
| Veggoverflatene er pusset opp og malt i nyere tid og er godt vedlikeholdt. |             |

## 6.17 Tak

|                                                                                                      |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Beskrivelse                                                                                          |             |
| Det er malte takoverflater. Det er gipsrosetter og stukkatur i stue, spisestue og i hovedsoverommet. |             |
| Takhøyden er 305 cm og 289 cm.                                                                       |             |
| <b>Oppsummering av øvrig</b>                                                                         | <b>TG-1</b> |
| Takene er pusset opp og malt i nyere tid og er godt vedlikeholdt.                                    |             |

## 6.18 Innerdører



|                                                                                              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Beskrivelse                                                                                  |             |
| Det er grå mattlakkede trefyllingsdører.                                                     |             |
| <b>Oppsummering av øvrig</b>                                                                 | <b>TG-1</b> |
| Nye dører i 2019 som er normalt godt vedlikeholdt, men med noe bruksslitasje enkelte steder. |             |

## 6.19 Ikke relevante bygningsdeler

**Følgende bygningsdeler er angitt som finnes ikke/ikke relevant:**

- Rom under terreng
- Balkong, terrasse, platting
- Loft (konstruksjonsoppbygging)
- Toalettrom
- Trapp
- Vannbåren varme
- Varmesentral

# EGENERKLÆRINGSSKJEMA

Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

|                                                                     |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| Meglerfirma                                                         |                |
| Aktiv EM Grønland/ Bjørvika                                         |                |
| Oppdragsnr.                                                         |                |
| 1002230334                                                          |                |
| Selger 1 navn                                                       | Selger 2 navn  |
| Tove Elisabeth Isachsen                                             | Erik Marcussen |
| Gateadresse                                                         |                |
| Odins gate 5B                                                       |                |
| Poststed                                                            | Postnr         |
| OSLO                                                                | 0266           |
| Er det dødsbo?                                                      |                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja |                |
| Avdødes navn                                                        |                |
| Er det salg ved fullmakt?                                           |                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja |                |
| Hjemmelshavers navn                                                 |                |
| Har du kjennskap til eiendommen?                                    |                |
| <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja |                |
| Når kjøpte du boligen?                                              |                |
| År                                                                  | 2019           |
| Hvor lenge har du eid boligen?                                      |                |
| Antall år                                                           | 3              |
| Antall måneder                                                      | 11             |
| Har du bodd i boligen siste 12 måneder?                             |                |
| <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja |                |
| I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring?     |                |
| Forsikringsselskap                                                  |                |
| Polise/avtalnr.                                                     |                |

Document reference: 1002230334

## Spørsmål for alle typer eiendommer

- 1 Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?

☐ Nei ☒ Ja

Beskrivelse

Vannlekkasje fra etasjen over. Gjelder gjeste bad.

Initialer selger: TEI, EM

1

2 Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?

Svar

Ja, kun av faglært

Beskrivelse

Forsikrings sak.

Arbeid utført av

IF

2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyhet?

☒ Nei ☐ Ja

2.2 Er arbeidet byggemeldt?

☒ Nei ☐ Ja

3 Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende?

☒ Nei ☐ Ja

4 Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?

Svar

Nei

5 Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnslag, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?

☒ Nei ☐ Ja

6 Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?

☒ Nei ☐ Ja

7 Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?

☒ Nei ☐ Ja

8 Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?

☐ Nei ☒ Ja

Beskrivelse

Sprekker i listverk og skjev flyteparkett samt skade på parkett rundt komfyr.

9 Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende?

☒ Nei ☐ Ja

10 Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen?

☒ Nei ☐ Ja

11 Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

Svar

Nei

12 Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

☒ Nei ☐ Ja

13 Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?

☒ Nei ☐ Ja

14 Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)?

☒ Nei ☐ Ja

15 Er det nedgravd oljetank på eiendommen?

☒ Nei ☐ Ja

16 Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?

Svar

Nei

17 Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende?

☐ Nei ☒ Ja

Beskrivelse

Hybel uten kjøkken med egen inngang. Fordeler skap med kapasitet for rør til nytt kjøkken i utleiedel.

Document reference: 1002230334



17.1 Er ovenfornevnte godkjent hos bygningsmyndighetene?

☐ Nei ☒ Ja

Beskrivelse

Boligen er kjøpt slik

18 Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen?

☒ Nei ☐ Ja

19 Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av dens omgivelser?

☒ Nei ☐ Ja

20 Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?

☒ Nei ☐ Ja

21 Er det foretatt radonmåling?

☒ Nei ☐ Ja

22 Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?

☒ Nei ☐ Ja

23 Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger?

☒ Nei ☐ Ja

24 Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)?

☒ Nei ☐ Ja

#### Spørsmål for bolig i sameie/borettslag/boligaksjeselskap:

25 Kjenner du til om sameiet/laget/selskapet er involvert i tvister av noe slag?

☒ Nei ☐ Ja

26 Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold vedr. eiendommen som kan medføre økte felleskostnader/økt fellesgjeld?

☐ Nei ☒ Ja

Beskrivelse

Innen 5 års periode skal bygårdens tak utbedres.

27 Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger) som rotter, mus, maur eller lignende?

☒ Nei ☐ Ja

28 Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger)?

☒ Nei ☐ Ja

## Tilleggskommentar

Leiligheten har hatt fire vannlekkasjer fra leilighet i etasjen over, disse er utbedret av IF. Som er bygårdens forsikringsselskap.

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om eiendommen, vil forsikringsselskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. vilkår for boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4.

Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om forsikringsgiver sitt boligselgerforsikringstilbud.

Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar over at premietilbudet først kan påberopes når boligen er solgt (budaksept). Premietilbudet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 – seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler.

Etter dette vil premien og forsikringsvilkårene kunne justeres. Når premietilbudet ikke lenger er bindende for forsikringsselskapet må egenerklæringsskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny signeringsdato som legges til grunn.

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved følgende salg:

- mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigenede linje, søsken, eller
- mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
- når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringseiendom
- etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
- ved salg av helårs- og fritidsbolig er det krav til at det foreligger tilstandsrapport i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.

Dersom forsikringsselskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.

Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.

Forøvrig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendingsloven § 3-10 og kjøpsloven § 20 (aksjeboliger).

Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

- ☒ Jeg ønsker boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i forbindelse med kjøp av boligselgerforsikring.
- ☐ Jeg ønsker ikke boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å kjøpe slik forsikring.
- ☐ Jeg kan ikke kjøpe boligselgerforsikring ihht vilkår.

Document reference: 1002230334

| NAME OF SIGNER          | IDENTIFIER                                   | TIME                       | ELECTRONIC ID                                 |
|-------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Tove Elisabeth Isachsen | 543ef30abcf29cc6bc72bd4<br>6668b9b348bb9b321 | 26.11.2023<br>15:18:13 UTC | Signer authenticated by<br>Nets One time code |

| NAME OF SIGNER | IDENTIFIER                                   | TIME                       | ELECTRONIC ID                                 |
|----------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Erik Marcussen | 2c5dbf8f0a7fa8e543bb68fa<br>65eb5f87b43576a2 | 26.11.2023<br>15:16:08 UTC | Signer authenticated by<br>Nets One time code |


Document reference: 1002230334

- This is a PDF document digitally signed by Nets' E-Signing service.
- The document's integrity is protected by signing and sealing the contents with a certificate issued to Nets by a third party.  
Validating the signature confirms that the contents have not been modified since the time of signing.
- For more information about document formats, see <https://www.nets.eu/developer>



# ENERGIATTEST

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Adresse           | Odins gate 5B           |
| Postnummer        | 0266                    |
| Sted              | OSLO                    |
| Kommunenavn       | Oslo                    |
| Gårdsnummer       | 212                     |
| Bruksnummer       | 695                     |
| Seksjonsnummer    | 5                       |
| Andelsnummer      | —                       |
| Festenummer       | —                       |
| Bygningsnummer    | 80504284                |
| Bruksenhetsnummer | H0302                   |
| Merkenummer       | Energiattest-2024-23344 |
| Dato              | 11.09.2024              |



**Energimerket** angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, se i figuren. Energimerket symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmingskarakter, og bokstaven viser energikarakter.

**Energikarakteren** angir hvor energieffektiv boligen er, inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen. Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er boligens energimessige standard og ikke bruken som bestemmer energikarakteren. A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

**Oppvarmingskarakteren** forteller hvor stor andel av oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann) som dekkes av elektrisitet, olje eller gass. Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass, mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass. Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.

Om bakgrunnen for beregningene, se [www.energimerking.no](http://www.energimerking.no).

## Målt energibruk

Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.

## **VEDTEKTER FOR SAMEIET ODINS GATE 5**

Vedtatt i årsmøte  
Den 19.06.2024  
i medhold av lov om eierseksjoner  
16. juni 2017 nr. 65

### **1. NAVN OG OPPRETTELSE**

Sameiets navn er SAMEIET ODINS GATE 5, og har gårdsnummer 212 og bruksnummer 605 i Oslo kommune. Sameiet ble opprettet ved seksjoneringsbegjæring tinglyst 29 mars 1976. Sameiet består av 9 boligseksjoner.

### **2. DISPOSISJONSRETTE OVER SEKSJONENE**

#### **2.1. Bebyggelsen og tomten**

Seksjonseierne er sameiere i bebyggelsen og tomten i eierseksjonssameiet. Eierne har enerett til å bruke en bestemt bruksenhet i eiendommen. Seksjonen kan ikke skilles ut fra sameiet. For hver seksjon er det fastsatt en sameiebrøk som uttrykker seksjonseierens forholdsmessige eierandel i sameiet.

Tomten og alle deler av bebyggelsen som ikke etter seksjoneringen omfattes av bruksenhetene, er fellesarealer.

Oversikt over hver leilighets antall andeler fremgår av bilag 1.

#### **2.2. Begrensninger i muligheten til å kjøpe boligseksjoner**

Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner i ett og samme eierseksjonssameie, med de unntak som følger av eierseksjonsloven § 23.

#### **2.3. Seksjonseierens rettslige disposisjonsrett**

Seksjonseieren disponerer fritt over egen seksjon med de begrensningene som følger av sameieforholdet, eierseksjonsloven og disse vedtektene. Seksjonseieren kan fritt selge, pantsette og leie ut sin egen seksjon. Seksjonseieren kan også påhefte seksjonen servitutter, forkjøpsretter eller andre løsningsretter og foreta andre rettslige disposisjoner over seksjonen.

*[Seksjonseierens rettslige disposisjonsrett over seksjonene kan begrenses i disse vedtektene dersom de som berøres, samtykker i begrensningen. Slike begrensninger kan også fastsettes i avtaler mellom seksjonseiere eller i avtaler mellom seksjonseiere og tredjepersoner. Sameiet setter inn eventuelle slike vedtekter her.]*

Sameiets styre skal underrettes om alle overdragelser og leieforhold.

Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 60 døgn årlig er ikke tillatt. Med kortidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Seksjonseier skal informere styret i forkant av utleien om når, hvem som leier og hvor lenge de skal leie.

#### **2.4. Seksjonseierens rett til å bruke bruksenheten og fellesareal**

Seksjonseieren har enerett til å bruke sin bruksenhet. Seksjonseieren har også rett til å bruke fellesarealene til det de er beregnet til eller vanligvis brukes til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene.

Dersom årsmøtet ikke har truffet vedtak om bruken, bestemmer styret hvordan fellesarealene skal brukes. Årsmøtet kan vedta og endre ordensregler med vanlig flertall av de avgitte stemmer. Seksjonseierne plikter å følge de til enhver tid gjeldende ordensregler.

Bruksenheten og fellesarealene må ikke brukes slik at andre seksjonseiere påføres skade eller ulempe på en urimelig eller unødvendig måte.

Bruksenheten kan bare brukes i samsvar med formålet. En endring av bruksformålet krever reseksjonering.

Det kan ikke knyttes slik enerett til arealer som andre seksjonseiere trenger tilgang til, og arealer som etter plan- og bygningsloven er avsatt til felles uteoppholdsareal.

Av sikkerhetsmessige årsaker skal det ikke oppbevares møbler, sykler og andre gjenstander i fellesområdene.

#### **2.5. Andre tiltak for seksjonseiere med nedsatt funksjonsevne**

En seksjonseier kan med samtykke fra styret gjennomføre tiltak på fellesarealene som er nødvendige på grunn av seksjonseierens eller husstandsmedlemmenes nedsatte funksjonsevne. Styret kan bare nekte å samtykke dersom det foreligger en saklig grunn.

#### **2.6. Dyrehold**

Dyrehold er tillatt. Dyreholdet må ikke være til sjenanse for de øvrige brukerne av eiendommen. Dyr skal ikke gjøre fra seg på fellesområde eller utenfor inngangsdørene samt portrommet. Dyr skal ikke luftes i bakgården.

### **3. FELLESKOSTNADER**

Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, er felleskostnader. Felleskostnader skal fordeles mellom seksjonseierne etter sameiebrøken. Dersom særlige grunner taler for det, kan kostnadene fordeles etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk.



Den enkelte seksjonseieren skal betale et fast beløp to ganger årlig som fastsettes av styret på årsmøtet. Beløpet skal dekke midler til fremtidig vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen. Endring av beløpet kan tidligst tre i kraft etter en måneds varsel.

#### **4. PANTERETT FOR SEKSJONSEIERENS FORPLIKTELSE**

De andre seksjonseierne har panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tvangsdekning besluttet gjennomført. Panteretten omfatter også krav som skulle ha vært betalt etter at det har kommet inn en begjæring til namsmyndighetene om tvangsdekning.

#### **5. VEDLIKEHOLD**

##### **5.1. Seksjonseierens plikt til å vedlikeholde bruksenheten**

Seksjonseieren skal vedlikeholde bruksenheten slik at skader på fellesarealene og andre bruksenheter forebygges, og slik at de øvrige seksjonseierne slipper ulemper. Vedlikeholdsplikten omfatter også eventuelle tilleggsdeler til bruksenheten.

Det påligger samtlige sameiere en rettslig forpliktelse å levere årlig internkontrollrapport, i samsvar med de spesifikasjoner og retningslinjer nedfelt i vedlegg C, D, og E. Denne plikten skal etterleves årlig og senest innen utgangen av desember måned. Vær oppmerksom på at internkontrollskjemaene må fylles ut og signeres av sameierne personlig, og ikke av tredjeparter som fagpersoner, leietakere eller andre enkeltpersoner uten sameierstatus. Ved unnlatt levering av internkontrollrapport vil vedkommende sameier bli nektet adgang til sameiets forsikringsdekning ved eventuelle skadesituasjoner.

Seksjonseierens vedlikeholdsplikt omfatter slikt som

- a) inventar
- b) utstyr, som vannklosett, varmtvannsbereder, badekar og vasker
- c) apparater, for eksempel brannslukningsapparat
- d) skap, benker, innvendige dører med karmen
- e) listverk, skillevegger, tapet
- f) gulvbelegg, varmekabler, membran og sluk
- g) vegg-, gulv- og himlingsplater
- h) rør, ledninger, sikringsskap fra og med første hovedsikring eller inntakssikring
- i) vinduer og ytterdører
- j) Filter på avtrekksvifter må skiftes/rengjøres med jevne mellomrom
- k) innvendige flater på balkong/ terrasse.

Seksjonseieren skal vedlikeholde våtrom slik at lekkasjer unngås. Der hvor vaskemaskin, oppvaskmaskin eller andre vanninstallasjoner står i rom som ikke er våtrom med sluk, er det krav om at det monteres automatisk vannstoppesystem (waterguard el.) som stenger vannet ved lekkasje. Det er også krav at avløpsrør er

mekanisk festet. Det er sameierens plikt å sikre at arbeidet utføres av en sertifisert rørlegger og at dokumentasjonen foreligger for eventuell bruk av sameiets forsikring ved skader forårsaket av lekkasje.

Seksjonseieren skal rense sluk og holde avløpsrør åpne frem til fellesledningen. Dette gjelder også sluk på balkong eller lignende som ligger til bruksenheten.

Vedlikeholdsplikten omfatter også nødvendig reparasjon og utskifting av det som er nevnt i annet, tredje og fjerde ledd, men ikke utskifting av sluk, vinduer og ytterdører.

Vedlikeholdsplikten omfatter ikke reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner og rør eller ledninger som er bygget inn i bærende konstruksjoner.

Innvendige vann- og avløpsledninger omfattes av vedlikeholdsplikten så langt de er synlige i eller lett tilgjengelige fra bruksenheten, og ikke er bygget inn i etasjeskillere og andre bærende konstruksjoner, eller også betjener andre bruksenheter. Innkassing og andre hindringer utført av nåværende eller tidligere seksjonseiere, fritar ikke for vedlikeholdsplikt.

Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldige skader, for eksempel skader som er forårsaket av uvær, innbrudd eller hærverk.

Seksjonseier er ansvarlig for at bruksenheten er utstyrt med påbudt brannvernutstyr, og at dette fungerer og er i forskriftsmessig stand.

Seksjonseieren er ansvarlig for å holde bruksenheten oppvarmet, slik at rør ikke fryser.

Etter et eierskifte har den nye seksjonseieren plikt til å utføre vedlikehold, inkludert reparasjoner og utskiftning, etter denne bestemmelsen. Denne plikten gjelder selv om vedlikeholdet skulle ha vært utført av den tidligere seksjonseieren.

En seksjonseier som ikke oppfyller vedlikeholdsplikten sin, skal erstatte tap dette påfører andre seksjonseiere, jf. eierseksjonsloven § 34.

For skader på fellesareal eller andre seksjoner som en seksjonseier er erstatningsansvarlig for, skal seksjonseierens forsikring benyttes så langt den rekkes, før sameiets forsikring benyttes.

Hvis sameiets forsikring benyttes skal den som har vedlikeholdsansvaret for stedet hvor skaden oppsto betale forsikringens egenandel, dersom erstatningsansvar etter eierseksjonsloven foreligger. Bestemmelsen gjelder også når skaden er forårsaket av noen av seksjonseierens husstand eller personer som seksjonseieren har gitt adgang til eiendommen eller overlatt sin seksjon til.

Dersom en skade oppstår og medfører skader på eiendeler tilhørende andre seksjonseiere, er den sameieren som forårsaket skaden pålagt å dokumentere at den er blitt utbedret av sertifiserte fagpersoner innen én måned etter at skaden oppsto.

## **5.2. Sameiets plikt til å vedlikeholde og utbedre fellesarealer m.m.**

Sameiet skal holde utvendige og innvendige fellesarealer, inkludert bygningen og felles installasjoner, forsvarlig ved like. Vedlikeholdet skal utføres slik at skader på fellesarealene og de enkelte bruksenhetene forebygges, og slik at seksjonseierne slipper ulemper. Vedlikeholdsplikten omfatter alt som ikke faller inn under den enkelte seksjonseiers vedlikeholdsplikt. Vedlikeholdsplikten omfatter også reparasjon og utskifting når det er nødvendig, og utbedring av tilfeldige skader.

Vedlikeholdsplikten omfatter også felles installasjoner som går gjennom bruksenheter, slik som rør, ledninger og kanaler. Sameiet har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom bruksenhetene hvis det ikke skaper vesentlig ulempe for den aktuelle seksjonseieren. Seksjonseieren skal gi sameiet adgang til bruksenheten for å vedlikeholde, installere og kontrollere felles installasjoner. Kontroll og arbeid i bruksenhetene skal varsles i rimelig tid og gjennomføres slik at det ikke skaper unødvendig ulempe for seksjonseieren eller andre brukere.

Hvis sameiet ikke oppfyller sin vedlikeholdsplikt, skal det erstatte tap dette påfører seksjonseierne gjennom skader på bruksenhetene, jf. eierseksjonsloven § 35.

## **5.3. Bygningsmessige arbeider**

Utskifting av vinduer og ytterdører, oppsetting av markiser, endring av fasadekledning, endring av utvendige farger eller lignende, skal skje etter en samlet plan vedtatt av årsmøtet. Skal slikt arbeid utføres av seksjonseierne selv, må det kun skje etter forutgående godkjenning av styret.

Tilbygg/påbygg og andre endringer av bebyggelsen som etter vedtektene og eierseksjonsloven krever årsmøtets samtykke, må ikke igangsettes før samtykke er gitt. Dette gjelder selv om bygningsmyndighetene har gitt tillatelse til igangsettelse. Søknad til bygningsmyndighetene må godkjennes av styret før søknad kan sendes.

## **5.4 Årlige dugnader**

Sameiere skal bidra til å holde bygården i orden og forhindre unødvendig slitasje. Dette innebærer at sameier deltar på årlig vårdugnad og høstdugnad. Hvis sameier er forhindret i å delta kan de betale for at noen andre gjør jobben. I dette tilfellet skal styret informeres.

## **6. MISLIGHOLD**

### **6.1. Pålegg om salg av seksjonen**

Hvis en seksjonseier til tross for skriftlig advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge vedkommende å selge seksjonen, jf. eierseksjonsloven § 38. Advarselen skal opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt.



## **6.2. Fravikelse av bruksenheten (utkastelse)**

Hvis seksjonseierens, eller seksjonens bruker, oppførsel medfører fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller seksjonseierens, eller brukers, oppførsel er til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av bruksenheten etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13, jf. eierseksjonsloven § 39.

## **7. ÅRSMØTET**

### **7.1. Årsmøtets myndighet. Mindretallsvern**

Årsmøtet har den øverste myndigheten i sameiet. Et flertall på årsmøtet kan ikke ta beslutninger som er egnet til å gi noen seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning.

### **7.2. Ordinært årsmøte**

Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for å innlevere saker som ønskes behandlet.

Styret beslutter hvordan årsmøtet skal gjennomføres. Årsmøtet gjennomføres digitalt hvor styret sørger for en forsvarlig gjennomføring og at det foreligger systemer som sikrer at lovens krav til årsmøte er oppfylt. Systemene må sikre at deltakelsen og stemmegivningen kan kontrolleres på en betryggende måte, og det må benyttes en betryggende metode for å bekrefte deltakernes identitet.

### **7.3. Ekstraordinært årsmøte**

Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to seksjonseiere som til sammen har minst ti prosent av stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

### **7.4. Innkalling til årsmøte**

Styret innkaller årsmøtet med et varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue dager. Styret kan om nødvendig innkalle til ekstraordinært årsmøte med kortere varsel, men varselet kan aldri være kortere enn tre dager.

Innkallingen skjer skriftlig. Som skriftlig regnes også elektronisk kommunikasjon.

Innkallingen skal tydelig angi de sakene årsmøtet skal behandle. Skal årsmøtet kunne behandle et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall av de avgitte stemmene, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen.

Saker som en seksjonseier ønsker behandlet i det ordinære årsmøtet, skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt krav om det før fristen etter vedtektenes punkt 7.2.

### **7.5. Saker årsmøtet skal behandle**

Årsmøtet skal behandle de sakene som er angitt i innkallingen til møtet.

Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen, skal det ordinære årsmøtet

- a) behandle styrets eventuelle årsberetning
- b) behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskap for foregående kalenderår
- c) velge styremedlemmer.

Årsberetning, regnskap og eventuell revisjonsberetning skal senest en uke før ordinært årsmøte sendes ut til alle seksjonseiere med kjent adresse. Dokumentene skal dessuten være tilgjengelige i årsmøtet.

#### **7.6. Saker årsmøtet kan behandle**

Bortsett fra saker som skal behandles av ordinært årsmøte etter 7.5 annet ledd, kan årsmøtet bare ta beslutning om saker som er angitt i innkallingen til møtet. Hvis alle seksjonseierne er til stede på årsmøtet og stemmer for det, kan årsmøtet også ta beslutning i saker som ikke står i innkallingen. At saken ikke er nevnt i innkallingen, er ikke til hinder for at styret beslutter å innkalle til nytt årsmøte for å avgjøre forslag som er fremsatt i møtet.

#### **7.7. Hvem som kan delta på årsmøtet**

Alle seksjonseierne har rett til å delta på årsmøtet med forslags-, tale-, og stemmerett. Ektefelle, samboer eller et annet medlem av husstanden til eieren av en boligseksjon har rett til å være til stede og til å uttale seg.

Styremedlemmer, forretningsfører, revisor og leier av boligseksjon har rett til å være til stede på årsmøtet og til å uttale seg. Styreleder og forretningsfører har plikt til å være til stede med mindre det er åpenbart unødvendig, eller de har gyldig forfall.

En seksjonseier kan møte ved fullmektig. Fullmakten kan når som helst tilbakekalles. Fullmakten kan ikke angi hva fullmektigen skal stemme. Seksjonseieren har rett til å ta med en rådgiver til årsmøtet. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom et flertall på årsmøtet tillater det.

#### **7.8. Ledelse av årsmøtet**

Styrelederen leder årsmøtet med mindre årsmøtet velger en annen møteleder. Møtelederen behøver ikke å være seksjonseier.

#### **7.9. Flertallskrav ved ulike beslutninger på årsmøtet. Særlige begrensninger i årsmøtets myndighet.**

Beslutninger på årsmøtet tas med vanlig flertall av de avgitte stemmene hvis ikke andre flertallskrav er fastsatt i loven eller vedtektene. Vedtektene kan ikke fastsette strengere flertallskrav enn det som er fastsatt i loven.

Det kreves et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet for å ta beslutning om

- a) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold i det aktuelle sameiet

- b) omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende bruksenheter
- c) salg, kjøp, utleie eller leie av fast eiendom, inkludert seksjoner i sameiet som tilhører eller skal tilhøre seksjonseierne i fellesskap, eller andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning
- d) samtykke til at formålet for én eller flere bruksenheter endres fra boligformål til annet formål eller omvendt
- e) samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjonsloven § 20 annet ledd annet punktum.
- f) samtykke til sammenslåing av sameier som nevnt i eierseksjonsloven § 22 a
- g) ombygging eller annen tilrettelegging som fører til at bruksenheten kan brukes som bolig for flere personer enn det som er vanlig for bruksenheter med tilsvarende størrelse og romløsning (hyblifisering)
- h) endring av vedtektene med mindre loven stiller strengere krav

#### **7.10. Flertallskrav for særlige bomiljøtiltak**

Tiltak som har sammenheng med seksjonseierens bo- eller bruksinteresser, og som går ut over vanlig forvaltning, og som fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne i fellesskap på mindre enn fem prosent av de årlige felleskostnadene, besluttet med vanlig flertall av de avgitte stemmene på årsmøtet. Hvis tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne i fellesskap på mer enn fem prosent av de årlige felleskostnadene, kreves det et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.

Hvis tiltak etter første ledd fører med seg et samlet økonomisk ansvar eller utlegg for enkelte seksjonseiere på mer enn halvparten av folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tiltaket besluttet, kan tiltaket bare gjennomføres hvis disse seksjonseierne uttrykkelig sier seg enige.

#### **7.11. Beslutninger som krever enighet fra alle seksjonseiere**

Alle seksjonseiere må, enten på årsmøtet eller på et annet tidspunkt, uttrykkelig si seg enige hvis sameiet skal kunne ta beslutning om

- a) salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen
- b) oppløsning av sameiet
- c) tiltak som medfører en vesentlig endring av sameiets karakter
- d) tiltak som går ut over seksjonseierens bo- eller bruksinteresser, uavhengig av størrelsen på kostnaden som tiltaket medfører, og uavhengig av hvor stort økonomisk ansvar eller utlegg tiltaket medfører for de enkelte seksjonseierne.

#### **7.12. Inhabilitet**

Ingen kan delta i en avstemning om

- a) et søksmål mot en selv eller ens nærstående
- b) ens eget eller ens nærståendes ansvar overfor sameiet
- c) et søksmål mot andre eller andres ansvar overfor sameiet dersom egen interesse i saken er vesentlig og kan stride mot sameiets interesser
- d) pålegg eller krav etter eierseksjonsloven §§ 38 (pålegg om salg) og 39 (utkastelse) som er rettet mot en selv eller ens nærstående.

### **7.13. Beregning av flertall og opptelling av stemmer på årsmøtet**

På årsmøtet har hver seksjon én stemme, og flertallet regnes etter antall stemmer.

Ved opptelling av stemmer anses blanke stemmer som ikke avgitt. Står stemmene likt, avgjøres saken ved loddtrekning.

### **7.14. Protokoll fra årsmøtet**

Møtelederen har ansvar for at det føres protokoll over alle saker som behandles, og alle beslutninger som tas på årsmøtet. Møtelederen og minst én seksjonseier som utpekes av årsmøtet blant dem som er til stede, skal underskrive protokollen. Protokollen skal til enhver tid holdes tilgjengelig for seksjonseierne.

Protokollen skal inneholde navn på alle som er til stede. Den kan også inneholde referat av innleggene på årsmøtet. Ved avstemninger som krever samtykke fra den det gjelder bør det redegjøres for hvem som har gitt samtykke.

## **8. STYRET**

### **8.1. Plikt til å ha et styre. Styrets sammensetning**

Sameiet skal ha et styre. Styret skal ha en leder. Styret skal ha tre medlemmer.

### **8.2. Valg av styret, tjenestetid og vederlag**

Årsmøtet skal velge styret med vanlig flertall av de avgitte stemmene. Styrelederen skal velges særskilt. Bare myndige personer kan være styremedlemmer.

For å kunne bli valgt til styret, er det en forutsetning at man er bosatt i Odins gate 5.

Styremedlemmene tjenestegjør i to år hvis ikke årsmøtet har bestemt noe annet. Årsmøtet skal fastsette eventuelt vederlag til styremedlemmene.

### **8.3. Styremøter**

Styrelederen skal sørge for at styret møtes så ofte som det trengs. Et styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.

Styremøtet skal ledes av styrelederen. Er ikke styrelederen til stede, og det ikke er valgt noen nestleder, skal styret velge en møteleder.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede. Beslutninger kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for en beslutning, må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av alle styremedlemmene.

Styret skal føre protokoll fra styremøtene. Alle de fremmøtte styremedlemmene skal undertegne protokollen. Protokollen skal angi tid og sted for møtet, hvem som deltok, hvem som var møteleder, hvilke saker som ble behandlet, hva som ble besluttet, og hvem som eventuelt stemte imot beslutningene. Den enkelte seksjonseier har ikke krav på å gjennomgå protokollen.



#### **8.4. Styrets oppgaver**

Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og beslutninger på årsmøtet.

#### **8.5. Styrets beslutningsmyndighet. Mindretallsvern.**

Styret skal ta alle beslutninger som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Beslutninger som kan tas med et vanlig flertall på årsmøtet, kan også tas av styret om ikke annet følger av lov, vedtekter eller årsmøtets beslutning i det enkelte tilfelle.

Styret kan ikke ta beslutninger eller handle på en måte som er egnet til å gi noen seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning.

#### **8.6. Inhabilitet**

Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som medlemmet selv eller dennes nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i.

#### **8.7. Styrets representasjonsadgang og ansvar**

Styret har rett til å representere seksjonseierne og forplikte dem med sin underskrift i saker som gjelder seksjonseiernes felles rettigheter og plikter. Dette omfatter å gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet eller styret, og rettigheter og plikter som ellers angår fellesareal og fast eiendom. Styret kan også gjøre gjeldende krav seksjonseierne har mot utbyggeren dersom kravet knytter seg til mangler ved fellesarealene eller forsinket ferdigstilling av disse.

### **9. FORRETNINGSFØRER**

#### **9.1. Ansettelse eller engasjement av forretningsfører**

Årsmøtet kan med vanlig flertall beslutte at sameiet skal ha en forretningsfører.

Det er styrets oppgave å ansette eller engasjere forretningsfører og andre funksjonærer, gi instruks for dem, fastsette deres lønn eller godtgjørelse, føre tilsyn med at de oppfyller sine plikter, samt å avslutte engasjementet.

#### **9.2. Inhabilitet**

Forretningsføreren kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som forretningsføreren selv eller dennes nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i.

### **10. REGNSKAP OG REVISJON**

#### **10.1. Plikt til å føre regnskap**

Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Styret skal legge frem regnskapet for det forrige kalenderåret på det ordinære årsmøtet.

## **10.2. Revisor**

Årsmøtet kan med vanlig flertall av de avgitte stemmene vedta at sameiet skal ha en revisor som er valgt av årsmøtet.

Årsmøtet velger revisor. Revisoren tjenestegjør inntil annen revisor er valgt.

Dersom sameiet har statsautorisert eller registrert revisor, gjelder bestemmelsene i revisorloven så langt de passer.

## **11. FORHOLDET TIL LOV OM EIERSEKSJONER**

Eierseksjonsloven av 16. juni 2017 nr. 65 er ufravikelig og vil gjelde for sameiet med mindre sameiet har gjort endringer i vedtektene som loven åpner for. langt de passer.

## **12. Utleieforhold**

På grunn av den betydelige hyppigheten av leietakerutskiftninger, som har medført betydelig belastning på bygningens infrastruktur, har styret funnet det nødvendig å implementere ytterligere regler som gjelder utleie. Dette tiltaket er et svar på den omfattende daglige slitasjen bygningen opplever.

Alle leietakere må benytte eierens c/o-adresse til postkassen og er pålagt å avstå fra å påføre egne navn på postkassene. Eventuelle navnelapper som er satt opp, vil bli fjernet.

Hver enkelt sameier bærer ansvaret for å melde inn alle eiendomsoverdragelser og leieforhold. Ved slik melding skal nødvendige detaljer inkluderes, som navn, telefonnummer og eventuelle helseforhold som styret bør være klar over. Styreleder skal motta denne informasjonen skriftlig via e-post.

Skader ved inn- og utflytting skal dekkes av sameierne.

Det påhviler sameierne ansvaret for å gi grundig opplæring i brannsikkerhet og generell sikkerhet i bygningen til sine leietakere.

Sameierne er ansvarlige for å videreformidle informasjon om husregler og lignende til sine leietakere.

Styret vil kun kommunisere direkte med sameierne, med unntak av spesielle hendelser som støy eller dårlig oppførsel, hvor styret vil kommunisere direkte med de berørte partene samt eieren.

Styret understreker viktigheten av at sameierne nøye informerer leietakerne om husordensregler og generelle regler i bygningen.

## **12. BODER OG POSTKASSER**

Det er tilgjengelig én dedikert postkasse for hver av boligseksjonene, i tillegg til en separat postkasse beregnet for styret. Bilag 4 gir en oversikt over fordelingen av boder.

Bilag 1: SAMEIERANDELER SAMEIET ODINS GATE 5 OSLO  
GÅRDSNUMMER 212, BRUKSNUMMER 695  
LEILIGHET NR    EIER

ANDELER

---

|   |                                              |     |
|---|----------------------------------------------|-----|
| 1 | CAMILLA CAHILL/JONAS BJØRNEBYE               | 163 |
| 2 | KRISTIN SVEAASS                              | 182 |
| 3 | MARIT BAKKE                                  | 161 |
| 4 | ASTRID GOLL                                  | 195 |
| 5 | ERIK MARCUSSEN/TOVE E. ISACHSEN              | 161 |
| 6 | SIGRID TØVRI MASSERUD/ INGRID TØVRI MASSERUD | 195 |
| 7 | LISE HAUGLIN                                 | 154 |
| 8 | YANN MAUTORT/ ANJA GUSTAVSEN                 | 188 |
| 9 | ANDREAS MORTENSEN                            | 237 |

## **Bilag 2: HUSORDENSREGLER SAMEIET ODINS GATE 5**

### **I. Generelt ansvar for sameiere og beboere:**

- Alle sameiere plikter å informere sine leietakere om gjeldende husordensregler.
- Det er et felles ansvar for beboerne å opprettholde eiendommen i en ryddig tilstand.

### **II. Sikkerhet og adgangskontroll:**

- Porten mot gaten og dørene til baktrappene skal alltid være låst for å sikre eiendommens sikkerhet.

### **III. Vedlikehold av fellesarealer:**

- Fellesarealer, inkludert trappeoppgangen, inngangsparti, bakgård og kjeller, skal alltid være ryddige og fri for søppel og byggematerialer.
- Etter endt arbeidsdag skal rester av byggematerialer og støv i trappeoppgangen fjernes umiddelbart.

### **IV. Sykkelparkering og bruk av fellesarealer:**

- Sykler og andre transportmidler som ikke er i daglig bruk, skal parkeres i kjelleren.
- Hver leilighet vil bli tildelt kun én sykkelparkeringsplass i bakgården, og disse syklene må være i bruk.

### **V. Søppelhåndtering og fellesarealvedlikehold:**

- Fellesarealene må holdes fri for gjenstander og søppel til enhver tid.
- All søppel skal kastes i de oppsatte søppelkassene og ikke utenfor egen dør.

### **VI. Røykeforbud og skader på fellesarealer:**

- Det er forbudt å røyke sigaretter eller andre tobakksprodukter i trapperom, fellesarealer eller bakgården.

- Sameiere vil bli belastet for skader på fellesarealer forårsaket av oppussing eller andre aktiviteter.

#### **VII. Bruk av fellesområder:**

- Fellesareal på loft og kjeller skal ikke benyttes til lagring av personlige eiendeler.
- Det er ikke tillatt å henge tepper eller andre gjenstander på rekkverk til terrasser.

#### **VIII. Regulering av støy og husdyrhold:**

- Det skal være ro i gården mellom kl. 23.00 og kl. 07.00 på søndager og ukedager. På lørdager skal der være ro i gården fra kl. 24.00 til kl. 07.00
- Husdyr skal ikke luftes i bakgården.

#### **IX. Lagring i kjeller- og loftsboder:**

- Spesifikke retningslinjer for lagring må følges for å unngå fuktighet og råte.

#### **X. Kontakt med styret og rapportering:**

- Alle henvendelser til styret skal skje via e-post.
- Eventuelle skader eller hendelser skal umiddelbart rapporteres til vaktmester og et styremedlem via sms.
- Sameiere er ansvarlige for å informere styret om eventuelle overdragelser og leieforhold.

#### **XII. Øvrige bestemmelser:**

- Styret vil kun kommunisere direkte med sameierne, med mindre det foreligger spesielle hendelser som krever kommunikasjon med leietakere.
- Sameiere har ansvaret for å informere leietakere om husordensreglene og andre vedtekter.

#### **XIII. Melding om skader:**

- Ved eventuelle skader skal disse utbedres umiddelbart. Manglende umiddelbar utbedring kan medføre involvering av styreleder.

### **Bilag 3. INTERNKONTROLLESKJEMA**

#### **VEDLEGG C - INTERNKONTROLL ELEKTRISK ANNLEGG - SAMEIER 2022**

Utføres av alle beboere i Odins gate 5, 0266 Oslo innen 16.desember. Styret kan ta stikkprøver.

|                  |
|------------------|
| Navn på sameier: |
|------------------|

|        |
|--------|
| Bolig: |
|--------|

Dato: \_\_\_\_\_. Jeg, \_\_\_\_\_ bekrefter herved at informasjonen under stemmer (skal signere av sameier).



| Krav/oppgaver:                                                                                                                                                                                            | OK | NEI | MERKNADER |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|
| Er det mulig å løse sikringsskapet slik at barn ikke kommer til?                                                                                                                                          |    |     |           |
| Er kurser/brytere godt merket og lette å komme til? Testet jordfeilvarsler?                                                                                                                               |    |     |           |
| Er sikringselementene unormalt varme?                                                                                                                                                                     |    |     |           |
| (Hvis ja over) Har du kontaktet en autorisert elektriker?                                                                                                                                                 |    |     |           |
| Trekker du (de som bor i leiligheten) ut støpselet i forbruk apparatene dine når de ikke er i bruk? (kaffemaskin, vannkoker, hårføner, mobillader og liknende)                                            |    |     |           |
| Etterser du det elektriske ledningsopplegget med jevne mellomrom? (Kjenn etter om noe er unormalt varmt, slitte brytere og stikkontakter, tørre og sprø ledninger)                                        |    |     |           |
| (Hvis ja på noen av punktene over) Har du kontaktet en autorisert elektriker?                                                                                                                             |    |     |           |
| Bruker du vifteovn som permanent varmekilde? En vifteovn skal kun brukes under tilsyn. Når den brukes, skal den stå stødig og ikke plasseres nær brennbare ting. Filteret må renses regelmessig for støv. |    |     |           |
| Hender det at du glemmer å slå av plata på komfyren?                                                                                                                                                      |    |     |           |
| Bruker du skjøteledninger til annet enn lamper?                                                                                                                                                           |    |     |           |
| Renser du jevnlig lofilteret i tørketrommel?                                                                                                                                                              |    |     |           |

|                                                                                                                       |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Rengjør du jevnlig filteret i kjøkkenventilatoren din?                                                                |  |  |  |
| Har du gyldig samsvarserklæring for elanlegget i leiligheten?                                                         |  |  |  |
| Har du levert gyldig samsvarserklæring for elanlegget til styret?                                                     |  |  |  |
| Har du hatt en skade siden siste internkontroll. Hvis ja, legg ved dokumentasjon på at skalden er fagmessig utbedret. |  |  |  |

#### VEDLEGG D - INTERNKONTROLL BRANNVERN – SAMEIER 2022

Utføres av alle beboere i Odins gate 5, 0266 Oslo innen 16.desember. Styret kan ta stikkprøver.

|                  |
|------------------|
| Navn på sameier: |
| Bolig:           |

Dato: \_\_\_\_\_. Jeg, \_\_\_\_\_ bekrefter herved at informasjonen under stemmer (skal signere av sameier).

| Kontrollpunkter                                                                                            | JA | NEI | MERKNADER |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|
| Har du brannslukningsapparat/pulverapparat i leiligheten?                                                  |    |     |           |
| Er håndslukningsutstyr vedlikeholdt og kontrollert?                                                        |    |     |           |
| Er rømningsveiene ryddet både til hoved trapp og baktrapp?                                                 |    |     |           |
| Er alle dører/dørhåndtak i leiligheten i orden slik at beboere ikke blir låst inne ved en eventuell brann? |    |     |           |
| Slår dørene i rømningsveien ut?                                                                            |    |     |           |
| Har boenheten din ildsted?                                                                                 |    |     |           |
| Er ildstedet ditt kontrollert og godkjent?                                                                 |    |     |           |
| Er det synlige feil og mangler på skorstein/ildstedet ditt?                                                |    |     |           |
| Oppbevarer du brannfarlig vare i boenheten din? (f.eks.                                                    |    |     |           |

|                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| propan, skal ikke oppbevares på kjeller i på loft)                                                                                                                                                       |  |  |  |
| Kjenner du sameiets beredskapsplan og branninstrukser?                                                                                                                                                   |  |  |  |
| Ved eventuelt brann, trenger du assistanse for å rømme?                                                                                                                                                  |  |  |  |
| Kjenner husstandens medlemmer til hva de skal gjøre dersom det oppstår brann?                                                                                                                            |  |  |  |
| Er du kjent med oppmøtested ved brann?                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| Oppfyller boligen krav om brannvarsling og manuelt slukkeutstyr paragraf 7 i forskrift om brannforebygging. <a href="#">Nye regler for Brannvarsling og slukkeutstyr i boliger og fritidsbolig - MGB</a> |  |  |  |
| Har du hatt en skade siden siste internkontroll. Hvis ja, legg ved dokumentasjon på at skalden er fagmessig utbedret.                                                                                    |  |  |  |

| FOR PULVERAPERAT:                                                                          | JA | NEI | KOMMENTAR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|
| Står manometernålen på grønt?                                                              |    |     |           |
| Har du vendt apparatet vendt i 2022? Dette skal gjøres årlig slik at det ikke klumper seg. |    |     |           |
| Er splinten på plass?                                                                      |    |     |           |
| Er det etterfylt ved bruk?                                                                 |    |     |           |

#### VEDLEGG E - INTERNKONTROLL VÅTROM OG RØRANLEGG – SAMEIER 2022

Utføres av alle beboere i Odins gate 5, 0266 Oslo innen 16.desember. Styret kan ta stikkprøver.

|                  |
|------------------|
| Navn på sameier: |
| Bolig:           |

Dato: \_\_\_\_\_. Jeg, \_\_\_\_\_ bekrefter herved at informasjonen under stemmer (skal signere av sameier).

| Krav/oppgave                                                                                                                                  | JA | NEI | MERKNADER |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|
| Dusjer du/de som bor i leiligheten rett på gulvet?                                                                                            |    |     |           |
| Hvis ja, er gulvet laget til å dusje på?                                                                                                      |    |     |           |
| Er det lagt vanntett membran alle steder der vann treffer gulv/vegg på badet?                                                                 |    |     |           |
| Drypper vannkranen/armaturene?                                                                                                                |    |     |           |
| Lekker det eller renner det fra sisternen (do)?                                                                                               |    |     |           |
| Renser du alle sluk 2 ganger i året?                                                                                                          |    |     |           |
| Er vannslanger/avløpsledninger fra maskin/oppvaskmaskin eldre enn 10 år?                                                                      |    |     |           |
| Sjekker du hvordan det ser ut bak/under oppvaskmaskin/vaskemaskin regelmessig?                                                                |    |     |           |
| Vet alle i husstanden hvor stoppekranene er?                                                                                                  |    |     |           |
| Er stoppekranene lette tilgjengelig?                                                                                                          |    |     |           |
| Har vannførende maskiner som står i rom uten sluk automatiserte avsetningsventiler, og står de på vanntett gulvbelegg med oppbrett i bakkant? |    |     |           |
| Er avløp fra vannførende forsvarlig festet?                                                                                                   |    |     |           |
| Stenger du vanntilførselen når vannførende maskiner ikke er i bruk?                                                                           |    |     |           |



|                                                                                                                       |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Lar du vannførende maskiner gå mens du sover?                                                                         |  |  |  |
| Heller du matolje i sluket?                                                                                           |  |  |  |
| Er avtrekksventilene åpne (kjøkken bad/wc)?                                                                           |  |  |  |
| Er ventilene over vinduene og i vegger åpne?                                                                          |  |  |  |
| Har du hatt en skade siden siste internkontroll. Hvis ja, legg ved dokumentasjon på at skalden er fagmessig utbedret. |  |  |  |

#### Bilag 3: FORDELIG AV BODER



loftsboder OG  
5.pdf

# Odins gate 5B

Nabolaget Frogner - vurdert av 392 lokalkjente

## Nabolaget spesielt anbefalt for

- Etablerere
- Godt voksne
- Enslige



## Offentlig transport

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Odins gate<br>Linje 20                  | 1 min<br>0.1 km  |
| Elisenberg<br>Linje 12                  | 3 min<br>0.2 km  |
| Majorstuen<br>Linje 1, 2, 3, 4, 5       | 21 min<br>1.6 km |
| Skøyen stasjon<br>Totalt 9 ulike linjer | 22 min<br>1.7 km |
| Oslo S<br>Totalt 19 ulike linjer        | 10 min<br>3.9 km |

## Skoler

|                                                          |                  |
|----------------------------------------------------------|------------------|
| Uranienborg skole (1-10 kl.)<br>849 elever, 47 klasser   | 13 min<br>1 km   |
| Majorstuen skole (1-10 kl.)<br>750 elever, 41 klasser    | 20 min<br>1.5 km |
| Ruseløkka skole (1-10 kl.)<br>590 elever, 31 klasser     | 21 min<br>1.5 km |
| Kristelig gymnasium (8-10 kl.)<br>409 elever, 30 klasser | 24 min<br>1.8 km |
| Fagerborg skole (8-10 kl.)<br>415 elever, 25 klasser     | 9 min<br>2.6 km  |
| Oslo Handelsgymnasium<br>816 elever, 33 klasser          | 17 min<br>1.3 km |
| Wang Toppidrett<br>18 klasser                            | 19 min<br>1.4 km |



## Opplevd trygghet

Veldig trygt 90/100



## Kvalitet på skolene


Veldig bra 84/100



## Naboskapet

Høflige 63/100

## Aldersfordeling



| Område        | Personer  | Husholdninger |
|---------------|-----------|---------------|
| Frogner       | 5 527     | 3 336         |
| Oslo og omegn | 999 185   | 490 708       |
| Norge         | 5 425 412 | 2 654 586     |

## Barnehager

|                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Fredrikke barnehage (1-5 år)<br>44 barn               | 5 min<br>0.4 km |
| Schafteløkken Menighets barnehage (1-5 år)<br>26 barn | 5 min<br>0.4 km |
| Frogner International Pre-School (3-5 år)<br>48 barn  | 5 min<br>0.4 km |

## Dagligvare

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Joker Bygdøy Allé<br>Søndagsåpent | 1 min<br>0.1 km |
| Coop Prix Bygdøy Allé             | 2 min           |

Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på korteste kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og situatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Finn.no AS eller Aktiv Grønland/Bjørвика kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Finn.no AS 2023

## Primære transportmidler



1. Buss



2. Trikk



3. Gående



### Kollektivtilbud

Veldig bra 94/100



### Shoppingutvalg

Meget bra 87/100




### Serveringstilbud

Meget bra 86/100

## Sport

|   |                            |        |   |
|---|----------------------------|--------|---|
| ⚽ | Frognerparken Tennisanlegg | 13 min | 🚶 |
|   | Tennis                     | 0.9 km |   |
| ⚽ | Frogner stadion            | 14 min | 🚶 |
|   | Fotball, friidrett         | 1.1 km |   |
| 🚴 | SATS Solli plass           | 14 min | 🚶 |
| 🚴 | EVO Sjølyst                | 16 min | 🚶 |

## Boligmasse



■ 97% blokk  
■ 3% annet

«Forholdsvis rolig, med god tilgang til restauranter, butikker, og transport.»

Sitat fra en lokalkjent



## Varer/Tjenester



Tårnhuset


17 min 🚶



Apotek 1 Frogner

3 min 🚶

## Aldersfordeling barn (0-18 år)



■ 39% i barnehagealder  
■ 29% 6-12 år  
■ 12% 13-15 år  
■ 19% 16-18 år

## Familiesammensetning

Par m. barn



Par u. barn



Enslig m. barn



Enslig u. barn



Flerfamilier



0%


56%

■ Frogner  
■ Oslo og omegn  
■ Norge

## Sivilstand

|               |     | Norge |
|---------------|-----|-------|
| Gift          | 25% | 33%   |
| Ikke gift     | 62% | 54%   |
| Separert      | 10% | 9%    |
| Enke/Enkemann | 3%  | 4%    |

Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på korteste kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Finn.no AS eller Aktiv Grønland/Bjørвика kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Finn.no AS 2023



\*regulert kotehøyde med Oslo lokal som høydereferanse. Ved prosjektering legges 37 cm til denne kotehøyden.

© Plan- og bygningssetaten, Oslo kommune

 **Oslo**

Dato: 06.11.2023  
 Bruker: hkn  
 Målestokk 1:1000  
 Ekvidistans 1m  
 Koord.system: EUREF89 - UTM sone 32

Høydereferanser  
 - Reguleringsplan: Se reg.best.  
 - Bakgrunnskart: NN2000

Originalformat: A3



### Reguleringskart

- Kartutsnittet gjelder vertikalnivå 2 (dvs. på bakkenivå).
- Gjeldende kommunedelplaner: KDP-17
- Naturmangfold innenfor kartutsnittet. Se eget kart.
- Kartet er sammenstilt for: Eiendomsomsetning. Kan ikke brukes til byggesak.

PlottID/Best.nr: 316739/ 86481041

Adresse: ODINS GATE 5B

Gnr/Bnr: 212/695

Deres ref.: 13229/ GUEL@MSAKTV


Kommentar:

Opprinnelig reguleringsplan gir rammer for høyder på planlagt bebyggelse ut fra terrenghøyden slik de var da reguleringsplanen ble vedtatt. Det nye sammenstilte reguleringsplankartet viser dagens terreng- og tomtesituasjon. Planens originale vedtakskart er tilgjengelig i Saksinnsyn.

Se tegnforklaring på eget ark



## TEGNFORKLARING - REGULERING (for gjeldende kartutsnitt)

|                                                                                     |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|    | 72 - Felles lekeareal                     |
|    | 110 - Bolig m.tilh. anlegg                |
|    | 163 - Kirke m.tilh.anlegg                 |
|    | 310 - Offentlig kjørebane/veigrunn        |
|    | 311 - Annet veiareal                      |
|    | 312 - Fortau                              |
|    | 314 - Holdeplass for buss/trikk/taxi      |
|    | 316 - Gatetun/gågate                      |
|    | 1560 - Øvrige kommunaltekniske anlegg     |
|    | 2012 - Fortau                             |
|    | 660 - Spesialområde bevaring bolig        |
|    | 666 - Spesialområde bevaring allmennyttig |
|    | RbBevaringGrense                          |
|    | 76 - Felles underjordisk anlegg           |
|    | 311 - Annet veiareal                      |
|    | 312 - Fortau                              |
|    | 325 - Veigrunn i tunnel                   |
|    | 913 - Formålavgrensning                   |
|    | 930 - Reguleringslinje                    |
|    | Formålgrænse                              |
|  | Foreløpig plan                            |
|  | Plangrense (gammel lov)                   |
|  | Plangrense (ny lov)                       |
|  | Måle og avstandlinje (Dimensjonslinje)    |
|  | Oppheving av eiendomsgrense               |
|  | Eksisterende tre som skal bevaras         |



## OVERSIKT OVER LØSØRE OG TILBEHØR TIL EIENDOMMEN

Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, og er gjeldende fra 1. januar 2020.

### Generelt

Lov om avhending av fast eieendom (avhendingslova/avhl.) av 3. juli 1992 regulerer kjøper og selgers rettigheter og plikter ved overdragelse av fast eiendom og andeler i borettslag.

I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger og utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. avhl. § 3-5. Loven inneholder ingen detaljert oversikt over hva som omfattes av «innredning og utstyr», og over hva som skal regnes som «fastmontert eller særskilt tilpasset».

Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har tatt forbehold i bud eller avtale på annen måte er inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette fremkommer av avhl. § 3-4 og § 3-5 og denne oversikt.

Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti.

Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge.

- 1. HVITEVARER** medfølger der dette er spesielt angitt i salgsoppgaven.
- 2. HELDEKKENDE TEPPER** følger med uansett festemåte.
- 3. VARMEKILDER**, slik som ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, følger med uansett festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder på visning.
- 4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG.** TV-antennene og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenne, og tuner/dekoder/tv-boks medfølger der dette eies av selger. Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende festeordning samt musikkanlegg følger ikke med (se også punkt 12).
- 5. BADEROMSINNREDNING/UTSTYR.** Badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller, fastmonterte glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning, medfølger.
- 6. GARDEROBESKAP** medfølger, selv om disse er løse. Fastmonterte garderobehyller og knagger medfølger. Innredning i garderobeskap, for eksempel løse eller fastmonterte trådkurver, hyller, stenger og lignende, medfølger.

**7. KJØKKENINNREDNING** medfølger, herunder også åpne, fastmonterte hyller og løs eller fastmontert kjøkkenøy.

**8. MARKISER, PERSIENNER** og annen type innvendig og utvendig solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og liftgardiner medfølger.

**9. AVTREKKSVENTILATER** av alle slag, samt fastmonterte aircondition/ventilasjonsanlegg, medfølger.

**10. SENTRALSTØVSUGER** medfølger med komplett anlegg, herunder slange, munnstykke mm.

**11. LYSKILDER.** Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte "spotlights", oppheng og skinner med spotlights samt utelys og hagebelysning medfølger. Vegglamper, krokhangte lamper, lysekroner, prismelamper og lignende som er koblet til sukkerbit eller stikkontakt følger likevel ikke med.

**12. INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER** med sentral som styrer lys, varme, lyd o.l., samt tilhørende trådløse enheter som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. medfølger. Enkle lysstyringssystem f.eks. med en sentral som kun styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel medfølger likevel ikke.

**13. UTVENDIGE SØPPELKASSER** og eventuelt holder/hus til disse medfølger.

**14. POSTKASSE** medfølger.

**15. UTENDØRS INNRETNINGER** slik som flaggstang, fastmontert tørkestativ, samt andre faste utearrangementer som f.eks. badestamp, boblekar/jacuzzi og liknende utendørs kar, lekestue, lekestativ, utepeis, fastmontert trommel til vannslange, medfølger. Guidekabel/avgrenskingskabel til robotgressklipper medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for denne medfølger ikke.

**16. FASTMONTERTE VEGGLADER/LADESTASJON TIL EL-BIL** medfølger uavhengig av hvor laderen er montert.

**17. SOLCELLEANLEGG** med tilhørende teknisk infrastruktur medfølger.

**18. GASSBEHOLDER** til gasskomfyr og gasspeis medfølger.

**19. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige** og lignende medfølger der dette er påbudt. Løse stiger medfølger ikke.

**20. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE** og RØYKVARSLER medfølger der dette er påbudt. Det er eier og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge med ved salg av eiendom.

**21. SAMTLIGE NØKLER** til eiendommen som selger er i besittelse av skal overleveres kjøper på overtakelsen, herunder nøkler til eventuelle boder, uthus, garasjeportåpner e.l. Låses boder, uthus e.l. med hengelås, skal lås og nøkler til disse medfølge.

**22. GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller** og oppheng til bildekk medfølger såfremt de er fastmontert.

Planter, busker og trær som er plantet på tomten, eller fastmonterte kasser og lignende er en del av eiendommen og medfølger i handelen.



# Et hjem er mer verdt enn et hus, og et hus er mer enn bare vegger.

Det er et sted for å skape gode minner  
preget av trivsel, omsorg og trygghet.

For oss som jobber med folks hjem hver  
eneste dag, er det naturlig å engasjere oss  
sammen med SOS-barnebyer for å gi flere  
barn et trygt og godt hjem.

For hvert hjem vi formidler, gir vi derfor  
100 kroner til SOS-barnebyers arbeid.

aktiv. +



SOS  
BARNEBYER



# Forbrukerinformasjon om budgivning

*Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikraftttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.*

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.

## Gjennomføring av budgivning

1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.
2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden.
3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.
4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.
5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.
6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt.
7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.
8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

## Viktige avtalerettslige forhold

1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.
2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).
3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.
5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte "motbud"), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

For eiendommen:

**Adresse:** Odins gate 5B  
0266 OSLO

**Meglerforetak:** Aktiv Eiendomsmegling  
**Saksbehandler:** Karianne Amlie

**Telefon:** 977 57 259  
**E-post:** karianne.amlie@aktiv.no

**Oppdragsnummer:**

Undertegnede gir herved følgende bud på ovennevnte eiendom:

**Kjøpesum:** Kr. \_\_\_\_\_

**Beløp med bokstaver:** Kr. \_\_\_\_\_

+ omkostningert iht. opplysninger i salgsoppgaven

**Dette budet er bindende for undertegnede frem til og med den:** \_\_\_\_\_ **Kl.** \_\_\_\_\_

*Dersom annet ikke er angitt gjelder budet til kl. 15.00 første virkedag etter siste annonserte visning. I forbrukerforhold vil bud med kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning ikke bli viderefremidlet til selger.*

**Eventuelle forbehold:** \_\_\_\_\_

Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er undertegnede klar over at budet er bindende for budgiver når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Undertegnede er kjent med at budjournalen vil bli forelagt kjøper og selger når handel er sluttet.

Ønsket overtakelsesdato: \_\_\_\_\_

Budet baseres på opplysninger og salgsvilkår som fremkommer av salgsoppgave datert: \_\_\_\_\_

**Kjøpet vil bli finansiert slik:**

Låneinstitusjon: \_\_\_\_\_ Referanse og tlf nr.: \_\_\_\_\_

Lånt kapital: \_\_\_\_\_ Kr.: \_\_\_\_\_

Egenkapital: \_\_\_\_\_ Kr.: \_\_\_\_\_

Totalt: \_\_\_\_\_ Kr.: \_\_\_\_\_

Egenkapital består av: ☐ Salg av nåværende bolig eller fast eiendom ☐ Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd)

Jeg gir bud som: ☐ Forbruker ☐ Ledd i næringsvirksomhet / juridisk person (selskap)

Jeg samtykker til bruk av elektronisk kommunikasjon: ☐ Ja ☐ Nei

Navn: \_\_\_\_\_

Navn: \_\_\_\_\_

Fødselsnr. (11 siffer): \_\_\_\_\_

Fødselsnr. (11 siffer): \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Postnr.: \_\_\_\_\_ Sted: \_\_\_\_\_

Postnr.: \_\_\_\_\_ Sted: \_\_\_\_\_

Tlf.: \_\_\_\_\_ E-post: \_\_\_\_\_

Tlf.: \_\_\_\_\_ E-post: \_\_\_\_\_

Dato.: \_\_\_\_\_ Sign: \_\_\_\_\_

Dato.: \_\_\_\_\_ Sign: \_\_\_\_\_

Kopi av legitimasjon

Kopi av legitimasjon

**aktiv.**  
Tar deg videre